SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0132

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 30/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA: Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL: Supercade 20 de Julio	
DIRECCION: Carrera 5A #30C-20 Sur		TELEFONO: 3242826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo de los sistemas de presión de agua potable y sistema de presión de agua lluvia. Se ejecutan acciones de limpieza, prueba voltaje, prueba amperaje, y pruebas de funcionamiento. Tambien se ejecutan acciones de limpieza, prueba voltaje, prueba amperaje, y pruebas de funcionamiento al sistema de presión de agua lluvia.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

* Maria C. Peralta.

Powered by CamScanner

SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0133

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 30/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Supercade 20 de Julio	
DIRECCION: Carrera 5A # 30C-20 Sur.		TELEFONO: 3242826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☐	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☐	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☒	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☒	☐	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☐	☒
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☐	☒
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizó correctivo en el sistema de presión de agua potable, en la salida de descarga de la bomba. Los niples presentaban fuga. Se le cambió 3 niples 5cms, una "t", y un tapón de 1media, codo de 1½". El sistema queda OK.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnologo	CARGO:

* Motor. Pendiente.

Powered by CamScanner