SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0126

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/Sept/2026	HR. ENTRADA 13:00	HR. SALIDA 16:00
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Supercade Engativa	
DIRECCION: Transversal 1138 #66-54		TELEFONO: 324 7826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá.	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☒	☐	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potable y eyector de aguas residuales. Se realiza limpieza, ajuste, verificación de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Durante el mantenimiento preventivo se evidencia en el sistema eyector la bomba Barnes 2 pulgadas de aguas negras presenta fallas en las bobinas. Por lo tanto, se recomienda su respectivo correctivo. También se evidencia en la bomba eyectora ledrollo 0.5hp de aguas lluvias cuarto eléctrico hacer adecuaciones, alimentación punto eléctrico no q no cumple como dice la normatividad.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos G.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0144

CIUDAD: Bogota	FECHA: 24/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Supercade engativa	
DIRECCION: 113B # 66-54		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☐	☐
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de presion de agua potable, se realizo limpieza ajustes pruebas de funcionamiento verificacion de voltajes, corriente tablero control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borda C.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0145

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 24/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Supercade engativa	
DIRECCION: Transversal 113B # 66-54		TELEFONO: 3246261637	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento Preventivo al sistema extractor aguas lluvias Para extraer se reliza limpieza Pruebas de funcionamiento verificacion de voltaje y corriente Limpieza tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bote C.	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0146

CIUDAD: Bogotá	FECHA:	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL 50 Percado engativa	
DIRECCION: Transversal 113 B # 66-54		TELEFONO: 3142827637	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo sistema extractor aguas nivel freatico y llaves cuarto planta electrica se realiza limpieza verificacion de fugas presencia de voltaje y corriente

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencia que en el tablero de control de la bomba la conexion electrica no cumple como lo indica la norma por lo tanto se recomienda hacer su respectiva conexion como dice la norma

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	FP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0147

CIUDAD: Bogota	FECHA: 24/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogotá		SUCURSAL Super Cade en gutiva	
DIRECCION: Transversal 113 B # 66 154		TELEFONO: 324 282 6137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo Mantenimiento Preventivo al sistema extractor aguas residual Poso, captacion rampa de entrada se realizo limpieza Pruebas de funcionamiento Voltaje y corriente

OBSERVACIONES O PENDIENTES

en este sistema se evidencia que la bomba sumergible tipo compuna Presenta Fallas en el sistema electrico. los bobinas por lo tanto se recomienda el reemplazo correctivo

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borre	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner