



LISTADO DE DEFECTOS

R-PO-008 02

		CODIGO INSPECCION		24-03522-ASC01 01	
Fecha:	14-dic-2024			Norma Tecnica	NTC 5926-1
INFORMACION DEL EQUIPO - CLIENTE					
Equipo Inspeccion:	Ascensor		1	Ascensor administración	
Capacidad (Kg)	525	Paradas:	3	Tipo Eq:	Elec. MR geared
Nombre Cliente/Razón social:	UNIÓN TEMPORAL ADECUACIÓN PARQUE SOACHA 2021				
Contacto representante legal:	ALBERTO RODRIGUEZ			NIT:	901538083-1
Dirección:	a 16-54,, Cra. 10 #162, Soacha,			Teléfono:	3108707510
Empresa Mantenimiento	Edel Lse			Ultimo mantenimiento:	dic.-24
Fecha Instalacion	NI	Marca:	Edel Lse	Inspector:	Cristian Camancho
LISTA DE VERIFICACION					
Descripción del defecto	Con Def			Observaciones	
	L	G	MG		
TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	0	0	0		

ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-051

LISTADO DE DEFECTOS

R-PO-008 02

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:	CUMPLE SIN DEFECTOS
Observaciones:	
(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector de CCOIN debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.	