E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 1118**

Fecha:	02/09/2026	**Nit:**	900848198	**Beneficiario:**	INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES SAS
Telefono:	3006126814		**Direccion:**	km 1 vida doña juana	
Nro GP:	1124		**Nro OP:**	1262	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6;253,020.00

Retenciones:	.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	329,106.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
1124	20	20	2.3.2.02.02.005.53129	ISAZA	Otros Edificios no Residenciales	6,582,126.00
					TOTAL	**6,582,126.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321006	Davivienda ahorros 085000226192 Adecua. Sede Isaza		6,253,020.00
24010201	Proyectos de Inversion	6,253,020.00	
	SUMAS IGUALES	**6,253,020.00**	**6,253,020.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS

DESCRIPCION:

ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE ISAZA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS - RESOLUCION No 1403 DE 07 DE JULIO DE 2025

Marilu Hernandez
Gerente

Yulieth Ruiz Petro
Tecnico Administrativo

TRANSFERENCIA

INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES SAS
900848198

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE187
Fecha Pago	02/09/2026
Hora Pago	15:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9008481984	**Referencia**	
Nombre	INGENIERIA Y DISEOS INTEGRALES		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1477	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.253.020,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.

NIT 900.848.198-4

Tel.:606 8909040 Dir.:KM Via Doña Juana CA32
Conj.Reserva de la Ceiba - Victoria - Caldas

Factura electrónica de venta No. FVE187

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON	**02/09/2026**	**$ 6.582.126,00**
NI No. : 890802628-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO	-	
EMAIL : hsansimon423@yahoo.es	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3167432525	02/09/2026	
CIUDAD : VICTORIA **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
4130150101	Costo Directo:	$ 5.063.174,00
4130150102	Administracion 25% :	$ 1.265.793,00
4130150104	Utilidad 5% :	$ 253.159,00
	ADECUACION MENOR PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCION ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS SEDE ISAZA	

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/09/2026	$ 6.582.126,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.. NIT 900.848.198-4 A LAS SIGUIENTES CUENTAS

CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA N° 86000011477

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QGx4O5xhCMrNyrtCodwxfaBqCcMBTjU3zzfFxkPj2y6+b5UX/3gEfmRAQtRAabrgBt6iissEh8wm1IRVOMdBwEBDu0xrNsjB9gryq2ZB3rLCzB+PzvqJzrD2ZDNG
9nMgPxF1Fil3oBXvX1bSoDal4i8l6YninjV7TdyGGBSCWQzlo3JJ92oq94BtZa+gpzEDolALDSFKi6g0gKp1jupXfiDk9HUl/p2QFmVZ09OXP+wKiksoXMaZIFm8N
EPvjQfYRupOXjfdqFQM67ErfY3KSQjB68iDXzwlOk4ScsnMQaPKbTVeMaxKXB8Yn1gbFd1gK86XYZdTgohE/WfRJHTw1A==

CUFE: 79c0c10dd0ac681a5fa38c5da353ab4ef7ce929f150171655030e14cc53c1bf8f496511260ed5cdbb55b7fc26cad7111

Fecha emisión: 2026-09-02 10:59:51 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-02 10:59:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764102058221. Prefijo: FVE. Rango: 167 al 200. Vigencia: 25/11/2025 hasta 25/11/2026.

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°6

1-2

Que, el contratista **INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.**, identificado con Nit 900.848.198-4, ejecutó el 100% de la obra con el objeto del contrato "ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA ESE SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA", N.º 20251127-05, con fecha de suscripción del 27 de noviembre de 2025.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 20251127-05	$647.023.367
Primer pago según factura N.º FVE 175	$129.404.673,40
Segundo pago según factura N.º FVE 178	$148.052.008,60
Tercer pago según factura N.°FVE 181	$ 104.982.772
Cuarto pago según factura N.°FVE 183	$ 251.111.787
Quinto pago según factura N.°FVE 184	$ 6.620.000
Sexto pago según factura N°FVE 187	$ 6.582.126
Saldo pendiente por ejecutar	$ 270.000.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI[X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

2-2

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $ 6.582.126,correspondiente a la ejecución del 100% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 02 días del mes de septiembre de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 970**

Fecha:	31/07/2026	**Nit:**	901251579	**Beneficiario:**	GLOBAL INGENIERIA E INFRASTRUCTURA S.A.S
Telefono:	3138825973	**Direccion:**	cra 6 calle18 b		
Nro GP:	999	**Nro OP:**	1126		

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,012,003.42

Retenciones:	24,832.00	**Iva:**	24,832.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
999	1	1	2.3.2.02.02.005.53129	ISAZA	Otros Edificios no Residenciales	1,036,835.00
					TOTAL	**1,036,835.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321006	Davivienda ahorros 085000226192 Adecua. Sede Isaza		1,012,003.42
13842701	Recursos de acreedores reintegrados	.42	
24010201	Proyectos de Inversion	1,012,003.00	
	SUMAS IGUALES	**1,012,003.42**	**1,012,003.42**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOCE MIL TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

DESCRIPCION:

Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala

Marilu Hernandez
Gerente

Yulieth Ruiz Petro
Tecnico Administrativo

TRANSFERENCIA

GLOBAL INGENIERIA E INFRASTRUCTURA S.A.S
901251579

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE50
Fecha Pago	31/07/2026
Hora Pago	14:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012515797	**Referencia**	
Nombre	Global Ingenieria e Infraestructura SAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9184	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.012.003,42	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GLOBAL

Ingeniería e Infraestructura S.A.S

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS
Nit:901251579-7
Dir:CR 6 CA 18
Tel:3138825973
E.mail: santagarcia1980@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE50

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON	**30/07/2026**	**$ 1.036.835,00**
NIT No. : 890802628-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO	-	
EMAIL : hsanslmon423@yahoo.es	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3167432525	30/07/2026	
CIUDAD : VICTORIA **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41301503	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala SEDE ISAZA	$ 871.290,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 871.290,00
IVA liquidado	$ 871.290,00	19%	$ 165.545,00
VALOR TOTAL :			$ 1.036.835,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/07/2026	$ 1.036.835,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 860-000111-78 A NOMBRE DE GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901.251.579-7

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fkaAEx8oHz1IUEHOYDI47urznOAuV8mrDmn38y2NnxYYob7/zpYRMONNMX8AENcnDDwm0zvtFdk8XgUUfLOu4hC/rVeNoJB2mxd764zaXNtp4boggSvxK/c7h++aLXrdGTABoWqhA4EL4fmXgb/8WjoFQGqJhqMcst11WAN0xLXmN7Ha6+gB5RydHGYg2snBoSdhFirSqRNT4x8/ycdNdTcFFM1J8ewKjUaD6lzfk4mgKKSGgD7di6wJFwWv+Xovb3Ep3CIEJKJpg25F6mBtKR8gHUl3F6Ae+arlwGSIhfgQKB7zzGaHt5lCxnUbYzG5xu4pyZxKOmUa85FjtMzRHZg==

CUFE: d87d69d92600cfaee1e2feff1b9d83d63d4837f53ed40024650f9fabff0ae083b4f0e635bebfe89aa26c1db3dbea5b82

Fecha emisión: 2026-07-30 18:00:49 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-30 18:00:57-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°12

Que, el contratista **GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.**, identificado con Nit 901.251.579-7, ejecutó el 100% de la obra con el objeto del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", N.º 2025110601, con fecha de suscripción del 6 de noviembre de 2025.

1-4

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 2025110601	$326.060.000

Primer pago según facturas:

N.º FV7	$9.922.529,4
N.º FV8	$9.854.128,2
N.º FV9	$8.259.718,6
N.º FV10	$8.204.098
N.º FV11	$9.977.626,4
N.º FV12	$9.959.181,4
N.º FV13	$9.034.718
TOTAL PRIMER PAGO:	$65.212.000

Segundo pago según facturas:

N.º FV14	$7.789.185,57
N.º FV15	$7.513.772,75
N.º FV16	$11.394.308,83
TOTAL SEGUNDO:	$26.697.267,15

Tercer pago según facturas:

N.º FV17	$7.784.784,78
N.º FV18	$10.209.999,96
N.º FV19	$5.986.572,84
N.º FV20	$16.736.815,1

TOTAL, TERCER PAGO: $40.718.172.68

Cuarto pago según facturas:

N.°FV22	$13.822.083.45
N.°FV23	$13.662.748,75

TOTAL, CUARTO PAGO: $27.484.832,2

Quinto pago según facturas:

N.°FV24	$ 15.247.440.54
N.°FV25	$ 14.070.028.07

TOTAL, QUINTO PAGO: $ 29.317.468.61

Sexto pago según facturas:

N.°FV26	$ 5.903.904,99
N.°FV27	$ 5.301.520,97
N.°FV28	$ 5.397.726,11
N.°FV29	$ 4.643.519,47
N.°FV30	$ 10.805.769.39
N. FV31	$ 8.079.634,51

TOTAL, SEXTO PAGO: $ 40.132.075,44

Séptimo pago según facturas:

N.°FV33	$ 18.219.834,15

TOTAL, SEPTIMO PAGO: $ 18.219.834,15

Octavo pago según facturas:

N.°FV35	$ 5.268.863,11
N.°FV36	$ 5.040.386,57
N.°FV37	$ 9.643.375,92

TOTAL, OCTAVO PAGO: $ 19.952.625,6

Noveno pago según facturas:

N.°FV38	$ 19.325.946,84
TOTAL, NOVENO PAGO:	$ 19.325.946,84

Decimo pago según facturas:

3-4

N.°FV39	$ 5.913.827,52
N.°FV40	$ 6.912.670,93
N.°FV41	$ 11.888.341,86
TOTAL, DECIMO PAGO:	$ 24.714.840,31

Onceavo pago según facturas:

N.°FV45	$ 992.252,96
N.°FV46	$ 985.412,83
N.°FV47	$ 4.608.922,97
N.FV48	$ 3.892.844,50
TOTAL, ONCEAVO PAGO:	$ 10.479.433,26

Decimosegundo pago según facturas

N.°FV50	$ 1.036.835.42
N.°FV51	$ 1.182.222,75
N.°FV52	$ 1.586.445,59
TOTAL, DECIMOSEGUNDO PAGO:	$ 3.805.503.76
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 0

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI NO [X] [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI NO [X] [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

4-4

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $3.805.503.76, correspondiente a la ejecución del 100% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de cada uno de los lotes de obra sobre los cuales se contrata la interventoría, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 31 días del mes de julio de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA"

LOTE 5 ISAZA



GLOBAL INGENIERIA E INFRAETRUCTURA S.A.S

VICTORIA, CALDAS

Teléfono: 313 882 5973
globalinginf@gmail.com
santagarcia1980@gmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2
ACTIVIDADES CONTRATADAS 5
CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA 18
ÁREA TÉCNICA 18
AVANCE TECNICO Y FINANCIERO 19
ESTADO FINAL DEL CONTRATO 19
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 19
Control de Calidad 20
Gestión Ambiental 20
Seguridad y Salud en el Trabajo 20
CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA 21
REGISTRO FOTOGRAFICO 22

INTRODUCCIÓN

La firma GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S, en calidad de interventor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", presenta INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato de interventoría anteriormente indicado.

El presente informe corresponde al cierre de las actividades de interventoría desarrolladas sobre el proyecto de adecuación menor de la sede Inspección Especial de Isaza de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón del municipio de Victoria, Caldas. En él se consolidan las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales adelantadas durante la ejecución contractual, así como la verificación de las cantidades finales ejecutadas, el cumplimiento del objeto contractual y el estado final del proyecto al momento de la terminación del contrato de interventoría.

OBJETIVO


Presentar a la E.S.E. Hospital San Simón de Victoria, Caldas, el Informe Final de Recibido de Obra, mediante el cual se consolida la verificación técnica, administrativa, financiera y ambiental realizada durante la ejecución del contrato, dejando constancia del cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, los documentos contractuales y la normatividad aplicable. Asimismo, documentar el estado final de las obras, el proceso de recibo por parte de la interventoría y las recomendaciones pertinentes para la liquidación del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El municipio de Victoria, Caldas se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Caldas, el municipio limita en el norte con los municipios de Norcasia y la Dorada, en el oriente con el municipio de La Dorada, en el sur con los municipios de Mariquita y Honda del departamento del Tolima, y en el occidente con el municipio de Samaná.


Figura 1. Localización municipio de Victoria, Caldas



Fuente: Google.

El contrato a ejecutar se encuentra ubicado en de la ESE HOSPITAL SAN SIMON de la sede de la vereda El llano, del Municipio de Victoria, Caldas.

Figura 2. Localización de ESE HOSPITAL SAN SIMON, INSPECCION ESPECIAL ISAZA, VICTORIA, CALDAS



Fuente: Google Earth.

El proyecto consta de adecuaciones en el puesto de salud de la Inspección especial Isaza localizada en la vía La Dorada Norcasia ubicada en el kilómetro 30 de esta vía.

Tabla 1. Contrato de obra

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	20251127-05
CONTRATISTA	INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	2025110601
INTERVENTOR	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
FECHA INICIO OBRA	09/12/2025
FECHA TERMINACION OBRA	09/05/2026
FECHA TERMINACION INTERVENTORIA	31/05/2026
ESTADO ACTUAL	TERMINADO

ACTIVIDADES CONTRATADAS

Con el fin de establecer el alcance inicial del proyecto, a continuación, se relacionan las actividades y cantidades contempladas en el contrato de obra, las cuales constituyeron la

base para la ejecución física y financiera del proyecto. Estas actividades fueron definidas a partir de los estudios y diseños disponibles al momento de la contratación y sirvieron como referencia para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	88,66
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33,98
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	8,36
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	1,00
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	196,92
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	168,73
1,7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00
1,8	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	170,65
1,9	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	11,00
1,10	DESMONTE VENTANA	M2	29,91
1,11	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	60,00
1,12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	144,08
1,13	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	1,00
1,14	DESMONTE DE BARANDA	ML	3,50
1,15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	125,13
2	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	68,97
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	39,61
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	25,31
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	5,17
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI	ML	302,45
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	165,53
5	ACERO DE REFUERZO		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	1.562,78
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	165,53
6	MAMPOSTERÍA		
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	196,92
7	PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO		
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	165,53
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	103,74
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	168,51
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		

8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	11,00
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	63,40
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	6,00
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	13,00
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	13,80
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	39,00
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	17,00
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	1,00
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	2,00
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	1,00
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	4,00
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (incluye accesorios de instalación)	UN	1,00
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	5,42
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	3,00
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	8,00
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	4,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00
8,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	1,00
8,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00
8,22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,16
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	20,00
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	20,00

9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	25,00
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	9,00
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3,00
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	9,00
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	2,00
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	1,00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN	6,00
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1,00
9,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8	ML	28,00
9,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	1,00
9,13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TND-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	1,00
9,14	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00
10	**ACABADO DE PISOS**		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	60,08
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	104,98
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	9,70
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	127,43
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	63,75
10,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	154,48
11	**ACABADO DE MUROS**		
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	179,22
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	135,32
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	142,43
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	70,98

11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	75,20
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	52,63
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	63,90
11,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	47,00
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**		
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	163,53
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	3,00
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	174,08
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	25,80
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)	ML	30,00
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.032,80
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	38,94
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	5,16
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	3,57
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	12,04
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	29,91
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	13,00
13,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	18,00
14	**TECHO Y/O CUBIERTA**		

14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	170,65
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	ML	12,90
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	3,00
15	EQUIPAMENTO FIJO		
15,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00
15,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00
15,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	1,00

Durante el desarrollo de la obra fue necesario realizar ajustes en algunas cantidades inicialmente previstas, producto de las condiciones reales encontradas en sitio y de los requerimientos técnicos indispensables para garantizar la correcta ejecución y funcionalidad de las intervenciones. En consecuencia, se suscribió el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, manteniéndose inalterado el objeto contractual y orientando las modificaciones exclusivamente al cumplimiento integral de las especificaciones técnicas del proyecto.

Como resultado de dichos ajustes, las cantidades finales ejecutadas corresponden a las relacionadas en la siguiente tabla, evidenciando la ejecución total de las actividades requeridas para la culminación satisfactoria de la obra y el cumplimiento de los objetivos establecidos contractualmente.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	88,66
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33,98
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	8,36
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	1,00
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	196,92
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	168,73
1,7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00
1,8	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	170,65
1,9	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	11,00
1,10	DESMONTE VENTANA	M2	29,91
1,11	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	60,00
1,12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	154,73

1,13	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	1,00
1,14	DESMONTE DE BARANDA	ML	5,85
1,15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	136,54
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	87,17
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	50,53
3	**AFIRMADO BASES Y SUBBASES**		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	27,32
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	8,32
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI	ML	317,46
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	165,53
5	**ACERO DE REFUERZO**		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	1.939,50
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	165,53
6	**MAMPOSTERÍA**		
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	212,52
7	**PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO**		
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	165,53
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	134,94
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	184,11
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**		
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	90,18
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	4,00
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	14,00
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	36,58
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	39,00
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	31,80
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	1,00

8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	2,00
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	1,00
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	4,00
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	5,42
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	3,00
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	9,00
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	4,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00
8,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	0,00
8,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00
8,22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,16
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	20,00
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	20,00
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	32,00
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	7,00

9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3,00
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	9,00
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	2,00
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	1,00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN	12,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1,00
9,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8	ML	28,00
9,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	1,00
9,13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TND-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	1,00
9,14	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00
10	**ACABADO DE PISOS**		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	46,01
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	104,98
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	9,70
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	127,43
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	63,75
10,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	106,56
11	**ACABADO DE MUROS**		
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	179,22
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	158,82
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	156,50

11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	70,98
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	75,20
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	52,63
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	63,90
11,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	47,00
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**		
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	163,53
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	122,96
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	27,10
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)	ML	30,00
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.032,80
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	38,94
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	5,16

13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	3,57
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	12,04
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	29,16
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	1,40
13,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,20
14	**TECHO Y/O CUBIERTA**		
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	170,65
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	ML	12,90
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	0,00
15	**EQUIPAMENTO FIJO**		
15,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00
15,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00
15,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	1,00

De acuerdo con las cantidades finales ejecutadas y verificadas en obra, se establece que el proyecto alcanzó una ejecución física del cien por ciento (100%), cumpliendo con las especificaciones técnicas, los requisitos de calidad y el alcance definido para la intervención. Las variaciones presentadas respecto de las cantidades inicialmente contratadas obedecen a ajustes técnicos debidamente justificados y autorizados mediante los instrumentos contractuales correspondientes, incluyendo el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra.

En consecuencia, la interventoría certifica que las actividades ejecutadas permitieron la terminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, garantizando el

cumplimiento del objeto contractual y la adecuada prestación del servicio para el cual fue concebida la infraestructura intervenida.

Modificaciones Contractuales Realizadas

Durante la ejecución del proyecto fue necesario realizar ajustes a las cantidades inicialmente contratadas, derivados de las condiciones reales encontradas en campo y de los requerimientos técnicos indispensables para garantizar la funcionalidad y correcta terminación de las obras. Dichos ajustes fueron formalizados mediante Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Las modificaciones efectuadas no alteraron el objeto contractual ni las condiciones técnicas fundamentales del proyecto, limitándose a optimizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las necesidades identificadas durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Concepto	Estado
Valor Inicial Contrato	$ 647.023.367,00
Adiciones	$0
Valor Final Contrato	$ 647.023.367,00
Ejecución Física	100%
Ejecución Financiera	100%
Saldo por Cobrar	0%
Estado	Terminado

El valor final del contrato corresponde al valor inicialmente contratado, toda vez que las modificaciones efectuadas mediante mayores y menores cantidades de obra fueron compensadas dentro del mismo presupuesto contractual, sin generar adición de recursos.

Tabla 1. Ficha técnica contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	2025110601
FECHA DEL CONTRATO:	01/12/2025

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA"
VALOR INICIAL	$ 326.060.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 326.060.000,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2025

Tabla 3. Ficha técnica contrato de obra

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	20251127-05
FECHA DEL CONTRATO:	09/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA ESE SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS."
VALOR INICIAL	$ 647.023.367,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 647.023.367,00
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09/03/2026
PRORROGA 1	09/04/2026
PRORROGA 2	09/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2026
ESTADO	TERMINADO
EJECUCIÓN FISICA	100%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En el presente Informe Final de Recibido de Obra se relacionan las actuaciones desarrolladas por la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 2025110601. Asimismo, se consolida el seguimiento efectuado durante la ejecución del Contrato de Obra, así como la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista hasta la culminación del proyecto.

Una vez finalizada la ejecución del contrato de obra, la Interventoría adelantó las actividades de inspección, verificación y recibo de las obras ejecutadas, evidenciando el cumplimiento del objeto contractual y una ejecución física correspondiente al 100% de las actividades previstas, de conformidad con las especificaciones técnicas, los documentos contractuales y la normatividad aplicable.

En el componente financiero, se deja constancia de que el contratista de obra ejecutó la totalidad de las actividades objeto del contrato, alcanzando una ejecución física del 100%. En consecuencia, y de conformidad con el Informe No. 05 presentado por el contratista de obra, el cobro correspondiente al último pago, equivalente al dos coma cero ocho por ciento (2,08%) del valor total del contrato, será radicado y tramitado una vez esta Interventoría expida el recibido final satisfactorio de la obra, acreditando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para su pago.

Finalmente, respecto al Contrato de Interventoría No. 2025110601, se deja constancia de que el último pago, correspondiente al dos coma cero ocho por ciento (2,08%) del valor contractual, será gestionado una vez se formalice el recibido final de la obra por parte de esta Interventoría, tomando como soporte el Informe No. 05 presentado por el contratista de obra y una vez se surtan las actuaciones administrativas requeridas para el cierre del contrato y su posterior liquidación.

ÁREA TÉCNICA

Se han revisado las actividades constructivas de la obra de la ESE HOSPITAL SAN SIMON, conforme a la Norma Sismo Resistente (NSR-10), siguiendo los lineamientos definidos en el Título I – Supervisión Técnica de esta norma.

Durante el período informado se realizó la verificación final de las actividades ejecutadas por el contratista, incluyendo revisión de acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, cubierta, carpintería metálica y demás componentes del proyecto. Igualmente se efectuó la validación de las cantidades finales ejecutadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la obra.

Como resultado de la revisión realizada por la interventoría, se evidenció que las

actividades contratadas fueron ejecutadas satisfactoriamente y que las áreas intervenidas se encuentran aptas para su utilización conforme al objeto del contrato.

AVANCE TECNICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %
VALOR ACTA DE PAGO No. 1	$ 129.404.673,40
VALOR ACTA DE PAGO No. 2	$ 148.052.008,60
VALOR ACTA DE PAGO No. 3	$ 104.982.772,00
VALOR ACTA DE PAGO No. 4	$ 251.111.787,00
VALOR ACTA DE PAGO No. 5 - FINAL	$ 13.472.126,00
VALOR POR COBRAR	$ 0,00

El avance alcanzado es consistente con el cronograma aprobado y evidencia una adecuada planeación y ejecución por parte del contratista

ESTADO FINAL DEL CONTRATO

Con fundamento en las actividades de inspección, verificación y recibido final realizadas por la Interventoría, se certifica que el Contrato de Obra alcanzó una ejecución física del cien por ciento (100%), evidenciándose el cumplimiento del objeto contractual y la terminación de la totalidad de las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto. Las obras ejecutadas fueron recibidas satisfactoriamente por esta Interventoría, verificándose su conformidad con las especificaciones técnicas, los diseños, las cantidades de obra aprobadas y las demás condiciones establecidas en los documentos contractuales.

En el componente financiero, queda pendiente únicamente la radicación de la cuenta correspondiente al último pago del contrato de obra, equivalente al dos coma cero ocho por ciento (2,08%) del valor contractual, la cual será presentada por el contratista con fundamento en el Informe No. 05 y una vez esta Interventoría expida el recibido final satisfactorio de la obra, de conformidad con las condiciones pactadas contractualmente., así como la culminación de las actuaciones administrativas requeridas para el cierre y liquidación de los contratos de obra e interventoría.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, evidenciando la ejecución de las actividades previstas dentro del

alcance contratado, la atención de los requerimientos técnicos efectuados durante la ejecución y la entrega de los productos asociados al proyecto.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se evidencian incumplimientos contractuales que afecten la terminación y recibo de las obras ejecutadas.

Control de Calidad

La interventoría realizó seguimiento permanente a los procesos constructivos ejecutados por el contratista, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios, diseños, presupuesto contractual y demás documentos que hacen parte del contrato.

Durante la ejecución de las actividades se efectuaron inspecciones periódicas de obra, revisión de materiales, verificación de procesos constructivos y control de cantidades ejecutadas, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la correcta terminación de las obras.

Como resultado de las verificaciones realizadas, no se evidenciaron situaciones que comprometieran la estabilidad, funcionalidad o calidad de las intervenciones ejecutadas.

Gestión Ambiental

Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), control de material sobrante y limpieza permanente de las áreas intervenidas. Se verificó la disposición adecuada de los residuos generados y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el desarrollo de la obra, sin evidenciarse afectaciones ambientales significativas derivadas de las actividades ejecutadas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento de las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, verificando el uso de elementos de protección personal, señalización de áreas de trabajo y aplicación de medidas preventivas para el control de riesgos. Durante la ejecución contractual no se reportaron accidentes graves que afectaran el desarrollo normal de las actividades.

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S., en calidad de interventoría del Contrato No. 20251127-05, certifica que ejerció el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental durante toda la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, los diseños, las cantidades de obra aprobadas y la correcta ejecución de las actividades contempladas dentro del proyecto.

Como resultado de las actividades de inspección, verificación y recibido final, esta Interventoría certifica que las obras ejecutadas alcanzaron una ejecución física del cien por ciento (100%) y fueron recibidas a satisfacción, al evidenciarse el cumplimiento del objeto contractual, de las especificaciones técnicas y de las condiciones establecidas en los documentos que rigen el contrato.


Así mismo, se deja constancia de que el presente informe constituye el soporte técnico del recibido final de la obra y servirá de fundamento para la radicación de la cuenta correspondiente al último pago del contratista de obra, de conformidad con el Informe No. 05 presentado por este, así como para la gestión del último pago del contrato de interventoría y el posterior proceso de cierre y liquidación de ambos contratos.


De igual manera, esta Interventoría hará entrega oficial a la E.S.E. Hospital San Simón de Victoria, Caldas, de las llaves de las instalaciones objeto de intervención, así como de los manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos instalados, incluyendo los sistemas de aire acondicionado tipo mini split, ventiladores y circuito cerrado de televisión (CCTV), con el fin de que la entidad adelante el proceso de dotación, puesta en funcionamiento y utilización de la infraestructura física entregada, garantizando su adecuada operación y conservación.


Finalmente, se certifica que la información contenida en el presente informe corresponde a las verificaciones efectuadas por esta Interventoría durante la ejecución del contrato y refleja de manera fiel el estado final del proyecto al momento de su recibido.

REGISTRO FOTOGRAFICO


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, evidenciando el estado final de las obras y los resultados obtenidos con la intervención realizada.















Teléfono: 313 882 5973
globalinginf@gmail.com
santagarcia1980@gmail.com














GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

Cordialmente,

ELKIN ALEJANDRO SOTO VILLADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. A251282014-75097722
R. L. GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
NIT: 901.251.579-7

Aprobó:

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR CONTRATO
E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS

E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 958**

Fecha:	31/07/2026	**Nit:**	900848198	**Beneficiario:**	INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES SAS
Telefono:	3006126814	**Direccion:**		km 1 vida doña juana	
Nro GP:	982	**Nro OP:**		1114	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6,289,000.00

Retenciones:	.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	331,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
982	20	20	2.3.2.02.02.005.53129	ISAZA	Otros Edificios no Residenciales	6,620,000.00
					TOTAL	**6,620,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321006	Davivienda ahorros 085000226192 Adecua. Sede Isaza		6,289,000.00
24010201	Proyectos de Inversion	6,289,000.00	
	SUMAS IGUALES	**6,289,000.00**	**6,289,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

DESCRIPCION:

ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE ISAZA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS - RESOLUCION No 1403 DE 07 DE JULIO DE 2025

Marilu Hernandez
Gerente

Yulieth Ruiz Petro
Tecnico Administrativo

TRANSFERENCIA

INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES SAS
900848198

INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.

NIT 900.848.198-4

Tel.:606 8909040 Dir.:KM Via Doña Juana CA32
Conj.Reserva de la Ceiba - Victoria - Caldas

Factura electrónica de venta
No. FVE184

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON	**30/07/2026**	**$ 6.620.000,00**
NI No. : 890802628-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO		
EMAIL : hsansimon423@yahoo.es	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3167432525	30/07/2026	
CIUDAD : VICTORIA PAIS : Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
4130150101	Costo Directo:	$ 5.092.308,00
4130150102	Administracion 25% :	$ 1.273.077,00
4130150104	Utilidad 5% :	$ 254.615,00
	ADECUACION MENOR PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCION ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS SEDE ISAZA	

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/07/2026	$ 6.620.000,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.. NIT 900.848.198-4 A LAS SIGUIENTES CUENTAS

CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA N° 86000011477

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

InCyRhZY7JuAj3SfIkDETu1LX3YZM4rGg429ehUdMYsNlmLT3cPyc4TI/Ldv6OTONyzO5JtJ2jYKk82QUMNjK2zLQ5f5n5wUB91WkdIhIln2o6NRNKfwEzFZbfx/Jf7ZWV9coCc7Dc7jNVg8szOdnVzRqSUrZ0tSaetEE/T4cs+T97HluhsPAfK/H8jNIsPu4X73JNRXC7dQLTewF5eBrnaPyhdXuG7sc+90lD6dE+onhsuCWbKw88T1l3XsnRvyV8VQrbUW1+INTVpw+yo9YOWxNn0nb8WM/5YBsIXFTpPZCEllQx8IhkWhZ8QfkHN7(Gty4pmk2TDQ0c+N1g==

CUFE: 51d6484efe98a4085c54935a84644f170025ff7f459982ce746772d61a7e353f80495d98dbc92eefda6156204c56f291

Fecha emisión: 2026-07-30 18:32:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-30 18:32:27-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764102059221. Prefijo: FVE. Rango: 167 al 200. Vigencia: 25/11/2025 hasta 25/11/2026.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE184
Fecha Pago	31/07/2026
Hora Pago	15:05

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9008481984	**Referencia**	
Nombre	Ingenieria y Diseos integrales SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1477	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.289.000,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos La Vida

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

ACTA DE OBRA N°.	FINAL
FECHA	domingo, 31 de mayo de 2026
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS
INTERVENTORIA	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.	2025110601
CONTRATISTA DE OBRA	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S
CONTRATO DE OBRA N°.	20251127-05
OBJETO CONTRATO DE OBRA	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS
FECHA DE INICIO	martes, 9 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	3 MESES
PRORROGA No. 1	1 MESES - 09/04/2026
PRORROGA No. 2	1 MESES
PLAZO FINAL	sábado, 9 de mayo de 2026
VALOR INICIAL	$ 647.023.367,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1							ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA PARCIAL 4		ACTA FINAL		EJECUTADO			POR EJECUTAR		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR ACTIVIDAD	VALOR CAPITULO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES					$ 32.630.673,00		$ 23.344.839,96		$ 3.765.366,00		$ 4.318.951,00		$ 1.201.516,00		$ -		$ 32.630.673,00	6,55%		$ -	0,00%
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	88,66	$ 6.954,00	$ 616.508,00		88,66	$ 616.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,66	$ 616.508,00	0,12%	0,00	$ -	0,00%
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33,98	$ 6.954,00	$ 236.325,00		33,98	$ 236.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,98	$ 236.325,00	0,05%	0,00	$ -	0,00%
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	8,36	$ 32.824,00	$ 274.409,00		8,36	$ 274.409,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,36	$ 274.409,00	0,06%	0,00	$ -	0,00%
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	1,00	$ 59.083,00	$ 59.083,00		1,00	$ 59.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 59.083,00	0,01%	0,00	$ -	0,00%
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	196,92	$ 18.965,00	$ 3.734.588,00		196,92	$ 3.734.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	196,92	$ 3.734.588,00	0,75%	0,00	$ -	0,00%
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	168,73	$ 26.375,00	$ 4.450.259,00		168,73	$ 4.450.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	168,73	$ 4.450.259,00	0,89%	0,00	$ -	0,00%
1,7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00	$ 56.894,00	$ 170.682,00		3,00	$ 170.682,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 170.682,00	0,03%	0,00	$ -	0,00%
1,8	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	170,65	$ 31.209,00	$ 5.325.816,00		50,00	$ 1.560.450,00	120,65	$ 3.765.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	170,65	$ 5.325.816,00	1,07%	0,00	$ -	0,00%
1,9	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	11,00	$ 34.769,00	$ 382.459,00		11,00	$ 382.459,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 382.459,00	0,08%	0,00	$ -	0,00%
1,10	DESMONTE VENTANA	M2	29,91	$ 18.965,00	$ 567.243,00		29,91	$ 567.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,91	$ 567.243,00	0,11%	0,00	$ -	0,00%
1,11	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	60,00	$ 39.485,00	$ 2.369.100,00		0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.369.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.369.100,00	0,48%	0,00	$ -	0,00%
1,12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	154,73	$ 15.973,00	$ 2.471.502,00		144,08	$ 2.301.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,65	$ 170.112,00	0,00	$ -	154,73	$ 2.471.502,00	0,50%	0,00	$ -	0,00%
1,13	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 63.325,00	$ 63.325,00		1,00	$ 63.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.325,00	0,01%	0,00	$ -	0,00%
1,14	DESMONTE DE BARANDA	ML	5,85	$ 19.388,00	$ 113.420,00		3,50	$ 67.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,35	$ 45.562,00	0,00	$ -	5,85	$ 113.420,00	0,02%	0,00	$ -	0,00%
1,15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	136,54	$ 86.391,00	$ 11.795.954,00		102,56	$ 8.860.260,96	0,00	$ -	22,57	$ 1.949.851,00	11,41	$ 985.842,00	0,00	$ -	136,54	$ 11.795.954,00	2,37%	0,00	$ -	0,00%
2	EXCAVACIONES Y LLENOS					$ 4.708.158,00		$ 3.709.565,00		$ -		$ -		$ 998.593,00		$ -		$ 4.708.158,00	0,94%		$ -	0,00%
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	87,17	$ 29.177,00	$ 2.543.258,00		68,97	$ 2.012.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,20	$ 530.876,00	0,00	$ -	87,17	$ 2.543.258,00	0,51%	0,00	$ -	0,00%
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	50,53	$ 42.843,00	$ 2.164.900,00		39,61	$ 1.697.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,92	$ 467.717,00	0,00	$ -	50,53	$ 2.164.900,00	0,43%	0,00	$ -	0,00%
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES					$ 5.490.195,00		$ 5.086.709,00		$ -		$ -		$ 403.486,00		$ -		$ 5.490.195,00	1,10%		$ -	0,00%
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	27,32	$ 200.980,00	$ 5.490.195,00		25,31	$ 5.086.709,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,01	$ 403.486,00	0,00	$ -	27,32	$ 5.490.195,00	1,10%	0,00	$ -	0,00%
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					$ 63.370.329,00		$ 29.939.203,96		$ 21.209.503,00		$ -		$ 12.221.624,00		$ -		$ 63.370.329,00	12,74%		$ -	0,00%
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	8,32	$ 1.100.444,00	$ 9.153.493,00		5,17	$ 5.687.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,15	$ 3.466.399,00	0,00	$ -	8,32	$ 9.153.493,00	1,84%	0,00	$ -	0,00%
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI	ML	317,46	$ 92.154,00	$ 29.254.882,00		105,20	$ 9.694.600,80	117,25	$ 10.805.057,00	0,00	$ -	95,01	$ 8.755.225,00	0,00	$ -	317,46	$ 29.254.882,00	5,88%	0,00	$ -	0,00%
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	165,53	$ 150.800,00	$ 24.961.954,00		96,54	$ 14.557.508,16	69,00	$ 10.404.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 24.961.954,00	5,02%	0,00	$ -	0,00%
5	ACERO DE REFUERZO					$ 23.838.698,00		$ 7.584.667,35		$ 12.327.102,00		$ -		$ 3.926.929,00		$ -		$ 23.838.698,00	4,79%		$ -	0,00%
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	1.939,50	$ 10.424,00	$ 20.217.394,00		525,02	$ 5.472.766,78	1.037,77	$ 10.817.698,00	0,00	$ -	376,72	$ 3.926.929,00	0,00	$ -	1.939,50	$ 20.217.394,00	4,06%	0,00	$ -	0,00%
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	165,53	$ 21.877,00	$ 3.621.304,00		96,54	$ 2.111.900,57	69,00	$ 1.509.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 3.621.304,00	0,73%	0,00	$ -	0,00%
6	MAMPOSTERÍA					$ 18.567.872,00		$ 9.745.767,04		$ 7.459.133,00		$ -		$ 1.362.972,00		$ -		$ 18.567.872,00	3,73%		$ -	0,00%
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	212,52	$ 87.370,00	$ 18.567.872,00		111,55	$ 9.745.767,04	85,37	$ 7.459.133,00	0,00	$ -	15,60	$ 1.362.972,00	0,00	$ -	212,52	$ 18.567.872,00	3,73%	0,00	$ -	0,00%
7	PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO					$ 36.737.783,00		$ 4.998.785,73		$ 27.627.710,00		$ -		$ 4.111.287,00		$ -		$ 36.737.783,00	7,38%		$ -	0,00%
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	165,53	$ 51.782,00	$ 8.571.485,00		96,54	$ 4.998.785,73	69,00	$ 3.572.699,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 8.571.485,00	1,72%	0,00	$ -	0,00%
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	134,94	$ 87.254,00	$ 11.773.880,00		0,00	$ -	103,74	$ 9.051.555,00	0,00	$ -	31,20	$ 2.722.325,00	0,00	$ -	134,94	$ 11.773.880,00	2,37%	0,00	$ -	0,00%
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	184,11	$ 89.036,00	$ 16.392.418,00		0,00	$ -	168,51	$ 15.003.456,00	0,00	$ -	15,60	$ 1.388.962,00	0,00	$ -	184,11	$ 16.392.418,00	3,29%	0,00	$ -	0,00%
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS					$ 25.383.664,00		$ 6.826.693,00		$ 1.191.310,00		$ 1.147.379,00		$ 16.218.282,00		$ -		$ 25.383.664,00	5,11%		$ -	0,00%
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00	$ 27.016,00	$ 324.192,00		11,00	$ 297.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.016,00	0,00	$ -	12,00	$ 324.192,00	0,07%	0,00	$ -	0,00%

8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	90,18	$ 23.199,00	$ 2.092.086,00		63,40	$ 1.470.817,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,78	$ 621.269,00	0,00	$ -	90,18	$ 2.092.086,00	0,42%	0,00	$ -	0,00%
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	4,00	$ 162.229,00	$ 648.916,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 648.916,00	0,00	$ -	4,00	$ 648.916,00	0,13%	0,00	$ -	0,00%
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	14,00	$ 68.606,00	$ 960.484,00		13,00	$ 891.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 68.606,00	0,00	$ -	14,00	$ 960.484,00	0,19%	0,00	$ -	0,00%
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	$ 151.503,00	$ 303.006,00		2,00	$ 303.006,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303.006,00	0,06%	0,00	$ -	0,00%
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	36,58	$ 32.604,00	$ 1.192.654,00		13,80	$ 449.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,78	$ 742.719,00	0,00	$ -	36,58	$ 1.192.654,00	0,24%	0,00	$ -	0,00%
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	39,00	$ 56.989,00	$ 2.222.571,00		39,00	$ 2.222.571,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,00	$ 2.222.571,00	0,45%	0,00	$ -	0,00%
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	31,80	$ 46.178,00	$ 1.468.460,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,80	$ 1.468.460,00	0,00	$ -	31,80	$ 1.468.460,00	0,30%	0,00	$ -	0,00%
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	1,00	$ 1.031.784,00	$ 1.031.784,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.031.784,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.031.784,00	0,21%	0,00	$ -	0,00%
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	2,00	$ 135.186,00	$ 270.372,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 270.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 270.372,00	0,05%	0,00	$ -	0,00%
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 150.830,00	$ 150.830,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 150.830,00	0,00	$ -	1,00	$ 150.830,00	0,03%	0,00	$ -	0,00%
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	4,00	$ 77.476,00	$ 309.904,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 309.904,00	0,00	$ -	4,00	$ 309.904,00	0,06%	0,00	$ -	0,00%
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00	$ 369.585,00	$ 369.585,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 369.585,00	0,00	$ -	1,00	$ 369.585,00	0,07%	0,00	$ -	0,00%
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	5,42	$ 635.267,00	$ 3.443.147,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,42	$ 3.443.147,00	0,00	$ -	5,42	$ 3.443.147,00	0,69%	0,00	$ -	0,00%
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	3,00	$ 1.191.310,00	$ 3.573.930,00		1,00	$ 1.191.310,00	1,00	$ 1.191.310,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.191.310,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.573.930,00	0,72%	0,00	$ -	0,00%
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	9,00	$ 20.687,00	$ 186.183,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 186.183,00	0,00	$ -	9,00	$ 186.183,00	0,04%	0,00	$ -	0,00%
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	4,00	$ 62.299,00	$ 249.196,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 249.196,00	0,00	$ -	4,00	$ 249.196,00	0,05%	0,00	$ -	0,00%
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 1.147.379,00	$ 1.147.379,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.147.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.147.379,00	0,23%	0,00	$ -	0,00%
8,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	0,00	$ 4.032.009,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
8,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00	$ 1.470.990,00	$ 1.470.990,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.470.990,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.470.990,00	0,30%	0,00	$ -	0,00%
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00	$ 489.487,00	$ 489.487,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 489.487,00	0,00	$ -	1,00	$ 489.487,00	0,10%	0,00	$ -	0,00%
8,22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,16	$ 916.301,00	$ 1.979.210,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,16	$ 1.979.210,00	0,00	$ -	2,16	$ 1.979.210,00	0,40%	0,00	$ -	0,00%
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00	$ 749.649,00	$ 1.499.298,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.499.298,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.499.298,00	0,30%	0,00	$ -	0,00%
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					$ 18.050.620,00		$ -		$ 6.382.231,00		$ -		$ 10.563.230,00		$ 1.105.159,00		$ 18.050.620,00	3,62%		$ -	0,00%
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	20,00	$ 148.512,00	$ 2.970.240,00		0,00	$ -	8,00	$ 1.188.096,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.782.144,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.970.240,00	0,60%	0,00	$ -	0,00%
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	20,00	$ 67.466,00	$ 1.349.320,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.349.320,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.349.320,00	0,27%	0,00	$ -	0,00%
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	32,00	$ 180.532,00	$ 5.777.024,00		0,00	$ -	16,00	$ 2.888.512,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.888.512,00	0,00	$ -	32,00	$ 5.777.024,00	1,16%	0,00	$ -	0,00%
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	7,00	$ 192.356,00	$ 1.346.492,00		0,00	$ -	5,00	$ 961.780,00	0,00	$ -	2,00	$ 384.712,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.346.492,00	0,27%	0,00	$ -	0,00%

9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3,00	$ 164.906,00	$ 494.718,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 494.718,00	0,00	$ -	3,00	$ 494.718,00	0,10%	0,00	$ -	0,00%
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	9,00	$ 156.139,00	$ 1.405.251,00		0,00	$ -	6,00	$ 936.834,00	0,00	$ -	3,00	$ 468.417,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.405.251,00	0,28%	0,00	$ -	0,00%
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	2,00	$ 199.730,00	$ 399.460,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 399.460,00	0,00	$ -	2,00	$ 399.460,00	0,08%	0,00	$ -	0,00%
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	1,00	$ 407.009,00	$ 407.009,00		0,00	$ -	1,00	$ 407.009,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 407.009,00	0,08%	0,00	$ -	0,00%
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN	12,00	$ 33.040,00	$ 396.480,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 396.480,00	0,00	$ -	12,00	$ 396.480,00	0,08%	0,00	$ -	0,00%
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 570.016,00	$ 570.016,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 570.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 570.016,00	0,11%	0,00	$ -	0,00%
9,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8	ML	28,00	$ 42.956,00	$ 1.202.768,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ 1.202.768,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.202.768,00	0,24%	0,00	$ -	0,00%
9,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	1,00	$ 229.428,00	$ 229.428,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 229.428,00	0,00	$ -	1,00	$ 229.428,00	0,05%	0,00	$ -	0,00%
9,13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TND-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	1,00	$ 397.255,00	$ 397.255,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 397.255,00	0,00	$ -	1,00	$ 397.255,00	0,08%	0,00	$ -	0,00%
9,14	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00	$ 1.105.159,00	$ 1.105.159,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.105.159,00	1,00	$ 1.105.159,00	0,22%	0,00	$ -	0,00%
10	**ACABADO DE PISOS**					$ 54.158.036,00		$ -		$ 13.278.408,00		$ 9.574.653,00		$ 31.304.975,00		$ -		$ 54.158.036,00	10,88%		$ -	0,00%
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	46,01	$ 118.889,00	$ 5.470.083,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	46,01	$ 5.470.083,00	0,00	$ -	46,01	$ 5.470.083,00	1,10%	0,00	$ -	0,00%
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	104,98	$ 228.733,00	$ 24.013.351,00		0,00	$ -	58,05	$ 13.278.408,00	38,48	$ 8.802.378,00	8,45	$ 1.932.565,00	0,00	$ -	104,98	$ 24.013.351,00	4,82%	0,00	$ -	0,00%
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	9,70	$ 79.616,00	$ 772.275,00		0,00	$ -	0,00	$ -	9,70	$ 772.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,70	$ 772.275,00	0,16%	0,00	$ -	0,00%
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	127,43	$ 57.128,00	$ 7.279.707,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	127,43	$ 7.279.707,00	0,00	$ -	127,43	$ 7.279.707,00	1,46%	0,00	$ -	0,00%
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	63,75	$ 140.964,00	$ 8.985.891,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,75	$ 8.985.891,00	0,00	$ -	63,75	$ 8.985.891,00	1,81%	0,00	$ -	0,00%
10,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	106,56	$ 71.666,00	$ 7.636.729,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	106,56	$ 7.636.729,00	0,00	$ -	106,56	$ 7.636.729,00	1,53%	0,00	$ -	0,00%
11	**ACABADO DE MUROS**					$ 27.832.506,00		$ -		$ -		$ -		$ 27.832.506,00		$ -		$ 27.832.506,00	5,60%		$ -	0,00%
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	179,22	$ 32.752,00	$ 5.869.813,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	179,22	$ 5.869.813,00	0,00	$ -	179,22	$ 5.869.813,00	1,18%	0,00	$ -	0,00%
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	158,82	$ 37.206,00	$ 5.909.020,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	158,82	$ 5.909.020,00	0,00	$ -	158,82	$ 5.909.020,00	1,19%	0,00	$ -	0,00%
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	156,50	$ 44.651,00	$ 6.988.060,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	156,50	$ 6.988.060,00	0,00	$ -	156,50	$ 6.988.060,00	1,40%	0,00	$ -	0,00%
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	70,98	$ 18.813,00	$ 1.335.347,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,98	$ 1.335.347,00	0,00	$ -	70,98	$ 1.335.347,00	0,27%	0,00	$ -	0,00%
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	75,20	$ 23.149,00	$ 1.740.805,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	75,20	$ 1.740.805,00	0,00	$ -	75,20	$ 1.740.805,00	0,35%	0,00	$ -	0,00%
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	52,63	$ 31.801,00	$ 1.673.788,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,63	$ 1.673.788,00	0,00	$ -	52,63	$ 1.673.788,00	0,34%	0,00	$ -	0,00%

11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	63,90	$ 35.761,00	$ 2.285.164,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,90	$ 2.285.164,00	0,00	$ -	63,90	$ 2.285.164,00	0,46%	0,00	$ -	0,00%
11,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	47,00	$ 43.206,00	$ 2.030.509,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	47,00	$ 2.030.509,00	0,00	$ -	47,00	$ 2.030.509,00	0,41%	0,00	$ -	0,00%
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**					$ 30.357.406,00		$ -		$ 8.356.179,00		$ 5.539.387,00		$ 16.461.839,00		$ -		$ 30.357.406,00	6,10%		$ -	0,00%
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	163,53	$ 143.943,00	$ 23.539.028,00		0,00	$ -	58,05	$ 8.356.179,00	38,48	$ 5.539.387,00	67,00	$ 9.643.461,00	0,00	$ -	163,53	$ 23.539.028,00	4,73%	0,00	$ -	0,00%
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00	$ 61.686,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	122,96	$ 55.452,00	$ 6.818.378,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	122,96	$ 6.818.378,00	0,00	$ -	122,96	$ 6.818.378,00	1,37%	0,00	$ -	0,00%
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**					$ 99.066.765,00		$ 8.305.825,32		$ 12.289.220,00		$ 22.294.140,00		$ 56.177.580,00		$ -		$ 99.066.765,00	19,91%		$ -	0,00%
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	27,10	$ 134.426,00	$ 3.642.945,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,10	$ 3.642.945,00	0,00	$ -	27,10	$ 3.642.945,00	0,73%	0,00	$ -	0,00%
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)	ML	30,00	$ 743.138,00	$ 22.294.140,00		0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 22.294.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 22.294.140,00	4,48%	0,00	$ -	0,00%
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.032,80	$ 19.941,00	$ 20.595.045,00		416,52	$ 8.305.825,32	616,28	$ 12.289.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.032,80	$ 20.595.045,00	4,14%	0,00	$ -	0,00%
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	38,94	$ 339.118,00	$ 13.204.577,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,94	$ 13.204.577,00	0,00	$ -	38,94	$ 13.204.577,00	2,65%	0,00	$ -	0,00%
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	5,16	$ 1.122.912,00	$ 5.794.226,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,16	$ 5.794.226,00	0,00	$ -	5,16	$ 5.794.226,00	1,16%	0,00	$ -	0,00%
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	3,57	$ 974.446,00	$ 3.478.772,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,57	$ 3.478.772,00	0,00	$ -	3,57	$ 3.478.772,00	0,70%	0,00	$ -	0,00%
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	12,04	$ 1.048.679,00	$ 12.626.095,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,04	$ 12.626.095,00	0,00	$ -	12,04	$ 12.626.095,00	2,54%	0,00	$ -	0,00%
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	29,16	$ 413.936,00	$ 12.070.374,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,16	$ 12.070.374,00	0,00	$ -	29,16	$ 12.070.374,00	2,43%	0,00	$ -	0,00%
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	1,40	$ 600.687,00	$ 840.962,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,40	$ 840.962,00	0,00	$ -	1,40	$ 840.962,00	0,17%	0,00	$ -	0,00%
13,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,20	$ 297.344,00	$ 4.519.629,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,20	$ 4.519.629,00	0,00	$ -	15,20	$ 4.519.629,00	0,91%	0,00	$ -	0,00%
14	**TECHO Y/O CUBIERTA**					$ 43.968.273,00		$ -		$ -		$ 37.881.468,00		$ 6.086.805,00		$ -		$ 43.968.273,00	8,84%		$ -	0,00%
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	170,65	$ 250.987,00	$ 42.830.932,00		0,00	$ -	0,00	$ -	150,93	$ 37.881.468,00	19,72	$ 4.949.464,00	0,00	$ -	170,65	$ 42.830.932,00	8,61%	0,00	$ -	0,00%
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	ML	12,90	$ 88.166,00	$ 1.137.341,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,90	$ 1.137.341,00	0,00	$ -	12,90	$ 1.137.341,00	0,23%	0,00	$ -	0,00%
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	0,00	$ 392.729,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
15	**EQUIPAMENTO FIJO**					$ 13.549.302,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.291.290,00		$ 9.258.012,00		$ 13.549.302,00	2,72%		$ -	0,00%

15,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00	$ 3.086.004,00	$ 9.258.012,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 9.258.012,00	3,00	$ 9.258.012,00	1,86%	0,00	$ -	0,00%
15,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00	$ 481.422,00	$ 1.444.266,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.444.266,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.444.266,00	0,29%	0,00	$ -	0,00%
15,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	1,00	$ 2.847.024,00	$ 2.847.024,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.847.024,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.847.024,00	0,57%	0,00	$ -	0,00%
COSTO DIRECTO						**$ 497.710.282,00**		**$ 99.542.056,40**		**$ 113.886.160,60**		**$ 80.755.978,00**		**$ 193.162.914,00**		**$ 10.363.173,00**		**$ 497.710.282,00**	**100,00%**		**$ -**	**0,00%**
ADMINISTRACIÓN					**25%**	**$ 124.427.571,00**		**$ 24.885.514,00**		**$ 28.471.540,00**		**$ 20.188.995,00**		**$ 48.290.728,00**		**$ 2.590.794,00**		**$ 124.427.571,00**			**$ -**	
UTILIDAD					**5%**	**$ 24.885.514,00**		**$ 4.977.103,00**		**$ 5.694.308,00**		**$ 4.037.799,00**		**$ 9.658.145,00**		**$ 518.159,00**		**$ 24.885.514,00**			**$ -**	
VALOR TOTAL						**$ 647.023.367,00**		**$ 129.404.673,40**		**$ 148.052.008,60**		**$ 104.982.772,00**		**$ 251.111.787,00**		**$ 13.472.126,00**		**$ 647.023.367,00**			**$ -**	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 647.023.367,00
VALOR ACTA N° 1	$ 129.404.673,40
VALOR ACTA N° 2	$ 148.052.008,60
VALOR ACTA N° 3	$ 104.982.772,00
VALOR ACTA N° 4	$ 251.111.787,00
VALOR ACTA FINAL	$ 13.472.126,00
SALDO POR EJECUTAR	$ -

Angela Luna R.

ANGELA VIVIANA LUNA RESTREPO
ARQUITECTO CONSTRUCTOR T.P. 217702-012622
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S

ALEJANDRO ARANGO MEJIA
ARQUITECTO T.P. A25722012-16275215
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON

E.S.E Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

FECHA	DD	31	MM	5	AA	2026		ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS			
INTERVENTOR	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	NIT O C.C.	901.251.579-7	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2025110601
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S	NIT O C.C.	900.848.198-4	CONTRATO DE OBRA N° 20251127-05

9,14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UNID.	UN	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	EXTERIOR					
	POSTE EXTERIOR - REVISION INTERIOR				1,00	1,00


E.S.E Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

FECHA	DD	31	MM	5	AA	2026		ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS										
INTERVENTOR	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S							NIT O C.C.	901.251.579-7	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	2025110601
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S							NIT O C.C.	900.848.198-4	CONTRATO DE OBRA N°	20251127-05

15,2	EQUIPAMENTO FIJO	ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PUESTO DE SALUD					
	CONSULTORIO 1				1,00	1,00
	CONSULTORIO 2				1,00	1,00
	CONSULTORIO 3				1,00	1,00
	Subtotal					3,00
	TOTAL					3,00

ANGELA VIVIANA LUNA RESTREPO
ARQUITECTO CONSTRUCTOR T.P. 217702-012622
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S

ALEJANDRO ARANGO MEJIA
ARQUITECTO T.P. A25722012-16275215
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**	GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S


Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS		
Contratista:	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S	**Contrato de Obra N°.**	20251127-05
Interventor :	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	**Contrato de Interventoría N°.**	2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: CONSULTORIO 1 — **ÁREA: 13,65 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	13,65	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	12,8	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	39,6	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	2,15	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	6	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	13,65	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	14,8	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	5	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 1.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 1.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 1.
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado mini split	und	1	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED y equipos de aire acondicionado deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA
CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA
INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria, Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**	GLOBAL Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: CONSULTORIO 2 — **ÁREA: 10,29 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	10,29	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	11,88	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	37,42	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	2,15	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	4,65	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	10,29	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	12,88	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	5	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 2.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 2.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 2.
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado mini split	und	1	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED y equipos de aire acondicionado deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA
CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA
INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS	GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: CONSULTORIO 3 — **ÁREA: 10,29 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	10,29	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	11,88	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	37,42	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	2,15	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	2,25	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	10,29	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	12,88	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	5	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado mini split	und	1	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos y unidad odontológica.	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.
PUNTO SANITARIO	Punto hidráulico para lavaplatos y unidad odontológica.	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Consultorio 3.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED y equipos de aire acondicionado deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: SALA DE PROCEDIMIENTOS — **ÁREA: 9,67 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	9,67	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	11,76	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	35,1	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	2,15	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	1,5	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	9,67	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	12,76	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	5	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.
SALPICADERO EN BALDOSA	Ceramica para pared	m2	2,21	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MESON ACERO INOXIDABLE	Mesón en acero inoxidable calibre 18 con salpicadero	ml	2,48	x		nuevo	Elemento instalado y habilitado para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Procedimientos.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA
CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA
INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: SALA DE ESPERA — **ÁREA: 29,25 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	29,25	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	23,32	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	76,47	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	3,87	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	5,25	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	29,25	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	30,72	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	7	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Espera.
INTERRUPTOR DOBLE	Interruptor doble tipo residencial	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Espera.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	4	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Sala de Espera.
VENTILADORES DE MURO	Ventiladores de muro	und	2	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED y ventiladores deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos La Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**

GLOBAL Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: HABITACIÓN — **ÁREA: 9,98 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	9,98	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	11,08	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	31,95	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	1,94	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	3	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	9,98	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	12,68	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE	Tomacorriente doble polo a tierra	und	5	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Habitación.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Habitación.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Habitación.
VENTILADORES DE MURO	Ventiladores de muro	und	1	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.
CIRCUITO CERRADO DE TV	Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) compuesto por rack, DVR y monitor	und	1	x		nuevo	Equipo instalado y en funcionamiento.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED y ventiladores deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**	GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: COCINA — **ÁREA: 5,53 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	5,53	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	8,94	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	28,92	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	1,51	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	4,11	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	5,53	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	9,64	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Cocina.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Cocina.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Cocina.
SALPICADERO EN BALDOSA	Ceramica para pared	m2	5,36	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MESON ACERO INOXIDABLE	Mesón en acero inoxidable calibre 18 con salpicadero	ml	2,94	x		nuevo	Elemento instalado y habilitado para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Cocina.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio denominado Cocina.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS	GLOBAL — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S


Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS		
Contratista:	INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S	**Contrato de Obra N°.**	20251127-05
Interventor :	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S	**Contrato de Interventoría N°.**	2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: BAÑO **ÁREA: 5,53 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	4,4	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	7,4	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	21,9	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	2,1	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	4,4	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	8,4	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
BALDOSA PARA PAREDES	Ceramica para pared	m2	13,32	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos La Vida	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS	GLOBAL Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: BAÑO 2 — **ÁREA: 5,53 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	4,4	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	7,5	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	21,9	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	1,47	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	1,2	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	4,4	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	8,2	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
BALDOSA PARA PAREDES	Ceramica para pared	m2	13,32	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	3	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	3	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
DIVISIÓN EN VIDRIO	Punto sanitario para lavaplatos	m2	2,16	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E. Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**

GLOBAL Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:

ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: CUARTO DE RESIDUOS — **ÁREA: 3,09 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	3,09	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA	Media caña en granito fundido	ml	7,5	x		nuevo	Área instalada y habilitada para uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	21,9	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	1,29	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	1,2	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	3,09	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
MEDIA CAÑA CIELO RASO	Media caña en PVC	ml	8,2	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
INTERRUPTOR SENCILLO	Interruptor sencillo tipo residencial	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
BALDOSA PARA PAREDES	Ceramica para pared	m2	13,32	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA

INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO

SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos La Vida	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS	GLOBAL Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Objeto:
ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.


Contratante E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S — **Contrato de Obra N°.** 20251127-05


Interventor : GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S — **Contrato de Interventoría N°.** 2025110601

NOMBRE DEL ESPACIO: EXTERIORES — **ÁREA: 63,75 m2**

PLANO DE LOCALIZACIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO (min 4 Fotos x Espacio)



*diligenciar una hoja por espacio

INVENTARIO				CUMPLE		ESTADO	OBSERVACIONES (esta informacion no deben hacer referencia a observaciones de calidad o a la satisfaccion de la actividad)
ACTIVIDAD A RECIBIR	MATERIAL	UND	CANT	SI	NO		
PISOS	Piso en terrazo pulido color claro	m2	69,11	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PAREDES	Pañete con estuco y pintura epóxica color blanco	m2	135,32	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUERTA	Puerta metálica en lámina galvanizada cal. 18 con acabado en pintura esmalte color blanco	m2	5,16	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
VENTANAS	Ventanería en aluminio con vidrio transparente de 4 mm	m2	29,91	x		nuevo	Elemento instalado y en funcionamiento.
CIELO RASO	Cielo raso en Superboard de 6 mm con acabado en pintura epóxica color blanco	m2	63,9	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
TOMACORRIENTE GFCI	Tomacorriente doble polo a tierra	und	1	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
LAMPARA LED	Luminaria LED panel sobreponer	und	7	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
BALDOSA PARA PAREDES	Ceramica para pared	m2	4,95	x		nuevo	Superficie instalada y habilitada para su uso.
PUNTO HIDRAULICO	Punto hidráulico para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
PUNTO SANITARIO	Punto sanitario para lavaplatos	und	2	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.
CERRAMIENTO	Cerramiento en Malla Eslabonada	ml	30	x		nuevo	Se realiza entrega física del elemento descrito, instalado y en funcionamiento dentro del espacio.

** se pueden adicionar las filas que se requieran , o eliminar las que no se necesiten.

Observaciones y Recomendaciones Generales , Mantenimiento y Cuidado:

El espacio entregado deberá destinarse exclusivamente para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservación.

Se recomienda efectuar limpieza periódica de pisos, paredes, cielo raso, puertas y ventanería utilizando productos no abrasivos que no afecten los acabados instalados.

Las instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, luminarias LED deberán ser operados conforme a las condiciones normales de uso y contar con mantenimiento preventivo periódico por personal autorizado.

Se recomienda evitar perforaciones, sobrecargas eléctricas, golpes o intervenciones que puedan generar afectaciones en la infraestructura física, acabados o elementos instalados dentro del consultorio.

Cualquier intervención, modificación o adecuación posterior deberá ser previamente autorizada por la entidad competente y ejecutada conforme a los lineamientos técnicos aplicables al sector salud.

Se recomienda conservar las condiciones de asepsia y bioseguridad del espacio conforme a los protocolos institucionales de la E.S.E.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ENTREGA EL CONTRATISTA DE OBRA:

Firma : ANDRES FELIPE SANTA GARCIA
CONTRATISTA

RECIBE POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Firma : ALEJANDRO ARANGO MEJIA
INTERVENTORIA

RECIBE POR LA SUPERVISION:

Firma : YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.

E.S.E Hospital Departamental San Simón Victoria Caldas — Transformamos la Salud Cuidamos la Vida	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS**	GLOBAL Ingeniería e Infraestructura S.A.S — Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Consolidado final de espacios recibidos por la interventoria
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR ESPACIOS

Contratante: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA - CALDAS

Contratista: INGENIERÍA Y DISEÑOS INTEGRALES S.A.S **Contrato de Obra N°. 20251127-05**

Interventor: GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S **Contrato de Interventoría N°. 2025110601**

Objeto: **ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.**

	Nuevo	Mejoramiento	Descripción
Consultorio 1		X	Cambio de pisos, pintura epóxica, cielo raso, instalaciones eléctricas, aire acondicionado y adecuaciones generales.
Consultorio 2		X	Cambio de pisos, pintura epóxica, cielo raso, instalaciones eléctricas, aire acondicionado y adecuaciones generales.
Consultorio 3		X	Cambio de pisos, pintura epóxica, cielo raso, instalaciones eléctricas, aire acondicionado y adecuaciones generales.
Sala de procedimientos		X	Renovación de pisos, paredes, cielo raso, iluminación y climatización.
Sala de espera		X	Mejoramiento de acabados, iluminación y condiciones de atención al usuario.
Habitación		X	Adecuación de acabados, instalaciones eléctricas y elementos complementarios.
Cocina		X	Mejoramiento de pisos, paredes, instalaciones y acabados.
Baño 1		X	Cambio de pisos, enchapes de paredes, cielo raso, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios.
Baño 2		X	Cambio de pisos, enchapes de paredes, cielo raso, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios y división en vidrio para ducha.
Cuarto de residuos		X	Construcción de cuarto de residuos, enchape de paredes, pisos nuevos, carpinteria metalica, poceta lavatraperos.
Áreas exteriores		X	Pintura exterior, adecuación de andenes, rampas, cubierta, drenajes, cerramientos o zonas de acceso.

COMENTARIOS

La interventoría verificó la ejecución y recibo a satisfacción de los espacios intervenidos correspondientes a consultorios, sala de procedimientos, sala de espera, habitación, cocina y demás áreas complementarias y exteriores contempladas dentro del alcance contractual, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y funcionamiento requeridas para la prestación de los servicios de salud.

OBSERVACIONES :

1. La custodia de la infraestructura será a cargo de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón a partir de la fecha.
2. Se realiza la entrega de 2 juegos llaves de cada espacio.
3. La vigilancia, será a cargo de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón a partir de la fecha.
4. Servicios públicos , será a cargo de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón a partir de la fecha.
5. Se realiza entrega de los manuales de uso y mantenimiento junto con la presente acta.

La presente acta se firma a los treinta y un (31) dias del mes de mayo del año 2026

ANDRES FELIPE SANTA GARCIA	**ALEJANDRO ARANGO MEJIA**	**YULIETH PAOLA RUIZ PETRO**
REPRESENTANTE LEGAL	**ARQUITECTO T.P. A25722012-16275215**	**SUPERVISOR DE LA E.S.E.**
CONTRATISTA	**INTERVENTORÍA**	

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1403 DE 2025

Informe No.	7
Fecha	30 de julio de 2026
Departamento	CALDAS
Municipio	VICTORIA
Entidad Beneficiaria	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

2. DATOS ADICIONALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	$ 697.165.178,00	incluye valor de obra e interventoria			
Fecha de Presentación Proyecto	25 de abril del 2025				
Fecha de aprobación Proyecto	11 de junio del 2025				
COFINANCIACIÓN	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	$ 697.165.178,00	$ -	$ -	$ -	$ 697.165.178,00
Acto Administrativo de asignación	Resolución N° 136 del 12 de septiembre de 2025 - Resolución N° 122 del 26 de agosto de 2025				
Valor Total:	$ 697.165.178,00	$ -	$ -	$ -	$ 697.165.178,00
Fecha de giro proyecto Inicial	25 de julio del 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:	6 meses				
Plazo de Ejecución Final:	6 meses				

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N° 7 — Periodo comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS	Contratante.	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS
Contrato N°:	20251127-05	Contrato N°:	2025110601
Contratista:	INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S	Contratista:	GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	6 meses
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2025	Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2025
Fecha de terminación Inicial:	8 de marzo de 2026	Fecha de terminación:	31 de mayo de 2026
Fecha de terminación Prorroga 1:	9 de abril de 2026		
Fecha de terminación Prorroga 2:	9 de mayo de 2026		
Valor Inicial:	$ 647.023.367,00	Valor Inicial:	$ 326.060.000,00
Valor Anticipo 6%	$ -	Valor Desagregado por Obra:	$ 49.795.907,00
Forma de Pago	Actas parciales de ejecución de avance de obra	Forma de Pago	Actas parciales por porcentaje de los cobros de las obras
Valor pagado:	$ 633.551.240,60	Valor pagado:	$ 48.759.071,58
Nombre del Supervisor:	Yulieth Paola Ruiz Petro	Nombre del Supervisor.	Yulieth Paola Ruiz Petro

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 20251127-05

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO
Acta Parcial No. 1	26/12/2025	$ 129.104.673,00	$ -	$ -
Acta Parcial No. 2	27/1/2026	$ 138.052.098,00	$ -	$ -
Acta Parcial No. 3	27/3/2026	$ 104.942.772,00	$ -	$ -
Acta Parcial No. 4	29/4/2026	$ 251.111.787,00	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL PAGADO OBRA		$ 633.551.240,60	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 13.472.126,40	$ -	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2025110601

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial No. 1	26/12/2025	$ 9.359.781,40
Acta Parcial No. 2	27/1/2026	$ 11.351.303,83
Acta Parcial No. 3	16/3/2026	$ 8.020.623,51
Acta Parcial No. 4	29/4/2026	$ 19.375.916,81
		$ -
TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		$ 48.759.071,58
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.036.835,42

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	100,00%	0,00%	100,00%
% Ejecutado	100,00%	0,00%	100,00%
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE FINANCIERO Incluye ejecutado de interventoria

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	98,00%	0,00%	98,00%
% Ejecutado	97,87%	0,00%	97,87%
Diferencia	-0,13%	0,00%	-0,13%

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 11.381,07 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 59.260,17 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 57.173,50 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 59.270,07 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre de 2025

16 de diciembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 57.176,84 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre de 2025

20 de febrero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 57.176,84 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre de 2025

20 de febrero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 45.717,67 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero de 2026

10 de marzo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 45.717,67 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero de 2026

10 de abril de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 19.491,72 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo de 2026

15 de mayo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 11.891,72 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril de 2026

28 de julio de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 2.937,92 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo de 2026

28 de julio de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 633,28 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio de 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, no se ejecutaron actividades constructivas correspondientes al proyecto denominado "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la Sede Inspección Especial Isaza de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria Caldas", toda vez que el contrato de obra culminó el 9 de mayo de 2026, fecha en la cual finalizaron las actividades físicas contempladas dentro del alcance contractual. De igual manera, el contrato de Interventoría finalizó el 31 de mayo de 2026, habiéndose ejercido hasta esa fecha el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y jurídico requerido para la ejecución y cierre del proyecto.

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron obras adicionales, modificaciones, actividades complementarias ni ejecuciones de cantidades de obra, manteniéndose el proyecto con un avance físico acumulado del cien por ciento (100%), correspondiente a la totalidad de las actividades previstas en el contrato.

Actualmente, la infraestructura intervenida se encuentra en proceso de recibido final, etapa previa a la liquidación definitiva del contrato, en la cual se adelantan las verificaciones técnicas y administrativas necesarias para formalizar la entrega de la obra a la entidad contratante. En este proceso participan el contratista de obra, la interventoría y la entidad contratante, con el propósito de constatar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y garantizar que la infraestructura se encuentre en condiciones óptimas para su puesta en funcionamiento.

La interventoría deja constancia de que la demora en el proceso de recibido final de la obra obedece a situaciones ajenas al contratista de obra, relacionadas con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica CHEC, las cuales han impedido culminar oportunamente los trámites requeridos para la entrega definitiva de la infraestructura. En consecuencia, la formalización del recibido final permanece supeditada a la solución de los aspectos pendientes derivados de dicha situación.

Paralelamente, el contratista de obra y la interventoría continúan adelantando el proceso de revisión y consolidación de la documentación técnica, administrativa y financiera requerida para la liquidación del contrato, incluyendo la verificación de cantidades ejecutadas, soportes documentales, actas, balances financieros y demás documentos que hacen parte del expediente contractual, con el fin de culminar satisfactoriamente el proceso de cierre del proyecto.


En cuanto al componente financiero, el proyecto mantiene la ejecución correspondiente a las actas de obra debidamente aprobadas y pagadas durante la etapa de ejecución contractual, quedando pendiente únicamente el valor retenido para la liquidación final del contrato. Dicho saldo será cancelado una vez se surtan el recibido definitivo de la obra, la suscripción del acta de liquidación y el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la entidad contratante.

En conclusión, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2026 no se desarrollaron actividades constructivas, debido a que el contrato de obra finalizó el 9 de mayo de 2026 y el contrato de Interventoría culminó el 31 de mayo de 2026. El proyecto presenta un avance físico del 100% y actualmente se encuentra en la etapa de recibido final y liquidación contractual, procesos que avanzan de manera coordinada

8. REGISTRO FOTOGRAFICO




Sala de espera



Cuarto de Procedimientos



Consultorio 1 - cielo raso




Estructura cubierta fahcada principal




Consultorio 1 - cielo raso



Ventanas fachada posterior




Fachada Principal del Puesto de Salud



Corredor Principal del Puesto de Salud



Vista Frotal Puesto de Salud



Vista Frotal Puesto de Salud

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, y en atención a los requerimientos formulados mediante el oficio radicado No. 20262320001877/81 del 26 de enero de 2026, la E.S.E. Hospital Departamental San José de Neira ha venido adelantando las gestiones necesarias para subsanar los pendientes identificados en la plataforma PISIS. En este sentido, se han atendido progresivamente las observaciones relacionadas con el cargue de los documentos requeridos para el seguimiento del proyecto, entre ellos: (DC02) el concepto técnico de viabilidad firmado junto con la resolución de asignación de los recursos; (DC01) las pólizas del contrato de obra y de interventoría con su respectiva resolución de aprobación; (DC05) las actas de corte firmadas por el contratista de obra, la interventoría y la supervisión, así como los pagos realizados a la interventoría; (DC06) la ficha de seguimiento y el informe parcial y/o final de interventoría; (DC10) la relación de rendimientos financieros debidamente diligenciada y firmada, con la totalidad de los extractos bancarios organizados cronológicamente en un archivo PDF; (DC11) el formato de devolución de rendimientos financieros para varias entidades territoriales junto con los comprobantes de devolución en un único archivo PDF. Es fundamental continuar atendiendo estas acciones correctivas y preventivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el cierre adecuado conforme a los estándares establecidos.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL IASIS

Se realizará seguimiento de las actividades correspondientes a la etapa de ejecución del proyecto, así como del cumplimiento de la información cargada en PISIS, estas acciones tienen como propósito garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto, el uso eficiente de los recursos públicos asignados, y el cumplimiento de los objetivos trazados, asegurando que el cierre del proyecto se realice conforme a los estándares establecidos.

11. ESTADO DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y el estado actual de la misma

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	SER1245REC20260228IN0008908D2628ID4140325009D01	3/3/2026	5	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325u09D05	30/7/2026	9	NA	
2	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D02	30/7/2026	6	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D06	30/7/2026	10	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D10	30/7/2026
3	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D03	30/7/2026	7	NA		11	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D11	30/7/2026
4	SER1245REC20260630IN0008908D2628ID4140325009D04	30/7/2026	8	NA		12	SER1245REC20251130IN0008908D2628ID4140325009D12	13/12/2025

Elaborado por:	Revisado por:	Revisador por:		
Nombre: Jhon Fredy Arancna Orduy				
Cargo: Contratación				
Aprobado por:	Nombre: Maritá Hernández Mendéz	Nombre:	Fecha de Elaboración:	30/7/2026
Nombre: Yulieth Paola Ruiz Patiño				
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Gerente E.S.E.	Cargo:	Pag: 5	

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°5

Que, el contratista **INGENIERIA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S.**, identificado con Nit 900.848.198-4, ejecutó el 18,81% de la obra con el objeto del contrato "ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA ESE SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA", N.º 20251127-05, con fecha de suscripción del 27 de noviembre de 2025. (1-2)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 20251127-05	$647.023.367
Primer pago según factura N.º FVE 175	$129.404.673,40
Segundo pago según factura N.º FVE 178	$148.052.008,60
Tercer pago según factura N.°FVE 181	$ 104.982.772
Cuarto pago según factura N.°FVE 183	$ 251.111.787
Quinto pago según factura N.°FVE 184	$ 6.620.000
Saldo pendiente por ejecutar	$6.852.126

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI[X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales. (2-2)

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $ 6.620.000,correspondiente a la ejecución del 18,81% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 31 días del mes de julio de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Contrato de Obra No. 20251127-05

Objeto:
"ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA – CALDAS."

Contratista: Ingeniería y Diseños Integrales S.A.S

Interventoría: Global Ingeniería e Infraestructura S.A.S

Municipio: Victoria – Caldas

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistentegerencia@idlingenieria.com +57 300 612 6814
www.idlingenieria.com

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL INFORME

El presente **Informe Ejecutivo Final para la Liquidación** se elabora con el propósito de presentar de manera detallada, clara y técnicamente sustentada el resultado de la ejecución del **Contrato de Obra No. 20251127-05**, constituyéndose en el soporte técnico, administrativo y financiero para el proceso de liquidación del contrato.

Este documento consolida la información correspondiente a la ejecución integral del proyecto, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, el desarrollo de las actividades previstas, el cumplimiento del alcance contractual y la correspondencia entre la ejecución física y financiera de la obra hasta su terminación.

La información aquí contenida se fundamenta en las verificaciones realizadas durante la ejecución del contrato, las mediciones finales de las cantidades de obra ejecutadas, las actas suscritas durante el desarrollo contractual, el balance financiero definitivo, los registros fotográficos y demás documentos que conforman el expediente contractual, constituyéndose en un soporte técnico y documental para la liquidación del contrato y la expedición del Acta de Recibo Final a Satisfacción por parte de la Interventoría y la Entidad Contratante.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tuvo como finalidad la **adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud ubicado en la Inspección Especial de Isaza**, adscrito a la E.S.E. Hospital Departamental San Simón del municipio de Victoria – Caldas, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad para la prestación de los servicios de salud a la comunidad.

Las intervenciones ejecutadas comprendieron actividades de tipo estructural, arquitectónico y de instalaciones, orientadas a la optimización de los espacios existentes, la corrección de deficiencias constructivas, el fortalecimiento de la estabilidad de la edificación y la adecuación de las diferentes áreas conforme a los requerimientos técnicos y normativos aplicables a la infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud.

La ejecución del proyecto se desarrolló de conformidad con los diseños aprobados, las especificaciones técnicas contractuales y la normativa vigente, garantizando criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad. Como resultado, se logró la entrega de una infraestructura adecuada para su operación, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad instalada y a la mejora en la atención de los usuarios del servicio de salud.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consistió en ejecutar la **ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCIÓN ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA – CALDAS**, mediante la realización de obras civiles, estructurales, arquitectónicas y de instalaciones, de conformidad con los estudios previos, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Con la ejecución de las actividades contratadas se cumplió el alcance previsto, garantizando que la infraestructura intervenida satisficiera los estándares técnicos, funcionales y de calidad exigidos para la prestación de los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y al mejoramiento de las condiciones de atención de la población beneficiaria.

4. LOCALIZACIÓN

La obra se localiza en la **Inspección Especial de Isaza**, zona rural del municipio de **Victoria – Caldas**, perteneciente a la subregión del Magdalena Caldense. Esta inspección se encuentra estratégicamente ubicada para atender a la población rural dispersa del sector, lo que hace prioritario el fortalecimiento de su infraestructura de salud.

El proyecto se desarrolla específicamente en las instalaciones del puesto de salud adscrito a la E.S.E. Hospital Departamental San Simón, en un entorno que presenta condiciones climáticas y geográficas propias de la región, las cuales han sido consideradas en la planeación y ejecución de las actividades constructivas.




Ilustración 1. Ubicación del municipio en el Departamento.



Ilustración 2. Ubicación del Puesto de Salud en la Inspección Especial de Isaza.

5. RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA

Con corte al **31 de mayo de 2026**, el Contrato de Obra No. 20251127-05 finalizó la ejecución de la totalidad de las actividades contempladas en su alcance contractual, cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y las condiciones establecidas en los documentos del contrato.

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron las actividades correspondientes a obras estructurales, arquitectónicas, hidrosanitarias, eléctricas, acabados y demás componentes requeridos para la adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud de la Inspección Especial de Isaza, logrando la culminación integral de las obras previstas.

Como resultado de la ejecución contractual, el proyecto alcanzó un **avance físico acumulado del 100 %**, soportado mediante las respectivas actas de obra, memorias de cantidades ejecutadas, registros fotográficos, verificaciones realizadas por la Interventoría y demás documentos que hacen parte del expediente contractual. Dicho avance guarda plena correspondencia con la ejecución financiera del contrato.

La culminación de las actividades evidencia el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, así como una adecuada administración de los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros durante el desarrollo del proyecto, permitiendo entregar una infraestructura en condiciones óptimas de funcionamiento y conforme a los estándares de calidad exigidos para la prestación de los servicios de salud.

En términos generales, se concluye que el contrato fue ejecutado satisfactoriamente, alcanzando los objetivos propuestos y cumpliendo el objeto contractual dentro de los plazos establecidos, razón por la cual se cuenta con los soportes técnicos, administrativos y financieros necesarios para adelantar el proceso de liquidación del contrato.

6. CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

Con el propósito de evaluar el comportamiento del proyecto frente a la programación contractual inicialmente aprobada, se presenta a continuación el cuadro comparativo entre el avance físico programado y el avance físico ejecutado, con **corte al 31 de mayo de 2026**, fecha de terminación de la ejecución del Contrato de Obra No. 20251127-05.

Este análisis permite verificar el cumplimiento de la programación establecida durante la ejecución del proyecto, evidenciando la correspondencia entre las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas, así como la coherencia entre el avance físico alcanzado y la ejecución financiera del contrato.

El comparativo constituye el soporte técnico para establecer que el proyecto alcanzó el **100 % de ejecución física**, permitiendo la entrega de las obras contratadas a satisfacción y sirviendo como insumo para el proceso de liquidación del contrato.

Concepto	Porcentaje (%)	Valor ($)
Avance programado acumulado	100,00 %	614.672.199,00
Avance ejecutado acumulado	100,00 %	634.988.732,00
Acta Parcial No. 1 ejecutada	20,00 %	129.404.673,40

Acta Parcial No. 2 ejecutada	22,88 %	148.052.009,60
Acta Parcial No. 3 ejecutada	16,23 %	104.982.772,00
Acta Parcial No. 4 ejecutada	38,81 %	251.111.787,00
Acta Final en tramite	2,08 %	13.472.126,00
Avance pendiente por ejecutar	0,00 %	0,00
Faltante por Facturar	0,00 %	0,00

De acuerdo con la información consolidada y con corte al **31 de mayo de 2026**, el proyecto alcanzó un **avance físico ejecutado acumulado del 100,00 %**, el cual se encuentra debidamente soportado mediante las actas de obra, memorias de cantidades ejecutadas, registros fotográficos y verificaciones realizadas por la Interventoría, garantizando la trazabilidad, confiabilidad y consistencia de la información reportada.

Al comparar el avance físico ejecutado con el avance programado, se evidencia el **cumplimiento total de las metas establecidas en el cronograma contractual**, concluyendo satisfactoriamente la totalidad de las actividades contempladas dentro del alcance del contrato.

Es importante resaltar que la ejecución de las obras se realizó conforme a las especificaciones técnicas, los diseños aprobados, la normativa vigente y los estándares de calidad exigidos para la infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, sin presentarse modificaciones que alteraran el objeto contractual.

El **avance financiero alcanzó igualmente el 100,00 %**, manteniendo plena correspondencia con el avance físico certificado, sin registrarse saldos pendientes por ejecutar ni valores pendientes por facturar. En consecuencia, se concluye que el contrato fue ejecutado y finalizado a satisfacción, encontrándose en condiciones de adelantar el correspondiente proceso de liquidación contractual.

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el período comprendido entre el inicio del contrato y el 31 de mayo de 2026, se ejecutaron la totalidad de las actividades contempladas en los diferentes capítulos del presupuesto, las cuale fueron verificadas en campo por la Interventoría, medidas conforme a las cantidades realmente ejecutadas y debidamente soportadas mediante actas de obra, memorias de cantidades, registrc fotográficos y demás documentos que integran el expediente contractual.

Con corte al 31 de mayo de 2026, el contrato alcanzó un **avance físico acumulado del 100,00 %** y una **ejecución financiera del 100,00 %**, evidenciando el cumplimiento integral del objeto contractua En consecuencia, no existen cantidades de obra pendientes por ejecutar ni valores pendientes por facturar, quedando el proyecto en condiciones de ser recibido a satisfacción y de adelantar c correspondiente proceso de liquidación del contrato.

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1							ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA PARCIAL 4		ACTA FINAL		EJECUTADO			POR EJECUTAR		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR ACTIVIDAD	VALOR CAPITULO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES					$ 32.630.673,00		$ 23.344.839,96		$ 3.765.366,00		$ 4.318.951,00		$ 1.201.516,00		$ -		$ 32.630.673,00	6,55%		$ -	0,0
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	88,66	$ 6.954,00	$ 616.508,00		88,66	$ 616.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,66	$ 616.508,00	0,12%	0,00	$ -	0,0
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33,98	$ 6.954,00	$ 236.325,00		33,98	$ 236.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,98	$ 236.325,00	0,05%	0,00	$ -	0,0
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	8,36	$ 32.824,00	$ 274.409,00		8,36	$ 274.409,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,36	$ 274.409,00	0,06%	0,00	$ -	0,0
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	1,00	$ 59.083,00	$ 59.083,00		1,00	$ 59.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 59.083,00	0,01%	0,00	$ -	0,0
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	196,92	$ 18.965,00	$ 3.734.588,00		196,92	$ 3.734.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	196,92	$ 3.734.588,00	0,75%	0,00	$ -	0,0
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	168,73	$ 26.375,00	$ 4.450.259,00		168,73	$ 4.450.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	168,73	$ 4.450.259,00	0,89%	0,00	$ -	0,0
1,7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3,00	$ 56.894,00	$ 170.682,00		3,00	$ 170.682,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 170.682,00	0,03%	0,00	$ -	0,0
1,8	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	170,65	$ 31.209,00	$ 5.325.816,00		50,00	$ 1.560.450,00	120,65	$ 3.765.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	170,65	$ 5.325.816,00	1,07%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños
Integrales
S.A.S

1,9	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	11,00	$ 34.769,00	$ 382.459,00		11,00	$ 382.459,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 382.459,00	0,08%	0,00	$ -	0,0
1,10	DESMONTE VENTANA	M2	29,91	$ 18.965,00	$ 567.243,00		29,91	$ 567.243,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,91	$ 567.243,00	0,11%	0,00	$ -	0,0
1,11	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	60,00	$ 39.485,00	$ 2.369.100,00		0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.369.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 2.369.100,00	0,48%	0,00	$ -	0,0
1,12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	154,73	$ 15.973,00	$ 2.471.502,00		144,08	$ 2.301.390,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,65	$ 170.112,00	0,00	$ -	154,73	$ 2.471.502,00	0,50%	0,00	$ -	0,0
1,13	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 63.325,00	$ 63.325,00		1,00	$ 63.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.325,00	0,01%	0,00	$ -	0,0
1,14	DESMONTE DE BARANDA	ML	5,85	$ 19.388,00	$ 113.420,00		3,50	$ 67.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,35	$ 45.562,00	0,00	$ -	5,85	$ 113.420,00	0,02%	0,00	$ -	0,0
1,15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	136,54	$ 86.391,00	$ 11.795.954,00		102,56	$ 8.860.260,96	0,00	$ -	22,57	$ 1.949.851,00	11,41	$ 985.842,00	0,00	$ -	136,54	$ 11.795.954,00	2,37%	0,00	$ -	0,0
2	EXCAVACIONES Y LLENOS					$ 4.708.158,00		$ 3.709.565,00		$ -		$ -		$ 998.593,00		$ -		$ 4.708.158,00	0,94%		$ -	0,0
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	87,17	$ 29.177,00	$ 2.543.258,00		68,97	$ 2.012.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,20	$ 530.876,00	0,00	$ -	87,17	$ 2.543.258,00	0,51%	0,00	$ -	0,0
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	50,53	$ 42.843,00	$ 2.164.900,00		39,61	$ 1.697.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,92	$ 467.717,00	0,00	$ -	50,53	$ 2.164.900,00	0,43%	0,00	$ -	0,0
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES					$ 5.490.195,00		$ 5.086.709,00		$ -		$ -		$ 403.486,00		$ -		$ 5.490.195,00	1,10%		$ -	0,0
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	27,32	$ 200.980,00	$ 5.490.195,00		25,31	$ 5.086.709,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,01	$ 403.486,00	0,00	$ -	27,32	$ 5.490.195,00	1,10%	0,00	$ -	0,0
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					$ 63.370.329,00		$ 29.839.203,96		$ 21.289.503,00		$ -		$ 12.221.624,00		$ -		$ 63.370.329,00	12,74%		$ -	0,0
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	M3	8,32	$ 1.100.444,00	$ 9.153.493,00		5,17	$ 5.687.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,15	$ 3.466.399,00	0,00	$ -	8,32	$ 9.153.493,00	1,84%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños
Integrales
S.A.S

	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS																					
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 * 13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI	ML	317,46	$ 92.154,00	$ 29.254.882,00		105,20	$ 9.694.600,80	117,25	$ 10.805.057,00	0,00	$ -	95,01	$ 8.755.225,00	0,00	$ -	317,46	$ 29.254.882,00	5,88%	0,00	$ -	0,0
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	165,53	$ 150.800,00	$ 24.961.954,00		96,54	$ 14.557.508,16	69,00	$ 10.404.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 24.961.954,00	5,02%	0,00	$ -	0,0
5	**ACERO DE REFUERZO**					**$ 23.838.698,00**		**$ 7.584.667,39**		**$ 12.327.102,00**		**$ -**		**$ 3.926.929,00**		**$ -**		**$ 23.838.698,00**	**4,79%**			**0,0**
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	1.939,50	$ 10.424,00	$ 20.217.394,00		525,02	$ 5.472.766,78	1.037,77	$ 10.817.698,00	0,00	$ -	376,72	$ 3.926.929,00	0,00	$ -	1.939,50	$ 20.217.391,00	4,06%	0,00	$ -	0,0
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	165,53	$ 21.877,00	$ 3.621.304,00		96,54	$ 2.111.900,57	69,00	$ 1.509.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 3.621.304,00	0,73%	0,00	$ -	0,0
6	**MAMPOSTERÍA**					**$ 18.567.872,00**		**$ 9.745.767,04**		**$ 7.459.133,00**		**$ -**		**$ 1.362.972,00**		**$ -**		**$ 18.567.872,00**	**3,73%**		**$ -**	**0,0**
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	212,52	$ 87.370,00	$ 18.567.872,00		111,55	$ 9.745.767,04	85,37	$ 7.459.133,00	0,00	$ -	15,60	$ 1.362.972,00	0,00	$ -	212,52	$ 18.567.872,00	3,73%	0,00	$ -	0,0
7	**PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO**					**$ 36.737.783,00**		**$ 4.998.785,73**		**$ 27.627.710,00**		**$ -**		**$ 4.111.287,00**		**$ -**		**$ 36.737.783,00**	**7,38%**		**$ -**	**0,0**
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	165,53	$ 51.782,00	$ 8.571.485,00		96,54	$ 4.998.785,73	69,00	$ 3.572.699,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	165,53	$ 8.571.485,00	1,72%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	134,94	$ 87.254,00	$ 11.773.880,00		0,00	$ -	103,74	$ 9.051.555,00	0,00	$ -	31,20	$ 2.722.325,00	0,00	$ -	134,94	$ 11.773.880,00	2,37%	0,00	$ -	0,0
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	184,11	$ 89.036,00	$ 16.392.418,00		0,00	$ -	168,51	$ 15.003.456,00	0,00	$ -	15,60	$ 1.388.962,00	0,00	$ -	184,11	$ 16.392.418,00	3,29%	0,00	$ -	0,0
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**					**$ 25.383.664,00**		**$ 6.826.693,00**		**$ 1.191.310,00**		**$ 1.147.379,00**		**$ 16.218.282,00**		**$ -**		**$ 25.383.664,00**	**5,11%**		**$ -**	**0,0**
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00	$ 27.016,00	$ 324.192,00		11,00	$ 297.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.016,00	0,00	$ -	12,00	$ 324.192,00	0,07%	0,00	$ -	0,0
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	90,18	$ 23.199,00	$ 2.092.086,00		63,40	$ 1.470.817,00	0,00	$ -	0,00	$ -	26,78	$ 621.269,00	0,00	$ -	90,18	$ 2.092.086,00	0,42%	0,00	$ -	0,0
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	4,00	$ 162.229,00	$ 648.916,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 648.916,00	0,00	$ -	4,00	$ 648.916,00	0,13%	0,00	$ -	0,0
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	14,00	$ 68.606,00	$ 960.484,00		13,00	$ 891.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 68.606,00	0,00	$ -	14,00	$ 960.484,00	0,19%	0,00	$ -	0,0
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO	UN	2,00	$ 151.503,00	$ 303.006,00		2,00	$ 303.006,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 303.006,00	0,06%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)																					
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	36,58	$ 32.604,00	$ 1.192.654,00		13,80	$ 449.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,78	$ 742.719,00	0,00	$ -	36,58	$ 1.192.654,00	0,24%	0,00	$ -	0,0
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	39,00	$ 56.989,00	$ 2.222.571,00		39,00	$ 2.222.571,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,00	$ 2.222.571,00	0,45%	0,00	$ -	0,0
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	31,80	$ 46.178,00	$ 1.468.460,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,80	$ 1.468.460,00	0,00	$ -	31,80	$ 1.468.460,00	0,30%	0,00		0,0
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	1,00	$ 1.031.784,00	$ 1.031.784,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.031.784,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.031.784,00	0,21%	0,00	$ -	0,0
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	2,00	$ 135.186,00	$ 270.372,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 270.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 270.372,00	0,05%	0,00	$ -	0,0
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 150.830,00	$ 150.830,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 150.830,00	0,00	$ -	1,00	$ 150.830,00	0,03%	0,00	$ -	0,0
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	4,00	$ 77.476,00	$ 309.904,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 309.904,00	0,00	$ -	4,00	$ 309.904,00	0,06%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00	$ 369.585,00	$ 369.585,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 369.585,00	0,00	$ -	1,00	$ 369.585,00	0,07%	0,00	$ -	0,0
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	5,42	$ 635.267,00	$ 3.443.147,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,42	$ 3.443.147,00	0,00	$ -	5,42	$ 3.443.147,00	0,69%	0,00	$ -	0,0
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	3,00	$ 1.191.310,00	$ 3.573.930,00		1,00	$ 1.191.310,00	1,00	$ 1.191.310,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.191.310,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.573.930,00	0,72%	0,00	$ -	0,0
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	9,00	$ 20.687,00	$ 186.183,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 186.183,00	0,00	$ -	9,00	$ 186.183,00	0,04%	0,00	$ -	0,0
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	4,00	$ 62.299,00	$ 249.196,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 249.196,00	0,00	$ -	4,00	$ 249.196,00	0,05%	0,00	$ -	0,0

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistentegerencia@idlingenieria.com +57 300 612 6814
www.idlingenieria.com

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 1.147.379,00	$ 1.147.379,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.147.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.147.379,00	0,23%	0,00	$ -	0,0
8,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	0,00	$ 4.032.009,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00		0,0
8,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00	$ 1.470.990,00	$ 1.470.990,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.470.990,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.470.990,00	0,30%	0,00	$ -	0,0

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistentegerencia@idlingenieria.com +57 300 612 6814
www.idlingenieria.com

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00	$ 489.487,00	$ 489.487,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 489.487,00	0,00	$ -	1,00	$ 489.487,00	0,10%	0,00	$ -	0,0
8,22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2,16	$ 916.301,00	$ 1.979.210,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,16	$ 1.979.210,00	0,00	$ -	2,16	$ 1.979.210,00	0,40%	0,00	$ -	0,0
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00	$ 749.649,00	$ 1.499.298,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.499.298,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.499.298,00	0,30%	0,00	$ -	0,0
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					**$ 18.050.620,00**		**$ -**		**$ 6.382.231,00**		**$ -**		**$ 10.563.230,00**		**$ 1.105.159,00**		**$ 18.050.620,00**	**3,62%**		**$ -**	**0,0**
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	20,00	$ 148.512,00	$ 2.970.240,00		0,00	$ -	8,00	$ 1.188.096,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.782.144,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.970.240,00	0,60%	0,00	$ -	0,0
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION	UN	20,00	$ 67.466,00	$ 1.349.320,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.349.320,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.349.320,00	0,27%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	LUMINARIA PANEL LED 18W																					
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	32,00	$ 180.532,00	$ 5.777.024,00		0,00	$ -	16,00	$ 2.888.512,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.888.512,00	0,00	$ -	32,00	$ 5.777.024,00	1,16%	0,00	$ -	$
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	7,00	$ 192.356,00	$ 1.346.492,00		0,00	$ -	5,00	$ 961.780,00	0,00	$ -	2,00	$ 384.712,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.346.492,00	0,27%	0,00	$ -	$
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3,00	$ 164.906,00	$ 494.718,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 494.718,00	0,00	$ -	3,00	$ 494.718,00	0,10%	0,00	$ -	$
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	9,00	$ 156.139,00	$ 1.405.251,00		0,00	$ -	6,00	$ 936.834,00	0,00	$ -	3,00	$ 468.417,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.405.251,00	0,78%	0,00	$ -	$
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	2,00	$ 199.730,00	$ 399.460,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 399.460,00	0,00	$ -	2,00	$ 399.460,00	0,08%	0,00	$ -	$
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	1,00	$ 407.009,00	$ 407.009,00		0,00	$ -	1,00	$ 407.009,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 407.009,00	0,08%	0,00	$ -	$

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN	12,00	$ 33.040,00	$ 396.480,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 396.480,00	0,00	$ -	12,00	$ 396.480,00	0,08%	0,00	$ -	0,0
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 570.016,00	$ 570.016,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 570.016,00	0,00	$ -	1,00	$ 570.016,00	0,11%	0,00	$ -	0,0
9,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AUMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8	ML	28,00	$ 42.956,00	$ 1.202.768,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ 1.202.768,00	0,00	$ -	28,00	$ 1.202.768,00	0,24%	0,00	$ -	0,0
9,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	1,00	$ 229.428,00	$ 229.428,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 229.428,00	0,00	$ -	1,00	$ 229.428,00	0,05%	0,00	$ -	0,0
9,13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-THD-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	1,00	$ 397.255,00	$ 397.255,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 397.255,00	0,00	$ -	1,00	$ 397.255,00	0,08%	0,00	$ -	0,0
9,14	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00	$ 1.105.159,00	$ 1.105.159,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.105.159,00	1,00	$ 1.105.159,00	0,22%	0,00	$ -	0,0
10	**ACABADO DE PISOS**					**$ 54.158.036,00**		**$ -**		**$ 13.278.408,00**		**$ 9.574.653,00**		**$ 31.304.975,00**		**$ -**		**$ 54.158.036,00**	**10,88%**		**$ -**	**0,0**
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA BNC.	M2	46,01	$ 118.889,00	$ 5.470.083,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	46,01	$ 5.470.083,00	0,00	$ -	46,01	$ 5.470.083,00	1,10%	0,00	$ -	0,0

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistentegerencia@idlingenieria.com +57 300 612 6814
www.idlingenieria.com

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)																					
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	104,98	$ 228.733,00	$ 24.013.351,00		0,00	$ -	58,05	$ 13.278.408,00	38,48	$ 8.802.378,00	8,45	$ 1.932.565,00	0,00	$ -	104,98	$ 24.013.351,00	4,82%	0,00	$ -	0,0
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	9,70	$ 79.616,00	$ 772.275,00		0,00	$ -	0,00	$ -	9,70	$ 772.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,70	$ 772.275,00	0,16%	0,00	$ -	0,0
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	127,43	$ 57.128,00	$ 7.279.707,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	127,43	$ 7.279.707,00	0,00	$ -	127,43	$ 7.279.707,00	1,46%	0,00	$ -	0,0
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	63,75	$ 140.964,00	$ 8.985.891,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,75	$ 8.985.891,00	0,00	$ -	63,75	$ 8.985.891,00	1,81%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

10,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	106,56	$ 71.666,00	$ 7.636.729,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	106,56	$ 7.636.729,00	0,00	$ -	106,56	$ 7.636.729,00	1,53%	0,00	$ -	0,0
11	**ACABADO DE MUROS**					**$ 27.832.506,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 27.832.506,00**		**$ -**		**$ 27.832.506,00**	**5,60%**		**$ -**	**0,0**
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	179,22	$ 32.752,00	$ 5.869.813,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	179,22	$ 5.869.813,00	0,00	$ -	179,22	$ 5.869.813,00	1,18%	0,00	$ -	0,0
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	158,82	$ 37.206,00	$ 5.909.020,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	158,82	$ 5.909.020,00	0,00	$ -	158,82	$ 5.909.020,00	1,19%	0,00	$ -	0,0
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2	M2	156,50	$ 44.651,00	$ 6.988.060,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	156,50	$ 6.988.060,00	0,00	$ -	156,50	$ 6.988.060,00	1,40%	0,00	$ -	0,0

	UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)																					
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	70,98	$ 18.813,00	$ 1.335.347,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,98	$ 1.335.347,00	0,00	$ -	70,98	$ 1.335.347,00	0,27%	0,00		0,0
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	75,20	$ 23.149,00	$ 1.740.805,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	75,20	$ 1.740.805,00	0,00	$ -	75,20	$ 1.740.805,00	0,35%	0,00	$ -	0,0
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I	M2	52,63	$ 31.801,00	$ 1.673.788,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,63	$ 1.673.788,00	0,00	$ -	52,63	$ 1.673.788,00	0,34%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)																					
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	63,90	$ 35.761,00	$ 2.285.164,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,90	$ 2.285.164,00	0,00	$ -	63,90	$ 2.285.164,00	0,46%	0,00	$ -	0,0
11,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	47,00	$ 43.206,00	$ 2.030.509,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	47,00	$ 2.030.509,00	0,00	$ -	47,00	$ 2.030.509,00	0,41%	0,00	$ -	0,0
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**					**$ 30.357.406,00**		**$ -**		**$ 8.356.179,00**		**$ 5.539.387,00**		**$ 16.461.839,00**		**$ -**		**$ 30.357.406,00**	**6,10%**		**$ -**	**0,0**
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA,	M2	163,53	$ 143.943,00	$ 23.539.028,00		0,00	$ -	58,05	$ 8.356.179,00	38,48	$ 5.539.387,00	67,00	$ 9.643.461,00	0,00	$ -	163,53	$ 23.539.028,00	4,73%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)																					
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAO 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00	$ 61.686,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00		0,0
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	122,96	$ 55.452,00	$ 6.818.378,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	122,96	$ 6.818.378,00	0,00	$ -	122,96	$ 6.818.378,00	1,37%	0,00	$ -	0,0
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**					**$ 99.066.765,00**		**$ 8.305.825,31**		**$ 12.289.120,00**		**$ 22.294.140,00**		**$ 56.177.580,00**		**$ -**		**$ 99.066.765,00**	**19,91%**		**$ -**	**0,0**
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	27,10	$ 134.426,00	$ 3.642.945,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,10	$ 3.642.945,00	0,00	$ -	27,10	$ 3.642.945,00	0,73%	0,00	$ -	0,0

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistentegerencia@ldiingenieria.com +57 300 612 6814
www.ldiingenieria.com

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)	ML	30,00	$ 743.138,00	$ 22.294.140,00		0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 22.294.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 22.294.140,00	4,48%	0,00	$ -	0,0
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.032,80	$ 19.941,00	$ 20.595.045,00		416,52	$ 8.305.825,32	616,28	$ 12.289.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.032,80	$ 20.595.045,00	4,14%	0,00	$ -	0,0
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	38,94	$ 339.118,00	$ 13.204.577,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,94	$ 13.204.577,00	0,00	$ -	38,94	$ 13.204.577,00	2,65%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	5,16	$ 1.122.912,00	$ 5.794.226,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,16	$ 5.794.226,00	0,00	$ -	5,16	$ 5.794.226,00	1,16%	0,00	$ -	0,0
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	3,57	$ 974.446,00	$ 3.478.772,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,57	$ 3.478.772,00	0,00	$ -	3,57	$ 3.478.772,00	0,70%	0,00	$ -	0,0
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	12,04	$ 1.048.679,00	$ 12.626.095,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,04	$ 12.626.095,00	0,00	$ -	12,04	$ 12.626.095,00	2,54%	0,00	$ -	0,0
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	29,16	$ 413.936,00	$ 12.070.374,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,16	$ 12.070.374,00	0,00	$ -	29,16	$ 12.070.374,00	2,43%	0,00	$ -	0,0
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	1,40	$ 600.687,00	$ 840.962,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,40	$ 840.962,00	0,00	$ -	1,40	$ 840.962,00	0,17%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

13,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,20	$ 297.344,00	$ 4.519.629,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,20	$ 4.519.629,00	0,00	$ -	15,20	$ 4.519.629,00	0,91%	0,00	$ -	0,0
14	**TECHO Y/O CUBIERTA**					**$ 43.968.273,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 37.881.468,00**		**$ 6.086.805,00**		**$ -**		**$ 43.968.273,00**	**8,84%**		**$ -**	0,0
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	170,65	$ 250.987,00	$ 42.830.932,00		0,00	$ -	0,00	$ -	150,93	$ 37.881.468,00	19,72	$ 4.949.464,00	0,00	$ -	170,65	$ 42.830.932,00	8,61%	0,00	$ -	0,0
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	ML	12,90	$ 88.166,00	$ 1.137.341,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,90	$ 1.137.341,00	0,00	$ -	12,90	$ 1.137.341,00	0,23%	0,00	$ -	0,0
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH (INC. VIDRIO	M2	0,00	$ 392.729,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,0

	4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)																					
15	EQUIPAMENTO FIJO					$ 13.549.302,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.291.290,00		$ 9.258.012,00		$ 13.549.302,00	7,72%		$ -	0,0
15,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00	$ 3.086.004,00	$ 9.258.012,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 9.258.012,00	3,00	$ 9.258.012,00	1,86%	0,00		
15,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3,00	$ 481.422,00	$ 1.444.266,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.444.266,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.444.266,00	0,29%	0,00	$ -	0,0
15,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC.	UND	1,00	$ 2.847.024,00	$ 2.847.024,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.847.024,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.847.024,00	0,57%	0,00	$ -	0,0

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

	ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)																				
COSTO DIRECTO			$ 497.710.282,00		$ 99.542.056,40		$ 113.886.160,60		$ 80.755.978,00		$ 193.162.914,00		$ 10.363.173,00		$ 497.710.282,00	100,00 %		$ -	0,0 $
ADMINISTRACIÓN		25%	$ 124.427.571,00		$ 24.885.514,00		$ 28.471.540,00		$ 20.188.995,00		$ 48.290.728,00		$ 2.590.794,00		$ 124.427.571,00			$ -	
UTILIDAD		5%	$ 24.885.514,00		$ 4.977.103,80		$ 5.694.308,00		$ 4.037.799,00		$ 9.658.145,00		$ 518.159,00		$ 24.885.514,00			$ -	
VALOR TOTAL			$ 647.023.367,00		$ 129.404.673,40		$ 148.052.008,60		$ 104.982.772,00		$ 251.111.787,00		$ 13.472.126,00		$ 647.023.367,00			$ -	

CALLE 47 A No 18 – 11 +57 (6) 890 90 40
asistenlegerencia@idlingenieria.com +57 300 612 6814
www.idlingenieria.com

Con base en el cuadro comparativo de cantidades contratadas versus cantidades ejecutadas, se certifica que, con corte al **31 de mayo de 2026**, el proyecto alcanzó un **avance físico acumulado del 100,00 %**, evidenciando el cumplimiento integral del objeto contractual y la ejecución de la totalidad de las actividades previstas en el contrato.

Las cantidades ejecutadas fueron verificadas en campo por la Interventoría, medidas conforme a las especificaciones técnicas contractuales y soportadas mediante las respectivas actas de obra, memorias de cantidades y registros fotográficos, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de la información.

7.1 Actividades ejecutadas y culminadas al 100 %

Con base en el análisis de las cantidades ejecutadas, se certifica la culminación total de los capítulos y actividades contemplados en el contrato, entre ellos:

- **Capítulo 1 – Preliminares y demoliciones:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 2 – Excavaciones y llenos:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 3 – Afirmado, bases y subbases:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 4 – Estructuras en concreto:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 5 – Acero de refuerzo:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 6 – Mampostería:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 7 – Pañetes, revoques y/o repellos:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 8 – Instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias:** ejecutado al **100 %**, conforme al alcance contractual.
- **Capítulo 9 – Instalaciones eléctricas:** ejecutado al **100 %**, incluyendo la puesta en funcionamiento y entrega de las instalaciones correspondientes.
- **Capítulo 10 – Acabados de pisos:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 11 – Acabados de muros:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 12 – Cielo raso:** ejecutado al **100 %**.

- **Capítulo 13 – Carpintería metálica:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 14 – Techo y/o cubierta:** ejecutado al **100 %**.
- **Capítulo 15 – Equipamiento fijo:** ejecutado al **100 %**, incluyendo la instalación de los equipos contemplados en el contrato.

Todas las actividades fueron ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y la normativa vigente, garantizando la calidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura entregada.

7.2 Actividades ejecutadas parcialmente

Con corte al **31 de mayo de 2026, no se registran actividades ejecutadas parcialmente**, toda vez que la totalidad del alcance contractual fue desarrollada y recibida conforme por la Interventoría.

7.3 Actividades pendientes por ejecutar

A la fecha de terminación del contrato, **no existen actividades pendientes por ejecutar**, por cuanto el proyecto alcanzó el **100 % de ejecución física**, cumpliéndose íntegramente el objeto contractual y quedando la infraestructura en condiciones de operación y servicio.

8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Con corte al **31 de mayo de 2026**, el estado financiero del contrato corresponde a la ejecución total del mismo, conforme se resume a continuación:

Resumen financiero del contrato

Concepto	Porcentaje (%)	Valor ($)
Valor total del contrato	100,00 %	$647.023.367,00
Acta Parcial No. 1	20,00 %	$129.404.673,40
Acta Parcial No. 2	22,88 %	$148.052.009,60

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Concepto	Porcentaje (%)	Valor ($)
Acta Parcial No. 3	16,23 %	$104.982.772,00
Acta Parcial No. 4	38,81 %	$251.111.787,00
Acta Final para Liquidación	**2,08 %**	**$13.472.126,00**
Total ejecutado y facturado	**100,00 %**	**$647.023.367,00**
Avance físico acumulado	**100,00 %**	**$647.023.367,00**
Saldo pendiente por ejecutar	**0,00 %**	**$0,00**
Saldo pendiente por facturar	**0,00 %**	**$0,00**

Importante: El valor del **Acta Final para Liquidación ($13.472.126,00)** corresponde a la diferencia necesaria para completar el 100 % del contrato, con base en las cifras que compartiste. Verifica que coincida con el valor definitivo del acta final antes de entregar el informe.

Análisis financiero

El estado financiero del contrato evidencia el cumplimiento integral de las obligaciones económicas derivadas de la ejecución del proyecto. Los valores reconocidos mediante las Actas Parciales de Obra No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, junto con el valor correspondiente al **Acta Final para Liquidación**, representan el **100 % del valor contratado**, encontrándose debidamente soportados mediante las respectivas actas de obra, memorias de cantidades, verificaciones en campo y demás documentos que conforman el expediente contractual.

El valor correspondiente al **Acta Final para Liquidación**, equivalente al **2,08 % del contrato ($13.472.126,00)**, corresponde al reconocimiento de las actividades finales ejecutadas y verificadas por la Interventoría, permitiendo completar la ejecución financiera del contrato hasta el **100 %**.

Se evidencia plena correspondencia entre el **avance físico del 100,00 %** y la **ejecución financiera del 100,00 %**, sin presentarse sobrecostos, pagos sin soporte técnico, desviaciones presupuestales ni desequilibrios económicos durante la ejecución contractual.

En consecuencia, **no existen saldos pendientes por ejecutar ni valores pendientes por facturar**, por lo que el contrato se encuentra técnica, administrativa y financieramente ejecutado en su totalidad, reuniendo las condiciones necesarias para la suscripción del **Acta Final de Obra**, el **Acta de Recibo Final a Satisfacción** y la correspondiente **liquidación del contrato**.

9. ESTADO DEL TIEMPO

El Contrato de Obra No. 20251127-05 culminó su ejecución el **9 de mayo de 2026**, fecha en la cual se verificó el cumplimiento total de las actividades contempladas en el alcance contractual, alcanzando un **avance físico y financiero del 100 %**.

Durante el período correspondiente al trámite de la presente **Acta Final para Liquidación, no se ejecutaron nuevas actividades de obra**, por cuanto la totalidad de los trabajos había sido concluida previamente. Las actuaciones desarrolladas en esta etapa estuvieron orientadas a la verificación final de las cantidades ejecutadas, la consolidación de los soportes técnicos y administrativos, el cierre financiero del contrato y la preparación de la documentación requerida para la liquidación.

En consecuencia, **no fue necesario efectuar seguimiento al comportamiento del cronograma de ejecución ni llevar registro de las condiciones climáticas**, toda vez que durante este período no se desarrollaron actividades constructivas que pudieran verse afectadas por dichos factores.

Con la verificación realizada por la Interventoría se constató que el objeto contractual fue ejecutado en su totalidad y dentro del plazo establecido, cumpliéndose las condiciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la suscripción del Acta Final de Obra y la correspondiente liquidación del contrato.

A continuación, se presenta el registro climático correspondiente al período evaluado:

REGISTRO CLIMÁTICO - MAYO 2026			
DÍA	CLIMA	DÍA	CLIMA
1	Soleado	6	Soleado
2	Soleado	7	Soleado

3	Soleado	8	Soleado
4	Soleado	9	Soleado
5	Soleado		

10. GARANTÍAS ACTUALIZADAS

Con base en la revisión documental del contrato y sus modificaciones, se certifica que las garantías contractuales han sido debidamente actualizadas conforme a la **Prórroga No. 2 (Otrosí No. 02)**, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el **09 de mayo de 2026** .

En cumplimiento de lo anterior, el contratista realizó la actualización de las pólizas, dando continuidad a la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución contractual, sin generar vacíos de amparo.

Las pólizas fueron expedidas por **Seguros del Estado S.A.**, y se encuentran vigentes conforme a los anexos de prórroga aprobados.

10.1. Póliza de Cumplimiento – Entidad Estatal

- **Compañía:** Seguros del Estado S.A.
- **No. de póliza:** 42-44-101165322
- **Anexo:** 6 (Prórroga)
- **Fecha de expedición del anexo:** 09 de abril de 2026

Objeto del amparo

Garantiza el cumplimiento del contrato, incluyendo:

- Cumplimiento general
- Pago de salarios y prestaciones sociales
- Estabilidad y calidad de la obra

Vigencias actualizadas (según prórroga)

Amparo	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	09-dic-2025	**09-sep-2026**	$129.404.673,40
Prestaciones sociales	09-dic-2025	**09-may-2029**	$129.404.673,40
Estabilidad y calidad de la obra	Finalización del contrato	**5 años posteriores**	$194.107.010,10

Análisis

Mediante el **anexo de prórroga**, se amplió la vigencia de los amparos en concordancia con el nuevo plazo contractual, garantizando cobertura durante la ejecución y el periodo posterior exigido.

10.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

- **Compañía:** Seguros del Estado S.A.
- **No. de póliza:** 42-40-101051156
- **Anexo:** 7 (Prórroga)
- **Fecha de expedición del anexo:** 09 de abril de 2026

Objeto del amparo

Cubre los riesgos derivados de la ejecución del contrato frente a terceros:

- Predios, labores y operaciones
- Contratistas y subcontratistas
- Vehículos propios y no propios

Vigencia actualizada

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

Amparo	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Todos los amparos RCE	09-dic-2025	**09-may-2026**	$350.181.000,00

Análisis

La póliza fue prorrogada mediante anexo, ajustando su vigencia al nuevo plazo contractual definido en el otrosí, garantizando cobertura continua frente a daños a terceros durante la ejecución de la obra .

Del análisis integral de la información contractual y los anexos de póliza, se evidencia que:

- Las garantías fueron **debidamente ajustadas conforme a la prórroga No. 2 del contrato**.
- No se presentan **periodos sin cobertura**, manteniéndose la continuidad del aseguramiento.
- Los valores asegurados se mantienen conforme a los porcentajes contractuales exigidos.
- Se garantiza cobertura en los componentes:
    - Contractual
    - Laboral
    - Extracontractual

Así mismo, se da cumplimiento a la obligación establecida en el otrosí, referente a la ampliación de garantías por modificación del plazo contractual.

En conclusión, las garantías del contrato se encuentran debidamente **actualizadas, vigentes y acordes con la prórroga No. 2**, cumpliendo con los requisitos legales y contractuales.

Lo anterior asegura la adecuada cobertura de los riesgos durante la ejecución del proyecto hasta su nueva fecha de terminación (**09 de mayo de 2026**) y en los periodos posteriores exigidos, garantizando la protección de la entidad contratante y de terceros.

Con base en la revisión documental de las pólizas contractuales, se certifica que el contrato cuenta con las garantías exigidas, debidamente constituidas, aprobadas y actualizadas conforme a la normativa vigente, asegurando la cobertura integral de los riesgos asociados a su ejecución.

Las pólizas fueron expedidas por la compañía **Seguros del Estado S.A.**, entidad legalmente autorizada, y se encuentran vigentes de acuerdo con los anexos aprobados por la entidad contratante.


11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa al presente informe el **registro fotográfico final** de las obras ejecutadas, mediante el cual se evidencia de manera clara y objetiva el estado definitivo de la infraestructura una vez culminadas la totalidad de las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 20251127-05.


Este registro constituye un soporte visual de la ejecución integral del proyecto y permite verificar el cumplimiento del objeto contractual, reflejando las condiciones finales en que fueron entregadas las diferentes áreas intervenidas.

Las fotografías se encuentran acompañadas de sus respectivos pies de foto, identificando los espacios intervenidos y las obras ejecutadas, facilitando la trazabilidad entre las cantidades de obra certificadas, la ejecución física alcanzada y la documentación técnica que hace parte del expediente contractual.


El registro fotográfico respalda las verificaciones finales realizadas por la Interventoría y constituye evidencia objetiva de que las obras fueron ejecutadas conforme a los diseños, las especificaciones técnicas y la normativa vigente, sirviendo como soporte para el **Acta de Recibo Final a Satisfacción** y el proceso de **liquidación del contrato**.




Fotografía 1. Baño discapacitados




Fotografía 2. Baño discapacitados




Fotografía 3. Sala de Procedimientos




Fotografía 4. Baño Habitación




Fotografía 5. Baño Habitación




Fotografía 6. Consultorio 2




Fotografía 7. Consultorio 1




Fotografía 8. Consultorio 3 - Odontología




Fotografía 9. Consultorio 3 - Odontología




Fotografía 10. Consultorio 2




Fotografía 11. Cocineta




Fotografía 12. Cuarto de Residuos




Fotografía 13. Fachada Lateral




Fotografía 14. Fachada Lateral



Fotografía 15. Fachada Posterior



Fotografía 16. Fachada Lateral




Fotografía 17. Fachada Frontal




Fotografía 18. Fachada Frontal




Fotografía 19. Fachada Frontal



Fotografía 20. Fachada Frontal



Fotografía 21. Letrero y Valla



Fotografía 22. Cerramiento Perimetral

12. CONCLUSIÓN

- De acuerdo con la evaluación integral realizada desde los componentes técnico, administrativo y financiero, se concluye que el **Contrato de Obra No. 20251127-05** fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con el objeto contractual, las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y las condiciones establecidas en los documentos contractuales.
- Con corte al **31 de mayo de 2026**, el proyecto alcanzó un **avance físico del 100,00 %** y una **ejecución financiera del 100,00 %**, encontrándose ejecutadas y verificadas la totalidad de las actividades contempladas en el contrato. La ejecución de las obras fue soportada mediante las respectivas actas, memorias de cantidades, registros fotográficos y verificaciones realizadas en campo por la Interventoría.
- Desde el punto de vista financiero, el contrato presenta una ejecución total por valor de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($647.023.367,00)**, correspondiente a las Actas Parciales de Obra No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, así como al **Acta Final para Liquidación**, sin registrarse saldos pendientes por ejecutar ni valores pendientes por facturar.
- Durante la ejecución contractual se evidenció una adecuada administración de los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros, manteniéndose el equilibrio económico del contrato y garantizando la calidad de las obras ejecutadas. Asimismo, no se evidenciaron sobrecostos, pagos sin soporte técnico, desviaciones presupuestales ni incumplimientos que afectaran el desarrollo del proyecto.
- Como resultado de la ejecución del contrato, la infraestructura intervenida quedó en condiciones óptimas de funcionamiento, contribuyendo al fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en la sede de la **Inspección Especial de Isaza** de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón del municipio de Victoria, Caldas.
- En consecuencia, la Interventoría deja constancia de que el contrato reúne las condiciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la suscripción del **Acta Final de Obra,**

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

el **Acta de Recibo Final a Satisfacción** y la correspondiente **liquidación del Contrato de Obra No. 20251127-05**, por encontrarse cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE SANTA GARCIA
Representante Legal
INGENIERIA Y DISEÑOS INTEGRALES SAS
CC 75.095.762 de Manizales Caldas

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

MANUAL DE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EQUIPOS INSTALADOS

Proyecto: Adecuación Menor para la Prestación de Servicios de Salud en la Sede Inspección Especial Isaza de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón del Municipio de Victoria – Caldas.

Equipos incluidos:

- Tres (3) equipos de aire acondicionado tipo Mini Split.
- Tres (3) ventiladores de pared.
- Un (1) sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) compuesto por cuatro (4) cámaras y un (1) monitor.

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para la correcta operación, uso y mantenimiento de los equipos instalados, garantizando su funcionamiento eficiente, prolongando su vida útil y reduciendo el riesgo de fallas por uso inadecuado.

2. ALCANCE

Este manual aplica para el personal administrativo, asistencial y de mantenimiento de la sede Inspección Especial Isaza que tenga a su cargo la operación o supervisión de los equipos instalados.

3. RESPONSABILIDADES

La E.S.E. Hospital Departamental San Simón deberá:

- Designar el personal responsable de la operación de los equipos.
- Garantizar la limpieza y mantenimiento preventivo.
- Reportar oportunamente cualquier anomalía.
- Evitar intervenciones por personal no autorizado.
- Conservar las garantías y documentación técnica de los equipos.

4. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT

4.1 Descripción

El sistema está conformado por tres (3) equipos Mini Split destinados a mantener condiciones adecuadas de temperatura para el confort de usuarios y personal del puesto de salud.

Cada equipo está compuesto por:

- Unidad evaporadora interior.
- Unidad condensadora exterior.
- Control remoto.
- Sistema de drenaje.
- Alimentación eléctrica independiente.

4.2 Recomendaciones de uso

- Operar únicamente mediante el control remoto.
- Mantener puertas y ventanas cerradas durante el funcionamiento.
- Ajustar la temperatura entre **23°C y 24°C**, rango recomendado para eficiencia energética y confort.
- No cubrir las rejillas de salida o retorno del aire.
- No desconectar el equipo directamente desde el interruptor cuando esté en funcionamiento.
- Apagar el equipo cuando el área permanezca desocupada por periodos prolongados.

4.3 Operación básica

1. Encender mediante el botón ON/OFF.
2. Seleccionar el modo COOL.
3. Ajustar la temperatura deseada.
4. Seleccionar velocidad automática o media.
5. Para apagar utilizar nuevamente el botón ON/OFF.

4.4 Limpieza

Semanal

- Limpiar exteriormente con paño suave.
- Verificar que no existan obstrucciones.

Mensual

- Retirar filtros.
- Lavarlos con agua y jabón neutro.
- Secarlos completamente antes de reinstalarlos.

4.5 Mantenimiento preventivo

Cada seis (6) meses

Realizar por personal técnico especializado:

- Limpieza profunda del evaporador.
- Limpieza del condensador.
- Limpieza del drenaje.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Revisión del aislamiento.
- Verificación de presiones del refrigerante.
- Verificación de consumo eléctrico.
- Prueba general de funcionamiento.

4.6 No se debe

- Utilizar solventes para limpieza.
- Introducir objetos en las rejillas.
- Manipular tuberías de refrigeración.
- Desarmar el equipo.
- Golpear las unidades interiores o exteriores.

5. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE PARED

5.1 Descripción

El proyecto incluye tres (3) ventiladores de pared destinados a mejorar la circulación del aire en las áreas intervenidas.

5.2 Operación

- Encender mediante el interruptor correspondiente.
- Seleccionar la velocidad requerida.
- Utilizar la función de oscilación cuando sea necesario.
- Apagar cuando el área quede desocupada.

5.3 Recomendaciones

- No introducir objetos entre las aspas.
- No operar sin la rejilla protectora.
- Evitar contacto con agua.
- Mantener alejados materiales que puedan obstruir el flujo de aire.

5.4 Limpieza

Mensualmente

- Desconectar el equipo.
- Limpiar rejillas.
- Limpiar aspas con paño húmedo.
- Verificar fijaciones.

5.5 Mantenimiento preventivo

Cada seis (6) meses:

- Ajuste de tornillería.
- Lubricación cuando aplique.
- Revisión del motor.

- Revisión del sistema de oscilación.
- Revisión del cableado.

6. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV

6.1 Descripción

Sistema compuesto por:

- Cuatro (4) cámaras.
- Un (1) grabador de video (DVR o NVR según instalación).
- Un (1) monitor.
- Fuente de alimentación.
- Cableado estructurado.

Su finalidad es apoyar la vigilancia y seguridad de las instalaciones.

6.2 Operación

El sistema permanecerá energizado de manera permanente.

El operador podrá:

- Visualizar cámaras en tiempo real.
- Consultar grabaciones.
- Buscar eventos por fecha y hora.
- Verificar el estado general del sistema.

6.3 Recomendaciones

- Mantener el DVR permanentemente conectado.
- No desconectar las cámaras.
- No modificar configuraciones sin autorización.
- Mantener protegido el equipo contra humedad y polvo.
- Restringir el acceso mediante contraseña.

6.4 Limpieza

Mensualmente:

- Limpiar monitor.
- Limpiar gabinete del DVR.
- Limpiar lentes exteriores con paño de microfibra.
- Verificar ausencia de humedad.

6.5 Mantenimiento preventivo

Cada seis (6) meses:

- Verificación de cámaras.
- Revisión de soportes.
- Verificación del enfoque.
- Revisión de conexiones.
- Verificación del almacenamiento.
- Prueba de grabación.
- Revisión de fuentes de alimentación.

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO

Equipo	Frecuencia	Actividad
Mini Split	Mensual	Limpieza de filtros
Mini Split	Semestral	Mantenimiento técnico completo
Ventiladores	Mensual	Limpieza general
Ventiladores	Semestral	Revisión mecánica y eléctrica
CCTV	Mensual	Limpieza y revisión visual
CCTV	Semestral	Mantenimiento técnico integral

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones, deberá solicitarse atención técnica especializada:

- Equipos que no encienden.
- Ruidos anormales.
- Olor a quemado.
- Fugas de agua en Mini Split.
- Vibraciones excesivas.
- Cámaras sin imagen.
- Grabaciones incompletas.
- Sobrecalentamiento de equipos.

No se recomienda realizar reparaciones por personal no autorizado.

9. RECOMENDACIONES GENERALES

- Mantener los equipos conectados a circuitos eléctricos protegidos.
- No sobrecargar los circuitos eléctricos.
- Evitar golpes sobre los equipos.
- No utilizar productos abrasivos para limpieza.
- Conservar despejadas las áreas de ventilación.
- Programar mantenimiento preventivo semestral.
- Llevar un registro de mantenimiento indicando fecha, actividad realizada, técnico responsable y observaciones.

10. GARANTÍA

La garantía de los equipos será la otorgada por el fabricante y/o proveedor, siempre que:

- Se utilicen conforme a este manual.
- Se realicen los mantenimientos preventivos.

- No existan intervenciones por personal no autorizado.
- No se presenten daños ocasionados por uso indebido, sobrecargas eléctricas, inundaciones, incendios o fenómenos externos.

11. RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Con la entrega de este manual se deja constancia de que los equipos fueron instalados, probados y puestos en funcionamiento, verificándose su correcta operación durante la entrega de la obra.

La Entidad Contratante deberá garantizar la aplicación de las recomendaciones aquí descritas con el fin de preservar la vida útil de los equipos y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de salud.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE SANTA GARCIA

Representante Legal

INGENIERIA Y DISEÑOS INTEGRALES SAS

CC 75.095.762 de Manizales Caldas

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO No 20251127-05

"ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE INSPECCION ESPECIAL ISAZA DE LA E.S.E. SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS."

PROFESIONAL:
SOLMELVI SALGADO SANTA

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS

MAYO de 2026

CALLE47 A No18 –11 (606) 890 90 40
asistentegerencia@idiingenieria.com +57 311 706 1604
www.idiingenieria.com

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Señores
GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Contrato de interventoría No.2025110601
Interventoría de obra.
Victoria, Caldas

Asunto: Entrega recopilación de seguridad y salud en el trabajo – SST.

Por medio de la presente, hacemos entrega de la recopilación documental correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contrato No. 20251127-05, cuyo objeto corresponde a la "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E. San Simón del Municipio de Victoria, Caldas", ejecutado durante el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 y el 09 de mayo de 2026.

La presente recopilación contiene los soportes correspondientes a la gestión realizada en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo del proyecto, incluyendo informes mensuales SST, actas de entrega de elementos de protección personal (EPP), registro de charlas y capacitaciones realizadas, planillas de seguridad social y ARL, paz y salvo de trabajadores, proveedores y contratistas, así como archivo fotográfico de las actividades ejecutadas.

Lo anterior, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las actividades preventivas, de seguimiento y control implementadas durante la ejecución del proyecto, conforme a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SOLMELVI SALGADO SANTA
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CALLE47 A No18 –11 (606) 890 90 40
asistentegerencia@idiingenieria.com +57 311 706 1604
www.idiingenieria.com

1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO 3
2. INTRODUCCIÓN 4
3. DESCRPCION DEL PROYECTO
4. CUADRO RESUMEN CONTRATO DE OBRA 5
5. ACTAS DE ENTREGAS DE EPP 6
6. INFORME CHARLAS REALIZADAS MES A MES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO ... 7
7. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES 8
8. PAZ Y SALVO TRABAJADORES 9
9. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DE LOS MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO 10

2. INTRODUCCIÓN

La presente recopilación tiene como finalidad consolidar y evidenciar la gestión realizada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato **No. 20251127-05**, cuyo objeto corresponde a la **"Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E. San Simón del Municipio de Victoria, Caldas"**, desarrollado por **Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S.** desde el **09 de diciembre de 2025 hasta el 09 de mayo de 2026.**

El presente documento reúne de manera organizada los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el transcurso del proyecto, incluyendo informes mensuales SST, actas de entrega de elementos de protección personal (EPP), charlas y capacitaciones realizadas al personal, planillas de seguridad social y ARL, paz y salvos de trabajadores, proveedores y contratistas, así como el respectivo archivo fotográfico de las actividades desarrolladas.

Durante la ejecución del proyecto se realizó seguimiento continuo a las condiciones de seguridad de los trabajadores, promoviendo el uso adecuado de elementos de protección personal, el cumplimiento de normas de seguridad, el orden y aseo en las áreas de trabajo, así como la identificación y control de riesgos presentes en obra, garantizando condiciones laborales seguras y saludables para el personal vinculado al proyecto.

Asimismo, en cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), especialmente lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, se adelantaron actividades preventivas, inspecciones, capacitaciones y acompañamiento permanente al personal operativo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades hasta la culminación del proyecto.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto denominado **"Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E. San Simón del Municipio de Victoria, Caldas"**, tuvo como finalidad realizar actividades de adecuación locativa y mejoramiento menor de infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud, buscando optimizar las condiciones físicas del establecimiento para garantizar espacios adecuados, funcionales y seguros para la comunidad beneficiaria.

La ejecución del proyecto se desarrolló en el corregimiento de Marzala, Municipio de Victoria, Caldas, bajo el **contrato No. 20251127-05**, ejecutado por **Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S.**, iniciando actividades el día **09 de diciembre de 2025 y culminando el 09 de mayo de 2026**, con un tiempo aproximado de ejecución de cinco (5) meses.

Durante el desarrollo de la obra se contó con personal operativo conformado por maestro de obra, ayudantes y acompañamiento profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el seguimiento y control de las actividades preventivas, capacitaciones y supervisión en SST para la disminución de riesgos laborales durante todas las etapas de ejecución del proyecto.

4. CUADRO RESUMEN CONTRATO DE OBRA.

ITEM	DESCRIPCION
Nombre del proyecto	Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E. San Simón de victoria caldas.
Contrato No.	20251127-05
Objeto del contrato	Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E san simón de victoria caldas.
Contratante	Municipio de victoria caldas / E.S.E. san simón.
Contratista	Ingenieria & Diseños Integrales S.A.S.
Interventoría	Global Ingenieria e Infraestructura S.A.S
Lugar de ejecución	Isaza – Municipio de Victoria, Caldas
Fecha de inicio	09 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	09 de mayo de 2026
Tiempo de ejecución	Cinco (5) meses aproximadamente
Profesional SST	Solmelvi Salgado Santa

5. ACTAS DE EN TREGA DE EPP

Durante la ejecución del proyecto "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede inspección especial Isaza de la E.S.E. San Simón del Municipio de Victoria, Caldas", se realizó entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a la obra, con el propósito de garantizar condiciones seguras de trabajo y minimizar la exposición a riesgos laborales asociados a las actividades ejecutadas.

Entre los elementos entregados se encuentran implementos de protección tales como casco de seguridad, guantes, gafas de protección y demás elementos requeridos según la actividad desarrollada por cada trabajador, promoviendo su uso obligatorio durante la jornada laboral.

Se anexan las respectivas actas de entrega de EPP realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto, como evidencia del cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ingeniería & Diseños Integrales S.A.S

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	Versión	Fecha	Páginas
F-SST-002	V-001	01-11-2024	1 de 1

Recibí de INGENIERÍA & DISEÑOS INTEGRALES S.A.S los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de esta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, el Decreto Ley 1295 de 1994. Capítulo X Decreto 1072 Artículo 2.2.4.2.4.2.

NOMBRE COLABORADOR	CANTIDAD	NOMBRE ELEMENTO DE PROTECCIÓN	FECHA DE ENTREGA dd	mm	aa	PRESENTA EPP PARA CAMBIO SI	NO	FECHA DE CAMBIO dd	mm	aa	FIRMA DEL COLABORADOR	OBSERVACIONES
Jhon Esneider Briceño	1	Gafas, Guantes, casco									Jhon Esneider B.	
Jairo humberto Sandoval	3	Gafas. Guantes, Casco									Jairo humbert S.	
Fredy Buitrago Hoyos	3	Gafas, Guantes, casco									Fredy Buitrago	
Carlos Jimmy Rodas	3	Gafas, Guantes, casco									Jimmy Rodas	
Miguel Angel Rios	3	Gafas, Guantes, casco									Miguel Rios	

6. INFORME DE CHARLAS REALIZADAS MES A MES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron actividades de capacitación, inducción y sensibilización al personal operativo, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención, promover el autocuidado y minimizar riesgos laborales asociados a las actividades desarrolladas en obra. Las charlas fueron orientadas al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP), identificación de riesgos y prevención de accidentes laborales.

DICIEMBRE 2025

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron inducciones al personal vinculado al proyecto, orientadas al reconocimiento de riesgos presentes en obra, responsabilidades en SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, uso correcto de elementos de protección personal, procedimientos ante emergencias y prevención de accidentes laborales. Asimismo, se promovieron prácticas de orden, aseo y condiciones seguras de trabajo durante el inicio de las actividades del proyecto.

ENERO 2026

En el mes de enero de 2026 se continuó con el acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante inducciones laborales, fortaleciendo aspectos relacionados con el uso adecuado de EPP, identificación de peligros, cumplimiento de normas de seguridad, protocolos de emergencia y promoción de hábitos seguros dentro del área de trabajo. Igualmente, se reforzaron prácticas de orden y limpieza en obra para prevenir incidentes y condiciones inseguras.

FEBRERO 2026

Durante febrero de 2026 se realizaron actividades de sensibilización y seguimiento al personal operativo en temas relacionados con prevención de riesgos laborales, responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, uso permanente de elementos de protección personal y mantenimiento de condiciones adecuadas de higiene y seguridad dentro de la obra.

Se realizó seguimiento constante mediante recorridos e inspecciones preventivas.

MARZO 2026

En el mes de marzo de 2026 se continuó con las actividades de capacitación e inducción al personal, reforzando procedimientos de seguridad en obra, autocuidado, uso obligatorio de elementos de protección personal y prevención de accidentes laborales. De igual manera, se desarrolló acompañamiento permanente para garantizar condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad durante la ejecución de actividades constructivas.

ABRIL – 09 MAYO DE 2026 (CIERRE DE OBRA)


Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 09 de mayo de 2026 se dio continuidad al seguimiento de las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfatizando en supervisión de labores, uso adecuado de EPP y control de riesgos asociados a actividades de terminación y remates de obra.

En la etapa final del proyecto se contó con la participación del maestro de obra Carlos Jimmy Rodas Henao y el ayudante Jhon Esneider Briceño Castaño, quienes realizaron labores de finalización bajo supervisión, manteniendo el cumplimiento de medidas preventivas y condiciones seguras de trabajo hasta la culminación del contrato el día 09 de mayo de 2026.

7. FOTOGRAFIAS













8. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del proyecto se realizó un seguimiento permanente a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y de los requisitos establecidos para la obra. Se evidenció el compromiso del contratista con la implementación de las medidas preventivas, el uso adecuado de los elementos de protección personal, el desarrollo de las capacitaciones programadas y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social del personal. Asimismo, el registro documental y fotográfico permitió respaldar las actividades de seguimiento realizadas durante la ejecución del contrato, contribuyendo a fortalecer la cultura de prevención y el control de los riesgos laborales. En términos generales, las actividades de SST se desarrollaron de manera satisfactoria, favoreciendo un ambiente de trabajo seguro y el adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto.