SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

FORMATO DE REGISTRO PREOPERACIONAL DIARIO - MAQUINARIA PESADA (MINICARGADOR / BOCAT)

CONTRATO NRO: 2606120867

PROYECTO: Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana de Manizales

CONTRATISTA: Consorcio Viazales 001

1. DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN

- **Fecha de Inspección (DD/MM/AAAA):** del 1 al 30 Septiembre
- **Frente de Obra / Localización:** Asunción - Cristo Rey [Quinta Hispania - Hospitalito leonora.
- **Código / Placa / Marca del Equipo:** UC10908 1 (Hcia)
- **Horómetro Inicial:** _____ **Horómetro Final:** _____
- **Nombre del Operador:** Yeid Esteban Medina **Cédula:** 1054923897

2. CONVENCIONES DE CALIFICACIÓN

- **B** = Bueno (Opera en condiciones óptimas de seguridad)
- **M** = Malo (Presenta fallas, requiere intervención o reporte inmediato)
- **NA** = No Aplica

3. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD

Ítem	Componente / Sistema a Evaluar	Calificación (B / M / NA)	Observaciones / Descripción de la Novedad
1	**Niveles de fluidos:** Aceite de motor, aceite hidráulico, refrigerante y combustible (sin fugas en el terreno).	B	_____
2	**Neumáticos / Orugas:** Presión de aire óptima, bandas sin cortes profundos, desgaste uniforme y pernos de rueda seguros.	B	_____
3	**Sistema de levante y cuchara (Cazo):** Brazos, pasadores, seguros, pines y cuchilla de ataque sin desgastes excesivos o fisuras.	B	_____
4	**Sistema hidráulico:** Mangueras, cilindros y acoples rápidos libres de fugas, filtraciones o abultamientos.	B	_____
5	**Sistema de dirección y frenos:** Barras de mando (joysticks/palancas) y frenos de estacionamiento operativos.	B	_____
6	**Sistema eléctrico e iluminación:** Luces delanteras, de trabajo (traseras) y tablero de control funcionando correctamente.	B	_____
7	**Dispositivos de advertencia:** Alarma de reversa, claxon (pito) y girofle / baliza operativas.	B	_____

SG-SST ADRIANA OROZCO BERNAL

Item	Componente / Sistema a Evaluar	Calificación (B / M / NA)	Observaciones / Descripción de la Novedad
8	**Cabina y protecciones (ROPS / FOPS):** Estructura antivuelco y de protección de objetos intactas, parabrisas o rejillas limpias.	U Parabrisa	
9	**Asiento y cinturón de seguridad:** Silla firme y cinturón de seguridad en perfecto estado de funcionamiento (uso obligatorio).	B	
10	**Accesos:** Peldaños, manijas y pisaderas limpias de barro o grasa para garantizar los tres puntos de apoyo al subir/bajar.	B	
11	**Elementos de emergencia:** Extintor con carga vigente y kit ambiental completo a bordo. ub	B	Fecha = Sep 27 Vence Se tiene botiquin.

4. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DEL OPERADOR

- [ ] **Casco de seguridad con barbiquejo:** Verificado y en uso.
- [ ] **Gafas de seguridad anti-impacto:** Verificadas y en uso.
- [ ] **Protección auditiva (copa o inserción):** Verificada y en uso.
- [ ] **Calzado de seguridad con puntera:** Verificado y en uso.
- [ ] **Chaleco reflectivo de alta visibilidad:** Verificado y en uso.

5. CONCEPTO OPERATIVO DEL PREOPERACIONAL

- [x] **APTO PARA LA OPERACIÓN:** El equipo cumple con todas las condiciones mecánicas y de seguridad para iniciar labores de carga y excavación.
- [ ] **NO APTO (EQUIPO SUSPENDIDO / BLOQUEADO):** El equipo presenta fallas críticas. No debe ser encendido ni operado; se reporta de inmediato al área de mantenimiento y al SG-SST.

Descripción de la falla (en caso de ser No Apto):

La inspección se realiza el 1 y el 30 de septiembre - se verifican condiciones en cada punto.

6. FIRMAS DE VALIDACIÓN

Firma del Operador de Maquinaria	Firma y Validación / Responsable SST
Yesidestebamedina Nombre: Estiben C.C.: 1054923897	Adriana Orozco **ADRIANA OROZCO BERNAL** Especialista en SST - Reg. 75735 Consorcio Viazales

SG-SST ADRIANA OROZCO BERNAL