Formato de Inspección Preoperacional - Compactador Tipo Rana

Empresa: Consorcio Viazdes

Obra / Proyecto: Punto la toscana - leonora

Código / ID del Equipo: _____

Fecha: 15 / 09 / 2026
22 / 09 / 2026

Nombre del Operador: Juan Camilo Quintero.

Criterios de Evaluación

- **C:** Cumple (Buen estado)
- **NC:** No Cumple (Deficiente / Falla)
- **N/A:** No Aplica

Items a Inspeccionar

Item	Aspecto a Verificar	C	NC	N/A	Observaciones
1. NIVELES Y ESTRUCTURA GENERAL					
1.1	Nivel de aceite de motor (varilla / visor)	✓			
1.2	Nivel de combustible (tanque limpio y sin fisuras)	✓			
1.3	Ausencia de fugas activas (aceite o gasolina)	✓			
1.4	Estado del filtro de aire (limpio y seco)	✓			
2. SISTEMA MECÁNICO Y COMPACTACIÓN					
2.1	Estado de la zapata / pie de compactación (sin fisuras o pernos sueltos)	✓			
2.2	Estado del fuelle o fuelle de protección (sin roturas ni holguras)	✓			
2.3	Estado de los amortiguadores / soportes de goma (silentblocks)	✓			

Item	Aspecto a Verificar	C	NC	N/A	Observaciones
2.4	Tensión y ajuste de guayas de aceleración y apagado				
3. CONTROLES Y ENCENDIDO					
3.1	Funcionamiento del interruptor de encendido / apagado de emergencia	✓			
3.2	Estado y funcionamiento del cordón / piola de arranque manual			4c	
3.3	Palanca de aceleración (retorno suave, sin trabas)	✓			
3.4	Estado de la manija de agarre / manubrio (con aislantes antivibración)	✓			
4. SEGURIDAD Y EPP ESPECÍFICO					
4.1	Protector de escape / silenciador de motor en su sitio			n/c	
4.2	Disponibilidad de botas de seguridad con puntera y metatarso	✓			
4.3	Disponibilidad de protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción)	✓			
4.4	Disponibilidad de guantes antivibración o cuero	✓			

Concepto Final de Operatividad

[X] **EQUIPO APTO:** No presenta fallas. Puede operar en la jornada.

[ ] **EQUIPO NO APTO:** Presenta fuga de combustible, falla en interruptor de apagado o fuelle roto. **NO OPERAR.**

Firma y Responsables

- **Firma del Operador:** X Juan camilo O.F
- **Firma SST / Supervisor:** Adrana Olozco B.