



CONTRATO DE INTERVENTORIA
084-2025 INT (119251)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

APROBÓ	ELABORÓ
	
FRANCISCO JAVIER GUEVARA MÉNDEZ Representante Legal Interventoría	CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ Profesional Ambiental de Interventoría

INFORME AMBIENTAL MENSUAL2
PERIODO: 01/ MAYO/25 AL 31/MAYO/25
VERSIÓN 0

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS	5
1.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO	6
2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	6
2.2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
2.3. LOCALIZACION GENERAL	7
3. GENERALIDADES	10
3.1. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SSY DE LA INTERVENTORIA	10
3.2. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA	10
4. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCION EJECUTADAS	11
5. CRONOGRAMA AMBIENTAL PROYECTADO	11
6. ACTIVIDADES PRELIMINARES EJECUTADAS	11
7. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO AMBIENTAL	13
7.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	13
7.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	15
8. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	16
9. CORRESPONDENCIA	16
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17

Listado de tablas

Tabla 1. Información contrato de Interventoría	6
Tabla 2. Generalidades del contrato de obra	6
Tabla 3. CIV PRIORIZADOS	7
Tabla 4. Relación del personal de Interventoría	10
Tabla 5. Relación personal del contratista	10
Tabla 6. Actividades Ambientales	14
Tabla 7. Actividades contractuales.....	15
Tabla 8. Comités de obra	15
Tabla 9. Correspondencia enviada.....	16
Tabla 10. Correspondencia recibida.....	17

Listado de ilustraciones

Ilustración 1. Nivelación en frente – Contrato de obra 1010 de 2024	12
Ilustración 2. Inspección de ubicación de redes de acueducto – Contrato de obra 1010 de 2024	12
Ilustración 3. Localización de árboles 1– Contrato de obra 1010 de 2024	13
Ilustración 4. Localización de árboles 2– Contrato de obra 1010 de 2024	13

✓ INTRODUCCIÓN

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, adjudicó el contrato de Interventoría 084-2025 INT(119251), a Torres & Asociados S.A.S cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2”

El presente informe mensual No. 2 contiene las actividades de Gestión Ambiental realizadas por el CONSORCIO CONSERVACION PG y de seguimiento por parte de la interventoría para el período comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2025, del Contrato No. 1010 de 2024 LP cuyo objeto es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexó técnico.

Las actividades reportadas se encuentran de acuerdo con las especificaciones contempladas en el apéndice PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL & SST”, Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la SDA, Manual de Interventoría, documentos contractuales y demás normatividad vigente aplicable al componente ambiental.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato de obra 1010-2024 LP.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Llevar el control y seguimiento a los permisos, solicitudes y lineamientos de la Autoridad Ambiental
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la siguiente tabla se presentan los aspectos generales del Contrato de Interventoría:

Tabla 1. Información contrato de Interventoría

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
No. Contrato:	084-2025 INT(119251)
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
Razón Social	Torres & Asociados S.A.S
Representante Legal:	FRANCISCO JAVIER GUEVARA MÉNDEZ
Valor inicial (\$):	\$1.629.172.198
Valor total (\$):	\$1.629.172.198
Fecha acta de inicio	02 de Abril de 2025
Plazo de ejecución:	Once (11) meses
Fecha de terminación	02 de Marzo de 2026

Fuente: Contrato 084-2025 INT(119251)

2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se presentan los aspectos generales del Contrato de Obra:

Tabla 2. Generalidades del contrato de obra

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
No. Contrato:	1010-2024 LP
Objeto del contrato	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico
Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION PG
Representante Legal:	Luis Orlando Pulido
Valor inicial (\$):	\$ 13.033.377.846
Valor total (\$):	\$ 13.033.377.846
Fecha acta de inicio	02 de Abril de 2025
Plazo de ejecución:	Diez (10) Meses
Fecha de terminación	01 de Febrero de 2026

Fuente: Contrato de obra N° 1010 de 2024 LP

2.3. LOCALIZACIÓN GENERAL

La localidad de Suba “Flor de Sol” históricamente se ha caracterizado por tener una marcada presencia de asentamiento de indígenas Muisca, que se concentraron en la construcción de sus tradiciones alrededor del Lago Tibabuyes y el agua. Para 1884 Suba cuenta 1584 habitantes y cuenta con 4 veredas: Suba, Tibabuyes, Conejera y Tuna”. Para mediados del siglo XXI Suba se ve incluida en los planes de expansión territorial y urbana de Bogotá que buscaba la homogeneización de los municipios que eran satélites, para 1954 Suba hace parte del cambio de uso de suelos implementado para la construcción de viviendas y para el emplazamiento del sector agro-industrial. Sin embargo, es solo hasta 1991 que se declara como Localidad, posterior creación de la alcaldía menor. De esta forma se transforma la dinámica socio-cultural del terreno, los pobladores pasan de tener tradiciones indígenas a tradiciones más urbanas, siempre haciendo especial refuerzo a la pluriculturalidad. Así el Estado se ve en la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura de servicios en general y de asistencia, lo cual se ve respaldado en la implementación de la Constitución Política de 1991.

El contrato consta de una sola fase de ejecución que tiene contemplada la realización de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: actividades previas y actividades de obra.

El plazo para la ejecución de las actividades que se requieren es de once (11) meses de ejecución corresponde a: un (1) mes para actividades previas en donde se realizan los diagnósticos y de ser necesario los diseños de intervención, así como la entrega y obtención de la aprobación por parte de la interventoría de la documentación necesaria para el inicio de las obras y diez (10) meses para actividades de obra.

Suba, localidad N° 11 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta más extensa de la capital, limita al norte con el municipio de Chía y el Río Bogotá, al sur con el Humedal Tibabuyes y la localidad de Engativá, al oriente con la localidad de Usaquén y al occidente con el municipio de Cota. A continuación, se presentan los segmentos viales de esta localidad entregados por la Alcaldía Local para intervenir:

Tabla 3. CIV PRIORIZADOS

N°	ID	CIV	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO	INTERVENCION
1	4	11014399	CALZADA	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	SAN FRANCISCO	ACCIÓN DE MOVILIDAD
2	5	11014396	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	SAN FRANCISCO	ACCIÓN DE MOVILIDAD
3	6	11014397	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	SAN FRANCISCO	ACCIÓN DE MOVILIDAD
4	7	11006438	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
5	8	11011976	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
6	9	11011977	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
7	10	11006546	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
8	11	11011978	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
9	12	11006617	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
10	18	11011188	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	POTOSI	RECONSTRUCCIÓN
11	19	11006116	CALZADA	CLL 133	KR 98 B	KR 99	LA CHUCUA	RECONSTRUCCIÓN

N°	ID	CIV	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO	INTERVENCION
12	20	11004672	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	EL POA	ACCIÓN DE MOVILIDAD
13	27	11005215	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	COSTA AZUL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
14	28	11008694	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	COLINA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
15	29	11010147	CALZADA	KR 51	CLL 128	CLL 128 A	PRADO VERANIEGO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
16	34	11004156	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	EL POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
17	35	11013439	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	EL POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
18	36	11004110	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	EL POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
19	37	11004080	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	EL POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
20	49	11005418	CALZADA	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	SUBA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN
21	50	11005417	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	SUBA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN
22	51	11005536	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	SUBA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN
23	52	11005794	CALZADA	KR 98	CLL 136	CLL 137A	LA CHUCUA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
24	53	11003955	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
25	66	11010612	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
26	73	11009243	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 85	CIUDAD HUNZA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
27	74	11009180	CALZADA	CL 128B	KR 84	KR 84A	CIUDAD HUNZA	RECONSTRUCCIÓN
28	75	11009224	CALZADA	CL 128B	KR 84B	KR 84A	CIUDAD HUNZA	RECONSTRUCCIÓN
29	76	11009242	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 84B	CIUDAD HUNZA	RECONSTRUCCIÓN
30	83	11013565	ANDEN	TV 94	CL 129A	CL 129B	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
31	84	11008140	ANDEN	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
32	85	11008154	ANDEN	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
33	86	11008062	ANDEN	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
34	87	11007844	ANDEN	CL 130D	KR 88C	KR 88B	TABERIN	REHABILITACIÓN
35	88	11007885	ANDEN	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	NARANJOS	REHABILITACIÓN
36	89	11006690	ANDEN	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	VILLA ELISA	REHABILITACIÓN
37	90	11006280	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	VILLA ELISA	REHABILITACIÓN
38	91	11004054	ANDEN	KR 111A	CL 139	CL 140	LAS FLORES	RECONSTRUCCIÓN
39	92	11009644	ANDEN	CL 129	KR 56	KR 56A	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
40	93	11009650	ANDEN	CL 129	AK 55	KR 55B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN

N°	ID	CIV	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO	INTERVENCION
41	94	11009653	ANDEN	CL 129	KR 55 B	KR 55B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
42	95	11010114	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
43	104	11004461	ANDEN	TV 126	CL 134	CL 135B	LA GAITANA	RECONSTRUCCIÓN
44	109	11005104	ANDEN	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	LA GAITANA	RECONSTRUCCIÓN
45	110	11014679	ANDEN	CL 132D	KR 118	KR 124	LA GAITANA	RECONSTRUCCIÓN
46	111	11005262	ANDEN	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	LA GAITANA	RECONSTRUCCIÓN
47	112	11007171	ANDEN	KR 100A	CL 130	CL 130C	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
48	113	11007373	ANDEN	KR 100A	CL 129C	CL 130	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
49	114	11007426	ANDEN	CL 129C	KR 99A	KR 100A	LAGO DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN
50	115	11006499	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	AURES	REHABILITACIÓN
51	116	11007528	ANDEN	TV 102A	CL 128C	CL 128B	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
52	117	11008687	ANDEN	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
53	118	11008803	ANDEN	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
54	119	11004800	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	EL POA	REHABILITACIÓN
55	120	11004755	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN
56	121	11004799	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN
57	122	11007176	ANDEN	CL 130C	KR 98	KR 98A	AURES	REHABILITACIÓN
58	123	11007276	ANDEN	KR 97	CL 130B	CL 130C	AURES	REHABILITACIÓN
59	127	11009086	ANDEN	CL 128B	CL 87D	CL 88	CIUDAD HUNZA	RECONSTRUCCIÓN
60	128	11009172	ANDEN	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	CIUDAD HUNZA	REHABILITACIÓN
61	129	11009208	ANDEN	KR 86B	CL 128	CL 128B	CIUDAD HUNZA	REHABILITACIÓN
62	130	11008562	ANDEN	KR 84A	CL 129A	CL 129C	CIUDAD HUNZA	REHABILITACIÓN
63	131	11008818	ANDEN	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	EL RINCÓN	REHABILITACIÓN
64	132	11014651	ANDEN	CL 136A	KR 112	KR 118	VILLA MARIA I	REHABILITACIÓN
65	139	11008662	ANDEN	KR 53	CL 135	CL 136	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
66	140	11008527	ANDEN	CL 136	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
67	141	11008663	ANDEN	CL 135	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
68	142	11004683	CALZADA	KR 109 A	CL 136A	CL 139	VILLA MARIA I	RECONSTRUCCIÓN
69	144	11005331	CALZADA	KR 92	CL 145A	CL 145B	SUBA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN
70	152	11003803	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	LA CAMPIÑA	RECONSTRUCCIÓN
71	153	11010414	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	ATABANZA	RECONSTRUCCIÓN
72	154	11010586	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
73	155	11010578	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN

N°	ID	CIV	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO	INTERVENCION
74	156	11010602	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
75	157	11010587	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
76	158	11010613	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
77	159	11010621	CALZADA	CL 119	KR 70	KR 70C	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
78	160	11005566	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
79	161	11014376	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
80	162	11005623	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
81	163	11005728	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
82	164	11005765	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	CASABLANCA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

3. GENERALIDADES

3.1. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DE LA INTERVENTORÍA

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo Técnico contractual, en la siguiente tabla, se describe el personal profesional encargado de dar cumplimiento, seguimiento y control a todas las actividades y lineamientos establecidos en los diferentes componentes que comprenden el área ambiental y SST

Tabla 4. Relación del personal de Interventoría

Cargo	Nombre
Residente ambiental	Christian Rodríguez

3.2. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA

El personal profesional que conforma el grupo de Gestión Ambiental, SST y maquinaria y equipo, se encuentra aprobado por el FDL (ver tabla 5)

Tabla 5. Relación personal del contratista

Cargo	Nombre
Residente ambiental	Cesar Augusto Delgado

4. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN EJECUTADAS

Para el presente informe, el contratista no ha iniciado actividades constructivas.

5. CRONOGRAMA AMBIENTAL PROYECTADO

Para la etapa preliminar del proyecto, se cuenta con el cronograma ambiental el cual fue radicado con el PAI, y este será la guía para realizar la verificación, el seguimiento y cumplimiento a los lineamientos ambientales en las actividades constructivas que se llevarán a cabo. Para el inicio de las actividades constructivas se anexará y hará seguimiento a los cronogramas establecidos por el contratista y por interventoría.

6. ACTIVIDADES PRELIMINARES EJECUTADAS

Una vez firmada el acta de inicio se realizan las siguientes actividades enmarcadas en la etapa de diagnóstico.

- Localización y replanteo
- Limpieza e inspección de redes
- Inspección con CCTV
- Actividades de topografía
- Inventario de redes



Ilustración 1. Nivelación en frente – Contrato de obra 1010 de 2024



Ilustración 2. Inspección de ubicación de redes de acueducto – Contrato de obra 1010 de 2024

Se realiza seguimiento a los siguientes CIV: 11010612, 11010613, 11010414, 11010621, donde se han identificado árboles en la zona de intervención que presentan afectaciones en sus sistemas radiculares, lo cual puede afectar la ejecución de las actividades programadas. El contratista evalúa si es necesaria la obtención de un permiso ambiental correspondiente para estos.



Ilustración 3. Localización de árboles 1– Contrato de obra 1010 de 2024



Ilustración 4. Localización de árboles 2– Contrato de obra 1010 de 2024

7. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2025, dentro de la gestión ambiental para la EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

7.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:
 - ✓ Contrato de Obra
 - ✓ Apéndice Ambiental y SST
 - ✓ Manual de interventoría,
 - ✓ MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST – MAO
 - ✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional
- Cumplimiento a las actividades contractuales en materia ambiental del contratista

Tabla 6. Actividades Ambientales

ACTIVIDAD	ACCIONES	OBSERVACIONES
COMPONENTE A. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales	Personal requerido	El Contratista durante este periodo presento la hoja de vida del profesional ambiental.
	Avance documental	El Contratista elabora el documento Manual Ambiental de Obra MAO y se encuentra subsanado las observaciones emitidas por la interventoría.
	Control documental	Se anexa cuadro de correspondencia enviada y recibida
	Permisos y trámites ambientales	Se aprobó el documento PGRCD y se solicitó número de PIN
	Comité de seguimiento	Se realizan comités integrales semanalmente
COMPONENTE B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	Se está en la gestión de ubicación de los campamentos, los cuales serán descritos en el MAO y en el seguimiento reportado en los informes mensuales
	Manejo de materiales de construcción	No aplica para el periodo
	Manejo integral de residuos sólidos y RCD	No aplica para el periodo
COMPONENTE C. Manejo de la vegetación y paisajismo	Manejo de la vegetación y paisajismo	Se solicito al contratista la entrega del inventario forestal con el fin de evaluar las medidas de gestión ante las autoridades ambiental vigente.
	Manejo de avifauna	No aplica para el periodo
COMPONENTE E Manejo de señalización de seguridad	Manejo de señalización de seguridad	No aplica para el periodo

A la fecha de corte del presente informe, por ser etapa preliminar el contratista no ha iniciado las actividades constructivas.

7.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:
 - ✓ Contrato de Obra
 - ✓ Apéndice Ambiental y SST
 - ✓ Manual de interventoría,
 - ✓ MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST – MAO
 - ✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA
 - ✓ Revisión del presupuesto
- Cumplimiento a las actividades contractuales en materia ambiental del contratista

Tabla 7. Actividades contractuales

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
1	Verificación de estudios y diseños	Se realizó la verificación, para analizar las características de las condiciones iniciales y lo que se debe plantear en el MAO
2	Programación y ejecución de comités Ambiental	Se realiza mesa de trabajo en conjunto interventoría-contratista con el fin de revisar y ajustar las observaciones del MAO y el PGRCD
3	Revisión de informes mensuales Contratista	El Contratista realizó la entrega del informe mensual, el cual está en revisión por parte de interventoría.
4	Entrega de informe Mensual de Interventoría	Se realiza de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
5	Inspección y verificación ambiental	La Interventoría realizó verificación de condiciones al inicio del proyecto con apoyo técnico y social
6	Inspección EPP y señalización	No aplica para la etapa de preliminares
7	Avance documental	La interventoría elabora el documento PAI y lo remite a la alcaldía para revisión y aprobación.

- Comités

Para el periodo reportado se llevaron a cabo los siguientes comités y reuniones de seguimiento como se evidencia a continuación:

Tabla 8. Comités de obra

FECHA	TEMA
02/05/2025	Comité Integral

09/05/2025	Comité Integral
16/05/2025	Comité Integral
23/05/2025	Comité Integral
30/05/2025	Comité Integral

8. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Permiso de aprovechamiento forestal: Se encuentra en verificación por aparte del contratista de conformidad con las condiciones de los segmentos viales a intervenir en los CIV: 11010612, 11010613, 11010414, 11010621.

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGIRCD): Se está en la elaboración del documentos, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), una vez se tenga este documento la interventoría realizará la respectiva verificación y aprobación, para remitir al FDLSUBA y dar continuidad a la gestión para tramitar el PIN ante la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere la instalación de la valla ni trámite ante autoridad ambiental.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

9. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 9. Correspondencia enviada

Nº OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO
TYA-FDLS-084-2025-028	Solicitud atención observaciones documentos iniciales de gestión ambiental oficio TYA-FDLS-084-2025-022	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-029	Plan de Acción Ambiental Interventoría	FDLS INFRAESTRUCTURA
TYA-FDLS-084-2025-042	Observaciones MAO-SST- Versión 2 Observaciones MAO-SST- Rta oficio D-43-2025-50	CONSORCIO CONSERVACION PG

TYA-FDLS-084-2025-043	RTA D-40-2025-50, Observaciones al Programa de Manejo Ambiental de RCD – Versión 2	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-053	Solicitud Informe mensual N°1 Componentes Ambiental y SST	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-059	Observaciones al Programa de Manejo Ambiental de RCD Versión 3	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-060	Observaciones MAO Versión 3 RTA. Ofc D-56-2025-50	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-063	Observaciones Informe ambiental mensual N°1	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-066	Aprobación Programa de Manejo Ambiental de RCD- Versión 4	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-074	Radicación en físico Programa de Manejo Ambiental RCD RAD:2025611012964	FDLS INFRAESTRUCTURA
TYA-FDLS-084-2025-075	Solicitud apertura de PIN Ambiental para el contrato No.1010 de 2024	FDLS-INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
TYA-FDLS-084-2025-076	Observaciones Informe ambiental mensual N°1 V2	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-085	Aprobación Informe ambiental mensual N°1 - V2	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-087	Radicación en físico Apertura PIN Ambiental	FDLS INFRAESTRUCTURA
TYA-FDLS-084-2025-088	Aprobación Manual Ambiental de la Obra-MAO V4	CONSORCIO CONSERVACION PG
TYA-FDLS-084-2025-089	Radicación en físico Manual Ambiental de la Obra-Mao	FDLS INFRAESTRUCTURA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 10. Correspondencia recibida

N° OFICIO	ASUNTO	FECHA
D-40-2025-50	Entrega Programa de manejo ambiental de RCD V2	08/05/2025
D-43-2025-50	Entrega MAO-SST V2	09/05/2025
D-48-2025-50	Entrega Programa de manejo ambiental de RCD V3	15/05/2025
D-56-2025-50	RTA TSYA-FDLS-084-2025-42, Plan de Manejo de Obra-MAO V3 y sus anexos	16/05/2025
D-58-2025-50	Informe mensual Ambiental ABRIL	19/05/2025
D-60-2025-50	Entrega programa de Manejo Ambiental RCD V4	21/05/2025
D-61-2025-50	Radicación en físico programa de Manejo Ambiental RCD V4	22/05/2025

D-64-2025-50	Plan Manejo Ambiental de Obra-MAO V4 y sus anexos	23/05/2025
D-64-2025-50	Radicación en físico Plan Manejo Ambiental de Obra-MAO V4	26/05/2025
D-69-2025-50	Observaciones Informe mensual Ambiental No.1	26/05/2025
D-72-2025-50	Observaciones Informe mensual mensual Ambiental No.1 V2	27/05/2025

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la estructuración de las fichas de manejo ambiental del MAO sea acorde con el alcance del proyecto y con la etapa de construcción.
- Se solicito al contratista la entrega del inventario forestal con el fin de evaluar las medidas de gestión ante las autoridades ambiental vigente.
- Se realiza la vinculación del profesional ambiental y SST.

[illegible]

	0	Yellow
	1	Green
	2	Red
	3	Brown

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070

Christine Rodriguez