



MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN					Contratista	N.A.	
					Fecha (dd/mm/yy)	15 de junio de 2026	
Hora de la visita	03:25 PM	Duración (min)		Estado del tiempo	Nublado	Localización	Vía acceso Puente Rio Cusiana - vereda Visinaca
Nombre	Cargo		En representación de:		Observaciones:		
Lino Rodriguez	Scretario de Infraestructura		Secretaría de Infraestructura				
Wilson Villamil Hernández	Profesional de apoyo		Secretaría de Infraestructura				
OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VISITA - ANTECEDENTES					CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA VISITA		
Visita de inspección para verificar el estado de la vía teniendo en cuenta que se adelanta la construcción del puente sobre el Rio Cusiana y se requiere adecuar el acceso contemplado en el estudio inicial en donde está vía se establece como el corredor principal entre los municipios de Tauramena y Monterralo					Ninguna		
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ESTADO					ACTIVIDADES REALIZADAS		
Mediante la visita realizada se puede verificar el mal estado de la vía y se debe proyectar su mejoramiento teniendo en cuenta que actualmente se viene adelantando la construcción del puente sobre el rio Cusiana. Teniendo en cuenta que esta vía quedará como el corredor principal de Tauramena hacia Monterralo es necesario comenzar con los trabajos de adecuación de dicho corredor vial. Es una obra que, a su vez, beneficia actualmente a la comunidad facilitando su transporte. El tramo objeto de mejoramiento tiene una longitud aproximada de 2.48 km					- Inspección ocular - Reporte fotográfico		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1.-
RECORRIDO HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA



FOTO 2.-
RECORRIDO POR LA VIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN

Contratista

N.A.

Fecha (dd/mm/yy)

15 de junio de 2026

Hora de la
visita

03:25 PM

Duración (min)

Estado del
tiempo

Nublado

Localización

Vía acceso Puente Rio Cusiana - vereda Visinaca




FOTO 3.-
RECORRIDO POR LA VIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA




FOTO 4.-
RECORRIDO POR LA VIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA



FOTO 5.-
RECORRIDO POR LA VIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA




FOTO 6.-
RECORRIDO POR LA VIA HACIA EL PUENTE SOBRE EL RIO CUSIANA



MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN

Contratista

N.A.

Fecha (dd/mm/yy)

15 de junio de 2026

Hora de la visita

03:25 PM

Duración (min)

Estado del tiempo

Nublado

Localización

Vía acceso Puente Rio Cusiana - vereda Visinaca




IMAGEN 7 -

TRAMO DE LA VÍA VEREDA VISINACA QUE CONDUCE AL PUENTE EN CONSTRUCCIÓN SOBRE EL RIO CUSIANA, TRAMO EN QUE SE PUEDE PROYECTAR SU MEJORAMIENTO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

La vista realizada permite verificar el mal estado de la vía y, a través de la secretaría de infraestructura, se puede proyectar la ejecución de obras de conformación del corredor vial que conduce hacia el puente que se contruye sobre el rio Cusiana, con el fin de obtener una vía en buenas condiciones que beneficie a la comunidad al mejorar su transitabilidad.

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Wilson Villamil Hernández
Presional Contratado S.I.

Ing. Lino Rodríguez Ochoa
Sec. Infraestructura

