MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INVENTARIO INSTALACIONES	
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**		
FECHA DE EMISIÓN		**VERSIÓN**		HOJA 1 DE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOARM 2025 — CONTRATO No. 221-2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO ARMERIA 325 — CONTRATO No. 238-2025
REGISTRO No. 1 — FECHA (AA-MM-DD) 3-nov-25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS BASICOS

Nombre de la Unidad: BASRO48
Lugar: SANTA ROSA, SUR DE BOLIVAR

SERVICIOS PÚBLICOS (ESTADO)

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	x		Red de acueducto principal 2", que pasa por vía aledaña.
2. Alcantarillado		x	No existe
3. Energía		x	No existe

INSTALACION A INTERVENIR

1. Alojamiento Tropa ☐	6. Comando ☐	11. Redes Electricas ☐
2. Alojamiento de cuadros ☐	7. Depositos ☐	12. Red Acueducto ☐
3. Rancho Comedor tropa ☐	8. Talleres y Garajes ☐	13. Red Alcantarillado ☐
4.Casino Oficiales ☐	9. Guardia ☐	
5. Casino Suboficiales ☐	10. Tienda Soldado ☐	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA INSTALACION ANTES DE INTERVENIR (Inventario en caso de mantenimiento: fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros. En caso de construccion nueva y de mejoramiento de acueductos y alcantarillados inventario arboles e impacto ambiental)

No hay instalaciones a intervenir, se encuentra el terreno con pasto para realizar el descapote necesario e instalar el cerramiento respectivo al área a construir, por lo que no se presenta impacto ambiental ya que no hay intervención de retiro de arboles en el área a construir.

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA INSTALACION ALEDAÑAS

Existe un vivero (la granja) en frente del área a construir, la cual se encuentra cruzando la vía destapada existente, de igual manera, se encuentra una estación de radio de la policía nacional y poste artesanal para antena de comunicación.

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO VIAS DE ACCESO A LA ZONA

La vía de acceso actual a la zona está en estado regular, pues tiene socavaciones realizadas por las lluvias, sin embargo, es transitable.

6. INVENTARIO DE MATERIAL Y EQUIPO A REUTILZARSE (En caso de adecuaciones o mantenimientos a instalaciones)

No aplica

7. FIRMAS

	ALFARO PUERTA CASTULO ANDRES	RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Delegado del Batallon (Grado-Apellidos-Nombre)	Representante del Contratista (Apellidos-Nombre)	Representante de la Interventoría (Apellidos-Nombre)

Nota: Si durante el desarrollo de la obras ( ) se presentaren averidas o deterioro de los elementos, materiales, equipo, redes el contratista asumira los costos para restituir lo afectado