	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JORGE	Código	GADFC
	Educamos en el amor generando Sabiduria y Proyectandola a la Sociedad	Versión	
	Resolucion No 853 de Junio 24 de 2008 Nit 900070015-4 DANE 117001001251	Página	1 de 1

ACTA FINAL DE LIQUIDACION DE UN CONTRATO

CONTRATO Nº	17
OBJETO	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, REHABILITACION DE VARIAS AREAS DEL COLEGIO PARA ACONDICIONARLAS A NUESTRAS NECESIDADES (Suministro e instalación de pared en superboard y gyplac doble cara terminada en pintura blanca y azul (colores institucionales) piso techo, medidas, 6 mts de alto x 4mts de largo.X1, Demolición de muro adecuación de carteras suministro e instalación de puerta para acceso a aula, incluye chapa y clave. X1, Instalación de barras de sonido en los salones 1.9- 1.6- 1.7- 1.8 – 1.11 (incluye chazos, tornillos y amarras) X5, Suministro e instalación de llave para sanitario X 1, Acondicionamiento de madera existente para instalación de barra en madera (mesa de 2.30 mts x 0.70 mts) en la entrada cancha principal donde esta los hornos microondas.X 1)
CONTRATISTA	GR SOLUCIONES 2019 SAS/JOSE GERMAN RIOS ECHEVRRI
VALOR	$ 7.418.619 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE
PRORROGA	N/A
ADICIONES	N/A

VERIFICACION DE OBLIGACIONES

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	CANT	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, REHABILITACION DE VARIAS AREAS DEL COLEGIO PARA ACONDICIONARLAS A NUESTRAS NECESIDADES (Suministro e instalación de pared en superboard y gyplac doble cara terminada en pintura blanca y azul (colores institucionales) piso techo, medidas, 6 mts de alto x 4mts de largo.X1, Demolición de muro adecuación de carteras suministro e instalación de puerta para acceso a aula, incluye chapa y clave. X1, Instalación de barras de sonido en los salones 1.9- 1.6- 1.7- 1.8 – 1.11 (incluye chazos, tornillos y amarras) X5, Suministro e instalación de llave para sanitario X 1, Acondicionamiento de madera existente para instalación de barra en madera (mesa de 2.30 mts x 0.70 mts) en la entrada cancha principal donde esta los hornos microondas.X 1)	todos los items acordados	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACUAL, SE RECIBIO A ENTERA SATISFACCIÓN El Suministro e instalación de pared en superboard y gyplac doble cara terminada en pintura blanca y azul (colores institucionales) piso techo, medidas, 6 mts de alto x 4mts de largo, Demolición de muro adecuación de carteras suministro e instalación de puerta para acceso a aula, incluye chapa y clave., Instalación de barras de sonido en los salones 1.9- 1.6- 1.7- 1.8 – 1.11 (incluye chazos, tornillos y amarras), Suministro e instalación de llave para sanitario, Acondicionamiento de madera existente para instalación de barra en madera (mesa de 2.30 mts x 0.70 mts) en la entrada cancha principal donde esta los hornos microondas., (REPOSAN FOTOS EN EL EXPEDIENTE).

balance del contrato **Liquidacion**

DETALLE	No	VALOR	PAGOS	OP	FECHA GIRO		BANCO Y CUENTA
FACTURA	BANCOLOMBIA	7.418.619			AÑO	2026	DE: BANCO DAVIVIENDA
DESCUENTOS			1.003.000		MES	OCTUBRE	PARA:
VALOR GIRADO			6.415.619	67	DIA	21	CTA AHORROS 85900019861
SUMATORIA		7.418.619	7.418.619				
DIFERENCIA		0	0				

Para constancia se firma en Manizales a los 20 dias del mes de Octubre de 2026 por las partes, asegurando que no han omitido información y que la consignada es veraz.

Contratante

Supervisor

Contratista

William Alzate Gallego
Tesorero