



FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JULIO DEL 2026



OBJETO

CONTRATO NO.3034 DE 2026

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO

ALPUJARRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
MOTONIVELADORA #KMT 2
RETROEXCAVADORA #35
VOLQUETA #38

ING. STEPHANIE LARA
CARLOS VARON
ALEXANDER CARDOZO
DEINER PEÑA

FRENTE DE TRABAJO
ALPUJARRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

INFORME

JULIO DEL 2026



VIA INTERVENIDA

EL CARMEN

LA ARADA – EL CASINO

FRENTE DE TRABAJO


ALPUJARRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME
JULIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO
ALPUJARRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME
JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN ALPUJARRA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
1/07/2026 al 10/07/2026	El Carmen	189
21/07/2026 al 31/07/2026	La Arada – El Casino	224
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA		413 M3

FRENTE DE TRABAJO
ALPUJARRA



TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN ALPUJARRA

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
1/07/2026 al 10/07/2026	El Carmen	15000
21/07/2026 al 31/07/2026	La Arada – El Casino	10000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		25000 M2



TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN ALPUJARRA

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
1/07/2026 al 10/07/2026	El Carmen	3000
21/07/2026 al 31/07/2026	La Arada – El Casino	2000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		5000 ML

UNIÓN TEMPORAL MARV 7



INFORME
JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN ALPUJARRA

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
EL CARMEN ✓	3 —
LA ARADA – EL CASINO ✓	2 —
TOTAL MEJORAMIENTO	5 KM —

FRENTE DE TRABAJO
ALPUJARRA



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACION DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ALPUJARRA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL
GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO3

3. LOCALIZACIÓN4

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO5

5. VIAS DEL MUNICIPIO5

5.1 SECTOR 1:5

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES5

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN6

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO6

7.1 PERSONAL UTILIZADO6

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA7

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO8

8.1 ACTIVIDADES EN ALPUJARRA8

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
-----------------------	---------------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Alpujarra – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Alpujarra, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Alpujarra es un municipio del centro-sur de Colombia situado en el extremo suroriental del departamento de Tolima, próximo al límite con el Huila. Forma parte de la subregión andina de Alto Magdalena. Dista de Ibagué en 152,6 km y de Neiva en 71,4 km.




Figura 1. Localización municipio de Alpujarra.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO VIAL

Conformación de
la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Alpujarra con el Municipio de Dolores:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
2	Dolores - Alpujarra	26

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con el kit de maquinaria de la Gobernación (retroexcavadora, motoniveladora y una volqueta) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos críticos en las vías El Carmen y La Arada – El Casino.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	---------------------------------	--

Se realizó mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 5 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 16 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Alpujarra:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
1/07/2026 al 10/07/2026	El Carmen	3
21/07/2026 al 31/07/2026	La Arada – El Casino	2
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS VARON

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
-----------------------	--------------------------	--

OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ALEXANDER CARDOZO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DEINER PEÑA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	KMT 2	1
RETROEXCAVADORA	35	1
VOLQUETA	38	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ALPUJARRA



EL CARMEN




EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN




EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026




EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN




EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



EL CARMEN



EL CARMEN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LA ARADA – EL CASINO



LA ARADA – EL CASINO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO NO.3034 DE 2026



LA ARADA – EL CASINO



LA ARADA – EL CASINO

<p>UNIÓN TEMPORAL MARV 7</p>	<p>CONTRATO NO.3034 DE 2026</p>	 <p>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</p>
------------------------------	---------------------------------	---



LA ARADA – EL CASINO




SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009						
UNION TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: EL CARMEN							MUNICIPIO: ALPUJARRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						UNIDAD: M3	189
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/07/2026	K0+000	K0+300	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+300	K0+700	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+700	K1+100	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K1+100	K1+400	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+400	K1+800	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+800	K2+200	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K2+200	K2+600	38	7	3	21	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+600	K3+000	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						189	
CARRETERA: LA ARADA - EL CASINO							MUNICIPIO: ALPUJARRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						UNIDAD: M3	224
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
21/07/2026	K0+000	K0+100	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K0+100	K0+300	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K0+300	K0+400	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K0+400	K0+600	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+600	K0+800	38	7	2	14	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+800	K1+100	38	7	4	28	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K1+100	K1+400	38	7	6	42	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K1+400	K1+700	38	7	6	42	Se laboro Normalmente.
31/07/2026	K1+700	K2+000	38	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						224	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						413	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026


Firma: 
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026


Firma: 
Nombre: Veisha Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026					
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
	INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: EL CARMEN			MUNICIPIO: ALPUJARRA			
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/07/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+300	K0+700	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+700	K1+100	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K1+100	K1+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+400	K1+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+800	K2+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K2+200	K2+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+600	K3+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	
CARRETERA: LA ARADA - EL CASINO			MUNICIPIO: ALPUJARRA			
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
21/07/2026	K0+000	K0+100	100	5	500	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K0+100	K0+300	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K0+300	K0+400	100	5	500	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K0+400	K0+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+600	K0+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+800	K1+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K1+100	K1+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K1+400	K1+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
31/07/2026	K1+700	K2+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					10.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

 Firma: 
 Nombre: Stephanie Lara H
 c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026


 Firma: 
 Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
 c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009				 GOBERNACION DEL TOLIMA	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		CONTRATO NO. 3034 DE 2026					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: EL CARMEN						MUNICIPIO: ALPUJARRA	
CONFORMACION DE CUNETAS						UNIDAD: ML	3.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES	
	DE	A					
01/07/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
02/07/2026	K0+300	K0+700	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
03/07/2026	K0+700	K1+100	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
06/07/2026	K1+100	K1+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
07/07/2026	K1+400	K1+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
08/07/2026	K1+800	K2+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
09/07/2026	K2+200	K2+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
10/07/2026	K2+600	K3+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					3.000		
CARRETERA: LA ARADA - EL CASINO						MUNICIPIO: ALPUJARRA	
CONFORMACION DE CUNETAS						UNIDAD: ML	2.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES	
	DE	A					
21/07/2026	K0+000	K0+100	100	1	100	Se laboro Normalmente.	
22/07/2026	K0+100	K0+300	200	1	200	Se laboro Normalmente.	
23/07/2026	K0+300	K0+400	100	1	100	Se laboro Normalmente.	
24/07/2026	K0+400	K0+600	200	1	200	Se laboro Normalmente.	
27/07/2026	K0+600	K0+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.	
28/07/2026	K0+800	K1+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
29/07/2026	K1+100	K1+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
30/07/2026	K1+400	K1+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
31/07/2026	K1+700	K2+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					2.000		
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					5.000		

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: 
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma: 
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Kevin A. Pineda S., con Cédula de Ciudadanía N° 1:005.720.138, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio Resguardo de la vereda _____, del municipio Alpujarra autorizo al Ingeniero (a) Jerson C. Alvarado quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta # 38Retroexcavadora # 35Motoniveladora # 2

Cargador _____

Vibrocompactador _____

Excavadora _____

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.



Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1.110.720.138

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. _____

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1		GOB-M-001														
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS														
PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026																
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 737	MARCA: INTERNATIONAL													
EQUIPO No.	38	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: EL CARMEN													
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: ALPUJARRA														
Licencia de conduccion:		Póliza de Responsabilidad Civil:														
Licencia de tránsito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:														
	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00	7:00	7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL			58313	58460	58607										
	DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM								
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X							
	Caja de Herramienta				X		X		X							
	Tacos				X		X		X							
	Gato				X		X		X							
	Linterna recargable				X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina				X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor				X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible				X		X		X							
	Nivel del aceite				X		X		X							
	Soportes motor				X		X		X							
	Estado del exhosto				X		X		X							
	Estado del switch de encendido				X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras				X		X		X							
	De trabajo traseras				X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras				X		X		X							
	Stop Traseros				X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor				X		X		X							
	Espejos laterales				X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso				X		X		X							
	Pito Normal				X		X		X							
	Frenos de Servicio				X		X		X							
	Freno de emergencia				X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).				X		X		X							
	Cinturones de Seguridad				X		X		X							
	Estado de la puertas				X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.				X		X		X							
	Limpia brisas				X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco				X		X		X							
	Estado de los asientos				X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).				X		X		X							
	Velocímetro				X		X		X							
	Batería y cables				X		X		X							
	LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				X		X		X						
Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				X		X		X							
	Estado de correas				X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.				X		X		X							
	Radiador				X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)				X		X		X							
	Mangueras				X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)				X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco				X		X		X							
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco				X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco				X		X		X							
	Estado de empaques del volco				X		X		X							
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN				5:00		5:00		5:00								
KILOMETRAJE FINAL				58460		58607		58754								
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.			Firma Verificación Inspector:												
Operador	Firma:	Daniel Pantoja		El Equipo esta apto para Trabajar:										SI () NO ()		
														FIRMA COORDINADOR		

VERSION 1		GOB-M-001														
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS														
PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026																
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 737	MARCA: INTERNATIONAL													
EQUIPO No.	38	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: EL CARMEN													
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: ALPUJARRA													
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:													
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:														
	HORA INICIO OPERACIÓN		7:00	7:00	7:00	7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL		58754	58938	59122	59306										
	DÍA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM								
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switch de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltmetro- Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocimetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00		5:00		5:00		5:00								
KILOMETRAJE FINAL		58938		59122		59306		59508								
DOCUMENTOS OPERADOR		Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:												
		Afiliación ARP.														
Operador		Firma: <i>[Firma]</i>		El Equipo esta apto para Trabajar:		SI () NO ()										
				FIRMA COORDINADOR												

VERSION 1		GOB-M-001					
UNIÓN TEMPORAL MARV 7		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS					
PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026							
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 737	MARCA: INTERNATIONAL				
EQUIPO No.	38	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: LA ARADA - EL CASINO				
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: ALPUJARRA					
Licencia de conduccion:		Póliza de Responsabilidad Civil:					
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:					
	HORA INICIO OPERACIÓN		7:00	7:00	7:00	7:00	
	KILOMETRAJE INICIAL		60188	60367	60468	60569	
	DÍA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	
						SAB	
						DOM	
ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X
	Caja de Herramienta		X		X		X
	Tacos		X		X		X
	Gato		X		X		X
	Linterna recargable		X		X		X
ESTADO GENERAL	Estado del motor		X		X		X
	Estado del Tanque de combustible		X		X		X
	Nivel del aceite		X		X		X
	Soportes motor		X		X		X
	Estado del exhosto		X		X		X
	Estado del switche de encendido		X		X		X
LUCES	De Trabajo delanteras		X		X		X
	De trabajo traseras		X		X		X
	Direccionales Delanteras Y Traseras		X		X		X
	Stop Traseros		X		X		X
CABINA	Espejo Retrovisor		X		X		X
	Espejos laterales		X		X		X
	Alarma (o pito) de Retroceso		X		X		X
	Pito Normal		X		X		X
	Frenos de Servicio		X		X		X
	Freno de emergencia		X		X		X
	Dirección/suspensión(Terminales).		X		X		X
	Cinturones de Seguridad		X		X		X
	Estado de la puertas		X		X		X
	Vidrio frontal en buen estado.		X		X		X
	Limpia brisas		X		X		X
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco		X		X		X
	Estado de los asientos		X		X		X
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).		X		X		X
	Velocímetro		X		X		X
	Batería y cables		X		X		X
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X
	Repuesto		X		X		X
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X
	Estado de correas		X		X		X
	Caja de cambios en buen estado.		X		X		X
	Radiador		X		X		X
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)		X		X		X
	Mangueras		X		X		X
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)		X		X		X
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco		X		X		X
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco		X		X		X
	tornillos de seguridad para el cierre del volco		X		X		X
	Estado de empaques del volco		X		X		X
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00	5:00	5:00	5:00	
KILOMETRAJE FINAL			60367	60468	60569	60699	
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:					
	Afiliación ARP.						
Operador	Firma: <i>Stephanie Lara</i>	El Equipo esta apto para Trabaja: SI () NO ()					
FIRMA COORDINADOR							

6235

VERSION 1

UNION TEMPORAL MARV 7

3034 DE 2026

CONTRATO N°

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

GOB-M-002

MODELO: MOTO KWT2100 (2)

MARCA: EL CARMEN

LOCALIZACION: ALPUJARRA

FECHA:

FRONTE DE TRABAJO: KOMATSU

ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	CANTIDAD														
	2														
	2														
	2														
	2														
CABINA	1														
	1														
	1														
	Completo														
	1														
ESTADO MECANICO	2														
	2														
	2														
	2														
	2														
LLANTAS	1														
	2														
	2														
	2														
	2														
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	1														
	1														
	1														
	1														
	1														

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

GOB-M-002

CONTRATO N°

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

3034 DE 2026

MODELO: MOTO KMT2100 (2)

COMARCA: EL CARMEN

FRONTE DE TRABAJO: ALPUJARRA

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	1401		1402		1406		1409		1412		1413	
		LUN.	MAR.	LUN.	MAR.	LUN.	MAR.	LUN.	MAR.	LUN.	MAR.	LUN.	MAR.
LUCES	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CABINA	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTADO MECANICO	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LLANTAS	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:

FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE:

La Inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

0657

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

GOB-M-002

CONTRATO N°

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

3034 DE 2026

MODELO: MOTO KMT2100 (2)

COMARCA: EL CARMEN

COMARCA: ALPUJARRA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	CANTIDAD														
	2														
	* De trabajo delanteras (altas/bajas)														
	* De trabajo delanteras														
	* Direccionales delanteras parqueo/giro														
	2														
	* Direccionales traseras de parqueo/giro														
	* De stop y señal trasera														
	* De trabajo traseras														
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada														
CABINA	1														
	* Cinturón de seguridad														
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)														
	1														
	Asiento (dispositivo de giro)														
	Completos														
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-abelle motor)														
	Control ingreso humo (tubo de escape)														
	1														
	Alarma de retroceso														
	2														
	Escaleras y apoyos de acceso														
	Espejos laterales														
	* Espejo central convexo														
	Palancas de mando														
	2														
	Pedales														
	Control de fugas hidráulicas														
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)														
	Estado de pasadores (brazo/baldr)														
	Completos														
	* Gatos estabilizadores en buen estado														
	Mecanismo de giro (brazo excavador)														
	* Función hidráulica en buen funcionamiento														
	* Freno de servicio en buen estado														
	4 llantas														
	* Freno de emergencia en buen estado														
	Estado general (desgarrador/baldr)														
	2														
	Mandos de levante del brazo														
	* Gatos hidráulicos en buen estado														
	Compartimiento del motor aseado														
	Sistema de Dirección														
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas														
	* Huellas en buen estado														
LLANTAS	4														
	Huellas en buen estado														
	HOROMETRO FINAL														
	1413														
	1413														
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:														
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:														
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO														
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
	FINA COORDINADOR														
OBSERVACIONES:															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.															

FORMA TO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

ALPUJARRA

FRENTE DE TRABAJO:


PRIMEIRA COORDINADORA

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5											
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5										VERSION	1
										PAGINA	1 DE 2
FECHA (DIA/MES/AÑO)										SÁBADO	DOMINGO
HOROMETRO										1396	1399
Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)											
Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)										✓	✓
Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)										✓	✓
Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Monitor, indicadores y testigos - Revisar										✓	✓
Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)										✓	✓
Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Drenar agua y sedimento del tanque de combustible										✓	✓
Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)										✓	✓
Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)										✓	✓
Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)										✓	✓
Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓
Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)										✓	✓

Cada 10 horas o diariamente

02/01



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION
PAGINA

1
2 DE 2
DOMINGO

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	
FECHA (DIA/MES/AÑO)				1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	
HOROMETRO				1396	1397	1399	
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	
	Nivel de aceite hidráulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)			✓	✓	✓	
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓	
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	
	Drenar agua del prefiltro de combustible			✓	✓	✓	
	Calentador eléctrico de aire de admision - Revisar			✓	✓	✓	
	Borde de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	
	Desgaste de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	
	Pedal de avance lento - Revisar			✓	✓	✓	
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar			✓	✓	✓	
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	
	Presion en ruedas - Revisar			✓	✓	✓	
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓	
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	
Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
OBSERVACIONES:							



CARLOS A. VARÓN
FIRMA DE OPERADOR
Nombre



STEPHANIE LEIRA
FIRMA SUPERVISOR
Nombre

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5								
								VERSION PAGINA	1
Cada 10 horas o diariamente	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5							VIERNES	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO) HOROMETRO							10/07/2026	
	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	6/07/2026 1401	7/07/2026 1402	8/07/2026 1406	9/07/2026 1409	10/07/2026 1412			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓			
	Espesjes, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓			
Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓				
Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓				



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5							VERSION		1	
	FECHA (DIA/MES/AÑO)							PAGINA			
	HOROMETRO							SABADO			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES					
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026					
	Nivel de aceite hidráulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	1401	1402	1406	1409	1412					
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓					
	Calentador eléctrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓					
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
OBSERVACIONES:	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓					
		Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓					

Carlos A. Jara.

FIRMA DE OPERADOR

Nombre



FIRMA SUPERVISOR

Nombre: Sepronte Jara

624

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5											
	ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5 FECHA (DIA/MES/AÑO) HOROMETRO										VERSION	1
											PAGINA	1 DE 2
Cada 10 horas o diariamente	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO					
	14/07/2026 1413	15/07/2026 1413	16/07/2026 1413	17/07/2026 1413	18/07/2026 1413	19/07/2026 1413	20/07/2026 1413					
	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Cámara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5						
VERSION	1	PAGINA	2 DE 2			
VERSION	1	PAGINA	DOMINGO			
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
FECHA (DIA/MES/AÑO)			14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026
HOROMETRO			1413	1413	1413	1413
Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓
Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓
Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓
Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓
Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)			✓	✓	✓	✓
Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓
Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓	✓
Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓
Drenar agua del prefiltro de combustible			✓	✓	✓	✓
Calentador electrico de aire de admision - Revisar			✓	✓	✓	✓
Borde de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	✓
Desgaste de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	✓
Pedal de avance lento - Revisar			✓	✓	✓	✓
Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Condensador de aire acondicionado - Limpiar			✓	✓	✓	✓
Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Presion en ruedas - Revisar			✓	✓	✓	✓
Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓	✓
Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓
Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓
Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓
OBSERVACIONES:						

Carlos A. Viron
FIRMA DE OPERADOR
Nombre

Stephane Loro
FIRMA SUPERVISOR
Nombre

VERSION		PAGINA		1 DE 2		DOMINGO	
VERSION		PAGINA		1 DE 2		DOMINGO	
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO		FECHA (DIA/MES/AÑO)		LUNES	MARTES	MIERCOLES	VIERNES
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		HOROMETRO		21/07/2026	1413	22/07/2026	24/07/2026
Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)						1414	1422
Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)				✓		✓	✓
Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)				✓		✓	✓
Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Monitor, indicadores y testigos - Revisar				✓		✓	✓
Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)				✓		✓	✓
Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Cámara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Drenar agua y sedimento del tanque de combustible				✓		✓	✓
Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)				✓		✓	✓
Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)				✓		✓	✓
Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)				✓		✓	✓
Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓
Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)				✓		✓	✓

6257



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION
1
PAGINA
2 DE 2
SÁBADO
DOMINGO

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
FECHA (DÍA/MES/AÑO)			21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026
HOROMETRO			1413	1414	1419	1422
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidráulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓
	Calentador eléctrico de aire de admisión - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidráulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓
Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	
Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	
Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	
Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:



FIRMA DE OPERADOR
Nombre



FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Laro

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

GOB-M-002

CONTRATO N°

3034 DE 2026

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

RETRO 35

MARCA:

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026

LOCALIZACION: EL CARMEN

FRENTE DE TRABAJO: ALPUJARRA

FECHA:

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	LUN.		MAR.		10085 MIER.		10090 JUEV.		10097 VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2						X	X						
	* De trabajo delanteras	2						X	X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2						X	X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X	X						
	* De stop y señal trasera	2							X	X					
CABINA	* De trabajo traseras	2						X	X						
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1						X	X						
	* Cinturón de seguridad	1						X	X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1						X	X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X	X					
ESTADO MECANICO	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acelle motor)	Completos						X	X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1						X	X						
	Alarma de retroceso	1						X	X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2						X	X						
	* Espejo central convexo	1							X	X					
LLANTAS	Palancas de mando	2						X	X						
	Pedales	Todos						X	X						
	Control de fugas hidráulicas	Completos						X	X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos						X	X						
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X	X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	* Gatos estabilizadores en buen estado	2						X	X						
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X	X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completos						X	X						
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas						X	X						
	* Freno de emergencia en buen estado	1						X	X						
OBSERVACIONES:	Estado general (desgarrador/balde)	2						X	X						
	Mandos de levante del brazo	Todos						X	X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Completos						X	X						
	Compartimiento del motor aseado	1						X	X						
	Sistema de Dirección	1						X	X						
NOTA IMPORTANTE:	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4						X	X						
	* Huellas en buen estado	HOROMETRO FINAL						10090	10097	10103					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:														
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:														
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO														
OBSERVACIONES:															
FIRMA COORDINADOR															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarla a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.															

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-002

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N°

3034 DE 2026

MODELO:

RETRO 35

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION:

EL CARMEN

FRONTE DE TRABAJO:

ALPUJARRA

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL DIA	10103		10108		10115		10122		10128		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	CANTIDAD														
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	2	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	1	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	1	X		X		X		X		X		X		X	
	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
OBSERVACIONES:	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	X		X		X		X		X		X		X	
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	HOROMETRO FINAL	10103		10108		10115		10122		10128		10133			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
EQUIPO FUERA DE SERVICIO															
NOTA IMPORTANTE:															

NOTA IMPORTANTE:

La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6253

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

GOB-M-002

CONTRATO N°

3034 DE 2026

MODELO: RETRO 35

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION: LA ARADA - EL CASINO

FRONTE DE TRABAJO: ALPUJARRA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN		MAR.		10133		10137		10144		10151		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	2			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
CABINA	1			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Completos			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
LLANTAS	Todos			X		X		X		X		X					
	Completos			X		X		X		X		X					
	Completos			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	Completos			X		X		X		X		X					
	4 llantas			X		X		X		X		X					
	1			X		X		X		X		X					
	2			X		X		X		X		X					
	Todos			X		X		X		X		X					
OBSERVACIONES:	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección			X		X		X		X		X					
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado			X		X		X		X		X					
	4			X		X		X		X		X					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	HOROMETRO FINAL					10137		10144		10151		10158					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

NOTA IMPORTANTE:

La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6254

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N°

3034 DE 2026

MODELO: RETRO 35

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION: LA ARADA - EL CASINO

FRONTE DE TRABAJO: ALPUJARRA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	10158		10163		10168		10172		10175		10178	
		LUN	MAR	MIER.	JUEV.	VIERN.	SAB.	DOM.					
LUCES	DIA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	CANTIDAD	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CABINA	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* De stop y señal trasera	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* De trabajo traseras	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTADO MECANICO	* Cinturón de seguridad	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Extintor de incendio (10 lbs POS)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LLANTAS	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Alarma de retroceso	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Espejo central convexo	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	Palancas de mando	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pedales	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Estado de fugas hidráulicas	Completos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OBSERVACIONES:	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NOTA IMPORTANTE:	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mandos de levante del brazo	Todos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NOTA IMPORTANTE:	* Gatos hidráulicos en buen estado	Completos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Compartimiento del motor aseado	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sistema de Dirección	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Huellas en buen estado	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OBSERVACIONES:	HOROMETRO FINAL	10163	10168	10172	10175	10178							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:												
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:												
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE:

La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

CONTRATO 3034 DE 2026



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE ALPUJARRA									
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE	
41	14-jul-26	13:40:50	135800	186,097	\$ 2.238.933,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Avis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#38	FRENTE ALPUJARRA	
70	21-jul-26	8:33:40	136238	38,003	\$ 457.214,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ALPUJARRA	
103	28-jul-26	7:49:15	136629	27,394	\$ 329.577,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE ALPUJARRA	
104	28-jul-26	7:28:20	136628	206,965	\$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE ALPUJARRA	
105	28-jul-26	7:29:31	136627	206,965	\$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE ALPUJARRA	
120	30-jul-26	9:51:22	136782	30,095	\$ 362.073,00	ESTACION DISTRACOM	Deiner Peña V#38	FRENTE ALPUJARRA	

TOTAL MES	695.519
REMANENTE MES ANTERIOR	178.443
TOTAL ACPM	873.962

CONSUMO MES	432.637
REMANENTE PARA AGOSTO	441.325



CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DE TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PONTONES CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO	DEL	1 DE JULIO	AL	31 DE JULIO	2026
MUNICIPIO:	ALPUJARRA	VEREDA:	EL CARMEN - LA ARADA - EL CASINO		
VIA:	EL CARMEN - LA ARADA - EL CASINO				
					COORDINADOR: JEISON ALVIS

ASIGNACIÓN EQUIPO				SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (1)		MIÉRCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON														0.000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO							30	<i>ful</i>						30.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA							35	<i>Deiner</i>						35.000
4																	0.000
5																	0.000
SUMINISTRO GALONES DE ACPM																	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIÉRCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)	TOTAL GALONES
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON														0.000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO	19	<i>ful</i>			18	<i>ful</i>								37.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA	25	<i>Deiner</i>			11.443	<i>Deiner</i>	40	<i>Deiner</i>						76.443
4																	0.000
5																	0.000
SUMINISTRO GALONES DE ACPM																	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIÉRCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)	TOTAL GALONES
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON														0.000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO														0.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA														0.000
4																	0.000
5																	0.000
SUMINISTRO GALONES DE ACPM																	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIÉRCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)	TOTAL GALONES
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON			60	<i>ful</i>										60.000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO			30											30.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA			38.003	<i>Deiner</i>			40	<i>Deiner</i>						78.003
4																	0.000
5																	0.000
SUMINISTRO GALONES DE ACPM																	
I T E M	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIÉRCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO (31)		DOMINGO (31)	TOTAL GALONES
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	MOTONIVELADORA	KMT 2	CARLOS VARON					26	<i>ful</i>								26.000
2	RETROEXCAVADORA	35	ALEXANDER CARDOZO														0.000
3	VOLQUETA	38	DEINER PEÑA			30.066	<i>Deiner</i>			30.065	<i>Deiner</i>						60.191
4																	0.000
5																	0.000

OBSERVACIONES:

Vienen 178,443 gl del mes anterior. Se trasladan 441,325 gl para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ALPUJARRA					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	2	86,000	1396	1439	2,00
RETROEXCAVADORA	35	97,000	10085	10178	1,04
VOLQUETA	38	249,637	58313	60992	0,09

432,637



ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alpujarra
FECHA : 14/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alpujarra la cantidad de 186,097 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.


Quien Entrega

Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

0234

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REF 135800
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co

Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXENTOS De Re
telca Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibagu

TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ALPUJARR
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:40:50
Hora Fin: 13:56:39

Combustible: DIESEL
Volumen: 186.0970
Precio: \$12031
Total: \$2238933

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: 10 Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Alpupric v#38



ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alpujarra
FECHA : 21/07/2026


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alpujarra la cantidad de 38,003 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 21 de julio del 2026.


Quien Entrega

Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136238

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/21

Vencimiento: 2026/08/20

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 166691

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: LTL737

Kilometros: 89916

Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:33:40

Hora Fin: 08:38:11

Combustible: DIESEL

Volumen: 38.0030

Precio: \$12031

Total: \$457214


Panel: MFA976

Lad/Man/Pos: 2/1/8

Dispositivo: IMP-ADMIN

Empleado: FRANCY YOMARA ROD
-----Validado: ID Electronico

Entrego:



Deyner Peña

Nombre:

U. # 38

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**


MUNICIPIO : Alpujarra
FECHA : 28/07/2026


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alpujarra la cantidad de 441,324 galones de combustible.


En constancia de lo anterior, se firma el 28 de julio del 2026.

Quien Entrega


Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7



*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 136629
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 136628
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REF 136627
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL: 3137434826
Fecha remision: 2026/07/28
Vencimiento: 2026/08/27
Naturaleza: Credito

Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL: 3137434826
Fecha remision: 2026/07/28
Vencimiento: 2026/08/27
Naturaleza: Credito

Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NEXentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL: 3137434826
Fecha remision: 2026/07/28
Vencimiento: 2026/08/27
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ALPUJARR
Kilometros: 0
Hora Ini: 07:49:15
Hora Fin: 07:52:55
Combustible: DIESEL
Volumen: 27.3940
Precio: \$12031
Total: \$329577
Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: JHONATHAN STIVE R
Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE
Validado: ID Electronico
Entrego:

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ALPUJARR
Kilometros: 0
Hora Ini: 07:28:20
Hora Fin: 07:47:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 206.9650
Precio: \$12031
Total: \$2490000
Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: JHONATHAN STIVE R
Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE
Validado: ID Electronico
Entrego:

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ALPUJARR
Kilometros: 0
Hora Ini: 07:29:31
Hora Fin: 07:47:18
Combustible: DIESEL
Volumen: 206.9650
Precio: \$12031
Total: \$2490000
Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: JHONATHAN STIVE R
Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE
Validado: ID Electronico
Entrego:

Recibi:

Nombre: Alpujarr UA22

Recibi:

Nombre: Alpujarr UA22

Recibi:

Nombre: Alpujarr UA22

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**


MUNICIPIO : Alpujarra
FECHA : 30/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alpujarra la cantidad de 30,095 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de julio del 2026.

Quien Entrega

Quien Recibe


Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima


ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7


ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7



*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REF: 136782
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co

Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibaguè

TEL: 3137434826

Fecha remision: 2026/07/30
Vencimiento: 2026/08/29
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED 60
Telefono: 2611616
Placa: LTL237
Kilometros: 89917

Hora Ini: 09:51:22
Hora Fin: 09:58:57

Combustible: DIESEL
Volumen: 30.0950
Precio: \$12031
Total: \$362073

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: JHONATHAN STIVE R

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Daniel Rocio
Al: 010