GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA #39	WILDER MUÑOZ
VOLQUETA #14	GUILLERMO CASTAÑEDA
MOTONIVELADORA #3	RENEVAR MATAJUDIOS
VOLQUETA #12	JHON SEGURA
RETROEXCAVADORA DE ORUGA #2	JHON RICO
VOLQUETA #09	OSCAR LOPEZ
VIBROCOMPACTADOR #5	FERNANDO SANCHEZ

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

1. **PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS**
2. **EL DAVIS**
3. **IRCO**

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

6052

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


INFORME

JULIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN















FRENTE DE TRABAJO

CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS CHAPARRAL MEJORAMIENTO DE VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
24/07/2026	K0+000	K0+600	9 ,12	7	6	42
27/07/2026	K0+600	K1+200	12	7	4	28
28/07/2026	K1+200	K1+800	12	7	3	21
29/07/2026	K1+800	K2+400	12	7	4	28
30/07/2026	K2+400	K3+000	12	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						147

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS CHAPARRAL CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
24/07/2026	K0+000	K0+600	600	5	3.000
27/07/2026	K0+600	K1+200	600	5	3.000
28/07/2026	K1+200	K1+800	600	5	3.000
29/07/2026	K1+800	K2+400	600	5	3.000
30/07/2026	K2+400	K3+000	600	5	3.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**15.000**

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS CHAPARRAL CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
24/07/2026	K0+000	K0+600	600	1	600
27/07/2026	K0+600	K1+200	600	1	600
28/07/2026	K1+200	K1+800	600	1	600
29/07/2026	K1+800	K2+400	600	1	600
30/07/2026	K2+400	K3+000	600	1	600
TOTAL CUNETA					**3.000**

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS CHAPARRAL EL DAVIS REALIZADAS CON LA RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
24/07/2026	K0+000	K0+200	14	7	3	21
27/07/2026	K0+200	K0+400	14	7	3	21
28/07/2026	K0+400	K0+600	14	7	3	21
29/07/2026	K0+600	K0+800	14	7	3	21
30/07/2026	K0+800	K1+000	14	7	2	14
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**98**

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS CHAPARRAL: IRCO REALIZADAS CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/07/2026	IRCO		10	3	2	60
02/07/2026			10	3	2	60
03/07/2026			20	3	2	120
06/07/2026			20	3	2	120
07/07/2026			20	3	2	120
08/07/2026			20	3	2	120
09/07/2026			20	3	2	120
10/07/2026			20	3	2	120
11/07/2026			20	3	2	120
16/07/2026			20	3	2	120
17/07/2026			10	3	2	60
18/07/2026			20	3	1	60
19/07/2026			20	3	2	120
20/07/2026			10	3	2	60
21/07/2026			10	3	2	60
27/07/2026			20	3	2	120
28/07/2026			10	3	2	60
29/07/2026			20	3	2	120
30/07/2026			10	3	2	60
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.800

FRENTE DE TRABAJO

CHAPARRAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	TOTAL (KM)	VOLUMEN (M3)
CHAPARRAL: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS	3,0	
CHAPARRAL: EL DAVIS	1,0	
CHAPARRAL: IRCO		1800
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS Y MATERIAL REMOVIDO	**4,0 KM**	**1800 M3**

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....3
3. LOCALIZACIÓN....4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES....5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN....6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO....7
6.1 PERSONAL UTILIZADO....7
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA....7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO....8
7.1 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA CHAPARRAL: RICO....8
7.2 ACTIVIDADES CHAPARRAL: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS....13

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Chaparral – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Chaparral, San Antonio exactamente en la vía Chaparral-San Antonio y veredas del municipio, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Chaparral y San Antonio. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca y apertura con el apoyo de la retroexcavadora de oruga y bulldozer.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Chaparral es un municipio de Colombia ubicado en el departamento del Tolima, situado en el suroccidente de la región. Está ubicado a 163 kilómetros de Ibagué, limita al norte con los municipios de Roncesvalles y San Antonio de Ortega, al sur con los municipios de Rioblanco y Ataco, al oriente con los municipios de Coyaima y Ataco y al occidente con los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera. Población total: 54059 habitantes, densidad: 25,47 hab./km2, urbana 22998 habitantes.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vía de las veredas de Irco, Purace, La Línea, Las Señoritas y El Davis, donde se han presentado erosión de derrumbes y perdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, habilitación, limpieza mecánica de la vía y extensión de material de afirmado de la zona para la recuperación de la misma; estas actividades se realizaron con el apoyo de una retroexcavadora de oruga, una retroexcavadora de llantas, una motoniveladora, un vibrocompactador y 3 volquetas por parte de la Gobernación del departamento.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4,0 km en las vías mencionadas anteriormente y se removieron 1800 m3 con la retroexcavadora de oruga en la vereda de Irco; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a 12 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se conformaron 4,0 km y se removieron 1800 m3 de material sobre la vía correspondientes al municipio de Chaparral:

A continuación, se puede observar las vías intervenidas con sus respectivos kilómetros intervenidos en el municipio:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 24/07/2026 al 30/07/2026	CHAPARRAL: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS	3,0
Del 24/07/2026 al 30/07/2026	CHAPARRAL: EL DAVIS	1,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		**4,0 KM**

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga, se removieron 1800 m3 de material sobre la vía de la vereda Irco:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 01/07/2026 al 30/07/2026	CHAPARRAL: IRCO	1800
TOTAL, MATERIAL REMOVIDO SOBRE LA VÍA		**1800 M3**

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WILDER MUÑOZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	RENEVAR MATAJUDIOS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON SEGURA
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	FERNANDO SANCHEZ
OPERARIO DE RETRO. DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON RICO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ


6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETRO. DE ORUGA	2	1
RETROEXCAVADORA	39	1
VOLQUETA	9, 12, 14	3
MOTONIVELADORA	3	1
VIBROCOMPACTADOR	5	1

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES RETROEXCAVADORA DE ORUGA CHAPARRAL: RICO





IRCO


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




IRCO



IRCO



29 jul 2026 6:05:05 p.m.
134° SE
Altitud:1690.0msnm
Velocidad:0.0km/h
jhon rico
Número de índice: 185
Google

IRCO


29 jul 2026 6:05:21 p.m.
133° SE
Altitud:1686.0msnm
Velocidad:0.2km/h
jhon rico
Número de índice: 186
Google


IRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





IRCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




IRCO







7.2 ACTIVIDADES CHAPARRAL: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS



PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS






PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA





PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS



PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS






PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS





PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS






PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS

6476

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS-EL DAVIS

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS — **MUNICIPIO: CHAPARRAL**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA	UNIDAD: M3	147

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
24/07/2026	K0+000	K0+600	9 ,12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+600	K1+200	12	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K1+200	K1+800	12	7	3	21	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K1+800	K2+400	12	7	4	28	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K2+400	K3+000	12	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**147**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						**147**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

GUPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS — **MUNICIPIO: CHAPARRAL**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **15.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
24/07/2026	K0+000	K0+600	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+600	K1+200	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K1+200	K1+800	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K1+800	K2+400	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K2+400	K3+000	600	5	3.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**15.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**15.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS — **MUNICIPIO: CHAPARRAL**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **3.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
24/07/2026	K0+000	K0+600	600	1	600	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+600	K1+200	600	1	600	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K1+200	K1+800	600	1	600	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K1+800	K2+400	600	1	600	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K2+400	K3+000	600	1	600	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**3.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**3.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

698

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: EL DAVIS — **MUNICIPIO: CHAPARRAL**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA — **UNIDAD: M3** — **98**

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
24/07/2026	K0+000	K0+200	14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K0+200	K0+400	14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+400	K0+600	14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K0+600	K0+800	14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K0+800	K1+000	14	7	2	14	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**98**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						**98**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Gubl

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: IRCO — **MUNICIPIO: CHAPARRAL**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA — **UNIDAD: M3** — **1.800**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	IRCO		10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
02/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
03/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
06/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
07/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
08/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
09/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
10/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
11/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
16/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
17/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
18/07/2026			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
19/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
20/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
21/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
27/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
28/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
29/07/2026			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
30/07/2026			10	3	2	60	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.800**	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.800**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

GUB2

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Sandra Yamile Cupitra, con Cédula de Ciudadanía N° 28.614.175, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio _____ de la vereda Señoritas, del municipio Chaparral autorizo al Ingeniero (a) Jeison O. Ruiz G. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #9, #12, #14,
Retroexcavadora #39,
Motoniveladora #3,
Cargador Retro Oruga #2,
Vibrocompactador #5,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Sandra Yamile Cupitra

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 28614175

_____

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

GUB3

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN									7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL									170374						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín									X						
	Kit de contingencia según listado adjunto									X						
	Caja de Herramienta									X						
	Tacos									X						
	Gato									X						
	Linterna recargable									X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina									X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor									X						
	Estado del Tanque de combustible									X						
	Nivel del aceite									X						
	Soportes motor									X						
	Estado del exhosto									X						
	Estado del switche de encendido									X						
LUCES	De Trabajo delanteras									X						
	De trabajo traseras									X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras									X						
	Stop Traseros									X						
CABINA	Espejo Retrovisor									X						
	Espejos laterales									X						
	Alarma (o pito) de Retroceso									X						
	Pito Normal									X						
	Frenos de Servicio									X						
	Freno de emergencia									X						
	Dirección/suspensión(Terminales).									X						
	Cinturones de Seguridad									X						
	Estado de la puertas									X						
	Vidrio frontal en buen estado.									X						
	Limpia brisas									X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco									X						
	Estado de los asientos									X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire)									X						
	Velocímetro									X						
	Batería y cables									X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									X						
	Repuesto									X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									X						
	Estado de correas									X						
	Caja de cambios en buen estado.									X						
	Radiador									X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)									X						
	Mangueras									X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)									X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco									X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco									X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco									X						
	Estado de empaques del volco									X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN									5:00						
	KILOMETRAJE FINAL									170557						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (✓) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

GUBL4

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 24 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN								7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL								146847							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín									X						
	Kit de contingencia según listado adjunto									X						
	Caja de Herramienta									X						
	Tacos									X						
	Gato									X						
	Lintema recargable									X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina									X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor									X						
	Estado del Tanque de combustible									X						
	Nivel del aceite									X						
	Soportes motor									X						
	Estado del exhosto									X						
	Estado del switche de encendido									X						
LUCES	De Trabajo delanteras									X						
	De trabajo traseras									X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras									X						
	Stop Traseros									X						
CABINA	Espejo Retrovisor									X						
	Espejos laterales									X						
	Alarma (o pito) de Retroceso									X						
	Pito Normal									X						
	Frenos de Servicio									X						
	Freno de emergencia									X						
	Dirección/suspensión(Terminales).									X						
	Cinturones de Seguridad									X						
	Estado de la puertas									X						
	Vidrio frontal en buen estado.									X						
	Limpia brisas									X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco									X						
	Estado de los asientos									X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire)									X						
	Velocímetro									X						
	Batería y cables									X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									X						
	Repuesto									X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									X						
	Estado de correas									X						
	Caja de cambios en buen estado.									X						
	Radiador									X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)									X						
	Mangueras									X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)									X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco									X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco									X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco									X						
	Estado de empaques del volco									X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN									15:00						
	KILOMETRAJE FINAL									146882						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

GUB5

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	146882		146917		146952		146987								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Lintema recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	146917		146952		146987		147022								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

GU86

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: EL DAVIS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN									7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL									152625						
	DIA															OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín									X						
	Kit de contingencia según listado adjunto									X						
	Caja de Herramienta									X						
	Tacos									X						
	Gato									X						
	Linterna recargable									X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina									X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor									X						
	Estado del Tanque de combustible									X						
	Nivel del aceite									X						
	Soportes motor									X						
	Estado del exhosto									X						
	Estado del switche de encendido									X						
LUCES	De Trabajo delanteras									X						
	De trabajo traseras									X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras									X						
	Stop Traseros									X						
CABINA	Espejo Retrovisor									X						
	Espejos laterales									X						
	Alarma (o pito) de Retroceso									X						
	Pito Normal									X						
	Frenos de Servicio									X						
	Freno de emergencia									X						
	Dirección/suspensión(Terminales).									X						
	Cinturones de Seguridad									X						
	Estado de la puertas									X						
	Vidrio frontal en buen estado.									X						
	Limpia brisas									X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco									X						
	Estado de los asientos									X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).									X						
	Velocímetro									X						
	Batería y cables									X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									X						
	Repuesto									X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									X						
	Estado de correas									X						
	Caja de cambios en buen estado.									X						
	Radiador									X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)									X						
	Mangueras									X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)									X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco									X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco									X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco									X						
	Estado de empaques del volco									X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN									5:00						
	KILOMETRAJE FINAL									152687						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

GUB9

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** OTI 694	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** EL DAVIS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	152687		152749		152812		152874								
	DÍA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire)	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	152749		152812		152874		152937								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6088

VERSION 1	M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** **KOMAT'SU**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **CHAPARRAL**

PERIODO: 24 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL									1517					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2									X					
	* De trabajo delanteras	2									X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2									X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2									X					
	* De stop y señal trasera	2									X					
	* De trabajo traseras	2									X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1									X					
	* Cinturón de seguridad	1									X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1									X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1									X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos									X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1									X					
	Alarma de retroceso	1									X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2									X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1									X					
	Palancas de mando	2									X					
	Pedales	Todos									X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos									X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos										X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2									X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1										X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas									X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas									X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1									X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2										X				
	Mandos de levante del brazo	2										X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos									X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo									X					
	Sistema de Dirección	1									X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X					
	* Huellas en buen estado	4									X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL										1521					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:										DIARIO					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6089

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | MOTO NUEVA #3 | MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS | FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1521		1525		1530		1534							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1525		1530		1534		1538							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6490

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)					24/07/2026		
	HOROMETRO					1517		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)					✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)					✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar					✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa					✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)					✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible					✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)					✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)					✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)					24/07/2026		
	HOROMETRO					1517		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)					✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)					✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)					✓		
	Sistema de frenos - Revisar					✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)					✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)					✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)					✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible					✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar					✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar					✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar					✓		
	Pedal de avance lento - Revisar					✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)					✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar					✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)					✓		
	Presion en ruedas - Revisar					✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar					✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)					✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)					✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)					✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)					✓		
	Alarma de reversa - Revisar					✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1521	1525	1530	1534			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026			
	HOROMETRO	1521	1525	1530	1534			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

GUCM

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO #39 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** EL DAVIS **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 24 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL									5806					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2									X					
	* De trabajo delanteras	2									X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2									X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2									X					
	* De stop y señal trasera	2									X					
	* De trabajo traseras	2									X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1									X					
	* Cinturón de seguridad	1									X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1									X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1									X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos									X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1									X					
	Alarma de retroceso	1									X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2									X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1									X					
	Palancas de mando	2									X					
	Pedales	Todos									X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos									X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos									X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2									X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1									X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas									X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas									X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1									X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2									X					
	Mandos de levante del brazo	2									X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos									X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo									X					
	Sistema de Dirección	1									X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X					
	* Huellas en buen estado	4									X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL										5812					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:										Diana					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: EL DAVIS | FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5812		5819		5825		5832							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5819		5825		5832		5839							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** VIBRO #5 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 24 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL									2262					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2									X					
	* De trabajo delanteras	2									X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2									X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2									X					
	* De stop y señal trasera	2									X					
	* De trabajo traseras	2									X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1									X					
	* Cinturón de seguridad	1									X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1									X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1									X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos									X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1									X					
	Alarma de retroceso	1									X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2									X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1									X					
	Palancas de mando	2									X					
	Pedales	Todos									X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos									X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos									X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2									X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1									X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas									X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas									X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1									X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2									X					
	Mandos de levante del brazo	2									X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos									X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo									X					
	Sistema de Dirección	1									X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X					
	* Huellas en buen estado	4									X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL										2266					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:										Fenelo Dorado					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6 de 9

VERSION 1 — M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 — MODELO: VIBRO #5 — MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO — LOCALIZACION: PURACE-LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS — FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2266		2270		2275		2279							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2270		2275		2279		2283							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** IRCO **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					5185		5194		5203					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						5194		5203		5211					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Jhon Rio		Jhon Rio		Jhon Rio					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** IRCO **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5315		5324		5332		5342							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5324		5332		5342		5352							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** IRCO **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 20 DE JULIO AL 21 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5298		5307											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X										
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X										
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X										
	Mandos de levante del brazo	2		X		X										
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X										
	* Huellas en buen estado	4		X		X										
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5307		5315											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jhon Rico		Jhon Rico											
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.											
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6501

VERSION 1	GOB-M-002	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA	

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: RETRO. DE ORUGA 2 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: IRCO FRENTE DE TRABAJO: CHAPARRAL

PERIODO: 16 DE JULIO AL 19 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL								5263		5272		5280		5289	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.			JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2								X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2								X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2								X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2								X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1								X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1								X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1								X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1								X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos								X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1								X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1								X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2								X		X		X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1								X		X		X		X	
	Palancas de mando	2								X		X		X		X	
	Pedales	Todos								X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo								X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos								X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos									X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2								X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1									X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas								X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas								X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1								X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2									X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2									X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos								X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo								X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1								X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas										X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4									X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL									5272		5280		5289		5298	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:									Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:									Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6502

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** IRCO **FRENTE DE TRABAJO:** CHAPARRAL

PERIODO: 06 DE JULIO AL 11 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5211		5220		5228		5237		5246		5255			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5220		5228		5237		5246		5255		5263			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico		Juan Rico			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.			
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

6503

FRENTE CHAPARRAL KIT								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
78	23-jul-26	17:08:45	136384	**123,883**	$ 1.490.436,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL KIT
79	23-jul-26	17:08:09	136383	**120,321**	$ 1.447.582,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL KIT
115	29-jul-26	10:30:55	136723	**94,086**	$ 1.131.949,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL KIT
116	29-jul-26	10:12:55	136720	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL KIT
121	30-jul-26	9:37:14	136780	**186,154**	$ 2.239.619,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL KIT

TOTAL MES	606,670
REMANENTE MES ANTERIOR	0,000
TOTAL ACPM	606,670

CONSUMO MES	275,670
REMANENTE PARA AGOSTO	331,000

6504

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: CHAPARRAL VEREDA : LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS, EL DAVIS COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: LA LÍNEA-LAS SEÑORITAS, EL DAVIS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ															0,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS															0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ															0,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ															0,000
5	VOLQUETA	12	JHON SEGURA									30,576						30,576
6	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA									19,853						19,853

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ			20				30								50,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS			35				20								55,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ			15				12								27,000
4	VOLQUETA	12	JHON SEGURA	23,569						33								56,569
5	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA							36,67								36,672
																		275,670

OBSERVACIONES: Remanente 331,000 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL KIT					
MES JULIO 2026					
Maquina	**N° Interno**	**Consumo Mensual ACPM (GL)**	**Kilometraje/ Horometro Inicial**	**Kilometraje/Horometro Final**	**Promedio Consumo (Hr/Km x GL)**
RETROEXCAVADORA	39	50,000	5806	5839	1,51
MOTONIVELADORA	3	55,000	1517	1538	2,56
VIBROCOMPACTADOR	5	27,000	2262	2283	1,26
VOLQUETA	12	87,145	146847	147022	0,50
VOLQUETA	14	56,525	152625	152937	0,18
		275,670			

6506

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Chaparral (Kit)
FECHA : 23/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Chaparral (Kit) la cantidad de 244,204 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136383

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/23
Vencimiento:	2026/08/22
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Hora Ini:	17:08:09
Hora Fin:	17:20:55
Combustible:	DIESEL
Volumen:	120.3210
Precio:	$12031
Total:	$1447582
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Chaparral kit 4422

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136384

Distribucion y Transporte de C

NIT 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/23
Vencimiento:	2026/08/22
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Hora Ini:	17:08:45
Hora Fin:	17:22:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	123.8830
Precio:	$12031
Total:	$1490436
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo:	JHONATHAN STIVE RO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Chaparral kit 4422

GSOB

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Chaparral (Kit)
FECHA : 29/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Chaparral (Kit) la cantidad de 176,312 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136720

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

r. 437-2 E.T.NExentos De Re

tica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/29
Vencimiento:	2026/08/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Hora Ini:	10:12:55
Hora Fin:	10:32:29
Combustible:	DIESEL
Volumen:	82.2260
Precio:	$12040
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Chaparral Kit

Nombre:

Vol. #22

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136723

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

r. 437-2 E.T.NExentos De Re

tica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/29
Vencimiento:	2026/08/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Hora Ini:	10:30:55
Hora Fin:	10:39:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.0860
Precio:	$12031
Total:	$1131949
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Chaparral Kit

Nombre:

Vol. #22

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Chaparral (Kit)
FECHA : 30/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Chaparral (Kit) la cantidad de 186,154 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136780

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Agentes Retenedores de IVA A

rt. 437-2 E.T.NExentos De Re

teica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/30
Vencimiento:	2026/08/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:37:14
Hora Fin:	09:53:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	186.1540
Precio:	$12031
Total:	$2239619
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	JHONATHAN STIVE R
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Chagorrio1 KM

Recibi:

V:#22

FRENTE CHAPARRAL ORUGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
74	23-jul-26	16:48:29	136378	**60,036**	$ 722.833,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL - ORUGA
75	23-jul-26	16:40:04	136377	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL - ORUGA
76	23-jul-26	16:53:10	136380	**132,981**	$ 1.599.894,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL - ORUGA
77	23-jul-26	16:56:59	136379	**94,840**	$ 1.141.020,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE CHAPARRAL - ORUGA

TOTAL MES	494,822
REMANENTE MES ANTERIOR	382,461
TOTAL ACPM	877,283

CONSUMO MES	577,000
REMANENTE PARA AGOSTO	300,283

VERSION 1	GOB-M-014
	CONTRATO NO.3034 DE 2026
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 01 DE JULIO **AL** 31 DE JULIO **DE** 2026

MUNICIPIO: CHAPARRAL **VEREDA :** IRCO **COORDINADOR:** JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: IRCO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO					60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					120,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhon Rico			60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					180,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO							60	Jhon Rico			60	Jhon Rico			120,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhon Rico													60,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	37	Jhon Rico					60	Jhon Rico							97,000

577,000

OBSERVACIONES: Vienen 382,461 gls del mes de junio. Remanente 300,283 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO CHAPARRAL ORUGA					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETRO. DE ORUGA	2	577,000	5185	5352	3,47
		577,000			

615

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Chaparral (Oruga)
FECHA : 23/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Chaparral (Oruga) la cantidad de 494,822 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

GS16

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136377
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/23
Vencimiento: 2026/08/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CHAPAIRC
Kilometros: 0

Hora Ini: 16:40:04
Hora Fin: 16:56:34

Combustible: DIESEL
Volumen: 206.9650
Precio: $12031
Total: $2490000

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Chaparral Irco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136378
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/23
Vencimiento: 2026/08/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CHAPAIRC
Kilometros: 0

Hora Ini: 16:48:29
Hora Fin: 17:02:44

Combustible: DIESEL
Volumen: 60.0360
Precio: $12040
Total: $722833

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo: JHONATHAN STIVE RO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Chaparral Irco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136379
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/23
Vencimiento: 2026/08/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CHAPAIRC
Kilometros: 0

Hora Ini: 16:56:59
Hora Fin: 17:07:41

Combustible: DIESEL
Volumen: 94.8400
Precio: $12031
Total: $1141020

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Chaparral Irco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136380
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/23
Vencimiento: 2026/08/22
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CHAPAIRC
Kilometros: 0

Hora Ini: 16:53:10
Hora Fin: 17:07:29

Combustible: DIESEL
Volumen: 132.9810
Precio: $12031
Total: $1599894

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: LUISA FERNANDA GA
Emp. Apoyo: JHONATHAN STIVE RO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Chaparral Irco