GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA #37	MARISOL BELTRAN
MOTONIVELADORA #30	EDWAR TORRES
VOLQUETA #50	DIDIER CHICA

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

6647


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


INFORME

JULIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN







FRENTE DE TRABAJO HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS HERVEO MEJORAMIENTO DE VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/07/2026	K0+000	K0+289	43	7	4	28
02/07/2026	K0+289	K0+578	43	7	5	35
03/07/2026	K0+578	K0+867	43	7	4	28
06/07/2026	K0+867	K1+156	43	7	5	35
07/07/2026	K1+156	K1+445	43	7	4	28
08/07/2026	K1+445	K1+734	43	7	5	35
09/07/2026	K1+734	K2+023	43	7	4	28
10/07/2026	K2+023	K2+312	43	7	4	28
11/07/2026	K2+312	K2+601	43	7	4	28
14/07/2026	K2+601	K2+890	43	7	4	28
15/07/2026	K2+890	K3+179	43	7	5	35
16/07/2026	K3+179	K3+468	43	7	4	28
17/07/2026	K3+468	K3+757	43	7	4	28
21/07/2026	K3+757	K4+046	43	7	5	35
22/07/2026	K4+046	K4+335	43	7	5	35
23/07/2026	K4+335	K4+624	43	7	5	35
24/07/2026	K4+624	K4+913	43	7	4	28
27/07/2026	K4+913	K5+202	43	7	4	28
28/07/2026	K5+202	K5+500	43	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						581

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS HERVEO CONFORMACIÓN DE VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+305	305	5	1.525
02/07/2026	K0+305	K0+610	305	5	1.525
03/07/2026	K0+610	K0+915	305	5	1.525
06/07/2026	K0+915	K1+220	305	5	1.525
07/07/2026	K1+220	K1+525	305	5	1.525
08/07/2026	K1+525	K1+830	305	5	1.525
09/07/2026	K1+830	K2+135	305	5	1.525
10/07/2026	K2+135	K2+440	305	5	1.525
11/07/2026	K2+440	K2+745	305	5	1.525
14/07/2026	K2+745	K3+050	305	5	1.525
15/07/2026	K3+050	K3+355	305	5	1.525
16/07/2026	K3+355	K3+660	305	5	1.525
17/07/2026	K3+660	K3+965	305	5	1.525
21/07/2026	K3+965	K4+270	305	5	1.525
22/07/2026	K4+270	K4+575	305	5	1.525
23/07/2026	K4+575	K4+880	305	5	1.525
24/07/2026	K4+880	K5+185	305	5	1.525
29/07/2026	K5+185	K5+500	315	5	1.575
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					27.500

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS HERVEO CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+305	305	1	305
02/07/2026	K0+305	K0+610	305	1	305
03/07/2026	K0+610	K0+915	305	1	305
06/07/2026	K0+915	K1+220	305	1	305
07/07/2026	K1+220	K1+525	305	1	305
08/07/2026	K1+525	K1+830	305	1	305
09/07/2026	K1+830	K2+135	305	1	305
10/07/2026	K2+135	K2+440	305	1	305
11/07/2026	K2+440	K2+745	305	1	305
14/07/2026	K2+745	K3+050	305	1	305
15/07/2026	K3+050	K3+355	305	1	305
16/07/2026	K3+355	K3+660	305	1	305
17/07/2026	K3+660	K3+965	305	1	305
21/07/2026	K3+965	K4+270	305	1	305
22/07/2026	K4+270	K4+575	305	1	305
23/07/2026	K4+575	K4+880	305	1	305
24/07/2026	K4+880	K5+185	305	1	305
29/07/2026	K5+185	K5+500	315	1	315
TOTAL CUNETA					5.500

FRENTE DE TRABAJO

HERVEO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)
HERVEO: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA	5,5
TOTAL, CONFORMACIÓN DE LA VÍA	**5,5 KM**

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

JULIO 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE HERVEO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERVEO: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Herveo - Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Herveo, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

La emergencia se encuentra ubicada en el País de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y de democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una República que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá sede del Gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Herveo es un municipio de Colombia en el departamento de Tolima ubicado en el norte del departamento, en la Formentera con el departamento de Caldas se encuentra en una altitud y promedio de 2.250 MSNM y su extensión total es de 342 km2.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, en la zona que comunica el municipio de Herveo con veredas de Herveo.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca, restauración de cunetas y limpieza de la misma.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con apoyo de la maquinaria amarilla de la Gobernación del departamento (una motoniveladora, una retroexcavadora y una volqueta) trabajando en conjunto con equipo de la Alcaldía del municipio de Herveo.

Cabe anotar que las actividades mencionadas anteriormente son de suma importancia para habilitar el transito vehicular, beneficio que se brinda a la comunidad en general facilitando el poder transportar sus productos y el poder impulsar el desarrollo turístico del municipio.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 5,5 km pertenecientes al municipio de Herveo en las veredas Picota, Monterredondo, Delgaditas y Padua; las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron precipitaciones de un total de 10 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se conformaron 5,5 km de vía en el municipio de Herveo:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (M3)
Del 01/07/2026 al 29/07/2026	HERVEO: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA	5,5
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		5,5 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDWAR TORRES
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	MARISOL BELTRAN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DIDIER CHICA


7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	37	1
MOTONIVELADORA	30	1
VOLQUETA	50	1


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


8.1 ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERVEO: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 .	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA







PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA



PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
COORDINADOR DE CAMPO

6719

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA | **MUNICIPIO: HERVEO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA | **UNIDAD: M3** | **581**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+289	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+289	K0+578	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+578	K0+867	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+867	K1+156	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+156	K1+445	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+445	K1+734	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+734	K2+023	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+023	K2+312	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/07/2026	K2+312	K2+601	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+601	K2+890	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+890	K3+179	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+179	K3+468	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+468	K3+757	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+757	K4+046	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+046	K4+335	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+335	K4+624	43	7	5	35	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+624	K4+913	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/07/2026	K4+913	K5+202	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K5+202	K5+500	43	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**581**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						**581**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

6720

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA — **MUNICIPIO: HERVEO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **27.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+305	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+305	K0+610	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+610	K0+915	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+915	K1+220	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+220	K1+525	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+525	K1+830	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+830	K2+135	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+135	K2+440	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
11/07/2026	K2+440	K2+745	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+745	K3+050	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K3+050	K3+355	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+355	K3+660	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+660	K3+965	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+965	K4+270	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+270	K4+575	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+575	K4+880	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+880	K5+185	305	5	1.525	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K5+185	K5+500	315	5	1.575	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**27.500**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**27.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

6721

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PADUA — **MUNICIPIO: HERVEO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **5.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+305	305	1	305	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+305	K0+610	305	1	305	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+610	K0+915	305	1	305	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+915	K1+220	305	1	305	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+220	K1+525	305	1	305	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+525	K1+830	305	1	305	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+830	K2+135	305	1	305	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+135	K2+440	305	1	305	Se laboro Normalmente.
11/07/2026	K2+440	K2+745	305	1	305	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+745	K3+050	305	1	305	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K3+050	K3+355	305	1	305	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+355	K3+660	305	1	305	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+660	K3+965	305	1	305	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+965	K4+270	305	1	305	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+270	K4+575	305	1	305	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+575	K4+880	305	1	305	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+880	K5+185	305	1	305	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K5+185	K5+500	315	1	315	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**5.500**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**5.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Rocio Bermudez, con Cédula de Ciudadanía N° 65.780.217, Por medio del presente documento, y en calidad de Administradora, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Herveo autorizo al Ingeniero (a) Jeison A. Ruiz L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta # 50,
Retroexcavadora # 37,
Motoniveladora # 30,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Luis Bermudez

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 65.780.217

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

6923

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS698	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	50	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS HERVEO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00							
						9836		9929		10022							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X		X						
	Caja de Herramienta						X		X		X						
	Tacos						X		X		X						
	Gato						X		X		X						
	Linterna recargable						X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X							
	Nivel del aceite					X		X		X							
	Soportes motor					X		X		X							
	Estado del exhosto					X		X		X							
	Estado del switche de encendido					X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X							
	De trabajo traseras					X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X							
	Stop Traseros					X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X							
	Espejos laterales					X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X							
	Pito Normal					X		X		X							
	Frenos de Servicio					X		X		X							
	Freno de emergencia					X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X							
	Cinturones de Seguridad					X		X		X							
	Estado de la puertas					X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X							
	Limpia brisas					X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X							
	Estado de los asientos					X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X							
	Velocímetro					X		X		X							
	Batería y cables					X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X							
	Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X							
	Estado de correas					X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X							
	Radiador					X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X							
	Mangueras					X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X							
	Estado de empaques del volco					X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL					9929		10022		10115							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Diolin Chica	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6724

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 06 DE JULIO AL 11 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS698	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	50	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS HERVEO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
		10115		10208		10301		10394		10487		10580				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X			
	Tacos		X		X		X		X		X		X			
	Gato		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	10208		10301		10394		10487		10580		10673				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Didier Cuca	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6721

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS698	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	50	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS HERVEO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00							
				10673		10766		10859		10952							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X						
	Caja de Herramienta				X		X		X		X						
	Tacos				X		X		X		X						
	Gato				X		X		X		X						
	Linterna recargable				X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL			10766		10859		10952		11045							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Didier Chica	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

6726.

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS698	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	50	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS HERVEO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
				11045		11138		11231		11324						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X					
	Caja de Herramienta				X		X		X		X					
	Tacos				X		X		X		X					
	Gato				X		X		X		X					
	Linterna recargable				X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			11138		11231		11324		11417						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Didier Cruz	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

6727

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 28 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: PXS698	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	50	MODELO: 2026	FRENTE DE TRABAJO: HERVEO
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: VEREDAS HERVEO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00													
		11417		11510													
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X												
	Caja de Herramienta		X		X												
	Tacos		X		X												
	Gato		X		X												
	Linterna recargable		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	11510		11603													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Didier Chica	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO #30** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD **FRENTE DE TRABAJO:** HERVEO

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					3482		3487		3491					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						3487		3491		3496					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Edwar		Edwar		Edwar					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						DIANA.		DIANA.		DIANA					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** MOTO #30 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD **FRENTE DE TRABAJO:** HERVEO

PERIODO: 06 DE JULIO AL 11 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3496		3501		3505		3510		3514		3519			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3501		3505		3510		3514		3519		3523			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Edwar		Edwar		Edwar		Edwar		Edwar		Edwar			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.			
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6780

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: MOTO #30 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			3523		3528		3532		3537					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				3528		3532		3537		3541					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Edwar		Edwar		Edwar		Edwar					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO #30** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD **FRENTE DE TRABAJO:** HERVEO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			3541		3546		3550		3555					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				3546		3550		3555		3559					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Edwin V		Edwin		Edwin		Edwin V					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6732

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO Nº 3034 DE 2026 | MODELO: | MOTO #30 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD | FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 29 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					3559									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X									
	* De trabajo delanteras	2					X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X									
	* De stop y señal trasera	2					X									
	* De trabajo traseras	2					X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X									
	* Cinturón de seguridad	1					X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X									
	Alarma de retroceso	1					X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X									
	Palancas de mando	2					X									
	Pedales	Todos					X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X									
	Mandos de levante del brazo	2					X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X									
	Sistema de Dirección	1					X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X									
	* Huellas en buen estado	4					X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						3565									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Uvon									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | RETRO #37 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD | FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					5466		5472		5478					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						5472		5478		5484					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — **FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA**

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | RETRO #37 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD | FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5484		5490		5496		5502		5508					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5490		5496		5502		5508		5514					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diaró.		Diaró.		Diaró.		Diaró.		Diaró.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

6935

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #37 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD | FRENTE DE TRABAJO: HERVEO

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			5514		5520		5526		5532					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				5520		5526		5532		5538					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** RETRO #37 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** PICOTA-MONTERREDONDO-DELGADITAS-PAD **FRENTE DE TRABAJO:** HERVEO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			5538		5544											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X											
	* De trabajo delanteras	2			X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X											
	* De stop y señal trasera	2			X		X											
	* De trabajo traseras	2			X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X											
	* Cinturón de seguridad	1			X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X											
	Alarma de retroceso	1			X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X											
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1			X		X											
	Palancas de mando	2			X		X											
	Pedales	Todos			X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X											
	Mandos de levante del brazo	2			X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X											
	Sistema de Dirección	1			X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X											
	* Huellas en buen estado	4			X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				5544		5550											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO HERVEO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE HERVEO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
31	14-jul-26	13:36:46	135797	**38,103**	$ 458.760,00	ESTACION DISTRACOM	Didier Chica V#50	FRENTE HERVEO
32	14-jul-26	14:00:32	135804	**82,226**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#50	FRENTE HERVEO
33	14-jul-26	14:20:30	135808	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#50	FRENTE HERVEO
34	14-jul-26	14:39:57	135810	**7,971**	$ 95.899,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#50	FRENTE HERVEO
88	25-jul-26	7:35:26	136480	**125,872**	$ 1.514.366,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE HERVEO
89	25-jul-26	7:34:09	136479	**127,377**	$ 1.532.473,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE HERVEO

TOTAL MES	588,514
REMANENTE MES ANTERIOR	274,000
TOTAL ACPM	862,514

CONSUMO MES	505,514
REMANENTE PARA AGOSTO	357,000

6730

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: HERVEO VEREDA : PICOTA, MONTERREDONDO, DELGADITAS, PADUA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: PICOTA, MONTERREDONDO, DELGADITAS, PADUA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	50	DIDIER CHICA							33,411	Didier							33,411
2	RETROEXCAVADORA	37	MARISOL BELTRAN							35								35,000
3	MOTONIVELADORA	30	EDWAR TORRES							45								45,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	50	DIDIER CHICA	25	Didier					20	Didier							45,000
2	RETROEXCAVADORA	37	MARISOL BELTRAN	24						30								54,000
3	MOTONIVELADORA	30	EDWAR TORRES							40								40,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	50	DIDIER CHICA			38,103	Didier					35	Didier					73,103
2	RETROEXCAVADORA	37	MARISOL BELTRAN							35								35,000
3	MOTONIVELADORA	30	EDWAR TORRES			45						30						75,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	50	DIDIER CHICA									35	Didier					35,000
2	RETROEXCAVADORA	37	MARISOL BELTRAN			15												15,000
3	MOTONIVELADORA	30	EDWAR TORRES									20						20,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	50	DIDIER CHICA															0,000
2	RETROEXCAVADORA	37	MARISOL BELTRAN															0,000
3	MOTONIVELADORA	30	EDWAR TORRES															0,000
																		505,514

OBSERVACIONES: Vienen 274,000 del mes de junio. Remanente 357,000 gls para el mes de agosto.

VoBo COORDINADOR:

6739

FRENTE DE TRABAJO HERVEO					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
VOLQUETA	50	186,514	9836	11603	0,11
RETROEXCAVADORA	37	139,000	5466	5550	1,65
MOTONIVELADORA	30	180,000	3482	3565	2,19
		505,514			

6740

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Herveo
FECHA : 14/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Herveo la cantidad de 335,265 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

6701

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135797
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PXS698
Kilometros:	10786
Hora Ini:	13:36:46
Hora Fin:	13:44:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	38.1030
Precio:	$12040
Total:	$458760
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Didier Chica

Nombre:

Volqueta F50 Herve

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135804
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	HERVEO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:00:32
Hora Fin:	14:17:42
Combustible:	DIESEL
Volumen:	82.2260
Precio:	$12040
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Herveo uH50

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135808
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	HERVEO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:20:30
Hora Fin:	14:38:15
Combustible:	DIESEL
Volumen:	206.9650
Precio:	$12031
Total:	$2490000
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135810
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/14
Vencimiento:	2026/08/13
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	HERVEO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:39:57
Hora Fin:	14:42:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	7.9710
Precio:	$12031
Total:	$95899
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Herveo uH50

6702

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Herveo
FECHA : 25/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Herveo la cantidad de 253,249 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136479
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	HERVEO
Kilometros:	0
Hora Ini:	07:34:09
Hora Fin:	07:45:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	127.3770
Precio:	$12031
Total:	$1532473
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Herveo Vt 22

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136480
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/25
Vencimiento:	2026/08/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	HERVEO
Kilometros:	0
Hora Ini:	07:35:26
Hora Fin:	07:47:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	125.8720
Precio:	$12031
Total:	$1514366
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Herveo #22