GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

2022

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA #39	WILDER MUÑOZ
MOTONIVELADORA #3	RENEVAR MATAJUDIOS
VIBROCOMPACTADOR #5	FERNANDO SANCHEZ
VOLQUETA #09	OSCAR LOPEZ
VOLQUETA #12	JHON SEGURA
VOLQUETA #14	GUILLERMO CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

ORTEGA: CALERA-BALSILLAS

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

7023

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026


UNIÓN TEMPORAL MARV 7

MAQUINARIA EN OPERACIÓN













FRENTE DE TRABAJO

ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA MEJORAMIENTO DE VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/07/2026	K0+000	K0+333	09, 12, 14	7	6	42
02/07/2026	K0+333	K0+666	09, 12, 14	7	6	42
03/07/2026	K0+666	K0+999	09, 12, 14	7	6	42
06/07/2026	K0+999	K1+332	09, 12, 14	7	6	42
07/07/2026	K1+332	K1+665	09, 12, 14	7	8	56
08/07/2026	K1+665	K1+998	09, 12, 14	7	6	42
09/07/2026	K1+998	K2+331	09, 12, 14	7	6	42
10/07/2026	K2+331	K2+664	09, 12, 14	7	6	42
14/07/2026	K2+664	K2+997	09, 12, 14	7	8	56
15/07/2026	K2+997	K3+330	09, 12, 14	7	8	56
16/07/2026	K3+330	K3+663	09, 12, 14	7	8	56
17/07/2026	K3+663	K4+000	09, 12, 14	7	8	56
21/07/2026	K4+000	K5+166	09, 12, 14	7	3	21
22/07/2026	K5+166	K6+332	09, 12, 14	7	3	21
23/07/2026	K6+332	K7+500	09, 12, 14	7	3	21
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						637

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+333	333	5	1.665
02/07/2026	K0+333	K0+666	333	5	1.665
03/07/2026	K0+666	K0+999	333	5	1.665
06/07/2026	K0+999	K1+332	333	5	1.665
07/07/2026	K1+998	K2+331	333	5	1.665
08/07/2026	K2+331	K2+664	333	5	1.665
09/07/2026	K2+664	K2+997	333	5	1.665
10/07/2026	K2+997	K3+330	333	5	1.665
14/07/2026	K2+664	K2+997	333	5	1.665
15/07/2026	K2+997	K3+330	333	5	1.665
16/07/2026	K3+330	K3+663	333	5	1.665
17/07/2026	K3+663	K4+000	337	5	1.685
21/07/2026	K4+000	K5+166	1.166	5	5.830
22/07/2026	K5+166	K6+332	1.166	5	5.830
23/07/2026	K6+332	K7+500	1.168	5	5.840
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					37.500

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

1026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/07/2026	K0+000	K0+333	333	1	333
02/07/2026	K0+333	K0+666	333	1	333
03/07/2026	K0+666	K0+999	333	1	333
06/07/2026	K0+999	K1+332	333	1	333
07/07/2026	K1+998	K2+331	333	1	333
08/07/2026	K2+331	K2+664	333	1	333
09/07/2026	K2+664	K2+997	333	1	333
10/07/2026	K2+997	K3+330	333	1	333
14/07/2026	K2+664	K2+997	333	1	333
15/07/2026	K2+997	K3+330	333	1	333
16/07/2026	K3+330	K3+663	333	1	333
17/07/2026	K3+663	K4+000	337	1	337
21/07/2026	K4+000	K5+166	1.166	1	1.166
22/07/2026	K5+166	K6+332	1.166	1	1.166
23/07/2026	K6+332	K7+500	1.168	1	1.168
TOTAL CUNETA					7.500

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA	KILOMETROS (KM)
ORTEGA: CALERA	4,0
ORTEGA: BALSILLAS	3,5
TOTAL, MEJORAMIENTO DE VÍA	**7,5 KM**

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ORTEGA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: BALSILLAS-CALERA 8

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ortega – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ortega, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ortega, un pintoresco municipio del departamento del Tolima, está ubicado en el suroeste de Colombia. Es parte de la región Andina del país y se encuentra a una distancia de aproximadamente 2 horas de Ibagué, la capital del Tolima, y a unos 45 minutos de Espinal.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido del mes se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, conformación y limpieza mecánica de la vía, limpieza de alcantarillas y extensión de material de la zona para el mejoramiento de la misma en las veredas de Calera y Balsillas pertenecientes al municipio de Ortega.

Estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria amarilla como una retroexcavadora, una motoniveladora, un vibrocompactador y 3 volquetas por parte de la Gobernación.

Cabe mencionar que todas las actividades anteriormente descritas son de suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad en general y el poder transportar sus productos.

El 24 del presente mes se traslada el kit para el municipio de Chaparral para realizar las actividades de mejoramiento de vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas para la recuperación de las vías afectadas.

Para finalizar en el periodo transcurrido se conformaron 7,5 km en los sectores del municipio mencionados anteriormente; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 10 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se conformó 7,5 km de vía correspondiente al municipio de Ortega:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/07/2026 al 17/07/2026	ORTEGA: CALERA	4,0
Del 21/07/2026 al 23/07/2026	ORTEGA: BALSILLAS	3,5
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		7,5 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WILDER MUÑOZ
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	RENEVAR MATAJUDIOS
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	FERNANDO SANCHEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON SEGURA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

MAQUINARIA	NÚMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	39	1
VOLQUETA	9, 12, 14	3
MOTONIVELADORA	NUEVA #3	1
VIBROCOMPACTADOR	5	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: BALSILLAS-CALERA






BALSILLAS-CALERA




BALSILLAS-CALERA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA






BALSILLAS-CALERA






BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BALSILLAS-CALERA



BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



BALSILLAS-CALERA



BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




BALSILLAS-CALERA






BALSILLAS-CALERA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






BALSILLAS-CALERA





BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BALSILLAS-CALERA





BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



BALSILLAS-CALERA




BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



BALSILLAS-CALERA






BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BALSILLAS-CALERA







BALSILLAS-CALERA


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






BALSILLAS-CALERA







BALSILLAS-CALERA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





BALSILLAS-CALERA



BALSILLAS-CALERA

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: BALSILLAS-CALERA — **MUNICIPIO: ORTEGA**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA — **UNIDAD: M3** — **637**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+333	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+333	K0+666	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+666	K0+999	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+999	K1+332	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+332	K1+665	09, 12, 14	7	8	56	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+665	K1+998	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+998	K2+331	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+331	K2+664	09, 12, 14	7	6	42	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+664	K2+997	09, 12, 14	7	8	56	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+997	K3+330	09, 12, 14	7	8	56	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+330	K3+663	09, 12, 14	7	8	56	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+663	K4+000	09, 12, 14	7	8	56	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K4+000	K5+166	09, 12, 14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K5+166	K6+332	09, 12, 14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K6+332	K7+500	09, 12, 14	7	3	21	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						637	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						637	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: BALSILLAS-CALERA — **MUNICIPIO: ORTEGA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **37.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+333	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+333	K0+666	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+666	K0+999	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+999	K1+332	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+998	K2+331	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K2+331	K2+664	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K2+664	K2+997	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+997	K3+330	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+664	K2+997	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+997	K3+330	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+330	K3+663	333	5	1.665	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+663	K4+000	337	5	1.685	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K4+000	K5+166	1.166	5	5.830	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K5+166	K6+332	1.166	5	5.830	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K6+332	K7+500	1.168	5	5.840	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**37.500**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**37.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: BALSILLAS-CALERA — **MUNICIPIO: ORTEGA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **7.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+333	333	1	333	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+333	K0+666	333	1	333	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+666	K0+999	333	1	333	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+999	K1+332	333	1	333	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+998	K2+331	333	1	333	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K2+331	K2+664	333	1	333	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K2+664	K2+997	333	1	333	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+997	K3+330	333	1	333	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+664	K2+997	333	1	333	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+997	K3+330	333	1	333	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+330	K3+663	333	1	333	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+663	K4+000	337	1	337	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K4+000	K5+166	1.166	1	1.166	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K5+166	K6+332	1.166	1	1.166	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K6+332	K7+500	1.168	1	1.168	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**7.500**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.500**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Consuelo Madrigal, con Cédula de Ciudadanía N° 1.110.174.125, Por medio del presente documento, y en calidad de Administradora, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Ortega autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Ávila L. quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #9, #12, #14,
Retroexcavadora #39,
Motoniveladora #3,
Cargador _____,
Vibrocompactador #5,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Consuelo Madrigal

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1110174125

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

7051

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 686	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					169391		169457		169522						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					169457		169522		169588						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	169588		169654		169719		169785		169850						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	169654		169719		169785		169850		169916						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	DIANA GALLEGO
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: OSCAR LOPEZ	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA:** OTI 686	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO:** 2009	**FRENTE DE TRABAJO:** ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION:** CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			169916		169982		170047		170113						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			169982		170047		170113		170178						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lepaz	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

2084

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 686	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00									
	KILOMETRAJE INICIAL			170178		170243		170308									
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X									
	Caja de Herramienta			X		X		X									
	Tacos			X		X		X									
	Gato			X		X		X									
	Linterna recargable			X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X									
	Nivel del aceite			X		X		X									
	Soportes motor			X		X		X									
	Estado del exhosto			X		X		X									
	Estado del switche de encendido			X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X									
	De trabajo traseras			X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X									
	Stop Traseros			X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X									
	Espejos laterales			X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X									
	Pito Normal			X		X		X									
	Frenos de Servicio			X		X		X									
	Freno de emergencia			X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X									
	Cinturones de Seguridad			X		X		X									
	Estado de la puertas			X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X									
	Limpia brisas			X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X									
	Estado de los asientos			X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X									
	Velocímetro			X		X		X									
	Batería y cables			X		X		X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X									
	Repuesto			X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X									
	Estado de correas			X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X									
	Radiador			X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X									
	Mangueras			X		X		X									
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X									
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X									
	Estado de empaques del volco			X		X		X									
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00									
	KILOMETRAJE FINAL			170243		170308		170374									

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7055

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					**7:00**		**7:00**		**7:00**							
	KILOMETRAJE INICIAL					145676		145754		145832							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X							
	Caja de Herramienta					X		X		X							
	Tacos					X		X		X							
	Gato					X		X		X							
	Linterna recargable					X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X							
	Nivel del aceite					X		X		X							
	Soportes motor					X		X		X							
	Estado del exhosto					X		X		X							
	Estado del switche de encendido					X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X							
	De trabajo traseras					X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X							
	Stop Traseros					X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X							
	Espejos laterales					X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X							
	Pito Normal					X		X		X							
	Frenos de Servicio					X		X		X							
	Freno de emergencia					X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X							
	Cinturones de Seguridad					X		X		X							
	Estado de la puertas					X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X							
	Limpia brisas					X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X							
	Estado de los asientos					X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X							
	Velocímetro					X		X		X							
	Batería y cables					X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X							
	Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X							
	Estado de correas					X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X							
	Radiador					X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X							
	Mangueras					X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X							
	Estado de empaques del volco					X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL					145754		145832		145910							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	145910		145988		146066		146144		146222						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	145988		146066		146144		146222		146300						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	DIANA GALLEGO
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			146300		146378		146456		146534						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			146378		146456		146534		146612						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTE 026	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	12	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL			146612		146690		146768								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X								
	Caja de Herramienta			X		X		X								
	Tacos			X		X		X								
	Gato			X		X		X								
	Linterna recargable			X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			146690		146768		146847								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar: SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

2059

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					151391		151473		151556						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					151473		151556		151638						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	151638		151720		151803		151885		151967						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	151720		151803		151885		151967		152049						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

2061

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 694	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

				LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					152049		152131		152214		152296						
	DIA			LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X		X						
	Tacos					X		X		X		X						
	Gato					X		X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X						
	Repuesto					X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X						
	Radiador					X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X						
	Mangueras					X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					152131		152214		152296		152378						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 694	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL			152378		152460		152543								
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X								
	Caja de Herramienta			X		X		X								
	Tacos			X		X		X								
	Gato			X		X		X								
	Linterna recargable			X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			152460		152543		152625								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: MOTO NUEVA #3 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1427		1433		1439					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1433		1439		1445					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: MOTO NUEVA #3 MARCA: KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1445		1451		1457		1463		1469					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1451		1457		1463		1469		1475					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: | MOTO NUEVA #3 | MARCA: | KOMAT'SU

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: | CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: | ORTEGA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1475		1481		1487		1493					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1481		1487		1493		1499					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana.		Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO NUEVA #3** **MARCA:** **KOMAT'SU**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **CALERA-BALSILLAS** **FRENTE DE TRABAJO:** **ORTEGA**

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1499		1505		1511							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1505		1511		1517							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará le decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1427	1433	1439		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa			✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			1427	1433	1439		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible			✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar			✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	1445	1451	1457	1463	1469		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	1445	1451	1457	1463	1469		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO		1475	1481	1487	1493		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO		1475	1481	1487	1493		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026			
	HOROMETRO		1499	1505	1511			
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓			
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓			
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026			
	HOROMETRO		1499	1505	1511			
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓			
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓			
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓			
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓			
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓			
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓			
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓			
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓			
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓			
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓			
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre RENEVAR MATAJUDIOS

Diana Gallego

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMP[illegible]L MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PA[illegible]ETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 — MODELO: — VIBRO #5 — MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO — LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS — FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					2209		2212		2216					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						2212		2216		2219					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						[signature]		[signature]		[signature]					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						[signature]		[signature]		[signature]					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[signature]
FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMP[illegible]L MARV 7 | FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PA[illegible]ETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: VIBRO #5 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2219		2223		2226		2230		2233					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2223		2226		2230		2233		2237					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Fe 50		Fe 50		Fe 50		Fe 50		Fe 50					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMP[illegible]L MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PA[illegible]ETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO Nº 3034 DE 2026 MODELO: VIBRO #5 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			2237		2241		2244		2248					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				2241		2244		2248		2251					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana.		Diana.		Diana.		Diana.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMP[illegible]L MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PA[illegible]ETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 — MODELO: VIBRO #5 — MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO — LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS — FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026 — FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			2251		2255		2258							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				2255		2258		2262							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				[signature]		[signature]		[signature]							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana.		Diana.		Diana.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[signature]
FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					5738		5742		5747					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						5742		5747		5751					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Fernando Bonilla		Fernando Bonilla		Fernando Bonilla					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:						Diana Gallego		Diana Gallego		Diana Gallego					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 | FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 06 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	5751		5756		5760		5765		5769					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		5756		5760		5765		5769		5774					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.		Diana G.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 | FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			5774		5779		5783		5788					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4			X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado				X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				5779		5783		5788		5792					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diario.		Diario.		Diario.		Diario.					
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMP[illegible]L MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PAR[illegible]ETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO #39 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: CALERA-BALSILLAS | FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			5792		5797		5801							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				5797		5801		5806							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:				Diana G.		Diana G.		Diana G.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: Del 17 al 20 de febrero no se pudo realizar actividades por lluvias.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE ORTEGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
8	14-jul-26	15:47:37	135829	**36,442**	$ 438.762,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#14	FRENTE ORTEGA
9	14-jul-26	15:55:58	135833	**32,074**	$ 386.171,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#14	FRENTE ORTEGA
12	14-jul-26	15:26:32	135823	**161,613**	$ 1.944.366,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#14	FRENTE ORTEGA
13	14-jul-26	15:04:43	135819	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#14	FRENTE ORTEGA
65	18-jul-26	11:33:28	136103	**40,000**	$ 481.600,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Segura V#12	FRENTE ORTEGA
63	18-jul-26	12:16:17	136112	**23,569**	$ 283.559,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Segura V#12	FRENTE ORTEGA

TOTAL MES	500,663
REMANENTE MES ANTERIOR	203,000
TOTAL ACPM	703,663

CONSUMO MES	703,663
REMANENTE PARA AGOSTO	0,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 20

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE JULIO AL 23 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO: ORTEGA VEREDA : BALSILLAS-CALERA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: BALSILLAS-CALERA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ					25				23						48,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS					30				37						67,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ					22										22,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ															0,000
5	VOLQUETA	12	JHON SEGURA															0,000
6	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ							30								30,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS	20						30								50,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ	15														15,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ	20														20,000
5	VOLQUETA	12	JHON SEGURA	20														20,000
6	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA			20												20,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ					20										20,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS					40				36						76,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ					25										25,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ					30										30,000
5	VOLQUETA	12	JHON SEGURA							30				40				70,000
6	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA			36,442						34,221						70,663

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	39	WILDER MUÑOZ					20										20,000
2	MOTONIVELADORA	3	RENEVAR MATAJUDIOS			50												50,000
3	VIBROCOMPACTADOR	5	FERNANDO SANCHEZ					30										30,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ					20										20,000
5	VOLQUETA	12	JHON SEGURA															0,000
6	VOLQUETA	14	GUILLERMO CASTAÑEDA															0,000

703,663

OBSERVACIONES: Vienen 203,000 gls del mes de junio.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA					
MES JULIO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	39	118,000	5738	5806	1,74
MOTONIVELADORA	3	243,000	1427	1517	2,72
VIBROCOMPACTADOR	5	92,000	2209	2262	1,75
VOLQUETA	9	70,000	169391	170374	0,07
VOLQUETA	12	90,000	145676	146847	0,08
VOLQUETA	14	90,663	151391	152625	0,07
		703,663			

2086

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 14/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 437,094 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135819
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:04:43
Hora Fin: 15:25:20

Combustible: DIESEL
Volumen: 206.9650
Precio: $12031
Total: $2490000

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ortega 14

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135823
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:26:32
Hora Fin: 15:39:49

Combustible: DIESEL
Volumen: 161.6130
Precio: $12031
Total: $1944366

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ortega 14

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135829
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI694
Kilometros: 151966
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:47:37
Hora Fin: 15:57:38

Combustible: DIESEL
Volumen: 36.4420
Precio: $12040
Total: $438762

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ortega 14

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135833
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/14
Vencimiento: 2026/08/13
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI694
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 15:55:58
Hora Fin: 16:05:46

Combustible: DIESEL
Volumen: 32.0740
Precio: $12040
Total: $386171

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: ortega 14

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 18/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 63,569 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 136103
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

ha remision: 2026/07/18
Ve[illegible]ento: 2026/08/17
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
[illegible]: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI697
Kilometros: 171340
Cedula: 800113672

Hora Ini 11:33:28
Hora Fin: 11:44:17

Combustible: DIESEL
Volumen: 40.0000
Precio: $12040
Total: $481600

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo: FRANCY YOMARA RODR

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

#12 01 9830

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 136112
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

[illegible]ha remision: 2026/07/18
Vencimiento: 2026/08/17
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
[illegible]: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTE026
Kilometros: 0

Hora Ini: [illegible]17
Hora Fin: [illegible]19:46

Combustible: DIESEL
Volumen: 23.5690
Precio: $12031
Total: $283559

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RB[illegible]AND283-04
Empleado: D[illegible]A BU[illegible]OS LEON

Validado: ID El[illegible]ctronico

Entrego:

Recibi:

#12 Nombre: 0830