GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

JULIO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #04	ANDRES MARIN
RETROEXCAVADORA #06	ALVARO AGUIRRE
VIBROCOMPACTADOR #8	WILMAR GONZALEZ
VOLQUETA #34	GUILLERMO SOTO
VOLQUETA #42	DAYAN VALERO

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

RIOBLANCO – GAITAN

RIOBLANCO - MARACAIBO

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


INFORME

JULIO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN RIOBLANCO

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
1/07/2026 al 24/07/2026	Rioblanco – Gaitan (El Duda, Santa Fe, El Tolima)	518
27/07/2026 al 31/07/2026	Rioblanco - Maracaibo	168
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA		**686 M3**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN RIOBLANCO

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
1/07/2026 al 24/07/2026	Rioblanco – Gaitan (El Duda, Santa Fe, El Tolima)	25000
27/07/2026 al 31/07/2026	Rioblanco - Maracaibo	10000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		**35000 M2**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN RIOBLANCO

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
1/07/2026 al 24/07/2026	Rioblanco – Gaitan (El Duda, Santa Fe, El Tolima)	5000
27/07/2026 al 31/07/2026	Rioblanco - Maracaibo	2000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		**7000 ML**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN RIOBLANCO

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
RIOBLANCO – GAITAN (El Duda, Santa Fe, El Tolima)	5
RIOBLANCO - MARACAIBO	2
TOTAL MEJORAMIENTO	**7 KM**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

JULIO DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REALIZADAS EN RIOBLANCO

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
		DE	A				
1	10/07/2026	El TOLIMA		5	2	2	20
2	14/07/2026	El TOLIMA		4	1	2	8
3	15/07/2026	El TOLIMA		6	1	2	12
4	17/07/2026	El TOLIMA		8	2	3	48
5	23/07/2026	El TOLIMA		4	2	2	16
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							104

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

7242

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO 8
   8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO DE EMERGENCIA 28

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rioblanco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rioblanco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rioblanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca.



UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Rioblanco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rioblanco - Herrera	41 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador y dos volquetas) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en los corredores viales Rioblanco – Gaitan y Rioblanco - Maracaibo. Allí, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 7 km y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias no equivalentes a un total de 24 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 7 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
1/07/2026 al 24/07/2026	Rioblanco – Gaitan (El Duda, Santa Fe, El Tolima)	5
27/07/2026 al 31/07/2026	Rioblanco - Maracaibo	2
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		7 KM

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 104 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 10/07/2026 al 23/07/2026	Rioblanco – Gaitan (El Tolima)	104
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		104 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDRES MARIN
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ALVARO AGUIRRE

OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	WILMAR GONZALEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO SOTO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAYAN VALERO

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	KMTGDO33KRA002118 (4)	1
RETROEXCAVADORA	NKJOB80CTPKH36924 (6)	1
VIBROCOMPACTADOR	8	1
VOLQUETA	34, 42	2


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8.2 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO DE EMERGENCIA




RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN




RIOBLANCO - GAITAN

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



RIOBLANCO - GAITAN



RIOBLANCO - GAITAN

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - GAITAN — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	518

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+300	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+300	K0+600	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+600	K0+900	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+900	K1+200	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+200	K1+500	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+500	K1+800	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+800	K2+100	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+100	K2+400	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+400	K2+700	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+700	K3+000	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+000	K3+300	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+300	K3+600	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+600	K4+000	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+000	K4+400	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+400	K4+700	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+700	K5+000	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
MEJORAMIENTO DE LA VIA						**518**	

CARRETERA: RIOBLANCO - MARACAIBO — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	UNIDAD: M3	168

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
27/07/2026	K0+000	K0+400	34 , 42	7	3	21	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+400	K0+800	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K0+800	K1+200	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K1+200	K1+600	34 , 42	7	6	42	Se laboro Normalmente.
31/07/2026	K1+600	K2+000	34 , 42	7	3	21	Se laboro Normalmente.
MEJORAMIENTO DE LA VIA						**168**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**686**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - GAITAN — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	UNIDAD: M2	25.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+300	K0+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+600	K0+900	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+900	K1+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+200	K1+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+500	K1+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+800	K2+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+100	K2+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+400	K2+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+700	K3+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+000	K3+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+300	K3+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+000	K4+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+400	K4+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+700	K5+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**25.000**	

CARRETERA: RIOBLANCO - MARACAIBO — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	UNIDAD: M2	10.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
27/07/2026	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
31/07/2026	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**10.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**35.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - GAITAN — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **5.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2026	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
02/07/2026	K0+300	K0+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
03/07/2026	K0+600	K0+900	300	1	300	Se laboro Normalmente.
06/07/2026	K0+900	K1+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
07/07/2026	K1+200	K1+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
08/07/2026	K1+500	K1+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
09/07/2026	K1+800	K2+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
10/07/2026	K2+100	K2+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
14/07/2026	K2+400	K2+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
15/07/2026	K2+700	K3+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
16/07/2026	K3+000	K3+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
17/07/2026	K3+300	K3+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
21/07/2026	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
22/07/2026	K4+000	K4+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
23/07/2026	K4+400	K4+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
24/07/2026	K4+700	K5+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE CUNETAS					**5.000**	

CARRETERA: RIOBLANCO - MARACAIBO — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **2.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
27/07/2026	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
28/07/2026	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/07/2026	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
30/07/2026	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
31/07/2026	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE CUNETAS					**2.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

7274

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO - GAITAN — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — UNIDAD: M3 — 104

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	10/07/2026	El TOLIMA		5	2	2	20	Se laboro Normalmente.
2	14/07/2026	El TOLIMA		4	1	2	8	Se laboro Normalmente.
3	15/07/2026	El TOLIMA		6	1	2	12	Se laboro Normalmente.
4	17/07/2026	El TOLIMA		8	2	3	48	Se laboro Normalmente.
5	23/07/2026	El TOLIMA		4	2	2	16	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							104	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							104	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Maria C. Cardenas, con Cédula de Ciudadanía N° 21.202.749, Por medio del presente documento, y en calidad de Administradora, del predio La Esmeralda de la vereda _____, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) _____ quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #34, #42,
Retroexcavadora #6,
Motoniveladora #4,
Cargador _____,
Vibrocompactador #8,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

	Maria Cristina Cardenas
Firma Administrador o Propietario	**Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)**
C.C. No.	**C.C. No.** 21 202 749

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

7757

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 733	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					51557		51625		51694						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					51625		51694		51762						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7278

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 733	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL	51762		51830		51899		51967		52035							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X							
	Tacos	X		X		X		X		X							
	Gato	X		X		X		X		X							
	Lintema recargable	X		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas	X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL	51830		51899		51967		52035		52104							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7279

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 733	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			52104		52172		52240		52309						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			52172		52240		52309		52390						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7280

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 733	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			52377		52409		52441		52473						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			52409		52441		52473		52508						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7251

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 733	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - MARACAIBO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	52505		52537		52569		52601		52633						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	52537		52569		52601		52633		52665						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7282

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NGX 921	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 1010090419			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					39275		39332		39389						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					39332		39389		39445						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Daxan Valero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7283

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NGX 921	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 1010090419			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	39445		39502		39559		39616		39673						
	DIA															OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	39502		39559		39616		39673		39730						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jaxon Valero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7184

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NGX 921	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA			LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 1010090419			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL			39730		39786		39843		39900							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X							
	Caja de Herramienta			X		X		X		X							
	Tacos			X		X		X		X							
	Gato			X		X		X		X							
	Linterna recargable			X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL			39786		39843		39900		39957							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Dayan Valero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
		FIRMA COORDINADOR	

7285

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NGX 921	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - GAITAN
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 1010090419			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL			39957		39990		40024		40058							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X							
	Caja de Herramienta			X		X		X		X							
	Tacos			X		X		X		X							
	Gato			X		X		X		X							
	Linterna recargable			X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL			39990		40024		40058		40092							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Dayan Valero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

7786

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: NGX 921	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - MARACAIBO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 1010090419			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	40092		40150		40208		40266		40324						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	40150		40208		40266		40324		40381						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Valero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** MOTO KMT2118 (4) | **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN | **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					598		604		610					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						604		610		616					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** MOTO KMT2118 (4) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	616		622		628		634		640					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		622		628		634		640		646					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: MOTO KMT2118 (4) | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			646		652		658		664					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				652		658		664		670					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: MOTO KMT2118 (4) | MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - MARACAIBO | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			670		676		682		688					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				676		682		688		694					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** MOTO KMT2118 (4) **MARCA:** KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	694		700		706		712		718					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		700		706		712		718		724					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			598	604	610		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa			✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026		
	HOROMETRO			598	604	610		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible			✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar			✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Lara

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	616	622	628	634	640		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026		
	HOROMETRO	616	622	628	634	640		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Lara

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO		646	652	658	664		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026		
	HOROMETRO		646	652	658	664		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Lara

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		670	673	682	688		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa		✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026		
	HOROMETRO		670	673	682	688		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Leiva

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026		
	HOROMETRO	694	700	706	712	718		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de la bateria - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidraulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de liquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la bateria - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesa	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026		
	HOROMETRO	694	700	706	712	718		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: Stephanie Lara.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1832		1837		1843					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1837		1843		1848					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Alvaro		Alvaro		Alvaro					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1503

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1848		1853		1859		1865		1871					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1853		1859		1865		1871		1876					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

2304

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1876		1881		1886		1891					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1881		1886		1891		1896					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

2305

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1896		1901		1906		1911					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1901		1906		1911		1916					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

7306

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - MARACAIBO | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1916		1921		1927		1932		1937					
		DIA	LUN.		MAR.		MIÉR.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1921		1927		1932		1937		1942					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro		Alvaro					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: VIBRO 8 | MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: RIOBLANCO - GAITAN | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					2464		2466		2469					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos						X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2						X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2						X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						2466		2469		2472					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Wilmar G		Wilmar G		Wilmar G					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** VIBRO 8 | **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN | **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2472		2474		2477		2480		2483					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2474		2477		2480		2483		2485					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

-1309

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** VIBRO 8 **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 21 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			2496		2499		2502		2505					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4				X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				2499		2502		2505		2508					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Wilmer G		Wilmer G		Wilmer G		Wilmer G					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNION TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** VIBRO 8 **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - GAITAN **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			2485		2488		2491		2494					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4				X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				2488		2491		2494		2496					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:				Wilmer G		Wilmer G		Wilmer G		Wilmer G					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** VIBRO 8 **MARCA:** CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** RIOBLANCO - MARACAIBO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2508		2510		2513		2516		2519					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2510		2513		2516		2519		2521					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

JULIO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
51	16-jul-26	13:40:15	135962	**188,196**	$ 2.264.186,00	ESTACION DISTRACOM	Diana Gallego 38.210.237 Supervisora Trasporto V#38	FRENTE RIOBLANCO
52	16-jul-26	13:39:41	135959	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Diana Gallego 38.210.237 Supervisora Trasporto V#38	FRENTE RIOBLANCO
63	18-jul-26	11:44:10	136106	**118,488**	$ 1.425.529,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#12	FRENTE RIOBLANCO
64	18-jul-26	11:45:16	136105	**49,220**	$ 592.166,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#12	FRENTE RIOBLANCO
117	29-jul-26	10:31:30	136721	**26,065**	$ 313.588,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE RIOBLANCO
118	29-jul-26	10:14:46	136718	**173,777**	$ 2.090.711,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE RIOBLANCO
119	29-jul-26	10:11:50	136719	**206,965**	$ 2.490.000,00	ESTACION DISTRACOM	Stephanie Lara 1.110.534.065 Coordinador Trasporto V#22	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	969,676
REMANENTE MES ANTERIOR	485,000
TOTAL ACPM	1454,676

CONSUMO MES	974,676
REMANENTE PARA AGOSTO	480,000

VERSION 1	GOB-M-01	
	CONTRATO NO. 30 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 1 DE JULIO **AL** 31 DE JULIO **DE** 2026

MUNICIPIO: RIOBLANCO **VEREDA :** RIOBLANCO - GAITAN , RIOBLANCO - MARACAIBO **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: RIOBLANCO - GAITAN , RIOBLANCO - MARACAIBO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES ( )		MARTES ( )		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)		DOMINGO (5)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 4	ANDRES MARIN									45						45,000
2	RETROEXCAVADORA	6	ALVARO AGUIRRE															0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	WILMAR GONZALEZ							12								12,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO							22								22,000
5	VOLQUETA	42	DAYAN VALERO							22	Dayan							22,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)		DOMINGO (12)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 4	ANDRES MARIN					50										50,000
2	RETROEXCAVADORA	6	ALVARO AGUIRRE	30	Alvaro			22	Alvaro			20	Alvaro					72,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	WILMAR GONZALEZ					22										22,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					30										30,000
5	VOLQUETA	42	DAYAN VALERO	30	Dayan							15	Dayan					45,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 4	ANDRES MARIN	40						40								80,000
2	RETROEXCAVADORA	6	ALVARO AGUIRRE					30	Alvaro			17	Alvaro					47,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	WILMAR GONZALEZ							24								24,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	16						30								46,000
5	VOLQUETA	42	DAYAN VALERO	15	Dayan					18	Dayan							33,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 4	ANDRES MARIN					60										60,000
2	RETROEXCAVADORA	6	ALVARO AGUIRRE					23	Alvaro									23,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	WILMAR GONZALEZ					20										20,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			30				28								58,000
5	VOLQUETA	42	DAYAN VALERO			25	Dayan			28,676	Dayan							53,676

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO( )		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	MOTONIVELADORA	KMT 4	ANDRES MARIN	60														60,000
2	RETROEXCAVADORA	6	ALVARO AGUIRRE															0,000
3	VIBROCOMPACTADOR	8	WILMAR GONZALEZ			30												30,000
4	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	30				30										60,000
5	VOLQUETA	42	DAYAN VALERO	30	Dayan			30	Dayan									60,000

974,676

OBSERVACIONES: Viene 485 gl del mes anterior. Se traslada 480 gl para el mes de Agosto.

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO					
MES JULIO 2026					
Maquina	**N° Interno**	**Consumo Mensual ACPM (GL)**	**Kilometraje/Horometro Inicial**	**Kilometraje/Horometro Final**	**Promedio Consumo (Hr/Km x GL)**
MOTONIVELADORA	KMT 4	295	598	724	2,34
RETROEXCAVADORA	6	142	1832	1942	1,29
VIBROCOMPACTADOR	8	108	2464	2521	1,89
VOLQUETA	34	216	51557	52665	0,19
VOLQUETA	42	213,676	39275	40381	0,19
		974,676			

735

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 16/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 395,161 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 16 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034 de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135959
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/16
Vencimiento: 2026/08/15
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:39:41
Hora Fin: 13:58:04

Combustible: DIESEL
Volumen: 206.9650
Precio: $12031
Total: $2490000

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo: DEVIA BUSTOS LEONE

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Vlg. #38

Nombre:
Riobanco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 135962
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/07/16
Vencimiento: 2026/08/15
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 166691
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:40:15
Hora Fin: 14:05:34

Combustible: DIESEL
Volumen: 188.1960
Precio: $12031
Total: $2264186

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electro

Entrego:

Recibi:

Vlg. #38

Nombre:
Riobanco

7317

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 18/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 167,708 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136105
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/18
Vencimiento:	2026/08/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:45:16
Hora Fin:	11:52:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	49.2200
Precio:	$12031
Total:	$592166
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo:	FRANCY YOMARA RODR
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

VH12

Nombre:
Rioblanco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 136106
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/07/18
Vencimiento:	2026/08/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 166691
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	
Kilometros:	0
Hora Ini:	11:44:10
Hora Fin:	11:55:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	118.4880
Precio:	$12031
Total:	$1425529
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

VH12

Nombre:
Rioblanco

7314

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 29/07/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 3154 del 09 de Julio del 2026 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 406,807 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de julio del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 3154 de 2026
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

1920

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136718

Di tribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

So os Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

A entes Retenedores de IVA A

r . 437-2 E.T.NExentos De Re

t ica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fe ha remision:	2026/07/29
Ve cimiento:	2026/08/28
Na uraleza:	Credito
Cl ente:	GOBERNACION DEL TOL
Co trato	OC 166691
Ni :	800113672
Di eccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Te efono:	2611616
Pl ca:	RIOBLANC
Ki ometros:	0
Ho a Ini:	10:14:46
Ho a Fin:	10:30:08
Co bustible:	DIESEL
Vo umen:	173.7770
Pr cio:	$12031
To al:	$2090711
Pa el:	MFA976
La /Man/Pos:	1/1/7
Di positivo:	RBHAND283-01
Em leado:	DEVIA BUSTOS LEON
Va idado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Riobanco

Nombre:

Vol #22

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136719

Di tribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

So os Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

A entes Retenedores de IVA A

r . 437-2 E.T.NExentos De Re

t ica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fe ha remision:	2026/07/29
Ve cimiento:	2026/08/28
Na uraleza:	Credito
Cl ente:	GOBERNACION DEL TOL
Co trato:	OC 166691
Ni :	800113672
Di eccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Te efono:	2611616
Pl ca:	RIOBLANC
Ki ometros:	0
Ho a Ini:	10:11:50
Ho a Fin:	10:30:29
Co bustible:	DIESEL
Vo umen:	206.9650
Pr cio:	$12031
To al:	$2490000
Pa el:	MFA976
La /Man/Pos:	2/1/8
Di positivo:	RBHAND283-01
Em leado:	DEVIA BUSTOS LEON
Va idado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Riobanco

Nombre:

Vol #22

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 136721

Di tribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

So os Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

A entes Retenedores de IVA A

r . 437-2 E.T.NExentos De Re

t ica Art 86 Acdo 015 De 20

21

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fe ha remision:	2026/07/29
Ve cimiento:	2026/08/28
Na uraleza:	Credito
Cl ente:	GOBERNACION DEL TOL
Co trato	OC 166691
Ni :	800113672
Di eccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Te efono:	2611616
Pl ca:	RIOBLANC
Ki ometros:	0
Ho a Ini:	10:31:30
Ho a Fin:	10:34:50
Co bustible:	DIESEL
Vo umen:	26.0650
Pr cio:	$12031
To al:	$313588
Pa el:	MFA976
La /Man/Pos:	1/1/7
Di positivo:	RBHAND283-01
Em leado:	DEVIA BUSTOS LEON
Va idado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Riobanco

Nombre:

Vol. #22