JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

FRENTE DE TRABAJO - HATO COROZAL

FRENTE DE TRABAJO – HATO COROZAL

REPORTE DIARIO

DÍA: 01/09/2026

LUGAR: Hato Corozal (Tocorozal)

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD:

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Herramientas menores, equipos manuales y elementos requeridos para trabajos de cubierta, mampostería y acabados.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte y retiro de canaleta existente.
- Terminación de cubierta de las garitas.
- Inicio de instalación de canaletas para evacuación de aguas lluvias.
- Terminación de pañete en áreas intervenidas.
- Terminación de enchape de alacenas de cocina.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE:

- Seguimiento a la instalación de canaleta alrededor de la cubierta.
- Ejecución de pañete en los muros de cerramiento de las garitas, ubicados entre la cubierta superior y los elementos de cierre.
- Terminación de la instalación de la cubierta de las garitas.
- Ejecución de pañete en baños del segundo piso y baños comunes.
- Inicio del desmonte de pintura interior existente y ejecución de los respectivos resanes.
- Inicio de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Inicio de aplicación de pintura interior.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 02/09/2026

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores, equipos manuales y elementos requeridos para trabajos de cubierta, canaletas, enchape, estuco y pintura.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Seguimiento a la instalación de canaleta alrededor de la cubierta.
- Ejecución de pañete en los muros de cerramiento de las garitas, ubicados entre la cubierta superior y los elementos de cierre.
- Terminación de la instalación de la cubierta de las garitas.
- Ejecución de pañete en baños del segundo piso y baños comunes.
- Inicio del desmonte de pintura interior existente y ejecución de los respectivos resanes.
- Inicio de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Inicio de aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 03/09/2026:

- Seguimiento a la instalación de enchape en baños del segundo piso.
- Continuación de los trabajos de enchape en las áreas intervenidas.
- Seguimiento a la ejecución de resanes en superficies para pintura interior.
- Continuación del desmonte de pintura interior existente.
- Suministro y aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Seguimiento a la instalación de canaletas en todo el perímetro de la cubierta de la estación de Policía.

- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 03/09/2026

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores, equipos manuales y elementos requeridos para trabajos de enchape, estuco, pintura, pañete y sistemas de evacuación de aguas lluvias.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Seguimiento a la instalación de enchape en baños del segundo piso.
- Continuación de los trabajos de enchape en las áreas intervenidas.
- Seguimiento a la ejecución de resanes en superficies para pintura interior.
- Continuación del desmonte de pintura interior existente.
- Suministro y aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Seguimiento a la instalación de canaletas en todo el perímetro de la cubierta de la estación de Policía.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 04/09/2026:

- Continuación de la instalación de canales para evacuación de aguas lluvias.
- Ejecución de pañetes en las áreas requeridas.
- Continuación de enchapes en baños del segundo piso.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 04/09/2026

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Lluvioso.

TARDE: Lluvioso.

NOCHE: Lluvioso.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD:

- Se presentaron lluvias durante la jornada, generando condiciones climáticas que requirieron seguimiento para el desarrollo de las actividades exteriores.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, pañete, estuco, pintura y sistemas de evacuación de aguas lluvias.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Continuación de la instalación de canales para evacuación de aguas lluvias.
- Ejecución de pañete en las áreas requeridas.
- Continuación de enchape en baños del segundo piso.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 05/09/2026:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Seguimiento a la instalación de canaletas para evacuación de aguas lluvias.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 05/09/2026

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, estuco, pintura, resanes e instalación de canaletas.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Seguimiento a la instalación de canaletas para evacuación de aguas lluvias.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.

- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 06/09/2026:

- Continuación de instalación de canaletas para evacuación de aguas lluvias.
- Ejecución de enchape en baños comunes del segundo piso.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA:Lluvias

TARDE: Soleado

NOCHE: N/A

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes

Total: 4 trabajadores.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para actividades de instalación de canaletas, enchape, estuco, pintura y resanes.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – DOMINGO 06/09/2026

- Continuación de instalación de canaletas para aguas lluvias.
- Continuación de enchape en baños del segundo piso.
- Continuación de enchape en baños comunes del segundo piso.
- Aplicación de estuco.
- Aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – LUNES 07/09/2026

- Continuación de instalación de canaletas para aguas lluvias.
- Continuación de enchape en paredes de baños comunes del segundo piso.
- Continuación de aplicación de estuco interior.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 08/09/2026

- Terminación total de instalación de canaletas para aguas lluvias.
- Terminación de enchape de paredes de baño común del segundo piso.
- Inicio de enchape de piso de baño común del segundo piso.
- Continuación de aplicación de estuco.

- Continuación de resanes generales.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Hato Corozal

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 3 Oficial
- 7 Ayudantes

Total: 4 trabajadores.

—

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 11/09/2026

- continuación de enchape de piso de baños comunes del segundo piso.
- Ejecución de pañete y adecuación de superficies.
- Inicio de enchape de muros de los mesones para instalación de lavamanos empotrados en baños comunes del segundo piso.
- Continuación del desmonte y retiro de enchape existente en baños del primer piso.
- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Aplicación de estuco.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

—

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 12/09/2026

- Inicio de instalación de bajantes en tubería de PVC para el sistema de aguas lluvias.
- Continuación de aplicación de estuco interior.
- Continuación de enchape de piso en baños comunes del segundo piso.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

—

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 14/09/2026

- Continuación de instalación de bajantes en tubería de PVC.
- Continuación de aplicación de estuco interior.
- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Continuación de instalación de enchape.
- Recolección, retiro y disposición de la totalidad de los escombros ubicados en el área exterior.
- Limpieza y organización general del área intervenida, dejándola libre de escombros.

—

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

—

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 15/09/2026

- Continuación de instalación de bajantes en tubería de PVC para canaletas de aguas lluvias.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE: No aplica

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

* 1 Maestro de obra
* 3 Oficial
* 3Ayudantes

TOTAL: 7 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 16/09/2026

* Continuación de instalación de bajantes en tubería PVC para canaletas de aguas lluvias.
* Continuación del desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación del suministro e instalación de enchape.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco interior.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.
* Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.
* Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 17/09/2026

* Terminación total de instalación de bajantes en tubería PVC.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* instalación de enchape pared Baños

REPORTE DIARIO

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE: No aplica

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

* 1 Maestro de obra
* 3 Oficial
* 3 Ayudantes

TOTAL: 7 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 17/09/2026

* Terminación total de instalación de bajantes en tubería PVC.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco interior.

* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.

* Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.

* Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 18/09/2026

* Continuación de enchape en baños.

* Ejecución de resanes generales.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco interior.

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO – HATO COROZAL

18/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de aplicación de estuco.

* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.

* Ejecución de resanes generales.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.

* Continuación de enchape de paredes y pisos.

* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso en alojamiento nuevo.

19/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Demolición de matera ubicada en frente de obra.

* Continuación de enchape de pared en baño de guardia.

* Avance de pintura interior en pasillo.

* Avance de resanes generales.

* Continuación de pintura interior en baño del comandante de estación.

20/09/2026

No se realizaron actividades.

21/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de resanes generales.

* Levantamiento de muro para área exterior en matera.

* Continuación de instalación de láminas en PVC en alojamiento nuevo.

* Avance de estuco.

* Avance de pintura interior.

22/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Terminación de cielo raso en alojamiento nuevo.

* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de enchape.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.

23/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.
* Desmonte y retiro de enchape de baños en alojamiento de patrulleros.
* Corte para retirar baldosa tipo tablón.
* Levantamiento de muro para puerta lateral de la carceleta.
* Desmonte de aparatos sanitarios.
* Desmonte de enchape de pared.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.

24/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de pintura.
* Fundida de alfajía de madera.
* Fundida de placa en el lado de la matera.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de desmonte de enchape.

* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de levantamiento de muro.
* Instalación de cielo raso en alojamiento de mujeres.

25/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Ejecución de pañete en área exterior de matera.
* Continuación de pintura.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de instalación de enchape.

26/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Instalación de tomacorrientes.
* Suministro e instalación de elementos eléctricos.
* Instalación de cableado eléctrico.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.

27/09/2026

No se trabajó.

28/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Desmonte de puerta del armerillo.
* Apertura de vano para reubicación de la puerta del armerillo.
* Levantamiento de muro.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Alistado de piso en baños.

29/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de alistado de piso en baños.
* Continuación de enchape.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de resane de puerta del armerillo.
* Continuación de estuco en alojamiento de guardia.
* Continuación de pintura en alojamiento de guardia.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 30/09/2026

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

REPORTE DIARIO

DÍA: 30/09/2026

LUGAR: Hato Corozal

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 4 trabajadores: 1 maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

NOVEDAD: No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de pintura, estuco, lijado, enchape, instalación de cielo raso y limpieza del frente de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de instalación de láminas en PVC en baño comunes segundo piso
* Aseo general del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Corrección de detalles de pintura.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Lijado de estuco.

* Continuación de enchape en baños del primer piso.

* Continuación de instalación de láminas en PVC cielo raso.

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Corrección de detalles de pintura.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Lijado de estuco.

* Continuación de enchape en baños del primer piso.

* Continuación de instalación de láminas en PVC cielo raso.

JEMIAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

YOPAL – BLOQUE ADMINISTRATIVO – SALA CIEPS Y EMISORA.

REPORTE DIARIO

DÍA: 01/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Inicio de actividades de instalación y organización de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Inicio de instalación de puntos eléctricos en los tres frentes de trabajo.
- Identificación de las áreas de intervención y organización de las labores técnicas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación de las actividades de los dos técnicos.
- Seguimiento a la distribución de los trabajos por frente.
- Verificación de las labores realizadas durante la jornada.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MIÉRCOLES – 02/09/2026

- Continuación de la instalación y organización de cableado UTP en el bloque administrativo.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en la sala CIEPS y la emisora.

- Continuación de las actividades de cableado UTP en los tres frentes.
- Inicio de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS

REPORTE DIARIO

DÍA: 02/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación y organización del cableado UTP en el bloque administrativo.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en la sala CIEPS y la emisora.
- Continuación de las actividades de cableado UTP en los tres frentes.
- Inicio de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación y seguimiento de las actividades ejecutadas.
- Verificación del avance de los trabajos en los tres frentes.
- Organización de las actividades técnicas para la siguiente jornada.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL JUEVES – 03/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.

- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado instalado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 03/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización del cableado instalado en las áreas intervenidas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico a las actividades ejecutadas.
- Verificación del avance de las instalaciones.
- Coordinación de los trabajos pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL VIERNES – 04/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones y organización de los trabajos ejecutados.

REPORTE DIARIO

DÍA: 04/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización de las instalaciones realizadas durante la jornada.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento al avance de las actividades técnicas.
- Coordinación de los trabajos por frente.
- Verificación de las labores ejecutadas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SÁBADO – 05/09/2026

- Continuación de las actividades de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

DÍA: 05/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las actividades realizadas y organización del cableado instalado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento a los trabajos ejecutados.
- Coordinación de las actividades técnicas.
- Verificación del avance en los tres frentes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DOMINGO – 06/09/2026

- Continuación de las actividades de cableado UTP.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización y revisión de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 06/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los trabajos de instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización del cableado y seguimiento de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación y seguimiento de las actividades de obra.
- Verificación del avance de los trabajos.
- Organización de las actividades previstas para la siguiente jornada.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL LUNES – 07/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Inicio de las actividades de armado de estructura para columna falsa en Superboard.

REPORTE DIARIO

DÍA: 07/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y adecuación de la columna falsa.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los trabajos de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Inicio del armado de la estructura para columna falsa en Superboard.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico a los trabajos realizados.
- Coordinación de las actividades en los tres frentes.
- Verificación del avance de las instalaciones y adecuaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MARTES – 08/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP y puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación del armado de la estructura para columna falsa en Superboard.

REPORTE DIARIO

DÍA: 08/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado estructurado y estructura en Superboard.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación del armado de la estructura para columna falsa en Superboard.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación y seguimiento de los trabajos ejecutados.
- Verificación del avance de las instalaciones.
- Seguimiento a las actividades de adecuación.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MIÉRCOLES – 09/09/2026

- Continuación de las instalaciones de cableado UTP y puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Terminación del armado de la estructura para columna falsa en Superboard.
- Inicio de la instalación de las placas de Superboard en la estructura.

REPORTE DIARIO

DÍA: 09/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado estructurado y trabajos en Superboard.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de las instalaciones de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los trabajos de instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Terminación del armado de la estructura para columna falsa en Superboard.
- Inicio de la instalación de las placas de Superboard.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas.
- Coordinación de los trabajos por frente.
- Control del avance de las instalaciones y adecuaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL JUEVES – 10/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación de la instalación de placas de Superboard en la columna falsa.
- Inicio de los resanes y aplicación de estuco en las superficies intervenidas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 10/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y acabados en Superboard.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los trabajos de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación de la instalación de placas de Superboard en la columna falsa.
- Inicio de resanes y aplicación de estuco en las superficies intervenidas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico a las instalaciones y adecuaciones.
- Verificación del avance de los trabajos.
- Coordinación de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL VIERNES – 11/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP y puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación de los resanes y la aplicación de estuco en la columna falsa.
- Preparación de las superficies para aplicación de pintura.

REPORTE DIARIO

DÍA: 11/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y acabados.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

• Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Continuación de los resanes y aplicación de estuco en la columna falsa.

• Preparación de las superficies para pintura.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

• Coordinación y seguimiento de las actividades ejecutadas.

• Verificación del avance de los trabajos.

• Organización de las actividades programadas para la siguiente jornada.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SÁBADO – 12/09/2026

• Continuación de las instalaciones de cableado UTP y puntos eléctricos en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Lijado de las superficies estucadas de la columna falsa.

• Aplicación de pintura en las superficies preparadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 12/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y pintura.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Lijado de las superficies estucadas de la columna falsa.
- Aplicación de pintura en las superficies preparadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento de las actividades ejecutadas.
- Verificación del avance de las instalaciones y acabados.
- Coordinación de las labores técnicas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DOMINGO – 13/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Continuación de la organización del cableado y revisión de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 13/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización del cableado y revisión de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación de las actividades técnicas.
- Seguimiento al avance de obra en los tres frentes.
- Verificación de los trabajos ejecutados.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL LUNES – 14/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado instalado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 14/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado instalado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico de las actividades ejecutadas.
- Coordinación del personal técnico.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MARTES – 15/09/2026

- Continuación de las actividades de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las conexiones y organización de las instalaciones.

REPORTE DIARIO

DÍA: 15/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin **información específica sobre novedades de la jornada.**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las conexiones y organización del cableado instalado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento al desarrollo de las actividades.
- Verificación del avance en los tres frentes.
- Coordinación de las labores pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MIÉRCOLES – 16/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones ejecutadas y organización de los trabajos.

REPORTE DIARIO

DÍA: 16/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado y las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación de las actividades técnicas.
- Seguimiento al avance de los trabajos.
- Verificación de las instalaciones ejecutadas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL JUEVES – 17/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización y revisión de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 17/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización y revisión de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico a las actividades ejecutadas.
- Coordinación de los trabajos en los tres frentes.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL VIERNES – 18/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de los trabajos ejecutados.

REPORTE DIARIO

DÍA: 18/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado estructurado y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los trabajos de instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado instalado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación de las actividades técnicas.
- Seguimiento al avance de obra.
- Verificación de las labores ejecutadas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SÁBADO – 19/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones y organización del cableado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 19/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de las actividades de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y coordinación de los trabajos ejecutados.
- Verificación del avance de las instalaciones.
- Organización de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DOMINGO – 20/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 20/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Organización del cableado y revisión de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento de las actividades ejecutadas.
- Coordinación de los trabajos técnicos.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL LUNES – 21/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las conexiones y organización de las instalaciones.

REPORTE DIARIO

DÍA: 21/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

• Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.

• Continuación de los trabajos de puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Revisión de las conexiones y organización del cableado instalado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

• Coordinación de las actividades de los dos técnicos.

• Seguimiento al avance de los trabajos.

• Verificación de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MARTES – 22/09/2026

• Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos.

• Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Revisión y organización de las instalaciones ejecutadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 22/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

• Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.

- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico de las actividades ejecutadas.
- Coordinación de los trabajos por frente.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MIÉRCOLES – 23/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 23/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

• Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Revisión de las instalaciones y organización del cableado.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

• Coordinación y seguimiento de las actividades ejecutadas.

• Verificación del avance de los trabajos.

• Organización de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL JUEVES – 24/09/2026

• Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos.

• Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.

• Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

REPORTE DIARIO

DÍA: 24/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

• Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.

• Continuación de la instalación de puntos eléctricos.

• Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.

- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento a las actividades técnicas.
- Coordinación de los trabajos en los tres frentes.
- Verificación del avance de obra.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL VIERNES – 25/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones realizadas y organización del cableado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 25/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación y seguimiento de las actividades técnicas.
- Verificación de las labores ejecutadas.
- Organización de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SÁBADO – 26/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado y las instalaciones.

REPORTE DIARIO

DÍA: 26/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de los trabajos de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento a las actividades ejecutadas.
- Coordinación de los trabajos por frente.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DOMINGO – 27/09/2026

- Continuación de las actividades de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización del cableado instalado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 27/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones ejecutadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Coordinación y seguimiento de las actividades.

- Verificación del avance de los trabajos.
- Organización de las actividades pendientes.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL LUNES – 28/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones y organización del cableado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 28/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento técnico a los trabajos ejecutados.

- Coordinación de las actividades en los tres frentes.
- Verificación del avance de las instalaciones.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MARTES – 29/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión de las instalaciones ejecutadas y organización del cableado.

REPORTE DIARIO

DÍA: 29/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos requeridos para instalaciones eléctricas y cableado UTP.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión y organización de las instalaciones realizadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento de las actividades técnicas.
- Verificación del avance de los trabajos.
- Coordinación de las actividades previstas para el cierre del periodo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MIÉRCOLES – 30/09/2026

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de la instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión general y organización de las instalaciones ejecutadas durante el periodo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 30/09/2026

LUGAR: Bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 2 personas: 1 técnico electricista y 1 técnico de UTP.

NOVEDAD: Sin información específica sobre novedades de la jornada.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas manuales y equipos para instalaciones eléctricas, cableado UTP y puntos HDMI.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Continuación de la instalación de cableado UTP en el bloque administrativo, sala CIEPS y emisora.
- Continuación de la instalación de puntos eléctricos en los tres frentes.
- Continuación de los trabajos de instalación de puntos HDMI en la sala CIEPS.
- Revisión general y organización del cableado y de las instalaciones realizadas durante el periodo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas.
- Revisión del avance de los trabajos realizados en los tres frentes.
- Organización de la información correspondiente a las actividades del periodo.

FRENTE DE TRABAJO OROCUÉ

FRENTE DE TRABAJO OROCUÉ

REPORTE DIARIO

DÍA: 01/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD: No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores y equipos manuales requeridos para actividades de enchape, alistado de pisos, estuco, pintura, resanes y desmontes.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Inicio de instalación de enchape de piso en el alojamiento nuevo ubicado en el área de garaje.

- Ejecución de alistado de piso en el baño del comandante de estación.

- Desmonte y retiro de enchape existente en el baño del alojamiento de oficiales No. 1.

- Aplicación de estuco en superficies interiores.

- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Ejecución de resanes generales en muros y superficies intervenidas.

- Aplicación de estuco en el baño.

- Aplicación de estuco en el cuarto correspondiente al alojamiento del comandante de estación.

- Recolección y traslado de escombros al área destinada para su acopio.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.

- Verificación de cantidades y avance de obra.

- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 02/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape de piso existente en el alojamiento de oficiales No. 1.

- Terminación de alistado de piso en el alojamiento del comandante de estación.

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.

- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.

- Ejecución de resanes y retoques de pintura interior.

- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Desmonte y retiro de tubería sanitaria existente.

- Suministro e instalación de nueva tubería sanitaria en reemplazo de la red desmontada.

- Recolección y traslado de escombros al área destinada para su acopio.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 02/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, acabados, instalaciones sanitarias y pintura.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte y retiro de enchape de piso del alojamiento de oficiales No. 1.

- Terminación del alistado de piso del alojamiento del comandante de estación.
- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en superficies para pintura interior.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Desmonte de tubería sanitaria existente y suministro e instalación de la nueva tubería sanitaria.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 03/09/2026:

- Desmonte de pañete en muros exteriores afectados por humedad.
- Intervención de muros perimetrales internos del patio.
- Instalación de enchape en las áreas programadas.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en fachadas para preparación y posterior aplicación de pintura.
- Aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 03/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de mampostería, enchape, estuco, pintura y acabados.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte de pañete en muros exteriores afectados por humedad.
- Intervención de muros perimetrales internos del patio.

- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en fachadas para preparación y posterior aplicación de pintura.
- Aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 04/09/2026:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Desmonte de pañete en las áreas requeridas.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de resanes generales en superficies interiores.
- Suministro e instalación de lavamanos.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 04/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, pañete, estuco, pintura y adecuación de pisos.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Desmonte de pañete en las áreas requeridas.

- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de resanes generales en superficies interiores.
- Suministro e instalación de lavamanos.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 05/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 05/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 12:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, pañete, estuco, pintura y alistamiento de pisos.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA LUNES – 07/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Suministro e instalación de enchape.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 07/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE: N/A

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 2 Oficiales
- 4 Ayudantes

Total: 7 trabajadores.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para actividades de enchape, estuco, pintura, pañete y resanes.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Suministro e instalación de enchape.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 08/09/2026

- Continuación de instalación de enchape.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Lijado y preparación de superficies estucadas.
- Aplicación de pintura interior.
- Ejecución de pañete en muros.

- Resanes generales en superficies interiores.
- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 2 Oficiales
- 4 Ayudantes

Total: 7 trabajadores.

—

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 11/09/2026

- Terminación de enchape del alojamiento del cabo de estación.
- Inicio de instalación de puertas de cómodas en alojamiento nuevo, zona de garaje.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Lijado y preparación de superficies estucadas.
- Ejecución de resanes generales.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 12/09/2026

- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de instalación de enchape.
- Emboquillado de enchapes.
- Instalación de aparatos sanitarios y accesorios en el baño del comandante de estación.
- Ejecución de resanes de pañete en muro exterior.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 14/09/2026

- Desmonte de enchape existente.
- Desmonte y retiro de alistado de piso en baño de guardia.
- Continuación de instalación de enchape.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de ejecución de resanes generales.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

—

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 15/09/2026

- Ejecución de alistado de piso en baño de guardia.
- Inicio de instalación de enchape en baño-ducha del pasillo.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de ejecución de resanes generales.
- Continuación del desmonte de pañete exterior.
- Ejecución de pañete en muro exterior.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Lluvias

NOCHE: Soleado

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 3 Oficiales
- 4 Ayudantes

TOTAL: 8 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 16/09/2026

- Inicio de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.

• Inicio de instalación de infraestructura eléctrica para luminarias de cielo raso en alojamiento nuevo.

• Instalación de conectores y tomacorrientes.

• Continuación de enchape de paredes en baños.

• Continuación de enchape de pisos en baños.

• Continuación de aplicación de estuco.

• Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.

• Continuación de pintura interior.

• Continuación de resanes generales.

• Recolección de escombros y aseo general de las áreas intervenidas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

• Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.

• Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.

• Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 17/09/2026

• Continuación de resanes generales.

• Continuación de aplicación de estuco interior.

• Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.

• Continuación de pintura interior en alojamiento.

• Continuación de pintura interior en pasillo.

• Continuación de enchape de paredes en baños.

• Continuación de enchape de pisos en baños.

- Continuación de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.
- Desmonte y retiro de enchape existente en alojamiento de suboficiales.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección de escombros y aseo general de las áreas intervenidas.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE:No aplica

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

* 1 Maestro de obra
* 2 Oficiales
* 4 Ayudantes

TOTAL: 7 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 17/09/2026

* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco interior.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Continuación de pintura interior en alojamiento.
* Continuación de pintura interior en pasillo.
* Continuación de enchape de paredes en baños.
* Continuación de enchape de pisos en baños.
* Continuación de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.
* Desmonte y retiro de enchape existente en alojamiento de suboficiales.
* Ejecución de resanes generales.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.
* Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.
* Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 18/09/2026

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes.
* Continuación de enchape de pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso.

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO – OROCUÉ

18/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes y pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso en alojamiento nuevo.

19/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Demolición de matera ubicada en frente de obra.
* Continuación de enchape de pared en baño de guardia.

* Avance de pintura interior en pasillo.

* Avance de resanes generales.

* Continuación de pintura interior en baño del comandante de estación.

20/09/2026

No se realizaron actividades.

21/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de resanes generales.

* Levantamiento de muro para área exterior en matera.

* Continuación de instalación de láminas en PVC en alojamiento nuevo.

* Avance de estuco.

* Avance de pintura interior.

22/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Terminación de cielo raso en alojamiento nuevo.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Continuación de enchape.

* Continuación de resanes generales.

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.

23/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.
* Desmonte y retiro de enchape de baños en alojamiento de patrulleros.
* Corte para retirar baldosa tipo tablón.
* Levantamiento de muro para puerta lateral de la carceleta.
* Desmonte de aparatos sanitarios.
* Desmonte de enchape de pared.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.

24/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de pintura.
* Fundida de alfajía de madera.
* Fundida de placa en el lado de la matera.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de levantamiento de muro.
* Instalación de cielo raso en alojamiento de mujeres.

25/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Ejecución de pañete en área exterior de matera.

* Continuación de pintura.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de instalación de enchape.

26/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Instalación de tomacorrientes.
* Suministro e instalación de elementos eléctricos.
* Instalación de cableado eléctrico.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.

27/09/2026

No se trabajó.

28/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Desmonte de puerta del armerillo.
* Apertura de vano para reubicación de la puerta del armerillo.
* Levantamiento de muro.

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Alistado de piso en baños.

29/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de alistado de piso en baños.
* Continuación de enchape.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de resane de puerta del armerillo.
* Continuación de estuco en alojamiento de guardia.
* Continuación de pintura en alojamiento de guardia.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.
* Verificación de cantidades y avance de obra.
* Coordinación y seguimiento del personal operativo.
* Control y seguimiento de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 30/09/2026

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

REPORTE DIARIO

DÍA: 30/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 9 trabajadores: 1 maestro de obra, 4 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD: No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, emboquillado, preparación y aplicación de estuco, pintura, instalaciones eléctricas, instalación de luminarias, resanes generales, trabajos en cubierta y limpieza del frente de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Continuación de enchape de pared.
* Continuación de enchape de piso.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Lijado de estuco.
* Continuación de pintura en alojamiento.
* Continuación de pintura en pasillo.
* Continuación de instalación de tomacorrientes.
* Continuación de instalación de interruptores.
* Continuación de suministro e instalación de cableado.
* Instalación instalación de luminarias.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Continuación de enchape de pared.
* Continuación de enchape de piso.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Lijado de estuco.
* Continuación de pintura en alojamiento.
* Continuación de pintura en pasillo.
* Continuación de instalación de tomacorrientes.
* Continuación de instalación de interruptores.
* Continuación de suministro e instalación de cableado.
* Instalación instalación de luminarias.

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes.
* Continuación de enchape de pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso.

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO – OROCUÉ

18/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes y pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso en alojamiento nuevo.

19/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Demolición de matera ubicada en frente de obra.
* Continuación de enchape de pared en baño de guardia.

* Avance de pintura interior en pasillo.

* Avance de resanes generales.

* Continuación de pintura interior en baño del comandante de estación.

20/09/2026

No se realizaron actividades.

21/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de resanes generales.

* Levantamiento de muro para área exterior en matera.

* Continuación de instalación de láminas en PVC en alojamiento nuevo.

* Avance de estuco.

* Avance de pintura interior.

22/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Terminación de cielo raso en alojamiento nuevo.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Continuación de enchape.

* Continuación de resanes generales.

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.

23/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.
* Desmonte y retiro de enchape de baños en alojamiento de patrulleros.
* Corte para retirar baldosa tipo tablón.
* Levantamiento de muro para puerta lateral de la carceleta.
* Desmonte de aparatos sanitarios.
* Desmonte de enchape de pared.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.

24/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de pintura.
* Fundida de alfajía de madera.
* Fundida de placa en el lado de la matera.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de levantamiento de muro.
* Instalación de cielo raso en alojamiento de mujeres.

25/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Ejecución de pañete en área exterior de matera.

* Continuación de pintura.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de instalación de enchape.

26/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Instalación de tomacorrientes.
* Suministro e instalación de elementos eléctricos.
* Instalación de cableado eléctrico.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.

27/09/2026

No se trabajó.

28/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Desmonte de puerta del armerillo.
* Apertura de vano para reubicación de la puerta del armerillo.
* Levantamiento de muro.

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Alistado de piso en baños.

29/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de alistado de piso en baños.
* Continuación de enchape.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de resane de puerta del armerillo.
* Continuación de estuco en alojamiento de guardia.
* Continuación de pintura en alojamiento de guardia.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.
* Verificación de cantidades y avance de obra.
* Coordinación y seguimiento del personal operativo.
* Control y seguimiento de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 30/09/2026

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

REPORTE DIARIO

DÍA: 30/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 9 trabajadores: 1 maestro de obra, 4 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD: No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, emboquillado, preparación y aplicación de estuco, pintura, instalaciones eléctricas, instalación de luminarias, resanes generales, trabajos en cubierta y limpieza del frente de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Continuación de enchape de pared.
* Continuación de enchape de piso.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Lijado de estuco.
* Continuación de pintura en alojamiento.
* Continuación de pintura en pasillo.
* Continuación de instalación de tomacorrientes.
* Continuación de instalación de interruptores.
* Continuación de suministro e instalación de cableado.
* Instalación instalación de luminarias.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 02/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape de piso existente en el alojamiento de oficiales No. 1.
- Terminación de alistado de piso en el alojamiento del comandante de estación.
- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes y retoques de pintura interior.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Desmonte y retiro de tubería sanitaria existente.
- Suministro e instalación de nueva tubería sanitaria en reemplazo de la red desmontada.
- Recolección y traslado de escombros al área destinada para su acopio.

- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 02/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, acabados, instalaciones sanitarias y pintura.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte y retiro de enchape de piso del alojamiento de oficiales No. 1.

- Terminación del alistado de piso del alojamiento del comandante de estación.
- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en superficies para pintura interior.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Desmonte de tubería sanitaria existente y suministro e instalación de la nueva tubería sanitaria.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 03/09/2026:

- Desmonte de pañete en muros exteriores afectados por humedad.
- Intervención de muros perimetrales internos del patio.
- Instalación de enchape en las áreas programadas.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en fachadas para preparación y posterior aplicación de pintura.
- Aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 03/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de mampostería, enchape, estuco, pintura y acabados.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte de pañete en muros exteriores afectados por humedad.
- Intervención de muros perimetrales internos del patio.

- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Ejecución de resanes en fachadas para preparación y posterior aplicación de pintura.
- Aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 04/09/2026:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Desmonte de pañete en las áreas requeridas.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de resanes generales en superficies interiores.
- Suministro e instalación de lavamanos.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 04/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, pañete, estuco, pintura y adecuación de pisos.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Continuación de instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Desmonte de pañete en las áreas requeridas.

- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de resanes generales en superficies interiores.
- Suministro e instalación de lavamanos.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 05/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

DÍA: 05/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 12:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 7 trabajadores: 1 maestro de obra, 2 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, pañete, estuco, pintura y alistamiento de pisos.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Instalación de enchape en las áreas intervenidas.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.

- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Ejecución de pañete en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS:

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA LUNES – 07/09/2026:

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Suministro e instalación de enchape.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección y traslado de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

REPORTE DIARIO

DÍA: 07/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE: N/A

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 2 Oficiales
- 4 Ayudantes

Total: 7 trabajadores.

NOVEDAD:

- No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramientas menores y equipos manuales requeridos para actividades de enchape, estuco, pintura, pañete y resanes.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

- Desmonte y retiro de enchape existente.
- Suministro e instalación de enchape.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Aplicación de pintura interior.
- Ejecución de resanes generales en superficies intervenidas.
- Ejecución de alistado de piso.
- Recolección, traslado y disposición de escombros.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA SIGUIENTE – 08/09/2026

- Continuación de instalación de enchape.
- Aplicación de estuco en superficies interiores.
- Lijado y preparación de superficies estucadas.
- Aplicación de pintura interior.
- Ejecución de pañete en muros.

- Resanes generales en superficies interiores.
- Desmonte y retiro de pañete afectado por humedad.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 2 Oficiales
- 4 Ayudantes

Total: 7 trabajadores.

—

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 11/09/2026

- Terminación de enchape del alojamiento del cabo de estación.
- Inicio de instalación de puertas de cómodas en alojamiento nuevo, zona de garaje.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Lijado y preparación de superficies estucadas.
- Ejecución de resanes generales.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 12/09/2026

- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de instalación de enchape.
- Emboquillado de enchapes.
- Instalación de aparatos sanitarios y accesorios en el baño del comandante de estación.
- Ejecución de resanes de pañete en muro exterior.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 14/09/2026

- Desmonte de enchape existente.
- Desmonte y retiro de alistado de piso en baño de guardia.
- Continuación de instalación de enchape.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de ejecución de resanes generales.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

- Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas.
- Verificación de cantidades y avance de obra.
- Coordinación y seguimiento del personal operativo.

—

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 15/09/2026

- Ejecución de alistado de piso en baño de guardia.
- Inicio de instalación de enchape en baño-ducha del pasillo.
- Continuación de aplicación de estuco.
- Continuación de aplicación de pintura interior.
- Continuación de ejecución de resanes generales.
- Continuación del desmonte de pañete exterior.
- Ejecución de pañete en muro exterior.
- Recolección y traslado de escombros al lugar de acopio.
- Aseo general y organización del frente de trabajo.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Lluvias

NOCHE: Soleado

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

- 1 Maestro de obra
- 3 Oficiales
- 4 Ayudantes

TOTAL: 8 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 16/09/2026

- Inicio de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.

• Inicio de instalación de infraestructura eléctrica para luminarias de cielo raso en alojamiento nuevo.

• Instalación de conectores y tomacorrientes.

• Continuación de enchape de paredes en baños.

• Continuación de enchape de pisos en baños.

• Continuación de aplicación de estuco.

• Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.

• Continuación de pintura interior.

• Continuación de resanes generales.

• Recolección de escombros y aseo general de las áreas intervenidas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

• Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.

• Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.

• Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 17/09/2026

• Continuación de resanes generales.

• Continuación de aplicación de estuco interior.

• Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.

• Continuación de pintura interior en alojamiento.

• Continuación de pintura interior en pasillo.

• Continuación de enchape de paredes en baños.

• Continuación de enchape de pisos en baños.

- Continuación de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.
- Desmonte y retiro de enchape existente en alojamiento de suboficiales.
- Ejecución de resanes generales.
- Recolección de escombros y aseo general de las áreas intervenidas.

REPORTE DIARIO

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

NOCHE:No aplica

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA:

* 1 Maestro de obra
* 2 Oficiales
* 4 Ayudantes

TOTAL: 7 trabajadores

NOVEDAD

No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas menores y equipos manuales requeridos para la ejecución de las actividades de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS – 17/09/2026

* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco interior.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Continuación de pintura interior en alojamiento.
* Continuación de pintura interior en pasillo.
* Continuación de enchape de paredes en baños.
* Continuación de enchape de pisos en baños.
* Continuación de instalación de estructura para cielo raso en alojamiento nuevo.
* Desmonte y retiro de enchape existente en alojamiento de suboficiales.
* Ejecución de resanes generales.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y control de las actividades ejecutadas en obra.
* Verificación de avances y coordinación de actividades del personal.
* Control de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DÍA 18/09/2026

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes.
* Continuación de enchape de pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso.

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO – OROCUÉ

18/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de lijado y preparación de superficies estucadas.
* Ejecución de resanes generales.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de desmonte y retiro de enchape existente.
* Continuación de enchape de paredes y pisos.
* Inicio de instalación de láminas en PVC para cielo raso en alojamiento nuevo.

19/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Demolición de matera ubicada en frente de obra.
* Continuación de enchape de pared en baño de guardia.

* Avance de pintura interior en pasillo.

* Avance de resanes generales.

* Continuación de pintura interior en baño del comandante de estación.

20/09/2026

No se realizaron actividades.

21/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de resanes generales.

* Levantamiento de muro para área exterior en matera.

* Continuación de instalación de láminas en PVC en alojamiento nuevo.

* Avance de estuco.

* Avance de pintura interior.

22/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Terminación de cielo raso en alojamiento nuevo.

* Continuación de pintura interior.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Continuación de enchape.

* Continuación de resanes generales.

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.

23/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de levantamiento de muro en área exterior de matera.
* Desmonte y retiro de enchape de baños en alojamiento de patrulleros.
* Corte para retirar baldosa tipo tablón.
* Levantamiento de muro para puerta lateral de la carceleta.
* Desmonte de aparatos sanitarios.
* Desmonte de enchape de pared.
* Continuación de pintura interior.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.

24/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de pintura.
* Fundida de alfajía de madera.
* Fundida de placa en el lado de la matera.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de levantamiento de muro.
* Instalación de cielo raso en alojamiento de mujeres.

25/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Ejecución de pañete en área exterior de matera.

* Continuación de pintura.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Continuación de instalación de enchape.

26/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Instalación de tomacorrientes.
* Suministro e instalación de elementos eléctricos.
* Instalación de cableado eléctrico.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.

27/09/2026

No se trabajó.

28/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Desmonte de puerta del armerillo.
* Apertura de vano para reubicación de la puerta del armerillo.
* Levantamiento de muro.

* Continuación de aplicación de estuco.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de suministro e instalación de enchape.
* Continuación de desmonte de enchape.
* Alistado de piso en baños.

29/09/2026 – ACTIVIDADES EJECUTADAS

* Continuación de alistado de piso en baños.
* Continuación de enchape.
* Continuación de pintura.
* Continuación de resanes generales.
* Continuación de resane de puerta del armerillo.
* Continuación de estuco en alojamiento de guardia.
* Continuación de pintura en alojamiento de guardia.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.
* Verificación de cantidades y avance de obra.
* Coordinación y seguimiento del personal operativo.
* Control y seguimiento de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 30/09/2026

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

REPORTE DIARIO

DÍA: 30/09/2026

LUGAR: Orocué

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleado.

NOCHE: No aplica.

HORA INICIO LABORES: 7:00 a. m.

HORA FIN LABORES: 5:00 p. m.

PERSONAL EN OBRA: 9 trabajadores: 1 maestro de obra, 4 oficiales y 4 ayudantes.

NOVEDAD: No se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores y equipos manuales requeridos para trabajos de enchape, emboquillado, preparación y aplicación de estuco, pintura, instalaciones eléctricas, instalación de luminarias, resanes generales, trabajos en cubierta y limpieza del frente de obra.

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

* Recorrido y revisión de cubierta.

* Sellado de puntos de ingreso de aguas lluvias en el pasillo, asociados a las goteras existentes.

* Continuación de enchape.

* Emboquillado de enchape.

* Continuación de enchape de pisos en baños.

* Continuación de pintura.

* Continuación de aplicación de estuco.

* Ejecución de resanes generales.

* Reubicación de ducha en alojamiento de mujeres.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

* Seguimiento y supervisión técnica de las actividades ejecutadas durante la jornada.

* Verificación de cantidades y avance de obra.

* Coordinación y seguimiento del personal operativo.

* Control y seguimiento de materiales y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 01/10/2026

* Continuación de enchape de pared.
* Continuación de enchape de piso.
* Continuación de aplicación de estuco.
* Lijado de estuco.
* Continuación de pintura en alojamiento.
* Continuación de pintura en pasillo.
* Continuación de instalación de tomacorrientes.
* Continuación de instalación de interruptores.
* Continuación de suministro e instalación de cableado.
* Instalación instalación de luminarias.