Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emac Sa Esp - Nit: 900168928
Jueves, 03 de septiembre de 2026, 4:58:32 p.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
03 Sept 2026

Nombre del destinatario
Maicol Andres Past

Identificación destinatario
1079178518

Producto destino
94153484656

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.459.334,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
EmacAgosto

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE S A	Código:	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202600817

Nit: 900168928-6

jueves, 03 de septiembre del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202600732	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PASTRANA CHAVARRO MAICOL ANDRES **Nit/C.C.** 1079178518 **DV** 6

DIRECCION CLL #27 3 -12 BARRIO EUGENIO FERRO FALLA **Teléfono** 3104122174

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A PASTRANA CHAVARRO MAICOL ANDRES

CHEQUE No **VALOR PAGO** 1,459,334.00

DESCRIPCION

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA PTAP CONFORME A LOS PROGRAMAS DEL PUEAA Y PSMV DE LA EMAC S.A. E.S.P DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA. pago 01 AGOSTO contrato 097-2026.

SON	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24905501	2.4.5.02.09.002.0003	Servicios - PASTRANA CHAVARRO MAICOL ANDRES	1,452,001.00	0.00
24905501	2.4.5.02.09.002.0003	Servicios - PASTRANA CHAVARRO MAICOL ANDRES	7,333.00	0.00
11100501		459-37630452 Bancolombia - PASTRANA CHAVARRO MAICOL ANDRES	0.00	1,459,334.00
		SUMAS IGUALES	**1,459,334.00**	**1,459,334.00**
Documento		**Valor a Girar**		**1,459,334.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000323	2026000501	2.4.5.02.09.002.0003	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0003(ASEO). Meta: ()	1,459,334.00
2026000323	2026000501	2.4.5.02.09.002.0003	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0003(ASEO). Meta: ()	7,333.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,466,667.00**

Elaboro: JULIO CESAR TRUJILLO ROCHA **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
		C.C. o N.I.T.

Contratación

CUENTA DE COBRO 02

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE (H)
EMAC S.A. E.S.P.
NIT 900.168.928-6

DEBE A:

MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO
C.C. 1.079.178.518 DE CAMPOALEGRE - HUILA

LA SUMA DE: **DOS MILLÓNES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: **PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA PTAP CONFORME A LOS PROGRAMAS DEL PUEAA Y PSMV DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA.** Pago No. 02 del 01 al 30 de septiembre del 2026.

NOTA: Certifico que realicé pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del mes de septiembre de 2026 según planilla **No. 95538494**, lo anterior para efectos de disminuir la base de retención en la fuente de que tratan los decretos 2271 y 3655 de 2009, así:

Anexo.
Planilla se seguridad social en salud
Informe de gestión

FIRMA:

Maicol Andres Pastrana

MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO
C.C. 1.079.178.518 DE CAMPOALEGRE - HUILA

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE

EMAC S..A E.S.P.

NIT 900168928-6

MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

RETENCION EN LA FUENTE

Contratista: MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO

UVT 2026 $ 52,374

RETENCIÓN SALARIOS		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	2,200,000
Ingresos laborales	**$**	**2,200,000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	280,200
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	218,900
Total Ingresos no constitutivos		
Subtotal 1	**$**	**1,700,900**

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($5,237,400.00) Dcto 099 de 2013.***	$	-
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. ($1.675.968,00AÑO 2026)***		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. ***No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. $837.987,00 Año 2026)***	$	-
4. Aportes ARL	$	42,700
Total Deduciones	**$**	**42,700**
Subtotal 2	**$**	**1,658,200**

RENTAS EXENTAS		
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$	-
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios b (Aportes voluntarios) y c (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (199,021,200,00 año 2026) Art. 126-1 E.T.***	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1,658,200**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 12.569.760,00 Año 2026. (240 Uvt)	$	415,000
Subtotal 4	**$**	**1,243,200**

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 1

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1,243,200**

Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**24**

Hasta	*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	Retencion por aplicar
DE 1 Hasta 90	*0%*	*$ 0*	-
De 91 hasta 150	*19%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%*	-
De 151 hasta 360	*28%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	-
De 360 En adelante	*33%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT*	-

UVT 2026	$	52,374
Ingreso laboral gravado en uvt	$	24

Maicol Andres Pastrana

	$	-

FORMATO INFORME DE GESTIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 097 DE 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO	**CONTRATO No:** 097 de 2026	**INFORME PARCIAL: (X)**
NO. IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.079.178.518	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 01 al 30 de septiembre del 2026.	**INFORME FINAL:**
Objeto contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA PTAP CONFORME A LOS PROGRAMAS DEL PUEAA Y PSMV DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA.		**PLAZO DEL CONTRATO:** Tres (3) meses y veinte (20) días contados a partir del acta de inicio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

1. Responder por el buen estado y conservación de las herramientas asignadas para el desempeño de su trabajo.

• Durante este periodo de ejecución contractual, he brindado apoyo en labores de fontanería, trabajando en colaboración con mi compañero de planta, Wilton Polania, a quien se le han asignado herramientas como una barra y una pala, las cuales utilizamos siempre de manera responsable, garantizando su buen uso y conservación.

2. Solicitar oportunamente ante la dependencia correspondiente los materiales y herramientas que se requieran para su trabajo a fin de verificar el funcionamiento de los mismos.

• Durante este periodo de ejecución contractual, he cumplido con la actividad específica de solicitar oportunamente los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de mis funciones como fontanero, habiendo gestionado ante el encargado de almacén los suministros de ferretería requeridos para la reparación de fugas, instalación de redes de acueducto y alcantarillado, lo que ha permitido garantizar la eficiencia en el desempeño de las labores asignadas dentro del mantenimiento y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de Campoalegre.

3. Revisar constantemente el estado de las redes de distribución y de los elementos que hacen parte de las acometidas domiciliarias, realizando un recorrido por la localidad para detectar posibles fugas visibles e invisibles conexiones clandestinas o fraudulentas que se hayan detectado en la revisión de las redes para que se tomen las medidas necesarias según políticas de la empresa.

• Durante este periodo de ejecución contractual, en respuesta a los PQR y solicitudes recibidas por la Subgerencia Operativa, relacionadas con reparaciones de fugas, conexiones clandestinas o fraudulentas reportadas por los usuarios, he cumplido rigurosamente con las labores técnicas de fontanería asignadas por mi supervisor. Estas tareas incluyeron el mantenimiento de las redes de distribución y las acometidas domiciliarias, ejecutadas conforme a las indicaciones recibidas, garantizando la calidad del servicio y el cumplimiento de los estándares operativos de la empresa.

4. Informar cualquier irregularidad de conexiones fraudulentas en el municipio de Campoalegre de manera inmediata al supervisor.

• Durante este periodo de ejecución contractual, he mantenido una comunicación efectiva con el supervisor respecto a cualquier irregularidad o conexión fraudulenta detectada en la red de acueducto dentro del casco urbano del municipio, así como las reportadas por los usuarios. Esto ha permitido tomar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad reportada y garantizando el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado.

5. Efectuar reparaciones de fugas o daños que se presenten en las redes de distribución de acuerdo a las reportadas o las encontradas en la supervisión realizada a la red.

Durante este periodo de ejecución contractual, he cumplido con la actividad específica de efectuar reparaciones de fugas o daños que se presenten en las redes de distribución de acuerdo con las reportadas o las encontradas en la supervisión realizada a la red, habiendo realizado diversas intervenciones:

01/09/2026

• Se realizó el reporte unificado de los trabajos ejecutados durante la jornada.

• Se realizó la reparación de una fuga de agua en la calle 29-13-61.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el barrio Eduardo Santos, calle 22-9-48.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el barrio San Isidro, calle 11-11-28.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el sector Portales, calle 16A-2-46.
• Se realizó la reparación de una fuga en la vía principal hacia la planta de tratamiento, frente al ancianato.
• Se realizó la fabricación de 12 tapas para los pozos de la red de alcantarillado, con el fin de reponer las que fueron hurtadas en diferentes sectores.
• Se realizaron labores operativas de cortes, reconexiones y cambios de medidores.
• Se realizó una inspección de trabajo en la bocatoma.

02/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la reparación de una fuga en el barrio Los Molinos, calle 15-13B-04.
• Se realizó el arme y desarme de la carpa institucional.
• Se realizó la recolección de escombros en la carrera 5, entre calles 16 y 17.
• Se realizaron cortes de servicio y se brindaron recomendaciones técnicas a los usuarios.
• Se realizó el inicio de las obras de reparación de una fuga en la calle 32B con 11 durante la tarde, atendiendo la solicitud de un concejal de la zona.

03/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga en el barrio Las Palmitas, carrera 13-29-11.
• Se realizó la verificación e intervención de un hundimiento de vía en la carrera 11-32-10, quedando pendiente el reparcheo.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga en el barrio Panamá, calle 22A-3-43, quedando pendiente el reparcheo.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga en el barrio Alfonso López, calle 27 con 12.
• Se realizaron labores comerciales de cortes, reconexiones, cambios de medidores y estudios de viabilidad.
• Se realizó el apoyo logístico e inspección utilizando el motocarro.
• Se realizó una inspección de rutina en la bocatoma.
• Se realizó el inicio de las obras en una fuga del barrio Panamá (calle 23 con esquina de la carrera 4) a partir del mediodía, quedando el trabajo pendiente para el día siguiente.
• Se realizó la adecuación del terreno frente al tanque elevado de Potosí para fundir la cajilla e instalar una válvula de 3 pulgadas.

04/09/2026
• Se realizó el reporte dirigido a la gerencia y a la coordinación de ingeniería con los trabajos ejecutados el viernes.
• Se realizó la preparación, instalación y apertura de cinco vueltas de una válvula en el pozo elevado de Potosí, acoplando las mangueras con dispositivo desde el tanque elevado hasta el estadio.
• Se realizó la reanudación y reparación definitiva de la fuga en el barrio Panamá, calle 23 con carrera 4.
• Se realizó el mantenimiento correctivo en el alcantarillado de la Diagonal 9.
• Se realizó la preparación del terreno y el reparcheo asfáltico del hundimiento en la carrera 11 esquina con calle 32.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el barrio Panamá, calle 23-8-15.
• Se realizó el destaponamiento parcial de la red de alcantarillado en la calle 15 entre carreras 5 y 6 (barrio Los Almendros), quedando la labor pendiente de finalización.
• Se realizó la recepción de 7 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) en total: 5 correspondientes a fugas de calle, 1 por un reparcheo en el barrio Panamá (mediante derecho de petición 2055) y 1 solicitud de la presidencia de la junta de acción comunal para suprimir un pozo en la calle 33-21-05.

05/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.

• Se realizó el mantenimiento de la red de alcantarillado en el barrio Los Almendros.
• Se realizó la inspección de una fuga en el barrio Panamá, calle 22A-3-39.
• Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de trabajo.
• Se realizó la recolección y disposición de escombros en la carrera 5 del barrio La Floresta.

07/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección y un avance en la reparación de una fuga en el barrio Panamá, carrera 7-23-27, quedando la obra pendiente para el día siguiente.
• Se realizó la inspección y un avance en la reparación de una fuga en el barrio La Colonia, calle 31-12-56, quedando la obra pendiente para el día siguiente.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga en el barrio Panamá, calle 22A-3-43, dejando pendiente la recolección de escombros y el reparcheo.
• Se realizó la verificación y reposición de 11 metros de tubería en el alcantarillado del barrio Divino Niño, el cual se encontraba completamente obstruido por raíces.
• Se realizó una visita de inspección al barrio Las Mercedes en respuesta a una PQR; tras la revisión técnica, se determinó y se notificó a la presidencia de la junta que no era necesario intervenir el pozo.
• Se realizó la reconexión del servicio de acueducto en dos viviendas del barrio Los Almendros, ubicadas en la calle 15-5-49.
• Se realizó la búsqueda intensiva de una fuga reportada en el barrio La Candelaria durante todo el día, sin lograr identificar su ubicación exacta.

08/09/2026
• Se realizó el reporte dirigido a la gerencia y a la coordinación de ingeniería con los trabajos ejecutados en la jornada.
• Se realizó la reanudación del rastreo de la fuga en el barrio La Candelaria, carrera 1-32A-16-22, sin resultados positivos hasta el momento.
• Se realizó la continuación y reparación definitiva de la fuga en el barrio Panamá, carrera 7-23-27.
• Se realizó la continuación de la obra en el alcantarillado del barrio Divino Niño, comprobando la total invasión de raíces en el pozo.
• Se realizó la continuación y reparación definitiva de la fuga en el barrio La Colina, calle 31-12-56.
• Se realizó la reparación de una fuga de agua interna en la escuela Delia.
• Se realizó la instalación de una red de alcantarillado en el barrio Las Palmeras, carrera 14-10-08.
• Se realizó el inicio de las labores de reparación de una fuga en la carrera 10-14-55 durante la jornada de la tarde.

09/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga de calle en el barrio Alfonso López, carrera 10-26-60.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga de calle en el barrio Carabuaja, carrera 10-14-54.
• Se realizó el seguimiento, retiro de tubería dañada y limpieza del terreno en el alcantarillado del barrio Divino Niño, preparándolo para fundir el nuevo pozo.
• Se realizó la inspección continua y el rastreo topográfico (siguiendo la trayectoria de la manguera) para intentar localizar la fuga oculta en el barrio La Candelaria.
• Se realizó la reparación de una fuga de cajilla en la carrera 6 con calle 15 durante la tarde.

10/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la intervención, reparación de tubería de tres pulgadas y cambio de válvula en una fuga detectada en la carrera 10 entre calles 21 y 22 (barrio Eduardo Santos).
• Se realizó una nueva jornada operativa en La Candelaria, logrando finalmente la localización y reparación de la fuga en la carrera 1-32A-16-22.

• Se realizó la continuación de la obra civil en el alcantarillado del barrio Divino Niño, instalando un tubo y armando la formaleta para dejar la estructura lista para fundir el pozo al día siguiente.

11/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó el tapado de la excavación y la instalación de un chorrote en la carrera 11 entre calles 21 y 22 (barrio La Campesina), al igual que en la carrera 10 entre calles 21 y 22.
• Se realizó el relleno, compactación y tapado de todas las excavaciones y brechas donde se solucionaron las fugas en el barrio La Candelaria.
• Se realizó el cerramiento y tapado del búnker.
• Se realizó la fundición del pozo y el cubrimiento del tubo instalado (obra del día anterior), iniciando además la excavación para acoplar un tubo adicional.
• Se realizó el lavado y mantenimiento correctivo de las estructuras de la bocatoma (tanque desarenador, tanque grande y tanque pequeño) en horas de la tarde.
• Se realizó el ajuste de la válvula de control en la calle 36 del barrio El Jardín, cerrándola dos vueltas para optimizar la presión y mejorar el servicio de acueducto en la comunidad.

12/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la atención de una fuga de agua en las instalaciones del colegio José Hilario López.
• Se realizó la atención de una fuga detectada en el Parque del Arroz.
• Se realizó el desencofrado (retiro de la formaleta) en el pozo de alcantarillado del barrio Divino Niño.
• Se realizó el resane de mampostería en la infraestructura del pabellón de carnes.
• Se realizó la instalación de dos medidores nuevos y el cambio de dos llaves de paso en diferentes sectores.
• Se realizó la atención de una fuga de calle en el barrio Islas del Sol.

14/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó el alistamiento y el reparcheo asfáltico en el barrio Panamá, carrera 7-23-27.
• Se realizó la inspección, nivelación y reparcheo de un hundimiento vial en la carrera 8-16-11 (Zona Centro).
• Se realizó la continuación de la obra civil de alcantarillado en el barrio Divino Niño, logrando el empalme del resto de la tubería para llegar al segundo pozo.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el Centro, calle 20-9-60.
• Se realizó la desconexión de una red fraudulenta de una pulgada detectada en la vía a la planta de tratamiento, decomisando además dos mangueras.
• Se realizó la reparación de una fuga de cajilla domiciliaria en la calle 18-10-47.

15/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga de calle en el barrio Vivienda Obrera, calle 32A-12-85.
• Se realizó el seguimiento, encofrado y recubrimiento de la tubería en el alcantarillado del barrio Divino Niño, instalando la formaleta del cono para su fundición al día siguiente.
• Se realizó la inspección de una falla hídrica al interior del pabellón, procediendo con la excavación, limpieza y sellado temporal de la tubería con cemento para detener el flujo de agua. Se halló un sifón desconectado y se reportó la novedad (con citación al encargado), retirando la cuadrilla para evitar altercados y dejando la obra en pausa a la espera de instrucciones técnicas.
• Se realizó el inicio de la reparación de una fuga de cajilla en la calle 18-10-47 durante las horas de la tarde, quedando pendiente de finalización.

16/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.

• Se realizó la fundición estructural del cono y la entrega final de la obra de alcantarillado en el barrio Divino Niño, lo cual incluyó la reposición total de la tubería afectada y la construcción de un pozo nuevo.
• Se realizó la reanudación de las labores de reparación en el pabellón, conectando el alcantarillado interno hacia la cajilla externa ubicada en la calle 19, quedando los acabados pendientes para el día siguiente.
• Se realizó la inspección y reparación de una fuga de calle en la calle 25-10-68.
• Se realizó el destaponamiento y mantenimiento de la red de alcantarillado en el barrio Nuevo Horizonte, carrera 15 entre calles 33 y 32.

17/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó el acabado, resane de muros y finalización exitosa de la reparación en el pabellón.
• Se realizó la adecuación e instalación de un punto de suministro de agua en el sector de La Alameda.
• Se realizó el desencofrado y retiro total de la formaleta en el pozo construido en el barrio Divino Niño.
• Se realizó la instalación de 9 tapas nuevas en el colector de aguas residuales del alcantarillado (sentido sur-norte), reponiendo el material hurtado.
• Se realizó la reparación de una fuga de cajilla, el cambio de unas llaves de paso y la instalación de un medidor.

18/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección de una fuga de calle en el barrio Divino Niño, carrera 2-15A-03.
• Se realizó la inspección y reparación de fugas en el sector Acrópolis, interviniendo un tubo de dos pulgadas (donde se instalaron dos chorrotes) y la red principal de tres pulgadas (donde se instaló un chorrote adicional en la válvula de lavado del sector).

19/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la inspección de una fuga de calle en la carrera 13-20A-35.
• Se realizó el resane arquitectónico en la pared de la entrada principal del pabellón sobre la calle 19.
• Se realizó un recorrido preventivo para la instalación de tapas de alcantarillado faltantes en la red.
• Se realizaron labores comerciales de cortes de servicio, reconexiones y reemplazo de medidores averiados.
• Se realizó el reparcheo de la vía en la calle 17-6-27.

21/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó el alistamiento y reparcheo de la vía en el barrio Panamá, calle 22A-3-43.
• Se realizó la revisión, nivelación y reparación de un hundimiento de vía en el barrio La Clementina, carrera 7-19-15.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga de calle en el barrio Carabuaja, calle 16-11-03.
• Se realizó el reparcheo de la vía en el barrio Panamá, calle 22A-4-21.
• Se realizaron operativos de corte de servicio a usuarios en mora.

22/09/2026
• Se realizó el reporte matutino de actividades: se realizó el desplazamiento de toda la brigada de cortes y el personal técnico de fontanería hacia la vereda El Viso para operativos de control.
• Se realizó la inspección técnica en 13 domicilios, arrojando como resultado el hallazgo de tres conexiones fraudulentas, la detección de dos medidores frenados, el reporte de un usuario moroso y la ejecución de una reconexión legal en un predio previamente cortado por fraude.

23/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga de calle en el barrio Rodrigo Lara, calle 29-15-13.

• Se realizó la preparación del terreno y el reparcheo de la vía en la calle 7-19-15.
• Se realizó la inspección y culminación satisfactoria del mantenimiento de la red de alcantarillado en la carrera 10-26-27.
• Se realizó el inicio y avance de las obras de excavación para una nueva conexión domiciliaria de acueducto y alcantarillado, quedando pendiente su finalización.
• Se realizó el reparcheo de la vía en la calle 16-11-03.
• Se realizó, por directriz de la coordinación de ingeniería, una visita de inspección a la válvula de la finca contigua a la planta de tratamiento. Se verificó que dicha válvula se encontraba abierta (2 vueltas) y que el agua de la red pública estaba siendo utilizada para llenar un lago artificial recién construido. Se realizó una prueba de cierre durante 10 minutos, lo que evidenció que el flujo hacia los lagos se detuvo de inmediato y el nivel de agua en la planta de tratamiento aumentó rápidamente, confirmando el desvío irregular del recurso.

24/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la revisión y reparación estructural en la red de alcantarillado de la carrera 12-20-56.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga de calle en la 25-11-78.
• Se realizó la revisión y reparación de una fuga de calle en el barrio Ferro, calle 30-1-38.
• Se realizó la reanudación y avance en la conexión domiciliaria de la carrera 6 con calle 20.
• Se realizó la excavación parcial para instalar una válvula ventosa en la calle 32B con carrera 9 (Parque del Arroz); se intervino solo media calzada para no obstruir el tráfico vehicular, dejando la obra en ejecución para el día siguiente.
• Se realizaron operativos comerciales de cortes y reconexiones de acueducto.

25/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la continuación y finalización de la instalación de la tubería y válvula ventosa en el Parque del Arroz, terminando con el reparcheo del sector.
• Se realizó la ejecución exitosa de una segunda red de alcantarillado domiciliario en la carrera 7 con calle 20.
• Se realizó la atención telefónica a un usuario que se comunicó para confirmar que era el solicitante formal de una tapa de alcantarillado.

28/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó el traslado y la instalación definitiva de una tapa aro en el barrio Nuevo Horizonte, calle 33A-14-03.
• Se realizó el trabajo operativo de excavación y la instalación definitiva de dos válvulas ventosas en el Parque del Arroz.
• Se realizó la inspección de un taponamiento de alcantarillado en las inmediaciones de la guardería del Pueblito Huilense.
• Se realizó la inspección e inicio de la reparación de una fuga de calle en la carrera 10-26-41, quedando pendiente su culminación.
• Se realizó la reparación de una fuga de calle en el barrio Acrópolis, sector La Correa, calle 41.
• Se realizó la excavación preventiva en el barrio Panamá (carrera 3) para facilitar el reparcheo a primera hora del día siguiente.
• Se realizó la verificación del estado de dos pozos de alcantarillado en la calle 25 con carrera 9, confirmando que operaban con normalidad y no estaban obstruidos.
• Se realizó el reemplazo de un pasador averiado en la válvula del filtro de lavado de la planta de tratamiento.

29/09/2026
• Se realizó el reporte unificado de los frentes de trabajo de la jornada.
• Se realizó la reanudación de la reparación de la fuga en la carrera 10-26-17.
• Se realizó la revisión de una fuga en el barrio Las Palmitas, calle 13B-29.

• Se realizó una inspección exhaustiva en la dirección reportada (barrio Las Palmitas, calle 29-13B-20), confirmando técnica y visualmente que no existía ninguna fuga en dicho lugar.

30/09/2026
• Se realizó el trabajo de preparcheo en el barrio Panamá, carrera 3-21-51.
• Se realizó la intervención de una fuga de calle en el barrio Nuevo Horizonte, calle 33A-12-45.
• Se realizó la reparación estructural de un hundimiento de vía en el barrio Panamá, calle 22A-4-21.

6. Apoyar las actividades de pruebas técnicas de rigor para constatar el buen funcionamiento de los medidores que sean solicitadas por los usuarios o en desarrollo de las peticiones quejas y reclamos.

• Durante este periodo de ejecución contractual, conforme a las PQR o solicitudes recibidas en la subgerencia operativa y asignadas por mi supervisor, he realizado, en compañía de mi compañero de planta, pruebas técnicas y revisiones de los medidores en las acometidas internas de las viviendas reportadas. Estas acciones tuvieron como objetivo detectar conexiones no autorizadas realizadas por los propietarios, así como manipulaciones o perforaciones en los medidores, garantizando su correcto funcionamiento.

7. Realizar cuando se requiera trabajos de excavación en terreno, limpieza, retiro de labores de mantenimiento, reparación, sustitución y tendido de redes de acueducto y alcantarillado, así como la reposición de pavimento de vías y andenes que resulten afectados.

He realizado las siguientes labores durante el mes de septiembre de 2026:

01/09/2026
• Se realizó la fabricación de 12 tapas para los pozos de la red de alcantarillado, con el fin de reponer las que fueron hurtadas en diferentes sectores.

04/09/2026
• Se realizó el mantenimiento correctivo en el alcantarillado de la Diagonal 9.
• Se realizó el destaponamiento parcial de la red de alcantarillado en la calle 15 entre carreras 5 y 6 (barrio Los Almendros), quedando la labor pendiente de finalización.

05/09/2026
• Se realizó el mantenimiento de la red de alcantarillado en el barrio Los Almendros.

07/09/2026
• Se realizó la verificación y reposición de 11 metros de tubería en el alcantarillado del barrio Divino Niño, el cual se encontraba completamente obstruido por raíces.

08/09/2026
• Se realizó la continuación de la obra en el alcantarillado del barrio Divino Niño, comprobando la total invasión de raíces en el pozo.
• Se realizó la instalación de una red de alcantarillado en el barrio Las Palmeras, carrera 14-10-08.

09/09/2026
• Se realizó el seguimiento, retiro de tubería dañada y limpieza del terreno en el alcantarillado del barrio Divino Niño, preparándolo para fundir el nuevo pozo.

10/09/2026
• Se realizó la continuación de la obra civil en el alcantarillado del barrio Divino Niño, instalando un tubo y armando la formaleta para dejar la estructura lista para fundir el pozo al día siguiente.

11/09/2026

• Se realizó la fundición del pozo de alcantarillado y el cubrimiento del tubo instalado (obra del barrio Divino Niño), iniciando además la excavación para acoplar un tubo adicional.

12/09/2026
• Se realizó el desencofrado (retiro de la formaleta) en el pozo de alcantarillado del barrio Divino Niño.

14/09/2026
• Se realizó la continuación de la obra civil de alcantarillado en el barrio Divino Niño, logrando el empalme del resto de la tubería para llegar al segundo pozo.

15/09/2026
• Se realizó el seguimiento, encofrado y recubrimiento de la tubería en el alcantarillado del barrio Divino Niño, instalando la formaleta del cono para su fundición al día siguiente.

16/09/2026
• Se realizó la fundición estructural del cono y la entrega final de la obra de alcantarillado en el barrio Divino Niño, lo cual incluyó la reposición total de la tubería afectada y la construcción de un pozo nuevo.
• Se realizó la reanudación de las labores de reparación en el pabellón, conectando el alcantarillado interno hacia la cajilla externa ubicada en la calle 19.
• Se realizó el destaponamiento y mantenimiento de la red de alcantarillado en el barrio Nuevo Horizonte, carrera 15 entre calles 33 y 32.

17/09/2026
• Se realizó el desencofrado y retiro total de la formaleta en el pozo construido en el alcantarillado del barrio Divino Niño.
• Se realizó la instalación de 9 tapas nuevas en el colector de aguas residuales del alcantarillado (sentido sur-norte), reponiendo el material hurtado.

19/09/2026
• Se realizó un recorrido preventivo para la instalación de tapas de alcantarillado faltantes en la red.

23/09/2026
• Se realizó la inspección y culminación satisfactoria del mantenimiento de la red de alcantarillado en la carrera 10-26-27.
• Se realizó el inicio y avance de las obras de excavación para una nueva conexión domiciliaria de acueducto y alcantarillado.

24/09/2026
• Se realizó la revisión y reparación estructural en la red de alcantarillado de la carrera 12-20-56.

25/09/2026
• Se realizó la ejecución exitosa de una segunda red de alcantarillado domiciliario en la carrera 7 con calle 20.
• Se realizó la atención telefónica a un usuario que se comunicó para confirmar que era el solicitante formal de una tapa de alcantarillado.

28/09/2026
• Se realizó el traslado y la instalación definitiva de una tapa aro de alcantarillado en el barrio Nuevo Horizonte, calle 33A-14-03.
• Se realizó la inspección de un taponamiento de alcantarillado en las inmediaciones de la guardería del Pueblito Huilense.

• Se realizó la verificación del estado de dos pozos de alcantarillado en la calle 25 con carrera 9, confirmando que operaban con normalidad y no estaban obstruidos.
8. Colaborar con la instalación, reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales domesticas con la construcción de pozos, cámaras de desagüe de acueducto y alcantarillado e instalación de tuberías de gres en las construcciones de alcantarillado y demás mampostería que se requiera. • Durante este periodo de ejecución contractual, en respuesta a las PQR y solicitudes recibidas por la subgerencia operativa y asignadas por mi supervisor, he participado activamente en la descolmatación de las redes de alcantarillado de aguas residuales, asegurando su correcto mantenimiento, así como en la instalación de tuberías de alcantarillado domiciliarias. Estas labores se llevaron a cabo estrictamente conforme a las directrices de la subgerencia operativa, cumpliendo con los plazos establecidos y las obligaciones contractuales de la empresa.
9. Realizar apoyo en el mantenimiento, descolmatación de pozos de inspección y a red de alcantarillado del municipio de Campoalegre. • Durante este periodo de ejecución contractual, brindé apoyo integral en el mantenimiento de la red de alcantarillado del municipio de Campoalegre, específicamente en labores de descolmatación de pozos de inspección: • Durante este periodo de ejecución contractual, no he sido requerido para brindar apoyo integral en el mantenimiento de la red de alcantarillado del municipio de Campoalegre, específicamente en labores de descolmatación de pozos de inspección.
10. Apoyar en el mantenimiento y limpieza de la bocatoma y desarenador del acueducto de Campoalegre cuando se requiera. • Durante este periodo de ejecución contractual, no he sido requerido para apoyar en el mantenimiento y limpieza de la bocatoma y el desarenador del acueducto de Campoalegre; sin embargo, he permanecido disponible y preparado para realizar estas tareas en caso de ser solicitado.
11. Apoyar el lavado de áreas públicas. • Durante este periodo de ejecución contractual, no se me ha requerido para ejecutar la actividad de apoyar el lavado de áreas públicas. En consonancia con los términos del contrato, he estado disponible y presto para realizar dicha tarea en caso de ser solicitado, cumpliendo así con mi compromiso de apoyar las labores establecidas en el mismo
12. Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado. • Durante este periodo de ejecución contractual, no he sido requerido para realizar ninguna otra actividad adicional a las descritas en el objeto del mismo. No obstante, me he mantenido en disposición de cumplir con cualquier otra tarea que se desprendiera de la naturaleza del contrato, en caso de haber sido necesario.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
Acta No.	**02**	**Periodo a pagar**	**Del 01 al 30 septiembre del 2026.**
Valor Total Del Contrato			OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS **($8.066.667)** MCTE.
Valor adicional (en letras y números):			CERO **($0,00)** M/CTE.
Valor pagado a la Fecha (en letras y números):			UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS **($1.466.667)** M/CTE..
Valor a pagar del periodo certificado (en letras y números):			DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS **($2.200.000)** M/CTE.
Saldo por ejecutar (en letras y números):			CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS **($4.400.000)** M/CTE.

DESCRIPCIÓN DEL PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
PENSIÓN	95538494	SEPTIEMBRE	29/09/2026	$541.800
SALUD				

ARL				
ANEXOS.				
1. Cuenta de cobro. **2. Planilla De seguridad social y certificación de pago.** **3. Documentos soporte de actividades y registro fotográfico**				
Ciudad y fecha de emisión: Campoalegre 01 de octubre del 2026				
Firma de contratista:		Maicol Andres Pastrana.		
		MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO Contratista		


ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL CONTRACTO NO. 097 DE 2026 Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS.













compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079178518	MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO	CAMPOALEGRE	3173810310	lauraruiztriana21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	CAMPOALEGRE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95538494		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

VILSERVICIOS

COMPROBANTE DE VENTA

roducto:	Otras facturas AVAL
onvenio:	PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR
convenio:	1138
eferencia:	8395538[illegible]
cocrédito:	124985
erminal:	7948
val:	
stado:	Exitosa
alor:	$ 541.800
probación:	20260929121541542331
echa:	2026-09-29
ora:	12:15:39
ransacción:	647138810
comercio:	00148266
endedor:	LAURA MARIA RUIZ TRIANA

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EMAC S.A. E.S.P.	**EMAC S.A. E.S.P.** **Nit: 900.168.928-6** **GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR**	**CÓDIGO:** GTH-FO-011 **VERSIÓN:** 01 **FECHA DE APROBACIÓN:** 13/06/2024 **PÁGINA 1 de 3**

INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 097 DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL					
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 01 al 30 de septiembre 2026		**PARCIAL: (X)**	**FINAL:**	
No. DE CONTRATO Y TIPO DE CONTRATO	No. 097 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA PTAP CONFORME A LOS PROGRAMAS DEL PUEAA Y PSMV DE LA EMAC S.A. E.S.P DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA.				
FECHA ACTA DE INICIO	11/08/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	DEL 11/08/2026 HASTA EL 30/11/2026		**PLAZO ADICIONAL**	N/A	
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($8.066.667) MCTE.		**VALOR ADICIONAL**	N/A	
CONTRATISTA	MAICOL ANDRES PASTRANA CHAVARRO				
C.C.	1.079.178.518				
RUT	**CÓDIGO**	1079178518-6	**RÉGIMEN**	NO RESPONSABLE DE IVA	
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	**No. De cuenta**	94153484656	**Ahorro: (X)**	**Corriente:**

GARANTÍAS				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
TIPO DE APORTE	**VALOR PAGADO**	**NO. PLANILLA**	**MES DEL APORTE**	**FECHA DE PAGO**
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	$218.900	95538494	SEPTIEMBRE	29/09/2026
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	$280.200			
APORTES ARL (*)	$42.700			
VALOR TOTAL	**$541.800**			

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Pago No.	**Valor total del contrato (incluidas adiciones y modificaciones)**	**Adiciones y modificaciones**	**Valor a pagar**	**Ejecutado (incluido a pagar)**	**Saldo pendiente por pagar**
01	$8.066.667	N/A	$1.466.667	$1.466.667	$6.600.000
02			$2.200.000	$3.666.667	$4.400.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
C.D.P		**R.P**		**FUENTE**	**VALOR**
No. DIS-2026000323 DEL 11/08/2026		No. RES-2026000501 DEL 11/08/2026		2.4.5.02.09.002.0001 2.4.5.02.09.002.0002 2.4.5.02.09.002.0003	$8.066.667
SERIAL	N/A	**SERIAL**	N/A		
C.D.P - ADICIONAL		**R.P - ADICIONAL**		**FUENTE**	**VALOR**
N/A		N/A		N/A	N/A
SERIAL	N/A	**SERIAL**	N/A		

INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**PRODUCTO**
1) Responder por el buen estado y conservación de las herramientas asignadas para el desempeño de su trabajo.	**Actividad desarrollada:** Durante el período de ejecución, el contratista respondió por el buen estado y conservación de las herramientas asignadas, utilizó de manera responsable la barra y la pala junto a su compañero en labores de fontanería para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado de la EMAC S.A. E.S.P., y garantizó el cuidado adecuado de dichos implementos, cumpliendo con las actividades establecidas en el programa de la entidad.

2) Solicitar oportunamente ante la dependencia correspondiente los materiales y herramientas que se requieran para su trabajo a fin de verificar el funcionamiento de los mismos.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al solicitar oportunamente los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, gestionando ante el encargado de almacén los suministros requeridos para reparación de fugas e instalación de redes de acueducto y alcantarillado, lo que permitió garantizar la eficiencia en el desempeño de las labores asignadas durante el período en ejecución.
3) Revisar constantemente el estado de las redes de distribución y de los elementos que hacen parte de las acometidas domiciliarias, realizando un recorrido por la localidad para detectar posibles fugas visibles e invisibles conexiones clandestinas o fraudulentas que se hayan detectado en la revisión de las redes para que se tomen las medidas necesarias según políticas de la empresa.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al ejecutar rigurosamente las labores técnicas de fontanería asignadas por la Subgerencia Operativa, en respuesta a los PQR y solicitudes relacionadas con fugas, conexiones clandestinas o fraudulentas reportadas por los usuarios. Realizó el mantenimiento de redes de distribución y acometidas domiciliarias conforme a las indicaciones recibidas, garantizando la calidad del servicio y el cumplimiento de los estándares operativos de la empresa durante el período en ejecución.
4) Informar cualquier irregularidad de conexiones fraudulentas en el municipio de Campoalegre de manera inmediata al supervisor.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al informar de manera inmediata al supervisor cualquier irregularidad o conexión fraudulenta detectada en la red de acueducto dentro del casco urbano del municipio, así como las reportadas por los usuarios, lo que permitió tomar medidas correctivas oportunas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado durante el período en ejecución.
5) Efectuar reparaciones de fugas o daños que se presenten en las redes de distribución de acuerdo a las reportadas o las encontradas en la supervisión realizada a la red.	**Actividad desarrollada:** Durante el período de ejecución, el contratista efectuó reparaciones de fugas y daños en las redes de distribución en múltiples direcciones del municipio de Campoalegre, dándole solución a las anomalías reportadas, ejecutó las labores de fontanería conforme a los estándares de calidad establecidos, y cumplió con los plazos requeridos, garantizando la operatividad del sistema de acueducto.
6) Apoyar las actividades de pruebas técnicas de rigor para constatar el buen funcionamiento de los medidores que sean solicitadas por los usuarios o en desarrollo de las peticiones quejas y reclamos.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al apoyar las actividades de pruebas técnicas y revisiones de medidores en las acometidas internas de viviendas reportadas, en respuesta a los PQR o solicitudes asignadas por la subgerencia operativa. En compañía de su compañero de planta, realizó estas acciones para detectar conexiones no autorizadas o manipulaciones en los medidores, garantizando su correcto funcionamiento durante el período en ejecución.
7) Realizar cuando se requiera trabajos de excavación en terreno, limpieza, retiro de labores de mantenimiento, reparación, sustitución y tendido de redes de acueducto y alcantarillado, así como la reposición de pavimento de vías y andenes que resulten afectados.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al realizar trabajos de excavación, reparación de fugas en redes de acueducto y alcantarillado, así como la reposición de pavimento en diversas direcciones del municipio, ajustándose a los estándares de calidad establecidos y ejecutando las labores en los tiempos requeridos durante el período en ejecución. Su desempeño garantizó el correcto mantenimiento, cumpliendo con las actividades operativas asignadas por la empresa.
8) Colaborar con la instalación, reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales domesticas con la construcción de pozos, cámaras de desagüe de acueducto y alcantarillado e instalación de tuberías de gres en las construcciones de alcantarillado y demás mampostería que se requiera.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al apoyar en la descolmatación de redes de alcantarillado de aguas residuales y en la instalación de tuberías domiciliarias, asegurando el correcto mantenimiento y funcionamiento de las redes conforme a las directrices de la subgerencia operativa
9) Realizar apoyo en el mantenimiento, descolmatación de pozos de inspección y a red de alcantarillado del municipio de Campoalegre.	**Actividad desarrollada:** El contratista cumplió con la obligación contractual al realizar el mantenimiento y descolmatación de pozos de inspección, así como el apoyo a la red de alcantarillado en diversos sectores del municipio de Campoalegre. Su desempeño contribuyó significativamente al óptimo funcionamiento del sistema de alcantarillado en las áreas intervenidas.
10) Apoyar en el mantenimiento y limpieza de la bocatoma y desarenador del acueducto de Campoalegre cuando se requiera.	**Actividad desarrollada:** Durante el periodo de ejecución, el contratista no fue requerido para apoyar en el mantenimiento y limpieza de la bocatoma y desarenador del acueducto de Campoalegre. Sin embargo, se mantuvo disponible y preparado para realizar dichas labores en caso de ser solicitado.

	EMAC S.A. E.S.P. Nit: 900.168.928-6 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	CÓDIGO: GTH-FO-011 VERSIÓN: 01 FECHA DE APROBACIÓN: 13/06/2024 PÁGINA 3 de 3

11) Apoyar el lavado de áreas públicas.	**Actividad desarrollada:** Durante el periodo en ejecución, el contratista no fue requerido para ejecutar la actividad de apoyo en el lavado de áreas públicas debido a que la misma no se llevó a cabo.
12) Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado.	**Actividad desarrollada:** Durante el periodo en ejecución, el contratista ha cumplido exclusivamente con las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin llevar a cabo actividades adicionales.

CERTIFICACIÓN

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado.

Fecha de expedición del presente informe: 01 de octubre del 2026.

ANDRES RICARDO GARCIA ORTIZ
Subgerente Operativo y Ambiental
SUPERVISOR

Elaboro: Xiomara Cuellar Montenegro	**Reviso:** Andres Ricardo Garcia Ortiz	**Aprobó:** Andres Ricardo Garcia Ortiz
Cargo: Apoyo Sg. Operativa y Ambiental	**Cargo:** Subgerente Operativo y Ambiental	**Cargo:** Subgerente Operativo y Ambiental
Firma: **Fecha:** 01/10/2026	**Firma:** **Fecha:** 01/10/2026	**Firma:** **Fecha:** 01/10/2026