TIPO DE INFORME:

Informe Parcial: X Informe Final: ____

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

- ***Modalidades de Selección:***
  Contratación Directa: ____ Mínima Cuantía: X Concurso de Méritos: ____
  Selección Abreviada: ____ Licitación Pública: ____
- ***Modalidades Laborales / Tipo de Contrato:***
  Contrato a Término Fijo: ____Contrato de Prestación de Servicios: X
  Contrato Ocasional: ____ Contrato a Término Indefinido: ____

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nota 1: (Diligenciar el cuadro con la información del contrato y acta de inicio)

Contrato No.	045-2026		
Contratista	FERNANDO ANTONIO RAMÍREZ DUQUE		
Identificación NIT/CC	94.251.463	Expedida en:	CAICEDONIA VALLE
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios que permitan el mantenimiento de las vías rurales y urbanas del municipio de Caicedonia para mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad.		
Plazo de Ejecución	9 meses y Catorce días		
Número de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	CDP No.: 0000075	Fecha de C.D.P. AAAA/MM/DD	19 de enero de 2026
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	RP No.: 0000215	Fecha de R.P. AAAA/MM/DD	09 de febrero de 2026
Valor del Contrato	Contrato Inicial	$ 23.605.980	
	Adición 1	$ 0	
	Adición 2	$ 0	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$23.605.980	
Código CIUU Contratista	8130: Actividades de Paisajismo y servicios de mantenimiento conexo		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
09 de febrero de 2026	23 de noviembre de 2026		

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o sino colocar No Aplica)

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Nota 1: (Diligenciar una breve descripción de la o las modificaciones que se realicen, si aplica o sino colocar No Aplica)

El contrato no presenta modificaciones

Documento	Fecha de Suscripción	Prórroga del Plazo	Adición Valor ($)	Observaciones

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento financiero durante la ejecución del contrato)

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	$23.605.980
Pago No. 1	**$ 2.484.840**
Pago No. 2	**$ 2.484.840**
Pago No. 3	**$ 2.484.840**
Pago No. 4	**$ 2.484.840**
Pago No. 5	**$ 2.484.840**
Pago No. 6	**$ 2.484.840**
Pago No. 7	**$ 2.484.840**
Valor Total del Contrato	$ 23.605.980
Valor Ejecutado del Contrato	$ 17.393.880
Valor por Ejecutar	$ 6.212.100
Valor a Pagar en el Presente Informe	**$ 2.484.840**
No. Factura Pagar con el Presente Informe	**DSO 1455**
Observaciones sobre la Parte Financiera, si existen.	El presente es el soporte del octavo informe de pago del presente contrato.

Nota 2: (Diligenciar la información que aplique o si no colocar No Aplica N/A

Nota 3: Para el primer pago parcial y/o único pago, el contratista debe aportar la Declaración de Conflicto de Interés de acuerdo a la Ley 2013 de 2019

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Nota 1: (Realizar una descripción breve sobre el comportamiento del contrato, los avances, los imprevistos o el retraso si aplica)

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Mantenimiento de vías rurales y urbanas:

1. Rocería y Desbaste de Maleza en las Vías

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de septiembre al 09 de octubre del 2026, se desarrollaron actividades de rocería y corte de maleza con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las vías del municipio, tanto en el área rural como urbana. Estas labores incluyeron la remoción de vegetación en los bordes y zonas aledañas a las carreteras, contribuyendo a mejorar la visibilidad, optimizar la movilidad y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos sectores del municipio, entre los que se destacan la vía hacia barragan.

Supervisión y Seguimiento

Con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades, se aplicaron diversas acciones de control y seguimiento, tales como:

- Ejecución de visitas técnicas periódicas en los puntos intervenidos.
- Registro fotográfico del antes y después de cada jornada de trabajo.
- Verificación del uso correcto de herramientas, equipos y elementos de protección personal.
- Control del cumplimiento de los tiempos y cronogramas establecidos para la ejecución de las labores.

Resultados Observados

Durante la ejecución de estas actividades se evidenciaron los siguientes resultados:

- Se intervinieron de manera eficiente varias vías del municipio.
- Las labores se realizaron conforme a los lineamientos técnicos, operativos y de seguridad establecidos.
- No se presentaron accidentes laborales ni impactos ambientales durante el desarrollo de las actividades.
- Los habitantes de los sectores intervenidos expresaron su satisfacción por la mejora en la visibilidad, el estado de las vías y el entorno en general.

Conclusión

Las actividades de rocería y limpieza de maleza se ejecutaron de forma satisfactoria,

cumpliendo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios y dentro del plazo previsto. Los resultados obtenidos reflejan un impacto favorable en la seguridad vial y en la calidad de vida de la comunidad que transita por las vías intervenidas

2. Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre 10 de septiembre al 09 de octubre del 2026, se desarrollaron jornadas de limpieza, retiro y recolección de sedimentos, residuos sólidos y material vegetal acumulado en canales de desagüe, cunetas y bermas en diferentes sectores del municipio. Estas acciones tuvieron como propósito restablecer el adecuado flujo de las aguas lluvias, evitar obstrucciones en el sistema de drenaje, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar las condiciones de las vías intervenidas.

Las labores se concentraron principalmente en los sectores de la vía hacia Barragán y en la vía a Sevilla más abajo del estadio.

Supervisión y Seguimiento Técnico

Con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las actividades, se implementaron acciones de control y seguimiento como:

- Inspecciones en los sitios de trabajo antes, durante y después de cada intervención, con el fin de verificar el estado de las áreas y el avance de las labores.
- Revisión del cumplimiento del cronograma establecido, realizando los ajustes necesarios según las condiciones climáticas y las necesidades identificadas en campo.
- Registro fotográfico del proceso de intervención, evidenciando el estado inicial, el desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos.

Resultados Obtenidos

Durante la ejecución de la actividad se evidenciaron los siguientes resultados:

- Intervención efectiva de varios tramos de canales y cunetas, logrando la remoción de una cantidad considerable de sedimentos y residuos.

- Mejoramiento en la capacidad de drenaje en los sectores intervenidos, disminuyendo el riesgo de represamientos e inundaciones durante las lluvias.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos y operativos establecidos, sin presentarse accidentes laborales ni afectaciones ambientales.
- Percepción favorable por parte de la comunidad beneficiada, quienes evidenciaron mejoras en el manejo de aguas lluvias y en las condiciones generales de las vías.

Conclusión

La limpieza de canales, cunetas y bermas se ejecutó de manera satisfactoria, dando cumplimiento a los objetivos técnicos y a las obligaciones establecidas en el contrato. Las labores realizadas contribuyeron al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje y al mantenimiento de la infraestructura vial del municipio, generando beneficios directos para la comunidad.

3. Limpieza de Obras de Arte y Sumideros

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre 10 de septiembre al 09 de octubre del 2026, se desarrollaron actividades de limpieza preventiva y correctiva en diferentes estructuras del sistema de drenaje pluvial y sanitario del municipio. Estas labores estuvieron orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las obras de arte, tales como alcantarillas, sumideros, canales, drenajes longitudinales y estructuras tipo box culvert.

El objetivo principal de estas intervenciones fue optimizar la capacidad de evacuación de las aguas lluvias, evitar obstrucciones y disminuir el riesgo de inundaciones o encharcamientos en sectores vulnerables.

Las actividades se ejecutaron en puntos estratégicos como la vía a Barragán, donde se evidenciaba acumulación de residuos y sedimentos que afectan el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Supervisión y Seguimiento

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las labores, se implementaron diferentes acciones de supervisión y control, entre ellas:

- Inspecciones técnicas en campo antes, durante y después de cada intervención, con el propósito de verificar el estado de las estructuras y la calidad de las actividades realizadas.

- Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo, realizando los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones climáticas y las necesidades identificadas en cada sector.
- Registro fotográfico de las actividades ejecutadas, documentando el estado inicial, el proceso de limpieza y los resultados obtenidos.

Resultados Observados

Durante la ejecución de las actividades se evidenciaron los siguientes resultados:

- Mejor desempeño de las estructuras de drenaje intervenidas, facilitando el flujo adecuado de las aguas lluvias.
- Disminución del riesgo de inundaciones y encharcamientos en los sectores priorizados.
- Cumplimiento de los lineamientos técnicos y del cronograma establecido en el contrato.
- No se presentaron incidentes laborales ni afectaciones ambientales durante la ejecución de las labores.
- La comunidad de los sectores intervenidos manifestó una percepción positiva frente a la mejora en el estado y funcionamiento de los sumideros y drenajes.

Conclusión

La limpieza de las obras de arte y sumideros se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos en el contrato y dentro del periodo programado. Las actividades realizadas permitieron mejorar la funcionalidad del sistema de drenaje del municipio, contribuyendo a la prevención de emergencias relacionadas con la acumulación de aguas lluvias.

4. Reparcheo Urbano en Concreto y Asfalto.

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre 10 de septiembre al 09 de octubre del 2026, se realizaron labores de corte y adecuación de andenes para la construcción de rampas de accesibilidad destinadas a facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad y accesibilidad en el área urbana del municipio.

Las actividades se desarrollaron específicamente en la calle 12 con cra 16 esquina y en la cra 15 con calle 16 esquina y en la calle 6 con carrera 15 esquina. Donde se efectuó

el corte de las superficies existentes y la adecuación de los espacios requeridos para posteriormente realizar la construcción de las rampas, de acuerdo con las condiciones encontradas en cada punto intervenido.

Estas labores tienen como finalidad facilitar el acceso y desplazamiento de personas con movilidad reducida, eliminando barreras físicas presentes en los andenes y contribuyendo a generar espacios urbanos más accesibles y seguros para la comunidad.

Supervisión y Seguimiento

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, se implementaron acciones de seguimiento y control, entre ellas:

- Inspección de los sectores antes de iniciar los trabajos para identificar las áreas que requerían corte y adecuación.
- Verificación de las condiciones y dimensiones de los espacios destinados a la construcción de las rampas.
- Seguimiento al proceso de corte y retiro del material de los andenes intervenidos.
- Verificación del uso adecuado de herramientas y equipos empleados durante las labores.
- Control del cumplimiento de las medidas de seguridad y del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal operativo.
- Registro fotográfico de las condiciones iniciales y del desarrollo de las actividades como soporte del proceso.

Resultados Observados

Durante el desarrollo de las actividades se evidenciaron los siguientes resultados:

- Adecuación de espacios en los andenes para la construcción de rampas de accesibilidad.
- Eliminación de barreras físicas que dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en los sectores intervenidos.

- Preparación de las áreas requeridas para la posterior construcción y terminación de las rampas.
- Desarrollo de las labores de manera organizada y bajo condiciones de seguridad.

Conclusión

Las actividades de corte y adecuación de andenes realizadas durante el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2026 se desarrollaron satisfactoriamente, permitiendo preparar los espacios necesarios para la construcción de rampas de accesibilidad en la calle 12 con cra 16 esquina y en la cra 15 con calle 16 esquina y en la calle 6 con carrera 15 esquina. Estas intervenciones contribuyen al mejoramiento de la movilidad peatonal y a la generación de espacios urbanos con mejores condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y movilidad reducida.

5. Apoyo a Operación de Maquinaria Pesada

Durante el periodo de ejecución del contrato, comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2026, el contratista brindó apoyo al personal encargado de la operación de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades de mantenimiento y recuperación del área urbana del municipio de Caicedonia.

El apoyo estuvo principalmente orientado a las labores de recolección, cargue, traslado y manejo de escombros en la carrera 15 con calle 16, esquina, acompañando las actividades de retiro del material y contribuyendo al despeje del sector intervenido.

Las actividades se desarrollaron en la dirección mencionada, atendiendo las necesidades de recolección y retiro de escombros, con el propósito de favorecer el orden del espacio público y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para la comunidad.

El contratista brindó apoyo de tipo operativo y logístico, sin realizar la conducción ni la manipulación directa de la maquinaria pesada.

Supervisión y Seguimiento

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades, se implementaron acciones de seguimiento y control, entre ellas:

- Acompañamiento en campo durante las jornadas de recolección y retiro de escombros.
- Apoyo en la organización de las labores realizadas con maquinaria pesada en los diferentes sectores del área urbana.
- Coordinación con operadores y personal encargado de las actividades para facilitar el desarrollo de las jornadas.
- Verificación de las condiciones de seguridad durante las labores de cargue, retiro y manejo de los escombros.
- Registro fotográfico de las actividades realizadas como evidencia del apoyo prestado.
- Seguimiento a las zonas intervenidas con el propósito de contribuir al despeje y recuperación de los espacios afectados.

Resultados Observados

Durante la ejecución de las actividades se evidenciaron los siguientes resultados:

- Recolección y retiro de escombros en diferentes sectores del área urbana del municipio.
- Contribución al despeje de vías, andenes y espacios públicos afectados.
- Mayor organización y eficiencia en las jornadas desarrolladas con maquinaria pesada.
- Apoyo a la recuperación de las condiciones de movilidad y seguridad en las zonas intervenidas.
- Desarrollo de las actividades de manera coordinada con los operadores y demás personal involucrado.

Conclusión

Las actividades de apoyo a la operación de maquinaria pesada se desarrollaron satisfactoriamente durante el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 09 de octubre de 2026, atendiendo las necesidades de mantenimiento y recuperación del espacio público en el área urbana del municipio. Las labores de apoyo en la

recolección y retiro de escombros en la carrera 15 con calle 16, esquina, contribuyeron al despeje del sector, favoreciendo las condiciones de movilidad, orden y seguridad para la comunidad.

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR

ACTIVIDADES DEL CONTRATO / FICHA TÉCNICA	ACTIVIDAD PARA EL SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN %	Valor equivalente	Porcentaje Acumulado primer informe	Porcentaje Acumulado segundo informe	Porcentaje Acumulado tercer informe	Porcentaje Acumulado cuarto informe	Porcentaje Acumulado quinto informe	Porcentaje Acumulado Sexto informe	Porcentaje Acumulado Séptimo informe	Porcentaje Acumulado Octavo informe	Porcentaje total ejecutado	Cumple o no?
1. Rocería guadaña y desbaste de maleza en las vías	Rocería y desbaste de maleza en las vías	Hacer entrega de un (1) informe mensual, en el cual presente la fecha de realización de las actividades, los lugares en los cuales trabajo, discrimine las actividades realizadas según la ficha técnica y haga entrega de los soportes que sirvan de evidencias, (Registro fotográfico).	48%	$1.194.000	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	40.48%	Cumple
2. Limpieza de canales, cunetas y bermas	Limpieza de canales, cunetas y bermas		7%	$180.000	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	6.08%	Cumple
3. Limpieza de obras de arte y sumideros	Limpieza de obras de arte y sumideros		7%	$180.000	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	6.08%	Cumple
4. Re parcheó urbano con asfalto y concreto	Re parcheo urbano con asfalto y concreto		7%	$180.840	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	6.16%	Cumple
5. Apoyo a maquinaria pesada	Realizar acompañamiento a la maquinaria, cuando sea requerido, para evitar algún tipo de daño o riesgo por su funcionamiento		30%	$750.000	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	3.18%	25.44%	Cumple
			VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	$2.484.840	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	84.21%	

REGISTRO DE EVIDENCIAS POR DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 1: Rocería y Desbaste de maleza en las vías:

El contratista ejecutó actividades de rocería y desbaste de maleza en la vía a Barragán. Durante la temporada de invierno, la vegetación ubicada en los bordes de la carretera presenta un crecimiento acelerado, lo que reduce la visibilidad para los vehículos y aumenta el riesgo de accidentes. Por esta razón, se realizaron labores de corte y retiro de maleza utilizando herramientas como machete, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad, visibilidad y transitabilidad en este sector.





ACTIVIDAD 2: Limpieza de Canales, Cunetas y Bermas:

El contratista realizó labores de limpieza de canales, cunetas y bermas en la vía hacia Barragán y en la vía a Sevilla, en el sector ubicado más abajo del estadio, con el fin de mejorar el drenaje de las aguas lluvias. Las actividades consistieron en el retiro de sedimentos, maleza y residuos que obstruían el flujo del agua, contribuyendo a prevenir encharcamientos, proteger la infraestructura vial y favorecer mejores condiciones de transitabilidad y seguridad en estos sectores del municipio.






ACTIVIDAD 3: Limpieza de Obras de Arte y Sumideros:

El contratista realizó labores de limpieza de obras de arte y sumideros en la vía a Barragán, con el fin de mejorar el flujo de las aguas lluvias. Las actividades consistieron en el retiro de sedimentos, maleza y residuos que obstruían estos sistemas, contribuyendo a prevenir inundaciones, garantizar el adecuado funcionamiento del drenaje y conservar la infraestructura vial en buenas condiciones.





ACTIVIDAD 4: Reparcheo Urbano en Asfalto y Concreto:

El contratista realizó intervenciones en diferentes sectores del área urbana del municipio, específicamente en la **Carrera 16 y Carrera 16 esquina**, donde se ejecutaron labores de corte y adecuación de andenes para la construcción de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad. Estas actividades consistieron en el corte de las superficies existentes y la preparación de los espacios requeridos para la posterior construcción de las rampas, contribuyendo a mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad para las personas con movilidad reducida y demás usuarios del espacio público.






ACTIVIDAD 5: Apoyo a Maquinaria Pesada:

El contratista brindó apoyo a la operación de maquinaria pesada en el área urbana del municipio de Caicedonia. Estas actividades estuvieron enfocadas principalmente en el apoyo para la recolección, carga y retiro de escombros en la carrera 15 con calle 16, esquina, contribuyendo al despeje del sector intervenido y favoreciendo las condiciones de movilidad, orden y seguridad en el espacio público.






En conclusión, se evidenció que el contratista cumplió con las actividades solicitadas en el objeto del contrato y presenta Factura **DSO 1455** por valor de $2.484.840 (Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos).

3.NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante el presente período **NO** se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de julio al 09 de agosto del 2026, y como soporte para el periodo cobrado por el contratista, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, de acuerdo a los anexos aportados con el informe presentado por el mismo.

ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

Número de Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
41774766	26/01/2026	$ 116.500
41774766	03/02/2026	$ 382.600
8360486086	16/03/2026	$500.200
8379257703	13/05/2026	$ 499.100
8387516241	16/06/2026	$ 499.100
93100417	21/07/2026	$501.400
8393568656	24/08/2026	$501.400
8394765836	15/09/2026	$ 499.600
Sumatoria Total de las Planillas		**$ 3.499.900**

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISORIA:

1. Durante el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de septiembre al 09 de octubre del 2026, la Supervisora ha realizado las

siguientes actividades, que aportan al cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

2. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada a la ejecución del contrato, en físico y digital (plataforma SECOP)
3. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
4. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
5. Elaboración del Informe de Supervisora, como soporte para el pago.
6. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

Las actividades ejecutadas y presentadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **10 de septiembre al 09 de octubre del 2026**, se encuentran enunciadas en el informe de cumplimiento presentado, al igual que las evidencias que lo sustentan. en conjunto con el seguimiento desarrollado por el supervisor, establecen que a la fecha de este informe se ha cumplido el contrato **045** en un avance aproximado del **84.21%**, tal como lo establece la Cláusula SEXTA del contrato, se aprueba para el pago parcial por un valor de **$2.484.840**

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Caicedonia, Valle del Cauca, a los trece días (13) del mes de octubre de 2026.

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
Supervisor
Proyectó: Revisó y Aprobó: Carlos Alberto Quintero Quiceno – secretario de Obras Públicas