MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
GRUPO BIENES RAICES

San José del Guaviare, 06 de septiembre de 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR JURÍDICO, EL APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL COMPONENTE AMBIENTAL

CERTIFICAMOS:

Qué atención a la forma de ejecución del proceso contractual No. PN DEGUV 29-6-10016-26 cuyo objeto "*Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al Departamento de Policía Guaviare y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste*"; se realizó verificación del informe de HSEQ presentado por el contratista para el corte de obra No. 2, el cual cumple con los parámetros establecidos dentro del proceso contractual, motivo por el cual se avala el mismo y se da viabilidad para tramite de pago.

ADS17. **KAREN DANIELA ESPITIA TAPASCO**
Apoyo a la Supervisión Componente Ambiental
Gestor Ambiental DEGUV (E)

Patrullero. **JOSE LUIS LOPEZ VIVAS**
Apoyo a la Supervisión Componente SGSST
Responsable SGSST DEGUV (E)

Subintendente. **JONATHAN ALBERTO GARZON LOZANO**
Supervisor Jurídico
Auxiliar de Conservación y Reparaciones DEGUV

Calle 9 No. 21-20
Teléfono: 3159267358
deguv.gubir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MATMAR
Construcciones sas

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02

DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. PN DEGUV 29-6-10016-26

MATMAR
Construcciones sas
SG-SST

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

DISEÑADO POR:
DIANA CAROLINA VELASQUEZ SALCEDO
Profesional SST
Resolución 10997 de 2026
RESPONSABLE SG-SST

SAN JOSE DEL GUAVIARE, AGOSTO 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN *4*

2. OBJETIVOS *6*

2.1. OBJETIVO GENERAL 6

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 6

3. PROPOSITO *7*

4. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO *8*

4.1. AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD 8

4.2. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA 8

5. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) *10*

5.1. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS 10

5.2. ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 13

5.3. REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO 15

5.4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS *15*

5.4.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 15

5.5. INSPECCIONES TRABAJO EN ALTURAS *18*

6. CONCLUSIONES *22*

ANEXOS *24*

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Relación personal de obra en la propuesta MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 8
Tabla 2 Personal de obra en MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, mes de julio . 9
Tabla 2 Personal de obra en MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, mes de agosto 9
Tabla 4 Temas capacitación mes julio-agosto 12
Tabla 5 Evidencias fotográficas capacitación personal obra mes agosto 12
Tabla 7 Entrega elementos de protección personal -EPP mes julio 14
Tabla 7 Inspecciones máquinas y equipos 17
Tabla 8 Inspecciones locativas 18
Tabla 8 Señalización y demarcación 21

ANEXOS

ANEXO 1. Planilla seguridad social mes JULIO 10
ANEXO 2. Certificado afiliaciones ARL 10
ANEXO 3 Formato de asistencia capacitaciones 12
ANEXO 4 Formatos de entrega elementos de protección personal 14
ANEXO 5 Inspecciones de EPP 14
ANEXO 6 *Formato reporte de accidente* 15
ANEXO 7 Constancia de accidentabilidad 15
ANEXO 7 Inspecciones de seguridad maquinas, equipos y herramientas 16
ANEXO 9 Certificado cursos trabajador autorizado 20
ANEXO 10 Permisos de trabajo en alturas y AT 20

1. INTRODUCCIÓN

Este documento es presentado por el MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, contiene el seguimiento de las actividades en el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto del 2026 en la implementación, ejecución y evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto; "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

El proyecto en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, establece mecanismos de intervenciones tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud *inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan, trabajando* en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del personal vinculado a MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo es un tema de gran relevancia y está respaldado por una serie de normas y regulaciones que obligan a las empresas a priorizar la seguridad y bienestar de sus trabajadores. Tres de las principales normas en este contexto son:

Ley 1562 de 2012: Esta ley marcó un hito importante en Colombia al establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esta norma establece las obligaciones y responsabilidades tanto de los empleadores como de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales y promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables.

El SG-SST se basa en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de medidas para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Resolución 0312 de 2019: Esta resolución, emitida por el Ministerio de Trabajo de Colombia, establece las directrices específicas para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Define los procedimientos para

la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la planificación y ejecución de actividades preventivas, y la evaluación de la efectividad del sistema.

Decreto 1072 de 2015: Este decreto regula varios aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Incluye disposiciones sobre la formación y capacitación de los trabajadores, la promoción de la salud en el trabajo, los procedimientos de notificación y registro de accidentes laborales, y las sanciones por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Estas normativas colombianas establecen claramente las obligaciones de las empresas en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo. Además, imponen sanciones significativas a aquellas empresas que no cumplan con sus responsabilidades, incluyendo multas y posibles cierres temporales.

Cumplir con estas normativas no solo es una obligación legal en Colombia, sino que también es una inversión en la protección de la fuerza laboral y la sostenibilidad de las empresas. Un ambiente laboral seguro y saludable contribuye a la reducción de accidentes y enfermedades, aumenta la satisfacción de los empleados y mejora la eficiencia y competitividad de las organizaciones en el mercado colombiano.

En resumen, la seguridad y salud en el trabajo es un tema crítico que no solo salvaguarda vidas y bienestar, sino que también contribuye significativamente al éxito y la sostenibilidad de las empresas. Cumplir con las normas y regulaciones pertinentes es una obligación que las empresas deben abordar con seriedad y responsabilidad.

En este informe, profundizaremos en los aspectos clave de la seguridad y salud en el trabajo, explorando estrategias y mejores prácticas para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables de los contratistas, trabajadores y visitantes de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, durante la ejecución de sus actividades, a través de la promoción de la salud e identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos presentes en la ejecución de sus actividades, con el fin de evitar la aparición de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación del Plan anual de Capacitación.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
- Procurar y mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los trabajadores de la empresa.

3. PROPOSITO

Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y relacionadas con el trabajo y en consecuencia reducir el ausentismo, pérdida de tiempo laboral, así como mejorar las relaciones interpersonales y el clima laboral del consorcio.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Constitución Política de 1991, el Código Sustantivo del Trabajo, el Manual Único de Incapacidades, Ley 9 de 1979, Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015.

4. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL *TRABAJO*

4.1. AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

El sistema integral de salud establece actividades relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en el decreto 1295 del 94, hacen parte integrante del sistema general de riesgos laborales.

Tabla 1 Relación personal de obra en la propuesta MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
Carlos Julián Beltran Rojas	86072023	Residente de obra
Diana Carolina Velasquez	1120575748	Profesional SST

4.2. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

Comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores y dando cumplimiento a la normatividad vigente, el MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, cumple responsable con los pagos de seguridad social de cada uno de ellos, como soporte *los certificados de afiliaciones correspondiente al mes de **AGOSTO** del 2026.*

Los aportes a la seguridad social en Colombia, que incluyen el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el Sistema General de Pensiones (SGP), son esenciales para proporcionar acceso a servicios de atención médica de calidad y para garantizar que los ciudadanos puedan contar con una pensión adecuada en su vejez. La salud y la jubilación son cuestiones vitales que afectan la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, los aportes a la seguridad social son una inversión en el bienestar y la tranquilidad de la población.

La normatividad colombiana, como la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, establece las reglas y regulaciones que rigen los aportes a la seguridad social y la responsabilidad de los empleadores y trabajadores en este sentido. Los empleadores deben cotizar a la seguridad social en nombre de sus empleados, y *los trabajadores también deben realizar sus propias contribuciones.*

Así las cosas, realizaron los aportes correspondientes al periodo de **julio 2026** de los siguientes colaboradores.

Tabla 2 Personal de obra en MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, mes de julio

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	ARL	EPS	AFP	NIVEL DE RIESGO
Carlos Julián Beltran Rojas	Residente de obra	25/06/26		86072023	SURA	Sanitas	Colpensiones	V
Diana Carolina Velasquez	Profesional SST	25/06/26		1120575748	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Luis Miguel Maldonado	Profesional de apoyo	25/06/26		1018433823	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Norberto Londoño Acevedo	Ayudante de obra	25/06/26	01/8/26	1.120.562.292	SURA	Sanitas	Colpensiones	V
Diego Santiago Rodríguez Cano	Ayudante de obra	25/06/26		1.120.564.635	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Maikol Alexander Heredia Marín	Maestro de obra	13/7/26		1.018.433.823	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Rosemberg Cano Romero	Oficial de obra	11/7/26	21/08/26	1.007.293.037	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
María Camila Jiménez Tovar	Oficial de obra	13/1/26		1.007.252.548	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Daniel Julián Niño Medina	Ayudante de obra	11/7/26		1.120.954.136	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Daniel Papuri Trallado	Ayudante de obra	22/7/26		1.133.934.014	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Oscar Julián Maldonado Acosta	Ayudante de obra	22/7/26		1.122.516.442	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Raúl Echeverry Montaño	Ayudante de obra	24/7/26		94.281.666	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Yehison Javier Diaz Guzman	Oficial de obra	13/8/26		1.006.820.157	SURA	Nueva EPS	Proteger	V
Deiby Alexander Gómez Restrepo	Maestro de obra	11/07/26		94.464.267	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V

Tabla 3 Personal de obra en MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, mes de agosto

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CEDULA	ARL	EPS	AFP	NIVEL DE RIESGO
Carlos Julián Beltran Rojas	Residente de obra	25/06/26		86072023	SURA	Sanitas	Colpensiones	V
Diana Carolina Velasquez	Profesional SST	25/06/26		1120575748	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Luis Miguel Maldonado	Profesional de apoyo	25/06/26		1018433823	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Norberto Londoño Acevedo	Ayudante de obra	25/06/26	01/8/26	1.120.562.292	SURA	Sanitas	Colpensiones	V
Diego Santiago Rodríguez Cano	Ayudante de obra	25/06/26		1.120.564.635	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Danilo Godoy Vega	Ayudante de obra	05/08/26		79.747.499	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Maikol Alexander Heredia Marín	Maestro de obra	13/7/26		1.018.433.823	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Rosemberg Cano Romero	Oficial de obra	11/7/26	21/08/26	1.007.293.037	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
María Camila Jiménez Tovar	Oficial de obra	13/1/26		1.007.252.548	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Daniel Julián Niño Medina	Ayudante de obra	11/7/26		1.120.954.136	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Daniel Papuri Trallado	Ayudante de obra	22/7/26		1.133.934.014	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Oscar Julián Maldonado Acosta	Ayudante de obra	22/7/26		1.122.516.442	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Raúl Echeverry Montaño	Ayudante de obra	24/7/26		94.281.666	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Yinmi Liman López Dagua	Ayudante de obra	05/8/26		97.611.578	SURA	Nueva EPS	Protección	V

Luis Albeiro Aguirre Pinilla	Ayudante de obra	05/8/26		4.407.502	SURA	Nueva EPS	Protección	V
~~Deiby Alexander Gómez~~ Restrepo	Maestro de obra	11/07/26		94.464.267	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Hugo Alexander Zamora Ramírez	Ayudante de obra	19/08/26		1.120.564.655	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Gabriel Quintero Hernández	Ayudante de obra	24/08/26		1.120.924.814	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Alexander Romaña Blandon	Ayudante de obra	24/08/26		1.010.088.255	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V
Orlando Rodríguez Ariza	~~Ayudante de obra~~	~~24/08/26~~		14.270.598	SURA	Nueva EPS	Porvenir	V

ANEXO 1. *Planilla seguridad social*

ANEXO 2. *Certificado afiliaciones ARL*

5. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

En pro del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para garantizar el bienestar físico, social, y mental de los trabajadores, así como un ambiente de trabajo seguro y saludable se realizó implementación de las siguientes actividades en el mes de julio-agosto contempladas en el plan de manejo de obra en Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.1. CAPACITACIONES SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 establecen que todo empleador y/o contratante, sin importar su nivel de riesgo y su número de empleados, debe capacitar a sus empleados en los riesgos del trabajo y diseñar programas de prevención y promoción de la salud, que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de SST, calidad y satisfacción.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de lograr que todos los trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo sanos, seguros y confortables.

El ítem de capacitación en seguridad y salud en el trabajo es un pilar clave para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Al capacitar a nuestros

colaboradores, les proporcionamos conocimiento y habilidades necesarias para identificar y evitar los riesgos en su lugar de trabajo.

Las capacitaciones se brindan teniendo en cuenta estas características y con la necesidad de satisfacer las mismas:

Específica para el puesto de trabajo: La capacitación están adaptadas a los riesgos específicos del puesto(s) de trabajo de los Colaboradores.

Participativa: La capacitación debe ser interactiva y participativa, para que los trabajadores puedan aprender de forma activa.
Actualizada: Las capacitaciones contienen información estar actualizada para reflejar los últimos cambios en la legislación y las prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Continuar con las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo es necesario y esencial para MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S pues desde la alta gerencia se tiene un compromiso de generar un entorno seguro, confiable y agradable para los colaboradores, reduciendo así la cantidad de accidentes, lesiones, incapacidades e incumplimiento normativo.

Se realizaron pausas activas, como mecanismo de intervención y de prevención de lesiones osteomusculares, teniendo en cuenta las recomendaciones e inspecciones a lugares de trabajo realizados al personal de la obra.

En el presente proyecto, las pausas activas constituyen una herramienta esencial para preservar la salud, bienestar y desempeño de los trabajadores, especialmente considerando la naturaleza exigente y física de las tareas involucradas. Estas breves interrupciones programadas, destinadas a realizar ejercicios físicos ligeros o actividades de relajación, son fundamentales por varias razones:

- **Prevención de lesiones musculoesqueléticas**: La repetición de movimientos o posturas mantenidas durante largos periodos puede generar tensiones musculares o lesiones. Las pausas activas ayudan a relajar y fortalecer los músculos, reduciendo estos riesgos.

- **Reducción de la fatiga física y mental**: Estas actividades permiten que los trabajadores recarguen energía y despejen la mente, lo que resulta en una mayor concentración y reducción de errores en tareas críticas.
- **Mejora del desempeño laboral**: Mantener a los trabajadores en óptimas condiciones físicas y mentales incrementa su productividad y calidad en la ejecución de las actividades.
- **Fomento de una cultura de bienestar**: Implementar pausas activas demuestra el compromiso del proyecto con la salud integral de su personal, lo que a su vez mejora la moral y el sentido de pertenencia.

Tabla 4 Temas capacitación mes julio-agosto

TEMA	FECHA	TIEMPO
Manipulación de materiales de obra	29 de julio de 2026	30 min
Riesgo locativo- Caídas a distinto nivel	03 de agosto de 2026	30 min
Riesgo condiciones de seguridad- trabajo en altura	14 de agosto de 2026	30 min
Hábitos y estilos de vida saludables	20 de agosto de 2026	30 min

***ANEXO 3** Formato de asistencia capacitaciones*

Tabla 5 Evidencias fotográficas capacitación personal obra mes agosto

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.1.	PLAN DE CAPACITACIÓN	EJECUTADO	100%
	Proceso de Inducción y Capacitación		






	OBSERVACIONES
	En el periodo contemplado del 25 de julio al 24 de agosto de 2026 se viene adelantando el proceso de Inducción, Capacitación y pausas activas con el personal en campo.

5.2. ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el periodo del 25 de julio al 24 de agosto de 2026, MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S demuestra, el suministro de entrega de dotación y de elementos de protección personal EPP requeridos, para los trabajadores expuestos a los factores de riesgo propios en la realización de sus actividades diarias.

Dando cumplimiento de la normatividad se establecen los elementos de protección personal requeridos para el trabajo eficiente de los empleados de acuerdo a la actividad que desarrollan, en cada uno de los frentes de trabajo objeto del proyecto.

En el mes de AGOSTO 2026 se realizó la entrega de los siguientes elementos:

- Pantalón y camisa manga larga (industrial)
- Bota de seguridad con puntera de seguridad NEGRA
- Gafas de seguridad claras
- Cascos de seguridad
- Guantes nylon con cubierta en nitrilo

De la misma manera se realizó seguimiento al uso adecuado de los elementos de *protección personal por parte de los trabajadores y de acuerdo a las actividades* realizadas dentro de las obras; Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, la formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar en el desarrollo de sus actividades.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o *derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino* minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles, por tal motivo, se hizo la verificación de que los trabajadores porten y hagan buen uso de

los elementos de protección personal entregados, conforme a su cargo (liniero, ayudante, coordinador) y actividades, tales como:

- Guantes
- Casco de seguridad.
- Elementos de protección contra caídas.
- Botas de seguridad
- Gafas de seguridad
-

La revisión regular de los EPP permite:

1. Detectar desgastes o daños que puedan comprometer su capacidad de protección.
2. Asegurar el cumplimiento de normativas vigentes en seguridad laboral y estándares de calidad.
3. Evitar interrupciones en las operaciones derivadas de incidentes prevenibles.
4. Promover una cultura de prevención y cuidado entre los trabajadores.

ANEXO 4 *Formatos de entrega elementos de protección personal*

ANEXO 5 *Inspecciones de EPP*

Tabla 6 Entrega elementos de protección personal -EPP mes julio-agosto

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.2	ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL	EJECUTADO	100%
	Inspección de EPP		
			



OBSERVACIONES
Entre el 25 de julio al 24 de agosto de 2026 se realizó entrega de los elementos de protección personal a todo el personal de obra, de la misma manera se realizó inspección y reposición de los mismos.

5.3. REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO

El seguimiento a los indicadores de accidentalidad o siniestralidad es una parte fundamental de la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST). Esta práctica no solo es necesaria, sino que también aporta innumerables beneficios tanto a nivel de los colaboradores como del Consorcio.

El seguimiento de los indicadores de accidentalidad permite al Consorcio identificar áreas o procesos que presentan un mayor riesgo de accidentes o enfermedades laborales.
En el periodo contemplado en el presente informe se reportaron un (1) accidente de trabajo.

ANEXO 6 *Formato reporte de accidente*

ANEXO 7 *Constancia de accidentabilidad*

5.4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.4.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Dado al nivel de exposición de riesgo en obra se hace necesario la identificación y análisis de aquellas situaciones y actos anormales que pueden alterar el normal

funcionamiento de las actividades diarias, por ello la necesidad y la importancia de las inspecciones de seguridad en los diferentes procesos y áreas de obra.

Emitiendo las recomendaciones en cuanto al uso de elementos de protección, actos inseguros, condiciones inseguras, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la actividad, también se emiten recomendaciones para la corrección de posturas inadecuadas y fatigantes.

Prevención de accidentes:
Al identificar los riesgos, se pueden implementar medidas preventivas y correctivas para reducir o eliminar la exposición a estos riesgos, evitando así accidentes laborales.

Cumplimiento legal: Las inspecciones aseguran que el proyecto cumpla con las regulaciones y normas de seguridad laboral, evitando sanciones y asegurando la integridad de los trabajadores.

Mejora contínua:

La inspección SST es un proceso continuo que permite identificar oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad, promoviendo una cultura de prevención.

De acuerdo a lo anterior durante el periodo del 25 de junio al 24 de julio de 2026 se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad

- ✓ Elementos de protección personal
- ✓ *Inspecciones de seguridad locativas*
- ✓ Inspecciones a equipos y herramientas
- ✓ Elementos de primeros auxilios

ANEXO 8 *Inspecciones de seguridad maquinas, equipos y herramientas*

Tabla 7 Inspecciones máquinas y equipos

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.4	MAQUINAS, EQUIPOS	EJECUTADO	100%
	Inspecciones de seguridad		



OBSERVACIONES
En el periodo contemplado en el presente informe, se realzaron las diferentes inspecciones de *seguridad, a maquinas, equipos y herramientas de trabajo.*

Tabla 8 Inspecciones locativas

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.4.1.	LOCATIVAS	EJECUTADO	100%
	Inspecciones de seguridad		
			
	OBSERVACIONES		
	En el periodo contemplado en el presente informe, se realzaron las diferentes inspecciones de seguridad, a maquinas, equipos y herramientas de trabajo.		

5.5. INSPECCIONES TRABAJO EN ALTURAS

Teniendo en cuenta las actividades realizadas por parte de los trabajadores y que son parte esencial para el desarrollo del proyecto, en el periodo del 01 de agosto al 12 de agosto de 2026 del presente informe, se realizaron actividades que requieren trabajos en alturas como Instalación de Estructura Metálica, desde SST se realizó el acompañamiento al personal en la realización de maniobras para la ejecución de *algunos de los trabajos nombrados, el trabajador se ve en la tarea de exponerse al* riesgo de alturas. La cual es considerada "*Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un*

riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él", según la Resolución 4272 de 2021.

Por tal motivo, MARMAT CONSTRUCCIONES SAS desde Seguridad y Salud en el Trabajo realizó la inspección a estas actividades para la identificación de peligros inherentes a la tarea, medidas de prevención y el cumplimiento de los procedimientos seguros, además del uso de los elementos de protección personal para trabajo en alturas, teniendo en cuenta la naturaleza de los peligros asociados al riesgo, así mismo se calificaron aspectos como: las herramientas empleadas, que el personal que realiza trabajo en alturas se encuentre entrenado, condiciones del ambiente de trabajo, que se cuente con un ayudante, cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad y de orden y aseo.

Entre las principales razones para llevar a cabo estas inspecciones destacan:

1. **Identificación de condiciones inseguras:** Permite detectar peligros como *estructuras inestables, equipos defectuosos o la ausencia de puntos de* anclaje adecuados.

2. **Cumplimiento normativo:** Asegura que se respeten los estándares legales y de seguridad aplicables a los trabajos en alturas.

3. **Protección de los trabajadores**: Verificar el uso adecuado de los sistemas de protección contra caídas minimiza los riesgos de lesiones o fatalidades.

4. ***Prevención de interrupciones en el proyecto**: Reduce la probabilidad de* incidentes que puedan ocasionar demoras o costos adicionales.

5. **Fomento de una cultura de seguridad:** Refuerza entre los trabajadores la importancia de adoptar medidas preventivas y de trabajar de manera responsable.

La inspección debe incluir una evaluación exhaustiva de los equipos, como arneses, líneas de vida y anclajes, así como de las condiciones del entorno y las prácticas *seguidas por el personal. De este modo, se promueve no solo la seguridad de los* trabajadores, sino también la eficiencia y continuidad de las actividades del proyecto.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el Consorcio Tuvar durante el mes de agosto realizó actividades que involucraron trabajo en alturas, como medidas de protección contra caídas se utilizaron elementos como el arnés de cuerpo completo, eslingas de posicionamiento, y líneas de vida verticales y se implementaron permisos de trabajo, previo al inicio del trabajo en alturas.

ANEXO 9 *Certificado cursos trabajador autorizado*

ANEXO 10 *Permisos de trabajo en alturas y AT*

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.5	**TRABAJO EN ALTURAS**	**EJECUTADO**	**100%**
	Inspecciones de seguridad		
			
	OBSERVACIONES		
	En el período contemplado en el presente informe, se realizaron las diferentes inspecciones de seguridad de trabajo en alturas.		

5.5.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

La señalización dentro de la obra es de vital importancia, que esto permite la de marcación de las zonas de peligros, las salidas o de emergencias, las prohibiciones en algunos sitios de la obra, como también los puntos de emergencia en caso de presentarse alguna novedad.

Dentro de la obra del MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, se han realizado las señalizaciones y demarcaciones correspondientes para fortalecer eventualidades inesperadas.

Tabla 9 Señalización y demarcación

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.1.	SENALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	EJECUTADO	100%
			
	OBSERVACIONES		
	En el periodo contemplado en el presente informe, se realizó la correspondiente señalización y demarcación de áreas de trabajo, con el fin de mitigar y eliminar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo.		

6. CONCLUSIONES

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el primer período de ejecución del contrato cuyo objeto es el ***"mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al Departamento de Policía Guaviare y a las demás unidades especializadas de su jurisdicción, con ejecución por tracto sucesivo, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste***" se desarrollaron actividades preventivas necesarias para garantizar la protección de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores vinculados a la ejecución del proyecto.

Durante el período reportado, el contratista implementó las acciones correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), enfocadas en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos propios de las actividades constructivas, estableciendo medidas preventivas *orientadas a minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades* laborales. De igual manera, se realizó el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y promoviendo la mejora continua de las condiciones laborales.

Así mismo, se garantizó que el personal contara con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo seguro de sus actividades, verificando su uso adecuado, estado de conservación y reposición cuando fue necesario. *Paralelamente, se realizaron inducciones, reinducciones, charlas de seguridad*, inspecciones planeadas, análisis de riesgos y socialización de procedimientos seguros de trabajo, fortaleciendo la cultura de prevención y autocuidado entre todos los colaboradores que participan en la ejecución del contrato.

Las actividades ejecutadas durante este primer informe se desarrollaron bajo los lineamientos técnicos y legales establecidos en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones aplicables al Sistema General de Riesgos Laborales, evidenciando el compromiso del contratista *con el cumplimiento de la normativa y con la implementación de controles efectivos* frente a los riesgos identificados en las diferentes actividades de mantenimiento.
Como resultado del seguimiento efectuado durante el período evaluado, se evidenció el cumplimiento de las medidas de prevención implementadas,

manteniendo condiciones seguras para el desarrollo de las labores y promoviendo el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, así como la participación activa de los trabajadores en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas acciones permitieron fortalecer la gestión preventiva y contribuir al desarrollo eficiente de las actividades programadas dentro del contrato.

Elaboro:

DIANA CAROLINA VELASQUEZ SALCEDO
PROFESONAL SST
Lic. 10997 de 2026

ANEXOS

ANEXO 1. Planilla seguridad social mes JULIO

ANEXO 2. Certificado afiliaciones ARL

ARL | sura

Medellín, 26 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 POLICIA DEGUV GUAVIARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1120924814	QUINTERO HERNANDEZ GABRIEL	27/08/2026		19932171	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/08/2026 15:11:13 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.216.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 26 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 POLICIA DEGUV GUAVIARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1010088255	ROMANA BLANDON ALEXANDER	27/08/2026		210N1981	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/08/2026 15:19:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.216.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 18 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000011 ICBF ATLANTICO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1120564655	ZAMORA RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER	19/08/2026		24414341	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/08/2026 10:45:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.60.227.161, 107.154.191.3, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 12 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 POLICIA DEGUV GUAVIARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C94464267	GOMEZ RESTREPO DEIBY ALEXANDER	13/08/2026		C4021596	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/08/2026 11:46:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.60.227.161, 198.143.52.12, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 12 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 POLICIA DEGUV GUAVIARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1006820157	DIAZ GUZMAN YEHISON JAVIER	13/08/2026		Q1801412	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/08/2026 11:36:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.60.227.161, 198.143.52.12, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 26 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000012 POLICIA DEGUV GUAVIARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C14270598	RODRIGUEZ ARIZA ORLANDO	27/08/2026		6313148S	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/08/2026 15:24:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.216.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ANEXO 3 Formato de asistencia capacitaciones

MATMAR Construcciones SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST	FECHA:	AGOSTO 2026
		CÓDIGO	SST-FR 01
	REGISTRO ASISTENCIA	VERSIÓN	1

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] REUNIÓN [ ] FECHA 03 AGO 2026

LUGAR: PAS3 SAN JOSE DEL GUAVIARE HORA DE INICIO: 07:00am HORA DE SALIDA: 7:30 am

RESPONSABLE: RESIDENTE SST

OBSERVACIONES: Riesgo locativo - Caidas a distinto nivel

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Norberto Londoño Acevedo	1.120.562.292	Ayudante de obra	
Diego Santiago Rodríguez Cano	1.120.564.635	Ayudante de obra	
Danilo Godoy Vega	79.747.499	Ayudante de obra	
Maikol Alexander Heredia Marín	1.018.433.823	Maestro de obra	
Rosemberg Cano Romero	1.007.293.037	Oficial de obra	
María Camila Jiménez Tovar	1.007.252.548	Oficial de obra	
Daniel Julián Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de obra	
Daniel Papuri Trallado	1.133.934.014	Ayudante de obra	
Oscar Julián Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de obra	
Raúl Echeverry Montaño	94.281.666	Ayudante de obra	
Yinmi Líman López Dagua	97.611.578	Ayudante de obra	
Luis Albeiro Aguirre Pinilla	4.407.502	Ayudante de obra	
Deiby Alexander Gómez Restrepo	94.464.267	Maestro de obra	
Hugo Alexander Zamora Ramírez	1.120.564.655	Ayudante de obra	
Gabriel Quintero Hernández	1.120.924.814	Ayudante de obra	
Alexander Romaña Blandon	1.010.088.255	Ayudante de obra	
Orlando Rodríguez Ariza	14.270.598	Ayudante de obra	

Scanned with CamScanner

MATMAR Construcciones SAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST	FECHA:	AGOSTO 2026
		CÓDIGO	SST-FR 01
	REGISTRO ASISTENCIA	VERSIÓN	1

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ REUNIÓN ☐

FECHA 14 | AGO | 2026

LUGAR: PAS3 SAN JOSE DEL GUAVIARE HORA DE INICIO: 07:00am HORA DE SALIDA: 07:30 am

RESPONSABLE: RESIDENTE SST

OBSERVACIONES: Riesgo Condiciones de Seguridad - Trabajo en Alturas

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Norberto Londoño Acevedo	1.120.562.292	Ayudante de obra	Norberto Londoño
Diego Santiago Rodríguez Cano	1.120.564.635	Ayudante de obra	Diego Rodrigu
Danilo Godoy Vega	79.747.499	Ayudante de obra	Danilo Godoy
Maikol Alexander Heredia Marín	1.018.433.823	Maestro de obra	Maikol Heredia
Rosemberg Cano Romero	1.007.293.037	Oficial de obra	Rosemberg Cano
María Camila Jiménez Tovar	1.007.252.548	Oficial de obra	Camila Jimenez
Daniel Julián Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de obra	Daniel Niño
Daniel Papurí Trallado	1.133.934.014	Ayudante de obra	Daniel Papurí
Oscar Julián Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de obra	
Raúl Echeverry Montaño	94.281.666	Ayudante de obra	Raul Echeverry
Yinmi Liman López Dagua	97.611.578	Ayudante de obra	Yinmi Lopez
Luis Albeiro Aguirre Pinilla	4.407.502	Ayudante de obra	
Deiby Alexander Gómez Restrepo	94.464.267	Maestro de obra	Alexander Gomez
Hugo Alexander Zamora Ramírez	1.120.564.655	Ayudante de obra	
Gabriel Quintero Hernández	1.120.924.814	Ayudante de obra	Gabriel Quintero
Alexander Romaña Blandon	1.010.088.255	Ayudante de obra	Alexander Romaña
Orlando Rodríguez Ariza	14.270.598	Ayudante de obra	

Scanned with CamScanner

MATMAR Construcciones sas SG-SST	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST REGISTRO ASISTENCIA	FECHA:	AGOSTO 2026
		CÓDIGO	SST-FR 01
		VERSIÓN	1

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] REUNIÓN [ ] FECHA 20 AGO 2026

LUGAR: PAS3 SAN JOSE DEL GUAVIARE HORA DE INICIO: 07:00am HORA DE SALIDA: 07:30am

RESPONSABLE: RESIDENTE SST

OBSERVACIONES: Habitos y estilos de vida Saludable.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Norberto Londoño Acevedo	1.120.562.292	Ayudante de obra	Norberto Londoño
Diego Santiago Rodríguez Cano	1.120.564.635	Ayudante de obra	Diego Rodriguez
Danilo Godoy Vega	79.747.499	Ayudante de obra	Danilo Godoy
Maikol Alexander Heredia Marín	1.018.433.823	Maestro de obra	Maikol Heredia
Rosemberg Cano Romero	1.007.293.037	Oficial de obra	Rosemberg Cano
María Camila Jiménez Tovar	1.007.252.548	Oficial de obra	Camila Jimenez
Daniel Julián Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de obra	Daniel Niño
Daniel Papuri Trallado	1.133.934.014	Ayudante de obra	Daniel Papuri
Oscar Julián Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de obra	Oscar Maldonado
Raúl Echeverry Montaño	94.281.666	Ayudante de obra	Raúl Echeverry
Yinmi Liman López Dagua	97.611.578	Ayudante de obra	Yinmi Lopez
Luis Albeiro Aguirre Pinilla	4.407.502	Ayudante de obra	
Deiby Alexander Gómez Restrepo	94.464.267	Maestro de obra	Alexander Gomez
Hugo Alexander Zamora Ramírez	1.120.564.655	Ayudante de obra	
Gabriel Quintero Hernández	1.120.924.814	Ayudante de obra	Gabriel Quintero
Alexander Romaña Blandon	1.010.088.255	Ayudante de obra	Alexander Romaña
Orlando Rodríguez Ariza	14.270.598	Ayudante de obra	

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST	FECHA:	JULIO 2026
MATMAR Construcciones SAS		CÓDIGO	SST-FR 01
	REGISTRO ASISTENCIA	VERSIÓN	1

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☑ REUNIÓN ☐ FECHA 29 JUL 2026

LUGAR: PAS3 SAN JOSE DEL GUAVIARE HORA DE INICIO: 07:00am HORA DE SALIDA: 07:30am

RESPONSABLE: RESIDENTE SST

OBSERVACIONES: Manipulación materiales de obra

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Norberto Londoño Acevedo	1.120.562.292	Ayudante de obra	Norberto londoño
Diego Santiago Rodríguez Cano	1.120.564.635	Ayudante de obra	Diego Rodriguez
Maikol Alexander Heredia Marín	1.018.433.823	Maestro de obra	Maikol Heredia
Rosemberg Cano Romero	1.007.293.037	Ayudante de obra	Rosemberg cano
María Camila Jiménez Tovar	1.007.252.548	Ayudante de obra	Camila Jimenez
Daniel Julián Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de obra	Daniel niño
Daniel Papuri Trallado	1.133.934.014	Oficial de obra	Daniel papuri
Oscar Julián Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de obra	Oscar Maldonado
Raúl Echeverry Montaño	94.281.666	Oficial de obra	Raúl Echeverry
Yehison Javier Diaz Guzman	1.006.820.157	Ayudante de obra	Yehison Diaz
Deiby Alexander Gómez Restrepo	94.464.267	Ayudante de obra	Deiby Gomez

Scanned with CamScanner

ANEXO 4 Formatos de entrega elementos de protección personal

	FORMATO DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega	Código	SST-FR 4
		Versión	1
		Fecha	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	18/08/2026	Cédula:	1120564655
Nombre del Trabajador:	Hugo Fernando Zamora		
Cargo:	Auxiliar de Obra		

RELACIÓN DE DOTACIÓN Y EPP ENTREGADOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	1
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Tapabocas industrial o de tela	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vagueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	Camisa manga larga	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 18/08/2026	Firma de Recibido: Hugo Zamora
Firma de quien entrega:	C.C. 1120564655

Scanned with CamScanner

	FORMATO DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega	Código	SST-FR 4
		Versión	1
		Fecha	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	5/08/26	Cédula:	9761578
Nombre del Trabajador:	Yimmi Lopez		
Cargo:	Auxiliar de Obra		

RELACION DE DOTACION Y EPP ENTREGADOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	1
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Tapabocas industrial o de tela	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vaqueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	Camisa manga larga	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 05/08/26	Firma de Recibido: Yimmy lopez
Firma de quien entrega:	C.C. 9761578

Scanned with CamScanner

	FORMATO DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega	Código	SST-FR 4
		Versión	1
		Fecha	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	13/08/2026	Cédula:	94464267
Nombre del Trabajador:	Deiby Alexander Gomez		
Cargo:	Ayudante de Obra		

RELACIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	1
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Tapabocas industrial o de tela	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vaqueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	Camisa manga larga	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 13/08/26	Firma de Recibido: Alexander Gomez
Firma de quien entrega:	C.C. 94464267

Scanned with CamScanner

	FORMATO DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega	Código	SST-FR 4
		Versión	1
		Fecha	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	79747499	Cédula:	
Nombre del Trabajador:	Danilo Goday		
Cargo:	Ayudante de Obra		

RELACIÓN DE DOTACIÓN Y EPP ENTREGADOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	1
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	*Tapabocas industrial o de tela*	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vaqueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	*Camisa manga larga*	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 05/08/2026	Firma de Recibido: Danlo Goday
Firma de quien entrega:	C.C. 7974499

Scanned with CamScanner

	FORMATO DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega	Código	SST-FR 4
		Versión	1
		Fecha	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	13/08/2026	Cédula:	1007293037
Nombre del Trabajador:	Yehison Javier Diaz Guzman		
Cargo:	Auxiliar de Obra		

RELACION DE DOTACION Y EPP ENTREGADOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	1
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Tapabocas industrial o de tela	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vaqueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	Camisa manga larga	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 13/08/2026	Firma de Recibido: Yehison Diaz
Firma de quien entrega:	C.C. 1007293037

Scanned with CamScanner

MATMAR Construcciones SAS SG-SST	**FORMATO** **DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Entrega**	Código: SST-FR 4 Versión: 1 Fecha:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

Fecha de Ingreso:	05/08/2026	Cédula:	1407302
Nombre del Trabajador:	Luis Alberto Aguirre Pinilla		
Cargo:	Ayudante de Obra		

RELACIÓN DE DOTACIÓN Y EPP ENTREGADOS

TIPO DE PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD
PROTECCIÓN CABEZA	Casco de seguridad Tipo I, caida de objetos	1
	Barbuquejo de Tres Apoyos	1
PROTECCIÓN VISUAL	Monogafas de seguridad lente claro	1
	Monogafa de seguridad lente oscuro	
PROTECCIÓN AUDITIVA	Protector auditivo de inserción	1
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	*Tapabocas industrial o de tela*	1
PROTECCIÓN MANUAL	Guantes vaqueta o carnaza	1
	Guantes de nitrilo	1
PROTECCIÓN PARA PIES	Botas en cuero de seguridad con puntera	1
PROTECCIÓN CORPORAL	*Camisa manga larga*	1
	Arnes de cuerpo entero	1
	Eslinga de restricción	1

Fecha Recibido: 05/08/2026	Firma de Recibido:
Firma de quien entrega:	C.C. 1407302

Scanned with CamScanner

ANEXO 5 Inspecciones de EPP

MATMAR
Construcciones SAS
SG-SST

CONTROL E INSPECCIÓN EPP

FECHA: AGOSTO 2026

VERSIÓN:1

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	CARGO	BOTAS	T.BOCAS	CASCO	T.OIDOS	GUANTES	GAFAS	EQU. TRABAJO ALTURAS	BOTAS	T.BOCAS	CASCO	T.OIDOS	GUANTES	GAFAS	EQU. TRABAJO ALTURAS
Maikol Alexander Heredia Marín	1.018.433.823	Maestro de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
María Camila Jiménez Tovar	1.007.252.548	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Daniel Julián Niño Medina	1.120.954.136	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Daniel Papuri Trallado	1.133.934.014	Oficial de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Oscar Julián Maldonado Acosta	1.122.516.442	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Raúl Echeverry Montaño	94.281.666	Oficial de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Deiby Alexander Gómez Restrepo	94.464.267	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Luis Albeiro Aguirre Pinilla	4.407.502	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Hugo Alexander Zamora Ramírez	94.464.267	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Gabriel Quintero Hernández	1.120.564.655	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Alexander Romaña Blandon	1.120.924.814	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Orlando Rodríguez Ariza	1.010.088.255	Ayudante de obra	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

CALIFICACIÓN
B= BUENO
R= REGULAR
N= NO TIENE
NA= NO APLICA

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

DIANA CAROLINA VELASQUEZ- RESIDENTE SISO

ANEXO 6 Formato reporte de accidente

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TÚNELES, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS

Nombre o razón social

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901429186

Dirección	Teléfono	Fax
CL 25S # 23 - 30 CANAIMA	3165398335	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
MATMARCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM	HUILA	NEIVA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5711001

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE

Dirección	Teléfono	Fax
CL 9 # 21 - 20	8010000	

Departamento	Municipio	Zona
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: ( ) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
RODRIGUEZ	CANO	DIEGO SANTIAGO

Tipo de identificación: ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 1120564635

Fecha de nacimiento	Sexo
12032007	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CL 21 # 23 - 04 BELLO HORIZONTE	3203324289	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
ALBAÑILES, MAMPOSTEROS Y AFINES	0:30

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
11072026	1750905	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente
10082026 04:00:00	N	Lunes

Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra — ¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No — ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrió el accidente
( ) Si (•) No	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
6:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ● Dentro de la empresa ○ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ● Áreas de producción
- ● Áreas recreativas o deportivas
- ● Corredores o pasillos
- ● Escaleras
- ● Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ● Oficinas
- ● Otras áreas comunes
- ● Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ● Cabeza
- ● Ojo
- ● Cuello
- ● Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- ● Tórax
- ● Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ● Manos
- ● Miembros inferiores
- ● Pies
- ● Ubicaciones múltiples
- ● Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ● Fractura
- ● Luxación
- ● Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ● Conmoción o trauma interno
- ● Amputación o ennucleación
- ● Herida
- ● Trauma superficial
- ○ Golpe contusión o aplastamiento
- ● Quemadura
- ● Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ● Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ● Asfixia
- ● Efecto de la electricidad
- ● Efecto nocivo de la radiación
- ● Lesiones múltiples
- ● Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ● Máquinas y/o equipos
- ● Medios de transporte
- ● Aparatos
- ● Herramientas, implementos o utensilios
- ○ Materiales o sustancias
- ● Radiaciones
- ● Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ● Otros agentes no clasificados
- ● Animales (vivos o productos animales)
- ● Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ● Caída de personas
- ● Caída de objetos
- ● Pisadas, choques o golpes
- ● Atrapamientos
- ● Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ● Exposición o contacto con temperatura extrema
- ● Exposición o contacto con la electricidad
- ● Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ○ Golpes por o contra objetos
- ● Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA DESCARGANDO UN MATERIAL DE OBRA (LAMINAS DE SUPERBORAD) AL MOMENTO DE BAJAR LAS LAMINAS, LE GANO LA FUERZA Y LAS LAMINAS QUE CAYERON SOBRE EL BRAZO, QUEDANDO ATRAPADO EN ELLAS

Personas que presenciaron el accidente Hubo personas que presenciaron el accidente? ● Si ○ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: MALDONADO TRIANA LUIS MIGUEL — ○ CC ● TI ● CE ● NU ● PA — 1120583107

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL SURA
10-08-2026 16:40:52
10-08-2026 16:40:51
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 10-08-2026 16:41:03

ANEXO 7 Constancia de accidentabilidad

Medellín, 3 de septiembre de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa MATMAR CONSTRUCCIONES SAS, NIT N901429186, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 25 de julio de 2026 hasta el 24 de agosto de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 5.88%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 153.67.115.188, 198.143.57.32, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7 Inspecciones de seguridad maquinas, equipos y herramientas

MATMAR SG-SST	**LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO**	Versión: 1 Fecha: JULIO 2026

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 30 DE JULIO DE 2026 ***LUGAR DE INSPECCIÓN : INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE***

DILIGENCIADO POR DIANA CAROLINA VELASQUEZ - PROFESIONAL SST **CARGO RESIDENTE SISO**

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO					OBSERVACIONES
	CANTIDAD	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Manuales						
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				
Equipo de soldadura	0	X				
Mezcladora de concreto	0	X				
Semucho	0	X				
Sierra de mano para madera	0	X				
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	3	X				
Destornillador	3	X				
Escaleras	2	X				
Machete	1	X				
Raches		X				
Alicates	2	X				
Llaves fijas	2	X				
Hombre solo	2	X				
Escuadra	2	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO				OBSERVACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	2	X				
Vibro compactador (rana o canguro)	0	X				
Cinta metrica	1	X				
Nivel de gota	1	X				
Prensas	1	X				
Llaves de tubo		X				
Llave expansiva		X				
Cincel	2	X				
Segueta	2	X				

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO		ESTADO			RECOMENDACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

DATOS DEL INSPECTOR

FIRMA

A TENER EN CUENTA: Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes. Sus mangos deben estar en buen estado, libre de fisuras o elementos que adicionen riesgos. Las herramientas se deben almacenar adecuadamente, en orden y libre de agentes nocivos que aumenten su deterioro. Para trasladarse, las herramientas deben ir en cajas o recipiente adecuados, diseñados para tal fin. Las se debe garantizar el aislamiento de las herramientas deterioradas y garantizar el reporte para su reposición.

MATMAR SG-SST	**LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO**	Versión: 1 Fecha: JULIO 2026

Objetivo: Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores , en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periódicas a herramientas de trabajo.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 11 DE AGOSTO DE 2026 ***LUGAR DE INSPECCIÓN : INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE***

DILIGENCIADO POR DIANA CAROLINA VELASQUEZ - PROFESIONAL SST **CARGO RESIDENTE SISO**

DE ACUERDO AL ESTADO, MARQUE A CONTINUACIÓN CON UNA X

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO					OBSERVACIONES
	CANTIDAD	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Manuales						
Taladro	1	X				
Pulidora	1	X				
Equipo de soldadura	0	X				
Mezcladora de concreto	0	X				
Serrucho	0	X				
Sierra de mano para madera	0	X				
Carretillas	2	X				
Martillo o Mazo	3	X				
Destornillador	3	X				
Escaleras	2	X				
Machete	1	X				
Raches		X				
Alicates	2	X				
Llaves fijas	2	X				
Hombre solo	*2*	*X*				
Escuadra	2	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO				OBSERVACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	2	X				
Vibro compactador (rana o canguro)	0	X				
Cinta metrica	1	X				
Nivel de gota	1	X				
Prensas	1	X				
Llaves de tubo		X				
Llave expansiva		X				
Cincel	2	X				
Segueta	2	X				

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO		ESTADO			RECOMENDACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALA PRESENTADA	OBSERVACIONES

DATOS DEL INSPECTOR

FIRMA

A TENER EN CUENTA: Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes. Sus mangos deben estar en buen estado, libre de fisuras o elementos que adicionen riesgos. Las herramientas se deben almacenar adecuadamente, en orden y libre de agentes nocivos que aumenten su deterioro. Para trasladarse, las herramientas deben ir en cajas o recipiente adecuados, diseñados para tal fin. Las se debe garantizar el aislamiento de las herramientas deterioradas y garantizar el reporte para su reposición.


MATMAR Construcciones sas SG-SST	PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Versión: 1 Página 1 de 1

Inspección realizada por: CAROLINA VELASQUEZ- PROFESIONAL SST

Fecha de inspección: 10 DE AGOSTO DE 2026 | Área / Unidad operativa: INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.5	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles	X			
8	ORDEN Y ASEO				
8.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
	OBSERVACIONES				



Firma responsable inspección


MATMAR Construcciones sas SG-SST	PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Versión: 1 Página 1 de 1

Inspección realizada por: CAROLINA VELASQUEZ- PROFESIONAL SST

Fecha de inspección: 21 DE AGOSTO DE 2026 | Área / Unidad operativa: INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.5	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles	X			
8	ORDEN Y ASEO				
8.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
	OBSERVACIONES				




Firma responsable inspección

MATMAR Construcciones sas SG-SST	PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Versión: 1 Página 1 de 1

Inspección realizada por: CAROLINA VELASQUEZ- PROFESIONAL SST		
Fecha de inspección: 27 DE JULIO DE 2026	Área / Unidad operativa: INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE	

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)	X			
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado	X			
2.5	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el área de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos	X			
7	PELIGROS LOCATIVOS				
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles	X			
8	ORDEN Y ASEO				
8.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
	OBSERVACIONES				



Firma responsable inspección

ANEXO 9 Certificado cursos trabajador autorizado

CERTITAR S.A.S

NIT. 901.631.420

CERTIFICA QUE

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, aprobación emitida por el ministerio del trabajo N° 08SE2023220000000002430
Certificado de servicios de formación NTC 6072 emitida por el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC INTERNACIONAL Certificado No. CS -22108284 NTC 6072:2014 Fecha Otorgamiento: 2026-04-15 Fecha vencimiento: 2029-04-14

YEHISON JAVIER DIAZ GUZMAN

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.006.820.157

Nombre del Empleador
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901429186

Nombre Representante Legal
RIVERA GOMEZ EINER
CC: 1075234319

Administradora de Riesgos Laborales
ARL: SURA

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Se dicta en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 11 de agosto al 14 de agosto de 2026

Curso N° 246872026TA

Se Expide el 14 de agosto de 2026 en Calle 41B No 30A-16 Barrio La Grama Villavicencio - Meta, Cel: 3205595131

LINA TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Representante Legal

Winsto A Barbosa

WINSTO ALBERTO BARBOSA GUATIVA
LIC.SST 3054 de 2015

Verifique la autenticidad de este certificado en nuestro sitio web: certitar.com.co

CERTITAR S.A.S

NIT. 901.631.420

CERTIFICA QUE

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, aprobación emitida por el ministerio del trabajo N° 08SE2023220000000002430
Certificado de servicios de formación NTC 6072 emitida por el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC INTERNACIONAL Certificado No. CS -22108284 NTC 6072:2014 Fecha Otorgamiento: 2026-04-15 Fecha vencimiento: 2029-04-14

DEIBY ALEXANDER GOMEZ RESTREPO

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 94.464.267

Nombre del Empleador
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901429186

Nombre Representante Legal
RIVERA GOMEZ EINER
CC: 1075234319

Administradora de Riesgos Laborales
ARL: SURA

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Se dicta en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 11 de agosto al 14 de agosto de 2026

Curso N° 246882026TA

Se Expide el 14 de agosto de 2026 en Calle 41B No 30A-16 Barrio La Grama Villavicencio - Meta, Cel: 3205595131

LINA TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Representante Legal

Winsto A Barbosa

WINSTO ALBERTO BARBOSA GUATIVA
LIC.SST 3054 de 2015

Verifique la autenticidad de este certificado en nuestro sitio web: certitar.com.co

CERTITAR S.A.S

NIT. 901.631.420

CERTIFICA QUE

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, aprobación emitida por el ministerio del trabajo N° 08SE2023220000000002430
Certificado de servicios de formación NTC 6072 emitida por el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC INTERNACIONAL Certificado No. CS -22108284 NTC 6072:2014 Fecha Otorgamiento: 2026-04-15 Fecha vencimiento: 2029-04-14

MARIA CAMILA JIMENEZ TOVAR

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.007.252.548

Nombre del Empleador
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901429186

Nombre Representante Legal
RIVERA GOMEZ EINER
CC: 1075234319

Administradora de Riesgos Laborales
ARL: SURA

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Se dicta en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 11 de agosto al 14 de agosto de 2026

Curso N° 246892026TA

Se Expide el 14 de agosto de 2026 en Calle 41B No 30A-16 Barrio La Grama Villavicencio - Meta, Cel: 3205595131

LINA TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Representante Legal

Winsto A Barbosa

WINSTO ALBERTO BARBOSA GUATIVA
LIC.SST 3054 de 2015

Verifique la autenticidad de este certificado en nuestro sitio web: certitar.com.co

CERTITAR S.A.S

CERTIFICACION EN TAREAS DE ALTO RIESGO

NIT. 901.631.420

CERTIFICA QUE

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, aprobación emitida por el ministerio del trabajo N° 08SE2023220000000002430
Certificado de servicios de formación NTC 6072 emitida por el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC INTERNACIONAL Certificado No. CS -22108284 NTC 6072:2014 Fecha Otorgamiento: 2026-04-15 Fecha vencimiento: 2029-04-14

ALEXANDER ROMAÑA BLANDON

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.010.088.255

Nombre del Empleador
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901429186

Nombre Representante Legal
RIVERA GOMEZ EINER
CC: 1075234319

Administradora de Riesgos Laborales
ARL: SURA

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Se dicta en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 17 de agosto al 20 de agosto de 2026

Curso N° 250172026TA

Se Expide el 20 de agosto de 2026 en Calle 41B No 30A-16 Barrio La Grama Villavicencio - Meta, Cel: 3205595131

LINA TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Representante Legal

JENNYFER LETICIA QUINA CHAMBO
12248

Verifique la autenticidad de este certificado en nuestro sitio web: certitar.com.co

CERTITAR S.A.S

NIT. 901.631.420

CERTIFICA QUE

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, aprobación emitida por el ministerio del trabajo N° 08SE2023220000000002430
Certificado de servicios de formación NTC 6072 emitida por el instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación
ICONTEC INTERNACIONAL Certificado No. CS -22108284 NTC 6072:2014 Fecha Otorgamiento: 2026-04-15 Fecha vencimiento: 2029-04-14

GABRIEL QUINTERO HERNANDEZ

Identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.120.924.814

Nombre del Empleador
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901429186

Nombre Representante Legal
RIVERA GOMEZ EINER
CC: 1075234319

Administradora de Riesgos Laborales
ARL: SURA

Cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una duración de (32) horas

Se dicta en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 17 de agosto al 20 de agosto de 2026

Curso N° 250182026TA

Se Expide el 20 de agosto de 2026 en Calle 41B No 30A-16 Barrio La Grama Villavicencio - Meta, Cel: 3205595131

LINA TATIANA BOLIVAR SUAREZ
Representante Legal

JENNYFER LETICIA QUINA CHAMBO
12248

Verifique la autenticidad de este certificado en nuestro sitio web: certitar.com.co

ALTURAS Y CONFINADOS SAS

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Otorga el título de conformidad al señor (a):

DANIEL JULIAN NIÑO MEDINA

IDENTIFICACION Nº CC 1.120.954.136

Perteneciente a la Empresa:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
con NIT:	901429186 - 2
Cuyo Representante legal es el señor (a)	EINER RIVERA GOMEZ
Con Documento de Identidad Nº:	CC 1075234319
Afiliado a la ARL	SURA

Autorizados por el Min. de Trabajo con el radicado No. 08SE2024220000000004349 expedido el 12 de febrero 2024, en cumplimiento de la resolución 4272 de 2021 y la certificado por BVQI Bajo la norma NTC 6072:2014 bajo el certificado No. CO24.00065 del 10 de enero de 2024. ACREDITADO ONAC 09-CPR-008.

Curso y aprobó la acción de Formación:

REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS DE CAPACITACION

Fechas de Formacion (Desde - Hasta):
3/8/2026 3/8/2026

En testimonio de lo anterior, se firma la presente en Bogotá, a los 3 días del mes de AGO de 2026

ANGELICA YURANI ARAQUE SOLANO
Entrenadora trabajo seguro en alturas
LICENCIA EN S.O. No. N 34 DE 13 de Enero de 2021
de la secretaria Distrital de salud de Bogotá

Diana C. Ojeda R.

DIANA CAROLINA OJEDA ROJAS
Representante legal AC ALTURAS Y CONFINADOS SAS
LICENCIA EN S.O. No. 1040 de 17 de Noviembre de 2023
de la secretaria Distrital de salud de Bogotá

Calle 75B No 85-42- Tel. 3134838642 – acalturasyconfinadossas@gmail.com-
Nota: La autenticidad de este certificado puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la pagina web: www.acalturasyconfinados.com.co – Menú-Consultar Certificados

AC-17902 3/8/2026
CODIGO Y FECHA



TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

DANILO GODOY VEGA

Identificación No. 79747499

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

TRABAJADOR AUTORIZADO RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 30-07-2026 al 02-08-2026 con una intensidad de 32 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 02 días el mes de agosto de 2026

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

ALEXANDER BERNAL VARGAS
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 5596 DE 22/05/2017

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS,
ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ D.C.
MOVIL 318 788 04 38 PBX 601 7 31 89 52
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO ESCANEA EL CÓDIGO QR
Empresa: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 9014291862
Rep. Legal: EINER RIVERA GOMEZ - ID: 1075234319
ARL: SURA

Escanea para verificar

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021



TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

DIEGO SANTIAGO RODRIGUEZ CANO

Identificación No. 1120564635

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

TRABAJADOR AUTORIZADO RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 30-07-2026 al 02-08-2026 con una intensidad de 32 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 02 días el mes de agosto de 2026

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

ALEXANDER BERNAL VARGAS
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 5596 DE 22/05/2017

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS,
ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ D.C.
MOVIL 318 788 04 38 PBX 601 7 31 89 52
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO ESCANEA EL CÓDIGO QR
Empresa: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 9014291862
Rep. Legal: EINER RIVERA GOMEZ - ID: 1075234319
ARL: SURA

Escanea para verificar

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021



TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

MAIKOL ALEXANDER HEREDIA MARIN

Identificación No. 1018433823

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 03-08-2026 al 03-08-2026 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días el mes de agosto de 2026

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

DAVID SANTIAGO BERNAL LEÓN
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 7042 DE 01/11/2022

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ D.C.
MOVIL 318 788 04 38 PBX 601 7 31 89 52
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO ESCANEA EL CÓDIGO QR
Empresa: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 9014291862
Rep. Legal: EINER RIVERA GOMEZ - ID: 1075234319
ARL: SURA

Escanea para verificar

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021



TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

RAUL ECHEVERRY MONTAÑO

Identificación No. 94281666

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

TRABAJADOR AUTORIZADO RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 30-07-2026 al 02-08-2026 con una intensidad de 32 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 02 días el mes de agosto de 2026

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

ALEXANDER BERNAL VARGAS
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 5596 DE 22/05/2017

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS,
ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ D.C.
MOVIL 318 788 04 38 PBX 601 7 31 89 52
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO ESCANEA EL CÓDIGO QR
Empresa: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 9014291862
Rep. Legal: EINER RIVERA GOMEZ - ID: 1075234319
ARL: SURA

Escanea para verificar

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021

ANEXO 10 Permisos de trabajo en alturas y AT

	SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FO-SST-004
MATMAR SAS		ago-26
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 001

Ciudad:	Recuerde: que la escalera debe sobresalir aproximadamente tres peldaños después del punto de		
Desde el dia:	10/8/26	Hora de inicio:	07:30am
Hasta el dia:	15/8/26	Hora de finalización:	5:00 p.m.

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Area y altura donde se realizará el trabajo: INSTALACIONES DE POLICA SAN JOE DEL GUAVIARE

Descripción del trabajo: Mantenimiento y pintado de fachas edificios de oficinas - 10 metros

IDENTIFICACION DE PELIGROS		ELEMENTOS Y EQUIPOSDE PROTECCIÓN PERSONAL	HERRAMIENTAS A UTILIZAR Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE RESCATE
Seguridad Industrial	ESCALERA		
caida de materiales	Se ha verificado que la escalera se encuentre en	Arnés de c o completo	Alicates, pala, patin, baldes , manguera hidrolavadora
Caidas a diferente nivel	buen estado	Casco de seguridad	Equipos de rescate: Lineas de vida, frenos.
Mal tiempo	Los peldaños se encuentran a igual distancia	Gafas de seguridad	
Golpes	Máximo	Guantes	
	Recuerde que la escalera debe sobresalir	Botas de seguridad	
	aproximadamente tres peldaños después del punto	Linea de vida horizontal	
	de	Dispositivos de anclaje	
	Sube y baja de frente a la escalera y conservando	Protección Auditiva	
	tres	Eslinga en Y de posicionamiento	
Otros ¿Cuál?			

LISTA DE VERIFICACIÓN	Lunes			Martes			Miérc.			Juev.			Viern.			Sáb.			Dom.		
	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N.	S	N	N
Se ha socializado el análisis de trabajo seguro ATS?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador se encuentra afiado al sistema integral de salud?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el certificado vigente de trabajador	X			X			X			X			X			X					
El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido alcohol ni sustancias	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente y se ha verificado que el acceso sea seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se hizo inspección previa al terreno para detectar condiciones ambientales peligrosas?	X			X			X			X			X			X					
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador autorizado conoce las medidas de prevención establecidas en la evaluación de riesgos?	X			X			X			X			X			X					
Se han verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con una escalera segura y en buen estado que cumpla las especificaciones técnicas?	X			X			X			X			X			X					
Se ha amarrado la escalera de tal forma que no pueda deslizarse?	X			X			X			X			X			X					
Conoce las normas de seguridad para uso de escaleras?	X			X			X			X			X			X					
Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo?	X			X			X			X			X			X					
Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado?	X			X			X			X			X			X					
Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible?	X			X			X			X			X			X					
Está instalada la línea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse?	X			X			X			X			X			X					
Los mosquetones son de doble seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con un freno de seguridad certificado y apropiado para la linea de vida?	X			X			X			X			X			X					
Se han consultado otros permisos y se cuenta con los requerimientos de estos?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realiza la labor conoce el procedimiento de emergencias y de rescate?	X			X			X			X			X			X					

Autorización del trabajo

Responsables:		Se autoriza al siguiente personal:		
		NOMBRE:	CÉDULA	FIRMA
Coordinador de trabajo en alturas:	Diana Carolina Velasquez S.	DANILO GODOY VEGA	79747499	
		RAUL ECHEVERRY MONTAÑO	94281666	
Firma:		DERBY ALEXANDER GOMEZ RESTREPO	94 464 267	
		MAIKOL ALEXANDER HEREDIA MARIN	1018433823	
Responsable de activar el plan de emergencias.	Diana Carolina Velasquez S.	DANIEL JULIAN NINO MEDINA	1.120.954.136	
		YEHISON JAVIER DIAZ GUZMAN	1.006.820.157	
Firma:		MARIA CAMILA JIMENEZ TOVAR	1.007.252.548	
Cierre del permiso Responsable:		15/08/2026		
		Fecha y hora:		

Scanned with CamScanner

MATMAR	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FO-SST-004
		año-26
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 001

Ciudad:	Recuerde: que la escalera debe sobresalir aproximadamente tres peldaños después del punto de		
Desde el día:	3/8/26	Hora de inicio:	07:30am
Hasta el día:	5/8/26	Hora de finalización:	5:00 p. m.

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Area y altura donde se realizará el trabajo: INSTALACIONES DE POLICA SAN JOE DEL GUAVIARE

Descripción del trabajo: Lavado de fachas edificios de oficinas - 10 metros

IDENTIFICACION DE PELIGROS		ELEMENTOS Y EQUIPOSDE PROTECCIÓN PERSONAL	HERRAMIENTAS A UTILIZAR Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE RESCATE
Seguridad Industrial	ESCALERA		
caida de materiales	Se ha verificado que la escalera se encuentre en	Arnés de c o completo	Alicates, pala, palin, baldes , manguera hidrolavadora
Caidas a diferente nivel	buen estado	Casco de seguridad	Equipos de rescate: Lineas de vida, frenos
Mal tiempo	Los peldaños se encuentran a igual distancia	Gafas de seguridad	
Golpes	(Máximo	Guantes	
	Recuerde: que la escalera debe sobresalir	Botas de seguridad	
	aproximadamente tres peldaños después del punto	Linea de vida horizontal	
	de	Dispositivos de anclaje	
	Sube y baja de frente a la escalera y conservando	Protección Auditiva	
	tres	Eslinga en Y de posicionamiento.	
Otros ¿Cuál?			

LISTA DE VERIFICACIÓN	Lunes			Martes			Miérc.			Juev.			Viern.			Sáb.			Dom.		
	S	N	N.	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N.	S	N	N.
Se ha socializado el análisis de trabajo seguro ATS?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el certificado vigente de trabajador	X			X			X			X			X			X					
El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido alcohol ni sustancias	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente y se ha verificado que el acceso sea seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se hizo inspección previa al terreno para detectar condiciones ambientales peligrosas?	X			X			X			X			X			X					
Permiten factores externos (condiciones atmosfericas) que el trabajo se haga con seguridad?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador autorizado conoce las medidas de prevención establecidas en la evaluación de riesgos?	X			X			X			X			X			X					
Se han verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con una escalera segura y en buen estado que cumpla las especificaciones técnicas?	X			X			X			X			X			X					
Se ha amarrado la escalera de tal forma que no pueda deslizarse?	X			X			X			X			X			X					
Conoce las normas de seguridad para uso de escaleras?	X			X			X			X			X			X					
Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo?	X			X			X			X			X			X					
Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado?	X			X			X			X			X			X					
Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible?	X			X			X			X			X			X					
Está instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse?	X			X			X			X			X			X					
Los mosquetones son de doble seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con un freno de seguridad certificado y apropiado para la linea de vida?	X			X			X			X			X			X					
Se han consultado otros permisos y se cuenta con los requerimientos de estos?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realiza la labor conoce el procedimiento de emergencias y de rescate?	X			X			X			X			X			X					

Autorización del trabajo

Responsables:		Se autoriza al siguiente personal:		
		NOMBRE:	CÉDULA	FIRMA
Coordinador de trabajo en alturas:	Diana Carolina Velasquez S.	DANILO GODOY VEGA	79747499	
		RAUL ECHEVERRY MONTAÑO	94281666	
Firma:		DIEGO SANTIAGO RODRIGUEZ CANO	1128564835	
		MAIKOL ALEXANDER HEREDIA MARIN	1018433823	
Responsable de activar el plan de emergencias	Diana Carolina Velasquez S.	DANIEL JULIAN NIÑO MEDINA	1.120.954.136	
Firma:				

Cierre del permiso Responsable: 5/8/2026

Fecha y hora:

Scanned with CamScanner

MATMAR	SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÒDIGO: FO-SST-004
		ago-26
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 001

Ciudad:	Recuerde: que la escalera debe sobresalir aproximadamente tres peldaños después del punto de		
Desde el dia:	17/8/26	Hora de inicio:	07:30am
Hasta el dia:	22/8/26	Hora de finalización:	5:00 p.m.

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÌA GUAVIARE Y A LAS DEMÀS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÒN, CON EJECUCIÒN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÒRMULA DE REAJUSTE"

Area y altura donde se realizará el trabajo: INSTALACIONES DE POLICA SAN JOE DEL GUAVIARE

Descripción del trabajo: Mantenimiento y pintado de fachas edificios de oficinas - 10 metros

IDENTIFICACION DE PELIGROS		ELEMENTOS Y EQUIPOSDE PROTECCIÓN PERSONAL	HERRAMIENTAS A UTILIZAR Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE RESCATE
Seguridad Industrial	ESCALERA		
caida de materiales	Se ha verificado que la escalera se encuentre en	Arnés de c.o completo	Alicates, pala, patin, baldes , manguera hidrolavadora
Caidas a diferente nivel	buen estado	Casco de seguridad	Equipos de rescate: Lineas de vida, frenos
Mal tiempo	Los peldaños se encuentran a igual distancia.	Gafas de seguridad	
Golpes	¿Máximo	Guantes	
	Recuerde que la escalera debe sobresalir	Botas de seguridad	
	aproximadamente tres peldaños despuès del punto	Linea de vida horizontal	
	de	Dispositivos de anclaje	
	Sube y baja de frente a la escalera y conservando	Protección Auditiva	
	tres	Eslinga en Y de posicionamiento	
Otros ¿Cuál?			

LISTA DE VERIFICACIÓN	Lunes			Martes			Miérc.			Juev.			Viern.			Sáb.			Dom.		
	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N	S	N	N
Se ha socializado el análisis de trabajo seguro ATS?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador se encuentra afiliado al sistema integral de salud?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realizará el trabajo está debidamente capacitado y cuenta con el certificado vigente de trabajador	X			X			X			X			X			X					
El trabajador asegura encontrarse en buen estado de salud y no haber consumido alcohol ni sustancias	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente y se ha verificado que el acceso sea seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se hizo inspección previa al terreno para detectar condiciones ambientales peligrosas?	X			X			X			X			X			X					
Permiten factores externos (condiciones atmosfericas) que el trabajo se haga con seguridad?	X			X			X			X			X			X					
El trabajador autorizado conoce las medidas de prevención establecidas en la evaluación de riesgos?	X			X			X			X			X			X					
Se han verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con una escalera segura y en buen estado que cumpla las especificaciones técnicas?	X			X			X			X			X			X					
Se ha amarrado la escalera de tal forma que no pueda deslizarse?	X			X			X			X			X			X					
Conoce las normas de seguridad para uso de escaleras?	X			X			X			X			X			X					
Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para cargar objetos y otros materiales de trabajo?	X			X			X			X			X			X					
Los equipos y/o herramientas se encuentran revisados y en buen estado?	X			X			X			X			X			X					
Las eslingas usadas como dispositivo restrictivo mantienen su longitud lo mas corta posible?	X			X			X			X			X			X					
Está instalada la linea de vida o una estructura independiente donde el trabajador pueda asegurarse?	X			X			X			X			X			X					
Los mosquetones son de doble seguro?	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con un freno de seguridad certificado y apropiado para la linea de vida?	X			X			X			X			X			X					
Se han consultado otros permisos y se cuenta con los requerimientos de estos?	X			X			X			X			X			X					
El personal que realiza la labor conoce el procedimiento de emergencias y de rescate?	X			X			X			X			X			X					

Autorización del trabajo

Responsables:		Se autoriza al siguiente personal:		
		NOMBRE:	CÉDULA	FIRMA
Coordinador de trabajo en alturas:	Diana Carolina Velasquez S.	DANILO GODOY VEGA	79747499	Danilo Godoy
		RAUL ECHEVERRY MONTAÑO	94281666	Raul Echeverry
Firma:		DERBY ALEXANDER GOMEZ RESTREPO	94 464 267	
		MAIKOL ALEXANDER HEREDIA MARIN	1018433823	
Responsable de activar el plan de emergencias	Diana Carolina Velasquez S.	DANIEL JULIAN NINO MEDINA	1 120 854 136	
		YEHISON JAVIER DIAZ GUZMAN	1 006 820 157	
Firma:		MARIA CAMILA JIMENEZ TOVAR	1 007 252 548	

Cierre del permiso Responsable: 22/08/2026

Fecha y hora:

Scanned with CamScanner

MATMAR SG-SST

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARMAT CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Area/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 03/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:30 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM
Descripción de la tarea a realizar: mantenimiento y fachada de edificios	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1120541536 DANIEL JULIAN NIÑO MEDINA	Daniel Niño
[illegible] YENETSON JAVIER DIAZ GUZMAN	Yetsson Díaz
[illegible] MARIA CAMILA JIMENEZ TOVAR	Camila Jimenez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		balde, hidrolavadora
Electricas		
Neumaticas		
Hidraulicas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Almacenamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, fisico, condiciones de seguridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abiertas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, químico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, químico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, químico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula del responsable	Firma
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARMAT CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Área/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 05/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:30 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 04:00 pm
Descripción de la tarea a realizar: mantenimiento y fachada de edificio	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1120564835- DIEGO SANTIAGO RODRIGUEZ CANO	Diego Rodriguez
1018433825 MAIKOL ALEXANDER HEREDIA MARIN	Maikol Heredia

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada uno de las herramientos a utilizar.*
Manuales	balde, hidrolavadora
Electricas	
Neumaticas	
Hidraulicas	
Mecanicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, fisico, condiciones de sgeuridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abiertas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula del responsable	Firma
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: ADVANCE CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Área/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 10/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 02:30 pm	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 11:45 pm
Descripción de la tarea a realizar: mantenimiento y fachada de edificio	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1014433825 MANUEL ALEXANDER HERRERA MARIN	Manuel Herrera
1030529365 MARIA CAMILA JIMENEZ EDUAR	Camila Jimenez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada uno de los herramientas a utilizar.*
Manuales	balde, hidrolavadora
Electricas	
Neumaticas	
Hidraulicas	
Mecanicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	30.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Abastamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, Fisico, condiciones de seguridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
Limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abiertas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ SI, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula del responsable	Firma
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARMAT CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Área/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 10/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:30am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm
Descripción de la tarea a realizar: Lavado de fachada de oficinas	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
75747970 -DANILO GODOY VEGA	
94291991 RAUL ECHEVERRY MONTAÑO	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales	balde, hidrolavadora
Electricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, fisico, condiciones de seguridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abiertas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula del responsable	Firma
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARMAT CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Área/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 15/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:30 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 4:30 pm
Descripción de la tarea a realizar: mantenimiento y fachada de edificios	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
79747498 -DANILO GODOY VEGA	
1629 [illegible] RAUL ECHEVERRY MONTAÑO	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	balde, hidrolavadora
Electricas	
Neumaticas	
Hidraulicas	
Mecanicos	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Almacenamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, fisico, condiciones de seguridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
Limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abrientas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula del responsable	Firma
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner

MATMAR

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Empresa: MARMAT CONSTRUCCIONES SAS	Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Área/Proceso: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	Ubicación donde se realiza el trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 17/08/2026	Lugar de Trabajo: DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIAR
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 07:30 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm
Descripción de la tarea a realizar: mantenimiento y fachada de edificios	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO.	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
79747499 -DANILO GODOY VEGA	Danilo Godoy
1120564136-DANIEL JULIAN NIÑO MEDINA	Daniel Niño

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		Balde, hidrolavadora
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10.0 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslinga, linea de vida
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala, acero, balde
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Alistamiento de materiales en el area	Riesgo Biomecanico, fisico, condiciones de seguridad (mecanico)	Golpes	uso correcto de los EPP, movimientos adecuados, y uso de equipos seguros en el desarrollo de la actividad
limpieza	Riesgo Biomecanico, Biologico	Golpes, contusiones, alergias, heridas abiertas	
Preparación de la mezcla	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Caidas, golpes	
Preparación del muro	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	
Aplicación y nivelación	Riesgo Biomecanico, fisico, quimico	Golpes, caidas	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula del responsable	*Firma*
DIANA CAROLINA VELASQUEZ S - 1120575748	

Scanned with CamScanner