CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA
NIT 901.982.558 - 9

0187.26 – PEÑ – GTC

Bogotá, 04 de septiembre de 2026

Ingeniero:
JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
Representante Legal
CONSORCIO ASFALTANDO
Contrato de obra No 461-2025
Bogotá D.C

Asunto: Contrato de Interventoría No. ICCU–CTO–553-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA - PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – **Respuesta su correo electrónico de fecha 3 de septiembre de 2026– Informe mensual am-biental de junio de 2026 – V2.**

Respetados Ingenieros.

Por medio del presente comunicado, nos permitimos dar respuesta al correo electrónico del asunto, recibido el día 3 de septiembre de 2026, e informar que una vez revisado el informe ambiental de junio de 2026 V2, se evidencia que cuenta con soportes de la gestión realizada, por lo cual se da concepto de aprobación.
Es preciso informar al Contratista de obra, que la presente aprobación no lo exime de dar respuesta a información de soporte y/o complemento que se solicite adicionalmente por la entidad contratante.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
Director de Interventoria
Consorcio Inter Cundinamarca

Anexos: sin anexos

Copia: Consecutivo correspondencia

D.M.: Contrato No. ICCU-CTO-553-2025

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 9 Componente Ambiental

Periodo de reporte del 1 al 03 y del 22 al 30 de junio de 2026

BOGOTA 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN ***3***

2. OBJETIVOS ***3***

2.1 Objetivo General 3

2.2 Objetivos Específicos 3

3. ALCANCE ***4***

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO ***4***

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ***5***

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL ***6***

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 7

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 12

6.3 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA 14

6.4 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 16

6.5 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES ***19***

8. CONCLUSIONES ***20***

Listado de tablas

Tabla 1 Programas Ambientales mayo de 2026 6
Tabla 2 Temas tratados en capacitación componente ambiental mes de mayo 8
Tabla 3 Cantidades suministradas para el periodo de mayo de 2026. 12
Tabla 5 Revisión de maquinaria y equipos 15 de mayo de 2026 19
Tabla 6 Tabla de hallazgos ambientales mayo de 2026 19

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales 10
Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal 11
Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S 13
Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento 14
Ilustración 6 Registro de servicio de alcantarillado mayo de 2026 15
Ilustración 7 Sensibilización de protección de fauna en obra 17
Ilustración 8 Instalaciones de campamento 18
Ilustración 9 Maquinaría y vehículos operando mayo 2026 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual del Componente Ambiental, correspondiente al mes de **junio de 2026**, teniendo en cuenta el periodo de suspensión que fue de 12 días comprendido entre las fechas del 04 al 21 de junio; y se elabora en el marco del contrato cuyo objeto es el "Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca".

Su finalidad es presentar el seguimiento, evaluación y control de las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo reportado, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PAGA, la normatividad ambiental vigente y los compromisos adquiridos por el proyecto.

En este informe se consolidan las acciones desarrolladas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la obra, así como los avances, observaciones y medidas implementadas para garantizar la adecuada gestión ambiental en beneficio del entorno, las comunidades y el desarrollo sostenible del proyecto.

La estructura del informe se elabora en cumplimiento del **Contrato ICCU-CTO-461 de 2025**, el Anexo Técnico y las **Especificaciones Ambientales INVIAS**.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Reportar las actividades ambientales ejecutadas durante el mes de junio de 2026, en cumplimiento del contrato, el Anexo Técnico y las especificaciones ambientales INVIAS.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar el seguimiento a la implementación de los programas y medidas establecidas en el PAGA durante el mes de junio de 2026.
- Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas ejecutadas en el periodo, verificando la aplicación de los controles establecidos.
- Documentar y evidenciar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental competente.

- Registrar y analizar las actividades desarrolladas para la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales asociados al proyecto.
- Reportar las novedades, hallazgos y acciones correctivas implementadas en el componente ambiental durante el periodo, con el fin de fortalecer el desempeño ambiental del proyecto.
- Proponer recomendaciones y mejoras orientadas a optimizar la gestión ambiental y garantizar la protección del entorno y de las comunidades aledañas.

3. ALCANCE

El presente informe comprende la recopilación, análisis y presentación de la información relacionada con la gestión ambiental ejecutada durante el mes de junio de 2026 en el marco del proyecto “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Existente La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Departamento de Cundinamarca”.

El alcance del informe incluye:

La descripción de las actividades constructivas desarrolladas y su interacción con los componentes ambientales del área de influencia.

El seguimiento a los programas ambientales establecidos en el PAGA, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicadas durante el periodo.

La verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos ante la autoridad ambiental y la interventoría.

El registro de monitoreos, inspecciones, controles operativos y evidencias documentales correspondientes al componente ambiental.

La identificación de hallazgos, no conformidades, riesgos o situaciones relevantes que hayan surgido durante el desarrollo de las actividades.

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas para asegurar una adecuada gestión ambiental en el proyecto.

Este informe se limita al periodo comprendido entre el **1 al 03 de junio y del 22 al 30 de junio de 2026** e integra exclusivamente la información consolidada y reportada durante dicho intervalo de tiempo.

4. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el mes de junio de 2026:

- Se desarrollaron actividades con el grupo de gestión ambiental.
- Se generaron residuos de obra.
- Se presentaron vertimientos de agua residual del uso de baño del personal de obra el cuál es usado en viviendas, alquilada por el consorcio y cuyos vertimientos son manejados mediante pozo séptico.
- Se realizaron capacitaciones al personal de obra.

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de junio se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de obligaciones ambientales contractuales.
- Implementación de medidas de manejo ambiental por etapas.
- Articulación con el componente social para resolución de dudas de la comunidad.
- Coordinación con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la minimización de los impactos generados por las diferentes actividades ejecutadas en el frente de obra.
- Cumplimiento de actividades descritas en los programas ambientales según PAGA.

6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo reportado se implementaron cada una de las actividades descritas en los programas ambientales y sus respectivos proyectos.

Tabla 1 Programas Ambientales junio de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES**		**PRO-AMB-01** **Versión 01** **Fecha: 11/02/26**
Proyecto	Mejoramiento y rehabilitación de la vía La Peña- Paso el rejo		**CONTRATO No ICCU-461 DE 2025**
Municipio	La Peña Cundinamarca		
Tipo de obra	Obra vial municipal - sin licencia ambiental		
Programa	**No**	**Proyecto**	**Código**
1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1	Conformación del grupo ambiental	DAGA 1.1-01
	2	Capacitación ambiental del personal de obra	DAGA 1.1-02
	3	Cumplimiento de requisitos ambientales	DAGA 1.1-03
2. Programa actividades constructivas	1	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción	DAGA 2.1-04
	2	Proyecto de señalización frentes de obra y sitios temporales	DAGA 2.2-05
	3	Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos	DAGA 2.3-06
	4	Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales	DAGA 2.4-07
3. Programa Gestión Hídrica	1	Proyecto de manejo de aguas superficiales	DAGA 3.1-08
	2	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	DAGA 3.2-09
4. Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	1	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	DAGA 4.1-10
	2	Proyecto de protección de fauna existente área de influencia	DAGA 4.2 -11
5. Programa de manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo	1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	DAGA 5.1-12
	2	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos	DAGA 5.1-13

6.1 PROGRAMA 1 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

DAGA -1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el mes de junio de 2026 se mantuvo la conformación del grupo ambiental del proyecto, asegurando la asignación de responsabilidades para la ejecución, seguimiento y control de las actividades ambientales en los diferentes frentes de obra.

El grupo ambiental se encuentra operando de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de las actividades establecidas.

Anexo No 1. Acta reunión grupo de gestión ambiental.

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR:	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR:	(1/1) *100 =100%


DAGA- 1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra

Durante el mes de junio en cumplimiento del Programa, se desarrollaron actividades de formación orientadas al fortalecimiento de las competencias ambientales del equipo operativo vinculado al proyecto. Estas acciones se ejecutaron con el fin de asegurar el adecuado entendimiento y aplicación de las medidas de prevención, control y seguimiento ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas.

Las sesiones impartidas permitieron reforzar buenas prácticas en el uso eficiente de recursos, la correcta gestión de residuos, la reducción de impactos ambientales y la identificación temprana de riesgos climáticos, garantizando así el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental entre el personal de obra.

Fechas de capacitaciones: 03 de junio y 04 de junio de 2026.

Tabla 2 Temas tratados en capacitación componente ambiental mes de junio de 2026

CONSORCIO ASFALTANDO π	**CAPACITACIONES MES MAYO COMPONENTE AMBIENTAL**		**COD:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 1 **FECHA:** 03/06/2026 y 04/06/2026
COMPONENTE	**TEMA**	**OBJETIVOS**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
Biodiversidad y servicios ecosistémicos	Prevención de atropellamiento de fauna en la zona.	Identificar cada una de las especies de fauna existente en la zona de trabajo. Promover acciones de prevención dentro del frente de obra de las rutas transitadas por los conductores, con el fin de garantizar los límites de velocidad que eviten el atropellamiento de fauna en la zona.	
Manejo de residuos convencionales	Fortalecer las capacidades del personal de obra para la correcta gestión de residuos convencionales y la identificación, de los mismos garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad industrial	Socializar los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento temporal y disposición adecuada de residuos convencionales generados en las actividades constructivas. Promover buenas prácticas ambientales y de orden y aseo, minimizando impactos negativos en frentes de	

Anexo No 2. Listado de asistencia a capacitación ambiental

INDICADORES DE PROYECTO	
INDICADOR	(número de reuniones ejecutadas/ Número de reuniones programas) *100
INDICADOR	(2/2) *100 =100%

DAGA 1.1-03 Cumplimiento de requisitos ambientales

Durante el periodo comprendido del1 al 03 y del 22 de junio al 30 de junio de 2026, el contratista realizó seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales legales, contractuales y aquellos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) aplicables al desarrollo del Contrato ICCU 461 de 2025.

En el marco de las actividades de seguimiento ambiental se verificó el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas para los diferentes componentes ambientales del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos, protección y manejo del recurso hídrico, manejo del recurso suelo, protección de la flora y fauna y sensibilización del personal de obra.

Durante el periodo evaluado no se recibieron requerimientos ambientales formales por parte de autoridades ambientales, entidades municipales u otras entidades competentes relacionados con el desarrollo del proyecto. Así mismo, no se presentaron requerimientos ambientales pendientes de respuesta por parte del contratista.

De manera complementaria, se mantuvo el seguimiento y la disponibilidad para atender oportunamente cualquier requerimiento que pudiera ser emitido por la entidad contratante, interventoría o autoridad competente, garantizando la continuidad del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas para el proyecto.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos) × 100
INDICADOR:	No se registraron requerimientos.

6.2 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción

Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades de seguimiento y control correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de los lineamientos establecidos para el proyecto ICCU 461 de 2025 en el municipio de La Peña, Cundinamarca. A continuación, se presenta la gestión desarrollada:

1. Identificación, clasificación y control de materiales

Se efectuó el registro y control del ingreso, almacenamiento y consumo de los materiales pétreos requeridos para las actividades programadas en obra. Se verificó la **procedencia legal** mediante la revisión de, guías de transporte y soportes del proveedor.

Ilustración 1 Registro fotográfico control de materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE MATERIALES





2. Adecuación y operación de zonas de acopio

Las zonas de acopio fueron inspeccionadas para asegurar el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas.
Se verificó que los materiales se encontraran debidamente ordenados, señalizados y confinados, con control de escorrentías para evitar arrastre hídrico y afectaciones al suelo.
El área de almacenamiento mantiene separación respecto a drenajes y áreas sensibles, garantizando un manejo adecuado dentro del campamento y en el frente activo.

Ilustración 2 Registro fotográfico acopio temporal

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOPIO DE MATERIAL



3. Gestión del transporte y trazabilidad

Se verificó el cumplimiento de las medidas de **transporte seguro**, incluyendo cubrimiento de las cargas, rutas autorizadas, control de velocidades y horarios de operación.

Los viajes de acarreo fueron registrados en planillas diarias, permitiendo garantizar la trazabilidad del material desde su origen hasta los frentes de obra.

4. Cumplimiento normativo y control documental

Se verificó el **cumplimiento de las actividades establecidas para el manejo integral de los materiales de construcción**, asegurando su adecuada trazabilidad desde la adquisición hasta su utilización en los distintos frentes de obra. Como soporte de esta gestión, se anexan los **certificados emitidos por los proveedores de materiales correspondientes al periodo de junio de 2026**, los cuales respaldan la procedencia y correcta entrega de los insumos utilizados en el proyecto.

Anexo 3. Certificado suministro de materiales proveedores aprobados por interventoría.

Tabla 3 Cantidades suministradas para el periodo de junio de 2026.

MATERIAL	CANTIDAD m3	CERTIFIADO
Base granular estabilizada	505,44	SI

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Materiales con manejo ambiental adecuado/ Materiales utilizados) × 100
INDICADOR:	(505,44/505,44) *100= 100%

6.3 PROGRAMA 2 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DAGA 2.2-05 Señalización de frentes de obra y sitios temporales

Durante el periodo de junio se realiza la instalación y cumplimiento de la señalización descrita en el PMT previamente aprobado por interventoría.

Anexo 4. Informe PMT.

DAGA 2.3-06 Proyecto y manejo de disposición final de escombros y lodos

Durante el mes de junio se realizó el transporte y disposición de **1,336,505** m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), correspondientes a material de carpeta asfáltica y material común generado en las actividades de obra. Estos residuos fueron trasladados al predio autorizado por la Alcaldía Municipal de La Peña, lugar destinado para la separación, aprovechamiento y reutilización de los materiales por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, conforme a los lineamientos de gestión municipal.
Como soporte del proceso, la Secretaría de Planeación emitió el certificado de disposición final, el cual se anexa al presente informe.

Anexo 5. Certificado de RDC´S mes de junio emitido por secretaria de planeación.

Ilustración 3 Registro de transporte y disposición de RCD´S



INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Cantidad de residuos registrados / no de certificados generados) *100
INDICADOR:	(1336,505/1336,505) *100=100%


DAGA 2.4-07 Proyecto de disposición final de residuos convencionales y especiales


Durante el mes de junio se realizó la clasificación inicial de los residuos convencionales generados en obra, mediante la utilización de los puntos ecológicos instalados tanto en el campamento como en el frente de obra activo, garantizando la separación en la fuente conforme a las categorías establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos residuos fueron gestionados por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Peña, entidad encargada de efectuar la recolección, transporte y adecuada disposición final en el sitio autorizado por la administración municipal.

Como soporte de la gestión realizada, se anexa la factura correspondiente al servicio de recolección y disposición de residuos, junto con el comprobante de pago, lo cual evidencia el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos establecidos para la correcta gestión de residuos en el proyecto.

Anexo 6. Facturación de servicio de aseo y alcantarillado mes de junio de 2026 con respectivo pago del servicio.

Ilustración 4 Uso de puntos ecológicos dentro de obra y campamento





INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas de residuos / cantidad de residuos facturados.) *100
INDICADOR:	(85/85) *100= 100%

6.4 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

DAGA 3.1- 08 Proyecto de manejo de aguas superficiales

Durante el periodo comprendido entre el **01 y el 30 de junio de 2026**, el contratista realizó actividades de seguimiento y control orientadas a garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales presentes en el área de influencia del proyecto, en cumplimiento de las medidas establecidas en el PAGA y de las obligaciones ambientales aplicables al Contrato ICCU 461 de 2025.

Como parte de las actividades desarrolladas, se efectuaron **recorridos e inspecciones ambientales en los frentes de obra**, verificando las condiciones de los drenajes naturales y de las zonas susceptibles a presentar acumulación o escorrentía de aguas lluvias. Así mismo, se realizó seguimiento a las condiciones del terreno y a la adecuada conducción de las aguas, con el propósito de prevenir procesos erosivos, represamientos, arrastre de sedimentos y posibles afectaciones sobre cuerpos de agua.

Durante las actividades constructivas se verificó que los materiales producto de excavaciones, residuos de construcción, combustibles, aceites y demás sustancias

potencialmente contaminantes no fueran dispuestos directamente sobre cauces, drenajes naturales o zonas próximas a fuentes hídricas.

De igual manera, se reforzó al personal de obra la importancia de **proteger las fuentes hídricas y evitar cualquier disposición de residuos o sustancias contaminantes en cuerpos de agua**, promoviendo prácticas preventivas durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Como resultado del seguimiento realizado durante el periodo, **no se evidenciaron afectaciones significativas, contaminación de cuerpos de agua, derrames ni eventos que comprometieran la calidad del recurso hídrico como consecuencia de las actividades ejecutadas por el contratista**.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(Número de actividades de manejo y protección del recurso hídrico ejecutadas / Número de actividades programadas) × 100
INDICADOR:	(1/1) *100=100%

DAGA 3.1-09 Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Durante el mes de junio se mantiene el uso de baños para personal de obra según contrato celebrado con la señora Olga Garzón Rodríguez propietaria del predio denominado finca el Romance ubicado en la vereda Minipi del municipio de La Peña Cundinamarca, dicho predio cuenta con su pozo séptico para el manejo de aguas residuales.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de cantidades registradas en m3 / cantidad de m3 facturados.) *100
INDICADOR:	SIN CANTIDADES REGISTRADAS.

Ilustración 5 Registro de servicio de alcantarillado junio de 2026

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	0	0.00	0.00		
Complementario 16-32	0	0.00	0.00		
Suntuario >32	0	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

6.5 PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DAGA 4.1-10 Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

Durante el periodo de junio de 2026, NO se realiza la remoción de descapote o cobertura vegetal.

DAGA 4.2-11 Proyecto de protección de fauna existente área de influencia

Durante el mes de junio se ejecutaron acciones enmarcadas en el Proyecto de Protección de Fauna Existente en el Área de Influencia, orientadas a prevenir la afectación de especies silvestres por el desarrollo de las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el instrumento ambiental.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

Charlas de sensibilización al personal de obra, enfocadas en la protección de la fauna silvestre, haciendo énfasis en la prohibición de caza, captura, tenencia o comercialización de especies, así como en la importancia de reportar cualquier avistamiento.

Inspecciones periódicas en los frentes de trabajo, con el fin de identificar la posible presencia de fauna y verificar que las actividades constructivas no estuvieran generando afectaciones directas sobre su hábitat.

Monitoreo de avistamientos de fauna, en el cual no se registraron eventos relevantes que implicaran rescate, reubicación o manejo especializado durante el periodo reportado (ajustar si sí hubo casos).

Control de residuos sólidos en el área de trabajo, evitando la generación de focos que puedan atraer fauna y generar interacciones negativas con el personal

En términos generales, las actividades ejecutadas permitieron mantener condiciones adecuadas de protección de la fauna en el área de influencia, sin evidenciar impactos negativos asociados al desarrollo del proyecto durante el periodo evaluado.

Ilustración 6 Sensibilización de protección de fauna en obra





Anexo 7. Listado de asistencia charlas de sensibilización personal de obra junio.

6.6 PROGRAMA DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DAGA 5.1-12 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal

Durante el mes de junio se dio continuidad a las actividades asociadas al funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

En cuanto al funcionamiento del campamento, se realizó seguimiento permanente al estado de las instalaciones, verificando condiciones adecuadas de orden, aseo y manejo interno de residuos. Se constató la correcta disposición de los puntos ecológicos, asegurando la separación en la fuente de residuos ordinarios y especiales, así como su almacenamiento temporal en áreas definidas para tal fin. De igual manera, se verificó que los servicios básicos disponibles (agua potable, saneamiento básico y energía) operaran conforme a lo establecido, sin evidenciarse condiciones que representaran riesgo sanitario o ambiental.


Respecto a los sitios de acopio temporal, se efectuaron inspecciones periódicas para validar su adecuada localización, delimitación y señalización, así como el correcto almacenamiento de materiales, evitando dispersión, contaminación del suelo o afectaciones a áreas aledañas. Se evidenció que los materiales se

mantuvieron organizados y bajo condiciones que previenen su deterioro o arrastre por factores externos.

Durante el periodo reportado, no se requirió la instalación de nuevas áreas de campamento ni la ampliación de sitios de acopio, así como tampoco se ejecutaron actividades de desmantelamiento, dado que las condiciones operativas del proyecto se mantuvieron estables.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el mes de marzo permitieron garantizar el adecuado funcionamiento del campamento y los sitios de acopio temporal, sin registrarse incumplimientos ambientales ni afectaciones asociadas a su operación.

Ilustración 7 Instalaciones de campamento junio



DAGA 5.1-13 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el mes de junio de 2026, se verificó el cumplimiento de las medidas de **prevención y mitigación de impactos asociados al uso de maquinaria**, incluyendo control de derrames, manejo de combustibles, reducción de emisiones y adecuada disposición de residuos derivados de mantenimiento.

No se presentaron incidentes ambientales asociados al funcionamiento de los equipos, lo cual refleja un manejo responsable y una correcta **planificación de mantenimiento preventivo y correctivo**. el proyecto contó con la siguiente maquinaria y vehículos para el desarrollo de las actividades constructivas:

Tabla 4 Revisión de maquinaria y equipos 03 de junio de 2026

No	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA
1	Volqueta	SWV441
2	Volqueta	SWV442
3	Volqueta	SWV444
4	Volqueta	SXV251
5	Volqueta	TDS769
6	Volqueta	SQW484
7	Excavadora	320DI
8	Retroexcavadora	JGB4CX
9	Turbo	NHQ678
10	Vibro compactador	MC671982
11	Camión carro tanque	SXV241

Ilustración 8 Maquinaría y vehículos operando junio 2026



Anexo 8. Inspecciones preoperacionales mes de junio de 2026.

INDICADORES DEL PROYECTO	
INDICADOR:	(No de equipos operando/ No de preoperacionales) *100
INDICADOR:	(12/12) *100=100%

7. HALLAZGOS NO CONFORMIDADES Y EVENTOS AMBIENTALES

Tabla 5 Tabla de hallazgos ambientales mayo de 2026

Ítem	Descripción
Hallazgos ambientales	No se presentan
No conformidades	No se presentan
Incidentes ambientales	No se presentan

8. CONCLUSIONES

Se realizó seguimiento a las condiciones ambientales de los diferentes frentes de trabajo, verificando la adecuada implementación de las medidas relacionadas con el **manejo de residuos sólidos, manejo de aguas superficiales, protección del suelo, flora y fauna**, así como las condiciones generales de orden y aseo en las áreas intervenidas.

En relación con el **manejo del recurso hídrico**, se efectuó seguimiento preventivo a las condiciones de los drenajes y escorrentías presentes en las áreas de intervención, promoviendo buenas prácticas para evitar la contaminación o afectación de cuerpos de agua y garantizando la aplicación de las medidas contempladas en el PAGA.

Durante el periodo evaluado **no se presentaron hallazgos, incumplimientos ni requerimientos ambientales** por parte de las autoridades ambientales, entidades competentes, entidad contratante o interventoría relacionados con las actividades ejecutadas por el contratista.

En términos generales, la gestión ambiental desarrollada durante el mes de junio permitió mantener un **adecuado desempeño ambiental del proyecto**, mediante el seguimiento permanente, la aplicación de medidas preventivas y la sensibilización del personal, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones ambientales y a la protección de los recursos naturales del área de influencia del proyecto.

ELABORÓ	**APROBÓ**	
		**IN-AMB-05/07/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

Anexos

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTA No. 05 – Seguimiento de gestión Grupo de Gestión Ambiental.

Fecha: 02 de junio de 2026

Lugar: Área Administrativa Bogotá.

Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de cierre: 11:00 a.m.

1. OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la gestión y seguimiento del trabajo realizado por el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto y del desarrollo de la reunión mensual de seguimiento ambiental, correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Rol en el Grupo de Gestión Ambiental
Ronald Martínez	Director de Obra	Coordinación general y toma de decisiones
Andrea López Echeverri	Profesional SST	Enlace SST – Cumplimiento normativo
Viviana Del Pilar Arías	Profesional Social	Articulación comunitaria
Sthephany Ortiz Hernández	Profesional Ambiental	Liderazgo del componente ambiental

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Revisión del estado ambiental del proyecto

- Actividades constructivas sin incidentes ambientales.
- Se evalúa las PQR´S presentadas durante el periodo, y la respuesta de cada una de las mismas.

3.3 Ejecución de programas ambientales

- Ejecución de programas ambientales dentro de cada actividad de obra.

3.4 Coordinación Inter componente

- Integración con los componentes SST y social.
- Verificación de cumplimiento de PMT.

3.6 Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
Ejecutar los programas y proyectos estipulados en el PAGA V2	Profesional Ambiental	Continuo
Atención PQR´S presentadas en el periodo.	Profesional social Profesional Ambiental	Junio de 2026
Seguimiento a sitio de RCD	Profesional Ambiental	Continuo
Actualizar listado de maquinaria	Profesional SST	Continuo

4. CONCLUSIONES

- El grupo de gestión ambiental ejecutó las actividades programas en el mes de junio de 2026.
- Se cumple con la reunión mensual programada.
- No se presentaron incidentes ambientales durante abril.
- Se garantiza control y seguimiento ambiental adecuado.

5. FIRMAS

Ronald Martínez
director de Obra

Sthephany Ortiz Hernández
Profesional Ambiental

Andrea López
Profesional SST

Viviana Del Pilar Arías
Profesional Social

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cundinamarca
Capacitador	Stephany Ortiz H.
Fecha	04/05/26
Tipo	Capacitación Ambiental
Tema	Normatividad ambiental / Identificación RCDS

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Camilo Bejarano Nieto	1073703577	Ayudante	Camilo Bejarano
2	Jimmy Sebastian Rico	1127218454	Ayudante	Sebastian Rico
3	Deiver Guiza	91452935	Maestro	
4	Nicol Daniela Olya Triana	1069872600	Regulador	
5	Moises Medina	1069332188	Cadenero	
6	Felipe Medina	1158338037	Maestro	Felipe Medina
7	ALFONSO SUAREZ	79353667	TOPOGRAFO	
8	Daniel felipe Romero	1000177949	Operador	Daniel
9	Carlos Rincon	1075665094	Conductor	
10	Marcela Gutierrez	18936653	Controladora vial	Marcela.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Ninguna

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Stephany Ortiz H.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cundinamarca
Capacitador	Stephania Ortiz H. - Nikolas Erazo
Fecha	03/06/26
Tipo	Capacitación Ambiental
Tema	Prevención de atropellamiento de fauna en la zona.

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Mancela Gutierrez	28936653	Contratadora Vial	Mancela
2	Daniel Felipe Romero	1000774491	Operario	Daniel R.
3	Eliseo Rodriguez Rolido	106 987 3139	Ayudante de Obra	Eliseo R
4	Camila Bejarano	1005644496	Ayudante.	camilaB
5	Jhorman Camargo Mendoza	1069552188	Conductor	Jhormanc
6	Fredy Rivera	1'431.857	Operador	
7	Nicolas Erazo	1020111313	Residente SST	Nikolas
8	Ronald Martinez Prada	154.831.411	Director de Obra	Ronald
9	Yerson Ferney	1069873739	Operador	YersonB
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Ninguna

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Stephania Ortiz H.

CERT 345 ÚTICA CUNDINAMARCA 06/06/2026

CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES

DOBLE G PROYECTOS S.A.S.
NIT: 860.450.477-1
Titular del Contrato de Concesión Minera No. 18212
Licencia Ambiental: Resolución 0621 Útica, Cundinamarca

Fecha: 06 de junio de 2026

La sociedad **FLAGOMADA**, actualmente con nueva razón social **DOBLE G PROYECTOS S.A.S.,** identificada con **NIT 860.450.477-1**, titular del **Contrato de Concesión Minera No. 18212** y de la **Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0621**, en ejercicio de sus actividades mineras autorizadas, se permite **CERTIFICAR** que:

A la Ing. Sthephany Ortiz y **al Ing. Ronald Martínez**, en representación técnica del **Consorcio Asfaltando**, identificado con **NIT: 901.974.155-0**, se les han suministrado materiales provenientes de nuestra operación minera, los cuales cumplen con las **Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS** y demás normas técnicas vigentes aplicables a la construcción de vías en Colombia.

Los materiales entregados para el **periodo de junio de 2026** corresponden a:

- **Base estabilizada /emulsión asfáltica y cemento**

Así mismo, se anexan el respectivo cuadro de cantidades correspondientes al mes de junio de 2026 donde se detallan los volúmenes suministrados y su clasificación por tipo de material.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

CONSOLIDADO CONSORCIO ASFALTANDO MARZO Y ABRIL DE 2026	
MATERIAL	**M3**
BASE ESTABILIZADA /EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	527,2
TOTAL	**527,2**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,



GABRIEL ARTURO BELTRÁN REYES

GERENTE DE PROYECTOS Y REPRESENTANTE LEGAL
Contacto: 3102987038-3202781494.

Dirección: Carrera 10 No 18 36 Oficina 803 Centro
Tel: 061- 2820992- Móvil: 3102897039
Bogotá - Colombia
Email: dobleg2023proyectos@gmail.com

	INFORME PMT MENSUAL JUNIO DE 2026	**CÓDIGO:** IN-PMT-07 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 05/07/2026

CONSORCIO ASFALTANDO

Contrato No. ICCU-CTO-461 DE 2025

NIT: 901974155-0

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.,

Informe # 9 Plan de Manejo de Tránsito PMT

Periodo de reporte del 1 al 03 de junio y del 22 al 30 de junio de 2026

BOGOTA 2026

Contenido

1. GENERALIDADES 3
2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05 3
3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA 4
6. CONCLUSIONES 5

Tabla 1 Inventario de señalización instalada 3
Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT 4

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización junio 2026 4

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)

Mes de junio de 2026 | Período: 1 al 03 de junio y del 22 al 30 de junio de 2026

Proyecto: Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía La Peña – Paso El Rejo, Municipio de La Peña, Cundinamarca

1. GENERALIDADES

El presente anexo constituye el Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente al mes de mayo de 2026, elaborado en atención a lo establecido en el Contrato ICCU-CTO-461 de 2025.

El PMT fue debidamente aprobado por la interventoría con anterioridad al inicio de las actividades constructivas, y su implementación durante el período reportado se realizó conforme a los elementos, dispositivos y procedimientos establecidos en dicho instrumento.

2. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN INSTALADA – PROYECTO DAGA 2.2-05

Durante el mes de junio de 2026 se instaló y mantuvo la señalización aprobada en el PMT en los frentes de obra activos y sitios temporales del proyecto. A continuación, se presenta el inventario de señales y dispositivos instalados:

Tabla 1 Inventario de señalización instalada

Código	Nombre / Descripción	Cantidad	Estado
SPO-01	Señal Vertical SPO-01 (Trabajos en la vía)	2	Instalada / Activa
SPO-03	Señal Vertical SPO-03 (Auxiliar de Tránsito)	2	Instalada / Activa
SPO-05	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Izquierda)	1	Instalada / Activa
SPO-06	Señal Vertical SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada – Derecha)	1	Instalada / Activa
SR-30	Señal Vertical SR-30 (Velocidad Máxima Permitida 60 km/h)	2	Instalada / Activa
SIO-01	Señal Vertical SIO-01 (Obra en la vía a 100m)	2	Instalada / Activa
SIO-03	Señal Vertical SIO-03 (Fin de Obra)	2	Instalada / Activa
SIO-07	Señal Vertical SIO-07 (Desvío)	5	Instalada / Activa
NN	Barricadas	11	Instalada / Activa
NN	Paleta Pare y Siga	2	Instalada / Activa
NN	Cono de Señalización Reflectivo 90cm	7	Instalada / Activa
NN	Delineador Tubular	85	Instalada / Activa
NN	Cinta de Demarcación Rollo 500m	5	Instalada / Activa
NN	Equipo de Comunicación	4	Instalada / Activa
TOTAL, ELEMENTOS INSTALADOS		**134**	**100% según PMT**

Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

3. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2 Indicador de cumplimiento PMT

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PMT	
Fórmula	(No señalización instalada / No señalización aprobada PMT) × 100
Resultado	**(134/134) × 100 = 100%**
Estado	**CUMPLE**


Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.


4. REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la señalización instalada en los frentes de obra durante el mes de marzo de 2026, evidenciando el cumplimiento del PMT aprobado:

Ilustración 1 Registro fotográfico señalización junio 2026









Fuente: Consorcio Asfaltando 2026.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de junio de 2026, el Consorcio Asfaltando implementó de manera satisfactoria el Plan de Manejo de Tráfico aprobado, instalando y manteniendo los 134 elementos de señalización establecidos, lo que representa un cumplimiento del 100% del indicador del proyecto.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el periodo comprendido, se evidencia el cumplimiento satisfactorio de las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando condiciones seguras para la movilidad de peatones, residentes y usuarios de la vía en el tramo intervenido.

Durante el periodo reportado no se presentaron siniestros viales, accidentes de tránsito ni incidentes asociados a deficiencias en la implementación de la señalización temporal, lo que evidencia la adecuada aplicación de las medidas de control, regulación y seguimiento establecidas en el PMT.

Finalmente, el presente informe se complementa con la implementación en campo, en el cual se evidencia:

- Instalación de señalización temporal.
- Delimitación de áreas de intervención.
- Implementación del sistema PARE / SIGA.
- Presencia permanente de auxiliares de tránsito.
- Señalización preventiva y nocturna.
- Control operacional del tránsito durante la ejecución de las actividades entre el PR 6+650 y el PR 7+250.

ELABORO	**APROBO**	
		**IN-PMT-05/07/2026 V1**
Sthephany Ortiz Hernández	**Ronald Martínez**	
Profesional Ambiental	**Director de Obra**	

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 461 de 2025** que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**" siendo el alcance del proyecto la intervención vial entre los PR6+100 al PR6+650, el Consorcio Asfaltando con NIT. 901974155-0 quien es el ejecutor, hizo entrega a la administración municipal de 4.269,01 m3 de RCD´S durante los meses de mayo, junio y julio del 2026, el material de excavación saliente de la intervención prevista en el tramo antes mencionado corresponde al arreglo de la vía La Peña paso el Rejo del municipio de La Peña Cundinamarca.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de Julio del dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente.

ARQ. JUAN SEBASTIAN CASTIBLANCO CAICEDO
Secretario de infraestructura y planeación

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Revisó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación
Aprobó: Arq. Juan Sebastián Castiblanco – Secretario de Infraestructura y Planeación



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
23/6/2026 10:22:55 Cajero: dtrianad

Oficina: 3144-LA PEDA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 628878720

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$82,000.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 14826 MUNICIPIO LA PEDA RECAUDO SERV PUBLICOS - RCB
Ref 1: 0003005345

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¯ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¯ al 5948500 resto de

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

REFERENCIA PARA PAGO: **3005345**

FACTURA No. 201627513

PERIODO DE FACTURACION

MAYO DE2026


Fecha De Expedición: **20/06/2026**
Fecha De Pago Oportuno: **26/06/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensió **30/06/2026**

VALOR A PAGAR $82,000

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIEL** C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GU** C. Catastral: **2025**
Barrio: GUAYABAL Ruta: **0400000451**
Uso: Comercial Estrato: No residencial

Periodos de Atraso: 0



Lectura Actual 36
Lectura Anterior 0
Consumo M3 **36**
PROMEDIO **0**

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matricula: 2025000014
Numero Medidor: 22026680
Tipo de Consumo: Real

ULTIMOS CONSUMOS

NOVIEMBRE DE 2	0	FEBRERO DE 2026	0
DICIEMBRE DE 20	0	MARZO DE 2026	0
ENERO DE 2026	0	ABRIL DE 2026	0

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	16	1,136.62	18,185.92	9,092.96	27,278.88
Complementario 16-32	16	1,136.62	18,185.92	9,092.96	27,278.88
Suntuario >32	4	1,136.62	4,546.48	2,273.24	6,819.72
Cargo Fijo Acueducto		4,889.00		2,445.00	7,334
Subtotal Servicio de Acueducto					**68,711**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-16	16	0.00	0.00		
Complementario 16-32	16	0.00	0.00		
Suntuario >32	4	0.00	0.00		
Cargo Fijo Alcantarillado		0.00		0.00	0
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**0**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Recoleccion	4,306.00	2,153.00	6,459.00
Comercializacion	2,022.00	1,011.00	3,033.00
Disposición Final	2,035.00	1,018.00	3,053.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	474.00	237.00	711.00
Barrido	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Gran Productor	0.00	0.00	0.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
Peso Aseo M3/TONr	0		
TOTAL ASEO			**$ 13,256**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**82,000**

OTROS COBROS

Ajuste a la Decena 33

Total Otros Cobros **$ 33**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO **81,967**
TOTAL FACTURA **82,000**

Costo Residuos no Aprovechados	0.00	Toneladas Limpieza Urbana	0.00
Toneladas Rechaco Aprovecha	0.00	Toneladas Barrido y Limpieza	0.00
		Valor Base Por Tonelada	0.00

OBSERVACIONES:

EL PAGO DE LA FACTURA SE RECIBIRA SOLO EN LOS PAC DE BANCOLOMBIA Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONVENIO DE PAGO N° 14826

Páguese únicamente en :

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: **MARTINEZ PRADA JOSE URIELSO**
C.C. / NIT **1014233025**
Direccion: **VEREDA LAGUNAS SECTOR GUAYABA**
Barrio: GUAYABAL
C. Catastral: **2025**
Uso: Comer Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**68,711**
Alcantarillado	**0**
Aseo	**13,256**
Otros	**33**

"Cada gota cuenta:Se recomienda el uso y ahorro eficiente del agua"

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo	
			Cheque	

VALOR A PAGAR **$82,000**

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

Nit: 899999721
Telefono: - (091) 844 90 26 - 844 90 28
E-MAIL: serviciospublicos@lapena-cundinamarca.gov.co

TOTAL	**$82,000**
VALOR A PAGAR	**$82,000**
Fecha De Pago Oportuno:	**26/06/2026**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	**30/06/2026**
Referencia Para Pago	**3005345**
Ruta:	**0400000451**
Número Factura	**201627513**

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998633247(8020)0003005345(3900)0000082000(96)20260630

CONSTANCIA MENSUAL DE ALQUILER DE UNIDAD SANITARIA PARA PERSONAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.: 461 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	
MES CORRESPONDIENTE:	
DATOS DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE	
Nombre completo:	Olga Garzón Rodríguez
Cédula de ciudadanía No.:	52.728.338
Dirección del inmueble:	Vereda Mesa de Manier - Finca el Romance
Municipio:	La Peña
Teléfono:	3179871052

CONSTANCIA

Yo, Olga Garzón Rodríguez, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.728.338, en calidad de propietario(a) del inmueble anteriormente relacionado,

CERTIFICO QUE:

Durante el período comprendido entre el 01 de Junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026, autoricé el uso y/o alquiler de la unidad sanitaria ubicada en mi predio para el servicio exclusivo del personal vinculado al contrato de obra anteriormente descrito.

Asimismo, dejo constancia de que el contratista hizo uso de dicha unidad sanitaria durante el período señalado, garantizando el acceso del personal de obra a un servicio sanitario como parte de las medidas de saneamiento básico implementadas en el proyecto.

La presente certificación se expide como soporte del cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, para ser anexada a los informes del **Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA)**.

FIRMAS

PROPIETARIO DEL INMUEBLE

Nombre: Olga Garzón R.

C.C. No. 52.728.338

Firma: Olga Garzón R.

CONTRATISTA

Nombre: José Urielso Martínez Prada

Cargo: Gerente general

Conexión Vial Manta

Firma:

CONSORCIO ASFALTANDO π	**LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN AMBIENTAL**	**CÓDIGO:** FR-CAP-AMB **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 10/01/2026

Lugar	La Peña - Cundinamarca
Capacitador	Stephany Ortiz H.
Fecha	04/05/26
Tipo	Charla sensibilizacion Ambiental
Tema	Flora y Fauna en Tramo a intervenir y carretera vial

No	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Camilo Bejarano Nieto	1073703577	Ayudante	Camilo Bejarano
2	Jimmy Sebastian Rico	7727218454	Ayudante	Sebastian Rico
3	Deiver Guiza	91452935	Maestro	
4	Nicol Daniela olya Triana	1069872600	Regulador	
5	Moises Medina	1069332188	Cadenero	
6	Felipe Medina	1158338037	Maestro	Felipe Medina
7	ALFONSO SUAREZ	79353667	TOPOGRAFO	
8	Daniel felipe Romero	1000177949	Operador	Daniel
9	Carlos Rincon	1075665094	Conductor	
10	Marcela Gutierrez	18936653	Controladora vial	Marcela.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: Ninguna

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Stephany Ortiz H.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO

Lugar y fecha de Contrato: La Peña – Cundinamarca, 18 de febrero de 2026

Arrendador: OLGA GARZON RODRIGUEZ

OLGA GARZON RODRIGUEZ, identificado con la CE' DULA DE CIUDADANIA nú´mero **51.728.338,** qúien obra en nombre propio y para efectos de este contrato se denominara´ el "ARRENDADOR" por úna parte, y por la otra, **CONSORCIO ASFALTANDO** identificado (a) con la NIT 901.974.155-0 cúya representacio´n legal esta´ a nombre de **JOSÉ URIELSO MARTÍNEZ PRADA** identificado con CC. 1.014.233.025, qúien para efectos de este contrato obra como "ARRENDATARIO "qúienes han decidido celebrar ún contrato de arrendamiento de parqúeadero, este "CONTRATO", se rige por las sigúientes cla´úsúlas:

Primera – Objeto: Por medio del presente contrato, EL ARRENDADOR entrega en arrendamiento a EL ARRENDATARIO el sigúiente bien inmúeble destinado exclúsivamente como parqúeadero, úbicado en la finca El Romance, vereda Minipi. Pen˜a – Cúndinamarca.

Segunda – Canon de Arrendamiento: El canon mensúal es la súma de ($300.000) Trescientos mil pesos, por el úso del cúpo de parqúeo y servicio de ban˜o. EL ARRENDATARIO pagara mes adelantado al ARRENDADOR entre el dí´a primero (01) y el dí´a cinco (05) de cada mes.

Tercera – Vigencia: El presente arrendamiento tendra´ úna dúracio´n de dos (2) meses con catorce (14) dí´as contados a partir del 18 de febrero de 2026 y finalizara´ el 30 de abril de 2026, sin pro´rroga aútoma´tica salvo acúerdo escrito.

Cuarta – Entrega: EL ARRENDATARIO en la fecha de súscripcio´n de este docúmento declarara recibir el inmúeble de manos del ARRENDADOR en perfecto estado.

Sexta – Destinación y Prohibiciones: EL ARRENDATARIO no podra´ súbarrendar, ceder, almacenar objetos, realizar reparaciones meca´nicas ni destinar el espacio a actividades ilí´citas.

Séptima – Cobro: EL ARRENDADOR entregara úna cúenta de cobro con sú respectiva cúenta bancaria (Nequi – 314-287-1052) para poder realizar los pagos de arrendamiento los primeros cinco (05) dí´as del mes.

ARRENDADOR:

OLGA GARZON RODRIGUEZ
C.C 52.728.338

ARRENDATARIO:


JOSE URIELSO MARTINEZ PRADA
C.C 1.014.233.025
CONSORCIO ASFALTANDO
NIT: 901.974.155-0



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.728.338
GARZON RODRIGUEZ
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1963
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
15-NOV-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00252335-F-0051728338-20100825 0023580777A 1 1280898586

ACTA DE CONSTANCIA DE USO DE INMUEBLE COMO BAÑOS PARA OPERARIOS

Fecha: 18 Febrero 2026

Municipio / Vereda: Vereda Mesa de Minipi - Finca el Romance

Proyecto: La Peña - Cundinamarca

Frente de obra: Asfaltando

1. Información de las partes

Propietario del inmueble

Nombre completo: Olga Gorzon Rodriguez

Cédula: 51.728.338

Dirección del inmueble: Vereda Mesa de Minipi

Teléfono: 3142871052

Contratista / Empresa

Razón social: Consorcio Asfaltando

NIT: 901.974.155-0

Representante / Responsable: Jose Uriel so Martinez Prada

Cargo: Representante Legal

Teléfono: 3023167764

2. Objeto del acuerdo

Se deja constancia de que el inmueble será utilizado por el contratista únicamente como baños y servicios sanitarios para operarios del frente de obra.

3. Condiciones de uso

- Mantener el área limpia e higiénica.
- Realizar mantenimiento periódico.
- No usar el inmueble para otra actividad.
- Permitir inspecciones del propietario.
- Cumplir normas de SST y ambientales.

4. Periodo de uso

Fecha de inicio: 18 Febrero 2026

Fecha de terminación estimada: 30 abril 2026

Horarios de utilización: 7:00 a.m a 5:00 p.m

5. Inspección inicial del inmueble

Ítem	Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Baño / Sanitario	☒	☐	☐	
Lavamanos	☒	☐	☐	
Puertas y ventanas	☒	☐	☐	
Paredes	☒	☐	☐	
Instalación hidráulica	☒	☐	☐	
Instalación eléctrica	☒	☐	☐	Solar
Techo	☒	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	


6. Anexos

- Fotografías
- Copia de cédula del propietario
- Croquis del inmueble

7. Firmas

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Propietario Olga Garzón R	propietaria.	Olga Garzón R.	18/02/2026
Responsable del contratista	Profesional Ambiental		18/02/2026
Testigo / Interventoría	Profesional Sst	Nicolas Erazo	18/02/2026

FOTOGRAFIAS


	**Baño / Sanitario** Buen estado
	**Lavamanos** Buen estado
	**Puerta de acceso** Buen estado
	**Paredes** Buen estado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.728.338
GARZON RODRIGUEZ
APELLIDOS
OLGA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1963
PACHO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
15-NOV-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00252335-F-0051728338-20100825 0023580777A 1 1280898586

Anexo 9. Pre operacionales

CONSORCIO ASFALTANDO π	PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA	Codigo: FT -SST-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 320 DL MODELO 2011 MARCA Caterpillar TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Excavadora

PERIODO: DESDE 2 Junio HASTA 3 Junio 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X									
	Indicador de temperatura		X		X		X									
	Indicador de aceite		X		X		X									
	Indicador de batería		X		X		X									
	Indicador de refrigerante		X		X		X									
	Indicador de combustible		X		X		X									
	Indicador de filtro de aire		X		X		X									
	*Horometro		X		X		X									
LUCES	*Frontales de trabajo	X														
	*Traseras de trabajo (Reflector)	X														
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X									
HIDRAULICO	*Baliza		X		X		X									
	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X									
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X									
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X									
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X									
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X									
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X									
	*Espejos laterales		X		X		X									
	*Alarma de retroceso		X		X		X									
	Pito		X		X		X									
	* Freno de servicio		X		X		X									
	* Freno de estacionamiento		X		X		X									
	*Cinturones de seguridad		X		X		X									
	Vidrio Panorámico		X		X		X									
	*Kit para Derrames		X		X		X									
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X									
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X									
	Asiento		X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acoesc															
	Llantas buen estedo (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X									
	* Dirección		X		X		X									
	Estado de pasadores		X		X		X									
	Estado y tensión de las correas		X		X		X									
	Estado de pedales		X		X		X									
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X									
	*Bomba Hidráulica		X		X		X									
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X									
	*Mandos de avance		X		X		X									
	* Mando de estacionamiento		X		X		X									
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X									
	*Mandos de levarte del brazo		X		X		X									
	Estado de filtro de aire		X		X		X									
	Estado de filtro de combustible		X		X		X									
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X									
	* Resguardos		X		X		X									
	Anclajes de contrapeso		X		X		X									
	Guardas		X		X		X									
	Estado del bastidor		X		X		X									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin gristas	NO														
	Exosto (Humo de escape)															
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por: Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9709.2			
MARTES	9714.1			
MIERCOLES	9721.5			
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

(Firma) Ronald Romero
(Nombre) Operador Ronald Farid Romero

Vo. Bo. (Firma) Nicolas Romero
(Nombre) Inspector HSE Nicolas S. Erazo

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO	PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA	Codigo: FT -SST-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 320 DL MODELO 2011 MARCA Caterpillar TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Excavadora

PERIODO: DESDE 22 Junio 2026 HASTA 28 Junio 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X					
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X					
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X					
	Indicador de batería		X		X		X		X		X					
	indicador de refrigerante		X		X		X		X		X					
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X					
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X					
	*Horometro		X		X		X		X		X					
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X											
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	*Baliza	X														
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X					
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X					
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X					
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					
	Pito		X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X					
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X					
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X					
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X					
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X					
	Asiento		X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acoesc		X		X											
	Llantas buen estedo (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X					
	* Dirección		X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X					
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X					
	Estado de pedales		X		X		X		X		X					
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X					
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X					
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X					
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X					
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X					
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X					
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X					
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X					
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X					
	* Resguardos		X		X		X		X		X					
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X					
	Guardas		X		X		X		X		X					
	Estado del bastidor		X		X											
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X					
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	9733.7			
MARTES	9748.1			
MIERCOLES	9754.3			
JUEVES	9766.6			
VIERNES	9775.7			
SABADO				
DOMINGO				

(Firma) _____ Vo. Bo. (Firma) Nicolas Eroso

(Nombre) Operador Randol Fabian Ramirez 1574238906.

(Nombre) Inspector HSE Nicolas S. Eroso S.

YoBo: Andrea M. Lopez CC: 1018422772.

Vo.Bo.:

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	MOTONIVELADORA	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO Mc GG5981 SEMANA 1ro junio 2026 hasta 3 junio 2026

PROYECTO U OBRA: La Peña - Cundinumarca Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo DyM SERIE G930 MARCA: Volvo

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	✓		✓		✓		✓									
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	✓		✓		✓		✓									
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	✓		✓		✓		✓									
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	✓		✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	✓		✓		✓		✓									
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	✓		✓		✓		✓									
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	✓		✓		✓		✓									
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.		X														
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	✓		✓		✓		✓									
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	MOTONIVELADORA	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO MC 665981 SEMANA 22 Junio 2026 hasta 28 Junio 2026

PROYECTO U OBRA: La Peña - Cundinamarca Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo JyM SERIE G930 MARCA: Volvo

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.		X														
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22/06/26		**Hora**	07 a.m.
Tipo de Vehículo	Turbo		**Placa**	NHQ 678
Modelo 2024	**Km**	72846	**Marca**	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23/06/26		**Hora**	07 a. m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		**Placa**	NHQ 678	
Modelo	2024	**Km**	72947	**Marca**	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
J DE ROL	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1016422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24 / 06 / 26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km 73102	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	x			
	Aseo externo	x			
	Latas	x			
	Pintura	x			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	x			
	Suspensión delantera	x			
	Amortiguadores	x			
	Suspensión trasera	x			
	Parabrisas	x			
	Vidrio frontal	x			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	x			
	Silleteria	x			
	Luz interior o de techo	x			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	x			
	Nivel de liquido de frenos	x			
	Nivel de agua del radiador	x			
	Nivel de agua de la bateria	x			
	Nivel de aceite de transmisión	x			
	Fuga aceite de caja	x			
	Fuga de liquido de frenos	x			
ESTADO LUCES	Luces Medias	x			
	Luces Altas	x			
	Luces Bajas	x			
	Dirección Izquierda Delantera	x			
	Dirección Derecha Delantera	x			
	Dirección Izquierda Trasera	x			
	Luz Freno	x			
	Luz Reverso	x			
	Luz Antiniebla Exploradoras	—			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	x			
	Nivel de Combustible	x			
	Odómetro	x			
	Pito	x			
	Tacómetro	x			
	Velocímetro	x			
	Indicador de Aceite	x			
	Indicador de Temperatura	x			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	x			
	Delantera Izquierda	x			
	Trasera Derecha	x			
	Trasera Izquierda	x			
	Repuesto	x			
	Presión Aire Llanta	x			
FRENOS	Estado de los Frenos	x			
	Freno de Mano	x			
	Pastillas	x			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	x			
	Airbags	x			
	Cristales (Vidrios)	x			
	Apoyacabezas	x			
	Espejo Lateral Derecho	x			
	Espejo Lateral Izquierdo	x			
	Espejo Retrovisor	x			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	x			
	1 Chaleco reflectivo	x			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	x			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	x			
	1 par de guantes industriales	x			
	Cruceta	x			
	Extintor	x			
	Linterna	x			
	Caja de herramientas	x			
	Botiquín de primeros auxilios	x			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	x			
	Revisión Técnico mecánica	x			
	Licencia de conducción	x			
	Licencia de tránsito	x			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25/06/26		Hora	07 a. m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km	73238	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	VIBROCOMPACTADOR	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO MC 671982 SEMANA 1RO Junio 2026 hasta 3 Junio 2026

PROYECTO U OBRA: La Pena, Cundinamarca – Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo JM SERIE BW 212D-40 MARCA: BOMAG

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	X		X		X		X									
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X									
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	X		X		X		X									
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	X		X		X		X									
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	X		X		X		X									
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X									
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X									
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X		X		X									
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	X		X		X		X									
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	VIBROCOMPACTADOR	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO MC 671982 SEMANA 22 Junio 2026 hasta 28 Junio 2026

PROYECTO U OBRA: la Peña, Cundinamarca – Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo JM SERIE BW 212D-40 MARCA: BOMAG

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	X		X		X		X		X		X		X			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X		X		X		X			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	X		X		X		X		X		X		X			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X		X		X		X			
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X		X		X		X		X		X			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	X		X		X		X		X		X		X			
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Giovanny
Rio Seco

CONSORCIO ASFALTERO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	01/06/24	**Hora**	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	SQW 482
Modelo 2012	**Km**	**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Heimer Giovanny Romero Ramirez
Cargo	Conductor

		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Estado general					
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/		X	
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		Giovanny Ramirez

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	2/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		#Giovanny ER

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	03/06/26			**Hora**	06:00 am
Tipo de Vehículo		Volqueta		**Placa**	SQW 484
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Gaviria R

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**	259159	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		HGiovanny

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**	259375	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehiculo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Giovanny

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SAW 484	
Modelo 2012	**Km**	259592	**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		H. Giovanny

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1016422772

1 Semana
Giovanny

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/06/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30-6-2026	Hora	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SOW 484
Modelo 2012	Km 260463	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez.
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		Giovanny R

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

Oscar
Luis Serrano

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	02-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SBV 493	
Modelo	**Km**	190114.1	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓	✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor			✓	
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03-06-2026		**Hora**	7:06 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWV 993	
Modelo	**Km**	190276.3	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo		/		
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado		/	/	
	Silletería		/		
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Lintema			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO VIAL EL HATO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-06-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo	VOLQUETA		Placa	SHV 493
Modelo	Km	190396.0	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	OSCAR ANDRES LOPEZ MEJIA
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal				
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25-06-2026		Hora	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWU 443	
Modelo	Km	79067.2	Marca	FREIGHLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTOS	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	27-06-2025		**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWV 449
Modelo	**Km**	190875 4	**Marca**	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria	✓	✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	28-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SWV 443	
Modelo 2019	**Km**	191212.2	**Marca**	FREIGHLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Garcia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				**Firma responsable inspección**
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO Vías Nuevo	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	29 - 06 2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Obligada		**Placa**	SWV 443	
Modelo	**Km**	19 816 2	**Marca**	FREIGHTLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Garcia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018427772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22/06-2026		**Hora**	7:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWY 444.	
Modelo	**Km**	19156	**Marca**	MERCEDES.	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓		X	
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23 - 06 - 2026		**Hora**	7:00 am
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWL 444
Modelo	**Km**	19228	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Lintema	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24 - 06 - 2026		**Hora**	7:00 am
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWN 444
Modelo	**Km**	19303	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	//			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	NO			
	Extintor	/			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25-06-2026		**Hora**	7:00 am.
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWV 111.
Modelo	**Km**	19763	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

• Ciclo
1ro Semana

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	07-05-2026		**Hora**	07:00 AM
Tipo de Vehículo	Camioneta		**Placa**	SWV 445
Modelo	**Km**	166270.3	**Marca**	Freelander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Elvis Aguillon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N.A
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehiculo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Taraona

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	02-06-2026	**Hora**	07800 AM
Tipo de Vehiculo	Volqueta	**Placa**	SWV 495
Modelo	**Km** 766488.6	**Marca**	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N.A
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tamayo

V°B° Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03-06-2026	**Hora**	07-00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	SWV 445
Modelo	**Km** 166599.9	**Marca**	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Agudelo Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				NA
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta				
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N. A
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tarazona

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL V'		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: F

Fecha de Inspección	22/06/2026		Hora	7.00 AM	
Tipo de Vehículo			Placa	TTY275 Bolqueta	
Modelo	Km	387082	Marca		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X		NO		

1018422772

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23/06/2026		**Hora**	7 00 A M
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY275 Volquete
Modelo	**Km**	387330	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gañiez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		María Gonzalez A.

8856305

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	24/06/2026		**Hora**	7:00 AM	
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY 93 Bolívar	
Modelo	**Km**	387576	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario González Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras				

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez Pacheco

99156305

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018412772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	25/06/2026		**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY975 Bolqueta
Modelo	**Km**	387707	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez Neto 88156305

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1010422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	26/06/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY 275 Bolqueta
Modelo	**Km** 387834	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mundo Cardona Isabel

88156305

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	29/6/2026	**Hora**	7.00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY275
Modelo	**Km** 387834	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Mario Gonzalez Acevedo

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	30/04/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY275
Modelo	**Km** 388084	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22 - 06 - 2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 770
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Monta
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo			✓	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	Se solicita
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor	✓			
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios			✓	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422742

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23- 06 2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 740
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mendez
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo			✓	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	Se solicita
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor	✓			
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios			✓	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018442772.

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24- 06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	WEP 340	
Modelo 2013	**Km**		**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Gonzal
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras			/	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/		/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/		/	
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1094272772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	WEP 740	
Modelo	2013	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Monte
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	26-05-2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 710
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mata
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras			/	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.