

MOTOR

MARCA	CUMMINS
REFERENCIA	B6.7
DESPLAZAMIENTO	6.700 c.c
NÚMERO CILINDROS	6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm)	250 hp @ 2400 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	660 lb.pie @ 1600 rpm
EMISIONES	EPA 2021

TRANSMISIÓN

MARCA	EATON
ACCIONAMIENTO	MANUAL
VELOCIDADES	10
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	14.80 - 1.00. Reversa: 16.21

FRENOS

PRINCIPAL	Neumático de doble circuito
ESTACIONAMIENTO	Activación por resorte en la cámara
AUXILIAR	Freno de ahogo (válvula mariposa)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	14.000 libras
CAPACIDAD CARGA TRASERA	24.500 libras

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelles parabolicos con amortiguadores
TRASERA	Muelles con tope auxiliar

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	6.245
ANCHO mm	2.438
ALTO (mm)	2.818
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4.191
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.013
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.041
PESO	6.198

OTROS

DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS	11R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	50 GALONES
VOLTAJE	12 Voltios
BATERÍAS	(2) 1.320 CCA total

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado
- Asiento de conductor con suspensión neumática
- Vidrios eléctricos
- Espejos eléctricos con desempañador
- Rines de acero
- Columna de dirección abatible

GARANTÍA

Chasis: *Chasis: 12 meses libre de kilometraje.*
Motor: *24 meses libre de kilometraje*

MV INTERNATIONAL

CONTACTA UN ASESOR

3218626069 -310 4132181

www.navitrans.com.co

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: **HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**		CÓDIGO: **AD-F-03**
	FECHA: **29-Jul-26**	VERSIÓN: **1**	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	Volqueta Platon TLM879	Marca	INTERNATIONAL	Referencia	7600 SBA

Combustible	Color	Modelo	Capacidad kg	Potencia HP	Cilindraje
Diesel	GRIS	2013	16.58	0	3.907

Otras Características

# Motor	35299792
# Serie	3HTWYAHT1DN197705
# Chasis	3HTWYAHT1DN197705
# Vin	3HTWYAHT1DN197705
# Delaracion Importacion	482012000183087

Observaciones generales

Es un vehículo de carga robusto, pensado para trabajo exigente y transporte de materiales. Destaca por su enfoque funcional, capacidad operativa y estructura preparada para uso intensivo en entornos productivos.

#VALUE!

ID	Documentos	Número	Vigencia
1	Soat	1508007015682000	21-jul-27
2	Tecnomecanica	185753202	04-dic-26
3			
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ID	Descripción	Frecuencia de Realización	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2026-05-14	2026-05-15	2027-05-14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006929605000	TLM879	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	7600 SBA	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35299792	3HTWYAHT1DN197705	3HTWYAHT1DN197705	16.58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSTRUCCION Y DISEÑO MRJ	*******764	NI	9017780941	ARAUCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	14550	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1065500	$ 554000	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1621900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRACK GPS COMPANY

Colombia
gerencia@trackgps.com.co
(313) 281 56 05 – (314) 594 46 59
(320) 800 55 44 – (310) 620 80 74

CERTIFICADO DE MONITOREO

TRACKGPS COMPANY S.A.S, certifica que **TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SAS** identificado con **NIT. 901437530,** tiene activo el sistema de monitoreo satelital TRACKGPS COMPANY con tecnología GPRS en los vehículos registrados con números de placas:

PLACA	FECHA DE ACTIVACIÓN	TECNOLOGÍA	TIPO DE UNIDAD	MARCA	SERIE UNIDAD
TLM879	2026-04-17	GPRS	JM-VL03	CONCOX	862476056130734

Las unidades instaladas permiten el seguimiento de los vehículos a través de internet en la página: https://trackgps.com.co/

USUARIO: TRANSCONSTRUMAR
CONTRASEÑA: 901437530

Este certificado se expide a los 17 días del mes de Junio del año 2026, por solicitud del (a) interesado (a), con vigencia de 30 días calendario a partir de su expedición.

Camila Silva

MARÍA CAMILA SILVA
Directora Operaciones
TRACKGPS COMPANY
Cel: (320) 800 55 44

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 192358477

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MOVILIDAD COLOMBIA

NIT: 901574042

No. de Certificado de Acreditación: 23-CDA-052

Fecha de expedición: 2026/09/15

Fecha de vencimiento: 2027/09/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTY275

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35305561

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT2DN300677

VIN: 3HTWYAHT2DN300677

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: GRIS

NOMBRE PROPIETARIO: CONSULTING AND AUDITING CA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALEXIS PINZON MARTINEZ

Vibro Compactador Bomag # 1
121375-2550

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA / EQUIPO / VEHÍCULO

CERTIFICADO No.: 058
FECHA DE EMISIÓN: 12 / FEB / 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Proyecto / Contrato:** ASFALTANDO - LA PEÑA
- **Ubicación del Mantenimiento (Ciudad / Frente de Obra):** LA PEÑA, CUNDINAMARCA - ASFALTANDO
- **Fecha de Mantenimiento:** 11 / FEB / 2026
- **Hora:** 16:00

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO / MAQUINARIA / VEHÍCULO

- **Tipo:** ☒ Maquinaria ☐ Equipo ☐ Vehículo
- **Descripción:** VIBRO COMPACTADOR - BOMAG
- **Marca:** BOMAG
- **Modelo:** 2011
- **Placa / Serial:** MC671982
- **Empresa Propietaria:** GRUPO JM

3. TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO

☒ Preventivo
☐ Correctivo
☐ Predictivo
☐ Otro: _____

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ítem	Actividad Ejecutada	Observación
1	CAMBIO ACEITE	ESTADO DE HORAS DE TRABAJO
2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	
3	CAMBIOS DE LLANTAS	
4	ARRANQUE	

5. REPUESTOS / INSUMOS UTILIZADOS

Ítem	Descripción	Cantidad
1	FILTROS ACEITE	
2	FILTRO DE AIRE	
3.	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	

6. CONCEPTO TÉCNICO


☒ Operativo
☐ Operativo con Observaciones
☐ Fuera de Servicio

Observaciones Técnicas:


CAMBIO DE ACEITE PARA PROXIMA REVISION 250 HORAS
CAMBIAR BOMBILLAS LUMINACION


7. RESPONSABLES

Técnico / Empresa que realizó el mantenimiento:
Nombre: LUIS HERNAN PEÑA VILLAMIZAR
Empresa: TALLER EL MOKI
Teléfono: 3132905447

Firma Técnico: 

Recibe / Verifica en Obra:
Nombre: EDWARD RODRIGUEZ MEDINA
Cargo: ING. VIAL
Empresa: GRUPO JM

Firma: 



CERTIFICADO LABORAL

La empresa TALLER EL MOKI Chitagà, , certifica que el señor **Luis Hernan Peña Villamizar**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88274620 laboró en nuestra empresa durante dos años, desempeñando el cargo de mecánico de patio.

Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró responsabilidad, compromiso y buen desempeño en sus funciones.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 12 días del mes de febrero del 2026

Cordialmente,

Nombre: IVAN Eduardo Villamizar Rodrigue


Cargo: jefe

Teléfono:3132905447

Firma

Technical Data

Shipping dimensions in m3	without ROPS	with ROPS
BW 212 D-40	29,802	39,223
BW 212 PD-40	29,802	39,223



Standard Equipment

- ☑ Warning, information and operation displays with round gauge
- ☑ Hydrostatic travel and vibration drive
- ☑ Hydrostatic articulated steering
- ☑ Articulated joint lock
- ☑ Rear axle with twin spring accumulator brakes
- ☑ No-Spin differential lock
- ☑ Warning horn
- ☑ Single lever control for travel and vibration
- ☑ Scrapers
- ☑ Emergency STOP
- ☑ Back-up warning system
- ☑ Operator seat

Optional Equipment

- ☐ ROPS/FOPS cabin with seat belts
- ☐ Working lights front / rear
- ☐ ROPS/FOPS with safety belt
- ☐ Comfort driver?s seat
- ☐ Rotary beacon
- ☐ Indicator and hazard lights
- ☐ Padfoot segment kit (D)
- ☐ Contact scrapers
- ☐ BOMAG Evib-Meter (BEM)
- ☐ TERRAMETER BTM prof
- ☐ BCM 05 Documentation system
- ☐ Special painting
- ☐ Air condition
- ☐ Ballast rear (800kg)
- ☐ Sun roof
- ☐ Warning, information and operation displays
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Increased amplitude (2,2mm/1,1mm)
- ☐ Drum 35mm (D:+700kg) (1,9mm/275kN; 1mm/198kN)

Dimensions in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 212 D-40	2960	2250	1500	2268	2985	490	5840	60	60	25	2130
BW 212 PD-40	2960	2250	1480	2268	2985	490	5840	60	60	25	2130

Technical Data		BOMAG BW 212 D-40	BOMAG BW 212 PD-40
Weights			
Grossweight	kg	14.670	13.320
Max. axle load, drum CECE	kg	9.720	8.370
Max. axle load, wheels CECE	kg	4.950	4.950
Operating weight CECE	kg	10.900	12.750
Axle load, drum CECE	kg	7.150	8.150
Axle load, wheels CECE	kg	3.750	4.600
Static linear load CECE	kg/cm	33,6	
Max. static linear load CECE	kg/cm	45,6	
Dimensions			
Working width	mm	2.130	2.130
Track radius, inner	mm	3.494	3.494
Driving Characteristics			
Speed (1)	km/h	0- 6,0	0- 6,0
Speed (2)	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. gradeability without/with vibr.	%	45/43	49/46
Drive			
Engine manufacturer		Deutz	Deutz
Type		BF4M 2012 C	BF4M 2012 C
Emission stage		2/2	2/2
Cooling		water	water
Number of cylinders		4	4
Performance ISO 3046	kW	98,0	98,0
Performance SAE J 1995	hp	132,0	132,0
Speed	min-1	2.300	2.300
Fuel		diesel	diesel
Electric equipment	V	12	12
Drive system		hydrost.	hydrost.
Drum driven		standard	standard
Drums and Tyres			
Tyre size		23.1-26/12PR	23.1-26/12PR
Number of pad feet			150
Height of pad feet	mm		100
Area of one pad foot	cm2		137
Brakes			
Service brake		hydrost.	hydrost.
Parking brake		hydromec.	hydromec.
Steering			
Steering system		oscil.artic.	oscil.artic.
Steering method		hydrost.	hydrost.
Steering / oscillating angle +/-	grad	35/12	35/12
Exciter system			
Drive system		hydrost.	hydrost.
Frequency	Hz	30/36	30/36
Amplitude	mm	1,80/0,95	1,70/0,86
Centrifugal force	kN	236/170	275/202
Centrifugal force	t	24,1/17,3	28,1/20,6
Capacities			
Fuel	l	250,0	250,0

Technical modifications reserved. Machines may be shown with options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
P.O. Box 5162
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		CÓDIGO: AD-F-03
	FECHA: 12-Dec-23	VERSIÓN: 1	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	VIBROCOMPACTADORA	Marca	BOMAG	Referencia	BW212D-40

Rodaje	Color	Modelo	Capacidad kg	ALTO	Ancho	Largo
Neumaticos	AMARILLO	2011	10900	2985 MM	2250 mm	5840 mm

Otras Características

# Motor	11078906
# Serie	101582432550
# Registro/Placa	MC671982
# Delaracion Importacion	872011000175714

Observaciones generales

Para los trabajos de ingeniería civil medianos y pesados y para obras de subrasante. Modelos D para materiales ligados hidráulicamente, arena, gravilla y subrasantes.




ID	Documentos	Número	Vigencia
1			
2			
3			
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

2. HISTORIAL ACTA DE ENTREGA INICIO Y FINAL

ITEM	FECHA DE INICIO	No ACTA INICIO	No ACTA FINAL	FECHA FINAL	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO
1	1/9/2024	0001	0002		9.125.494.6	JOSUE CELIS RODRIGUEZ
2		0003	0004			
3		0005	0006			
4		0007	0008			
5		0009	0010			
6		0011	0012			
7		0013	0014			
8		0015	0016			
9		0017	0018			
10		0019	0020			
11		0021	0022			
12		0023	0024			
13		0025	0026			
14		0027	0028			
15		0029	0030			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
ID	**Descripción**	**Frecuencia de Realización**	**Observaciones**
1	cambio de aceite , cambio de filtro de aire , cambio de llantas , arranque , estado horas de trabajo	250 horas	proxima cambio de bombillas
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 121375

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC671982	BOMAG	BW212D-40	2011

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	101582432550

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	11078906	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
10900 Kg	2985 mm	2250 mm	5840 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ	NIT 901.437.530

República de Colombia



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-09-2023	29-09-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	872011000175714	05/09/2011

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700037175

COSMOCOLOR-TM-22

Anexo 10. Pre operacionales

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
	Código:SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2
OBRA Y/O PROYECTO: La Pola	MARCA/MODELO: 2011		
OPERADOR: Andres Castillo	PLACA: SZN 329		
HORA: 7 am	TIPO DE VEHICULO: UPR		
PERÍODO: DEL AL DE			

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECANICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X	X	X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	161978		162095		162217		162473		162716					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2026 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La peña
OPERADOR: Pedro Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL AL DE

MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162813		163017		163022		163239		163734					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE	Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas					

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
cc: 1018422772.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ANFALTANDO

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - FUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña Cund
OPERADOR: Sebastian Rico
HORA:
PERIODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto
MARCA/MODELO: Freightliner
PLACA: SXV 25F
TIPO DE VEHICULO: Carro Tanque.
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua del radiador		·	X		X		X		X		X		X		
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X		X		V			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquin)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)			X		X		X		X		X		X		
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al dia		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnico mecánica		X		X		X		X		X		X			
Liencia de Conducción		X		X		X		X		X		V			
Licencia de Transito		X		X		X		X		X		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES
- Tarra auxiliar del agua Roto
- No tiene repuesto de llanta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28 | Rev. 23-06-2026 | Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña | MARCA/MODELO :

OPERADOR: Sebastian Rico | PLACA: SXII 251

HORA: | TIPO DE VEHICULO:

PERÍODO: DEL 10 AL 15 DE 08. | KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		√		√		√		√		√		√			
Luces Altas		√		√		√		√		√		√			
Luces Bajas		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Derecha Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Trasera		√		√		√		√		√		√			
Luz Freno		√		√		√		√		√		√			
Luz Reverso		√		√		√		√		√		√			
Luz Antiniebla exploradoras		√		√		√		√		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		√		√		√		√		√		√			
Asiento conductor en buen estado.		√		√		√		√		√		√			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		√		√		√		√		√		√			
Relojes Indicadores		√		√		√		√		√		√			
Extintor de incendios ABC		√		√	X	√		√		√		√			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		√		√		√		√		√		√			
Iluminación interior cabina		√		√		√		√		√		√			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		√		√		√		√		√		√			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		√		√		√		√		√			
Freno de Mano		√		√		√		√		√		√			
Pastillas		√		√		√		√		√		√			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Liquido de frenos		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua del radiador		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua de la Bateria		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		√		√		√		√		√		√			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		√		√		√		√		√		√			
Freno de emergencia o parqueo		√		√		√		√		√		√			
Dirección y terminales		√		√		√		√		√		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		√		√		√		√		√		√			
Caja de cambios		√		√		√		√		√		√			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		√		√		√			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		√		√		√			
Tubo de escape en buen estado		√		√		√		√		√		√			
LLANTAS															
En buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)		√		√		√		√		√		√			
Presión Aire Llanta		√		√		√		√		√		√			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		√		√		√			
Licencia de Transito		√		√		√		√		√		√			
Kilometraje															

Firma de Inspección del Operador:	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	
Vo.Bo. Supervisor HSE							

OBSERVACIONES

no sirven las plumillas limpiabrisas

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: la Peña. | MARCA/MODELO :

OPERADOR: Sebastian Rico | PLACA: SXV 251

HORA: | TIPO DE VEHICULO:

PERÍODO: DEL 17 AL 23 DE Agosto | KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		√		X		X			
Luces Altas		X		√		√		√		√		X			
Luces Bajas		X		√		√		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		√		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		√		X		X		√		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		√		√		√		X		X			
Luz Freno		√		X		X		√		√		X			
Luz Reverso		X		√		√		√		√		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		√		√		√		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		√		√		√		√		X			
Asiento conductor en buen estado.		√		√		√		√		√		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		√		√		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		√		√		√		√			
Extintor de incendios ABC		X		X		√		√		X		√			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		X		X		√		√		√		√			
Iluminación interior cabina		X		X		√		√		√		√			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		√		√		√		X		√			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		√		√		√		√		√			
Freno de Mano		√		√		√		√		√		√			
Pastillas		√		√		√		√		√		√			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Liquido de frenos		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua del radiador		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua de la Bateria		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		√		√		√		√		√		√			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquin)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		√		√		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		√		√		√		√		√		√			
Dirección y terminales		√		√		√		X		X		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		X		√		√		√		√			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		X		X		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		√		√		X		X		√			
Caja de cambios		√		√		√		√		X		√			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		√		√		√			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		√		√		X			
Tubo de escape en buen estado		√		√		X		X		√		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		√		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al dia		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		X		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		√		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2026 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La pola
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto

MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	161978		162095		162217		162473		162916					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Reina
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162813		163017		163022		163239		163734					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código: SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2028 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Reña
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 19 AL 22 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162810		163010		163022		163289		163314					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE	NICOLE		NICOLE		NICOLE		NICOLE		NICOLE					

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código: SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Pola
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECANICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje														
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
OPERADOR: Jhonny Camargo
HORA:
PERIODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: TLM 879
TIPO DE VEHICULO: Vaqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓													
Freno de Mano		✓													
Pastillas		✓													
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña — MARCA/MODELO: Internacional

OPERADOR: Jhorman Cancino — PLACA: TLM 879

HORA: — TIPO DE VEHICULO: Volqueta

PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto — KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓													
Freno de Mano		✓													
Pastillas		✓													
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:															
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASPALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Pera
OPERADOR: Ihorma Camargo
HORA:
PERÍODO: DEL 17 AL 22 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: TLM 879
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias															
Luces Altas															
Luces Bajas															
Dirección Izquierda Delantera															
Dirección Derecha Delantera															
Dirección Izquierda Trasera															
Luz Freno															
Luz Reverso															
Luz Antiniebla exploradoras															
CABINA															
Plumillas limpiabrisas															
Pito															
Asiento conductor en buen estado.															
Cinturón de Seguridad en todos los asientos															
Relojes Indicadores															
Extintor de incendios ABC															
Espejo central retrovisor															
Espejos laterales retrovisores															
Iluminación interior cabina															
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.															
Ventanas en buen estado															
FRENOS															
Estado de los Frenos															
Freno de Mano															
Pastillas															
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor															
Nivel de Liquido de frenos															
Nivel de Agua del radiador															
Nivel de Agua de la Bateria															
Nivel de Aceite de Transmisión															
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)															
Freno de servicio en todas las llantas															
Freno de emergencia o parqueo															
Dirección y terminales															
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)															
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)															
Control fugas aire (mangueras / tanques)															
Caja de cambios															
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)															
Batería y cables en buen estado															
Tubo de escape en buen estado															
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
Presión Aire Llanta															
Repuesto															
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día															
Revisión Tecnico mecánica															
Liencia de Conducción															
Licencia de Transito															
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:															
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña Cra.
OPERADOR: Ivanova Cuasapaz
HORA:
PERÍODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: JLM 829
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto		X		X		X		X		X		X			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnico mecánica		X		X		X		X		X		X			
Liencia de Conducción		X		X		X		X		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		X		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 1	Rev. 23-06-2026	Version: 1
OBRA Y/O PROYECTO: La Peña	MARCA/MODELO: Freightliner	
OPERADOR: Roger Montoya	PLACA: SWX 411	
HORA:	TIPO DE VEHICULO: Volqeta	
PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto	KM:	

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de Mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pastillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Roger M.		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M.			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás Fras		Nicolás Fras		Nicolás Fr		Nicolás Fras		Nicolás Fras		Nicolás Fras			

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCION PREOREACIONAL DIARIA DEL VEHICULO																		
	odigo : SST - JUN - 2		Rev. 23-06-2026								Version: 1								
OBRA Y/O PROYECTO: La Peña	MARCA/MODELO : Freightliner																		
OPERADOR: Roger Montaya	PLACA: SWY 441																		
HORA:	TIPO DE VEHICULO: Volqueta																		
PERÍODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto	KM:																		
ÍTEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X				X			
Luces Altas		X		X		X		X				X			
Luces Bajas		X		X		X		X				X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X				X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X				X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X				X			
Luz Freno		X		X		X		X				X			
Luz Reverso		X		X		X		X				X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X				X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X				X			
Pito		X		X		X		X				X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X				X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X				X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X				X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X				X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X				X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X				X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X				X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X				X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X				X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X				X			
Freno de Mano		X		X		X		X				X			
Pastillas		X		X		X		X				X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X				X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X				X			
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X				X			
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X				X			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X				X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X				V			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X				X			
Freno de emergencia o parqueo		X		V		X		X				X			
Dirección y terminales		X		V		X		X				X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X				X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		V				X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X				X			
Caja de cambios		X		X		X		X				V			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		V		X		X		X				X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X				X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X				X			

Scanned with CamScanner

LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kilometraje														
Firma de Inspección del Operador:		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		
OBSERVACIONES														

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 2	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
OPERADOR: Roger Montoya
HORA:
PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto

MARCA/MODELO: Freightliner
PLACA: SWV 411
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X							
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X							
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X							
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X							
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X							
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		V		V		V		V		V		V			
Presión Aire Llanta		V		V		V		V		V		V			
Repuesto		V		V		V		V		V		V			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		V		V		V		V		V		V			
Revisión Tecnico mecánica		V		V		V		V		V		V			
Liencia de Conducción		V		V		V		V		V		V			
Licencia de Transito		V		V		V		V		V		V			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero			

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 2	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
MARCA/MODELO: Freightliner
OPERADOR: Roger Montoya
PLACA: SWV 441
HORA:
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
PERÍODO: DEL 17 AL 22 DE Agosto
KM:

ÍTEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de Mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pastillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		V		V		X		V		✓		✓			
Presión Aire Llanta		X		✓		✓		✓		✓		X			
Repuesto		X		✓		✓		✓		X		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		X		X		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		X		✓		✓		✓		X			
Liencia de Conducción		X		X		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		X		X		✓		✓		✓		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M.			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Erazo		Nicolas Eraz		Nicolas Erazo		Nicolas Erazo		Nicolas Eraz		Nicolas Eraz			
OBSERVACIONES															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.															

Scanned with CamScanner

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT -SST-32
		VERSIÓN: 1

EMPRESA: Consorcio Asphalondo EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MC671982 MODELO: 2021 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Machecha FECHA DE INSPECCION: DIA 03 MES 02 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO B	A	D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A.	
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A.	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A.	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no [X] [ ]

Nombre del Inspector: Nicolas Arango S.

HOROMETRO: INICIO 017088

FINAL

VoBo: Andrea M. Lopez

CC: 1018427772.

Scanned with CamScanner

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT -SST-32
		VERSIÓN: 1

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MCG71982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Moherka FECHA DE INSPECCION: DIA 10 MES 03 AÑO 2026

	ELEMENTO A INSPECCIONAR	ESTADO B	A	D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A.	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A	
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A.	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no [X] [ ]

HOROMETRO: INICIO 01207.1

FINAL

Nombre del Inspector: Alexander Ramos

YoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

Scanned with CamScanner

	INSPECCION VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO: FT -SST-32 VERSIÓN: 1 Vigente a partir de: 13/08/2025

EMPRESA: Consorcio Asfaltando EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR LLANTAS [X]

PLACAS /REFERENCIA: MC671982 MODELO: 2011 MARCA: BOMAG

NOMBRE CONDUCTOR: Alejandro Ramos Machecha FECHA DE INSPECCION: DIA 24 MES 02 AÑO 2026

ELEMENTO A INSPECCIONAR		ESTADO B	ESTADO A	ESTADO D	OBSERVACION	COMPROMISO
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	X				
	* De trabajo delanteras	X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro			X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro			X		
	* De stop y señal trasera	X				
	* De trabajo traseras	X				
CABINA	* Cinturón de seguridad	X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	X				
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X				
	Alarma de retroceso	X				
	Escaleras y apoyos de acceso	X				
	Espejos laterales	X				
	* Espejo central convexo	X				
	Barra de seguro de los mandos	X				
	Palancas de mando en buen estado	X				
	Pedales en buen estado	X				
ESTADO MECANICO	Pito	X				
	Pito de Reversa	X				
	Estado de pasadores (brazo/balde)				N.A.	
	* Gatos estabilizadores				N.A.	
	*Mecanismo de giro (brazo excavador, Tornameza)				N.A	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	X				
	* Freno de servicio en buen estado	X				
	* Freno de emergencia en buen estado	X				
	Estado general (desgarrador/balde)				N.A	
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Gatos hidráulicos en buen estado				N.A	
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"				N.A	
	* Mando de estacionamiento	X				
	Mandos de levante del brazo				N.A	
	* Cilindros en buen estado	X				
	Compartimiento del motor aseado	X				
	Manguera de agua y de alta presión				N.A.	
	Dirección	X				
LLANTAS	*Sin abultamientos, CON LABRADO EN BUEN ESTADO	X				
OTRO						

B: BUENO A:ACEPTABLE D: DEFICIENTE

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si no [X] [ ]

Nombre del Inspector: Nicolas Arcos

HOROMETRO: INICIO 012130

FINAL

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

Scanned with CamScanner

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT-SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: 4CX | MODELO: 2011 | MARCA: JCB | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 03 Agosto HASTA 08 Agosto 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables						X				X		X			
	Indicador de temperatura						X				X		X			
	Indicador de aceite						X				X		X			
	Indicador de bateria						X				X		X			
	Indicador de refrigerante						X				X		X			
	Indicador de combustible						X				X		X			
	Indicador de filtro de aire						X				X		X			
	*Horometro						X				X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo						X				X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)						X				X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)						X				X		X			
	*Baliza						X				X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)						X				X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo						X				X		X			
	*Espejos laterales						X				X		X			
	*Alarma de retroceso						X				X		X			
	Pito						X				X		X			
	* Freno de servicio						X				X		X			
	* Freno de estacionamiento						X				X		X			
	*Cinturones de seguridad						X				X		X			
	Vidrio Panorámico						X				X		X			
	*Kit para Derrames						X				X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS						X				X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)						X				X		X			
	Asiento						X				X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso						X				X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)						X				X		X			
	Presión de aire de las llantas						X				X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión						X				X		X			
	* Dirección						X				X		X			
	Estado de pasadores						X				X		X			
	Estado y tensión de las correas						X				X		X			
	Estado de pedales						X				X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y excualización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	*Bomba Hidráulica						X				X		X			
	Corona de tornameza en buen estado						X				X		X			
	*Mandos de avance						X				X		X			
	* Mando de estacionamiento						X				X		X			
	Estado general desgarretador (balde)						X				X		X			
	*Mandos de levante del brazo						X				X		X			
	Estado de filtro de aire						X				X		X			
	Estado de filtro de combustible						X				X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado						X				X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)						X				X		X			
	* Resguardos						X				X		X			
	Anclajes de contrapeso						X				X		X			
	Guardas						X				X		X			
	Estado del bastidor						X				X		X			
	Ausencia de ruidos estraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Escape (Humo de escape)						X				X		X			
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES	8506.8			
JUEVES				
VIERNES	8514.2			
SABADO	8519.2			
DOMINGO				

Firma: Daniel R
(Nombre) Operador: Daniel Felipe Romero Bernal

Vo. Bo. (Firma): Nikolastroz
(Nombre) Inspector HSE: Nikolas S. Eroso S.

VoBo:
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772.

Scanned with CamScanner

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT-SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA 4CX MODELO 2011 MARCA JCB TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 10 Agosto HASTA 15 Agosto 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X													
	Indicador de temperatura		X													
	Indicador de aceite		X													
	Indicador de bateria		X													
	Indicador de refrigerante		X													
	Indicador de combustible		X													
	Indicador de filtro de aire		X													
	*Horometro		X													
LUCES	*Frontales de trabajo		X													
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X													
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X													
	*Baliza		X													
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X													
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X													
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X													
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de entramiento (verificar ausencia de fugas)		X													
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X													
GENERAL	*Espejo central convexo		X													
	*Espejos laterales		X													
	*Alarma de retroceso		X													
	Pito		X													
	* Freno de servicio		X													
	* Freno de estacionamiento		X													
	*Cinturones de seguridad		X													
	Vidrio Panorámico		X													
	*Kit para Derrames		X													
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X													
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X													
	Asiento		X													
	Escaleras y apoyos de acceso		X													
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X													
	Presión de aire de las llantas		X													
MECÁNICO	* Servotransmisión		X													
	* Dirección		X													
	Estado de pasadores		X													
	Estado y tensión de las correas		X													
	Estado de pedales		X													
	Estado de Orugas (tensionadas)	NA														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	NA														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	NA														
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X													
	*Bomba Hidráulica		X													
	Corona de tornameza en buen estado		X													
	*Mandos de avance		X													
	* Mando de estacionamiento		X													
	Estado general desgenador (balde)		X													
	*Mandos de levante del brazo		X													
	Estado de filtro de aire		X													
	Estado de filtro de combustible		X													
	Pasadores y tornillos en buen estado		X													
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X													
	* Resguardos		X													
	Anclajes de contrapeso		X													
	Guardas		X													
	Estado del bastidor		X													
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Mufler sin grietas	NO														
	Exosto (Humo de escape)		X													
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	8835.4			
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

(Firma) Daniel R
(Nombre) Operador Daniel Felipe Romero

Va. Bo. (Firma) Nicolas Erazo
(Nombre) Inspector HSE Nicolas S. Erazo S.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1016422772 Va.Bo.:

Scanned with CamScanner

PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA

Codigo: FT-SST-31
Version:01
Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: 4CX MODELO: 2011 MARCA: JCB TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora
PERIODO: DESDE 21 Agosto HASTA 29 Agosto 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				X		X				X					
	Indicador de temperatura				X		X				X					
	Indicador de aceite				X		X				X					
	Indicador de bateria				X		X				X					
	indicador de refrigerante				X		X				X					
	indicador de combustible				X		X				X					
	indicador de filtro de aire				X		X				X					
	*Horometro				X		X				X					
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X				X					
	*(traseras de trabajo (Reflector)				X		X				X					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X				X					
	*Baliza				X		X				X					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X				X					
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X				X					
	*Espejos laterales				X		X				X					
	*Alarma de retroceso				X		X				X					
	Piso				X		X				X					
	* Freno de servicio				X		X				X					
	* Freno de estacionamiento				X		X				X					
	*Cinturones de seguridad				X		X				X					
	Vidrio Panorámico				X		X				X					
	*Kit para Derrames				X		X				X					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				X		X				X					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X				X					
	Asiento				X		X				X					
	Escalones y apoyos de acceso				X		X				X					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X				X					
	Presión de aire de las llantas				X		X				X					
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X				X					
	* Dirección				X		X				X					
	Estado de pasadores				X		X				X					
	Estado y tensión de las correas				X		X				X					
	Estado de pedales				X		X				X					
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornamaza)															
	*Bomba Hidráulica				X		X				X					
	Corona de tornamaza en buen estado				X		X				X					
	*Mandos de avance				X		X				X					
	* Mando de estacionamiento				X		X				X					
	Estado general desgarrador (baide)				X		X				X					
	*Mandos de levante del brazo				X		X				X					
	Estado de filtro de aire				X		X				X					
	Estado de filtro de combustible				X		X				X					
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X				X					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X				X					
	* Resguardos				X		X				X					
	Anclajes de contrapeso				X		X				X					
	Guardas				X		X				X					
	Estado del basidor				X		X				X					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Escape (Humo de escape)				X		X				X					
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	8555.2			
MIERCOLES	8557.7			
JUEVES				
VIERNES	8558.6			
SABADO				
DOMINGO				

VoBo:
Andres M. Lopez.
cc:
1018422772.

(Firma) Daniel Romero
(Nombre) Operador David Felix Romero Beinal

Vo. Bo. (Firma) Nikolas Eruso
(Nombre) Inspector HSE Nikolas S. Eruso S.

Scanned with CamScanner

	PRE OPERACIONL RETRO EXCAVADORA	Codigo: FT-GGT-31 Version:01 Fecha : 13/08/2025

REFERENCIA: 416 MODELO: 2011 MARCA: JCB TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

PERIODO: DESDE 17 agosto HASTA 22 Agosto 2026

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Farfaros de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de Incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	*Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servofreno/unión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)	X														
	Mecanismo de giro y excusalización cuchillas	X														
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	X														
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	*Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	NO														
	*Motor sin grietas	NO														
	Escape (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			
Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	8523.4			
MARTES	8526.5			
MIERCOLES	8531.2			
JUEVES	8535.7			
VIERNES	8541.0			
SABADO	8546.2			
DOMINGO				

(Firma) Daniel R
(Nombre) Operador Daniel Felipe Romero Bernal

Vo. Bo. (Firma) Nikolas Erazo
(Nombre) Inspector HSE Nikolas S. Erazo S.

VoBo:
Andrea M. Lopez
Cc:
1018422772.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña Cund — MARCA/MODELO: Freightliner

OPERADOR: Sebastian Rico — PLACA: SXV 25F

HORA: — TIPO DE VEHICULO: Carro Tanque.

PERÍODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto — KM:

ÍTEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua del radiador			X		X		X		X		X		X		
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquin)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)			X		X		X		X		X		X		
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al dia		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnico mecánica		X		X		X		X		X		X			
Liencia de Conducción		X		X		X		X		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		X		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas F		Nicolas F		Nicolas F		Nicolas F		Nicolas F		Nicolas F			

OBSERVACIONES
- Tarra auxiliar del agua Roto
- No tiene repuesto de llanta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASPALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña.
OPERADOR: Sebastian Rico
HORA:
PERIODO: DEL 10 AL 15 DE 08.

MARCA/MODELO :
PLACA: SXII 251
TIPO DE VEHICULO:
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		√		√		√		√		√		√			
Luces Altas		√		√		√		√		√		√			
Luces Bajas		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Derecha Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Trasera		√		√		√		√		√		√			
Luz Freno		√		√		√		√		√		√			
Luz Reverso		√		√		√		√		√		√			
Luz Antiniebla exploradoras		√		√		√		√		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		√		√		√		√		√		√			
Asiento conductor en buen estado.		√		√		√		√		√		√			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		√		√		√		√		√		√			
Relojes Indicadores		√		√		√		√		√		√			
Extintor de incendios ABC		√		√		√		√		√		√			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		√		√		√		√		√		√			
Iluminación interior cabina		√		√		√		√		√		√			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		√		√		√		√		√		√			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		√		√		√		√		√			
Freno de Mano		√		√		√		√		√		√			
Pastillas		√		√		√		√		√		√			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Liquido de frenos		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua del radiador		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua de la Bateria		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		√		√		√		√		√		√			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		√		√		√		√		√		√			
Freno de emergencia o parqueo		√		√		√		√		√		√			
Dirección y terminales		√		√		√		√		√		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		√		√		√		√		√		√			
Caja de cambios		√		√		√		√		√		√			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		√		√		√			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		√		√		√			
Tubo de escape en buen estado		√		√		√		√		√		√			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		√		√		√		√		√		√			
Presión Aire Llanta		√		√		√		√		√		√			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		√		√		√			
Licencia de Transito		√		√		√		√		√		√			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas			

OBSERVACIONES
no tienen las plumillas limpiabrisas

CONSORCIO ASPALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: la Peña.
OPERADOR: Sebastian Rico
HORA:
PERÍODO: DEL 17 AL 23 DE Agosto

MARCA/MODELO :
PLACA: SXV 251
TIPO DE VEHICULO:
KM:

ÍTEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		√		X		X			
Luces Altas		X		√		X		X		√		X			
Luces Bajas		X		√		√		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		√		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		√		√		√		X		X			
Luz Freno		√		X		X		√		√		√			
Luz Reverso		X		X		X		X		√		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		√		X		X		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		√		√		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		√		√		√		√		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		√		√		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X		√		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		√		√			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		√		X		X			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		√		√		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		√		X		X			
Nivel de Agua del radiador		X		X		√		X		X		X			
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		√		X		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		√		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		X		√		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		√		X		√		√		√			
Dirección y terminales		X		√		X		X		X		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		X		X		√		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		X		X		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		√		√		X		X		√			
Caja de cambios		X		X		√		√		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		X		√		X			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		X		√		X			
Tubo de escape en buen estado		√		√		X		√		√		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		√		X		X		X		√		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		√		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		√		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE		NicolasF		NicolasF		NicolasF		NicolasF		NicolasF		NicolasF			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner