	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	24 / 06 / 26		Hora	07 a.m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km 73102	Marca	CHEVROLET	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	x			
	Aseo externo	x			
	Latas	x			
	Pintura	x			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	x			
	Suspensión delantera	x			
	Amortiguadores	x			
	Suspensión trasera	x			
	Parabrisas	x			
	Vidrio frontal	x			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	x			
	Silleteria	x			
	Luz interior o de techo	x			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	x			
	Nivel de liquido de frenos	x			
	Nivel de agua del radiador	x			
	Nivel de agua de la bateria	x			
	Nivel de aceite de transmisión	x			
	Fuga aceite de caja	x			
	Fuga de liquido de frenos	x			
ESTADO LUCES	Luces Medias	x			
	Luces Altas	x			
	Luces Bajas	x			
	Dirección Izquierda Delantera	x			
	Dirección Derecha Delantera	x			
	Dirección Izquierda Trasera	x			
	Luz Freno	x			
	Luz Reverso	x			
	Luz Antiniebla Exploradoras	—			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	x			
	Nivel de Combustible	x			
	Odómetro	x			
	Pito	x			
	Tacómetro	x			
	Velocímetro	x			
	Indicador de Aceite	x			
	Indicador de Temperatura	x			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	x			
	Delantera Izquierda	x			
	Trasera Derecha	x			
	Trasera Izquierda	x			
	Repuesto	x			
	Presión Aire Llanta	x			
FRENOS	Estado de los Frenos	x			
	Freno de Mano	x			
	Pastillas	x			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	x			
	Airbags	x			
	Cristales (Vidrios)	x			
	Apoyacabezas	x			
	Espejo Lateral Derecho	x			
	Espejo Lateral Izquierdo	x			
	Espejo Retrovisor	x			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	x			
	1 Chaleco reflectivo	x			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	x			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	x			
	1 par de guantes industriales	x			
	Cruceta	x			
	Extintor	x			
	Linterna	x			
	Caja de herramientas	x			
	Botiquín de primeros auxilios	x			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	x			
	Revisión Técnico mecánica	x			
	Licencia de conducción	x			
	Licencia de tránsito	x			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25/06/26		Hora	07 a. m.	
Tipo de Vehiculo	Turbo		Placa	NHQ 678	
Modelo	2024	Km	73238	Marca	CHEVROLET

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rivera
Cargo	conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silleteria	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	VIBROCOMPACTADOR	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO MC 671982 SEMANA 1RO Junio 2026 hasta 3 Junio 2026

PROYECTO U OBRA: La Pena, Cundinamarca – Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo JM SERIE BW 212D-40 MARCA: BOMAG

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	X		X		X		X									
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X									
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	X		X		X		X									
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	X		X		X		X									
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	X		X		X		X									
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X									
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X									
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X		X		X									
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	X		X		X		X									
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS	FM-SST-CYM-041E
		Creado: Agosto-2025
	VIBROCOMPACTADOR	Revisado: Agosto-2025
		Aprobado: Agosto-2025

EQUIPO MC 671982 SEMANA 22 Junio 2026 hasta 28 Junio 2026

PROYECTO U OBRA: la Peña, Cundinamarca – Consorcio Asfaltando

EMPRESA: Grupo JM SERIE BW 212D-40 MARCA: BOMAG

NOMBRE DEL OPERADOR: Ronald Villamizar

ASPECTOS A INSPECCIONAR		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
INSPECCION VISUAL		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
CHASIS, CILINDRO Y RUEDAS	Verifigue que se encuentre en buen estado, sin desgaste, que las llantas se encuentran en buen estado (sin roturas, fisuras, grietas y que no estén pinchadas)	X		X		X		X		X		X		X			
MOTOR	Verifique sistema de refrigeración, fugas de lubricantes de combustibles, filtros de aire, correas y nivel del lubricante.	X		X		X		X		X		X		X			
SISTEMA HIDRAÚLICO	Verifique las mangueras, la bomba, el nivel de los líquidos, palancas de mando.	X		X		X		X		X		X		X			
SISTEMA ELECTRICO	Verifique estado general de la bateria, luces, motor de arranque y alternador. Pito de reversa, sistema de vibrocompactacion.	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL CARROCERIA	Verificar estado del sistema de aceeso a cabina es seguro	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA	Verifique estado general del asiento, orden y aseo, vidrios en general, instrumentos de control.	X		X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Verique que posee extintor, botoquín, luces externas de la carroceria, pito reversa.	X		X		X		X		X		X		X			
CILINDRO	Verifique que se encuentre en buen estado asi como los acoples.	X		X		X		X		X		X		X			
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y que no se encuentren fugas de otras sustancias	X		X		X		X		X		X		X			
APROBADO POR EL OPERADOR																	
APROBADO POR EL INSPECTOR SST																	

OBSERVACIONES

C: CONFORME
NC: NO CONFORME

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE SST

FIRMA DEL ENCARGADO

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Giovanny
Rio Seco

CONSORCIO ASFALTERO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	01/06/24	**Hora**	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	SQW 482
Modelo 2012	**Km**	**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Heimer Giovanny Romero Ramirez
Cargo	Conductor

		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
Estado general					
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/		X	
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	/			
	1 Chaleco reflectivo	/			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	/			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	/			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	/			
	Extintor	/			
	Linterna	/			
	Caja de herramientas	/			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		Giovanny Ramirez

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	2/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		#Giovanny ER

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	03/06/26			**Hora**	06:00 am
Tipo de Vehículo		Volqueta		**Placa**	SQW 484
Modelo	2012	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Gaviria R

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**	259159	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		HGiovanny

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SQW 484	
Modelo	2012	**Km**	259375	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Herme Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehiculo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		H Giovanny

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24/06/26		**Hora**	6:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SAW 484	
Modelo 2012	**Km**	259592	**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		H. Giovanny

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1016422772

1 Semana
Giovanny

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/06/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	30-6-2026	Hora	6:00 am
Tipo de Vehículo	Volqueta	Placa	SOW 484
Modelo 2012	Km 260463	Marca	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Hermes Giovanny Ramirez Ramirez.
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			X	
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja	/			
	Fuga de liquido de frenos	/			
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	✓			
	1 Chaleco reflectivo	✓			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	✓			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	✓			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	✓			
	Extintor	✓			
	Linterna	✓			
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		Giovanny R

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

Oscar
Luis Serrano

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	02-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SBV 493	
Modelo	**Km**	190114.1	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓	✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silletería		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor			✓	
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03-06-2026		**Hora**	7:06 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWV 993	
Modelo	**Km**	190276.3	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo		/		
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado		/	/	
	Silletería		/		
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras	/			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Lintema			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO VIAL EL HATO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	22-06-2026		Hora	7:00 Am
Tipo de Vehiculo	VOLQUETA		Placa	SHV 493
Modelo	Km	190396.0	Marca	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	OSCAR ANDRES LOPEZ MEJIA
Cargo	CONDUCTOR

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal				
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

Vobo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: FT-SV-03

Fecha de Inspección	25-06-2026		Hora	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		Placa	SWU 443	
Modelo	Km	79067.2	Marca	FREIGHLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura		✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTOS	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	27-06-2025		**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWV 449
Modelo	**Km**	190875 4	**Marca**	FREIGHLINER

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mejia
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado			✓	
	Silleteria	✓	✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la bateria	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	28-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehiculo	Volqueta		**Placa**	SWV 443	
Modelo 2019	**Km**	191212.2	**Marca**	FREIGHLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Garcia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor			✓	
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				**Firma responsable inspección**
SI		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO Vías Nuevo	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	29 - 06 2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Obligada		**Placa**	SWV 443	
Modelo	**Km**	19 816 2	**Marca**	FREIGHTLINER	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Garcia
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo		✓		
	Latas	✓			
	Pintura	✓	✓		
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓		✓	
	Silleteria		✓		
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano				
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor				
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor			/	
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018427772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22/06-2026		**Hora**	7:00 am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	SWY 444.	
Modelo	**Km**	19156	**Marca**	MERCEDES.	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓		X	
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	✓	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23 - 06 - 2026		**Hora**	7:00 am
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWL 444
Modelo	**Km**	19228	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Lintema	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24 - 06 - 2026		**Hora**	7:00 am
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWN 444
Modelo	**Km**	19303	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Fredy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	//			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/			
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	/			
	Cruceta	NO			
	Extintor	/			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	/			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422712.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25-06-2026		**Hora**	7:00 am.
Tipo de Vehículo	volqueta		**Placa**	SWV 111.
Modelo	**Km**	19763	**Marca**	mercedes

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Freddy Rios Reyes
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto	✓			
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	NA			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	NO			
	1 Chaleco reflectivo	NO			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	NO			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	NO			
	1 par de guantes industriales	✓			
	Cruceta	NO			
	Extintor	✓			
	Linterna	NO			
	Caja de herramientas	NO			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

• Ciclo
1ro Semana

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	07-05-2026		**Hora**	07:00 AM
Tipo de Vehículo	Camioneta		**Placa**	SWV 445
Modelo	**Km**	166270.3	**Marca**	Freelander

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Elvis Aguillon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N.A
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehiculo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Taraona

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	02-06-2026	**Hora**	07800 AM
Tipo de Vehiculo	Volqueta	**Placa**	SWV 495
Modelo	**Km** 766488.6	**Marca**	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Aguillon Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				N.A
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N.A
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N.A
	1 Chaleco reflectivo				N.A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N.A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N.A
	1 par de guantes industriales				N.A
	Cruceta				N.A
	Extintor	✓			
	Linterna				N.A
	Caja de herramientas	✓			
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tamayo

V°B° Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	03-06-2026	**Hora**	07-00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	SWV 445
Modelo	**Km** 166599.9	**Marca**	Freightliner

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Edwin Agudelo Tarazona
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado				NA
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja	✓			
	Fuga de liquido de frenos	✓			
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras	✓			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto				N. A
	Presión Aire Llanta				
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato				N. A
	1 Chaleco reflectivo				N. A
	2 Tacos para bloquear el vehículo				N. A
	2 Señales de carretera: conos o triángulos				N. A
	1 par de guantes industriales				N. A
	Cruceta				N. A
	Extintor	✓			
	Linterna				N. A
	Caja de herramientas				N. A
	Botiquín de primeros auxilios	✓			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI ✓		NO		Edwin Agudelo Tarazona

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL V'		
Versión: 01	Fecha: 26/05/2024	PESV	Codigo: F

Fecha de Inspección	22/06/2026		Hora	7.00 AM	
Tipo de Vehículo			Placa	TTY275 Bolqueta	
Modelo	Km	387082	Marca		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo conductor	

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X		NO		

1018422772

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23/06/2026		**Hora**	7 00 A M
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY275 Volquete
Modelo	**Km**	387330	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gañiez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		María Gonzalez A.

8856305

VoBo: Andrea M. Lopez
Ce: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	24/06/2026		**Hora**	7:00 AM	
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY 93 Bolívar	
Modelo	**Km**	387576	**Marca**		

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario González Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras				

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez Pacheco

99156305

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018412772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	25/06/2026		**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo			**Placa**	TTY975 Bolqueta
Modelo	**Km**	387707	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez Neto 88156305

V°B°: Andrea M. Lopez
CC: 1010422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	26/06/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY 275 Bolqueta
Modelo	**Km** 387834	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mundo Cardona Isabel

88156305

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	29/6/2026	**Hora**	7.00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY275
Modelo	**Km** 387834	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
X SI		NO		Mario Gonzalez Acevedo

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	30/04/2026	**Hora**	7:00 AM
Tipo de Vehículo		**Placa**	TTY275
Modelo	**Km** 388084	**Marca**	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Mario Gonzalez Acevedo
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	X			
	Aseo externo	X			
	Latas	X			
	Pintura	X			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	X			
	Suspensión delantera	X			
	Amortiguadores	X			
	Suspensión trasera	X			
	Parabrisas	X			
	Vidrio frontal	X			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	X			
	Silletería	X			
	Luz interior o de techo	X			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	X			
	Nivel de liquido de frenos	X			
	Nivel de agua del radiador	X			
	Nivel de agua de la batería	X			
	Nivel de aceite de transmisión	X			
	Fuga aceite de caja	X			
	Fuga de liquido de frenos	X			
ESTADO LUCES	Luces Medias	X			
	Luces Altas	X			
	Luces Bajas	X			
	Dirección Izquierda Delantera	X			
	Dirección Derecha Delantera	X			
	Dirección Izquierda Trasera	X			
	Luz Freno	X			
	Luz Reverso	X			
	Luz Antiniebla Exploradoras	X			

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	X			
	Nivel de Combustible	X			
	Odómetro	X			
	Pito	X			
	Tacómetro	X			
	Velocímetro	X			
	Indicador de Aceite	X			
	Indicador de Temperatura	X			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	X			
	Delantera Izquierda	X			
	Trasera Derecha	X			
	Trasera Izquierda	X			
	Repuesto	X			
	Presión Aire Llanta	X			
FRENOS	Estado de los Frenos	X			
	Freno de Mano	X			
	Pastillas	X			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	X			
	Airbags	X			
	Cristales (Vidrios)	X			
	Apoyacabezas	X			
	Espejo Lateral Derecho	X			
	Espejo Lateral Izquierdo	X			
	Espejo Retrovisor	X			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato	X			
	1 Chaleco reflectivo	X			
	2 Tacos para bloquear el vehículo	X			
	2 Señales de carretera: conos o triángulos	X			
	1 par de guantes industriales	X			
	Cruceta	X			
	Extintor	X			
	Linterna	X			
	Caja de herramientas	X			
	Botiquín de primeros auxilios	X			
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	X			
	Revisión Técnico mecánica	X			
	Licencia de conducción	X			
	Licencia de tránsito	X			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI X		NO		Mario Gonzalez

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	22 - 06 - 2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 770
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Monta
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo			✓	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	Se solicita
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas				
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags				
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor	✓			
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios			✓	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

V°B°: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422742

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	23- 06 2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 740
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	International

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mendez
Cargo	conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo			✓	
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	✓			
	Nivel de Combustible	✓			
	Odómetro	✓			
	Pito	✓			
	Tacómetro	✓			
	Velocímetro	✓			
	Indicador de Aceite	✓			
	Indicador de Temperatura	✓			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	✓			
	Delantera Izquierda	✓			
	Trasera Derecha	✓			
	Trasera Izquierda	✓			
	Repuesto			✓	Se solicita
	Presión Aire Llanta	✓			
FRENOS	Estado de los Frenos	✓			
	Freno de Mano	✓			
	Pastillas	✓			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	✓			
	Airbags	✓			
	Cristales (Vidrios)	✓			
	Apoyacabezas	✓			
	Espejo Lateral Derecho	✓			
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			
	Espejo Retrovisor	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			✓	
	1 Chaleco reflectivo			✓	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			✓	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			✓	
	1 par de guantes industriales			✓	
	Cruceta			✓	
	Extintor	✓			
	Linterna			✓	
	Caja de herramientas			✓	
	Botiquín de primeros auxilios			✓	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	✓			
	Revisión Técnico mecánica	✓			
	Licencia de conducción	✓			
	Licencia de tránsito	✓			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	X	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018442772.

CONSORCIO ASFALTADO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	24- 06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	WEP 340	
Modelo 2013	**Km**		**Marca**	International	

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Gonzal
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras			/	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto	/		/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/		/	
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1094272772

CONSORCIO ASFALTANDO π	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO**		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de Inspección	25-06-2026		**Hora**	7:00 Am	
Tipo de Vehículo	Volqueta		**Placa**	WEP 740	
Modelo	2013	**Km**		**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Monte
Cargo	Conductor

Estado general		**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Observaciones**
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	✓			
	Aseo externo	✓			
	Latas	✓			
	Pintura	✓			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	✓			
	Suspensión delantera	✓			
	Amortiguadores	✓			
	Suspensión trasera	✓			
	Parabrisas	✓			
	Vidrio frontal	✓			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	✓			
	Silletería	✓			
	Luz interior o de techo	✓			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	✓			
	Nivel de liquido de frenos	✓			
	Nivel de agua del radiador	✓			
	Nivel de agua de la batería	✓			
	Nivel de aceite de transmisión	✓			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	✓			
	Luces Altas	✓			
	Luces Bajas	✓			
	Dirección Izquierda Delantera	✓			
	Dirección Derecha Delantera	✓			
	Dirección Izquierda Trasera	✓			
	Luz Freno	✓			
	Luz Reverso	✓			
	Luz Antiniebla Exploradoras			✓	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	/	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHÍCULO		
Versión: 01	**Fecha: 26/05/2024**	**PESV**	**Codigo: FT-SV-03**

Fecha de inspección	26-05-2026	**Hora**	7:00 Am
Tipo de Vehículo	Volqueta	**Placa**	WEP 710
Modelo 2013	**Km**	**Marca**	Internacional

Datos persona que inspecciona	
Nombres y Apellidos	Oscar Andres Garcia Mata
Cargo	Conductor

Estado general		Bueno	Regular	Malo	Observaciones
ESTADO DE PRESENTACIÓN	Aseo interno	/			
	Aseo externo	/			
	Latas	/			
	Pintura	/			
ESTADO DE SEGURIDAD ACTIVA	Dirección	/			
	Suspensión delantera	/			
	Amortiguadores	/			
	Suspensión trasera	/			
	Parabrisas	/			
	Vidrio frontal	/			
ESTADO DE COMODIDAD	Aire acondicionado	/			
	Silletería	/			
	Luz interior o de techo	/			
NIVELES Y PERDIDA DE LÍQUIDOS	Nivel de aceite motor	/			
	Nivel de liquido de frenos	/			
	Nivel de agua del radiador	/			
	Nivel de agua de la batería	/			
	Nivel de aceite de transmisión	/			
	Fuga aceite de caja				
	Fuga de liquido de frenos				
ESTADO LUCES	Luces Medias	/			
	Luces Altas	/			
	Luces Bajas	/			
	Dirección Izquierda Delantera	/			
	Dirección Derecha Delantera	/			
	Dirección Izquierda Trasera	/			
	Luz Freno	/			
	Luz Reverso	/			
	Luz Antiniebla Exploradoras			/	

TABLERO DE CONTROL	Luces de Tablero	/			
	Nivel de Combustible	/			
	Odómetro	/			
	Pito	/			
	Tacómetro	/			
	Velocímetro	/			
	Indicador de Aceite	/			
	Indicador de Temperatura	/			
ESTADO DE LLANTAS	Delantera Derecha	/			
	Delantera Izquierda	/			
	Trasera Derecha	/			
	Trasera Izquierda	/			
	Repuesto			/	Se solicita
	Presión Aire Llanta	/			
FRENOS	Estado de los Frenos	/			
	Freno de Mano	/			
	Pastillas	/			
ESTADO SEGURIDAD PASIVA	Cinturones de Seguridad	/			
	Airbags	/			
	Cristales (Vidrios)	/			
	Apoyacabezas	/			
	Espejo Lateral Derecho	/			
	Espejo Lateral Izquierdo	/			
	Espejo Retrovisor	/			
EQUIPO DE CARRETERA	1 Gato			/	
	1 Chaleco reflectivo			/	
	2 Tacos para bloquear el vehículo			/	
	2 Señales de carretera: conos o triángulos			/	
	1 par de guantes industriales			/	
	Cruceta			/	
	Extintor	/			
	Linterna			/	
	Caja de herramientas			/	
	Botiquín de primeros auxilios			/	Se solicita
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	/			
	Revisión Técnico mecánica	/			
	Licencia de conducción	/			
	Licencia de tránsito	/			

Vehículo apto				Firma responsable inspección
SI	+	NO		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Anexo 5.1 registro de matenimiento

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

CONSORCIO ASFALTANDO

Versión No.1

Fecha de edición: 24/02/202

Fecha	PLACA	MARCA / MODELO	No. CERTIFICACION	TIPO DE MANTENIEMIENTO				DESCRIPCION				OBJETIVO			
				PREVENTIVO	CORRECTIVO	PREDICITIVO	MEJORAMIENTO	Tareas programadas (limpieza, lubricación).	Reparaciones una vez que el equipo falló.	Basado en mediciones (termo-grafías, vibración).	Modificaciones para optimizar el equipo.	Evitar fallos antes de que ocurran.	Restaurar la operatividad.	Intervenir justo antes del desgaste total.	Aumentar la vida útil o eficiencia.
6/18/2026	RETROEXCAVADORA 4CX	JCB		X				X							X
6/20/2026	VIBROCOMPACTADOR MC671982	BOMAG		X				X							X
6/15/2026	CARRO TANQUE SXV251	FREIGHTLINER		X				X							X
6/12/2026	CARRO TALLER TDS769	HINO		X				X							X
6/14/2026	VOLQUETA SWV441	FREIGHTLINER		X				X							X
6/23/2026	VOLQUETA SWV441	FREIGHTLINER		X				X							X
6/24/2026	VOLQUETA SWV444	FREIGHTLINER		X				X							X
6/3/2026	VOLQUETA SQW484	INTERNATIONAL		X				X							X
6/17/2026	VOLQUETA SQW484	INTERNATIONAL		X				X							X
31/06/2026	VOLQUETA SQW484	INTERNATIONAL		X				X							X

OBSERVACIONES:

Anexo 6

CONSORCIO ASFALTANDO π	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	**CÓDIGO:** FT-SST-08 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 22/06/2021 **PÀGINA:** 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	NO. DOCUMENTO	CARGO	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
2-Jun-2026	Alfonzo Suarez	79.353.667	Topografo	Pantalon	1	
2-Jun-2026	Alfonzo Suarez	79.353.667	Topografo	Camisa	1	

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	

VBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	CÓDIGO: FT-SST-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 22/06/2021 PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	NO. DOCUMENTO	CARGO	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
22-Jun-2026	Juan Carlos Hernandez	79.342.287	Ing. Adm.	Pantalon	2	
22-Jun-2026	Juan Carlos Hernandez	79.342.287	Ing. Adm.	Camisa	2	

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1085324424

CONSORCIO ASFALTANDO π	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	CÓDIGO: FT-SST-08 VERSIÓN: 01 FECHA: 22/06/2021 PÁGINA: 1 de 1

OBSERVACIÓN: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUEN ESTADO Y DECLARA HABERLOS RECIBIDO DE FORMA GRATUITA

FECHA	NOMBRE TRABAJADOR	NO. DOCUMENTO	CARGO	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1 - Jun - 2026	Camilo Bejarano	1013103517	Ayudante O.	Guantes	1 Par	Camilo Nieto
1 - Jun - 2026	Alejandro R. Maecha	1000604977	Ayudante O.	Guantes	1 Par	Alejandro Rueda
1 - Jun - 2026	Fredy Rivera	13740978	Conductor	Guantes	1 Par	
1 - Jun - 2026	Felipe Medina	1069332188	Cadenero	Guantes	1 Par	Felipe Medina
1 - Jun - 2026	Maricela Gutierrez	28936653	Reguladora T.	Guantes	1 Par	Maricela Gutierrez
1 - Jun - 2026	Nikolas Eraso S.	1085324424	SST	Gafas	1	Nikolas Eraso S.

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Nikolas Eraso Sarmiento	NO. DOCUMENTO	1085324424	FIRMA DE PERSONA ENCARGADA	Nikolas Eraso

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772

Anexo 7 ATS

CÓDIGO	FT-SST-44
VERSIÓN	1
FECHA	25/07/2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Proyecto	La Peña - Cundinamarca	**Fecha**	2 - Junio 2026
Actividad	Cargue y descargue de material		

Grupo evaluador

Nombre	C.C	Cargo	Firma
Edwin Aguillon	1040377545	Conductor	Edwin Aguillon Tenzora
Fabes Villamizar	1005062444	conductor	
Jhorman Camargo	1005064946	Conductor	Jhorman Camargo
mario Gonzalez	88156305	conductor	mario Gonzalez
[illegible]	1007819299	conductor	
Harrol Giovanny R	88202693	conductor	Harrol Giovanny R

Cetificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.

Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:

- Camisa
- Pantalón
- Botas
- Chaleco reflectivo
- Casco
- Barbuquejo
- Tapa oidos
- Guantes
- Gafas

Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad

Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de trasmisión sexual			
Fisico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frio)	2.7		Radiación Ionizante	2.9		Otros cuales?
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presion atmosferica	2.6		Disconfort termico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente.			
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación.	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconicimiento del area.	3.7		Problemas familiares	3.9.		
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		otros cuales?			
Quimico	4.1	X	Polvos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones.	4.9		Otro Cuales?
	4.2		Fibras	4.4		Liquidos (nieblas y rocio)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias quimicas			
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos.	5.7					
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8					
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estatica	6.5		breakers sin protección	6.7		otros cuales?			
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización						
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas electricas	7.3		Andamios.	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras
	7.6		Otros cuales?												
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9		
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas.	8.8		Otros cuales?			
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos			
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones(lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?			
Riesgo Publico	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro
	10.6		Otros cuales?												

Lista de Equipos y elementos de proteccion personal para las tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas		Arnés		Línea de Vida Vertical		Silla de suspensión		Mosquetones		Kit de Rescate	
		Eslinga de posicionamiento		Línea de Vida Horizontal		Grigri		amortiguador		ID	
		Eslinga en Y		Retráctil		Descendedor		Guaya		Anclajes de Inyección	
		Tie Off		Nano Look		Cuerdas		Freno		otros cuales?	
		Botiquin de primeros auxilios		Otros Cuales							
Trabajo de Riesgo Eléctrico		Guantes dieléctricos		Botas de material composite.		Tapete dieléctrico		Pértiga		Targetas de bloqueo	
		Careta dieléctricas		Ropa Ignifuga		Probador de tensión		Bloqueadores de breaker-interuptor		Extintor Multipropósito ABC	
		Botiquin de primeros auxilos		otros cuales?							
Trabajo de Soldadura		Careta de soldadura		Mangas y Polainas de Carnaza		Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos		Otros cuales?			
		Guantes de soldador		Peto de carnaza		Extintor Multipropósito ABC					

Impermeabilización en frio o Caliente		Careta de Esmerilar		Peto de Carnaza		Cilindro de Gas Propano		Soplete			Extintor Multipropósito ABC
		Gafas de Seguridad		Guantes de Carnaza 3/4		Válvula de Flash Back		Manguera			Botiquin de primeros auxilos.
Trabajo en espacios Confinados		Arnés		Medidor de Gases		Kit de Rescate		Botiquin de primeros auxilios.			
		Mascarillas con cartucho		Careta		Linterna		Otros cuales?			
Manejo de Sustancias Quimicas		Inventario de Sustancias a Manipular		Rótulos de Sustancias quimicas		Bolsas Rojas		Guantes de Nitrilo			Tyvek
		Hojas de Seguridad		Rótulos de Residuos Peligrosos		Kit de Derrames		Mascarilla con cartucho			Otros cuales?
Manejo de Residuos		Matriales para señalización.		Materiales para empaque y embalaje							Otros cuales?
Excavaciones		Areas Señalizadas									

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
• **Revisión previa del área de trabajo.** • **Inspección visual del frente de trabajo.** • **Verificación de condiciones meteorológicas.** • **Señalización.**	• Superficies irregulares, huecos o desniveles • Presencia de maquinaria en movimiento • Caídas al mismo nivel • Atropellamiento o colisión • Resbalones y caídas por superficies mojadas.	M	LD	RT	• Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. • Delimitar y señalizar zonas inseguras. • Uso de calzado de seguridad antideslizante. • Coordinar ingreso con operador de máquina. • Mantener distancia de seguridad. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Instalación de cerramientos y señalización preventiva** • **Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios** • **Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular**	• Golpes y cortes durante la manipulación • Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. • Caídas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. • Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. • Golpes o caídas de vallas mal aseguradas.	M	LD	RT	• Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. • Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. • Usar herramientas adecuadas y en buen estado. • Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. • Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Excavaciones manuales de aprox. 10cm.** • **Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra).** • **Retiro y acopio de material.**	• Sobreesfuerzos y fatiga muscular. • Golpes en manos o pies. • Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). • Lesiones osteomusculares. • Movimientos repetitivos. • Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito.	M	LD	RT	• Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. • Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • Uso constante de elementos de protección personal. • Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. • Limpieza y despeje continuo de acopio de material.
• **Recorridos de verificación.**	• Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. • Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. • Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. • Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria.	M	LD	RT	• Uso constante de elementos de protección personal. • Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. • Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. • Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobacion
Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Juan Fernandez	79742217	Ing Ycon		2 - Junio - 2026
Revisó Residente HSE	Nikolas Erazo S.	1.085.324.424	SST		2 - Junio - 2026

Definiciones			
Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad	**Consecuencia:**	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	CÓDIGO	FT-SST-44
		VERSIÓN	1
		FECHA	25/07/2024

Proyecto	La Peña - Cundinamarca	Fecha	2 - Junio - 2026
Actividad	Excavacion, extendida de material - Piedra Roja - Afirmado - sub base		

Grupo evaluador

Nombre	C.C	Cargo	Firma
Eliseo Rodriguez	3081483	Maestro de Obra	EliseoRR
Camilo Bejarano	1013703517	Ayudante de obra	Camilo Bejarano
Freddy Rivera	13740987	conductor	
Yerson F. Beltran	1069873739	Ayudante	Yerson Beltran
Ronald F. Romero G.	1094238906	Operador	

Cetificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.

Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:

- Camisa
- Pantalón
- Botas
- Chaleco reflectivo
- Casco
- Barbuquejo
- Tapa oidos
- Guantes
- Gafas

Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad

Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de trasmisión sexual			
Fisico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frio)	2.7		Radiación Ionizante	2.9		Otros cuales?
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presion atmosferica	2.6		Disconfort termico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente.			
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación.	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconicimiento del area.	3.7		Problemas familiares	3.9.		
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		otros cuales?			
Quimico	4.1	X	Polvos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones.	4.9		Otro Cuales?
	4.2		Fibras	4.4		Liquidos (nieblas y rocio)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias quimicas			
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos.	5.7					
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8					
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estatica	6.5		breakers sin protección	6.7		otros cuales?			
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización						
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas electricas	7.3		Andamios.	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras
	7.6		Otros cuales?												
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9		
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas.	8.8		Otros cuales?			
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos			
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones(lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?			
Riesgo Publico	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro
	10.6		Otros cuales?												

Lista de Equipos y elementos de proteccion personal para las tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas		Arnés		Línea de Vida Vertical		Silla de suspensión		Mosquetones		Kit de Rescate
		Eslinga de posicionamiento		Línea de Vida Horizontal		Grigri		amortiguador		ID
		Eslinga en Y		Retráctil		Descendedor		Guaya		Anclajes de Inyección
		Tie Off		Nano Look		Cuerdas		Freno		otros cuales?
		Botiquin de primeros auxilios		Otros Cuales						
Trabajo de Riesgo Eléctrico		Guantes dieléctricos		Botas de material composite.		Tapete dieléctrico		Pértiga		Targetas de bloqueo
		Careta dieléctricas		Ropa Ignifuga		Probador de tensión		Bloqueadores de breaker-interuptor		Extintor Multipropósito ABC
		Botiquin de primeros auxilos.		otros cuales?						
Trabajo de Soldadura		Careta de soldadura		Mangas y Polainas de Camaza		Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos		Otros cuales?		
		Guantes de soldador		Peto de carnaza		Extintor Multipropósito ABC				

Impermeabilización en frio o Caliente		Careta de Esmeriar		Peto de Carnaza		Cilindro de Gas Propano		Soplete			Extintor Multipropósito ABC
		Gafas de Seguridad		Guantes de Carnaza 3/4		Válvula de Flash Back		Manguera			Botiquin de primeros auxilios.
Trabajo en espacios Confinados		Arnés		Medidor de Gases		Kit de Recate		Botiquin de primeros auxilios.			
		Mascarillas con cartucho		Careta		Linterna		Otros cuales?			
Manejo de Sustancias Químicas		Inventario de Sustancias a Manipular		Rótulos de Sustancias químicas		Bolsas Rojas		Guantes de Nitrilo			Tyvek
		Hojas de Seguridad		Rótulos de Residuos Peligrosos		Kit de Derrames		Mascarilla con cartucho			Otros cuales?
Manejo de Residuos		Matriales para señalización.		Materiales para empaque y embalaje							Otros cuales?
Excavaciones		Areas Señalizadas									

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
• **Revisión previa del área de trabajo.** • **Inspección visual del frente de trabajo.** • **Verificación de condiciones meteorológicas.** • **Señalización.**	• Superficies irregulares, huecos o desniveles • Presencia de maquinaria en movimiento • Caídas al mismo nivel • Atropellamiento o colisión • Resbalones y caídas por superficies mojadas.	M	LD	RT	• Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. • Delimitar y señalizar zonas inseguras. • Uso de calzado de seguridad antideslizante. • Coordinar ingreso con operador de máquina. • Mantener distancia de seguridad. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Instalación de cerramientos y señalización preventiva** • **Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios** • **Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular**	• Golpes y cortes durante la manipulación • Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. • Caídas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. • Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. • Golpes o caídas de vallas mal aseguradas.	M	LD	RT	• Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. • Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. • Usar herramientas adecuadas y en buen estado. • Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. • Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Excavaciones manuales de aprox. 10cm.** • **Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra).** • **Retiro y acopio de material.**	• Sobreesfuerzos y fatiga muscular. • Golpes en manos o pies. • Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). • Lesiones osteomusculares. • Movimientos repetitivos. • Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito.	M	LD	RT	• Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. • Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • Uso constante de elementos de protección personal. • Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. • Limpieza y despeje continuo de acopio de material.
• **Recorridos de verificación.**	• Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. • Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. • Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. • Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria.	M	LD	RT	• Uso constante de elementos de protección personal. • Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. • Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. • Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobacion
Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Jean Fernando [illegible]	7[illegible]7	Ing Teco		2 - Junio - 2026
Revisó Residente HSE	Nikolas S. Erazo	1085324424	Sst	Nikolas Erazo	2 - Junio - 2026

Definiciones

Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad	Consecuencia:	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CÓDIGO	FT-SST-44		
VERSIÓN	1		
FECHA	25/07/2024		

Proyecto	La Peña - Cundinamarca		
Actividad	Controlador de Trafico	**Fecha**	2 - Junio - 2026

Grupo evaluador

Nombre	C.C	Cargo	Firma
Maricela Gutierrez	28936653	controladora vial	Maricela Gutierrez Suso
Nicol Daniela Abaya	1006872600	Regulador vial	

Cetificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del ATS y comprendemos la información consignada así como el análisis de riesgos, como la implementación de las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad que no haya sido contemplada en el momento de realización del presente análisis.

Elementos de protección personal requeridos para el trabajo:

- Camisa
- Pantalón
- Botas
- Chaleco reflectivo
- Casco
- Barbuquejo
- Tapa oidos
- Guantes
- Gafas

Marque con x los peligros al que esta expuesto en la actividad

Biológico	1.1	X	Virus	1.3	X	Mordedura	1.5	X	Hongos	1.7		Ofidios (Serpientes)	1.9		Otros cuales?				
	1.2		Fluidos y excrementos	1.4	X	Picaduras	1.6	X	Bacterias	1.8		Enfermedades de trasmisión sexual							
Fisico	2.1	X	Ruido	2.3	X	Vibración	2.5	X	Temperatura extremas (Calor y frio)	2.7		Radiación Ionizante	2.9		Otros cuales?				
	2.2		Iluminación deficiente	2.4		Presion atmosferica	2.6		Disconfort termico (generado por un equipo)	2.8		Ventilación deficiente.							
Psicosocial	3.1		Deficiencia en la comunicación.	3.3		Organización de trabajo	3.5		Desconicimiento del area.	3.7		Problemas familiares	3.9.						
	3.2	X	Largas jornadas de trabajo	3.4		Contenido de la tarea	3.6		Malas relaciones interpersonales	3.8		otros cuales?							
Químico	4.1	X	Polvos Orgánicos Inorgánicos	4.3		Humos Metálicos, No metálicos	4.5	X	Material particulado	4.7		Incendios-explosiones.	4.9		Otro Cuales?				
	4.2		Fibras	4.4		Liquidos (nieblas y rocio)	4.6		Gases y vapores	4.8	X	Derrame de sustancias quimicas							
Biomecánico	5.1	X	Posturas (Prolongadas, mantenidas, forzadas, anti gravitaciones)	5.3		Manipulación manual de cargas	5.5	X	Movimientos repetitivos.	5.7									
	5.2	X	Vibración	5.4	X	Sobreesfuerzos	5.6		Otros cuales?	5.8									
Eléctrico	6.1		Media Tensión	6.3		Electricidad estatica	6.5		breakers sin protección	6.7		otros cuales?							
	6.2		Baja Tensión	6.4		cables sin encauchetar	6.6		Falta de señalización										
Mecánico	7.1	X	Herramientas manuales	7.2		Herramientas electricas	7.3		Andamios.	7.4	X	Equipos de trabajo	7.5		Escaleras				
	7.6		Otros cuales?																
Locativo	8.1	X	Caída de objetos	8.3	X	Caída de mismo nivel	8.5	X	Desniveles.	8.7	X	Falta de orden y aseo	8.9						
	8.2	X	señalización	8.4		Caída a diferente Nivel	8.6		Trabajo en cubiertas.	8.8		Otros cuales?							
Rendimiento natural	9.1	X	Sismo	9.2		Inundación	9.3	X	Vendaval	9.5		Terremotos							
	9.6		Derrumbe	9.7		Incendios	9.4		Precipitaciones(lluvias, granizadas, heladas)	9.7		Otros cuales?							
Riesgo Publico	10.1	X	Tránsito	10.2		delincuencia	10.3		Extorsión	10.4		Robos	10.5	X	secuestro				
	10.6		Otros cuales?																

Lista de Equipos y elementos de proteccion personal para las tareas de alto riesgo

Trabajo en Alturas		Arnés		Línea de Vida Vertical		Silla de suspensión		Mosquetones		Kit de Rescate	
		Eslinga de posicionamiento		Línea de Vida Horizontal		Grigri		amortiguador		ID	
		Eslinga en Y		Retráctil		Descendedor		Guaya		Anclajes de Inyección	
		Tie Off		Nano Look		Cuerdas		Freno		otros cuales?	
		Botiquin de primeros auxilios		Otros Cuales							
Trabajo de Riesgo Eléctrico		Guantes dieléctricos		Botas de material composite.		Tapete dieléctrico		Pértiga		Targetas de bloqueo	
		Careta dieléctricas		Ropa Ignifuga		Probador de tensión		Bloqueadores de breaker-interuptor		Extintor Multipropósito ABC	
		Botiquin de primeros auxilios		otros cuales?							
Trabajo de Soldadura		Careta de soldadura		Mangas y Polainas de Carnaza		Mascarilla con Cartuchos de humos metálicos		Otros cuales?			
		Guantes de soldador		Peto de carnaza		Extintor Multipropósito ABC					

Impermeabilización en frio o Caliente		Careta de Esmeriar		Peto de Camaza		Cilindro de Gas Propano		Soplete			Extintor Multipropósito ABC
		Gafas de Seguridad		Guantes de Camaza 3/4		Válvula de Flash Back		Manguera			Botiquin de primeros auxilios.
Trabajo en espacios Confinados		Arnés		Medidor de Gases		Kit de Recate		Botiquin de primeros auxilios.			
		Mascarillas con cartucho		Careta		Linterna		Otros cuales?			
Manejo de Sustancias Químicas		Inventario de Sustancias a Manipular		Rótulos de Sustancias químicas		Bolsas Rojas		Guantes de Nitrilo			Tyvek
		Hojas de Seguridad		Rótulos de Residuos Peligrosos		Kit de Derrames		Mascarilla con cartucho			Otros cuales?
Manejo de Residuos		Matriales para señalización.		Materiales para empaque y embalaje							Otros cuales?
Excavaciones		Areas Señalizadas									

Pasos Básicos de la Tarea (Especifique el paso a paso de la actividad a realizar)	Peligros /Riesgos involucrados	Valoración riesgo según matriz RAM			Acciones de Mejoramiento
		P	C	R	
• **Revisión previa del área de trabajo.** • **Inspección visual del frente de trabajo.** • **Verificación de condiciones meteorológicas.** • **Señalización.**	• Superficies irregulares, huecos o desniveles • Presencia de maquinaria en movimiento • Caídas al mismo nivel • Atropellamiento o colisión • Resbalones y caídas por superficies mojadas.	M	LD	RT	• Inspección visual antes de ingresar al área de trabajo. • Delimitar y señalizar zonas inseguras. • Uso de calzado de seguridad antideslizante. • Coordinar ingreso con operador de máquina. • Mantener distancia de seguridad. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Instalación de cerramientos y señalización preventiva** • **Colocación de vallas, cintas y avisos reglamentarios** • **Delimitación de zonas peatonales y de tránsito vehicular**	• Golpes y cortes durante la manipulación • Atrapamientos en manos o dedos al ajustar, clavar o fijar estructuras. • Caídas al mismo nivel por obstáculos en los caminos habilitados. • Confusión de peatones o conductores por señalización deficiente o mal ubicada. • Golpes o caídas de vallas mal aseguradas.	M	LD	RT	• Inspeccionar previamente los elementos (vallas, avisos) y retirar los que tengan bordes filosos o deterioro. • Evitar instalar vallas en superficies inestables o con riesgo de volcamiento por viento. • Usar herramientas adecuadas y en buen estado. • Mantener las áreas de paso libres de materiales y herramientas. • Señalizar zonas en obra con cintas o avisos visibles. • Uso constante de elementos de protección personal.
• **Excavaciones manuales de aprox. 10cm.** • **Uso de herramientas manuales (pala, pico, barra).** • **Retiro y acopio de material.**	• Sobreesfuerzos y fatiga muscular. • Golpes en manos o pies. • Proyección de partículas (polvo, arena o piedras pequeñas). • Lesiones osteomusculares. • Movimientos repetitivos. • Obstrucción de rutas de evacuación o tránsito.	M	LD	RT	• Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • elementos de ayuda mecánica cuando sea posible. • Rotar tareas para evitar sobrecarga física. • Uso constante de elementos de protección personal. • Pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada. • Limpieza y despeje continuo de acopio de material.
• **Recorridos de verificación.**	• Golpes o choques contra estructuras, maquinaria o materiales mal ubicados. • Atropellamiento o colisión con maquinaria en movimiento. • Fatiga o cansancio por recorridos prolongados. • Exposición a polvo, ruido o emisiones de maquinaria.	M	LD	RT	• Uso constante de elementos de protección personal. • Mantener orden y aseo en las áreas de tránsito. • Definir rutas de recorrido seguras y libres de obstáculos. • Coordinar recorridos en horarios de menor tráfico de equipos y maquinaria.

	Nombre y Apellido	CC	Cargo	Firma	Fecha de aprobacion
Revisado y aprobado por Encargado de la actividad:	Juan Fernando	7738722	Ing Residente		2 - Junio - 2026
Revisó Residente HSE	Nikolas S. Erazo	1085324424	SST	Nicolas Erazo	2 - Junio - 2026

Definiciones

Peligro:	Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daño de la propiedad	**Consecuencia:**	Daño causado a la integridad física o a la salud de la persona o a la propiedad.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Anexo 8 Permiso de excvacion

ANEXO 8. PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA (dd): 1 | MES (mm): 6 | AÑO (aa): 26 — **HORA** Desde(00:00): | Hasta (00:00):

EMPRESA: Consorcio Asfaltando

ÁREA O LUGAR: La Peña - Cundinamarca KG + 800 — **Nº PERSONAS EJECUTORAS:** 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion Mecanica

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Excavadora Caterpillar 320 DL

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxigeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [X] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 3 mts — Profundidad 0.75 mts

Largo 320 mts

Modo de Excavación

Manual [ ] — Equipo a utilizar Excavadora

Mecánica [X]

3 Validación de espectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	X		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	X		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	X		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	X		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	X		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	X		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	X		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	X		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)	X		
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	X		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	X		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	X		
Se cuenta con líneas guias en caso que se requiera un rescate	X		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	X		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas			X
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación			X

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm			X
Estan los pasos de las escaleras en buen estado			X
Los largueron de las escaleras son máximo de 5m			X
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior			X
Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paral			X

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado Registre la fecha de calibración. dd:___ mm:___ aaas:___			X
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS						
Nº	Punto de muestreo	HH:MM	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)			Marque con "X" según aplique
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI [ ]	NO [X]	
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI [ ]	NO [X]	
Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:			

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI [X] NO [ ] Cancelado [ ]

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Nikolas S. Erazo S. — **CC** 1.085.324.924

FIRMA Nikolas Erazo

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
4-Jun-26	Ronald Fonsi Romero L.	1094233906	

NoBo:
Andrea Lop
Cc:
1018422

Anexo 9 Inspecciones de elemnetos de emergencia

Botiquin

CONSORCIO ASFALTANDO π	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FT-SST-24 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2021 PÁGINAS: 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO	Operativa
	SEDE	La Peña

ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ANTISEPTICOS				
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	04 / 2027	Bueno	
GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	02 / 2028	Bueno	
EQUIPOS				
TERMÓMETRO	Unidad	N.A.	Bueno	Digital
MATERIAL DE CURACIÓN				
ALGODÓN	Bolsa	03 / 2031	Bueno	
APLICADORES	Paquete	03 / 2028	Bueno	
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	N.A.	Bueno	3 Unidades
BAJALENGUAS	Paquete x 20	N.A.	Bueno	
CURAS	Caja	12 / 2028	Bueno	
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	02 / 2030	Bueno	
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3	10 / 2028	Bueno	
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	02 / 2028	Bueno	
JERINGAS	Unidad	09 / 2030	Bueno	
MICROPORE ROLLO	Unidad	02 / 2028	Bueno	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	01 / 2028	Bueno	
TAPABOCAS	Caja X 50	07 / 2030	Bueno	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	11 / 2029	Bueno	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	09 / 2029	Bueno	
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	02 / 2028	Bueno	
INSUMOS ADICIONALES				
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad	N.A.	Bueno	2 Rojos, 2 Verdes
GAFAS PROTECTORAS	Unidad	N.A.	Bueno	
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad			
TOALLAS HIGIENICAS	Unidad			
PRESERVATIVO	Unidad	07 / 2030	Bueno	
TIJERAS	Unidad			
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS				
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad	N.A.	Bueno	
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad			
LINTERNA	Unidad			
ENCENDEDOR	Unidad	N.A.	Bueno	
PITO	Unidad			
PILAS DE REPUESTO	Unidad			
PLANOS				
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA				

RESPONSABLE	Nicolas Rojo	FECHA DE INSPECCION	MES	DIA	AÑO
			6	2	2026
		FIRMA:	Nicolas Rojo		

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772

CONSORCIO ASFALTANDO π	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FT-SST-24 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2021 PÁGINAS: 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO	Operativa
	SEDE	La Peña

ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ANTISEPTICOS				
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	04 - 2027	B	
GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	02 - 2028	B	
EQUIPOS				
TERMÓMETRO	Unidad	N.A.	B	Digital
MATERIAL DE CURACIÓN				
ALGODÓN	Bolsa	03 - 2031	B	
APLICADORES	Paquete	03 - 2028	B	
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	N.A.	B	3 Unidades
BAJALENGUAS	Paquete x 20	N.A.	B	
CURAS	Caja	12 - 2028	B	
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	02 - 2030	B	
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3	10 - 2028	B	
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	02 - 2028	B	
JERINGAS	Unidad	09 - 2030	B	
MICROPORE ROLLO	Unidad	02 - 2028	B	
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	01 - 2028	B	
TAPABOCAS	Caja X 50	07 - 2030	B	
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	11 - 2029	B	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	09 - 2029	B	
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	02 - 2028	B	
INSUMOS ADICIONALES				
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad	N.A.	B	2 Rojas – 2 Verdes
GAFAS PROTECTORAS	Unidad	N.A.	B	
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad			
TOALLAS HIGIENICAS	Unidad			
PRESERVATIVO	Unidad	07 - 2030	B	
TIJERAS	Unidad			
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS				
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad	N.A.	B	
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad			
LINTERNA	Unidad			
ENCENDEDOR	Unidad	N.A.	B	
PITO	Unidad			
PILAS DE REPUESTO	Unidad			
PLANOS				
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA				

RESPONSABLE	Nikolas S. Eraso.	FECHA DE INSPECCION	MES	DIA	AÑO
			5	24	2026
		FIRMA:	NikolasEraso		

VoBo. Andrea M. Lopez
Cc. 1018422772.

Extintor

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A EXTINTORES

CÓDIGO:	FT-SST-21
VERSIÓN:	2
FECHA:	ene-25

FECHA DE INSPECCIÓN: DD: 2 | MM: 6 | AA: 26

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Nikolas S. Erazo S.

ADMINISTRATIVA ☐ **OPERATIVA** ☒

B:Bueno M: Malo

ÍTEM	UBICACIÓN	N° EXTINTOR	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	AGENTE	PINTURA		SEÑALIZACION		DEMARCACIÓN PISO/PARED		VISIBILIDAD		MANO METRO		PASADOR		CINTILLA DE SEGURIDAD		ARO DE RECARGA		BOQUILLA		CILINDRO		ROTULO		MANIJA		MANGUERA		ALTURA		ULTIMA RECARGA	PRÓXIMA RECARGA
							B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
1	Obra	1A	ABC	Amarillo	20 Libras	Pqs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Sep 2025	Sep 2026
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
17																																		

OBSERVACIONES:

FIRMA: Nikolas Erazo **C.C.** 1.085.324.424 **CARGO:** Sst.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1085324424

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A EXTINTORES

CÓDIGO:	FT-SST-21
VERSIÓN:	2
FECHA:	ene-25

FECHA DE INSPECCIÓN: DD: 22 | MM: 5 | AA: 26

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Nikolas S. Erazo S.

ADMINISTRATIVA ☐ **OPERATIVA** ☒

B:Bueno M: Malo

ÍTEM	UBICACIÓN	N° EXTINTOR	TIPO	COLOR	CAPACIDAD	AGENTE	PINTURA		SEÑALIZACION		DEMARCACIÓN PISO/PARED		VISIBILIDAD		MANO METRO		PASADOR		CINTILLA DE SEGURIDAD		ARO DE RECARGA		BOQUILLA		CILINDRO		ROTULO		MANIJA		MANGUERA		ALTURA		ULTIMA RECARGA	PRÓXIMA RECARGA
							B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
1	Obra	1A	ABC	Amarillo	20 Lb	Pqs	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Sep 2025	Sep 2026
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
17																																		

OBSERVACIONES:

FIRMA: Nikolas Erazo **C.C.** 1.085.324.424 **CARGO:** SST

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Anexo 10 Registro capacitacion

CONSORCIO ASFALTANDO π	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FT-SST-03
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/11/2021
		PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	3 Junio 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☒ Charla Informativa ☐

Tema:
Normas de transito aplicables a vehiculos de carga vinculados al proyecto.

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hermes Giovanny Ramirez.	88267677	Conductor	Giovanny
2	Jhorman David Camargo m	1005064946	Conductor	Jhorman C.
3	Edwin Agudelo Tarazona	1090377545	Conductor	Edwin Agudelo
4	mario Gonzalez Acevedo	88156305	Conductor	mario Gac
5	Oscar Andres Garcia Montes	1007618249	conductor	
6	Fredy Rios Reyes	93398959	conductor	
7	Ronald Ford Romero Villamizar	1094283906	operador	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas Eraso S.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	LISTA DE ASISTENCIA	**CÓDIGO:** FT-SST-03
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/11/2021
		PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	27 - Junio - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☒ Charla Informativa ☐

Tema:
Seguridad vial y respeto por la comunidad y los demas usuarios de los vias

	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhorman Camargo mendoza	1005064946	Conductor	Jhorman C.
2	Jose Edgar Rojas	93380466	Conductor	
3	Omar Hancarlos Duran	1005065647	conductor	
4	Fredy Rios Reyes	93398959	conductor	
5	Oscar Andres Garcia Monta	1007618290	conductor	
6	Giovanny Ramirez R	88267674	Conductor	Giovanny R
7	Harold Ford Romero Villamizar	1094285906	Operador	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nicolas Eraso

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.

Anexo 11 registro charlas

CONSORCIO ASFALTANDO π	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FT-SST-03
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/11/2021
		PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nikolas Erazo Sarmiento
Fecha:	1 - Junio - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒
Tema:	Proteccion contra el crimen

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Romero	1000179497	Operadora	Daniel R
2	CCamilo Bejarano Nieto	1013103517	Ayudante obra	camilo Bejarano
3	Alejandro Ramos Mahecha	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
4	ALFONSO SUAREZ	79 353.667	TOPOGRAFO	
5	Eliseo Rodriguez Avila	3081483	Maestro Obra	Eliseo RA
6	yeison Beltran	1069873739	Ayudante	yeison Beltran
7	Nicol Daniela Olaya Tiana	1006872000	Regadora	
8	Felipe Medina	1069557188	Cadenero	FelipeMedina
9	Fabio villamizar	1005062444	oPesador	
10	Freddy Rivera	13746987	conductor	
11	Maricela Gutierrez	29936633	controladora	Maricela
12	ALFONSO SUAREZ	79.353.667	TOPOGRAFO	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nikolas Erazo

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018444772.

CONSORCIO ASFALTANDO π	LISTA DE ASISTENCIA	**CÓDIGO:** FT-SST-03
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 25/11/2021
		PÁGINA: 1 de 1

Lugar:	La Peña - Cundinamarca
Capacitador:	Nicolas Sebastian Eraso Sarmiento
Fecha:	2 - Junio - 2026
Tipo:	Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla Informativa ☒
Tema:	Riesgo natural - temblores

	NOMBRE	Nº CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nicol Daniela Obaya Tiana	1069872600	Reguladora	
2	Alejandro Ramos Maloche	1000 604 977	Ayudante Obra	Alejandro Ramos
3	Eliseo Rodriguez Avila	3081483	Maestro Obra	Eliseo RA
4	Camilo Bejarano Nieto	1013703517	Ayudante obra	Camilo Bejarano
5	Maricela Gutierrez Lugo	28936653	controladora	Maricela
6	Yerson Beltran	1069873739	Ayudante	yerson Beltran
7	ALFONSO SUAREZ	79353.667	TOPOGRAFO	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Nicolas Eraso

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1018422772.