REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187084965

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LOS LLANOS YOPAL

NIT: 900273441

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-038-002

Fecha de expedición: 2026/01/21

Fecha de vencimiento: 2027/01/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SXV241

CLASE: CAMION

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 90698000894034

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS8CDBH7383

VIN: 3ALHCYCS8CDBH7383

LÍNEA: M2 106

COLOR: NARANJA

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A.S. ZOMAC

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE GREGORIO JIMENEZ PEREZ

SZN-529

NPR, UN ÍCONO QUE EVOLUCIONA PARA QUE TU NEGOCIO AVANCE



CAMIÓN CHEVROLET NPR

7,5 TON
PESO BRUTO VEHÍCULAR

INMOVILIZADOR CHEVROLET

*La carrocería NO hace parte del producto publicitado, la misma constituye una inversión adicional y puede presentar variaciones importantes a la imagen según la aplicación.

CHEVROLET | TECNOLOGÍA ISUZU


CAMIÓN NPR EURO IV






TRANSMISIÓN MYY6S

La relación de su transmisión, permite que el NPR tenga un mejor desempeño para ascender en terrenos inclinados y transitar con buena velocidad en autopista.



AMPLIO CAMPO VISUAL

Vidrio panorámico que permite tener un gran campo visual para fácil reconocimiento de obstáculos en el camino.



VIDRIOS ELÉCTRICOS

Su cabina cuenta con vidrios eléctricos para más confort en esas largas jornadas laborales.



DISEÑO ESTRUCTURAL

Su cabina Hexa-Pod con diseño aerodinámico, disminuye el consumo de combustible y aumenta la resistencia para mayor protección ante colisión, gracias a sus parales laterales reforzados y sus vigas de protección en las puertas.



FRENOS HIDRÁULICOS CON ABS+EBD+ASR

Equipado con sistema de frenado de triple tecnología como, Sistema Antibloqueo (ABS) Sistema de Distribución de Frenado (EBD) Sistema de Control de Tracción (ASR); para mayor seguridad y confort al frenar.



RADIO DE GIRO CORTO


Su radio de giro de 6.8 m, facilita la maniobrabilidad en terrenos difíciles o espacios reducidos como los que se encuentran en las zonas urbanas.



SUSPENSIÓN DE DOBLE ETAPA

Cuenta con una suspensión de doble etapa más suave, para prevenir fallas por fatiga.

Además, mitiga las vibraciones y absorbe los impactos causados por las condiciones de la vía.



CHASIS REFORZADO Y FLEXIBLE

El NPR cuenta con un diseño de chasis robusto, con refuerzos en puntos estratégicos y perforaciones que brindan mayor flexibilidad y una óptima distribución de carga para alargar la vida útil del camión.



DISEÑO INTERIOR

El interior de la cabina está diseñado para facilitar el acceso a los compartimientos y brindar comodidad y confort en largas jornadas.

Además, viene equipado con vidrios eléctricos y materiales sencillos de limpiar para conservar la asepsia.





ALTERNADOR 90 Amp.

Gracias a su gran capacidad, soporta cargas adicionales de consumo de energía y permite la implementación de accesorios eléctricos como termos de refrigeración o plataformas.

INMOVILIZADOR CHEVROLET

Seguridad integrada, que aumenta la protección contra hurto gracias a su sistema que permite encender el camión solo con la llave original.





MOTOR 4HK1 - TCN

Un motor de alta entrega de torque y potencia que proporciona un óptimo desempeño con un bajo consumo de combustible en un amplio rango de RMPs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Código	ISUZU 4HK1-TCN
Tipo	INTERCOOLER 5.2L
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	5.193
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)	43 @ 1.600
Alimentación	Inyección Directa
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro IV / EGR
Combustible	Diésel

CHASIS

Dirección	Asistida Hidráulicamente
Tipo de Suspensión	Ballesta en eje rígido
	Resorte Semi-elíptico
Capacidad (kg)	
Suspensión Delantera	3.020
Suspensión Trasera	5.760
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble acción
Bastidor	Sección de canal escalonado
Llanta	215 / 75 R 17,5
Sistema de Frenos	Hidráulico (ABS+EBD+ASR) y Freno de Ahogo

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	7.500
Capacidad de Carga (kg)	4.782
Capacidad máxima de Ejes:	
Delantero (Kg)	3.100
Trasero (Kg)	6.600
Alternador (Amp)	90
Tanque de Combustible (L)	140

EQUIPAMIENTO

Inmovilizador	Si
Bloqueo Central	Si
Vidrios Eléctricos	Si
Alarma de Abatimiento de cabina	Si
Luces Frontales Halógenas	Si
Dirección ajustable en altura y profundidad	Si
Sillas Abatibles	Si
Puerto de carga USB	Si
Kit de Herramientas	Si


TRANSMISIÓN

Marca / Código	ISUZU/MYY6S
Tipo	T/M 6 Vel. (O/D)
Tracción	4x2
Relaciones:	
1ª (Baja / Alta)	5,979
6ª (Baja / Alta)	0,759
Reversa	5,701
Relación Final de Eje	4,777

APLICACIONES



DIMENSIONES



OL (Longitud total, mm)	5.985
WB (Distancia entre ejes, mm)	3.365
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.115
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.040
BL (Longitud carrozable, mm)	4.302
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.510

✓	✕	✕	✕	✕
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	AIRBAGS

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		CÓDIGO: AD-F-03
	FECHA: 12-Dec-23	VERSIÓN: 1	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	Volqueta SZN529	Marca	CHEVROLET	Referencia	NPR

Combustible	Color	Modelo	Capacidad kg	Potencia HP	Cilindraje
Diesel	Azul Postobon	2011	4100	119	4570

Otras Características

# Motor	8300081
# Serie	9GDNPR718BB021042
# Chasis	9GDNPR718BB021042
# Vin	9GDNPR718BB021042
# Delaracion Importacion	32010000734481

Observaciones generales

El camión NPR, es un modelo liviano de gran capacidad de carga, buen desempeño y bajos costos de operación

ID	Documentos	Número	Vigencia
1	Soat	1003110294701	24-mar-25
2	Tecnomecanica	172601515	24-mar-25
3	Poliza todo riesgo	2000345779	20-nov-24
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

2. HISTORIAL ACTA DE ENTREGA INICIO Y FINAL

ITEM	FECHA DE INICIO	No ACTA INICIO	No ACTA FINAL	FECHA FINAL	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO
1	1/5/2024	0001	0002	1/11/2024	1.892.937.9	PEDRO VILLEGAS SARABIA
2	1/12/2024	0003	0004		1,094,370,929	JOSE IGNACIO JAIMES
3		0005	0006			
4		0007	0008			
5		0009	0010			
6		0011	0012			
7		0013	0014			
8		0015	0016			
9		0017	0018			
10		0019	0020			
11		0021	0022			
12		0023	0024			
13		0025	0026			
14		0027	0028			
15		0029	0030			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
ID	**Descripción**	**Frecuencia de Realización**	**Observaciones**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2026	3	26

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	3	27
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	3	26

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95955545 - 615760624	SZN529	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	4570	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO
NPR

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
830081	9GDNPR718BB021042	9GDNPR718BB021042	4,10

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE MARTINEZ MANTILLA	3115637706	CC	96165039	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001522	95955545	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 582.900	$ 303.100	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 888.400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

TRACK GPS COMPANY

Colombia
gerencia@trackgps.com.co
(313) 281 56 05 – (314) 594 46 59
(320) 800 55 44 – (310) 620 80 74

CERTIFICADO DE MONITOREO

TRACKGPS COMPANY S.A.S, certifica que, **TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SAS** identificado con **NIT. 901437530,** tiene activo el sistema de monitoreo satelital TRACKGPS COMPANY con tecnología GPRS en los vehículos registrados con números de placas:

PLACA	FECHA DE ACTIVACIÓN	TECNOLOGÍA	TIPO DE UNIDAD	MARCA	SERIE UNIDAD
SZN529	2023-12-22	GPRS	JM-VL03	CONCOX	862476051636347

Las unidades instaladas permiten el seguimiento de los vehículos a través de internet en la página: https://trackgps.com.co/

USUARIO: TRANSCONSTRUMAR
CONTRASEÑA: 901437530

Este certificado se expide a los 17 días del mes de Junio del año 2026, por solicitud del (a) interesado (a), con vigencia de 30 días calendario a partir de su expedición.

Camila Silva

MARÍA CAMILA SILVA
Directora Operaciones
TRACKGPS COMPANY
Cel: (320) 800 55 44

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031318446

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZN529	CHEVROLET	NPR	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.570	AZUL POSTOBON	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4100

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
830081	N	9GDNPR718BB021042

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDNPR718BB021042	N	9GDNPR718BB021042	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEREZ HUERTAS GABRIEL Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19441278

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	119

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032010000734461	I	06/08/2010	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
16/02/2011	14/03/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT02007809329

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188418364

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2026/03/14

Fecha de vencimiento: 2027/03/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZN529

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2011

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4570

NRO. MOTOR: 830081

NRO. CHASIS: 9GDNPR718BB021042

VIN: 9GDNPR718BB021042

LÍNEA: NPR

COLOR: AZUL POSTOBON

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE U. MARTINEZ M. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

TDS769

HD78 - 5.5 Ton.

4 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KMS



MOTOR 3.907 cc

138 HP TORQUE 372 NM

EURO III TECNOLOGÍA

TURBO INTERCOOLER

A/C INCLUIDO

#HyundaiEsMejor

Compañero en cada camino.

www.hyundai.com.ec

@HyundaiCamionesEc @HyundaiEcuador hyundaiecuadoroficial HYUNDAIECUADOR

HYUNDAI
Camiones & Buses

HD78 - 5.5 Ton.

HYUNDAI MIGHTY Series

MODELO	HD78
CATEGORÍA	CARGA PESADA
CARROCERÍA DE FÁBRICA	CHASIS CABINADO
TRACCIÓN	4X2
HOMOLOGACIÓN	CARGA LIVIANA Y PESADA

MOTOR

Referencia	D4DD-CRDI
Cilindraje	3.907 c.c.
Potencia	138 HP @ 2.800 r.p.m.
Torque	373 NM @ 1.600 r.p.m.
No. de cilindros	4 en línea
No. de válvulas	8
Diámetro por carrera (Mm)	104 x 115
Relación de compresión	17.5:1
Aspiración	Turbo Intercooler
Nivel de emisiones	EURO III

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	Hyundai /M035S5
Tipo	Manual
Número de marchas	5 + Reversa
Embrague	Monodisco seco, de accionamiento hidráulico

SISTEMA DE COMBUSTIBLE MOTOR

Tipo de combustible	Diesel
Bomba	En línea
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	filtro de combustible con trampa de agua
Capacidad tanque de combustible	26 gal

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Presurizado con termostato, bomba centrífuga, radiador con tapa de presión y tanque de recuperación.

Ventilador	Tipo embrague

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Tipo	Lubricación con bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass

DIMENSIONES

Longitud total	6.715 mm
Ancho total	2.000 mm
Alto total	2.355 mm
Distancia entre ejes	3.735 mm
Voladizo delantero	1.120 mm
Voladizo posterior	1.660 mm
Trocha eje delantero	1.667 mm
Trocha eje posterior	1.665 mm
Radio de giro	7.3 m
Largo / Ancho / Alto carrozable	4.885 x 2.200 x 2.200 mm
Capacidad volumétrica de carga	24 m3

COTIZADOR

Precio: USD

Plazo:

Entrada: USD

Tasa:

Cuota Mensual: USD

Valor final (Entrado+cuotas con intereses) USD

EJES

Capacidad eje delantero	3.100 Kg
Tipo	Viga de perfil "I" tipo Elliot y amortiguadores de doble acción
Capacidad eje trasero	4.700 Kg
Tipo	Rígidos con resortes semielípticos y amortiguadores de doble acción
Relación eje trasero	6.166

PESO Y CAPACIDADES

	LIVIANA	PESADA
Peso bruto vehicular (Gvw)	6.075 Kg	7.800 Kg
Capacidad de carga	3.500 Kg	5.500 Kg

NEUMÁTICOS

Llantas delanteras	Radial 8.50 R17.5. 12PR / 215 / 75 / R 17.5
Llantas posteriores	Radial 8.50 R17.5. 12PR / 215 / 75 / R 17.5

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica, de bolas recirculantes
Radio de giro	7.3 m

SISTEMA ELÉCTRICO


Batería	24 V - 90 Ah
Alternador	24 V - 40 A
Motor de arranque	24 V - 5,0 Kw


SISTEMA DE FRENOS


Tipo	Hidráulico de doble circuito independiente, servoasistidos a vacío
Freno delantero	Tambor 110 mm (ancho)
Freno posterior	Tambor 110 mm (ancho) con válvula compensadora de frenado por carga
Freno de estacionamiento	De expansión interna en eje de cardán
Freno de motor	Válvula de mariposa en el escape
Válvula compensación peso	Mejor reacción de frenado

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

	LIVIANA	PESADA
Aire acondicionado	✓	✓
Bloqueo central	✓	✓
Radio Mp3	✓	✓
Cinturones 3 puntos	✓	✓









FURGÓN




CAJÓN DE MADERA



AUTOCARGABLE



TANQUERO



AIRE ACONDICIONADO



HYUNDAI Camiones & Buses

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		CÓDIGO: AD-F-03
	FECHA: 17-Feb-26	VERSIÓN: 1	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	tds769	Marca	HYUNDAI	Referencia	

Combustible	Color	Modelo	Capacidad kg	Potencia HP	Cilindraje
DIESEL	BLANCO VAINILLA	2011	4000	0	3.907

Otras Características

# Motor	D4DDA449520
# Serie	D4DDA449520
# Chasis	D4DDA449520
# Vin	D4DDA449520
# Delaracion Importacion	

#VALUE!

Observaciones generales

El vehículo se encuentra equipado con carrocería tipo tanque, adecuada para el transporte de materiales o sustancias específicas, y presenta una estructura metálica resistente, acorde con actividades operativas y de servicio.

ID	Documentos	Número	Vigencia
1	Soat	1508006358022000	17-jul-26
2	Tecnomecanica	185753202	12-abr-26
3			
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

2. HISTORIAL ACTA DE ENTREGA INICIO Y FINAL

ITEM	FECHA DE INICIO	No ACTA INICIO	No ACTA FINAL	FECHA FINAL	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO
1		0001	0002		1,101,758,962	KEYMI JAIR QUIROGA
2		0003	0004			
3		0005	0006			
4		0007	0008			
5		0009	0010			
6		0011	0012			
7		0013	0014			
8		0015	0016			
9		0017	0018			
10		0019	0020			
11		0021	0022			
12		0023	0024			
13		0025	0026			
14		0027	0028			
15		0029	0030			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ID	Descripción	Frecuencia de Realización	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2026-07-21	2026-07-22	2027-07-21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508007015682000	TDS769	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3907	2011

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	HYUNDAI	HD 78	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4DDA449520	KMFGA17PPBC158412	KMFGA17PPBC158412	4.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSORCIO OBRAS CIVILES 2024	*******178	NI	9017827641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	14666	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 582900	$ 303100	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 888400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.


Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003055865

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDS769	HYUNDAI	HD 78	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO VAINILLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR
D4DDA449520

REG N

VIN
KMFGA17PPBC158412

NÚMERO DE SERIE
KMFGA17PPBC158412

REG N

NÚMERO DE CHASIS
KMFGA17PPBC158412

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEREZ HUERTAS GABRIEL Y OTRO (S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19441278



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882011000039840

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/05/2011

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
25/01/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
25/01/2012

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCAMARCA/COTA

LT0100242033 7

C 26894652-2011-09-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185753202

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE LOS LLANOS YOPAL

NIT: 900273441

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-038-002

Fecha de expedición: 2025/12/04

Fecha de vencimiento: 2026/12/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TDS769	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	HYUNDAI	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3907	**NRO. MOTOR:**	D4DDA449520
NRO. CHASIS:	KMFGA17PPBC158412	**VIN:**	KMFGA17PPBC158412
LÍNEA:	HD 78		
COLOR:	BLANCO VAINILLA		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE U. MARTINEZ M. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE GREGORIO JIMENEZ PEREZ

TLM-879


MV
VOLQUETA



MV SERIES

NAVITRANS INTERNATIONAL®

www.navitrans.com.co



MV VOLQUETA

VERSATILIDAD INSUPERABLE

La volqueta mas moderna del mercado. Los controles del volco estan integrados al sistema electrico, lo que da mayor seguridad en la operación.

DISEÑO

Un diseño moderno y estetico, pensado para darle al operador el maximo comfort y visibilidad.

MÁS TIEMPO PRODUCTIVO

La Serie MV está pensada y diseñada para optimizar el tiempo productivo con una capacidad de servicio líder en el sector. Muchos componentes están diseñados con intervalos más largos entre el mantenimiento requerido.

MOTOR

Motor CUMMINS B6.7
NORMATIVA DE EMISIONES EPA 21

INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE

+ Peso Bruto Vehicular: 17.000 Kg.
+ Carga Util calculada: 10.000 kg
+ Transmisión manual EATON de 6 velocidades con bajo en la diferencial.
+ Volco HARDOX de 7 metros cubicos de capacidad.

NAVITRANS INTERNATIONAL

*Las imágenes son ilustrativas. las especificaciones técnicas están sujetasa cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y puedenvariar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



MOTOR

MARCA	CUMMINS
REFERENCIA	B6.7
DESPLAZAMIENTO	6.700 c.c
NÚMERO CILINDROS	6 EN LINEA
POTENCIA MAX (PS/rpm)	250 hp @ 2400 rpm
PAR MÁXIMO (Nm/rpm)	660 lb.pie @ 1600 rpm
EMISIONES	EPA 2021

TRANSMISIÓN

MARCA	EATON
ACCIONAMIENTO	MANUAL
VELOCIDADES	10
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	14.80 - 1.00. Reversa: 16.21

FRENOS

PRINCIPAL	Neumático de doble circuito
ESTACIONAMIENTO	Activación por resorte en la cámara
AUXILIAR	Freno de ahogo (válvula mariposa)

EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	14.000 libras
CAPACIDAD CARGA TRASERA	24.500 libras

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Muelles parabolicos con amortiguadores
TRASERA	Muelles con tope auxiliar

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL mm	6.245
ANCHO mm	2.438
ALTO (mm)	2.818
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	4.191
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.013
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.041
PESO	6.198

OTROS

DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MEDIDA LLANTAS	11R22.5
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	50 GALONES
VOLTAJE	12 Voltios
BATERÍAS	(2) 1.320 CCA total

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Aire acondicionado
- Asiento de conductor con suspensión neumática
- Vidrios eléctricos
- Espejos eléctricos con desempañador
- Rines de acero
- Columna de dirección abatible

GARANTÍA

Chasis: *Chasis: 12 meses libre de kilometraje.*
Motor: *24 meses libre de kilometraje*

MV INTERNATIONAL

CONTACTA UN ASESOR

3218626069 -310 4132181

www.navitrans.com.co

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: **HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**		CÓDIGO: **AD-F-03**
	FECHA: **29-Jul-26**	VERSIÓN: **1**	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	Volqueta Platon TLM879	Marca	INTERNATIONAL	Referencia	7600 SBA

Combustible	Color	Modelo	Capacidad kg	Potencia HP	Cilindraje
Diesel	GRIS	2013	16.58	0	3.907

Otras Características

# Motor	35299792
# Serie	3HTWYAHT1DN197705
# Chasis	3HTWYAHT1DN197705
# Vin	3HTWYAHT1DN197705
# Delaracion Importacion	482012000183087

Observaciones generales

Es un vehículo de carga robusto, pensado para trabajo exigente y transporte de materiales. Destaca por su enfoque funcional, capacidad operativa y estructura preparada para uso intensivo en entornos productivos.

#VALUE!

ID	Documentos	Número	Vigencia
1	Soat	1508007015682000	21-jul-27
2	Tecnomecanica	185753202	04-dic-26
3			
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ID	Descripción	Frecuencia de Realización	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

PRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:	TLM879		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10039082656	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:	INTERNATIONAL	LÍNEA:	7600 SBA
MODELO:	2013	COLOR:	GRIS
NÚMERO DE SERIE:	3HTWYAHT1DN197705	NÚMERO DE MOTOR:	35299792
NÚMERO DE CHASIS:	3HTWYAHT1DN197705	NÚMERO DE VIN:	3HTWYAHT1DN197705
CILINDRAJE:	10831	TIPO DE CARROCERÍA:	PLATON
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	16/05/2012
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	2

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

- Datos Técnicos del Vehículo
- Póliza SOAT
- Pólizas de Responsabilidad Civil
- Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)
- Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza
- Solicitudes
- Información Blindaje
- Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga
- Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Transporte

@Copyright 2026 RUNT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2026-05-14	2026-05-15	2027-05-14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006929605000	TLM879	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	7600 SBA	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35299792	3HTWYAHT1DN197705	3HTWYAHT1DN197705	16.58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSTRUCCION Y DISEÑO MRJ	*******764	NI	9017780941	ARAUCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	14550	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1065500	$ 554000	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1621900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10039082656

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TLM879	INTERNATIONAL	7600 SBA	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	GRIS	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16.580

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35299792	N	3HTWYAHT1DN197705

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT1DN197705	N	3HTWYAHT1DN197705	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CONSULTING AND AUDITING CA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 902035583

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482012000183087	I	25/04/2012	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
16/05/2012	03/06/2026	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO



COSMOCOLOR COLOMBIA LT-26

LT07005141955

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183951477

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA EXPRESS LTDA

NIT: 900192331

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-104-001

Fecha de expedición: 2025/09/15

Fecha de vencimiento: 2026/09/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TLM879

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35299792

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT1DN197705

VIN: 3HTWYAHT1DN197705

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: GRIS

NOMBRE PROPIETARIO: OLGA L. PULIDO

FIRMA DEL RESPONSABLE

SEBASTIAN CAMILO ESCOBAR PLAZAS

TRACK GPS COMPANY

Colombia
gerencia@trackgps.com.co
(313) 281 56 05 – (314) 594 46 59
(320) 800 55 44 – (310) 620 80 74

CERTIFICADO DE MONITOREO

TRACKGPS COMPANY S.A.S, certifica que **TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SAS** identificado con **NIT. 901437530,** tiene activo el sistema de monitoreo satelital TRACKGPS COMPANY con tecnología GPRS en los vehículos registrados con números de placas:

PLACA	FECHA DE ACTIVACIÓN	TECNOLOGÍA	TIPO DE UNIDAD	MARCA	SERIE UNIDAD
TLM879	2026-04-17	GPRS	JM-VL03	CONCOX	862476056130734

Las unidades instaladas permiten el seguimiento de los vehículos a través de internet en la página: https://trackgps.com.co/

USUARIO: TRANSCONSTRUMAR
CONTRASEÑA: 901437530

Este certificado se expide a los 17 días del mes de Junio del año 2026, por solicitud del (a) interesado (a), con vigencia de 30 días calendario a partir de su expedición.

Camila Silva

MARÍA CAMILA SILVA
Directora Operaciones
TRACKGPS COMPANY
Cel: (320) 800 55 44

Vibro Compactador Bomag # 1
121375-2550

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA / EQUIPO / VEHÍCULO

CERTIFICADO No.: 058
FECHA DE EMISIÓN: 12 / FEB / 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Proyecto / Contrato:** ASFALTANDO - LA PEÑA
- **Ubicación del Mantenimiento (Ciudad / Frente de Obra):** LA PEÑA, CUNDINAMARCA - ASFALTANDO
- **Fecha de Mantenimiento:** 11 / FEB / 2026
- **Hora:** 16:00

2. INFORMACIÓN DEL EQUIPO / MAQUINARIA / VEHÍCULO

- **Tipo:** ☒ Maquinaria ☐ Equipo ☐ Vehículo
- **Descripción:** VIBRO COMPACTADOR - BOMAG
- **Marca:** BOMAG
- **Modelo:** 2011
- **Placa / Serial:** MC671982
- **Empresa Propietaria:** GRUPO JM

3. TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO

☒ Preventivo
☐ Correctivo
☐ Predictivo
☐ Otro: _____

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ítem	Actividad Ejecutada	Observación
1	CAMBIO ACEITE	ESTADO DE HORAS DE TRABAJO
2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	
3	CAMBIOS DE LLANTAS	
4	ARRANQUE	

5. REPUESTOS / INSUMOS UTILIZADOS

Ítem	Descripción	Cantidad
1	FILTROS ACEITE	
2	FILTRO DE AIRE	
3.	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	

6. CONCEPTO TÉCNICO


☒ Operativo
☐ Operativo con Observaciones
☐ Fuera de Servicio

Observaciones Técnicas:


CAMBIO DE ACEITE PARA PROXIMA REVISION 250 HORAS
CAMBIAR BOMBILLAS LUMINACION


7. RESPONSABLES

Técnico / Empresa que realizó el mantenimiento:
Nombre: LUIS HERNAN PEÑA VILLAMIZAR
Empresa: TALLER EL MOKI
Teléfono: 3132905447

Firma Técnico: 

Recibe / Verifica en Obra:
Nombre: EDWARD RODRIGUEZ MEDINA
Cargo: ING. VIAL
Empresa: GRUPO JM

Firma: 



CERTIFICADO LABORAL

La empresa TALLER EL MOKI Chitagà, , certifica que el señor **Luis Hernan Peña Villamizar**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88274620 laboró en nuestra empresa durante dos años, desempeñando el cargo de mecánico de patio.

Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró responsabilidad, compromiso y buen desempeño en sus funciones.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 12 días del mes de febrero del 2026

Cordialmente,

Nombre: IVAN Eduardo Villamizar Rodrigue


Cargo: jefe

Teléfono:3132905447

Firma

Technical Data

Shipping dimensions in m3	without ROPS	with ROPS
BW 212 D-40	29,802	39,223
BW 212 PD-40	29,802	39,223



Standard Equipment

- ☑ Warning, information and operation displays with round gauge
- ☑ Hydrostatic travel and vibration drive
- ☑ Hydrostatic articulated steering
- ☑ Articulated joint lock
- ☑ Rear axle with twin spring accumulator brakes
- ☑ No-Spin differential lock
- ☑ Warning horn
- ☑ Single lever control for travel and vibration
- ☑ Scrapers
- ☑ Emergency STOP
- ☑ Back-up warning system
- ☑ Operator seat

Optional Equipment

- ☐ ROPS/FOPS cabin with seat belts
- ☐ Working lights front / rear
- ☐ ROPS/FOPS with safety belt
- ☐ Comfort driver?s seat
- ☐ Rotary beacon
- ☐ Indicator and hazard lights
- ☐ Padfoot segment kit (D)
- ☐ Contact scrapers
- ☐ BOMAG Evib-Meter (BEM)
- ☐ TERRAMETER BTM prof
- ☐ BCM 05 Documentation system
- ☐ Special painting
- ☐ Air condition
- ☐ Ballast rear (800kg)
- ☐ Sun roof
- ☐ Warning, information and operation displays
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Increased amplitude (2,2mm/1,1mm)
- ☐ Drum 35mm (D:+700kg) (1,9mm/275kN; 1mm/198kN)

Dimensions in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 212 D-40	2960	2250	1500	2268	2985	490	5840	60	60	25	2130
BW 212 PD-40	2960	2250	1480	2268	2985	490	5840	60	60	25	2130

Technical Data		BOMAG BW 212 D-40	BOMAG BW 212 PD-40
Weights			
Grossweight	kg	14.670	13.320
Max. axle load, drum CECE	kg	9.720	8.370
Max. axle load, wheels CECE	kg	4.950	4.950
Operating weight CECE	kg	10.900	12.750
Axle load, drum CECE	kg	7.150	8.150
Axle load, wheels CECE	kg	3.750	4.600
Static linear load CECE	kg/cm	33,6	
Max. static linear load CECE	kg/cm	45,6	
Dimensions			
Working width	mm	2.130	2.130
Track radius, inner	mm	3.494	3.494
Driving Characteristics			
Speed (1)	km/h	0- 6,0	0- 6,0
Speed (2)	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. gradeability without/with vibr.	%	45/43	49/46
Drive			
Engine manufacturer		Deutz	Deutz
Type		BF4M 2012 C	BF4M 2012 C
Emission stage		2/2	2/2
Cooling		water	water
Number of cylinders		4	4
Performance ISO 3046	kW	98,0	98,0
Performance SAE J 1995	hp	132,0	132,0
Speed	min-1	2.300	2.300
Fuel		diesel	diesel
Electric equipment	V	12	12
Drive system		hydrost.	hydrost.
Drum driven		standard	standard
Drums and Tyres			
Tyre size		23.1-26/12PR	23.1-26/12PR
Number of pad feet			150
Height of pad feet	mm		100
Area of one pad foot	cm2		137
Brakes			
Service brake		hydrost.	hydrost.
Parking brake		hydromec.	hydromec.
Steering			
Steering system		oscil.artic.	oscil.artic.
Steering method		hydrost.	hydrost.
Steering / oscillating angle +/-	grad	35/12	35/12
Exciter system			
Drive system		hydrost.	hydrost.
Frequency	Hz	30/36	30/36
Amplitude	mm	1,80/0,95	1,70/0,86
Centrifugal force	kN	236/170	275/202
Centrifugal force	t	24,1/17,3	28,1/20,6
Capacities			
Fuel	l	250,0	250,0

Technical modifications reserved. Machines may be shown with options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
P.O. Box 5162
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP

Ingenieria y Transporte JM S.A.S Zomac	DOCUMENTO: HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		CÓDIGO: AD-F-03
	FECHA: 12-Dec-23	VERSIÓN: 1	PAGINA:

1. DATOS GENERALES

Equipo	VIBROCOMPACTADORA	Marca	BOMAG	Referencia	BW212D-40

Rodaje	Color	Modelo	Capacidad kg	ALTO	Ancho	Largo
Neumaticos	AMARILLO	2011	10900	2985 MM	2250 mm	5840 mm

Otras Características

# Motor	11078906
# Serie	101582432550
# Registro/Placa	MC671982
# Delaracion Importacion	872011000175714

Observaciones generales

Para los trabajos de ingeniería civil medianos y pesados y para obras de subrasante. Modelos D para materiales ligados hidráulicamente, arena, gravilla y subrasantes.



ID	Documentos	Número	Vigencia
1			
2			
3			
4			
5			

ID	Documentos	Número	Vigencia
6			
7			
8			
9			
10			

2. HISTORIAL ACTA DE ENTREGA INICIO Y FINAL

ITEM	FECHA DE INICIO	No ACTA INICIO	No ACTA FINAL	FECHA FINAL	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO
1	1/9/2024	0001	0002		9.125.494.6	JOSUE CELIS RODRIGUEZ
2		0003	0004			
3		0005	0006			
4		0007	0008			
5		0009	0010			
6		0011	0012			
7		0013	0014			
8		0015	0016			
9		0017	0018			
10		0019	0020			
11		0021	0022			
12		0023	0024			
13		0025	0026			
14		0027	0028			
15		0029	0030			

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
ID	**Descripción**	**Frecuencia de Realización**	**Observaciones**
1	cambio de aceite , cambio de filtro de aire , cambio de llantas , arranque , estado horas de trabajo	250 horas	proxima cambio de bombillas
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Anexo 5 Pre operacionales

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO		
	Código:SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2
OBRA Y/O PROYECTO: La Pola	MARCA/MODELO: 2011		
OPERADOR: Andres Castillo	PLACA: SZN 329		
HORA: 7 am	TIPO DE VEHICULO: UPR		
PERÍODO: DEL AL DE			

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECANICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X	X	X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	161978		162095		162217		162473		162716					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2026 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La peña
OPERADOR: Pedro Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL AL DE

MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162813		163017		163022		163239		163734					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE	Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas		Nicolas					

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
cc: 1018422772.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ANFALTANDO

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - FUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña Cund
OPERADOR: Sebastian Rico
HORA:
PERIODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto
MARCA/MODELO: Freightliner
PLACA: SXV 25F
TIPO DE VEHICULO: Carro Tanque.
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua del radiador		·	X		X		X		X		X		X		
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X		X		V			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquin)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)			X		X		X		X		X		X		
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al dia		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnico mecánica		X		X		X		X		X		X			
Liencia de Conducción		X		X		X		X		X		V			
Licencia de Transito		X		X		X		X		X		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES
- Tarra auxiliar del agua Roto
- No tiene repuesto de llanta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28 | Rev. 23-06-2026 | Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña | MARCA/MODELO :

OPERADOR: Sebastian Rico | PLACA: SXII 251

HORA: | TIPO DE VEHICULO:

PERÍODO: DEL 10 AL 15 DE 08. | KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		√		√		√		√		√		√			
Luces Altas		√		√		√		√		√		√			
Luces Bajas		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Derecha Delantera		√		√		√		√		√		√			
Dirección Izquierda Trasera		√		√		√		√		√		√			
Luz Freno		√		√		√		√		√		√			
Luz Reverso		√		√		√		√		√		√			
Luz Antiniebla exploradoras		√		√		√		√		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		√		√		√		√		√		√			
Asiento conductor en buen estado.		√		√		√		√		√		√			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		√		√		√		√		√		√			
Relojes Indicadores		√		√		√		√		√		√			
Extintor de incendios ABC		√		√	X	√		√		√		√			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		√		√		√		√		√		√			
Iluminación interior cabina		√		√		√		√		√		√			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		√		√		√		√		√		√			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		√		√		√		√		√			
Freno de Mano		√		√		√		√		√		√			
Pastillas		√		√		√		√		√		√			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Liquido de frenos		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua del radiador		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua de la Bateria		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		√		√		√		√		√		√			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		√		√		√		√		√		√			
Freno de emergencia o parqueo		√		√		√		√		√		√			
Dirección y terminales		√		√		√		√		√		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		√		√		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		√		√		√		√		√		√			
Caja de cambios		√		√		√		√		√		√			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		√		√		√			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		√		√		√			
Tubo de escape en buen estado		√		√		√		√		√		√			
LLANTAS															
En buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)		√		√		√		√		√		√			
Presión Aire Llanta		√		√		√		√		√		√			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		√		√		√			
Licencia de Transito		√		√		√		√		√		√			
Kilometraje															

Firma de Inspección del Operador:	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	Sebastian Rico	
Vo.Bo. Supervisor HSE							

OBSERVACIONES

no sirven las plumillas limpiabrisas

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: la Peña. | MARCA/MODELO :

OPERADOR: Sebastian Rico | PLACA: SXV 251

HORA: | TIPO DE VEHICULO:

PERÍODO: DEL 17 AL 23 DE Agosto | KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		√		X		X			
Luces Altas		X		√		√		√		√		X			
Luces Bajas		X		√		√		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		√		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		√		X		X		√		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		√		√		√		X		X			
Luz Freno		√		X		X		√		√		X			
Luz Reverso		X		√		√		√		√		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		√		√		√		√		√			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas			X		X		X		X		X		X		
Pito		X		√		√		√		√		X			
Asiento conductor en buen estado.		√		√		√		√		√		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		√		√		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		√		√		√		√			
Extintor de incendios ABC		X		X		√		√		X		√			
Espejo central retrovisor			X		X		X		X		X		X		
Espejos laterales retrovisores		X		X		√		√		√		√			
Iluminación interior cabina		X		X		√		√		√		√			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		√		√		√		X		√			
Ventanas en buen estado			X		X		X		X		X		X		
FRENOS															
Estado de los Frenos		√		√		√		√		√		√			
Freno de Mano		√		√		√		√		√		√			
Pastillas		√		√		√		√		√		√			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Liquido de frenos		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua del radiador		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Agua de la Bateria		√		√		√		√		√		√			
Nivel de Aceite de Transmisión		√		√		√		√		√		√			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquin)			X		X		X		X		X		X		
Freno de servicio en todas las llantas		√		√		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		√		√		√		√		√		√			
Dirección y terminales		√		√		√		X		X		√			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		√		X		√		√		√		√			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		√		√		X		X		√		√			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		√		√		X		X		√			
Caja de cambios		√		√		√		√		X		√			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		√		√		√		√		√		√			
Batería y cables en buen estado		√		√		√		√		√		X			
Tubo de escape en buen estado		√		√		X		X		√		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		√		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto			X		X		X		X		X		X		
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al dia		√		√		√		√		√		√			
Revisión Tecnico mecánica		√		√		√		√		√		√			
Liencia de Conducción		√		√		√		X		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		√		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico		Sebastian Rico			
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2026 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La pola
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto

MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	161978		162095		162217		162473		162916					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código:SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Reina
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ÍTEM	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162813		163017		163022		163239		163734					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código: SST-JUN-28 | Rev. 23/06/2028 | Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Reña
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERÍODO: DEL 19 AL 22 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X						
Freno de Mano		X		X		X		X						
Pastillas		X		X		X		X						
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECÁNICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X			X		X		X				
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje	162810		163010		163022		163289		163314					
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE	NICOLE		NICOLE		NICOLE		NICOLE		NICOLE					

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
CC: 1018422772.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Código: SST-JUN-28	Rev. 23/06/2026	Versión: 2

OBRA Y/O PROYECTO: La Pola
OPERADOR: Andres Castillo
HORA: 7 am
PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto
MARCA/MODELO: 2011
PLACA: SZN 529
TIPO DE VEHICULO: NPR

ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES														
Luces Medias	X		X		X		X		X					
Luces Altas	X		X		X		X		X					
Luces Bajas	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Derecha Delantera	X		X		X		X		X					
Dirección Izquierda Trasera	X		X		X		X		X					
Luz Freno	X		X		X		X		X					
Luz Reverso	X		X		X		X		X					
Luz Antiniebla exploradoras		Na		Na		Na		Na		Na				
CABINA														
Plumillas limpiabrisas	X		X		X		X		X					
Pito	X		X		X		X		X					
Asiento conductor en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturón de Seguridad en todos los asientos	X		X		X		X		X					
Relojes Indicadores	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios ABC	X		X		X		X		X					
Espejo central retrovisor	X		X		X		X		X					
Espejos laterales retrovisores	X		X		X		X		X					
Iluminación interior cabina	X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ventanas en buen estado	X		X		X		X		X					
FRENOS														
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X				
Freno de Mano		X		X		X		X		X				
Pastillas		X		X		X		X		X				
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS														
Nivel de Aceite del Motor	X		X		X		X		X					
Nivel de Liquido de frenos	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua del radiador	X		X		X		X		X					
Nivel de Agua de la Bateria	X		X		X		X		X					
Nivel de Aceite de Transmisión	X		X		X		X		X					
MECANICA														
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X				
Freno de servicio en todas las llantas		Na		Na		Na		Na		Na				
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X				
Dirección y terminales		X		X		X		X		X				
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)	X		X		X		X		X					
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)	X		X		X		X		X					
Control fugas aire (mangueras / tanques)		Na		Na		Na		Na		Na				
Caja de cambios	X		X		X		X		X					
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)	X		X		X		X		X					
Batería y cables en buen estado	X		X		X		X		X					
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X				
LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X					
Presión Aire Llanta	X		X		X		X		X					
Repuesto	X		X		X		X		X					
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día	X		X		X		X		X					
Revisión Tecnico mecánica	X		X		X		X		X					
Liencia de Conducción	X		X		X		X		X					
Licencia de Transito	X		X		X		X		X					
Kilometraje														
Firma de Inspección del Operador:														
Vo.Bo. Supervisor HSE														

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

VoBo: Andrea M. Lopez
Cc: 1.085.324.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
OPERADOR: Jhonny Camargo
HORA:
PERIODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: TLM 879
TIPO DE VEHICULO: Vaqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓													
Freno de Mano		✓													
Pastillas		✓													
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña — MARCA/MODELO: Internacional

OPERADOR: Jhorman Cancino — PLACA: TLM 879

HORA: — TIPO DE VEHICULO: Volqueta

PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto — KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓													
Freno de Mano		✓													
Pastillas		✓													
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:															
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás		Nicolás			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASPALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Pera
OPERADOR: Ihorma Camargo
HORA:
PERÍODO: DEL 17 AL 22 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: TLM 879
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias															
Luces Altas															
Luces Bajas															
Dirección Izquierda Delantera															
Dirección Derecha Delantera															
Dirección Izquierda Trasera															
Luz Freno															
Luz Reverso															
Luz Antiniebla exploradoras															
CABINA															
Plumillas limpiabrisas															
Pito															
Asiento conductor en buen estado.															
Cinturón de Seguridad en todos los asientos															
Relojes Indicadores															
Extintor de incendios ABC															
Espejo central retrovisor															
Espejos laterales retrovisores															
Iluminación interior cabina															
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.															
Ventanas en buen estado															
FRENOS															
Estado de los Frenos															
Freno de Mano															
Pastillas															
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor															
Nivel de Liquido de frenos															
Nivel de Agua del radiador															
Nivel de Agua de la Bateria															
Nivel de Aceite de Transmisión															
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)															
Freno de servicio en todas las llantas															
Freno de emergencia o parqueo															
Dirección y terminales															
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)															
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)															
Control fugas aire (mangueras / tanques)															
Caja de cambios															
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)															
Batería y cables en buen estado															
Tubo de escape en buen estado															
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
Presión Aire Llanta															
Repuesto															
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día															
Revisión Tecnico mecánica															
Liencia de Conducción															
Licencia de Transito															
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:															
Vo.Bo. Supervisor HSE															

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

Codigo : SST - JUN - 28	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña Cra.
OPERADOR: Ivanova Cuasapaz
HORA:
PERÍODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto

MARCA/MODELO: International
PLACA: JLM 829
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X		X		X			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
Presión Aire Llanta		X		X		X		X		X		X			
Repuesto		X		X		X		X		X		X			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnico mecánica		X		X		X		X		X		X			
Liencia de Conducción		X		X		X		X		X		X			
Licencia de Transito		X		X		X		X		X		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer		Nicolas Fer			

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 1	Rev. 23-06-2026	Version: 1
OBRA Y/O PROYECTO: La Peña	MARCA/MODELO: Freightliner	
OPERADOR: Roger Montoya	PLACA: SWX 411	
HORA:	TIPO DE VEHICULO: Volqeta	
PERIODO: DEL 24 AL 29 DE Agosto	KM:	

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de Mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pastillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Roger M.		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M.			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolás Fras		Nicolás Fras		Nicolás Fr		Nicolás Fras		Nicolás Fras		Nicolás Fras			

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ASFALTANDO π	INSPECCION PREOREACIONAL DIARIA DEL VEHICULO																		
	odigo : SST - JUN - 2		Rev. 23-06-2026								Version: 1								
OBRA Y/O PROYECTO: La Peña	MARCA/MODELO : Freightliner																		
OPERADOR: Roger Montaya	PLACA: SWY 441																		
HORA:	TIPO DE VEHICULO: Volqueta																		
PERÍODO: DEL 3 AL 8 DE Agosto	KM:																		
ÍTEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X				X			
Luces Altas		X		X		X		X				X			
Luces Bajas		X		X		X		X				X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X				X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X				X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X				X			
Luz Freno		X		X		X		X				X			
Luz Reverso		X		X		X		X				X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X				X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X				X			
Pito		X		X		X		X				X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X				X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X				X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X				X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X				X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X				X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X				X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X				X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X				X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X				X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X				X			
Freno de Mano		X		X		X		X				X			
Pastillas		X		X		X		X				X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X				X			
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X				X			
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X				X			
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X				X			
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X				X			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X				V			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X				X			
Freno de emergencia o parqueo		X		V		X		X				X			
Dirección y terminales		X		V		X		X				X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X				X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		V				X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X				X			
Caja de cambios		X		X		X		X				V			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		V		X		X		X				X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X				X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X				X			

Scanned with CamScanner

LLANTAS														
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Presión Aire Llanta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Repuesto		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
DOCUMENTOS														
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Revisión Tecnico mecánica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Liencia de Conducción		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Licencia de Transito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kilometraje														
Firma de Inspección del Operador:		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		Nicolas Ecos		
OBSERVACIONES														

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREORERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 2	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
OPERADOR: Roger Montoya
HORA:
PERIODO: DEL 10 AL 15 DE Agosto

MARCA/MODELO: Freightliner
PLACA: SWV 411
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
KM:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		X		X		X		X		X		X			
Luces Altas		X		X		X		X		X		X			
Luces Bajas		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Derecha Delantera		X		X		X		X		X		X			
Dirección Izquierda Trasera		X		X		X		X		X		X			
Luz Freno		X		X		X		X		X		X			
Luz Reverso		X		X		X		X		X		X			
Luz Antiniebla exploradoras		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Asiento conductor en buen estado.		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		X		X		X		X		X		X			
Relojes Indicadores		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios ABC		X		X		X		X		X		X			
Espejo central retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales retrovisores		X		X		X		X		X		X			
Iluminación interior cabina		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		X		X		X		X		X		X			
Ventanas en buen estado		X		X		X		X		X		X			
FRENOS															
Estado de los Frenos		X		X		X		X		X		X			
Freno de Mano		X		X		X		X		X		X			
Pastillas		X		X		X		X		X		X			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		X		X		X		X							
Nivel de Liquido de frenos		X		X		X		X							
Nivel de Agua del radiador		X		X		X		X							
Nivel de Agua de la Bateria		X		X		X		X							
Nivel de Aceite de Transmisión		X		X		X		X							
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio en todas las llantas		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia o parqueo		X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales		X		X		X		X		X		X			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		X		X		X		X		X		X			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios		X		X		X		X		X		X			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		X		X		X		X		X		X			
Batería y cables en buen estado		X		X		X		X		X		X			
Tubo de escape en buen estado		X		X		X		X		X		X			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		V		V		V		V		V		V			
Presión Aire Llanta		V		V		V		V		V		V			
Repuesto		V		V		V		V		V		V			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		V		V		V		V		V		V			
Revisión Tecnico mecánica		V		V		V		V		V		V			
Liencia de Conducción		V		V		V		V		V		V			
Licencia de Transito		V		V		V		V		V		V			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M		Roger M			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero		Nicolas Forero			

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Scanned with CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DIARIA DEL VEHICULO

odigo : SST - JUN - 2	Rev. 23-06-2026	Version: 1

OBRA Y/O PROYECTO: La Peña
MARCA/MODELO: Freightliner
OPERADOR: Roger Montoya
PLACA: SWV 441
HORA:
TIPO DE VEHICULO: Volqueta
PERÍODO: DEL 17 AL 22 DE Agosto
KM:

ÍTEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Luces Medias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Altas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luces Bajas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Derecha Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección Izquierda Trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Freno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Luz Antiniebla exploradoras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Plumillas limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento conductor en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de Seguridad en todos los asientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Relojes Indicadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales retrovisores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Iluminación interior cabina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso. Alarmas de cabina.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ventanas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRENOS															
Estado de los Frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de Mano		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pastillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVELES Y PERIDA DE LIQUIDOS															
Nivel de Aceite del Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Agua de la Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Aceite de Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICA															
Equipo carretera (gato, triángulos, botiquín)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio en todas las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia o parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Suspensión (gatos, muelles, anclajes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas hidráulicas (motor / mangueras)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas aire (mangueras / tanques)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cardan y crucetas (cadena de seguridad)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Scanned with CamScanner

LLANTAS															
En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		V		V		X		V		✓		✓			
Presión Aire Llanta		X		✓		✓		✓		✓		X			
Repuesto		X		✓		✓		✓		X		✓			
DOCUMENTOS															
Póliza de seguro obligatorio/SOAT al día		X		X		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnico mecánica		✓		X		✓		✓		✓		X			
Liencia de Conducción		X		X		✓		✓		✓		✓			
Licencia de Transito		X		X		✓		✓		✓		X			
Kilometraje															
Firma de Inspección del Operador:		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M		Rayer M.			
Vo.Bo. Supervisor HSE		Nicolas Erazo		Nicolas Eraz		Nicolas Erazo		Nicolas Erazo		Nicolas Eraz		Nicolas Eraz			
OBSERVACIONES															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.															

Scanned with CamScanner