INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

CONTRATO No.	PN DIBIE 08-6-1034-25
OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Consorcio Arsaf
NIT	901.983.284-0
FECHA DEL INFORME	1 junio al 10 de julio de 2026
PERSONA QUIÉN REALIZA EL INFORME	LADY JULIETH PRENS PALOMEQUE
LICENCIA SST	Resolución 27217/2019. Secretaria de Salud Departamental del Chocó
CARGO	Interventora HSEQ

CENTRO VACACIONAL DECHOC

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: No se presenta Informe SST que corresponde al periodo 1 junio al 12 de julio de 2026 Anexos: • Planilla de seguridad SAFRID INGENIERIA SAS COSTRU YE SAS JENNIE EVELINGH PEREZ ORTEGA • Certificado de accidentabilidad (1 registro) • Capacitación y/o charlas (24 registros) • Entrega de EPP (3 registros) • ATS (4 registros) • Inspecciones extensiones eléctricas (3 registros) • Inspección herramienta manual (8 registros) • Actas comité COPASST Y COCOLA (2 registros)
Señalización, demarcación y controles en la construcción	El contratista evidencia la demarcación del punto de acopio de escombros
Accidentes e Incidentes de trabajo	En el periodo del informe no se han presentado accidentes laborales.

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>Gestión de amenazas</td><td>Se realizan recorridos de obra para identificar posibles zonas inseguras, para evitar cualquier incidente o accidente en la obra y en áreas comunes. En los puntos de intervención se cuenta con Botiquín, camilla y extintor en caso de que se presente un accidente.</td></tr>
<tr><td>Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.</td><td>Capacitaciones de Seguridad
A continuación, se relacionan las capacitaciones y/o charlas de seguridad:
• Prevención de riesgos
• Calidad del aire
• Materiales combustibles
• Demolición
• Respiradores desechables
• Terremotos
• Seguridad ocular
• Barandillas de protección
• Seguridad en las manos
• Protección para la cabeza
• Protección auditiva
• Limpieza y mantenimiento
• Gases inertes
• Seguridad en piernas
• Condiciones de iluminación
• Pensar en seguridad
• Seguridad eléctricas
• Protección del publico
• Evaluación de riesgo
• Cultura de seguridad
• Señales de seguridad
• Objetos punzantes
• Acceso y salida de recintos
• Estiramiento y pausas activas

Personal del proyecto
Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

<table>
<tr><th>Empresa</th><th>Personal</th></tr>
<tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td><td>2 personas</td></tr>
<tr><td>PERSONAL OPERATIVO</td><td>5 personas</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

INFORME AMBIENTAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Documentos Medio Ambiente	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Informe Ambiental, que corresponde al periodo del 1 junio al 12 de julio de 2026 Anexos • Hojas de seguridad (6 registros)
Certificados	***Residuos de RCD*** • ***Excavación:*** No se realizaron actividades de excavaciones • ***Escombros:*** Los residuos generados se acopiaron temporalmente en áreas designadas dentro de los frentes de trabajo. Se garantizaron condiciones de orden y limpieza para facilitar su manejo y prevenir afectaciones al entorno durante la ejecución de las obras. • ***Residuos de RESPEL:*** durante el periodo del informe no se realizó disposición de residuos peligrosos.
Sustancias químicas	Se dispone de un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas. Se evidencia la ficha de seguridad en el uso de los materiales. El contratista realiza entrega de las siguientes hojas y/o fichas de seguridad, las cuales se relacionan a continuación: Mortero Seco, cemento, pintura anticorrosiva gris, estuco plástico, Masilla Supermastick PR, thinner corriente.
Puntos de acopio residuos	El proyecto cuenta con punto de acopio para residuos peligrosos (RESPEL) y materiales aprovechables.
Instalaciones locativas	La infraestructura actual del proyecto incluye áreas administrativas y operativas, zonas de acopio de materiales y servicios sanitarios.

Elaboró	Revisó
	
Lady Julieth Prens Palomeque Tecnóloga en Salud ocupacional CC.1.077.455.799 Licencia SST Resolución No 27217 secretaria de Salud Departamental del Chocó	Annyela Johana Robles Sáenz Ingeniera Industrial, Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental C.C. 1.019.019.746 de Bogotá D.C Licencia SST Resolución N° 14364/2024 secretaria de Salud de Bogotá

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
“MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.”. LOTE 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Capacitación personal	Pausas activas
	
Revisión de equipos de emergencia	Realización de Inspecciones
	
Orden y Aseo	Actividades en obra

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

CONTRATO No.	PN DIBIE 08-6-1034-25
OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Consorcio Arsaf
NIT	901.983.284-0
FECHA DEL INFORME	1 de junio al 10de julio del 2026
PERSONA QUIÉN REALIZA EL INFORME	Ginna Marcela González Fonseca
LICENCIA SST	Resolución N° 394/2020. Secretaria de Salud de Sucre
CARGO	Interventora HSEQ

CENTROS VACACIONALES PICALEÑA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Documentos solicitados y revisados sobre Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos: Se presenta Informe SST que corresponde al periodo del 1 de junio al 12 de julio del 2026 Anexos: • Planilla de seguridad SAFRID INGENIERIA SAS CONSTRUSERV R&R SAS JENNIE EVELINGH PEREZ ORTEGA • Certificado de accidentabilidad (1 registro) • Capacitación y/o charlas (5 registros) • Entrega de EPP (10 registros) • ATS (4 registros) • Inspecciones extensiones eléctricas (1 registro) • Inspección herramienta manual (3 registros) • Inspección pulidora (3 registros) • Inspección taladro (1 registro) • Actas comité COPASST Y COCOLA (2 registros)
Señalización, demarcación y controles en la construcción	El contratista evidencia la demarcación del punto de acopio de escombros

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>Accidentes e Incidentes de trabajo</td><td>En el periodo del informe no se han presentado accidentes laborales.</td></tr>
<tr><td>Gestión de amenazas</td><td>Se realizan recorridos de obra para identificar posibles zonas inseguras, para evitar cualquier incidente o accidente en la obra y en áreas comunes. En los puntos de intervención se cuenta con Botiquín, camilla y extintor en caso de que se presente un accidente.</td></tr>
<tr><td>Otros aspectos de índole de Seguridad y Salud en el Trabajo.</td><td>Capacitaciones de Seguridad
A continuación, se relacionan las capacitaciones y/o charlas de seguridad:

• Riesgo de caídas al mismo y distinto niveles
• Ergonomía y manejo manual de cargas
• Uso correcto de EPP
• Herramientas manuales uso seguro
• Manejo de emergencia y evacuación

Personal del proyecto
Durante el periodo del informe se contó con la participación temporal y permanente del siguiente personal:

<table>
<tr><th>Empresa</th><th>Personal</th></tr>
<tr><td>PERSONAL ADMINISTRATIVO</td><td>2 personas</td></tr>
<tr><td>PERSONAL OPERATIVO</td><td>5 personas</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INFORME AMBIENTAL

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr>
<tr><td>Documentos
Medio Ambiente</td><td>Durante el periodo de informe, se han revisado los siguientes documentos:

Informe Ambiental, que corresponde al periodo del 1 de junio al 12 de julio del 2026

Anexos
• Vale disposición de RCD (1 registro)
• Documentos vehículos
• Hojas de seguridad (6 registros)
• Charlas ambientales (1 registro)</td></tr>
<tr><td>Certificados</td><td>Residuos de RCD

• Excavación: No se realizaron actividades de excavaciones</td></tr>
</table>

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
"MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.". LOTE 2.



ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	• ***Escombros:*** Los residuos generados se acopiaron temporalmente en áreas designadas dentro de los frentes de trabajo. El contratista realiza entrega de un vale de disposición de RCD . • ***Residuos de RESPEL:*** durante el periodo del informe no se realizó disposición de residuos peligrosos.
Sustancias químicas	Se dispone de un área específica para el almacenamiento de sustancias químicas. Se evidencia la ficha de seguridad en el uso de los materiales. El contratista realiza entrega de las siguientes hojas y/o fichas de seguridad, las cuales se relacionan a continuación: Mortero Seco, cemento, pintura anticorrosiva gris, estuco plástico, Masilla Supermastick PR, thinner corriente.
Puntos de acopio residuos	El proyecto cuenta con punto de acopio para residuos peligrosos (RESPEL) y materiales aprovechables.
Instalaciones locativas	La infraestructura actual del proyecto incluye áreas administrativas y operativas, zonas de acopio de materiales y servicios sanitarios.



GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Administración en Salud Ocupacional
CC. 1.023.861.208
Licencia SST Resolución N° 394/2020

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
“MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.”. LOTE 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Capacitación personal	Pausas activas
	
Productos utilizados	Realización de Inspecciones
	

INFORME INTERVENTORIA HSE
PN DIBIE 08-6-1034-25
“MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRA, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS A CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES, CASAS VACACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL.”. LOTE 2.

	
Orden y Aseo	Actividades en obra