
REGISTRO FOTOGRAFICO.





Se aprecia la vista de la fachada del Edificio Banco del Estado donde está ubicado el inmueble en estudio.





Se aprecia la vista de la fachada del inmueble en estudio.






Se aprecia el pasillo que da acceso a las oficinas del primer piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO.














Se aprecian los acabados de puertas, muros, pisos, cielo raso, ventanas e iluminación de una de las oficinas del primer piso, donde funciona la sala de audiencias.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





Se aprecian los acabados de muros, puertas, pisos, cielo raso, ventanas e iluminación de una de las oficinas del primer piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





Se aprecian los acabados de una de las oficinas del primer piso, con lámparas empotradas en el cielo raso.





Se aprecia la puerta de acceso en madera a la oficina y uno de los baños de uso común del primer piso.






Se aprecia el segundo baño de uso común del primer piso, con sanitario y lavamanos, muros acabados con baldosa tipo cerámica y a la derecha se aprecia el cuarto eléctrico,

REGISTRO FOTOGRAFICO.





Se aprecia una de las oficinas del segundo piso donde funciona una sala de audiencias.





Se aprecia el baño interno de la oficina donde está la sala de audiencias y una vista de otra oficina también del segundo piso.







Se aprecian los acabados de pisos, muros, cielo raso y puertas de las oficinas del segundo piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO.













Se aprecian los acabados de las oficinas ubicadas en el segundo piso, como los acabados de muros, pisos, cielo raso, puertas y


La escalera de acceso con pasamanos en acero inoxidable.

REGISTRO FOTOGRAFICO.













Se aprecian los acabados de los baños ubicados en cada oficina del segundo piso, con puertas en madera de acceso, sanitario, lavamanos y muros acabados con baldosa tipo cerámica; además se aprecia la escalera de acceso.