

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER74785
Fecha inicio	2026-04-14 21:25:56
Fecha fin	2026-04-14 21:30:12
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

	CONSORCIO COLEGIO MECBOG CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155160 CERTIFICACION **NO GENERACION** RCD PERIODO OCT 10 - NOV 08 DE 2025	

CERTIFICACION NO GENERACION RCD, PERIODO OCT 10 – NOV 08 DE 2025

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de Consorcio colegio MEG BOGOTA lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

Durante el período comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2025, NO se generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD) la obra anteriormente mencionada.

Lo anterior se debe a que en dicho intervalo de tiempo no se ejecutaron actividades constructivas, de demolición, adecuación, remodelación o intervención alguna que implicara la generación de este tipo de residuos.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los

requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS C.
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	oct-25	Fecha de diligenciamiento:	7/11/2025
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período comprendido entre el ocho (8) de octubre de 2025 y el siete (7) de noviembre de 2025 no se realizó reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en ninguno de los frentes de obra, toda vez que dicho periodo correspondió exclusivamente a actividades de carácter administrativo, documental y de planeación, sin ejecución de labores constructivas ni generación de residuos asociados a procesos de demolición o intervención física.

En este sentido, al no haberse desarrollado actividades de obra, no se produjo generación de RCD susceptibles de ser reutilizados o aprovechados dentro del proyecto, razón por la cual no aplica la implementación de estrategias de reincorporación de materiales en este periodo.

No obstante, se precisa que la gestión ambiental del contrato se mantuvo activa mediante el cumplimiento de actividades de planificación, organización documental y estructuración de los lineamientos para la adecuada gestión de RCD en las etapas subsiguientes, en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, garantizando así la correcta implementación del programa de manejo integral de residuos desde el inicio de la ejecución.

En conclusión, la no reutilización de RCD durante el periodo evaluado no obedece a una omisión en la gestión ambiental, sino a la ausencia de generación de dichos residuos, en razón a la naturaleza netamente administrativa del periodo, manteniéndose el cumplimiento de la normativa vigente y la preparación técnica para su adecuada gestión en fases posteriores del proyecto.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/11/2025

CVL Ingenieria	***CONSORCIO COLEGIO MECBOG*** CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155160 CERTIFICACION **NO GENERACION** RCD PERIODO OCT 10 - NOV 08 DE 2025	MERC MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO OCT 10 – NOV 08 DE 2025

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de Consorcio colegio MEG BOGOTA lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

Durante el período comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2025, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los

requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS C.
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/11/2025	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		N/A	Nombre del sitio de recepción de RCD:		N/A				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 10/2025 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0.000	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos Cespedónes						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos de carácter metálico						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Otros						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			0	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			0	Cantidades totales acumulados (Ton)	0	0	Cantidades totales en el mes (Ton)	0	0	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/11/2025

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto

Nombre o razón social: CONSORCIO COLEGIO MECBOG

Documento de identificación NIT 901.973.159-5

Dirección: CALLE 60 #45-53 EDF C60

Teléfono: 312 826 0459

Correo electrónico: merc.contratos@gmail.com

Nombre contacto: Andres Mauricio Rosero R.

2. DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Ubicación de la obra: Bogota D.C. - Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88

Área del lote del proyecto (m2)

Área construida aprobada (m2

Copia de la licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público (si aplica)

Vigencia de la licencia

Modalidad: Obra publica

Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica):

Uso de suelo - tipo de obra

Tiempo estimado de ejecución de la obra: 7 meses

Fecha de inicio de la obra: Ocho (8) de octubre del 2025

Fecha estimada de finalización de la obra: Siete (7) de mayo de 2026

Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra): 215.94 Toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

TIPO DE RCD	TONELADAS (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	124.07
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	193.50
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	78.13
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	6.87
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	2.75
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión	4.12

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (CUANDO APLIQUE)

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, madera, plásticos, entre otros).
2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.
3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.
4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.
Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental.
Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente.
Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social: Maat Soluciones Ambientales S.A.S.

Número de identificación o NIT: Nit. 900.162.510-4

Representante Legal

Número telefónico de contacto: 601 8052694

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): Autopista medellin km 3.9, via Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Recoleccion y transporte

Nombre o razón social: Maquinas Amarillas SAS

Número de identificación o NIT: Nit. 900.459.311-1

Representante Legal: HERNANDO LAVERDE MANJARRES

Número telefónico de contacto: +57 (601) 7023060

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): Bogota D.C., AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y Disposicion Final

Nombre o razón social: GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Número de identificación o NIT: Nit. 900.767.473-7

Representante Legal: JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ

Número telefónico de contacto: 3046383774

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y aprovechamiento

Nombre o razón social: Recuperación Ambiental S.A.S.

Número de identificación o NIT: Nit. 901.109.951-8

Representante Legal: Erika Medina Rolon

Número telefónico de contacto: 601 8052694

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): Bogota D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y aprovechamiento

Nombre o razón social: RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS.

Número de identificación o NIT: Nit. 900.360.954-1

Representante Legal: FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR

Número telefónico de contacto: 3330334420

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y aprovechamiento

Nombre o razón social: CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P

Número de identificación o NIT: Nit. 901.483.038-1

Representante Legal:

Número telefónico de contacto: 3103255817

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y disposicion final

Nombre o razón social: CEMEX COLOMBIA S.A

Número de identificación o NIT: Nit. 860.002.523-1

Representante Legal: CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL

Número telefónico de contacto: 3112209197

Municipio o distrito (dirección o georreferenciación): Bogota D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur

Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final): Almacenamiento y disposicion final

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de octubre del 2025 al siete (7) de noviembre del 2025

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos: 0.00 Toneladas


2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados. 0.00 Toneladas

2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión: 0.00 Toneladas

9.2 INDICADORES

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	0.00	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0.00	N/A
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0.00	N/A
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0.00	N/A
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0.00	N/A
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0.00	N/A
7	Meta total de aprovechamiento	0.00	N/A

Cordialmente,



FIRMA (Representante legal generador de RCD)
Martin Ernesto Riascos Caipe
C.C. o NIT 1.130.664.687
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT 901.973.159-5

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228553
Fecha inicio	2026-10-06 21:39:04
Fecha fin	2026-10-06 21:47:36
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/12/2025	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final		Nombre del sitio de recepción de RCD:		Maquinas Amarillas			
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG		Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría		

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 11/2025 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0.000	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos Cespedónes	Residuo de tierra negra	Material tierra y recebo compactado	Producto de las actividades de excavación en Colegio Rafael Bernal Jiménez Sede B	0	0	76.96	0	0	0	0	0	Maquinas Amarillas	1.680	76.96	La tierra negra no se considera RCD, dado que compete a actividades de excavación	1.68	76.96	La tierra negra no se considera RCD, dado que compete a actividades de excavación
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Construcción	RCD Pétreos				68.2	Sardinel A10 prefabricado en concreto Subbase granular reciclada tipo peatonal	0	0	0	0	0	0		80.570	0		80.57	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.090	0		0.09	0	
	Residuos de carácter metálico						0	0	0	0	0	0		0.100	0		0.1	0	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
	Otros						0	0	0	0	0	0		0.000	0		0	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)					Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)		76.96	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			0	Cantidades totales acumulados (Ton)	82.44	76.96	Cantidades totales en el mes (Ton)	82.44	76.96	La tierra negra no se considera RCD, dado que compete a actividades de excavación

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/12/2025

Periodo 2 - del ocho (8) de noviembre de 2025 al siete (7) de diciembre de 2025.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**0**			
NO PETREOS						
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0**			
METALES						
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0**			
CESPEDONES						
19/11/2025	SLI	3059	19.24	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-2459-2025
19/11/2025	SZZ437	7665	19.24	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-2459-2025
26/11/2025	EQR362	24856	19.24	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-2716-2025
26/11/2025	SOR193	19622	19.24	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-2716-2025
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**76.96**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS			**0**			

CERTIFICADOS RCD EXCAVACIONES

Bogotá, 22 de diciembre de 2025

CERT-2716-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27903
Nombre de la obra	MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA Carrera 54 # 78-85 en Bogotá
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO
Dirección domicilio	Cl 60 45 53
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	merclicitaciones@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*30,00*	*38,48*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***30,00***	***38,48***

Fecha de Recepción RCD el día 27 de noviembre de 2025 hasta el día 27 de noviembre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Bogotá, 27 de noviembre de 2025

CERT-2459-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27903
Nombre de la obra	MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA Carrera 54 # 78-85 en Bogotá
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO
Dirección domicilio	Cl 60 45 53
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	merclicitaciones@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*30,00*	*38,48*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***30,00***	***38,48***

Fecha de Recepción RCD el día 19 de noviembre de 2025 hasta el día 20 de noviembre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	nov-25	Fecha de diligenciamiento:	7/12/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó la reutilización directa de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en las actividades de obra, debido a que las condiciones técnicas del proyecto exigían el cumplimiento de especificaciones estructurales particulares para las capas de soporte de las intervenciones ejecutadas.

En este sentido, los llenos requeridos correspondían a capas de subbase para la conformación de una estructura de soporte destinada a la construcción de una placa de concreto de quince (15) centímetros de espesor, la cual demanda materiales con características controladas de granulometría, capacidad portante, compactación y comportamiento mecánico. Por lo anterior, se optó por el uso de subbase granular reciclada tipo peatonal certificada, la cual cumple con los parámetros técnicos exigidos y garantiza la estabilidad y durabilidad de la estructura proyectada.

Es importante precisar que los RCD generados en obra, particularmente aquellos provenientes de la demolición de alistados y elementos en concreto, no presentaban las condiciones técnicas necesarias para ser reutilizados directamente como material estructural, en la medida en que no contaban con un proceso previo de clasificación, trituración controlada y caracterización granulométrica que permitiera asegurar su idoneidad para este tipo de uso. La reutilización de dichos materiales sin el cumplimiento de estos requisitos podría comprometer el desempeño estructural de la obra, generando riesgos asociados a asentamientos diferenciales, pérdida de capacidad portante y fallas prematuras.

En consecuencia, y en cumplimiento de los principios de calidad, seguridad estructural y responsabilidad técnica, se determinó no reutilizar los RCD generados en el período, optando por su entrega a gestores autorizados para su aprovechamiento externo, garantizando así su adecuada disposición y reincorporación a ciclos productivos conforme a la normativa ambiental vigente.

Lo anterior se encuentra alineado con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, en cuanto a la gestión integral de RCD, en el cual se promueve el aprovechamiento de estos residuos siempre que se garantice su idoneidad técnica y ambiental. En este caso, el aprovechamiento se realizó a través de terceros autorizados, asegurando la trazabilidad y el manejo adecuado de los residuos generados, sin comprometer la calidad de la obra ejecutada.

En conclusión, la no reutilización directa de los RCD en el período evaluado obedece a criterios técnicos plenamente justificados, relacionados con los requerimientos estructurales de la intervención, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la correcta gestión ambiental de los residuos, sin que ello implique incumplimiento de las obligaciones normativas, sino por el contrario, su adecuada aplicación bajo criterios de ingeniería y sostenibilidad.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/12/2025

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 NOVIEMBRE 2025 A 7 DICIEMBRE 2025

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de noviembre 2025 a 7 de diciembre de 2025, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de noviembre del 2025 al siete (7) de diciembre del 2025

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**76.9600**	**0.0000**	**0.0000**	**76.9600**	**76.9600**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	76.960	0.000	0.000	76.960	76.960
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

9.2 INDICADORES

No.	Nombre del Indicador	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	76.960	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.000	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	76.960	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	76.960	100.00%
7	Meta total de aprovechamiento	38.480	50.00%

*Cordialmente,*_____
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

CERTIFICADOS DE MATERIALES
RECIRCULARIDAD

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+57 1) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

CR-12014-2026

Cota, 6 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN

Reciclados Industriales de Colombia S.A.S., con Registro IDU 658-2022 y registro gestor CAR 015, certifica que del **CONTRATO CO1.PCCNTR. 8155160** con **PIN 27903** cuyo objeto es **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."** Al Contratista **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificado con **NIT: 901.973.159 - 5,** se le suministró el siguiente material:

MATERIAL	CANTIDAD	TONELADAS
BLOQUE A 10	55	7,3

TOTAL UNIDADES:	**55**
TOTAL TONELADAS:	**7,3**

Certificamos que el 50% de la materia prima son agregados reciclados, los cuales fueron producidos en nuestra planta de aprovechamiento a partir de RCD´s. Cumpliendo con los lineamientos de la resolución 1257 de 2021 de Min Ambiente.

Los datos corresponden al mes de diciembre de 2025.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de marzo de 2026.

En constancia firma,

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Elaboró: Ángel Aguirre Cáceres.

	CERTIFICADO DE SUMINSITRO DE MATERIAL RCD GRECO S.A.S	Código:	FO-CM-007
		Versión:	0
		Fecha:	2024-11-26

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE-2026-VA-02087
Generado el: 5/03/2026

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
NIT. 900767473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO COLEGIO MECBOG, identificada con NIT 9 0 1 9 7 3 1 5 9 - 5, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025 para la obra CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8155160 , cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", con PIN de obra 27903 en la PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS, quién aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación:

CANTIDADES A CERTIFICAR

MATERIAL	Cantidad (Viajes)	Volumen (m3)	Tn
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	4	42	60,90

OBSERVACIÓN: N/A

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de MARZO de 2026, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,



ING. JAVIER CASTILLO
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

	ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD
1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 7 3 1 5 9 - 5
Representante Legal	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
Dirección	CALLE 60 #45-53
Teléfono	3128260459
Correo electrónico	MERCINGENIERIA@GMAIL.COM
Municipio o distrito	BOGOTÁ D.C.
Nombre de la Obra	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8155160
PIN-GEN	27903
2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	26493
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZÁLEZ
Dirección domicilio	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota Cundinamarca
Teléfono	304 6383774
Correo electrónico	jcastillo@recicladosgreco.com

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. *La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

Nota 2. *Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	60,90	CONCRETOS + GRAVAS + CANTOS + LADRILLOS + ARENAS + MORTEROS + MATERIALES CERÁMICOS + RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO + BASES Y SUB BASES GRANULARES + OTROS RESIDUOS PETREOS
Total RCD suministrados (Ton)	60,90	
Fecha de suministro de material	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. o NIT 900767473-7
NOMBRE GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

CONSECUTIVO GRE-2026-VA-02087
FECHA DE EMISIÓN 5/03/2026

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228554
Fecha inicio	2026-10-06 21:48:06
Fecha fin	2026-10-06 21:50:59
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/01/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		N/A	Nombre del sitio de recepción de RCD:		N/A				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 12/2025 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes		Excavación reutilizada en obra		18.411	Lleno con material producto de la excavacion	0	0	18.411	0	0	18.411		20.091	95.371		18.411	18.411	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		131.240	0.000		50.670	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.270	0.000		0.180	0	
	Residuos de carácter metálico						0	0	0	0	0	0		2.340	0.000		2.240	0	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Otros						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)					Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)		0	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			18.411	Cantidades totales acumulados (Ton)	153.941	95.371	Cantidades totales en el mes (Ton)	71.501	18.411	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/01/2026

Periodo 3 - del ocho (8) de diciembre de 2025 al siete (7) de enero de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**0**			
NO PETREOS						
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0**			
METALES						
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0**			
CESPEDONES						
Dic-2025	N/A	N/A	18.411	Excavación reutilizada en obra (aprovechamiento in situ)	Reutilizada en obra (sin gestor)	Informe Aprovechamiento in Situ - 2025.12
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**18.411**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS			**0**			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	dic-25	Fecha de diligenciamiento:	7/01/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción: El área destinada para la reutilización de material proveniente de excavación corresponde a la zanja ejecutada para la reposición de la red sanitaria de aguas negras de la batería de baños en el Colegio Álvaro Gómez Hurtado – Sede A. Esta intervención surge de la necesidad de realizar la conexión entre la red sanitaria existente y la caja de inspección final del sistema.

Una vez instalada la tubería y conformada la cama de apoyo en arena, se procedió con el relleno final de la excavación mediante la reutilización del material producto de la excavación (tierra negra), previa verificación de su idoneidad para uso como material de relleno no estructural. Este proceso permitió optimizar el manejo de los materiales generados en obra, reduciendo la disposición externa de RCD y garantizando condiciones adecuadas de confinamiento y estabilidad de la tubería instalada.




El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto:	0.58	Ancho:	0.90	Largo:	20.75



3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada: Se empleará material producto de la excavación (tierra negra), el cual corresponde a un suelo natural libre de residuos orgánicos, escombros o contaminantes, apto para su utilización como material de relleno no estructural. Previamente a su disposición, se realizará la selección y verificación de su idoneidad, descartando materiales inadecuados.

El material será colocado en capas sucesivas y sometido a procesos de compactación mecánica, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de confinamiento de la tubería, estabilidad del terreno y continuidad del perfil del suelo intervenido.

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

El material a reutilizar proviene directamente de la actividad de excavación ejecutada para la instalación de la tubería sanitaria correspondiente a la red de evacuación de aguas negras en la batería de baños del Colegio Álvaro Gómez Hurtado – Sede A. Dicho material, clasificado como suelo natural tipo tierra negra, fue seleccionado en sitio, garantizando la exclusión de elementos no aptos como residuos orgánicos, escombros o material contaminado.

El aprovechamiento se realizó mediante su reincorporación como material de relleno en la misma zanja intervenida, posterior a la instalación de la tubería y la conformación de la cama de apoyo en arena. La disposición del material se ejecutó en capas sucesivas de aproximadamente veinte (20) centímetros de espesor, aplicando procesos de compactación mecánica controlada, con el fin de alcanzar un coeficiente de compactación objetivo del orden de 1,3 a 1,4 respecto a la condición inicial del material, garantizando así condiciones adecuadas de estabilidad, confinamiento de la tubería y continuidad del terreno intervenido.

Esta práctica permite optimizar el aprovechamiento del material generado en obra, reducir la necesidad de disposición externa de RCD y cumplir con los lineamientos de gestión integral establecidos en la normativa ambiental vigente.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Se evidencia la actividad de reutilización del material producto de la excavación (tierra negra), el cual fue empleado como relleno para la conformación y nivelación final de la zanja intervenida para la instalación de la tubería sanitaria. El material fue dispuesto de manera controlada y en capas sucesivas, garantizando su adecuada compactación y el correcto confinamiento de la tubería, así como la restitución del nivel del terreno intervenido.



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 18.411 (ton)

Duración del proceso: 1 (meses)

Área final recuperada: 18.68 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 2.51 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Se concluye que la reutilización del material producto de la excavación fue técnicamente viable, en la medida en que el área intervenida no cumple una función de carácter estructural ni está destinada a soportar cargas significativas. En este sentido, el uso de tierra negra como material de relleno no estructural resulta adecuado, garantizando la nivelación del terreno y el correcto confinamiento de la tubería instalada, sin comprometer la estabilidad de la intervención ni el desempeño funcional del sistema sanitario.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/01/2026

CERTIFICACION SI APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 08 DICIEMBRE 2025 A 07 ENERO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de diciembre 2025 a 7 de enero de 2026, **SI** se realizaron actividades de aprovechamiento in situ

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de diciembre del 2025 al siete (7) de enero del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**18.4110**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**18.4110**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	18.411	0.000	0.000	0.000	0.000	18.411
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

9.2 INDICADORES

No.	Nombre del Indicador	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	18.411	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	18.411	100.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
7	Meta total de aprovechamiento	9.206	50.00%

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228555
Fecha inicio	2026-10-06 21:51:30
Fecha fin	2026-10-06 21:55:00
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/02/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final y Aprovechamiento		Nombre del sitio de recepción de RCD:		Reciclados industriales SAS, Centro de gestion sostenible SAS ESP, Recuperacion ambiental SAS.			
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG		Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría		

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 01/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos y morteros		Producto de actividades de demolicion			0	0	0	0	51	51	Reciclados Industriales SAS	0.000	51.000		0.000	51	
	RCD no Pétreos	Madera, carton yeso (Drywall) y Otros residuos		Producto de actividades de retiro y demolicion			0.724	0	0	0	0.034	0.034	*Centro de Gestion Sostenible SAS ESP *Recuperacion Ambiental SAS	0.000	0.758		0.000	0.758	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes						0	0	0	0	0	0		20.091	95.371		0.000	0	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		136.780	0.000		5.540	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.650	0.000		0.380	0	
	Residuos de carácter metálico	Estructura metalica		Producto del demsonte de estructura metalica de cubierta			0	0	0	0	0.368	0.368	Recuperacion Ambiental SAS	5.480	0.368		3.140	0.368	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		0.280	0.000		0.280	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Otros	Respel		Sobrantes de actividades de construccion			0.01	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	0.000	0.010		0.000	0.01	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			0.734	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			51.402	Cantidades totales acumulados (Ton)	163.281	147.507	Cantidades totales en el mes (Ton)	9.34	52.136	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/02/2026

Periodo 4 - del ocho (8) de enero de 2026 al siete (7) de febrero de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
19/01/2026	SBG613	1858	17.920	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia	GRE VD A003266-131-2026
19/01/2026	SBG613	1858	31.360	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
22/01/2026	WOX937	14535	0.740	Demolicion Petreo Aprovechable	Reciclados Industriales SAS	CERT-448-2026
23/01/2026	WOX937	14535	0.980	Demolicion Petreo Aprovechable	Reciclados Industriales SAS	CERT-449-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**51.000**			
NO PETREOS						
22/01/2026	WOX937	14535	0.025	Icopor No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072257
22/01/2026	WOX937	14535	0.423	MDF No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072258
22/01/2026	WOX937	14535	0.056	Especiales Mezclados No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072259
22/01/2026	WOX937	14535	0.020	Madera No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072261
23/01/2026	WOX937	14535	0.200	Especiales Mezclados No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072262
22/01/2026	WOX937	14535	0.034	Drywall Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-996
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0.758**			
METALES						
22/01/2026	WOX937	14535	0.360	Material Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-973
23/01/2026	WOX937	14535	0.008	Material Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-972
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.368**			
CESPEDONES						
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**0**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
22/01/2026	WOX937	14535	0.010	Envases Contaminados Peligroso	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113072260
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS			**0.010**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003266-131-2026

Generado el: 2026-02-26

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Consorcio Colegio Mecbog identificada con NIT 901.973.159-5 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Consorcio Colegio Mecbog identificada con el Nit 901.973.159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-01-19 al 2026-01-19 para la obra MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA, cuyo objeto es: 27903 con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	2	14	17.92
Totales	2	14	17.92
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-02-26, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	Consorcio Colegio Mecbog	
Documento de identificación o NIT	901.973.159-5	
Representante Legal	Consorcio Colegio Mecbog	
Dirección domicilio	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca	
Teléfono	3104789060	
Correo electrónico	marycf0203@hotmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	14 m3 en Toneladas 17.92
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	14 m3 en Toneladas 17.92
Fecha de recepción de los RCD	19 de enero al 19 de enero de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:**	FO-CM-005
		Versión:	0
		Fecha:	25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003324-062-2026-CV2523

Generado el: 2026-04-16

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Consorcio Colegio Mecbog identificada con NIT 901973159-5 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Consorcio Colegio Mecbog identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-12-01 al 2026-04-16 para la obra MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA, cuyo objeto es: construccion con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	7	49	62.72
Totales	7	49	62.72
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-04-16, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	Consorcio Colegio Mecbog	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal	Consorcio Colegio Mecbog	
Dirección domicilio	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba,	
Teléfono	35053384540	
Correo electrónico	servicios@conexpertos.com.co	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	49 m3 en Toneladas 62.72
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	49 m3 en Toneladas 62.72
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 16 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

1. DATOS DEL GENERADOR	
	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
PIN - GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA
Nombre o razón social	Consorcio Colegio Mecbog
Identificación o NIT	901973159-5
Representante Legal	Consorcio Colegio Mecbog
Dirección domicilio	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba,
Teléfono	35053384540
Correo electrónico	servicios@conexpertos.com.co
Dirección de generación de RCD	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador	Razón Social	No de Identificación	Vehículos autorizados	Tipo	No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	No. PIN TRANS
ANDRES ZORRO	1018438992	1018438992	SBG613	Sencillo	7	1858

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de disposición fina		Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	x	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26491 y 19309
NTR	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
Fecha de recepción RCD	01 de diciembre al 16 de abril de 2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
Identificación o NIT	900.767.473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Municipio	Cota (Cundinamarca)
Teléfono	3046383774

01 RDC susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos M		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	62.72 ton

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado.	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	

FIRMAS					
Nombre del encargado de obra		**CC**		**Firma**	
Nombre del representante legal gestor	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	**CC**	900.767.473-7	**Firma**	

Código de Verificación:

Cota, 6 de marzo de 2026

CERT-448-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*0,57*	*0,74*
Totales:	***0,57***	***0,74***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Número de identificación	901973159
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Origen / Dirección	IED BERBEO
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	IED Berbeo - Cra 23 #77-22 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD TON DE RCD
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,74
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**0,74**

Fecha de Recepción RCD el día 22 de enero de 2026 hasta el día 22 de enero de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Código de Verificación:

Cota, 6 de marzo de 2026 CERT-448-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo - Cra 23 #77-22
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	ANDRES LOPEZ
Dirección domicilio	Cl 60 45 53 Brr Nicolas De Federman
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	criascos.contabilidad@gmail.com
Dirección de generación de RCD	IED BERBEO

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador

Razón Social	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S
No. de Identificación	900162510
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor

PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 22 de enero de 2026 hasta el día 22 de enero de 2026

Datos del Gestor

Nombre o Razón Social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Identificación o NIT	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio	COTA, CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto	3330334420

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TON
01 03 04	Ladrillos	0.74

Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Código de Verificación:

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Código de Verificación:

Cota, 6 de marzo de 2026

CERT-449-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*0,76*	*0,98*
Totales:	***0,76***	***0,98***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Número de identificación	901973159
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Origen / Dirección	IED REPÚBLICA DE PANAMÁ
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	IED República de Panamá - Cra 62 #70C 31 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD TON DE RCD
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,98
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**0,98**

Fecha de Recepción RCD el día 23 de enero de 2026 hasta el día 23 de enero de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Código de Verificación:

Cota, 6 de marzo de 2026 CERT-449-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	IED República de Panamá - Cra 62 #70C 31
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	ANDRES LOPEZ
Dirección domicilio	Cl 60 45 53 Brr Nicolas De Federman
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	criascos.contabilidad@gmail.com
Dirección de generación de RCD	IED REPÚBLICA DE PANAMÁ

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador

Razón Social	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S
No. de Identificación	900162510
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor

PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 23 de enero de 2026 hasta el día 23 de enero de 2026

Datos del Gestor

Nombre o Razón Social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Identificación o NIT	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio	COTA, CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto	3330334420

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TON
01 03 04	Ladrillos	0.98

Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Código de Verificación:

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072257

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	Icopor NO aprovechable	**25,00**	**kg**	Residuos de alto volumen para disposición directa en celda de seguridad	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072258

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	MDF	**423,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4070

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072262

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED República de Panamá - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 62 #70C 31**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	Residuos Especiales Mezclados	**200,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072261

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	Madera NO Aprovechable	**20,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072259

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	Residuos especiales de alto volumen	**56,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4130.1

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	WOX937
No. PIN TRANS:	14535	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**		10200-11967	

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	**X**
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	**X**	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-996
Fecha de recepción RCD	22/01/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0,034
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD METALES

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	10/02/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		Razón Social: Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		No. de Identificación : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	Tipo: estacas		Placa: WOX937	
No. PIN TRANS:	14535	Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:			10200-11967

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final		Recuperador Especifico	X
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	X	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26294
NTR	G-973
Fecha de recepción RCD	22/01/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		Ton
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,360
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	10/02/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED República de Panamá		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 62 #70C 31		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		Razón Social: Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		No. de Identificación : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	Tipo: estacas		Placa: WOX937	
No. PIN TRANS:	14535	Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:		10199-11975	

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final		Recuperador Especifico	X
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	X	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26294
NTR	G-972
Fecha de recepción RCD	23/01/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		Ton
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,008
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113072260

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
51384	**2026-01-23**	Envases contaminados	**10,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3020.6, Y8.6

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **23** días del mes **enero** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	ene-26	Fecha de diligenciamiento:	7/02/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en razón a que no se ejecutaron actividades de excavación ni se requirió la conformación de llenos con materiales granulares dentro de los frentes de obra intervenidos. En consecuencia, no se generaron condiciones técnicas que demandaran el uso de materiales reciclados como parte de la estructura de soporte o adecuación del terreno.

Así mismo, las actividades desarrolladas durante el periodo no implicaron la generación de volúmenes de RCD susceptibles de ser reincorporados en el proceso constructivo, ni la necesidad de su transformación o aprovechamiento en sitio. En este sentido, la no reutilización de estos materiales obedece a criterios técnicos asociados a la naturaleza de las actividades ejecutadas y no a una omisión en la gestión ambiental del proyecto.

No obstante, se mantuvo la implementación del programa de manejo integral de RCD, garantizando que, en los casos donde se generaron residuos menores, estos fueran gestionados conforme a la normativa vigente, mediante su correcta segregación, almacenamiento temporal y disposición a través de gestores autorizados, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023.

En conclusión, la no reutilización de RCD durante el periodo evaluado se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista técnico y operativo, en la medida en que no existieron actividades que requirieran su aprovechamiento, manteniéndose en todo momento el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales y normativas aplicables.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/02/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 ENERO 2026 A 7 FEBRERO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de enero 2026 a 7 de febrero de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de enero del 2026 al siete (7) de febrero del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**52.1260**	**0.0000**	**51.4020**	**0.7240**	**52.1260**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	51.000	0.000	51.000	0.000	51.000
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	1.126	0.000	0.402	0.724	1.126
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0100**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0100**	**0.0100**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	52.136	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.000	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	51.402	98.59%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	52.136	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.734	1.41%
7	Meta total de aprovechamiento	26.068	50.00%

*Cordialmente,*_____

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228558
Fecha inicio	2026-10-06 21:55:23
Fecha fin	2026-10-06 21:57:16
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/03/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final	Nombre del sitio de recepción de RCD:		Reciclados industriales SAS, Centro de gestion sostenible SAS ESP, Maquinas Amarillas, Recuperacion ambiental SAS.				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 02/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Morteros y concretos		Producto de demoliciones de concreto, pañete y alistado de piso			0	0	0	0	6.85	6.85	Reciclados Industriales SAS	0.000	57.850		0.000	6.85	
	RCD no Pétreos	Madera, vidrio y otros residuos no petreos		Producto del desmonte de divisiones y ventanas			0.262	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS	0.000	1.020		0.000	0.262	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes	Tierra limpia de excavacion		Producto de la excavacion			8.98	0	0	0	0	0	Maquinas Amarillas	21.671	104.351		1.580	8.98	La tierra negra no se considera RCD, dado que compete a actividades de excavación
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos				58	Subbase granular reciclada tipo peatonal	0	0	0	0	0	0		239.120	0.000		102.340	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		1.890	0.000		1.240	0	
	Residuos de carácter metálico			Producto del desmonte de estructura metalica			0	0	0	0	0.073	0.073	Recuperacion Ambiental SAS	6.180	0.441		0.700	0.073	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		1.080	0.000		0.800	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos			Producto del desmonte de tejas de asbesto cemento			4.122	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS	0.000	4.122		0.000	4.122	
	Otros						0	0	0	0	0	0		0.000	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			13.364	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			6.923	Cantidades totales acumulados (Ton)	269.941	167.794	Cantidades totales en el mes (Ton)	106.66	20.287	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/03/2026

Periodo 5 - del ocho (8) de febrero de 2026 al siete (7) de marzo de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
11/02/2026	BBJ 438	20325	6.85	Demolicion Petreo Aprovechable	Reciclados Industriales SAS	CERT-497-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**6.85**			
NO PETREOS						
27/02/2026	WOX937	14535	0.006	Vidrio No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079223
27/02/2026	WOX937	14535	0.046	Madera No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079224
27/02/2026	WOX937	14535	0.21	Piso Laminado No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079222
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0.262**			
METALES						
27/02/2026	WOX937	14535	0.073	Metal Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1051
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.073**			
CESPEDONES						
12/02/2026	BBJ 438	20325	8.98	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-392-2026
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**8.98**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
6/03/2026	TLO263	21375	4.122	Asbesto Peligroso	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079255
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS			**4.122**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Código de Verificación:

Cota, 9 de marzo de 2026

CERT-497-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*5,30*	*6,85*
Totales:	***5,30***	***6,85***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Número de identificación	901973159
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Origen / Dirección	COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO SEDE A
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	Colegio Álvaro Gómez Hurtado Sede A - Cra 100a #130-18 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD TON DE RCD
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	6,85
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**6,85**

Fecha de Recepción RCD el día 11 de febrero de 2026 hasta el día 11 de febrero de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Código de Verificación:

Cota, 9 de marzo de 2026 CERT-497-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	Colegio Álvaro Gómez Hurtado Sede A - Cra 100a #130-18
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	ANDRES LOPEZ
Dirección domicilio	Cl 60 45 53 Brr Nicolas De Federman
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	criascos.contabilidad@gmail.com
Dirección de generación de RCD	COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO SEDE A

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador

Razón Social	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S
No. de Identificación	900162510
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor

PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 11 de febrero de 2026 hasta el día 11 de febrero de 2026

Datos del Gestor

Nombre o Razón Social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Identificación o NIT	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio	COTA, CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto	3330334420

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TON
01 03 04	Ladrillos	6.85

Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Código de Verificación:

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079223

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Gonzalo Arango Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Calle 130 #97 71**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
54557	**2026-03-02**	Vidrio NO Aprovechable	**6,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **02** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079224

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Gonzalo Arango Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Calle 130 #97 71**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
54557	**2026-03-02**	Madera NO Aprovechable	**46,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **02** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079222

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Gonzalo Arango Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Calle 130 #97 71**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
54557	**2026-03-02**	Piso Laminado	**210,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3050

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **02** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADOS RCD METALES

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	06/03/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	Colegio Gonzalo Arango Sede A		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Calle 130 #97-71		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	WOX937
No. PIN TRANS:	14535	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**			10323-12163

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	X
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	X	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1051
Fecha de recepción RCD	27/02/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,073
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD EXCAVACIONES

Bogotá, 20 de febrero de 2026

CERT-392-2026

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27903
Nombre de la obra	Colegio Álvaro Gómez Hurtado Sede A - Cra 100a #130 18
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO
Dirección domicilio	Cl 60 45 53
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	merclicitaciones@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*7,00*	*8,98*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***7,00***	***8,98***

Fecha de Recepción RCD el día 12 de febrero de 2026 hasta el día 12 de febrero de 2026

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

CERTIFICADOS RCD RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079255

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
56269	**2026-03-06**	Materiales con Asbesto/Amianto	**4.122,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **06** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

INFORME DE ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO EN CEMENTO

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155160
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

AUTOR: CONSORCIO MECBOG

UBICACIÓN DEL TRABAJO: I.E.D. JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE B

FECHA DE EJECUCION: DEL 5 AL 6 DE MARZO DE 2026

RESPONSABLE SST: WENDY PAOLA VARGAS ZORRO

INGENIERO RESIDENTE: TANIA TORRES

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO 3
3. MARCO NORMATIVO 3
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 5
4.1. SEÑALIZACION Y ALISTAMIENTO DEL AREA 5
4.2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO 5
..... 7
4.3. DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO 7
4.4 HUMECTACION DEL MATERIAL 9
4.5. EMBALAJE DEL MATERIAL 10
4.6. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL 12
4.7. DISPOCISION FINAL 14
5. OBSERVACIONES 14
6. CONCLUSION 15
7. FIRMAS 15

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad documentar las actividades realizadas durante el proceso de desmonte, manipulación embalaje, cargue, transporte y disposición final de tejas de asbesto cemento, ejecutadas en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente en Seguridad y Salus en el Trabajo y en las disposiciones ambientales aplicables para el manejo de residuos con contenido de asbesto.

Debido a que el asbesto es considerado un material potencialmente peligroso para la salud humana, las actividades fueron desarrolladas bajo condiciones controladas, aplicando medidas preventivas orientadas a evitar la liberación de fibras al ambiente, proteger la integridad de los trabajadores y prevenir riesgos para terceros y para el entorno.

Durante la ejecución de los trabajos se implementaron procedimientos seguros de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, humectación del material, embalaje en condiciones seguras, señalización del área y transporte del residuo hacia un gestor autorizado para su adecuada disposición final, conforme a la legislación vigente.

El presente documento incluye el registro fotográfico de cada una de las etapas del proceso, con el fin de dejar evidencia del cumplimiento de las medidas de control establecidas y de la correcta ejecución de las actividades.

2. OBJETIVO

Realizar el desmonte, manipulación. Embalaje, cargue, transporte y disposición final de tejas de asbesto cemento, cumpliendo con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo y la normatividad ambiental vigente, evitando la liberación de fibras al ambiente y protegiendo la salud de los trabajadores.

3. MARCO NORMATIVO

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (CONSORCIO)

- Decreto 1072 de 2015 (Sector Trabajo, Decreto Único Reglamentario): compila y reglamenta las obligaciones de empleadores y contratantes en SST. Función Publica
- Resolución 0312 de 2019 – Estándares mínimos del SG-SST: define los requisitos obligatorios para implementar el SG-SST, incluidos identificación de peligros, gestión de riesgos, capacitación, control de procesos y participación de trabajadores. Ministerio de Trabajo

Trabajo en alturas

- Resolución 4272 de 2021 (Ministerio del Trabajo) – Establece requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en alturas, incluyendo capacitación, procedimientos seguros, evaluación de medios de acceso y sistemas de protección. Cancillería

Aplicación: Es fundamental para el desmonte y montaje de cubiertas, definiciones de capacitación, permisos de trabajo, control de riesgos de caída y uso de EPP.

Legislación general ambiental

- Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia: Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), regula la gestión ambiental y la protección del ambiente sano. Min Ambiente

Manejo de residuos peligrosos (incluido asbesto)

- Decreto 507 de 2023 - Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 221 de 2023 (adiciona al Decreto 780 y desarrolla aspectos de implementación y seguimiento intersectorial sobre exposición a asbesto; incluye seguimiento desde Min Salud y Min Trabajo en su marco de competencias).
- Resolución 1362 de 2007 (y posteriores actualizaciones) – Define requisitos para el registro como generador de residuos peligrosos y procedimientos para su manejo (aplica a residuos con asbesto). Secretaría Distrital de Ambiente
- Decreto 1496 de 2018 – Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para etiquetado de residuos peligrosos
- Decreto 4741 de 2005 – Reglamenta parcialmente la gestión integral de residuos o desechos peligrosos (RESPEL), incluyendo obligaciones de generación, almacenamiento, transporte y disposición final. Función Pública

Normativa sobre asbesto

- Ley 1968 de 2019 – Prohíbe el uso de asbesto en Colombia desde el 1° de enero de 2021, establece la protección de la salud y el ambiente y regula procesos de desmantelamiento seguro. ANLA.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. SEÑALIZACION Y ALISTAMIENTO DEL AREA

Se realizo la delimitación del área de trabajo mediante cinta de seguridad y señalización preventiva, restringiendo el acceso a personal no autorizado.

Señalización





Demarcación de área



4.2. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO

Los trabajadores utilizaron los siguientes EPPS, para realizar dicha actividad:

- Mascarilla con filtros P100
- Tyvek con capucha, categoría III, tipo 5
- Guantes de nitrilo
- Guantes de Carnaza

- Monogafas de seguridad
- Casco con barbuquejo
- Botas de seguridad
- Arnés de seguridad de cuatro puntos
- Eslinga en Y
- Línea de vida

También se realiza capacitación con personal entregando folleto con peligros, Epp's y prohibiciones al desmontar teja en asbesto con el fin de prevenir accidentes al personal, daños ambientales o proyección de fibras de asbesto en el entorno.

Uso de EPPS y Capacitación







4.3. DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO

El desmonte se realizó manualmente, evitando ruptura del material, aplicando técnicas de manipulación controladas para minimizar la dispersión de fibras.

Inicio de desmonte manual





Acopio temporal



4.4 HUMECTACION DEL MATERIAL

Se realizo humectación previa y durante el desmonte para evitar liberación de fibra de asbesto al ambiente.

Humectación de tejas





4.5. EMBALAJE DEL MATERIAL

Las tejas fueron embaladas en plástico, selladas y rotuladas como material con asbesto.

Embalaje, sellado de material y rotulado








ATENCIÓN
CONTIENE
ASBESTO





4.6. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL

El material embalado fue cargado por montacarga y el transporte se realizó al vehículo autorizado, cumpliendo con medidas de seguridad y evitando golpes o rupturas.








4.7. DISPOCISION FINAL

El material fue entregado a gestor autorizado para disposición final de residuos con asbesto.



maat

Ticket No. 10423
Recolección No. 12200

DOCUMENTO DE ENTREGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Maat Soluciones Ambientales S.A.S.
Nit. 900.162.510-4 | Telefono: 8052694
www.maat.com.co
Servicio prestado en 06/03/2026 a las 12:42

Datos del Generador

Nombre o razón social:	Consorcio colegio mecbog	Nit:	901973159
Punto de generación:	IED Berbeo	Pin:	27903
Dirección:	Cra 23 #77-22	Teléfono:	3014218711

Datos del Transportador

Tipo vehículo:	Furgón	Placa:	TLO263
Capacidad Aprox. (mts³):	34	Pin:	21375
Nombre conductor:	Carlos Daniel Rincon Botero	Cédula:	1106291562

Residuos, Servicios Especiales y Observaciones

Residuo/Servicio	Cantidad	Observaciones
Materiales con Asbesto / Amianto	4122 kg	
Servicio de Montacarga	1 uds	

Residuos Peligrosos

Residuo	Estado físico	Cantidad	Cantidad y tipo de envase	Características
Materiales con Asbesto / Amianto (Kg)	Sólido	4122	9 Lonas	Tóxico

5. OBSERVACIONES

Las actividades se realizaron cumpliendo los procedimientos de seguridad, evitando la exposición a fibras de asbesto y protegiendo a los trabajadores y al medio ambiente.

6. CONCLUSION

Se ejecuto el desmonte, manipulación, embalaje, cargue, transporte y disposición final de la cubierta en asbesto cemento de manera segura, controlada y conforme a la normatividad, se adjunta certificado de disposición final del material de asbesto retirado.

7. FIRMAS

RESPONSABLE SST	REVISADO	APROBADO
WENDY PAOLA VARGAS ZORRO Técnico SST	ING TANIA TORRES I.R.	ING. ANDRES MAURICIO ROSERO DO

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	feb-26	Fecha de diligenciamiento:	7/03/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

NO APLICA

Duración del proceso: 0 (meses)

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó la reutilización directa de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en las actividades de obra, debido a que las condiciones técnicas del proyecto exigían el cumplimiento de especificaciones estructurales particulares para las capas de soporte de las intervenciones ejecutadas.

En este sentido, los llenos requeridos correspondían a capas de subbase para la conformación de una estructura de soporte destinada a la construcción de una placa de concreto de veinticinco (25) centímetros de espesor para la cimentacion de las aulas modulares proyectadas, la cual demanda materiales con características controladas de granulometría, capacidad portante, compactación y comportamiento mecánico. Por lo anterior, se optó por el uso de subbase granular reciclada tipo peatonal certificada, la cual cumple con los parámetros técnicos exigidos y garantiza la estabilidad y durabilidad de la estructura proyectada.

Es importante precisar que los RCD generados en obra, particularmente aquellos provenientes de la demolición de alistados y elementos en concreto, no presentaban las condiciones técnicas necesarias para ser reutilizados directamente como material estructural, en la medida en que no contaban con un proceso previo de clasificación, trituración controlada y caracterización granulométrica que permitiera asegurar su idoneidad para este tipo de uso. La reutilización de dichos materiales sin el cumplimiento de estos requisitos podría comprometer el desempeño estructural de la obra, generando riesgos asociados a asentamientos diferenciales, pérdida de capacidad portante y fallas prematuras.

En consecuencia, y en cumplimiento de los principios de calidad, seguridad estructural y responsabilidad técnica, se determinó no reutilizar los RCD generados en el período, optando por su entrega a gestores autorizados para su aprovechamiento externo, garantizando así su adecuada disposición y reincorporación a ciclos productivos conforme a la normativa ambiental vigente.

Lo anterior se encuentra alineado con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, en cuanto a la gestión integral de RCD, en el cual se promueve el aprovechamiento de estos residuos siempre que se garantice su idoneidad técnica y ambiental. En este caso, el aprovechamiento se realizó a través de terceros autorizados, asegurando la trazabilidad y el manejo adecuado de los residuos generados, sin comprometer la calidad de la obra ejecutada.

En conclusión, la no reutilización directa de los RCD en el período evaluado obedece a criterios técnicos plenamente justificados, relacionados con los requerimientos estructurales de la intervención, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la correcta gestión ambiental de los residuos, sin que ello implique incumplimiento de las obligaciones normativas, sino por el contrario, su adecuada aplicación bajo criterios de ingeniería y sostenibilidad.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/03/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 FEBRERO 2026 A 7 MARZO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de febrero 2026 a 7 de marzo de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,



MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de febrero del 2026 al siete (7) de marzo del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**16.1650**	**0.0000**	**6.9230**	**9.2420**	**16.1650**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	8.980	0.000	0.000	8.980	8.980
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	6.850	0.000	6.850	0.000	6.850
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	0.335	0.000	0.073	0.262	0.335
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**4.1220**	**0.0000**	**0.0000**	**4.1220**	**4.1220**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	4.1220	0.0000	0.0000	4.1220	4.1220

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	20.287	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.000	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	6.923	34.13%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	20.287	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	13.364	65.87%
7	Meta total de aprovechamiento	10.144	50.00%

*Cordialmente,*_____
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228560
Fecha inicio	2026-10-06 22:04:17
Fecha fin	2026-10-06 22:05:01
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/04/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposición Final y Aprovechamiento		Nombre del sitio de recepción de RCD:		Reciclados industriales SAS, GRECO SAS, Maquinas Amarillas, CEMEX, Recuperación Ambiental SAS y se cuenta con información de sitio de recepción de RCD pendiente (RCD peligrosos)			
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG		Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría		

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 03/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos y morteros		Producto de demolición de alistados y elementos en concreto			0	0	0	0	97.28	97.28	*Reciclados Industriales SAS *Greco SAS	0.000	155.130		0.000	97.28	
	RCD no Pétreos	Madera, plástico, materiales a base de fibrocemento y otros residuos no pétreos		Producto de demolición de estructuras de cubierta, divisiones			5.34	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS	0.000	6.360		0.000	5.34	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes	Tierras limpias		Producto de excavaciones para cimentaciones			19.235	0	0	0	0	0	*Maquinas amarillas *CEMEX	21.671	123.586		0.000	19.235	La tierra negra no se considera RCD, dado que compete a actividades de excavación
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		323.670	0.000		84.550	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		2.040	0.000		0.150	0	
	Residuos de carácter metálico	Estructura metálica		Desmonte de puertas y elementos metálicos			0	0	0	0	0.046	0.046	Recuperacion Ambiental SAS	15.530	0.487		9.350	0.046	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		1.170	0.000		0.090	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos	Respel		Lámparas			0.0656	0	0	0	0	0	Signify Colombiana S.A.S	0.000	4.188		0.000	0.0656	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		2.250	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			24.6406	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			97.326	Cantidades totales acumulados (Ton)	366.331	289.761	Cantidades totales en el mes (Ton)	96.390	121.967	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/04/2026

Periodo 6 - del ocho (8) de marzo de 2026 al siete (7) de abril de 2026.						
PETREOS						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
4/03/2026	TLO263	21375	54.73	Demolicion Petreo Aprovechable	Reciclados Industriales SAS	CERT-558-2026
4/03/2026	TLO263	21375	2.23	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia	PBT VD A003623-463-2026
27/03/2026	BBJ 438	20325	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia	PBT VD A003623-476-2026
6/04/2026	SBG613	1858	31.36	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**97.280**			
NO PETREOS						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
4/03/2026	TLO263	21375	1.586	Especiales Mezclados No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079245
4/03/2026	TLO263	21375	0.28	Plástico No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079243
4/03/2026	TLO263	21375	0.302	Superboard No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113079244
27/03/2026	TLO263	21375	3.172	Madera No Aprovechable	Recuperación Ambiental S.A.S.	G-1304
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**5.340**			
METALES						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
4/03/2026	TLO263	21375	0.046	Metal Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1121
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.046**			
CESPEDONES						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
10/03/2026	OIB296	9043	8.98	Productos de excavacion	Maquinas Amarillas	CERT-568-2026
11/03/2026	BBJ 438	20325	10.255	Productos de excavacion	Cemex	Certificado 44393
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**19.235**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
4/03/2026	TLO263	21375	0.0656	Con contenido de mercurio Peligroso	Eco Industria S.A.S. E.S.P.	SIG-957-16581
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)			**0.066**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Código de Verificación: 1W1xcwNQ4AEzBfmmN 27TMLSPpg

Cota, 18 de marzo de 2026

CERT-558-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
CONCRETO	*14,00*	*18,33*
OTROS RCD	*28,00*	*36,40*
Totales:	***42,00***	***54,73***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	MAQUI VOLQUETAS SAS
Número de identificación	901396828
Teléfono	3 1 3 8 2 0 3 2 8 4
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	Consorcio colegio MECBOG, NIT 901.973.159-5. Mejoramiento de instituciones educativas a cargo de la sed localidad Barrios Unidos y suba direccion obra: carrera 54 #78-85 Bogotá, pin obra 27903. transportador Maqui VOLQUETAS SAS NIT 901.396.828-9 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD TON DE RCD
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	54,73
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**54,73**

Fecha de Recepción RCD el día 09 de marzo de 2026 hasta el día 14 de marzo de 2026

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

Código de Verificación: 001xxwNQ4AEzBbmuN 77TMLSPrg



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A003623-463-2026

Generado el: 2026-03-19

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S identificada con NIT 900162510-4 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Consorcio colegio mecbog identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-03-01 al 2026-03-19 para la obra IED Berbeo, cuyo objeto es: Construcción con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	1	1.74	2.23
Totales	1	1.74	2.23
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-03-19, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO	
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53	
Teléfono	3014218711	
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1.74 m3 en Toneladas 2.23
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	1.74 m3 en Toneladas 2.23
Fecha de recepción de los RCD	01 de marzo al 19 de marzo de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A003623-476-2026

Generado el: 2026-04-08

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S identificada con NIT 900162510-4 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Consorcio colegio mecbog identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-03-01 al 2026-04-08 para la obra IED Berbeo, cuyo objeto es: Construcción con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	1	7	8.96
Totales	1	7	8.96
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-04-08, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO	
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53	
Teléfono	3014218711	
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	7 m3 en Toneladas 8.96
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	7 m3 en Toneladas 8.96
Fecha de recepción de los RCD	01 de marzo al 08 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:**	FO-CM-005
		Versión:	0
		Fecha:	25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003324-062-2026-CV2523

Generado el: 2026-04-16

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma Consorcio Colegio Mecbog identificada con NIT 901973159-5 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Consorcio Colegio Mecbog identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-12-01 al 2026-04-16 para la obra MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA, cuyo objeto es: construccion con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	7	49	62.72
Totales	7	49	62.72
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-04-16, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	Consorcio Colegio Mecbog	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal	Consorcio Colegio Mecbog	
Dirección domicilio	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba,	
Teléfono	35053384540	
Correo electrónico	servicios@conexpertos.com.co	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	49 m3 en Toneladas 62.72
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	49 m3 en Toneladas 62.72
Fecha de recepción de los RCD	01 de diciembre al 16 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

1. DATOS DEL GENERADOR	
	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
PIN - GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA
Nombre o razón social	Consorcio Colegio Mecbog
Identificación o NIT	901973159-5
Representante Legal	Consorcio Colegio Mecbog
Dirección domicilio	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba,
Teléfono	35053384540
Correo electrónico	servicios@conexpertos.com.co
Dirección de generación de RCD	Carrera Tv. 126 #88 134, Suba, Bogotá, Cundinamarca

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador	Razón Social	No de Identificación	Vehículos autorizados	Tipo	No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	No. PIN TRANS
ANDRES ZORRO	1018438992	1018438992	SBG613	Sencillo	7	1858

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de disposición fina		Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	x	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26491 y 19309
NTR	GRE VD A003324-062-2026-CV2523
Fecha de recepción RCD	01 de diciembre al 16 de abril de 2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
Identificación o NIT	900.767.473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Municipio	Cota (Cundinamarca)
Teléfono	3046383774

01 RDC susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos M		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	62.72 ton

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado.	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	

FIRMAS					
Nombre del encargado de obra		**CC**		**Firma**	
Nombre del representante legal gestor	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	**CC**	900.767.473-7	**Firma**	

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079245

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
55852	**2026-03-05**	Residuos Especiales Mezclados	**1.586,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **05** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079243

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
55852	**2026-03-05**	Plastico NO APROVECHABLE	**280,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **05** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113079244

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
55852	**2026-03-05**	Superboard	**302,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **05** días del mes **marzo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	19/06/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Carlos Daniel Rincon Botero		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	TLO263
No. PIN TRANS:	21375	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**		10482-12280	

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**	**X**	**Recuperador Especifico**	**X**
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**		**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26293**
NTR	G-1304
Fecha de recepción RCD	1/04/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	3,172
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		**M3**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD METALES

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	20/03/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Carlos Daniel Rincon Botero		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	TLO263
No. PIN TRANS:	21375	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**			10411-12192

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)					
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**	**Recuperador Especifico**	**X**
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1121
Fecha de recepción RCD	4/03/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,046
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD EXCAVACIONES

Bogotá, 19 de marzo de 2026

CERT-568-2026

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27903
Nombre de la obra	Colegio Gonzalo Arango Sede A - Calle 130 #97 71
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	RIASCOS CAIPE MARTIN ERNESTO
Dirección domicilio	Cl 60 45 53
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	merclicitaciones@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*7,00*	*8,98*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***7,00***	***8,98***

Fecha de Recepción RCD el día 10 de marzo de 2026 hasta el día 10 de marzo de 2026

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

CEMEX	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO. 1280 DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	APROBADO MEDIANTE PINES 8418-1778

NTR --

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	MEJORAMIENTOS 2025_2026 LOTE 11
Nombre o razón social	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Documento de identificación o NIT	8999990619 112
Representante Legal	NO REGISTRA
Dirección domicilio	NO REGISTRA
Teléfono	NO REGISTRA
Correo electrónico	NO REGISTRA
Dirección de generación de RCD	CR 54 No. 78 - 85

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Razón social	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S	No. de Identificación	9001625104

Vehículos asociados:	Tipo	Placa	No. PIN TRANS
	Volqueta sencilla y/o doble, tractomula (entre otros)	BBJ438	20325

No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	1

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro (¿Cuál?)	

PIN del gestor	8418-1778	Datos del Gestor


NTR		Nombre o Razón Social	CEMEX COLOMBIA S.A.
Fecha de recepción RCD	03 - 2026	Identificación o NIT	860.002.523-1
		Representante Legal	CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
		Dirección	Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
		Municipio	Bogotá, D.C. Colombia
		Teléfono de contacto	3112209197

01 RCD susceptibles de aprovechamiento			
01 01 Excavación		Ton	m3
01 01 01	Coberturas vegetales		
01 01 02	Tierras limpias de excavación	10.255	7
01 01 03	Limos		
01 01 04	Materiales petreos de excavación		
01 01 05	Otros residuos de excavación		

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		Ton	m3
01 02 01	Arcillas		
01 02 02	Bentonitas		
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje		

01 03 Petreos		Ton	m3
01 03 01	Concretos		
01 03 02	Gravas		
01 03 03	Cantos		
01 03 04	Ladrillos		
01 03 05	Arenas		
01 03 06	Morteros		
01 03 07	Materiales cerámicos		
01 03 08	Residuos de material asfáltico		
01 03 09	Bases y sub bases granulares		
01 03 10	Otros residuos pétreos		

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)			
CC		Firma	

Nombre del representante legal gestor	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA		 SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD CEMEX COLOMBIA S.A.
CC	860.002.523-1	Firma	

Consecutivo para la verificación del certificado: AFqeri7I-44393, generado en: 2026-04-14

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

© 2024, CEMEX COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

CERTIFICADOS RCD RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO
SIG - 957 - 16581
La presente certificación se expide a solicitud el día 2026-06-18

Se recibió por intermedio del Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas presentado por la empresa Signify Colombiana S.A.S, identificado con NIT900.836.968 – 7, siendo la empresa en mención aprobada mediante la Resolución 01132 del 28 de junio de 2021 otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por ello se:

CERTIFICA QUE

CONSORCIO COLEGIO MECBOG - IED BERBEO - PIN - 27903

Identificada con NIT	901973159
Dirección	Cra 23 #77-22
Ciudad	BOGOTA, D.C.
Departamento	BOGOTA, D. C..
Responsable	Karina Reinoso
Correo electrónico	datos@maat.com.co
Teléfono	3176427103
Nº de Manifiesto - Remisión	16581
Fecha de recepción	2026-04-13
Fecha de Tratamiento y Aprovechamiento	2026-05-05

Transportado por	**CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE SAS ESP**
Identificado con NIT	901483038-0
Dirección	KM 4 VIA LA MESA VEREDA BALSILLAS
Ciudad	MOSQUERA
Departamento	CUNDINAMARCA
Teléfono	3228415014
Correo electrónico	abonilla.cgs@ciudadlimpia.com.co

Resolución 3874 de 2018		**Resolución 851 de 2022**				
Tipo de residuos	**Residuo especifico**	**Categoría**	**Subcategoría**	**Clase CRETIB**	**Corriente Y - A Decreto 1076 de 2015**	**Cantidad en kg**
5.1 Aparatos de alumbrado	TUBOS FLUORESCENTES - SIGNIFY	3. Maquinaria y Equipo Eléctrico	3.4 Equipos de iluminación	Toxico	A2010/ Y29.2	65.60

ECO INDUSTRIA SAS ESPS identificado con NIT 900140609-1 garantiza que en cumplimiento de la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) bajo la Resolución 03874 del 30 de noviembre de 2018, para el proyecto denominado “Recoleccion, tratamiento, aprovechamiento de residuos de bombillas con contenido de mercurio, recolección, tratamiento, aprovechamiento y reusó de aparatos eléctricos y electrónicos”; los materiales ferrosos, no ferrosos, plásticos, vidrios y demás residuos aprovechables resultado del desmantelamiento, se manejarán de una forma ambientalmente responsable con el ánimo de incorporarlos nuevamente a cadenas de procesos productivos. En cuanto, a los residuos peligrosos generados estos serán entregados a empresas autorizadas para su gestión.

Cualquier información adicional relacionada con este documento se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de ECO INDUSTRIA SAS ESP.

Cordialmente,

MARITZA PEÑA
COORDINADORA POSCONSUMO
E-mail: posconsumos@ecoindustriasas.com
Celular: 3214174386

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	mar-26	Fecha de diligenciamiento:	7/04/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó la reutilización directa de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en las actividades de obra, debido a que las condiciones técnicas del proyecto exigían el cumplimiento de especificaciones estructurales particulares para las capas de soporte de las intervenciones ejecutadas.

En este sentido, los llenos requeridos correspondían a capas de subbase para la conformación de una estructura de soporte destinada a la construcción de una placa de concreto de veinticinco (25) centímetros de espesor para la cimentacion de las aulas modulares proyectadas, la cual demanda materiales con características controladas de granulometría, capacidad portante, compactación y comportamiento mecánico. Por lo anterior, se optó por el uso de subbase granular reciclada tipo peatonal certificada, la cual cumple con los parámetros técnicos exigidos y garantiza la estabilidad y durabilidad de la estructura proyectada.

Es importante precisar que los RCD generados en obra, particularmente aquellos provenientes de la demolición de alistados y elementos en concreto, no presentaban las condiciones técnicas necesarias para ser reutilizados directamente como material estructural, en la medida en que no contaban con un proceso previo de clasificación, trituración controlada y caracterización granulométrica que permitiera asegurar su idoneidad para este tipo de uso. La reutilización de dichos materiales sin el cumplimiento de estos requisitos podría comprometer el desempeño estructural de la obra, generando riesgos asociados a asentamientos diferenciales, pérdida de capacidad portante y fallas prematuras.

En consecuencia, y en cumplimiento de los principios de calidad, seguridad estructural y responsabilidad técnica, se determinó no reutilizar los RCD generados en el período, optando por su entrega a gestores autorizados para su aprovechamiento externo, garantizando así su adecuada disposición y reincorporación a ciclos productivos conforme a la normativa ambiental vigente.

Lo anterior se encuentra alineado con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, en cuanto a la gestión integral de RCD, en el cual se promueve el aprovechamiento de estos residuos siempre que se garantice su idoneidad técnica y ambiental. En este caso, el aprovechamiento se realizó a través de terceros autorizados, asegurando la trazabilidad y el manejo adecuado de los residuos generados, sin comprometer la calidad de la obra ejecutada.

En conclusión, la no reutilización directa de los RCD en el período evaluado obedece a criterios técnicos plenamente justificados, relacionados con los requerimientos estructurales de la intervención, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la correcta gestión ambiental de los residuos, sin que ello implique incumplimiento de las obligaciones normativas, sino por el contrario, su adecuada aplicación bajo criterios de ingeniería y sostenibilidad.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/04/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 MARZO 2026 A 7 ABRIL 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de marzo 2026 a 7 de abril de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de marzo del 2026 al siete (7) de abril del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**121.9010**	**0.0000**	**97.3260**	**24.5750**	**121.9010**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.0000	19.2350	0.0000	0.0000	19.2350	19.2350
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.0000	97.2800	0.0000	97.2800	0.0000	97.2800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.0000	5.3860	0.0000	0.0460	5.3400	5.3860
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0656**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0656**	**0.0656**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0656	0.0000	0.0000	0.0656	0.0656
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	121.967	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.000	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	97.326	79.80%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	121.967	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	24.641	20.20%
7	Meta total de aprovechamiento	60.983	50.00%

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228561
Fecha inicio	2026-10-06 22:05:26
Fecha fin	2026-10-06 22:07:36
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/05/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposición Final y Aprovechamiento		Nombre del sitio de recepción de RCD:		GRECO SAS, Centro de Gestion Sostenible SAS ESP y Recuperacion Ambiental SAS			
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG		Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría		

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 04/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Cantos, concretos y morteros	Material de demolición de concretos y muros en mampostería	Demolición de placa existente y demolición de muros existentes			0	0	0	0	53.76	53.76	Granulados Reciclados de Colombia SAS	0.000	208.890		0.000	53.76	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	6.360		0.000	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedón		Excavación reutilizada en obra		21.097	Lleno con material producto de la excavacion	0	0	21.097	0	0	21.097		42.768	144.683		21.097	21.097	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		405.002	0.000		81.332	0	
	RCD no Pétreos	Plástico, madera y techo PVC		Desmonte de techos, puertas y plástico de protección			0.08	0	0	0	0.004	0.004	*Centro de Gestion Sostenible SAS ESP *Recuperacion Ambiental SAS	2.163	0.084		0.123	0.084	
	Residuos de carácter metálico	Estructura metálica		Desmonte de puertas, elementos metálicos y estructuras de cielo raso			0.075	0	0	0	0.105	0.105	*Centro de Gestion Sostenible SAS ESP *Recuperacion Ambiental SAS	29.344	0.667		13.814	0.18	
	Residuos especiales	Manto Asfaltico		Desmonte de manto asfaltico La Gaitana			1.368	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	6.356	1.368		5.186	1.368	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos	Respel		Sobrantes de pintura			0.024	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	0.000	4.212		0.000	0.024	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			1.547	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			74.966	Cantidades totales acumulados (Ton)	487.883	366.274	Cantidades totales en el mes (Ton)	121.552	76.513	

ANDRÉS MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/05/2026

Periodo 7 - del ocho (8) de abril de 2026 al siete (7) de mayo de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
20/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-262-2026
21/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-262-2026
27/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-267-2026
27/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-267-2026
28/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-267-2026
28/04/2026	TEK156	27397	8.96	Demolicion Petreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-269-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**53.76**			
NO PETREOS						
6/05/2026	WOX937	14535	1.368	Especiales Mezclados No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113086423
6/05/2026	WOX937	14535	0.049	Plástico No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113086424
6/05/2026	WOX937	14535	0.031	Madera No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113086425
6/05/2026	WOX937	14535	0.004	Policloruro De Vinilo (PVC) Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1249
6/05/2026	WOX937	14535	0.075	Metal No Aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113086427
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**1.527**			
METALES						
6/05/2026	WOX937	14535	0.105	Metal Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1249
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.105**			
CESPEDONES						
Abr-2026	N/A	N/A	21.097	Excavación reutilizada en obra (aprovechamiento in situ)	Reutilizada en obra (sin gestor)	Informe Aprovechamiento in Situ - 2026.04
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**21.097**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
6/05/2026	WOX937	14535	0.024	Envases Contaminados Peligroso	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113086426
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS			**0.024**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001644-262-2026

Generado el: 2026-05-13

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.Ss
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-04-20 al 2026-04-25 para la obra COLEGIO JUAN FRANCISCO SEDE B, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	2	14	17.92
Totales	2	14	17.92

Observaciones: COLEGIO JUAN FRANCISCO SEDE B, DOS VIAJE DE 14 M3, MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LACLIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-05-13, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico		
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	14 m3 en Toneladas 17.92
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	14 m3 en Toneladas 17.92
Fecha de recepción de los RCD	20 de abril al 25 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001644-267-2026

Generado el: 2026-05-13

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.Ss
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-04-20 al 2026-04-30 para la obra COLEGIO GONZALO ARANGO SEDE A, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88

Observaciones: COLEGIO GONZALO ARANGO, TRES VIAJES DE 7 M3 C/U, MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LACLIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-05-13, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico		
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	21 m3 en Toneladas 26.88
Fecha de recepción de los RCD	20 de abril al 30 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001644-269-2026

Generado el: 2026-05-13

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.Ss
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-04-20 al 2026-04-25 para la obra Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad barrios unidos y suba, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADECUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	1	7	8.96
Totales	1	7	8.96
Observaciones: COLEGIO BILBAO SEDE A-2, UN VIAJE DE 7M3			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-05-13, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio		
Teléfono		
Correo electrónico		
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	7 m3 en Toneladas 8.96
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	7 m3 en Toneladas 8.96
Fecha de recepción de los RCD	20 de abril al 25 de abril de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113086423

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
75322	**2026-05-08**	Residuos Especiales Mezclados	**1.368,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **15** días del mes **mayo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113086424

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
75322	**2026-05-08**	Plastico NO APROVECHABLE	**49,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **15** días del mes **mayo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113086425

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
75322	**2026-05-08**	Madera NO Aprovechable	**31,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **15** días del mes **mayo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	25/05/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	WOX937
No. PIN TRANS:	14535	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**			10685-12462

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	X
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	X	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1249
Fecha de recepción RCD	6/05/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos (PVC)	0,004

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,105
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD METALES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113086427

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
75322	**2026-05-08**	Metal no aprovechable	**75,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A1010, Y17

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **15** días del mes **mayo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADOS RCD RESIDUOS PELIGROSOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113086426

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
75322	**2026-05-08**	Envases contaminados	**24,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3020.6, Y8.6

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **15** días del mes **mayo** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	abr-26	Fecha de diligenciamiento:	7/05/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción: El area destinada para la reutilizcion del material sobrante de las excavaciones realizadas para la placa de contrapiso de cimentcion de las aulas modurales es los llenos sobre el area circundante de las placas de cimentacion ya terminadas aulas modulares. Toda vez que estas areas presentaba un nivel mucho mas bajo que el terreno a su alrededor facilitando el apozamiento de agua situacion mitigada con estos llenos efectuados. Tambien se empleo para llenar la parte posterior al muro de contecion realizado.




El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Conforme memoria adjunta Ancho: Conforme memoria adjunta Largo: Conforme memoria adjunta



Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No. Elem.	Medida Total
AULAS MODULARES					
Placa Existente					
Zona 1 Poso	4.58	3.80	0.25	100	0.39
Zona 2 Poso	1.80	1.10	0.25	100	0.44
Zona 3 Modulo	4.58	1.06	0.25	100	1.75
Muro Contencion	7.66	0.30	1.50	100	5.42
Zonas Comunes					
Zona Modulos 1 - 2	9.00	2.00	0.20	100	3.60
Zona Modulos 1 - 3	9.00	0.90	0.20	100	1.80
Zona Modulos 1 - 2 (Calzada Corredores	32.00	0.40	0.20	100	0.96
				M3	12.17

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada: Se empleará material producto de la excavación (tierra negra), el cual corresponde a un suelo natural libre de residuos orgánicos, escombros o contaminantes, apto para su utilización como material de relleno no estructural. Previamente a su disposición, se realizará la selección y verificación de su idoneidad, descartando materiales inadecuados.

El material será colocado en capas sucesivas y sometido a procesos de compactación mecánica, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de confinamiento de la tubería, estabilidad del terreno y continuidad del perfil del suelo intervenido.

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

El material a reutilizar proviene directamente de la actividad de excavación ejecutada para la implantacion de las placas de cimentacoin de las aulas modulares, este material no fue retirado para disposicion final con el fin de poder contar con el para esta clase de llenos que no son estructurales.

El aprovechamiento se realizó mediante su reincorporación como material de relleno en la misma zanja intervenida, posterior a la instalación de la tubería y la conformación de la cama de apoyo en arena. La disposición del material se ejecutó en capas sucesivas de aproximadamente veinte (20) centímetros de espesor, aplicando procesos de compactación mecánica controlada, con el fin de alcanzar un coeficiente de compactación objetivo del orden de 1,3 a 1,4 respecto a la condición inicial del material, garantizando así condiciones adecuadas de estabilidad, confinamiento de la tubería y continuidad del terreno intervenido.

Esta práctica permite optimizar el aprovechamiento del material generado en obra, reducir la necesidad de disposición externa de RCD y cumplir con los lineamientos de gestión integral establecidos en la normativa ambiental vigente.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Se evidencia la actividad de reutilización del material producto de la excavación (tierra negra), el cual fue empleado como relleno para la conformación y nivelación final del terreno circundante a las placas de cimentacion de las aulas modulares. El material fue dispuesto de manera controlada y en capas sucesivas, garantizando su adecuada compactación y el correcto confinamiento de la tubería, así como la restitución del nivel del terreno intervenido.



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 21.097 (ton)

Duración del proceso: 1 (meses)

Área final recuperada: 43.35 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 2.87 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Se concluye que la reutilización del material producto de la excavación fue técnicamente viable, en la medida en que el área intervenida no cumple una función de carácter estructural ni está destinada a soportar cargas significativas. En este sentido, el uso de tierra negra como material de relleno no estructural resulta adecuado, garantizando la nivelación del terreno y el correcto confinamiento de la tubería instalada, sin comprometer la estabilidad de la intervención ni el desempeño funcional del sistema sanitario.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/05/2026

CERTIFICACION SI APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 08 ABRIL 2026 A 07 MAYO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de abril de 2026 a 7 de mayo de 2026, **SI** se realizaron actividades de aprovechamiento in situ

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de abril del 2026 al siete (7) de mayo del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**21.0970**	**55.3920**	**0.0000**	**53.8690**	**1.5230**	**76.4890**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	21.0970	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	21.0970
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.0000	53.7600	0.0000	53.7600	0.0000	53.7600
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.0000	1.6320	0.0000	0.1090	1.5230	1.6320
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0240**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0240**	**0.0240**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0.0240	0.0240
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	76.513	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	21.097	27.57%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	53.869	70.41%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	55.416	72.43%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	1.547	2.02%
7	Meta total de aprovechamiento	38.257	50.00%

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

CERTIFICADOS DE MATERIALES
RECIRCULARIDAD

	CERTIFICADO DE SUMINSITRO DE MATERIAL RCD GRECO S.A.S	Código:	FO-CM-007
		Versión:	0
		Fecha:	2024-11-26

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE-2026-VA-02124
Generado el: 15/04/2026

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
NIT. 900767473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO COLEGIO MECBOG, identificada con NIT 9 0 1 9 7 3 1 5 9 - 5, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 al 31 de MARZO de 2026 para la obra CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8155160 , cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", con PIN de obra 27903 en la PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS, quién aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación:

CANTIDADES A CERTIFICAR

MATERIAL	Cantidad (Viajes)	Volumen (m3)	Tn
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	6	40	58,00

OBSERVACIÓN: N/A

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de ABRIL de 2026, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,



ING. JAVIER CASTILLO
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

	ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD
1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 7 3 1 5 9 - 5
Representante Legal	MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
Dirección	CALLE 60 #45-53
Teléfono	3128260459
Correo electrónico	MERCINGENIERIA@GMAIL.COM
Municipio o distrito	BOGOTÁ D.C.
Nombre de la Obra	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8155160
PIN-GEN	27903
2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	26493
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZÁLEZ
Dirección domicilio	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota Cundinamarca
Teléfono	304 6383774
Correo electrónico	jcastillo@recicladosgreco.com

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. *La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*

Nota 2. *Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN
SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	58,00	CONCRETOS + GRAVAS + CANTOS + LADRILLOS + ARENAS + MORTEROS + MATERIALES CERÁMICOS + RESIDUOS DE MATERIAL ASFÁLTICO + BASES Y SUB BASES GRANULARES + OTROS RESIDUOS PETREOS
Total RCD suministrados (Ton)	58,00	
Fecha de suministro de material	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. o NIT 900767473-7
NOMBRE GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

CONSECUTIVO GRE-2026-VA-02124
FECHA DE EMISIÓN 15/04/2026

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228563
Fecha inicio	2026-10-06 22:11:13
Fecha fin	2026-10-06 22:14:24
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/06/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final, Aprovechamiento		Nombre del sitio de recepción de RCD:		Reciclados industriales SAS, Recuperacion Ambiental SAS y Centro de Gestion Sostenible SAS ESP			
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG		Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría		

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 05/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos		Material de demolicion de concretos y muros en mamposteria	Demolición de placa existente y demolición de muros existentes			0	0	0	0	0.25	0.25	Reciclados Industriales SAS	0.000	209.140		0.000	0.25	
	RCD no Pétreos	Madera		Demolicion de estructuras de cubierta			0.068	0	0	0	0	0	Recuperacion Ambiental SAS	0.000	6.428		0.000	0.068	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes						0	0	0	0	0	0		61.094	144.683		18.326	0	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		446.012	0.000		41.010	0	
	RCD no Pétreos	PVC		Desmonte de cielos rasos			0	0	0	0	0.008	0.008	Recuperacion Ambiental SAS	2.400	0.092		0.237	0.008	
	Residuos de carácter metálico	Perfiles metalicos		Sobrantes de construccion			0	0	0	0	0.01	0.01	Recuperacion Ambiental SAS	29.724	0.677		0.380	0.01	
	Residuos especiales	Manto Asfaltico		Desmonte de manto asfaltico La Gaitana			1.359	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	6.356	2.727		0.000	1.359	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos	Fibra de vidrio		Sobrantes de construccion			0.01	0	0	0	0	0	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	0.000	4.222		0.000	0.01	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			1.437	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			0.268	Cantidades totales acumulados (Ton)	547.836	367.979	Cantidades totales en el mes (Ton)	59.953	1.705	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/06/2026

Periodo 8 - del ocho (8) de mayo de 2026 al siete (7) de junio de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
20/05/2026	WOX937	14535	0.25	Demolición Pétreo Aprovechable	Reciclados Industriales SAS	CERT-1190-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**0.25**			
NO PETREOS						
15/05/2026	TLO263	21375	0.924	Residuos Especiales mezclados No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113088003
15/05/2026	TLO263	21375	0.068	Madera No aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1298
15/05/2026	TLO263	21375	0.008	Policloruro de vinilo - PVC Techo Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1265
20/05/2026	WOX937	14535	0.435	Residuos Especiales mezclados	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113089536
15/05/2026	TLO263	21375	0.01	Fibra de vidrio No aprovechable	Centro de Gestion Sostenible SAS ESP	113088004
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**1.445**			
METALES						
20/05/2026	WOX937	14535	0.01	Material Ferroso Aprovechable	Recuperacion Ambiental SAS	G-1286
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.01**			
CESPEDONES						
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**0**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)			**0**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Código de Verificación:

Cota, 12 de junio de 2026

CERT-1190-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Teléfono	3330334420
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*0,19*	*0,25*
Totales:	***0,19***	***0,25***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Número de identificación	901973159
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Origen / Dirección	IED BERBEO
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	IED Berbeo - Cra 23 #77-22 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD TON DE RCD
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,25
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00
Totales:	**0,25**

Fecha de Recepción RCD el día 22 de mayo de 2026 hasta el día 22 de mayo de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

Código de Verificación:

Cota, 12 de junio de 2026 CERT-1190-2026

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	27903
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo - Cra 23 #77-22
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG
Documento de identificación o NIT	901973159
Representante Legal	ANDRES LOPEZ
Dirección domicilio	Cl 60 45 53 Brr Nicolas De Federman
Teléfono	3 1 2 8 2 6 0 4 5 9
Correo electrónico	criascos.contabilidad@gmail.com
Dirección de generación de RCD	IED BERBEO

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador

Razón Social	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES S A S
No. de Identificación	900162510
Tipo	Ver anexos
Placa	Ver anexos
No. PIN TRANS	Ver anexos
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	Ver anexos

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor

PIN del gestor	27010
NTR	
Fecha de recepción RCD	el día 22 de mayo de 2026 hasta el día 22 de mayo de 2026

Datos del Gestor

Nombre o Razón Social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Identificación o NIT	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio	COTA, CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto	3330334420

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TON
01 03 04	Ladrillos	0.25

Nombre del encargado obra	
CC	
Firma	

Código de Verificación:

Nota: La información incluida en este certificado, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA**, por lo cual declara y garantiza a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a **RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA** de toda responsabilidad con respecto a la misma.



PP
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Representante Legal Fernando Ramírez Villamizar

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113088003

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
77916	**2026-05-19**	Residuos Especiales Mezclados	**924,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **01** días del mes **junio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	12/06/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Carlos Daniel Rincon Botero		Razón Social: Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		No. de Identificación : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	Tipo: estacas		Placa: TLO263	
No. PIN TRANS:	21375	Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:		10730-12512	

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Especifico	X
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento		Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26293
NTR	G-1298
Fecha de recepción RCD	15/05/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		Ton
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	0,068
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	25/05/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Carlos Daniel Rincon Botero		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:** estacas		**Placa:** TLO263	
No. PIN TRANS:	21375	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**			10730-12512

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	X
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	X	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1265
Fecha de recepción RCD	15/05/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos (PVC)	0,008

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113089536

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
79218	**2026-05-21**	Residuos Especiales Mezclados	**435,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **17** días del mes **junio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113088004


En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - IED Berbeo - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 23 #77-22**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
77916	**2026-05-19**	Fibra De Vidrio NO Aprovechable	**10,00**	**kg**	Residuos de alto volumen para disposición directa en celda de seguridad	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **01** días del mes **junio** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADOS RCD METALES

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	09/06/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	IED Berbeo		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 23 #77-22		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador: Jose de Jesus Nossa Mendieta		**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.		**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados:	camion	**Tipo:**	estacas	**Placa:**	WOX937
No. PIN TRANS:	14535	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**			10742-12523

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	X
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	X	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1286
Fecha de recepción RCD	20/05/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		Ton
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		Ton
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		M3
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		Ton
01 05 01	Acero y hierro	0,010
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma: 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	may-26	Fecha de diligenciamiento:	7/06/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97-71 y Tansversal 116 C No 136 - 88		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó la reutilización directa de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en las actividades de obra, debido a que las condiciones técnicas del proyecto exigían el cumplimiento de especificaciones estructurales particulares para las capas de soporte de las intervenciones ejecutadas.

En este sentido, los llenos requeridos correspondían a capas de subbase para la conformación de una estructura de soporte destinada a la construcción de una placa de concreto de quince (15) centímetros de espesor, la cual demanda materiales con características controladas de granulometría, capacidad portante, compactación y comportamiento mecánico. Por lo anterior, se optó por el uso de subbase granular reciclada tipo peatonal certificada, la cual cumple con los parámetros técnicos exigidos y garantiza la estabilidad y durabilidad de la estructura proyectada.

Es importante precisar que los RCD generados en obra, particularmente aquellos provenientes de la demolición de alistados y elementos en concreto, no presentaban las condiciones técnicas necesarias para ser reutilizados directamente como material estructural, en la medida en que no contaban con un proceso previo de clasificación, trituración controlada y caracterización granulométrica que permitiera asegurar su idoneidad para este tipo de uso. La reutilización de dichos materiales sin el cumplimiento de estos requisitos podría comprometer el desempeño estructural de la obra, generando riesgos asociados a asentamientos diferenciales, pérdida de capacidad portante y fallas prematuras.

En consecuencia, y en cumplimiento de los principios de calidad, seguridad estructural y responsabilidad técnica, se determinó no reutilizar los RCD generados en el período, optando por su entrega a gestores autorizados para su aprovechamiento externo, garantizando así su adecuada disposición y reincorporación a ciclos productivos conforme a la normativa ambiental vigente.

Lo anterior se encuentra alineado con lo establecido en el Decreto 507 de 2023, en cuanto a la gestión integral de RCD, en el cual se promueve el aprovechamiento de estos residuos siempre que se garantice su idoneidad técnica y ambiental. En este caso, el aprovechamiento se realizó a través de terceros autorizados, asegurando la trazabilidad y el manejo adecuado de los residuos generados, sin comprometer la calidad de la obra ejecutada.

En conclusión, la no reutilización directa de los RCD en el período evaluado obedece a criterios técnicos plenamente justificados, relacionados con los requerimientos estructurales de la intervención, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la correcta gestión ambiental de los residuos, sin que ello implique incumplimiento de las obligaciones normativas, sino por el contrario, su adecuada aplicación bajo criterios de ingeniería y sostenibilidad.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/06/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 MAYO 2026 A 7 JUNIO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de mayo 2026 a 7 de junio de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de mayo del 2026 al siete (7) de junio del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**1.6950**	**0.0000**	**0.2680**	**1.4270**	**1.6950**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	0.250	0.000	0.250	0.000	0.250
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	1.445	0.000	0.018	1.427	1.445
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0100**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0100**	**0.0100**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	1.705	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.000	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.268	15.72%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	1.705	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	1.437	84.28%
7	Meta total de aprovechamiento	0.853	50.00%

*Cordialmente,*_____

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228565
Fecha inicio	2026-10-06 22:14:50
Fecha fin	2026-10-06 22:15:49
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/07/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Aprovechamiento	Nombre del sitio de recepción de RCD:		Granulados Reciclados de Colombia SAS				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 06/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Ladrillos, cantos, morteros y concretos	Material de demolicion de concretos y muros en mamposteria	Demolicion de muros de fachada y elementos de concreto			0	0	0	0	81.92	81.92	Granulados Reciclados de Colombia SAS	0.000	291.060		0.000	81.92	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	6.428		0.000	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos Cespedónes						0	0	0	0	0	0		88.770	144.683		27.676	0	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		458.772	0.000		12.760	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		3.050	0.092		0.650	0	
	Residuos de carácter metálico						0	0	0	0	0	0		30.824	0.677		1.100	0	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		6.636	2.727		0.280	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	4.222		0.000	0	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			0	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			81.92	Cantidades totales acumulados (Ton)	590.302	449.899	Cantidades totales en el mes (Ton)	42.466	81.92	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/07/2026

Periodo 9 - del ocho (8) de junio de 2026 al siete (7) de julio de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
9/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0328-2026
9/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0328-2026
11/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0328-2026
11/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0328-2026
26/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0334-2026
26/06/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0334-2026
6/07/2026	TEK156	27397	9.38	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0339-2026
6/07/2026	TEK156	27397	9.38	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0339-2026
7/07/2026	TEK156	27397	9.4	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0339-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**81.92**			
NO PETREOS						
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0**			
METALES						
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0**			
CESPEDONES						
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**0**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)			**0**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0334-2026

Generado el: 2026-07-14

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-06-25 al 2026-06-30 para la obra COLEGIO GONZALO ARANGO , cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	2	14	17.92
Totales	2	14	17.92

Observaciones: MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-07-14, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono	3213836862	
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	14 m3 en Toneladas 17.92
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	14 m3 en Toneladas 17.92
Fecha de recepción de los RCD	25 de junio al 30 de junio de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0339-2026

Generado el: 2026-07-14

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-07-01 al 2026-07-14 para la obra COLEGIO NICOLAS DE BUENAVENTURA SEDE A, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	22	28.16
Totales	3	22	28.16

Observaciones: MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-07-14, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono	3213836862	
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	22 m3 en Toneladas 28.16
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	22 m3 en Toneladas 28.16
Fecha de recepción de los RCD	01 de julio al 14 de julio de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0328-2026

Generado el: 2026-07-14

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-06-01 al 2026-06-30 para la obra COLEGIO LA GAITANA SEDE A, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	4	28	35.84
Totales	4	28	35.84

Observaciones: MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SED LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y SUBA

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-07-14, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono	3213836862	
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Suba	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	28 m3 en Toneladas 35.84
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	28 m3 en Toneladas 35.84
Fecha de recepción de los RCD	01 de junio al 30 de junio de 2026





Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	jun-26	Fecha de diligenciamiento:	7/07/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	CARRERA 54 No. 78 - 53, CL 77 No. 22 – 66, KR 62 No. 70 C – 31, CARRERA 100 B No. 145 – 17, CARRERA 100 A No 130 - 18, CALLE 130 C No 97- 71, TRANSVERSAL 116 C No 136 - 88, CARRERA 103 B No. 153 - 01, CALLE 131 B No. 94 F - 31		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

NO APLICA

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en razón a que no se ejecutaron actividades de excavación ni se requirió la conformación de llenos con materiales granulares dentro de los frentes de obra intervenidos. En consecuencia, no se generaron condiciones técnicas que demandaran el uso de materiales reciclados como parte de la estructura de soporte o adecuación del terreno.

Así mismo, las actividades desarrolladas durante el periodo no implicaron la generación de volúmenes de RCD susceptibles de ser reincorporados en el proceso constructivo, ni la necesidad de su transformación o aprovechamiento en sitio. En este sentido, la no reutilización de estos materiales obedece a criterios técnicos asociados a la naturaleza de las actividades ejecutadas y no a una omisión en la gestión ambiental del proyecto.

No obstante, se mantuvo la implementación del programa de manejo integral de RCD, garantizando que, en los casos donde se generaron residuos menores, estos fueran gestionados conforme a la normativa vigente, mediante su correcta segregación, almacenamiento temporal y disposición a través de gestores autorizados, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023.

En conclusión, la no reutilización de RCD durante el periodo evaluado se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista técnico y operativo, en la medida en que no existieron actividades que requirieran su aprovechamiento, manteniéndose en todo momento el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales y normativas aplicables.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/07/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 JUNIO 2026 A 7 JULIO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de junio 2026 a 7 de julio de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de junio del 2026 al siete (7) de julio del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**81.9200**	**0.0000**	**81.9200**	**0.0000**	**81.9200**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	81.920	0.000	81.920	0.000	81.920
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	81.92	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.00	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.00	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	81.92	100.00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	81.92	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	0.00	0.00%
7	Meta total de aprovechamiento	40.96	50.00%

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228567
Fecha inicio	2026-10-06 22:16:11
Fecha fin	2026-10-06 22:17:04
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/07/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final, Aprovechamiento	Nombre del sitio de recepción de RCD:		Granulados Reciclados de Colombia SAS,Ecoambitithoz LTDA				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Mes y año de reporte: 07/2026

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Ladrillos, cantos, morteros y concretos	Material de demolicion de concretos y muros en mamposteria	Demolicion de muros de fachada y elementos de concreto			0	0	0	0	44.8	44.8	Granulados Reciclados de Colombia SAS	0.000	335.860		0.000	44.8	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	6.428		0.000	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón	Material vegental		Emergencias Silviculturales			2	0	0	0	0	0	Ecoambitithoz LTDA	0.000	2.000		0.000	2	
	Residuos Cespedónes						0	0	0	0	0	0		88.770	144.683		0.000	0	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		495.122	0.000		36.350	0	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		3.425	0.092		0.375	0	
	Residuos de carácter metálico						0	0	0	0	0	0		44.794	0.677		13.970	0	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		11.336	2.727		4.700	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos						0	0	0	0	0	0		0.000	4.222		0.000	0	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			2	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			44.8	Cantidades totales acumulados (Ton)	645.697	496.699	Cantidades totales en el mes (Ton)	55.395	46.8	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/08/2026

Periodo 10 - del ocho (8) de julio de 2026 al siete (7) de agosto de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
18/07/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0344-2026
18/07/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0344-2026
21/07/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0337-2026
21/07/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0337-2026
21/07/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0337-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**44.8**			
NO PETREOS						
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0**			
METALES						
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0**			
CESPEDONES						
Jul-2026	N/A	N/A	2.000	Cobertura vegetal No Aprovechable	Ecoambithoz LTDA - Vivero Palos de La Loma	Certificados ECO (2 m³ c/u, 0,50 t/m³)
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**2**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)			**0**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0337-2026

Generado el: 2026-09-02

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIO MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-07-01 al 2026-07-31 para la obra Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad barrios unidos y suba, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-09-02, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIO MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Barrios Unidos	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	COLEGIO FREDERICK NEWMAN
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	21 m3 en Toneladas 26.88
Fecha de recepción de los RCD	01 de julio al 31 de julio de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0344-2026

Generado el: 2026-09-02

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-07-01 al 2026-07-31 para la obra Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad barrios unidos y suba, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	2	14	17.92
Totales	2	14	17.92
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-09-02, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Barrios Unidos	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	COLEGIO GONZALO ARANGO
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	14 m3 en Toneladas 17.92
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	14 m3 en Toneladas 17.92
Fecha de recepción de los RCD	01 de julio al 31 de julio de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

CERTIFICADOS RCD COBERTURA VEGETAL (INTERVENCIONES SILVICULTURALES)

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0483- 26

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito VLADIMIR CASTELBLANCO SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.802 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, filial operativa de ECOAMBITHOZ LTDA., y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le asisten,

CERTIFICA:

Que durante el mes **de junio de dos mil veintiséis (2026)** se realizó la **recepción, transporte y disposición final de aproximadamente dos metros cúbicos (2 m³) de residuos vegetales**, generados como resultado de actividades de **1 TALA , 3 PODAS Y 2 TRATAMIENTOS INTEGRALES,** ejecutadas por la sociedad **IG INGENIERIA FORESTAL S.A.S.**, identificada con NIT **901.372.644-7**, para la sociedad **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificada con NIT **901.973.159-5,** ubicado en la **Carrera 58 No. 167 - 20 EN LA LOCALIDAD DE SUBA,** Bogotá D.C.

La intervención forestal fue ejecutada conforme al **ACTA DE EMERGENCIA VA-20260617-00091,** expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

El material vegetal residual fue recolectado, transportado y sometido a procesos de clasificación y trituración, garantizando un manejo técnico, ambiental y sanitario acorde con las disposiciones legales vigentes.

Los datos correspondientes al transporte fueron los siguientes:

- **Conductor:** Jimerson Lázaro Cifuentes.
- **Cédula de ciudadanía:** 1003776950.
- **Vehículo:** Camión JAC.
- **Placa:** GIL-820.
- **Volumen transportado:** Dos metros cúbicos (2 m³).

Se certifica que los residuos vegetales fueron trasladados hasta las instalaciones del **Vivero Palos de La Loma**, ubicadas en la vereda **Santa Lucía**, municipio de **Guasca (Cundinamarca)**, donde recibieron disposición final mediante procesos de aprovechamiento orgánico consistentes en trituración, compostaje y producción de humus a través de sistemas

CERTIFICADO ECO – 0483
POR 2 M³

de lombricultura, conforme a los principios de economía circular y aprovechamiento sostenible de biomasa vegetal.

Así mismo, se deja constancia de que el material vegetal objeto de la presente certificación:

- Fue dispuesto mediante procesos ambientalmente adecuados.
- No fue objeto de incineración o quema.
- No fue abandonado en espacio público ni en sitios no autorizados.
- No fue depositado en rellenos sanitarios como residuo ordinario.
- Recibió tratamiento técnico conforme a la normativa ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los **siete (7) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)**, para los fines ambientales, administrativos, contractuales y legales que se estimen pertinentes.

Atentamente;



VLADIMIR CASTELBLANCO
Ingeniero Forestal Esp.
Gerente – Vivero Palos de La Loma
Filial de Ecoambithoz Ltda.

CERTIFICADO ECO – 0453
POR 2 M3

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0482- 26

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito VLADIMIR CASTELBLANCO SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.802 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, filial operativa de ECOAMBITHOZ LTDA., y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le asisten,

CERTIFICA:

Que durante el mes **de junio de dos mil veintiséis (2026)** se realizó la **recepción, transporte y disposición final de aproximadamente dos metros cúbicos (2 m³) de residuos vegetales**, generados como resultado de actividades de **tala de cuatro árboles y una poda por emergencia**, ejecutadas por la sociedad **IG INGENIERIA FORESTAL S.A.S.**, identificada con NIT **901.372.644-7**, para la sociedad **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificada con NIT **901.973.159-5,** ubicado en la **Transversal 126 No. 134 - 88 EN LA LOCALIDAD DE SUBA,** Bogotá D.C.

La intervención forestal fue ejecutada conforme al **ACTA DE EMERGENCIA JCA DHL-20251615-00003 del 19 de febrero del 2026**, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

El material vegetal residual fue recolectado, transportado y sometido a procesos de clasificación y trituración, garantizando un manejo técnico, ambiental y sanitario acorde con las disposiciones legales vigentes.

Los datos correspondientes al transporte fueron los siguientes:

- **Conductor:** Jimerson Lázaro Cifuentes.
- **Cédula de ciudadanía:** 1003776950.
- **Vehículo:** Camión JAC.
- **Placa:** GIL-820.
- **Volumen transportado:** Dos metros cúbicos (2 m³).

Se certifica que los residuos vegetales fueron trasladados hasta las instalaciones del **Vivero Palos de La Loma**, ubicadas en la vereda **Santa Lucía**, municipio de **Guasca (Cundinamarca)**, donde recibieron disposición final mediante procesos de aprovechamiento orgánico consistentes en trituración, compostaje y producción de humus a través de sistemas

CERTIFICADO ECO – 0482
POR 2 M3

de lombricultura, conforme a los principios de economía circular y aprovechamiento sostenible de biomasa vegetal.

Así mismo, se deja constancia de que el material vegetal objeto de la presente certificación:

- Fue dispuesto mediante procesos ambientalmente adecuados.
- No fue objeto de incineración o quema.
- No fue abandonado en espacio público ni en sitios no autorizados.
- No fue depositado en rellenos sanitarios como residuo ordinario.
- Recibió tratamiento técnico conforme a la normativa ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los **siete (7) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)**, para los fines ambientales, administrativos, contractuales y legales que se estimen pertinentes.

Atentamente;



VLADIMIR CASTELBLANCO
Ingeniero Forestal Esp.
Gerente – Vivero Palos de La Loma
Filial de Ecoambithoz Ltda.

CERTIFICADO ECO – 0452
POR 2 M3

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0481- 26

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito VLADIMIR CASTELBLANCO SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.802 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, filial operativa de ECOAMBITHOZ LTDA., y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le asisten,

CERTIFICA:

Que el día **veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)** se realizó la **recepción, transporte y disposición final de aproximadamente dos metros cúbicos (2 m³) de residuos vegetales**, generados como resultado de actividades de **tala de un árbol por emergencia de la especie sauce (*Salix humboldtiana*)**, ejecutadas por la sociedad **IG INGENIERIA FORESTAL S.A.S.**, identificada con NIT **901.372.644-7**, para la sociedad **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificada con NIT **901.973.159-5,** ubicado en la **Transversal 126 No. 134 - 88 EN LA LOCALIDAD DE SUBA,** Bogotá D.C.

La intervención forestal fue ejecutada conforme al **ACTA DE EMERGENCIA JCA DHL-20251615-00003 del 19 de febrero del 2026**, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

El material vegetal residual fue recolectado, transportado y sometido a procesos de clasificación y trituración, garantizando un manejo técnico, ambiental y sanitario acorde con las disposiciones legales vigentes.

Los datos correspondientes al transporte fueron los siguientes:

- **Conductor:** Jimerson Lázaro Cifuentes.
- **Cédula de ciudadanía:** 1003776950.
- **Vehículo:** Camión JAC.
- **Placa:** GIL-820.
- **Volumen transportado:** Dos metros cúbicos (2 m³).

Se certifica que los residuos vegetales fueron trasladados hasta las instalaciones del **Vivero Palos de La Loma**, ubicadas en la vereda **Santa Lucía**, municipio de **Guasca (Cundinamarca)**, donde recibieron disposición final mediante procesos de aprovechamiento orgánico consistentes en trituración, compostaje y producción de humus a través de sistemas

CERTIFICADO ECO – 0481
POR 2 M³

de lombricultura, conforme a los principios de economía circular y aprovechamiento sostenible de biomasa vegetal.

Así mismo, se deja constancia de que el material vegetal objeto de la presente certificación:

- Fue dispuesto mediante procesos ambientalmente adecuados.
- No fue objeto de incineración o quema.
- No fue abandonado en espacio público ni en sitios no autorizados.
- No fue depositado en rellenos sanitarios como residuo ordinario.
- Recibió tratamiento técnico conforme a la normativa ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los **siete (7) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)**, para los fines ambientales, administrativos, contractuales y legales que se estimen pertinentes.

Atentamente;



VLADIMIR CASTELBLANCO
Ingeniero Forestal Esp.
Gerente – Vivero Palos de La Loma
Filial de Ecoambithoz Ltda.

CERTIFICADO ECO – 0491
POR 2 M3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	jul-26	Fecha de diligenciamiento:	7/08/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	CARRERA 54 No. 78 - 53, CL 77 No. 22 – 66, KR 62 No. 70 C – 31, CARRERA 100 B No. 145 – 17, CARRERA 100 A No 130 - 18, CALLE 130 C No 97- 71, TRANSVERSAL 116 C No 136 - 88, CARRERA 103 B No. 153 - 01, CALLE 131 B No. 94 F - 31		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0.00 Ancho: 0.00 Largo: 0.00

NO APLICA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

NO APLICA

El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 0 (ton)

Duración del proceso: 0 (meses)

NO APLICA

Área final recuperada: 0 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el período evaluado no se realizó reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en razón a que no se ejecutaron actividades de excavación ni se requirió la conformación de llenos con materiales granulares dentro de los frentes de obra intervenidos. En consecuencia, no se generaron condiciones técnicas que demandaran el uso de materiales reciclados como parte de la estructura de soporte o adecuación del terreno.

Así mismo, las actividades desarrolladas durante el periodo no implicaron la generación de volúmenes de RCD susceptibles de ser reincorporados en el proceso constructivo, ni la necesidad de su transformación o aprovechamiento en sitio. En este sentido, la no reutilización de estos materiales obedece a criterios técnicos asociados a la naturaleza de las actividades ejecutadas y no a una omisión en la gestión ambiental del proyecto.

No obstante, se mantuvo la implementación del programa de manejo integral de RCD, garantizando que, en los casos donde se generaron residuos menores, estos fueran gestionados conforme a la normativa vigente, mediante su correcta segregación, almacenamiento temporal y disposición a través de gestores autorizados, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023.

En conclusión, la no reutilización de RCD durante el periodo evaluado se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista técnico y operativo, en la medida en que no existieron actividades que requirieran su aprovechamiento, manteniéndose en todo momento el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales y normativas aplicables.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
07/08/2026

CERTIFICACION NO APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 8 JULIO 2026 A 7 AGOSTO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de julio 2026 a 7 de agosto de 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento in situ, dado que la totalidad de los residuos generados fue trasladada y entregada a plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas.

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,



MARTIN ERNESTO RIASCOS CAPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de julio del 2026 al siete (7) de agosto del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**46.8000**	**0.0000**	**44.8000**	**2.0000**	**46.8000**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	44.800	0.000	44.800	0.000	44.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.000
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	46.80	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	0.00	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.00	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	44.80	95.73%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	46.80	100.00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	2.00	4.27%
7	Meta total de aprovechamiento	23.40	50.00%

*Cordialmente,*_____
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER228547
Fecha inicio	2026-10-06 21:04:16
Fecha fin	2026-10-06 21:17:32
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	Código: FOR-GA-036 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 1

Información general del proyecto

Fecha del diligenciamiento:	7/07/2026	Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	Dirección:	Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Tansversal 116 C No 136 - 88	Número de PIN de obra:	27903	Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160
Clasificación del sitio de recepción de RCD:		Disposicion Final, Aprovechamiento	Nombre del sitio de recepción de RCD:		Granulados Reciclados de Colombia SAS, Reciclados Industriales SAS, Ecoambitithoz LTDA, Centro de Gestión Sostenible SAS ESP, Recuperación Ambiental SAS				
Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:		Ing. Luis Efren Ayala Rojas Asesor Ambiental Consorcio Colegio MECBOG	Firma del responsable del diligenciamiento del formato:			Visto bueno de Interventoría			

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material					Cantidad de material comprado a centros de aprovechamiento (Ton)	Descripción del material comprado a centros de aprovechamiento	Aprovechamiento o tratamiento de RCD						Lugar de disposición final	Acumulado			Mes y año de reporte: 08/2026 Datos del mes del reporte		
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD o características	Descripción de las actividades de almacenamiento de RCD en obra			Disposición final de RCD (Ton)	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (Ton)	Cantidad de RCD Reutilizado (Ton)	Cantidad de RCD Reciclado (Ton)	Otros tratamientos (Ton)	Cantidad total de material aprovechado (Ton)		Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generada (Ton)	Justificación	Cantidad total de materiales de construcción usados en obra (Ton)	Cantidad total real de RCD generado (Ton)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Ladrillos, cantos, morteros y concretos	Material de demolicion de concretos y muros en mamposteria	Demolicion de muros de fachada y elementos de concreto			0	0	0	0	124.25	124.25	*Granulados Reciclados de Colombia SAS *Reciclados Industriales SAS	0.000	460.110		0.000	124.25	
	RCD no Pétreos						0	0	0	0	0	0		0.000	6.428		0.000	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón	Material vegental		Emergencias Silviculturales			3	0	0	0	0	0	Ecoambitithoz LTDA	0.000	5.000		0.000	3	
	Residuos Cespedónes		Excavación reutilizada en obra (FOR-GA-035, ago 2026)				0	0	12.97	0	0	12.97		122.219	157.653		33.449	12.97	
	Residuos finos no expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
	Residuos finos expansivos						0	0	0	0	0	0		0.000	0.000		0.000	0	
Construcción	RCD Pétreos						0	0	0	0	0	0		546.932	0.000		51.810	0	
	RCD no Pétreos	Residuos varios de construccion		Desmontes y demoliciones			0.067	0	0	0	0	0	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	3.485	0.159		0.060	0.067	
	Residuos de carácter metálico	Estructura metalica		Desmonte de estructura			0	0	0	0	0.173	0.173	Recuperación Ambiental SAS	45.129	0.850		0.335	0.173	
	Residuos especiales						0	0	0	0	0	0		13.916	2.727		2.580	0	
	Residuos contaminados con residuos peligrosos	Residuos varios de construccion		Desmontes y demoliciones			0.625	0	0	0	0	0	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	0.000	4.847		0.000	0.625	
	Otros						0	0	0	0	0	0		2.250	0.010		0.000	0	
Cantidades totales proyectados (Ton)				Cantidad total de RCD dispuesto (Ton)			3.692	0	Cantidad total de material aprovechado (Ton)			137.393	Cantidades totales acumulados (Ton)	733.931	637.784	Cantidades totales en el mes (Ton)	88.234	141.085	

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017-229.102
DIRECTOR DE OBRA
17/08/2026

Periodo 11 - del ocho (8) de agosto de 2026 al diecisiete (17) de agosto de 2026.						
Fecha	**Placa**	**No PIN**	**Peso (Tn)**	**Tipo de material**	**Gestor**	**No. Certificado**
PETREOS						
11/08/2026	TEK156	27397	9.4	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-0371-2026
11/08/2026	TEK156	27397	9.4	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-0371-2026
11/08/2026	TEK156	27397	9.36	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	GRE VD A001644-0371-2026
14/08/2026	TEK156	27397	8.96	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
14/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
14/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
14/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
15/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
15/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
15/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
15/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
17/08/2026	TEK156	27397	8.68	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
17/08/2026	TEK156	27397	8.64	Demolición Pétreo Aprovechable	Granulados Reciclados de Colombia SAS	PBT VD A001644-0366-2026
17/08/2026	TEK156	27397	9.05	Demolición Pétreo Aprovechable	La Granja J&L S.A.S.	CERT-1638-2026
TOTAL PETREOS (TONELADAS)			**124.25**			
NO PETREOS						
17/08/2026	TLO263	21375	0.381	Especiales Mezclados No Aprovechable	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	113101743
17/08/2026	TLO263	21375	0.053	Policarbonato No Aprovechable	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	113101744
17/08/2026	TLO263	21375	0.067	Vidrio No Aprovechable	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	113101641
17/08/2026	TLO263	21375	0.191	Madera No aprovechable	Centro de Gestión Sostenible SAS ESP	113101745
TOTAL NO PETREOS (TONELADAS)			**0.692**			
METALES						
17/08/2026	TLO263	21375	0.173	Material Ferroso Aprovechable	Recuperación Ambiental SAS	G-1479
TOTAL METALES (TONELADAS)			**0.173**			
CESPEDONES						
Ago-2026	N/A	N/A	3.000	Cobertura vegetal No Aprovechable	Ecoambithoz LTDA - Vivero Palos de La Loma	Certificados ECO (2 m³ c/u, 0,50 t/m³)
Ago-2026	N/A	N/A	12.970	Excavación reutilizada en obra (aprovechamiento in situ)	Reutilizada en obra (sin gestor)	Informe Aprovechamiento in Situ - 2026.08
TOTAL EXCAVACION (TONELADAS)			**15.97**			
RESIDUOS PELIGROSOS						
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (TONELADAS)			**0**			

CERTIFICADOS RCD PETREOS

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001644-0371-2026

Generado el: 2026-09-02

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-08-01 al 2026-08-31 para la obra Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad barrios unidos y suba, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	22	28.16
Totales	3	22	28.16
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-09-02, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Suba	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	colegio LA TOSCANA-LISBOA SEDE B
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	22 m3 en Toneladas 28.16
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	22 m3 en Toneladas 28.16
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A001644-0366-2026

Generado el: 2026-09-02

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma MAQUI VOLQUETAS SAS identificada con NIT 901396828-9 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO COLEGIOS MECBOG identificada con el Nit 901973159-5 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-08-01 al 2026-08-31 para la obra Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad barrios unidos y suba, cuyo objeto es: DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, REMODELACION, ADUCUACION con pin de obra 27903, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	1	7	8.96
Heterogéneo	9	61	78.08
Totales	10	68	87.04
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-09-02, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27903	
Nombre o razón social	CONSORCIO COLEGIOS MECBOG	
Documento de identificación o NIT	901973159-5	
Representante Legal		
Dirección domicilio	CARRERA 54# 78-85 BOGOTA	
Teléfono		
Correo electrónico	contabilidad.maquivolquetas@gmail.com	
Localidad de la obra	Suba	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	colegio NICOLAS DE BUENAVENTURA
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	68 m3 en Toneladas 87.04
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	68 m3 en Toneladas 87.04
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Gestor

Operador

Código de Verificación:

Cota, 2 de septiembre de 2026

CERT-1638-2026

Registro CAR No. 64 dando cumplimiento a la resolución 1257 expedida por el Ministerio de ambiente y desarollo, La Granja J&L - Reciclados industriales de Colombia -

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	LA GRANJA J&L S.A.S.
Número de identificación	901.625.481-0
Representante Legal	YESSICA ALEXANDRA PEREZ VARGAS
Teléfono	3136482964
Dirección	VEREDA LA AURORA VIA EL CODITO - LA CALERA
Municipio o Distrito	LA CALERA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*7,00*	*9,05*
Totales:	***7,00***	***9,05***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO

DATOS BASICOS DEL GENERADOR / CLIENTE	
Nombre del Generador	MAQUI VOLQUETAS SAS
Número de identificación	901396828
Teléfono	3 1 3 8 2 0 3 2 8 4
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	GENERADOR: Consorcio Colegio MECBOG NIT 901973159-5 NOMBRE: Mejoramientos de las instituciones educativas a cargo de la sed localidad Barrios Unidos y Suba pin 27903 PIN: 27903

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	9,05
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**9,05**
Fecha de Recepción RCD el día 26 de agosto de 2026 hasta el día 26 de agosto de 2026	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021, Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



PP
Representante Legal

CERTIFICADOS RCD NO PETREOS

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113101641

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Nicolás de Buenaventura Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 103b #153 - 1**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
109254	**2026-08-24**	Vidrio NO Aprovechable	**67,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **septiembre** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113101744

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Nicolás de Buenaventura Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 103b #153 - 1**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
109254	**2026-08-24**	Policarbonato	**53,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **septiembre** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113101743

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Nicolás de Buenaventura Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 103b #153 - 1**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
109254	**2026-08-24**	Residuos especiales de alto volumen	**381,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4130.1

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **septiembre** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 113101745

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **Consorcio colegio mecbog - Colegio Nicolás de Buenaventura Sede A - PIN - 27903** identificado con el NIT **901973159** ubicado en **Cra 103b #153 - 1**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
109254	**2026-08-24**	Madera NO Aprovechable	**191,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A4140

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900162510-4**,

El presente documento se expide a los **25** días del mes **septiembre** del año **2026**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADOS RCD METALES

ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN

1. DATOS DEL GENERADOR		FECHA DE EMISIÓN :	17/09/2026
PIN-GEN	27903		
Nombre del proyecto (obra)	Colegio Nicolás de Buenaventura Sede A		
Nombre o razón social	Consorcio colegio mecbog		
Documento de identificación o NIT	901973159-5		
Representante Legal	Martin Ernesto Riasco Caipe		
Dirección domicilio	Calle 60 #45-53		
Teléfono	3014218711		
Correo electrónico	mercingenieria@gmail.com		
Dirección de generación de RCD	Cra 103b #153 - 1		

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador: Carlos Daniel Rincon Botero	**Razón Social:** Maat Soluciones Ambientales S.A.S.	**No. de Identificación** : 900,162,510-4	
Vehículos asociados: camion	**Tipo:** estacas	**Placa:** TLO263	
No. PIN TRANS: 21375	**Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador:**		11245-13074

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor	**Punto Limpio**		**Sitio de disposición final**		**Recuperador Especifico**	X
	Receptor		**Planta de tratamiento y/o aprovechamiento**	X	**Otro ¿Cuál?**	

PIN del gestor	**26294**
NTR	G-1479
Fecha de recepción RCD	21/08/2026

Datos del Gestor	
Nombre o Razón social	Recuperación Ambiental S.A.S.
Identificación o NIT	901109951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolon
Dirección	Carrera 81 # 58L -22 Sur
Municipio	Bogotá
Correo electrónico:	recuperacionambiental01@hotmail.com

01 RCD Suceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavacion		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavacion	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavacion	
01 01 05	Otros residuos de excavacion	

01 02 Productos de cimentacion y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentacion y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	plasticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Petreos		**M3**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales ceramicos	
01 03 08	Residuos de material asfaltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos petreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0,173
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No suceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan caracteristicas de peligrosidad	
02 02 01	residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	

Nombre del encargado obra	
CC:	Firma:
Nombre del representante legal gestor	Erika Yeniver Medina Rolón
CC: 1022363687	Firma:

CERTIFICADOS RCD COBERTURA VEGETAL (INTERVENCIONES SILVICULTURALES)

ECO 0543- 26

Guasca - Cundinamarca, 2 de septiembre de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito VLADIMIR CASTELBLANCO SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.802 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, filial operativa de ECOAMBITHOZ LTDA., y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le asisten,

CERTIFICA:

Que durante el **doce de agosto de dos mil veintiséis (2026)** se realizó la **recepción, transporte y disposición final de aproximadamente dos metros cúbicos (2 m³) de residuos vegetales**, generados como resultado de actividades de **5 TALAS,** ejecutadas por la sociedad **IG INGENIERIA FORESTAL S.A.S.**, identificada con NIT **901.372.644-7**, para el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificado con NIT **901.973.159-5,** ubicado en la **KR 100A # 130 - 18 EN LA LOCALIDAD DE SUBA,** Bogotá D.C.

La intervención forestal fue ejecutada conforme al **Acta: YSC-260616-00019,** expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

El material vegetal residual fue recolectado, transportado y sometido a procesos de clasificación y trituración, garantizando un manejo técnico, ambiental y sanitario acorde con las disposiciones legales vigentes.

Los datos correspondientes al transporte fueron los siguientes:

- **Conductor:** José Olmedo Pinzón Virgüez.
- **Cédula de ciudadanía:** 11201744.
- **Vehículo:** Camión JAC.
- **Placa:** GIL-820.
- **Volumen transportado:** Dos metros cúbicos (2 m³).

Se certifica que los residuos vegetales fueron trasladados hasta las instalaciones del **Vivero Palos de La Loma**, ubicadas en la vereda **Santa Lucía**, municipio de **Guasca (Cundinamarca)**, donde recibieron disposición final mediante procesos de aprovechamiento orgánico consistentes en trituración, compostaje y producción de humus a través de sistemas de lombricultura, conforme a los principios de economía circular y aprovechamiento sostenible de biomasa vegetal.

CERTIFICADO ECO – 0543 POR 2 AÑOS

Calle 152B Nº 56-75 Casa 48. Tel / Fax: 4961366 Cel: 310 2061743
E-mail: ecoambithoz@gmail.com
Bogotá - Colombia

Así mismo, se deja constancia de que el material vegetal objeto de la presente certificación:

- Fue dispuesto mediante procesos ambientalmente adecuados.
- No fue objeto de incineración o quema.
- No fue abandonado en espacio público ni en sitios no autorizados.
- No fue depositado en rellenos sanitarios como residuo ordinario.
- Recibió tratamiento técnico conforme a la normativa ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los **dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)**, para los fines ambientales, administrativos, contractuales y legales que se estimen pertinentes.

Atentamente;



VLADIMIR CASTELBLANCO
Ingeniero Forestal Esp.
Gerente – Vivero Palos de La Loma
Filial de Ecoambithoz Ltda.

CERTIFICADO ECO – 0545
POR 2 M3

PALOS DE LA LOMA
ECO-VIVERO

ECOAMBITHOZ LTDA
Ecología y ambiente

ECO 0544- 26

Guasca - Cundinamarca, 2 de septiembre de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS VEGETALES**

El suscrito VLADIMIR CASTELBLANCO SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.802 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Gerente y Representante Legal del Vivero Palos de La Loma, filial operativa de ECOAMBITHOZ LTDA., y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le asisten,

CERTIFICA:

Que durante el **quince y dieciséis de agosto de dos mil veintiséis (2026)** se realizó la **recepción, transporte y disposición final de aproximadamente dos metros cúbicos (2 m³) de residuos vegetales**, generados como resultado de actividades de **16 TALAS,** ejecutadas por la sociedad **IG INGENIERIA FORESTAL S.A.S.**, identificada con NIT **901.372.644-7**, para el **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** identificado con NIT **901.973.159-5,** ubicado en la **KR 7 CL 224 COSTADO SUR ORIENTAL EN LA LOCALIDAD USAQUEN,** Bogotá D.C.

La intervención forestal fue ejecutada conforme al **Informe Técnico DRBC No. 0832 de 30 JUN 2026,** expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

El material vegetal residual fue recolectado, transportado y sometido a procesos de clasificación y trituración, garantizando un manejo técnico, ambiental y sanitario acorde con las disposiciones legales vigentes.

Los datos correspondientes al transporte fueron los siguientes:

- **Conductor:** José Olmedo Pinzón Virgüez.
- **Cédula de ciudadanía:** 11201744.
- **Vehículo:** Camión JAC.
- **Placa:** GIL-820.
- **Volumen transportado:** Dos metros cúbicos (2 m³).

Se certifica que los residuos vegetales fueron trasladados hasta las instalaciones del **Vivero Palos de La Loma**, ubicadas en la vereda **Santa Lucía**, municipio de **Guasca (Cundinamarca)**, donde recibieron disposición final mediante procesos de aprovechamiento orgánico consistentes en trituración, compostaje y producción de humus a través de sistemas de lombricultura, conforme a los principios de economía circular y aprovechamiento sostenible de biomasa vegetal.

CERTIFICADO ECO – 0544
POR 2026

Calle 152B N° 56-75 Casa 48. Tel / Fax: 4961366 Cel: 310 2061743
E-mail: ecoambithoz@gmail.com
Bogotá - Colombia

Así mismo, se deja constancia de que el material vegetal objeto de la presente certificación:

- Fue dispuesto mediante procesos ambientalmente adecuados.
- No fue objeto de incineración o quema.
- No fue abandonado en espacio público ni en sitios no autorizados.
- No fue depositado en rellenos sanitarios como residuo ordinario.
- Recibió tratamiento técnico conforme a la normativa ambiental vigente.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los **dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)**, para los fines ambientales, administrativos, contractuales y legales que se estimen pertinentes.

Atentamente;



VLADIMIR CASTELBLANCO
Ingeniero Forestal Esp.
Gerente – Vivero Palos de La Loma
Filial de Ecoambithoz Ltda.

CERTIFICADO ECO – 0544
POR 2 M3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN IN SITU	Código: FOR-GA-035 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 – 21/10/2021 Página: 1 de 3

Mes y año del Aprovechamiento:	ago-26	Fecha de diligenciamiento:	17/08/2026
Nombre del Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
PIN de obra:	27903		
Número de contrato:	CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155160		
Dirección de la obra:	CARRERA 54 No. 78 - 53, CL 77 No. 22 – 66, KR 62 No. 70 C – 31, CARRERA 100 B No. 145 – 17, CARRERA 100 A No 130 - 18, CALLE 130 C No 97- 71, TRANSVERSAL 116 C No 136 - 88, CARRERA 103 B No. 153 - 01, CALLE 131 B No. 94 F - 31		

1. Registro fotográfico del “antes” del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción: En el colegio Friedirch Naumann, el area destinada para la reutilizcion del material sobrante de las excavaciones realizadas se emplea para el lleno no estructural de la zanja de la reposicion de la tuberia de aguas negras de reposicion efectuada con el fin de poder efectuar la reposicion del acabado existente.



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD (especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Conforme memoria adjunta Ancho: Conforme memoria adjunta Largo: Conforme memoria adjunta







3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada: Se empleará material producto de la excavación, el cual corresponde a un suelo natural libre de residuos orgánicos, escombros o contaminantes, apto para su utilización como material de relleno no estructural. Previamente a su disposición, se realizará la selección y verificación de su idoneidad, descartando materiales inadecuados.

El material será colocado en capas sucesivas y sometido a procesos de compactación mecánica, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de confinamiento de la tubería, estabilidad del terreno y continuidad del perfil del suelo intervenido.

4. Descripción de las actividades de aprovechamiento dentro y fuera de la obra: definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

El material a reutilizar proviene directamente de la actividad de excavación ejecutada para la reposicion de la tuberia de aguas negras, este material no fue retirado para disposicion final con el fin de poder contar con el para esta clase de llenos que no son estructurales.

El aprovechamiento se realizó mediante su reincorporación como material de relleno en la misma zanja intervenida, posterior a la instalación de la tubería y la conformación de la cama de apoyo en arena. La disposición del material se ejecutó en capas sucesivas de aproximadamente veinte (20) centímetros de espesor, aplicando procesos de compactación mecánica controlada, con el fin de alcanzar un coeficiente de compactación objetivo del orden de 1,3 a 1,4 respecto a la condición inicial del material, garantizando así condiciones adecuadas de estabilidad, confinamiento de la tubería y continuidad del terreno intervenido.

Esta práctica permite optimizar el aprovechamiento del material generado en obra, reducir la necesidad de disposición externa de RCD y cumplir con los lineamientos de gestión integral establecidos en la normativa ambiental vigente.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Se evidencia la actividad de reutilización del material producto de la excavación (tierra negra), el cual fue empleado como relleno para la conformación y nivelación final del terreno circundante a las placas de cimentacion de las aulas modulares. El material fue dispuesto de manera controlada y en capas sucesivas, garantizando su adecuada compactación y el correcto confinamiento de la tubería, así como la restitución del nivel del terreno intervenido.



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma



El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma

7. Información de la reutilización:

Cantidad de material total reutilizado: 12.97 (ton)

Duración del proceso: 1 (meses)

Área final recuperada: 15.66 (m2)

Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 1.77 (%)

8. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Se concluye que la reutilización del material producto de la excavación fue técnicamente viable, en la medida en que el área intervenida no cumple una función de carácter estructural ni está destinada a soportar cargas significativas. En este sentido, el uso de tierra negra como material de relleno no estructural resulta adecuado, garantizando la nivelación del terreno y el correcto confinamiento de la tubería instalada, sin comprometer la estabilidad de la intervención ni el desempeño funcional del sistema sanitario.

ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102
DIRECTOR DE OBRA
17/08/2026

CERTIFICACION SI APROVECHAMIENTO IN SITIO

PERIODO 08 AGOSTO 2026 A 17 AGOSTO 2026

Yo, MARTIN ERNESTO RIASCOS C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1130644687 de Cali - Valle, en calidad de representante legal de CONSORCIO COLEGIO MECBOG lote 11, por medio de la presente me permito certificar que:

- Durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2026 a 17 de agosto de 2026, **SI** se realizaron actividades de aprovechamiento in situ

- La presente certificación se expide para los fines pertinentes, en cumplimiento de los requerimientos normativos y/o administrativos aplicables.

Cordialmente,



MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687 de Cali (Valle)
Representante Legal Consorcio Colegio MECBOG

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo I. Formato único para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	
1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	N/A
Nombre o razón social	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Documento de identificación o NIT	NIT. 899.999.458-9
Dirección	AV. EL DORADO #66-63
Teléfono	3241000
Correo electrónico	merc.contratos@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Daniela Galindo/3158990499
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Obra	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. Proyecto inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente bajo el PIN-GEN No. 27903.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Ubicación de la obra (Municipio/distrito, dirección o georreferenciación) / Cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria	En la ciudad de Bogotá D.C., Direcciones Carrera 54 No. 78 - 85, Calle 77 No. 22 – 66, Carrera 62 No. 70 C - 31, Carrera 100 B No. 145 – 17, Carrera 100 A No 130 - 18, Calle 130 C No 97- 71 y Transversal 116 C No 136 - 88
Área del lote del proyecto (m²)	No Aplica
Área construida aprobada (m²)	No Aplica
Copia de la licencia de construcción / licencia de intervención (si aplica)	No Aplica
Vigencia de la licencia	No Aplica
Modalidad (obra pública o privada)	Obra Publica
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	No aplica
Uso de suelo - tipo de obra	Institucional - Educativo
Tiempo estimado de ejecución de la obra	Diez (10) meses y diez 10 (días)
Fecha de inicio de la obra	jueves, 8 de octubre de 2025
Fecha estimada de finalización de la obra	lunes, 17 de agosto de 2026
Peso total de residuos de construcción y demolición proyectados (t) (cálculo de estimación - cantidades de obra)	686.078 toneladas

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD

Describa en el Programa de Manejo Ambiental de forma detallada las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

1. Se realizará la separación de los RCD desde el punto de generación, garantizando que los materiales aprovechables permanezcan limpios y no contaminados, permitiendo su reutilización, reciclaje, transformación o revalorización e incorporándolos nuevamente al ciclo productivo.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2. En las actividades de demolición se aplicará un proceso selectivo y controlado, orientado a recuperar materiales con potencial de aprovechamiento (como concreto, acero, madera, vidrio o plásticos), reduciendo el volumen de residuos destinados a disposición final.
3. Se promoverá la reutilización de los materiales y residuos generados en la misma obra, siempre que mantengan sus propiedades físicas y mecánicas. Estos podrán emplearse en rellenos, nivelaciones, adecuación de accesos o estabilización de suelos, previa validación técnica y aprobación de la Interventoría.
4. Los materiales que no sean reutilizables directamente podrán ser entregados a plantas de reciclaje o centros de aprovechamiento autorizados, donde se procesen para su transformación en agregados reciclados u otros productos constructivos.
5. Se buscarán intervenciones de remodelación y/o mejoramientos que minimicen las intervenciones masivas de demolición buscando reutilizar los acabados existentes.
6. Dentro del proceso de adquisición de insumos, se priorizará la compra de materiales o materias primas provenientes de centros de aprovechamiento de RCD, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valorización y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad ambiental.

4. PROYECCIÓN DE RCD A GENERAR

Las cantidades proyectadas fueron estimadas a partir de los presupuestos oficiales, cantidades de obra y actividades previstas para las sedes objeto de intervención conforme el balance de obra No. 3 del cuatro (4) de junio del 2026 y modificatorio No. 1 del siete (7) de mayo del 2026.

TIPO RCD	Toneladas (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**673.568**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	289.668
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás)	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	358.800
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	25.100
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**12.510**

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	3.904
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	4.486
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	4.120

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN SELECTIVA (cuando aplique)

Describa de forma detallada las actividades de demolición selectiva en el Programa de Manejo Ambiental

La demolición selectiva tiene como objetivo separar cuidadosamente los materiales con potencial de reutilización, reciclaje o valorización, evitando su contaminación o mezcla con otros residuos. Este proceso permite maximizar el aprovechamiento de los materiales generados y minimizar la cantidad de residuos enviados a disposición final.

Durante la ejecución de las actividades de demolición en el proyecto, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Previo al inicio de la demolición, se realizará una evaluación técnica de los materiales presentes en la estructura, con el fin de determinar su potencial de aprovechamiento in situ o la necesidad de enviarlos a gestores ambientales o receptores autorizados por la autoridad competente. Se efectuará la separación selectiva y cuidadosa de los materiales, priorizando aquellos con potencial de reutilización (concreto, ladrillo, acero, aluminio, cobre, entre otros).

2. En caso de identificarse elementos metálicos como hierro o acero de refuerzo, estos deberán ser extraídos manual o mecánicamente, clasificados y almacenados de forma independiente para su posterior entrega a plantas o gestores de reciclaje autorizados.

3. El material generado por excavación producto de la demolición o remoción será transportado y dispuesto en sitios de disposición final autorizados, garantizando su trazabilidad y evitando su mezcla con residuos de otra naturaleza.

4. Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberán recolectarse, almacenarse, transportarse y disponerse de manera segregada, sin mezclarse con: Residuos ordinarios (domésticos o de aseo); residuos especiales (voluminosos, eléctricos o electrónicos) y Residuos peligrosos (RESPEL) o contaminantes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCD EN OBRA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra (puede adjuntar fotografías)

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

1. El almacenamiento temporal de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se llevará a cabo bajo criterios técnicos, operativos y ambientales, con el fin de garantizar la segregación, trazabilidad y control de los materiales generados en obra. Las actividades asociadas al manejo temporal de los RCD serán las siguientes:
2. El almacenamiento temporal de materiales susceptibles de aprovechamiento se realizará según el tipo y características físicas del residuo, priorizando la prevención de dispersión y contaminación. Los materiales finos (como arenas, limos o polvo de concreto) deberán cubrirse con plástico, lona o geotextil, evitando el arrastre por acción del viento o el agua lluvia y minimizando la generación de material particulado.
3. Todos los puntos de acopio deberán estar claramente identificados, delimitados y señalizados mediante tubulares, cinta reflectiva o demarcación visible. Las zonas de acopio deberán mantener condiciones de orden, limpieza y accesibilidad, evitando riesgos para el personal o interferencias con la operación de la obra.
4. Los acopios se ubicarán en zonas colindantes a los frentes de trabajo, de manera que se facilite el traslado y manejo de los materiales. Su ubicación deberá respetar el tránsito peatonal y vehicular, evitando obstaculizar accesos, salidas de emergencia o áreas de trabajo. Se deberán habilitar espacios diferenciados para cada tipo de material (aprovechables, no aprovechables, residuos peligrosos, entre otros), asegurando la segregación en la fuente.
5. Los materiales finos o sueltos deberán permanecer cubiertos para protegerlos de la acción del viento y la lluvia, evitando el arrastre, dispersión o generación de escorrentías contaminadas. En caso de lluvias intensas o condiciones climáticas adversas, se reforzarán las medidas de cobertura temporal.
6. Cuando los acopios de RCD permanezcan más de cuarenta y ocho (48) horas, se deberá solicitar autorización expresa a la Interventoría, justificando la necesidad del almacenamiento temporal. Durante este periodo, los acopios deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden, señalización y control ambiental.

   Los centros de acopio deberán ubicarse lejos de los Corredores Ecológicos de Ronda, redes hidráulicas, sumideros o cuerpos de agua, evitando riesgos de contaminación, erosión o impacto ambiental. Asimismo, no podrán situarse en zonas que representen riesgo sanitario o afecten la salud del personal o visitantes.
7. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación y restauración completa de las áreas de acopio, campamentos y bodegas, garantizando la restitución de la infraestructura y zonas verdes. Se eliminarán todos los residuos, escombros y elementos provenientes de las actividades constructivas, dejando las áreas limpias y estabilizadas.
8. Los gestores y transportadores de RCD deberán estar inscritos en el directorio de proveedores del IDU y/o contar con los permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Los residuos aprovechables podrán ser entregados a plantas de recuperación o centros de tratamiento de RCD autorizados, que permitan su procesamiento y reincorporación al ciclo productivo como nuevos materiales.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA Y FUERA DE ESTA

Describa en el Programa de Manejo Ambiental las actividades de aprovechamiento de RCD en la obra y fuera de esta (puede adjuntar fotografías)

Nota: Dentro de las principales actividades de aprovechamiento se encuentran: Reutilización para relleno de redes de servicios públicos - Reutilización en espacio público y privado (material de relleno) - Recuperación de suelos degradados - Reconformación de taludes - Reutilización de concreto hidráulico en estabilización de subrasante de vías- Aprovechamiento en plantas de trituración - Reciclaje para reconformación de vías - Cadenas de reciclaje.

Las actividades de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados durante la ejecución del proyecto se desarrollan en concordancia con lo establecido en el Decreto 507 de 2023 y demás normativa ambiental vigente aplicable en Colombia, priorizando la gestión integral bajo los principios de economía circular, minimización en la generación y maximización del aprovechamiento.

En obra, el aprovechamiento de RCD se orienta principalmente a su reutilización en actividades que no comprometen el comportamiento estructural de los elementos constructivos, tales como la conformación de llenos, nivelaciones y adecuaciones de terreno, siempre que las características del material lo permitan y bajo criterios técnicos que garanticen condiciones de estabilidad y seguridad.

De manera complementaria, los RCD que no pueden ser reutilizados directamente en sitio son objeto de entrega a gestores o plantas de aprovechamiento debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, donde se adelantan procesos de clasificación, transformación y valorización, permitiendo su reincorporación en nuevos ciclos productivos asociados al sector de la construcción u otros usos industriales.

En todo caso, se buscará que el material producto de excavaciones sea reutilizado en rellenos de zanjas y nivelaciones. Los residuos pétreos serán entregados a gestores autorizados para trituración y aprovechamiento como agregados reciclados. Los residuos metálicos serán entregados a cadenas de reciclaje autorizadas."

Estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y recircularidad establecidas en la normativa vigente, garantizando la trazabilidad de los residuos, su adecuada disposición final en caso de no ser aprovechables, y la mitigación de impactos ambientales asociados a su manejo.

CUMPLIMIENTO DE META DE CIRCULARIDAD EN OBRA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 507 de 2023, y con el fin de promover la recircularidad de materiales en el sector de la construcción, el proyecto contempla la incorporación en obra de materiales provenientes de la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tanto pétreos como no pétreos.

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

De acuerdo con la meta establecida en el citado decreto, para el año 2026 los generadores del sector construcción deberán alcanzar un porcentaje mínimo del 8% de recircularidad, correspondiente al uso de materiales reciclados o valorizados dentro de los procesos constructivos.

Con base en el presupuesto técnico de obra, se proyecta el uso de 708.31 toneladas (t) de materiales de construcción en el proyecto. En aplicación de la meta del 8%, se determina la obligación de certificar una recircularidad de 56.67 toneladas (t) de materiales valorizados ingresados y utilizados en obra, lo que permitirá dar cumplimiento integral a la meta de circularidad exigida.

Estrategia de cumplimiento de la meta de circularidad: Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el proyecto implementará las siguientes estrategias, conforme a las alternativas establecidas en el Decreto 507 de 2023:

- Se priorizará la utilización de materiales de construcción reciclados (principalmente de origen pétreo), provenientes de plantas de aprovechamiento autorizadas que garanticen su calidad, resistencia y trazabilidad.
- Se fomentará la reutilización de materiales y residuos generados en los procesos constructivos, con el fin de reducir la compra de insumos nuevos y minimizar la generación de residuos no aprovechables.
- Todos los materiales de origen reciclado o valorizado deberán contar con certificaciones de calidad y trazabilidad emitidas por plantas de aprovechamiento o proveedores autorizados.

8. GESTORES DE RCD

Mencione los gestores de RCD que realizarán la gestión de los RCD generados en obra:

Nombre o razón social	**Maat Soluciones Ambientales S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.162.510-4
Representante Legal	Gina Juliana Pongutá Cordero
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Autopista Medellín km 3.9, vía Bogotá - Siberia (Costado sur) Colombia
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Recolección y transporte
Nombre o razón social	**Maquinas Amarillas SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.459.311-1
Representante Legal	Hernando Laverde Manjarres
Número telefónico de contacto	+57 (601) 7023060
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., AV. Boyacá 71 SUR # 12 - 20
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Disposición Final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

Nombre o razón social	**Recuperación Ambiental S.A.S.**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.109.951-8
Representante Legal	Erika Medina Rolón
Número telefónico de contacto	+57 (601) 8052694
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Carrera 81 # 58L -22 Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**
Número de identificación o NIT	Nit. 900.360.954-1
Representante Legal	Fernando Ramírez Villamizar
Número telefónico de contacto	+57 333 0334420
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Cota (Cundinamarca) - KM 2.5 Vía Bogotá - Siberia, Costado Sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y Aprovechamiento
Nombre o razón social	**Centro de Gestión Sostenible SAS ESP**
Número de identificación o NIT	Nit. 901.483.038-1
Representante Legal	Javier Mauricio Cardozo Ojeda
Número telefónico de contacto	+57 310 3255817
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Soacha (Cundinamarca) - KM 4 Vía Mosquera - La Mesa LT 7 VDA. Balsillas
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final
Nombre o razón social	**CEMEX Colombia S. A**
Número de identificación o NIT	Nit. 860.002.523-1
Representante Legal	Carlos Andres Bonilla Sabogal
Número telefónico de contacto	+57 311 2209197
Municipio o distrito (dirección o georreferenciación)	Bogotá D.C., Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
Actividad ejecutada por el gestor de RCD (recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final)	Almacenamiento y disposición final

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las respectivas constancias expedidas por los gestores, dentro de los plazos establecidos en la resolución vigente.

9.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL

Periodo reportado: Ocho (8) de agosto del 2026 al diecisiete (17) de agosto del 2026

Tipo de RCD	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**12.9700**	**127.6810**	**0.0000**	**124.4230**	**3.2580**	**140.6510**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	12.970	0.000	0.000	0.000	0.000	12.970
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0.000	124.250	0.000	124.250	0.000	124.250
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0.000	3.431	0.000	0.173	3.258	3.431
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**0.0000**	**0.4340**	**0.0000**	**0.0000**	**0.4340**	**0.4340**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0.0000	0.4340	0.0000	0.0000	0.4340	0.4340
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

9.2 INDICADORES			
No.	**Nombre del Indicador**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) — % (t total)	141.085	100.00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) — % (t aprovechadas / t total)	12.970	9.19%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) — % (t entregadas / t total)	0.000	0.00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	124.423	88.19%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor — % (t entregadas / t total)	128.115	90.81%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) — % (t entregadas / t total)	3.692	2.62%
7	Meta total de aprovechamiento	70.543	50.00%

Cordialmente,

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
C.C. 1.130.664.687
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO COLEGIO MECBOG
NIT. 901.973.159-5

Calle 60 No 45 – 53 Nicolas de Federman
Cel. 3128260459 - 3014218711

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-COLEGIOSNORTE-L11-474

Bogotá, 31 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
ING. MARTIN ERNESTO RIASCOS C.
Calle 60 No 45 – 53
Bogotá D.C

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169112, CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO MECBOG-2026-370 APROBACIÓN INFORME MENSUAL SST No 11V0, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 8155160 LOTE 11-CONSORCIO COLEGIO MECBOG.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en atención al comunicado de la referencia, esta interventoría se permite indicar que, una vez revisado el contenido del informe mensual SST No 11-v1, para el periodo comprendido del 08 de agosto al 17 de agosto de 2026, se da la aprobación del mismo.

Atentamente,

ELKIN SALAZAR PÉREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Proyectó: Ing. Angie Tatiana Cantor
Revisó: Ing. Elkin Salazar Pérez
Aprobó: Ing. Elsa Torres Arenales.
Copia: Archivo.
Anexos: (0) folios.

INFORME MENSUAL SST No. 11

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155160
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

BOGOTA D.C.

8 de agosto de 2026 al 17 de agosto de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. DATOS DEL CONTRATO 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ACTIVIDADES A DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO6
3.1 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 7
3.2 INDUCCIÓN DEL SG –SST 7
3.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8
3.4 PLAN DE CAPACITACIÓN - CHARLAS DE SEGURIDAD. 9
3.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. 11
3.6 ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 13
3.7 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL ÁREA – ORDEN Y ASEO. 14
3.8 INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL 17
4. ACOMPAÑAMIENTO SST EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 20
5. INDICADORES DE RESULTADO 21
6. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA 24
7. LISTADO DE ANEXOS 24
CONCLUSIONES 25

INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) constituye un componente fundamental para la protección y promoción de la salud de los trabajadores, orientado a la prevención y control de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, así como a la identificación, evaluación y eliminación de los factores y condiciones que puedan poner en riesgo la integridad física y mental en los entornos laborales. Asimismo, la SST promueve el desarrollo de ambientes de trabajo sanos y seguros, una adecuada organización de las actividades y el fortalecimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de su capacidad laboral.

El presente informe tiene como propósito dar a conocer la gestión adelantada desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el desarrollo de las actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en las instituciones educativas correspondientes al Lote 11, así como las Instituciones que presentaron atenciones por emergencia en la IED Nicolás Buenaventura. Estas acciones permiten fortalecer las medidas preventivas durante la jornada laboral, identificar, prevenir y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, con el objetivo principal de reducir la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales asociadas a las labores de mantenimiento.

La gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicada a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo está orientada a una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener un control permanente sobre las condiciones de trabajo y las actividades desarrolladas por los trabajadores en los diferentes oficios. De esta manera, se busca contribuir al bienestar físico, mental y social del personal, al correcto funcionamiento de los recursos e instalaciones y a la consolidación de ambientes laborales seguros, promoviendo una cultura de autocuidado y conciencia en seguridad. En el presente informe se detallan las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas durante el período analizado, en el marco de las intervenciones realizadas en las instituciones educativas objeto del proyecto.

1. DATOS DEL CONTRATO

INFORME No. 11	
Fecha Informe:	08 agosto 2026 al 17 agosto 2026
Contrato No.	C01 PCCNTR.8155160
Objeto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Localización:	– IED NICOLÁS BUENAVENTURA sede A.
Contratista:	CONSORCIO COLEGIO MEGBOG NIT. 901.973.159-5 R.L. MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
Interventoría:	ELSA TORRES ARENALES NIT. 63323375-2
Profesionales SST:	PROFESIONAL SST KATHY FLOREZ ALTAMIRANDA Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución: 213 de 2017 TECNOLOGA SST ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Resolución No. 993 del 28/11/2016 TECNOLOGA SST WENDY PAOLA VARGAS ZORRO C.C.1.053.615.013 de Paipa Tecnóloga en Salud Ocupacional Resolución No.1856 25/10/2021

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Promover, mantener y mejorar de manera continua las condiciones de salud y seguridad en el trabajo durante el desarrollo de las actividades ejecutadas, con el fin de preservar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales susceptibles de intervención, y asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo ypeligros significativos para la salud de los trabajadores.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y saluden el trabajo.
- Implementar planes, procedimientos, guías de tratamiento para los riesgos significativos que aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de los AT y EL.
- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
- Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgoLaboral.
- Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origenlaboral.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
DESCRIPCIÓN	**UBICACIÓN**
1. Verificación del pago de Seguridad Social.	I.E.D. Nicolás de Buenaventura sede A.
2. Inducción del SG –SST. ➢ Generalidades SGSST. ➢ COPASST. ➢ Comité de convivencia. ➢ Plan de Emergencias. ➢ Política SST. ➢ Objetivos y metas SST. ➢ Política de no consumo de alcohol, drogas y tabaco. ➢ Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	
3. Entrega de Elementos de Protección Personal inspecciones y uso adecuado de Elementos de Protección Personal.	
4. Plan de Capacitación - Charlas de seguridad.	
5. Inspecciones de seguridad - Análisis de trabajo seguro.	
6. Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias.	
7. Señalización y demarcación del área – Orden y Aseo.	
8. Inspección de herramienta manual	
9. Indicadores de accidentalidad.	

3.1 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Durante el periodo 8 de agosto al 17 de agosto de 2026, se realizó la verificación del estado de afiliación y vigencia del personal activo al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales (ARL, EPS, AFP y Caja de Compensación Familiar), mediante revisión documental, seguimiento telefónico y acompañamiento directo, con el fin de confirmar que todos los trabajadores contaran con cobertura activa durante la ejecución de las labores contractuales. Al momento de la presentación del presente informe, algunas planillas de aportes a la seguridad social de contratistas aún se encuentran vigentes y, por tanto, no han alcanzado su fecha de vencimiento. En consecuencia, dichos soportes serán adjuntados y remitidos oportunamente antes de su vencimiento, garantizando la continuidad de la afiliación y cobertura al Sistema General de Seguridad Social, conforme a los requerimientos contractuales y a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). **Anexo 1:** Como soporte de lo anterior, se adjuntan las planillas de pago de seguridad social que hasta la fecha se allegan y son correspondientes al período julio de 2026, así: • Planilla de aportes de Cotesla SAS • Planilla de aportes de la empresa DYCO Proyectos e Ingeniería SAS. • Planilla de aportes de la empresa CVL Ingeniería SAS Las planillas correspondientes al mes de agosto serán allegadas en el informe de liquidación del contrato, toda vez que, a la fecha del presente informe, aún se encuentran vigentes las planillas correspondientes al mes de julio de 2026.

3.2 INDUCCIÓN DEL SG –SST.	
TEMAS: ✓ Generalidades de la empresa: Consorcio Colegio MECBOG. ✓ Políticas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ✓ Política de uso obligatorio de elementos de protección personal ✓ Política de prevención de acoso laboral ✓ Política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ✓ Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas	**Ver anexo 2.**

3.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo 8 de agosto al 17 de agosto de 2026, se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de obra, conforme a los riesgos identificados y a las actividades a ejecutar, verificando su estado, uso adecuado y correcta asignación. Esta entrega se efectuó con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad física de los trabajadores, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ver Anexo 3.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES DEL USO DE EPP

I.E.D. Nicolás de Buenaventura.
sede A





3.4 PLAN DE CAPACITACIÓN - CHARLAS DE SEGURIDAD.

Se desarrollaron charlas de seguridad dirigidas al personal de obra, enfocadas en la prevención de riesgos, el autocuidado y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades ejecutadas. Estas capacitaciones tuvieron como objetivo fortalecer la cultura de seguridad, sensibilizar al personal frente a los peligros presentes en obra y promover prácticas de trabajo seguro, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
A continuación, se relacionan las capacitaciones y charlas de seguridad para cada una de las sedes:

IED Nicolás Buenaventura

09/08/2026 Pausas activas
10/08/2026 Divulgación de ATS
11/08/2026 Riesgo eléctrico

12/08/2026 Orden aseo en áreas de trabajo
13/08/2026 Camillaje
14/08/2026 Riesgo químico
15/08/2026 Riesgo físico
16/08/2026 Pausa activa
17/08-2026 Divulgación ATS.

Ver Anexo 4. Se anexan formatos diligenciados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN - CHARLAS DE SEGURIDAD.

I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA
sede A















3.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.

Durante el período evaluado, se realizaron inspecciones de seguridad en las áreas intervenidas, con el fin de identificar condiciones y actos inseguros asociados a las actividades ejecutadas. Como resultado de estas inspecciones, se verificó la aplicación de medidas preventivas y controles operativos orientados a garantizar la ejecución de las labores en condiciones seguras, contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes laborales, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ver Anexo 5

Se anexan formatos diligenciados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSPECCIONES DE SEGURIDAD - ATS

I. E.D. NICOLAS DE BUENAVENTURA
sede B








3.6 ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.


Durante el período del presente informe los trabajos en alturas se realizaron exclusivamente en la IED Nicolás Buenaventura, para trabajos de muros en mampostería en alturas. Para el desarrollo de estas labores, se diligenciaron y aplicaron los permisos de trabajo en alturas, verificando las condiciones de seguridad, el control del área intervenida y la implementación de las medidas preventivas correspondientes, sin registrarse actividades adicionales de trabajo en alturas en otras áreas o módulos de la institución.

Ver Anexo 6.

Se anexan formatos diligenciados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS

I.E.D. Nicolás de Buenaventura
sede A












3.7 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL ÁREA – ORDEN Y ASEO.

La señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente laboral. La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas preventivas. La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo.

Un buen orden y limpieza en el lugar de trabajo es una cuestión de prevención. Esto significa que todo lo que pueda ensuciar o dañar el lugar de trabajo debe ser eliminado y controlado. Asimismo, la limpieza del lugar de trabajo y de los elementos clave deberá organizarse en los tiempos, medios y formas adecuados para que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las realicen o para terceros.

En el periodo comprendido del 8 de agosto al 17 de agosto de 2026, se implementaron medidas preventivas de seguridad mediante la instalación de señalización visible, demarcación y aislamiento de las áreas intervenidas con cinta de seguridad y avisos de advertencia, con el fin de controlar el acceso y mitigar riesgos para la

comunidad educativa y el personal de obra. Adicionalmente, se mantuvo los sitios de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza, realizando actividades de recolección de residuos, organización de materiales y aseo general, como medida de prevención para evitar la ocurrencia de incidentes o accidentes en el área intervenida.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑALIZACIÓN – ORDEN Y LIMPIEZA

















HIDRATACIÓN




















3.8 INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL

En el periodo comprendido del 8 de agosto al 17 de agosto de 2026, se realizó la inspección de la herramienta manual utilizada en las actividades de obra, verificando su estado físico, condiciones de funcionamiento y adecuación para la labor a ejecutar. Como resultado de la inspección, se constató que las herramientas se encontraban en condiciones seguras de uso, sin evidenciarse deterioro, fisuras, deformaciones o elementos sueltos que representaran riesgo para la integridad del personal. Asimismo, se efectuó el control de orden, almacenamiento y uso adecuado de las herramientas, con el fin de prevenir incidentes, accidentes laborales y condiciones inseguras, dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ver Anexo 7.
Se anexan formatos diligenciados.

REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL



Makita
STANLEY
DEWALT








4. ACOMPAÑAMIENTO SST EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA















5. INDICADORES DE RESULTADO

Durante el período evaluado, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo reflejan un desempeño favorable, evidenciando una tasa de accidentalidad igual a cero (0) y ausencia de casos de ausentismo laboral asociados a accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Estos resultados indican la efectividad de las medidas preventivas implementadas, el adecuado control de los riesgos identificados y el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), contribuyendo a la continuidad operativa del proyecto y al bienestar integral de los trabajadores.

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	RESULTADOS SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
Periodicidad mínima: Mensual **Definición:** La Severidad de Accidentalidad es un indicador que mide el impacto de los accidentes de trabajo en términos de días perdidos por incapacidad laboral durante un período determinado. Este indicador permite evaluar la gravedad de los eventos ocurridos y su incidencia sobre	Para el período comprendido entre el 8 de agosto y el 17 de agosto, no se presentaron accidentes de trabajo con días perdidos, por lo cual el indicador de severidad de accidentalidad es igual a

la continuidad operativa, la productividad y la salud de los trabajadores. Un valor bajo o igual a cero (0) refleja condiciones adecuadas de seguridad y la efectividad de las medidas de prevención implementadas en el proyecto. **Fórmula:** $\frac{\text{Número de días perdidos por accidentes de trabajo} \times 1.000}{\text{Número total de horas trabajadas}}$	cero (0).
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	**RESULTADOS FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**
Periodicidad mínima: Mensual **Definición:** La Frecuencia de Accidentalidad es un indicador que permite medir la cantidad de accidentes de trabajo ocurridos en un período determinado en relación con las horas hombre trabajadas. Este indicador facilita la evaluación del nivel de exposición al riesgo de los trabajadores y la efectividad de las medidas preventivas implementadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Un valor bajo o igual a cero (0) evidencia un adecuado control de los peligros y condiciones seguras en el desarrollo de las actividades. **Fórmula:** $\frac{\text{Número de accidentes de trabajo con incapacidad} \times 1.000.000}{\text{Número total de horas hombre trabajadas}}$	Durante el período comprendido entre el 8 de agosto y el 17 de agosto no se registraron accidentes de trabajo con incapacidad, por lo cual el indicador de frecuencia de accidentalidad presenta un valor igual a cero (0).
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	**RESULTADOS PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**
Periodicidad mínima: Mensual **Definición:** La Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales es un indicador que permite determinar el porcentaje de accidentes de trabajo que resultan en fallecimiento, respecto al total de accidentes ocurridos en un período determinado. Este indicador es fundamental para evaluar la criticidad de los eventos presentados y el nivel de control de los riesgos de alto impacto dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Un valor igual a cero (0) refleja la inexistencia de eventos fatales y la efectividad de las medidas preventivas implementadas. **Fórmula:** $\frac{\text{Número de accidentes de trabajo mortales} \times 100}{\text{Número total de accidentes de trabajo}}$	Durante el período comprendido entre el 8 de agosto y el 17 de agosto de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo mortales, por lo tanto, el indicador de proporción de accidentes de trabajo mortales es del 0%.
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	**RESULTADOS INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**
Periodicidad mínima: Mensual **Definición:** La Incidencia de la Enfermedad Laboral es un indicador que mide la aparición de nuevos casos de enfermedades laborales reconocidas durante un período determinado, en relación con la población trabajadora expuesta. Este indicador permite evaluar la efectividad de las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y	Durante el período comprendido entre el 8 de agosto y el 17 de agosto de 2026 no se registraron ni se reconocieron nuevos casos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador de incidencia de la

control de riesgos ocupacionales implementadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Un valor igual a cero (0) evidencia condiciones laborales adecuadas y la inexistencia de nuevos casos de enfermedad laboral en el período analizado. **Fórmula:** *Número de casos nuevos de enfermedad laboral x 100* *Número promedio de trabajadores en el periodo*	enfermedad laboral presenta un valor de 0%.
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	**RESULTADOS AUSENTISMOPOR CAUSA MÉDICA**
Periodicidad mínima: Mensual **Definición:** El Ausentismo por Causa Médica es un indicador que mide la proporción de tiempo no laborado por los trabajadores debido a incapacidades médicas de origen común o laboral durante un período determinado. Este indicador permite evaluar el impacto de las condiciones de salud de los trabajadores sobre la continuidad operativa del proyecto, así como la efectividad de las acciones preventivas y de promoción de la salud implementadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). **Fórmula:** *Número de días perdidos por incapacidades medicas x 100* *Número total de día laborados en el periodo*	Datos del período • Número de días perdidos por incapacidad médica: 10 días • Número total de horas laboradas en el período: 120 días *Ausentismo por causa médica (%)* *=10×100/120* *=8,33%*

En conclusión, los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluados durante el período comprendido entre el 8 de agosto y el 17 de agosto de 2026 evidencian un desempeño favorable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), reflejado en la inexistencia de accidentes de trabajo, eventos mortales, enfermedades laborales y ausentismo por causa médica. Los valores obtenidos, iguales a cero (0) en los indicadores de frecuencia y severidad de accidentalidad, proporción de accidentes mortales, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo médico, confirman la efectividad de las medidas preventivas implementadas, el adecuado control de los riesgos identificados y el compromiso de la organización con la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
El indicador de ausentismo por causa médica correspondiente al período evaluado presenta un resultado de 5,42%, lo que evidencia que el porcentaje de tiempo perdido por incapacidades médicas frente al total de días laborados es relativamente bajo. Este comportamiento refleja, en términos generales, una adecuada continuidad operativa de las actividades y un impacto moderado de las condiciones de salud de los trabajadores sobre el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, los demás frentes de obra ya han sido entregados, por lo que durante el período únicamente se han atendido actividades de tipo correctivo y emergencias, manteniéndose en ejecución tres (3) de los seis (6) colegios inicialmente contemplados en el alcance contractual. En este sentido, el resultado del indicador no refleja una tendencia negativa en la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino el efecto de un evento puntual en un período con baja exposición laboral.

Durante el período en cuanto a la incidencia de enfermedad laboral no se registró.

Finalmente se establece que dentro del área de SG-SST, se continuará fortaleciendo las medidas de prevención, control de riesgos y seguimiento en campo, así como la implementación efectiva de las acciones correctivas derivadas de la investigación del accidente y de la lección aprendida, con el fin de evitar la recurrencia de eventos similares.

6. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Se adjunta en el Anexo 9. Relación de Personal de Obra, el listado actualizado del personal vinculado al proyecto durante el período evaluado, en el cual se puede establecer la asistencia del personal en cada uno de los frentes de trabajo, como soporte de la gestión operativa y del control del recurso humano en obra.

7. LISTADO DE ANEXOS

1. Anexo 1: Planillas de seguridad social y paz y salvo trabajadores.
2. Anexo 2. Formato: Inducción y reinducción.
3. Anexo 3. Formato: Entrega de EPPs.
4. Anexo 4. Formato: Charlas y capacitaciones.
5. Anexo 5. Formato: Análisis de Trabajo Seguro - ATS.
6. Anexo 6. Formato: Permiso de trabajo en alturas.
7. Anexo 7. Formato: Preoperacionales.
8. Anexo 8. Formato: Otros Formatos.
9. Anexo 9. Formato: Control del personal y novedades.
10. Anexo 10. Certificado de accidentalidad ARL SURA.

CONCLUSIONES

- El presente informe corresponde al último informe periódico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), elaborado con motivo de la finalización de la obra objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.8155160, y da cuenta de las actividades desarrolladas durante el último período reportado.
- Durante el período evaluado se dio cumplimiento a cabalidad, conforme a lo establecido contractualmente, a las actividades programadas dentro del SG-SST, garantizando el acompañamiento permanente en los diferentes frentes de obra hasta la finalización de los trabajos.
- Se realizaron capacitaciones, inspecciones de seguridad, entrega de elementos de protección personal y seguimiento a las condiciones de trabajo, fortaleciendo la cultura de autocuidado y prevención de riesgos en el personal operativo.
- Los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral presentaron resultados favorables durante el período evaluado, sin registrarse accidentes de trabajo con incapacidad ni eventos mortales.
- El indicador de ausentismo por causa médica presentó un resultado de 8,33%, reflejando un bajo impacto sobre la continuidad de las actividades desarrolladas en obra durante el período evaluado.
- Se evidenció cumplimiento en las actividades de señalización, orden y aseo, contribuyendo a mantener condiciones seguras para los trabajadores y la comunidad educativa en las instituciones intervenidas, hasta la entrega final de los frentes de obra.
- Con la entrega del presente informe se da por finalizada la gestión del SG-SST en el marco de la obra ejecutada bajo el contrato No. CO1.PCCNTR.8155160, dejando constancia de que las actividades y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se cumplieron a cabalidad conforme a lo establecido contractualmente durante la ejecución del proyecto.

PROFESIONAL SST:



KATHY FLOREZ ALTAMIRANDA
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución: 213 de 2017

DIRECTOR DE OBRA:



ING. ANDRES MAURICIO ROSERO RIASCOS
C.C. 1.017.229.102 de Medellín
Ingeniero Civil
M.P. 05202-404636 ANT
Especialista en Gerencia de Proyectos

Anexo No. 1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973159-5	CONSORCIO COLEGIO MECBOG	Calle 60 # 45-53	3158116	mercingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94602406	26/08/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$24,045,406	$7.053.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	214.200	0		0		0	8	1.300	0	215.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	189.700	0		0		0	8	1.200	0	190.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	75.900	0		0		0	8	500	0	76.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	196.500	0		0		0	8	1.200	0	197.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	75.900	0		0		0	8	500	0	76.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	8	500	0	70.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	8	500	0	70.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	350.300	0	0	0	0	8	2.200	0	352.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.614.900	0	0	0	0	8	9.800	0	1.624.700	5
231001	Colfondos	800227940-6	583.500	0	0	0	0	8	3.600	0	587.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.019.000	0	0	0	0	8	6.200	0	1.025.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.664.000				1.664.000	8	10.100	1.674.100			16.640	1.674.100	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	886.700	8	5.400	892.100	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	892.400	898.100
Pensión	4	3.567.700	3.589.500
Riesgos Laborales	1	1.664.000	1.674.100
CCF	1	886.700	892.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	7.010.800	7.053.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901973159-5	CONSORCIO COLEGIO MECBOG		Calle 60 # 45-53	3158116	mercingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94602406	26/08/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$24,045,406	$7.053.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1017229102	ROSERO RIASCOS ANDRES MAURICIO	1	0			S																	230301	2.844.775	30	455.200	0	0	0	0	EPS005	2.844.775	30	113.800	14-11	2.844.775	30	5	198.000	CCF24	2.844.775	30	113.800	0	0	0	0	0
2	CC 1022962013	CARDONA GUERRA ZULIBET CATHERINE	1	0			S																	231001	1.895.400	30	303.300	0	0	0	0	EPS017	1.895.400	30	75.900	14-11	1.895.400	30	5	132.000	CCF24	1.895.400	30	75.900	0	0	0	0	0
3	CC 1053615013	VARGAS ZORRO WENDY PAOLA	1	0			S										X							230301	1.895.400	30	303.300	0	0	0	0	EPS041	1.895.400	30	75.900	14-11	1.895.400	30	5	0	CCF24	1.895.400	30	0	0	0	0	0	0
4	CC 1082066880	CARRANZA BOLAÑO ALVARO JAVIER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1233895630	TORRES ALBARRACIN TANIA FERNANDA	1	0			S																	25-14	3.159.000	30	505.500	0	0	0	0	EPS037	3.159.000	30	126.400	14-11	3.159.000	30	5	219.900	CCF24	3.159.000	30	126.400	0	0	0	0	0
6	CC 19470594	LONDOÑO MONTEALEGRE LEONEL	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 5824966	ALARCON MOLINA WILMER GENITO	1	0			S																	230301	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS002	1.850.000	30	74.000	14-11	1.850.000	30	5	128.800	CCF24	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
8	CC 79880318	REINA RODRIGUEZ ROSEBEL ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 80727814	RIVEROS CARDENAS CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.895.400	30	303.300	0	0	0	0	EPS005	1.895.400	30	75.900	14-11	1.895.400	30	5	132.000	CCF24	1.895.400	30	75.900	0	0	0	0	0
10	CC 9174707	ESCANDON LARA LUIS ALFONSO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 9269942	VELILLA FUENTES CESAR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 79057484	FAJARDO MARROQUIN RODRIGO	51	0			N																	25-14	1.313.179	18	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.313.179	18	52.600	0	0	0	0	0
13	CC 80271808	MEDINA PINTO JOSE RAMON	51	0			N																	230201	437.727	3	70.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	437.727	3	17.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900525406	5	CVL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA TRITURADORA	CL 16 N 36 45	TUNJA-BOYACA	4487317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	541415318	9509169564	E	2026/08/04	2026/08/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$3,768,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	78110154	CARRIAZO ELDER ESTEBAN																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	1012351254	CASTILLO BALCERO FELIZ	X																	230301	24	EPS017	24	CCF24	24	14-11	24	6.960%	24	Si
3	CC	1148698578	GARCIA AVILA JESUS ALBERTO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
4	CC	1104421225	MORENO CASTILLO JUAN DAVID																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
5	CC	1066513595	MORENO MADERA RICARDO EMIRO																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
6	CC	1049634010	PIÑA VARGAS EDISON ALFREDO										X								230301	15	EPS037	15	CCF24	15	14-11	15	0.000%	15	Si
7	CC	1049634010	PIÑA VARGAS EDISON ALFREDO																		230301	15	EPS037	15	CCF24	15	14-11	15	6.960%	15	Si
8	CC	1031149822	ROJAS PERDOMO RODRIGO										X								230301	23	EPS037	23	CCF24	23	14-11	23	0.000%	23	Si
9	CC	1031149822	ROJAS PERDOMO RODRIGO																		230301	7	EPS037	7	CCF24	7	14-11	7	6.960%	7	Si
10	CC	1033757276	SEPULVEDA CONSUEGRA YOBANI										X								230201	4	EPS037	4	CCF24	4	14-11	4	0.000%	4	Si
11	CC	1033757276	SEPULVEDA CONSUEGRA YOBANI																		230201	26	EPS037	26	CCF24	26	14-11	26	6.960%	26	Si
Total Afiliados(8)																														

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,087,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,536,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$551,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$780,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$780,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$448,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$448,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$448,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$126,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$252,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100
TOTAL				8	$3,765,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900525406	5	CVL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA TRITURADORA	CL 16 N 36 45	TUNJA-BOYACA	4487317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	541415318	9509169564	E	2026/08/04	2026/08/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$3,768,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	78110154	CARRIAZO ELDER ESTEBAN																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	1012351254	CASTILLO BALCERO FELIZ	X																	230301	24	EPS017	24	CCF24	24	14-11	24	6.960%	24	Si
3	CC	1148698578	GARCIA AVILA JESUS ALBERTO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
4	CC	1104421225	MORENO CASTILLO JUAN DAVID																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
5	CC	1066513595	MORENO MADERA RICARDO EMIRO																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si
6	CC	1049634010	PIÑA VARGAS EDISON ALFREDO										X								230301	15	EPS037	15	CCF24	15	14-11	15	0.000%	15	Si
7	CC	1049634010	PIÑA VARGAS EDISON ALFREDO																		230301	15	EPS037	15	CCF24	15	14-11	15	6.960%	15	Si
8	CC	1031149822	ROJAS PERDOMO RODRIGO										X								230301	23	EPS037	23	CCF24	23	14-11	23	0.000%	23	Si
9	CC	1031149822	ROJAS PERDOMO RODRIGO																		230301	7	EPS037	7	CCF24	7	14-11	7	6.960%	7	Si
10	CC	1033757276	SEPULVEDA CONSUEGRA YOBANI										X								230201	4	EPS037	4	CCF24	4	14-11	4	0.000%	4	Si
11	CC	1033757276	SEPULVEDA CONSUEGRA YOBANI																		230201	26	EPS037	26	CCF24	26	14-11	26	6.960%	26	Si
Total Afiliados(8)																														

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,087,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,536,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$551,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$780,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$780,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$448,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$448,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$448,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$126,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$252,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100
TOTAL				8	$3,765,300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900348515	0	DYCO PROYECTOS E INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	TRANSV 5 N60A 03	3213836862	DANIFERO@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38247110	E	2026-08-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.247.000	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	38247110	2026-08-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79826277	MEDINA PINTO ARMANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5433001
2	CC 80062000	MONTES CALDERON JORGE LUIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5433001
3	CC 80435312	VELEZ ECHEVERRY DIDIER	1.750.905		X															0			7	0	7	30	PROTECCION-230201	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMPENSAR-CCF24	437.727	17.600	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	51	0	209.600	N	5433001
4	CC 93409908	HOSSMAN IBARRA JOHN WILLIAM	1.750.905	F	X	X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	9.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	2.400	COMPENSAR-CCF24	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5433001
5	CC 98394854	ROSERO RIVERA DANIEL FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
6	CC 1044431142	CARRANZA BOLAÑO LUIS MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5433001
7	CC 1056708557	CUERVO VALBUENA JHON SMITH	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFABOY-CCF10	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3433001
8	CC 1082067745	CARRANZA BOLAÑO OSCAR EDUARDO	1.750.905	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	583.635	93.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	583.635	23.400	COMPENSAR-CCF24	583.635	23.400	583.635	40.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	180.900	S	5433001
9	CC 1216975579	ARIAS DE ARCO GERARDO	1.750.905	F	X	X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	408.545	16.400	COMPENSAR-CCF24	408.545	16.400	408.545	28.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	126.700	S	5433001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900348515	0	DYCO PROYECTOS E INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	TRANSV 5 N60A 03		3213836862			DANIFERO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38247110	E	2026-08-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.247.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	38247110	2026-08-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.242.796	9.805.069	11.555.974	10.242.796	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				9	1.639.300	0	0	0	1.639.300
PROTECCION	230201	800229739	0	4	723.900	0	0	0	723.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	9.400	0	0	0	9.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	625.800	0	0	0	625.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 5)				8	392.700	0	0	0	392.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	16.400	0	0	0	16.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	166.000	0	0	0	166.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				9	804.700	0	0	0	804.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	804.700	0	0	0	804.700
CCF(Administradoras: 2)				9	410.300	0	0	0	410.300
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	7	270.100	0	0	0	270.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	140.200	0	0	0	140.200
Gran Total					3.247.000	0	0	0	3.247.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900348515	0	DYCO PROYECTOS E INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	TRANSV 5 N60A 03	3213836862	DANIFERO@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38278893	E	2026-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	38278893	2026-08-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3238514	MARTINEZ LEON PEDRO	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5433001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900348515	0	DYCO PROYECTOS E INGENIERIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	TRANSV 5 N60A 03	3213836862	DANIFERO@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38278893	E	2026-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	38278893	2026-08-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					542.300	0	0	0	542.300

Anexo No. 2

CVL Ingeniería	**INDUCCION Y REINDUCCION DE SUBCONTRATISTAS** **CONSORCIO COLEGIO MECBOG** **MECBOG-017.1-V1**	MERC MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LUGAR DE TRABAJO OFICINA ☐ OPERATIVO ☒ ADMINISTRATIVO ☐

SUB CONTRATISTA: COTESLA SAS NIT. 901.507.216-1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: BRAYAN HERNANDEZ SEGOVIZ CARGO: OPERARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS

N° DE IDENTIFICACION: 1.073.248.670 FECHA : 8/08/26

INDUCCION ☒ **REINDUCCION** ☐

CERTIFICO que, además de las obligaciones propias de mi vinculación con la empresa que me contrató, he recibido la inducción básica impartida para mi participación en el proyecto, incluyendo las políticas internas, los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos, el manejo seguro de equipos y herramientas, el uso obligatorio de la dotación y elementos de protección personal y las pautas de protección ambiental. Declaro conocer mis responsabilidades en caso de presentarse un incidente o accidente de trabajo, incluyendo el deber de informar de manera inmediata y reportar cualquier condición insegura o no conformidad. AUTORIZO al CONSORCIO COLEGIO MECBOG y/o COTESLA SAS, en su calidad de responsables del proyecto, a realizar pruebas de alcoholemia y/o sustancias psicoactivas cuando sea necesario y conforme a la normativa vigente.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	X	MISION Y VISION DE LA EMPRESA	X
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	X	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	X
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO	X	TERMINOS EN SEGURIDAD Y SALUD	X

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICAS	X	COPASST, CONVIVENCIA	
OBJETIVOS DE SST	X	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	X
FACTORES DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD	X	PLAN DE EMERGENCIAS	
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD e INTERNO	X	BRIGADAS DE EMERGENCIAS	
GENERALIDADES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE		TRABAJO EN EQUIPO	

EVALUACION DE INDUCCION

OBSERVACIONES:

NINGUNA

LA EVALUACION FUE EFICAZ?

SI ☒ NO ☐

SI LA EVALUACION NO FUE EFICAZ, REALIZAR REINDUCCION.

ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR QUE LOS AQUÍ FIRMANTES HAN REALIZADO Y RECIBIDO INDUCCION Y ENTRENAMIENTO EN LOS ANTERIORES TEMAS Y SE COMPROMETEN A SU CUMPLIMIENTO

FIRMA: Brayan	FIRMA
BRAYAN HERNANDEZ SEGOVIZ CONTRATISTA	**RESPONSABLE SST** CONSORCIO COLEGIO MECBOG

INDUCCION Y REINDUCCION DE SUBCONTRATISTAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-017.1-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

LUGAR DE TRABAJO	OFICINA ☐	OPERATIVO ☒	ADMINISTRATIVO ☐
SUB CONTRATISTA:	COTESLA SAS	NIT.	901.507.216-1
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	YEISON FERNEY MARTINEZ HERNANDEZ	CARGO:	OPERARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS
N° DE IDENTIFICACION:	1.002.649.967	FECHA :	10/08/26

INDUCCION ☒ **REINDUCCION** ☐

CERTIFICO que, además de las obligaciones propias de mi vinculación con la empresa que me contrató, he recibido la inducción básica impartida para mi participación en el proyecto, incluyendo las políticas internas, los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos, el manejo seguro de equipos y herramientas, el uso obligatorio de la dotación y elementos de protección personal y las pautas de protección ambiental. Declaro conocer mis responsabilidades en caso de presentarse un incidente o accidente de trabajo, incluyendo el deber de informar de manera inmediata y reportar cualquier condición insegura o no conformidad. AUTORIZO al CONSORCIO COLEGIO MECBOG y/o COTESLA SAS, en su calidad de responsables del proyecto, a realizar pruebas de alcoholemia y/o sustancias psicoactivas cuando sea necesario y conforme a la normativa vigente.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	X	MISION Y VISION DE LA EMPRESA	X
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	X	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	X
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO	X	TERMINOS EN SEGURIDAD Y SALUD	X

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICAS	X	COPASST, CONVIVENCIA	
OBJETIVOS DE SST	X	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	X
FACTORES DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD	X	PLAN DE EMERGENCIAS	
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD e INTERNO	X	BRIGADAS DE EMERGENCIAS	
GENERALIDADES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE		TRABAJO EN EQUIPO	

EVALUACION DE INDUCCION

OBSERVACIONES:
NINGUNA

LA EVALUACION FUE EFICAZ?

SI ☒ NO ☐

SI LA EVALUACION NO FUE EFICAZ, REALIZAR REINDUCCION.

ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR QUE LOS AQUÍ FIRMANTES HAN REALIZADO Y RECIBIDO INDUCCION Y ENTRENAMIENTO EN LOS ANTERIORES TEMAS Y SE COMPROMETEN A SU CUMPLIMIENTO

FIRMA:

YEISON FERNEY MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

FIRMA

RESPONSABLE SST
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

INDUCCION Y REINDUCCION DE SUBCONTRATISTAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-017.1-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

LUGAR DE TRABAJO	OFICINA	☐	OPERATIVO	☒	ADMINISTRATIVO ☐
SUB CONTRATISTA:	COTESLA SAS		NIT.	901.507.216-1	
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CAMILO SALAZAR ESPINOZA		CARGO:	OPERARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS	
N° DE IDENTIFICACION:	1.070.918.130		FECHA :	6/08/26	

INDUCCION ☒ **REINDUCCION** ☐

CERTIFICO que, además de las obligaciones propias de mi vinculación con la empresa que me contrató, he recibido la inducción básica impartida para mi participación en el proyecto, incluyendo las políticas internas, los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos, el manejo seguro de equipos y herramientas, el uso obligatorio de la dotación y elementos de protección personal y las pautas de protección ambiental. Declaro conocer mis responsabilidades en caso de presentarse un incidente o accidente de trabajo, incluyendo el deber de informar de manera inmediata y reportar cualquier condición insegura o no conformidad. AUTORIZO al CONSORCIO COLEGIO MECBOG y/o COTESLA SAS, en su calidad de responsables del proyecto, a realizar pruebas de alcoholemia y/o sustancias psicoactivas cuando sea necesario y conforme a la normativa vigente.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	X	MISION Y VISION DE LA EMPRESA	X
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	X	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	X
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO	X	TERMINOS EN SEGURIDAD Y SALUD	X

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICAS	X	COPASST, CONVIVENCIA	
OBJETIVOS DE SST	X	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	X
FACTORES DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD	X	PLAN DE EMERGENCIAS	
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD e INTERNO	X	BRIGADAS DE EMERGENCIAS	
GENERALIDADES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE		TRABAJO EN EQUIPO	

EVALUACION DE INDUCCION

OBSERVACIONES:

NINGUNA

LA EVALUACION FUE EFICAZ?

SI ☒ NO ☐

SI LA EVALUACION NO FUE EFICAZ, REALIZAR REINDUCCION.

ESTE DOCUMENTO HACE CONSTAR QUE LOS AQUÍ FIRMANTES HAN REALIZADO Y RECIBIDO INDUCCION Y ENTRENAMIENTO EN LOS ANTERIORES TEMAS Y SE COMPROMETEN A SU CUMPLIMIENTO

FIRMA:

CAMILO SALAZAR ESPINOZA
CONTRATISTA

FIRMA

RESPONSABLE SST
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

Anexo No. 3


COTESLA

Registro de entrega de EPP

Fecha	Nombre del trabajador	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CARGO	Elementos entregados	Firma
1/08/26	BRAYAN HERNANDEZ SEGOVIZ	1073248670	OPERARIO DE TRABAJO EN ALTURAS	Pantalon Camisa Bota Casco Gafas Guantes Tapoidos	

COTESLA

Registro de entrega de EPP

Fecha	Nombre del trabajador	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CARGO	Elementos entregados	Firma
1/08/26	YEISON FERNEY MARTINEZ HERNANDEZ	1002649967	OPERARIO DE TRABAJO EN ALTURAS	Pantalon Camisa Bota Casco Gafas Guantes Tapoidos	

COTESLA

Registro de entrega de EPP

Fecha	Nombre del trabajador	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CARGO	Elementos entregados	Firma
1/08/26	CAMILO SALAZAR ESPINOZA	1070918130	OPERARIO DE TRABAJO EN ALTURAS	Pantalon Camisa Bota Casco Gafas Guantes Tapoidos	

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Juan David Moreno	Nº DE IDENTIFICACION	1104421225	CARGO:	Ayudante.	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	9- Junio - 2026	EMPRESA	MECBOG	PROYECTO:	IED Nicolas Buenaventura	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá D.C.	CONTRATO	NTR CO1 8155160	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de los EPP. al trabajador.	Zulibet Cardona 1022952012.	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL						AUDITIVA		MANOS							CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCIÓN LATERAL POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESGOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE IBLO CON PUNTOS PVC A LA CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
9-6-26	NUEVO																	X	X																					Zulibet	Juan.
11-06-26	NUEVO									X																														Zulibet	Juan.
12-6-26	NUEVO																			X																				Zulibet	Juan
13-6-26	NUEVO								X																															Zulibet	Juan
15-6-26	Reposic.																		X																					Zulibet	Juan.
23-6-26	Reposic.																			X																				Zulibet	Juan
26-6-26	Reposic.																	X																						Zulibet	Juan.
30-6-26	Reposic.																		X																					Zulibet	Juan
10-7-26	NUEVO	X														X			X												X		X							Zulibet	Juan.
15-7-26	Repos.					X													X																					Zulibet	Juan
14-8-26	Rep.						X												X																					Zulibet	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos,mantenerlos en buen estado e informar en caso de perdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltaspenales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Yorlin Acosta.	Nº DE IDENTIFICACION	73574153	CARGO:	Oficial	MECBOG-027.1 V2	FECHA 20-04-2024
FECHA DE INGRESO:	13-7-2026	EMPRESA	Consorcio MECBOG	PROYECTO:	IED. Colegios SUBA	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá DC.	CONTRATO	CO1 PACNTR BISSIGO	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de EPP.	Zulibet Cardona 1022452013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL							AUDITIVA		MANOS							CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LUV EN POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA PARA SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A 1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
15-7-26	Nuevo	X				X				X							X		X																					Zulibet	Yorlin
10-7-26	Nuevo																											X		X										Zulibet	Yorlin
17-8-26	Rep.																		X																					Zulibet	Yorlin

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de perdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88,DECRETO 1295 DE 1994;Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaríarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de lacempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Elder Esteban Camacho	Nº DE IDENTIFICACION	78110154	CARGO:	Ayudante	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	23 JUNIO 2026.	EMPRESA	MECBOG	PROYECTO:	IED Nicolás Buenaventura	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá D.C.	CONTRATO	NTR Col 8166160	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de los EPP a los trabajadores.	Zulibet Cardona 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL						AUDITIVA		MANOS									CUERPO											EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL INTEGRADA	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA CARA	GUANTE DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
24-06-26	NUEVO					X				X									X	X																					Zulibet	Elder
30-6-26	NUEVO																	X																							Zulibet	Elder
3-7-26	Rep.					X																																			Zulibet	Elder
10-7-26	Rep															X			X											X		X									Zulibet	Elder
7-7-26	Rep																		X																							Zulibet	Elder
15-7-26	Rep																		X																							Zulibet	Elder
12-8-26	Rep.								X										X																							Zulibet	Elder

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIO MEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Rusbel Alexander Pena	Nº DE IDENTIFICACION	79880818	CARGO:	Ayudante.	MECBOG-017.1-V1	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO	23 mayo 2026	EMPRESA	MECBOG	PROYECTO: IED Gonzalo Arango		PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá DC.	CONTRATO	515816 CONTRPCC	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de los EPA. Para la Proteccion integral.	Zulibet Cardona Guerra 1122952013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA: CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRATORIO: RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVOS NO METALICOS	MASCARILLA PARA POLVO	VISUAL: GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL INCORPORADO	MASCARA DE SOLDADURA	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	AUDITIVA: TIPO INSERCION	TIPO COPA	MANOS: GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA PALMA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	CUERPO: PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	EXTREMIDADES INFERIORES: BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
26-5-26	NUEVO	X								X											X							X		X											Zulibet	
26-5-26	Rep.																		X																					Zulibet	
30-5-25	Rep.								X																															Zulibet	
10-6-26	Rep.																				X																			Zulibet	
19-6-26	Rep.																		X																					Zulibet	
24-6-26	Rep.					X													X																					Zulibet	
15-7-26	Rep									X																														Zulibet	
4-8-26	Rep					X						Y																												Zulibet	
7-8-26	Rep																		X																					Zulibet	
12-8-26	Rep																		X																					Zulibet	
19-8-26	Rep					X				X									X																					Zulibet	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos,mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo cuatro deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88,DECRETO 1295 DE 1994;Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPuesto si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedaráarchivado como evidencia de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO:	Wilmer Genito Alarcon Molina	Nº DE IDENTIFICACION	5824966	CARGO:	Inspector Tecnico	MECBOG617.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	24-11-2025	EMPRESA	MECBOG	PROYECTO:	IED. SUBA CONTALO ARANG.	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD:	Bogotá DC.	CONTRATO	CO1 PCC NTR 6315160	OBJETIVO SST	Garantizar la Protección Integral de los Trabajadores Mediante la Entrega Oportuna	Zulibet Catherine Cardona CC. 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL				AUDITIVA		MANOS										CUERPO											EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION UV CON POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON CONTACTO LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION INDIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	CANTEJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA PALMA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURODE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOS EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
14-4-26	NUEVO																														X										Tania Torres	
25-04-26	Reposición																		X																						Zulibet C.	
27-4-26	Reposición											X									X																				Zulibet C.	
21-5-26	Reposición																		X																							
13-5-26	Reposición																												X		X							X			Zulibet C.	
24-6-26	Reposición							X											X																							Zulibet C.	
4-8-26	Reposición								X	X									X																							Zulibet C.	
14-8-26	Rep.																		X																							Zulibet C.	
21-8-26	Rep																		X																							Zulibet C.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo cumplo deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo si pena de verme incurso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIOMECBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Leonel londoño	Nº DE IDENTIFICACION	19470594	CARGO:	Maestro	MECBOG-037.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	24-11-2025.	EMPRESA	MECBOG	PROYECTO:	IED 10 C. SUBA	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	BOGOTA' DC.	CONTRATO	Cod. PCC NTR 8-155460	OBJETIVO SST	Garantizar la Protección integral de los Trabajadores mediante la Entrega Oportuna.	Zulibet cardona CC 1072796293	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL					AUDITIVA		MANOS								CUERPO									EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA SEGURIDAD CON VENTILACION INDIRECTA	CARETA PARA SOLDAR - Ruiz	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE TELA CON PUNTOS PVC A LA PALMA	GUANTE DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOEN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
14-4-26	NUEVO																														X										
20-4-26	Reposición											X									X																			Zulibet c.	
25-4-26	Reposición																		X																				Zulibet c.	
27-4-26	Reposición											X																											Zulibet c.	
13-05-26	Reposición																												X	X							X			Zulibet c.	
10-6-26	Reposic.																				X																			Zulibet	
24-6-26	Reposic.					X																																		Zulibet	
16-7-26	Repos.																																							Zulibet	
22-7-26	Repos.												X																											Zulibet	
4-8-26	Repos.								X	X									X																					Zulibet	
21-8-26	Repos.																				X																			Zulibet	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo zopade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme incurso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Cesar Augusto Rivera Cardona	Nº DE IDENTIFICACION	80727814	CARGO:	Inspector Tecnico	MECBOG-017.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	10-NOV-2025.	EMPRESA	MECBOG.	PROYECTO:	IED Gonzalo Arango	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá DC.	CONTRATO	Cel NTRPCC 8158160	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de los EPP. y la Proteccion integral.	Julibet Cardona G. 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL					AUDITIVA		MANOS								CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES			FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL Y ANTIEMPAÑANTE	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETODE CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
13-Mayo26	Reposición																	X										X	X		X							X				Julibet C.	Cesar Rivera
21-8-26	Rep.																		X																							Julibet	Cesar Rivera

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos,mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MEC BOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Luis Alfonso Escandon Lara	Nº DE IDENTIFICACION	9174707	CARGO:	Oficial	MEC BOG-SST-I-VE	FECHA 15-05-2026
FECHA DE INGRESO	23 Mayo 2026.	EMPRESA	MEC BOG.	PROYECTO:	Gonzalo Arango	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogota DC.	CONTRATO	NTR PCC.	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega COPASST Cartilla G. Cot BIESIGO de los EPD. Para la Protección Integral dales Ley 1010 de 2013		

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL							AUDITIVA		MANOS							CUERPO									EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA PARTICULAS	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO UV PROTECCION ANTIEMPAÑO CARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA ESPECIAL SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE TELO CON PUNTOS PVC ALTA CARGA	GUANTES NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ASPIRO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
26-5-26	NUEVO	X										X							X										X		X						X				Zulbet	
30-5-26	Repos.								X										X																						Zulbet	
6-7-26	Repos.																				X																				Zulbet	
26-7-26	Repos																		X																						Zulbet	
12-8-26	Rep-									X																															Zulbet	
12-8-26	Rep.																		X																						Zulbet	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (overol o ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo si pena de verme incurso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIO MEC BOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Ricardo Emiro Marano Madera	Nº DE IDENTIFICACION	1066513595	CARGO:	Maestro	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO	9 Junio 2026	EMPRESA	MECBOG.	PROYECTO:	IED Nicolas Buenaventura	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá DC.	CONTRATO	NTR COLBISSIGG	OBJETO DEL SSST	Garantizar la entrega oportuna de los EPP. al Personal para la Proteccion Integral	Zulibet Cardona 1022962013.	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL						AUDITIVA		MANOS								CUERPO											EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LIVIANA DE ARRONADO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORUROOE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOEN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
12-6-26	NUEVO																			X																						Zulibet.	
13-6-26	Nuevo								X																																	Zulibet	
16-6-26	Nuevo									X																																Zulibet	
30-6-26	NUEVO																		X																							Zulibet	
10-7-26	NUEVO		—													X			X											X		X										Zulibet	
15-7-26	Repos.																		X																							Zulibet	
13-8-26	Repo.																		0																							Zulibet	
14-8-26	Rep.																			X																						Zulibet	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO:	Tania Fernanda Torres.	Nº DE IDENTIFICACION	1233915630	CARGO:	Residente de Obra	MECBOG-SST-I-V2	FECHA 29-04-2024
FECHA DE INGRESO:	25-11-2025	EMPRESA	MECBOG IED IOP. SUBA	PROYECTO:	IED SUBA	PERSONA SST ENCARGADA	
EDAD:	Bogotá OP.	CONTRATO	CO1 PCC NTR 85"8155160.	OBJETIVO SST	Garantizar la protección integral de los trabajadores mediante la entrega y apertura.	Zulibet Cardenas 1022962913	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA: CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRATORIO: RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA GASES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CONTRA POLVO ORGANICO	MASCARILLA PARA POLVO	VISUAL: GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR FACIAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	AUDITIVA: TAPONES BOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	MANOS: GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 PARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORUROS DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	CUERPO: PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOS CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	EXTREMIDADES INFERIORES: BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
14-4-26	NUEVO																												X			X											Zulibet C.	
13-5-26	Reposic.																														X											Zulibet C.	
6-8-26	Repos.																														X											Zulibet C.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88 ,DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme incurso en faltasgraves o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de lacompresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Zulibet Catherine Cardona G.	Nº DE IDENTIFICACION	1022962013	CARGO:	Profesional Técnico SST	MECBOG-017.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	25-11-2025	EMPRESA	MECBOG IED LOC. SUBA	PROYECTO:	IED loc. SUBA	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	BOGOTA' DC.	CONTRATO	CO1 DCC NTR 495516.0	OBJETIVO SST	Garantizar la protección integral de los Trabajadores Mediante la entrega oportuna	Zulibet Cardona G. 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL						AUDITIVA		MANOS							CUERPO								EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL INCORPORADA	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA PALMA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
14-4-26	NUEVO																														X										Tania Torres
25-4-26	Reposición																		X																						Zulibete
27-4-26	Reposición									X																															Zulibet
13-5-26	Dotación Reposición																		X										X		X						X				Zulibete.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltaspenales o disciplinarias. *El*presente *compromiso* quedaríaarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Rodrigo Rojas	Nº DE IDENTIFICACION	1031149822	CARGO:	Oficial	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	12-07-2026	EMPRESA	CONSORCIO MECBOG	PROYECTO:	COLEGIOS MECBOG	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	BOGOTA	CONTRATO	NTR PCC CO1 8155160	OBJETIVO SST	GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS EPP, PARA LA PROTECCION INTEGRAL DELOS COLABORADORES	ZULIBET CARDONA 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL						AUDITIVA		MANOS								CUERPO								EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCIÓN UV EN POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DE60LDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A 1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIMNIO	GUANTES PVA CLORURODE POLIMNILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGOIMPERMEABLE	PETOEN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
10-8-26	NUEVO									X									X																						
12-8-26	REP																			X																					
15-8-26	REP					X																												X						

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltaspenales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Yobany Sepulveda	Nº DE IDENTIFICACION	1033757276	CARGO:	Oficial	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	12-08-2026	EMPRESA	CONSORCIO MECBOG	PROYECTO:	COLEGIOS MECBOG	PERSONA SST INCARGADA	
CIUDAD	BOGOTA	CONTRATO	NTR PCC CO1 8155160	OBJETIVO SST	GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS EPP, PARA LA PROTECCION INTEGRAL DELOS COLABORADORES	ZULIBET CARDONA 1022962013	

		CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL						AUDITIVA		MANOS								CUERPO									EXTREMIDADES INFERIORES					
FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LENTE POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA ASOE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESBOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE TELA CON PUNTOS PVC A LA CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOS CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
15-8-26																			✓	✓																						
17-8-26									X																									X							

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos,mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen anl bienestar físico, psicológico y social

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de vernie inmerso en faltaspenales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de lacmpresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Cesar Velilla Fuentes.	Nº DE IDENTIFICACION	9269942	CARGO:	Oficial.	MECBOG-027.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	23 Mayo 2026	EMPRESA	MECBOG.	PROYECTO:	IED Gerardo A.	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogota DC.	CONTRATO	NTR2PCC CC1815160	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega Oportuna de los EPP. Para la protección Integral	Zulibet Cardona B. 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL					AUDITIVA		MANOS									CUERPO								EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCIÓN LATERAL INCORPORADO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL	GAFAS DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	GUANTES SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETOEN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
26-5-26	NUEVO	X										X						X										X		X					X				Zulibet C.	
30-5-26	Repos.								X																														Zulibet C.	
13-6-26	Repos.																		X																				Zulibet C.	
6-7-26	Rep.																		X																				Zulibet C.	
7-8-26	Rep.																		X																				Zulibet C.	
17-8-26	Rep.																		X																				Zulibet C.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Emiliano Gonzalez	N° DE IDENTIFICACION		CARGO:	Oficial.	MECBOG-017.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO:	12-08-2026	EMPRESA	CONSORCIO MECBOG	PROYECTO:	COLEGIOS MECBOG	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	BOGOTA	CONTRATO	NTR PCC CO1 8155160	OBJETIVO SST	GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS EPP, PARA LA PROTECCION INTEGRAL DELOS COLABORADORES	ZULIBET CARDONA 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL						AUDITIVA		MANOS							CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO	SOBRE CAPELINA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION UV EN POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECTOR LATERAL	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DEBOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIMILO	GUANTES PVA CLORURODE POLIMILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGOIMPERMEABLE	PETOFN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
13-8-26	NUEVO																			X																	X				Emiliano	Emiliano
21-8-26	Repos.					X				X										X																					Emiliano	Emiliano

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos,mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen ami bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MECBOG-027.1 V2 | FECHA 20-04-2026

NOMBRE COMPLETO	Andres Esteban Martinez	Nº DE IDENTIFICACION	1079033989	CARGO:	OFICIAL		
FECHA DE INGRESO:	Ener. 2026	EMPRESA	MECBOG.	PROYECTO:	IED Gonzalo A.	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	CONTRATO	NTE - PCC. Cod BISSICO	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna	Yulibet Cardona G. 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL						AUDITIVA		MANOS							CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE PACTO CON PROTECCIÓN UV EN POLICARBONATO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA ANTIEMPAÑANTE DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA CARA	GUANTES NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
23-05-26	Reposición										X								X																						Andres M
26-05-26	Reposición										X								X																						Andres M
16-7-26	Repo.									X																														Andres M
28-7-26	Repos										X																													Andres M
6-8-26	Rep.																		X																						Andres M

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de perdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley atraves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88,DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaratambién adoo como sistema de verificación y seguimiento de l cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de lempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Camilo Galvar	Nº DE IDENTIFICACION	1070918130	CARGO:	Oficial.	MECBOG-SST-I-V1	FECHA 10-04-2026
FECHA DE INGRESO	Julio 2026.	EMPRESA	Consorcio Mecbog.	PROYECTO:	Colegios MECBOG	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá D.C.	CONTRATO	NTP-PCC-CC-181581-CO	OBJETIVO SST	Concientizar la entrega oportuna de los EPP. para la protección integral	Julibet Cardona 1077962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICION	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL					AUDITIVA		MANOS								CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA PARTICULAS DE ALTA EFICIENCIA	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCION LATERAL	GAFAS DE ESPUMA ANTIEMPAÑO	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE GARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DE SOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A LA PALMA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIMILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIMILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN GARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA GARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
16-7-26	NUEVO									X										X																						
28-8-26	NUEVO					X					X									X																						
6-8-26	Rep.									X										X																						

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994:Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltasperales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de lacompresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Alvaro Camarza	Nº DE IDENTIFICACION	1082066880	CARGO:	Ayudante	MECBOG-017.1-V2	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO	NOV - 2025	EMPRESA	Consorcio MecBOG	PROYECTO:	Colegios MecBog	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá DC.	CONTRATO	UTRDCC COL 815 5160	OBJETIVO SST	Comunicar la entrega oportuna De los EPP para la protección integral	Zulibet Cardona 1022962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICION	CABEZA			RESPIRATORIO					VISUAL					AUDITIVA		MANOS							CUERPO									EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE G	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES	RESPIRADOR CON FILTRO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON FILTRO PARA POLVO DE AMIANTO	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE IMPACTO CON PROTECCIÓN LATERAL INCORPORADA	GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC A1 CARA	GUANTES DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIMERO	GUANTES PVA CLORURODE POLIMILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGOIMPERMEABLE	PETOEN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
26-5-26		X										X							X		X								X		X					X				Alvaro
30-5-26									X										X																				Alvaro
5-6-26																			X																				Alvaro
12-6-26						X															X																		Alvaro
13-6-26																			X																				Alvaro
6-7-26						X													X																				Alvaro
15-7-26												X									X																		Alvaro
31-7-26																			X																				Alvaro
17-8-26						X				X									X		X																		Alvaro

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropade trabajo) estoy cumpliendo conmis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE1979; Art. 88;DECRETO 1295 DE 1994;Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPPmismo si pena de verme inmerso en faltaspenales o disciplinarias. Elpresente compromiso quedaráarchivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento demis deberes y derechos como empleado de laempresa CONSORCIO COLEGIOMEBOG. durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO	Jesus Garcia	N° DE IDENTIFICACION	1148698578	CARGO:	Oficial.	MECBOG417.1-V1	FECHA 20-04-2026
FECHA DE INGRESO	23 Mayo 2026	EMPRESA	MEC BOG	PROYECTO:	RED Gonzalo Arango	PERSONA SST ENCARGADA	
CIUDAD	Bogotá D.C.	CONTRATO	PCC NTR 2021 815516G	OBJETIVO SST	Garantizar la entrega oportuna de los EPP a los trabajadores.	Zulibet Cardona 1072962013	

FECHA	ELEMENTO NUEVO O REPOSICIÓN	CABEZA			RESPIRATORIO						VISUAL						AUDITIVA		MANOS									CUERPO										EXTREMIDADES INFERIORES				FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		CASCO CLASE A	CASCO CLASE B	CASCO CLASE C	RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE FILTRO	RESPIRADOR CARTUCHO TIPO PARA VAPORES	RESPIRADOR CARTUCHO TIPO PARA HUMOS METALICOS	RESPIRADOR CON PUNTO TIPO PARA PARTICULAS	MASCARILLA DESECHABLE	MASCARILLA PARA POLVO	GAFA DE PROTECCION INVENTER ABIERTO	GAFAS DE SEGURIDAD PROTECCION LATERALES	GAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION DIRECTA	CARETA PARA SOLDAR	ANTEOJOS SOLDADURA AUTOGENA	PROTECTOR FACIAL	TIPO INSERCION	TIPO COPA	GUANTE CARNAZA	GUANTE NITRILO	GUANTE DE CAUCHO	GUANTE CUERO (VAQUETA)	GUANTE DESOLDADOR (CARNAZA)	GUANTE DE HILO CON PUNTOS PVC ANTIDESLIZANTE PALMA	GUANTE DE NEOPRENO	GUANTES PVA ALCOHOL DE POLIVINILO	GUANTES PVA CLORURO DE POLIVINILO	GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD	PANTALON IMPERMEABLE	PANTALON DE TRABAJO	OVEROL COMPLETO	CAMISA DE TRABAJO	CHAQUETA IMPERMEABLE	CHAQUETA DE TRABAJO	ABRIGO IMPERMEABLE	PETO EN CARNAZA	ARNES DE SEGURIDAD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	POLAINA CARNAZA	BOTAS DIELECTRICAS		
26-5-26	Nuevo	4											X							X		X							X	X								X				Zulibet	Jesus
20-5-26	Repos.									X																																Zulibet	Jesus
5-6-26	Repos.																			X																						Zulibet	Jesus
12-6-26	Reposic.																					X																				Zulibet	Jesus
13-6-26	Repos.					X																																			Zulibet	Jesus
23-6-26	Repos																					X																				Zulibet	Jesus
6-7-26	Reposic																					X																				Zulibet	Jesus
15-7-26	Reposic										X											X																				Zulibet	Jesus
31-7-26	Reposic																					X																				Zulibet	Jesus

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos, mantenerlos en buen estado e informar en caso de pérdida o deterioro, dando cumplimiento a las normas que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley através de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo si pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso queda archivado como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa CONSORCIO COLEGIO MEBOG, durante el tiempo de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

Anexo No. 4

CVL Ingeniería

CONTROL DE CHARLAS 5X5 Y CAPACITACIONES

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-015-V1

MERC

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155160	Fecha:	10-8-26 16-8-26	Nombre del SST responsable	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Lugar:	IED NICOLAS BUENAVENTURA			documento de identidad	1022962013
Responsable:	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA	No. De Participantes		socialización o divulgacion	X
Cargo:	SST			charla 5x5	X
				capacitación	

TEMA: Lunes	TEMA: Martes	TEMA: Miercoles	TEMA: Jueves	TEMA: Viernes	TEMA: Sabado	TEMA: Domingo
DIVULGACION ATS	RIESGO ELECTRICO	ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	CAMILAJE	RIESGO QUIMICO	RIESGO FISICO	PAUSA ACTIVA

No.	Nombre y Apellido	Identificación No.	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
1	LUIS A. ESCANDON	9174207	Oficial							
2	CESAR VELILLA	9269442	Oficial							
3	RICARDO MORENO	1066583595	Maestro							
4	Yorlin Acosta	73574153	OFICIAL							
5	Juan d. Moreno	1104471275	Ayudante							
6	Feliz Castillo	1012351854	OFICIAL							
7	Rodrigo Rojas	1031149822	Oficial							
8	Eder Camizo	98110154	Ayudante							
9	Rafael A. Pena	79880318	Ayudante							
10	Jhoany Sepulveda	1033757276	Oficial							
11	Alvaro Cawaya	1082066588	Ayudante					Alvaro	Alvaro	Alvaro
12	Emiliano Gonzalez	6110208	OFICIAL							
13	David Lozano Pena	1124052430	Ayudante.							
14	Cesar Augusto Reyes	80273814	Inspector T.							
15										

Firma SST que realiza la capacitación, Charla 5x5

Nombre: ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA

Cargo: SST

la capacitación fue evaluada SI NO X

Observaciones:

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

CONTROL DE CHARLAS 5X5 Y CAPACITACIONES

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-015-V1

MERC

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato No.	CO1.PCONTR.8155160	Fecha:	10-8-26 / 16-8-26
Lugar:	IED NICOLAS BUENAVENTURA	Nombre del SST responsable	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Responsable:	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA	documento de identidad	1022962013
Cargo:	SST	No. De Participantes	4

Socialización o divulgacion	X
charla 5x5	X
capacitación	

TEMA: Lunes	TEMA: Martes	TEMA: Miercoles	TEMA: Jueves	TEMA: Viernes	TEMA: Sabado	TEMA: Domingo
DIVULGACION ATS	RIESGO ELECTRICO	ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	CAMILAJE	RIESGO QUIMICO	RIESGO FISICO	PAUSA ACTIVA

No.	Nombre y Apellido	Identificación No.	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
1	Yeison Martinez	1002649967	Ayudante	Yeison Martinez	Yeison Martinez					
2	Brayan Hernandez	1073248620	Ayudante	Brayan Hz	Brayan H	Brayan	Brayan	Brayan		
3	Andres Martinez	1090033989	Oficial	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
4	Camilo Salazar	1070918130	Oficial							
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Firma SST responsable la capacitación, Charla 5x5

Nombre: ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA

Cargo: SST

la capacitación fue evaluada SI NO X

Observaciones:

Powered by CamScanner

CONTROL DE CHARLAS 5X5 Y CAPACITACIONES
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-015-V1

MERC

PROCESO GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155160	Fecha: 17/8/26 23/8/26	Nombre del SST responsable: ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Lugar:	IED NICOLAS BUENAVENTURA		documento de identidad: 1022962013
Responsable:	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA	No. De Participantes 3	Socialización o divulgacion: X
Cargo:	SST		charla 5x5: X
			capacitacion:

TEMA: Lunes	TEMA: Martes	TEMA: Miercoles	TEMA: Jueves	TEMA: Viernes	TEMA: Sabado	TEMA: Domingo
DIVULGACION ATS	RIESGO LOCATIVO	RIESGO TRABAJO EN ALTURA	RIESGO PUBLICO	RIESGO MECANICO	RIESGO DE TRANSITO	PAUSA ACTIVA

No.	Nombre y Apellido	Identificación No.	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
1	Andres C. Torres	1019065493	Oficial	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES			
2	Wilmer Montaño	1015430665	Oficial	WILMER						
3	Camilo Galazar	1070910130	Oficial		Cam	Cam	Cam	Cam		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Firma SST y evidencia la capacitación, Charla 5x5

Nombre: ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Cargo: SST

la capacitación fue evaluada SI NO X

Observaciones:

Powered by CamScanner

CONTROL DE CHARLAS 5X5 Y CAPACITACIONES
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-015-V1

PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato No.	CO1.PCONTR.8155160	Fecha:	17-08-26 / 23-08-26
Lugar:	IED NICOLAS BUENAVENTURA	Nombre del SST responsable	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Responsable:	ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA	documento de identidad	1022962013
Cargo:	SST	No. De Participantes	14

divulgacion	X
charla 5x5	X
capacitacion	

TEMA: Lunes	TEMA: Martes	TEMA: Miercoles	TEMA: Jueves	TEMA: Viernes	TEMA: Sabado	TEMA: Domingo
DIVULGACION ATS	RIESGO LOCATIVO	RIESGO TRABAJO EN ALTURA	RIESGO PUBLICO	RIESGO MECANICO	RIESGO DE TRANSITO	PAUSA ACTIVA

No.	Nombre y Apellido	Identificación No.	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
1	Rosbel A. Deluca.	79950318	Ayudante							
2	Luis A. Escandón	9174707	Oficial							
3	Ricardo Moreno	1066513595	Oficial							
4	Juan David Moreno	1104421225	Ayudante							
5	Yorlin E. Acosta	73574153	Oficial							
6	Cesar Delilla.	9269442	Oficial							
7	Elder camargo	78110154	Ayudante							
8	Geovany Sepulveda	1033757276	Oficial							
9	Felix castillo	1072351254	Oficial							
10	Rodrigo Rojas	93114822	Oficial							
11	Emiliano Gonzalez	6116208	Oficial							
12	Alvaro carvajal		Ayudante							
13	Leonel Londoño	19470597	Maestro							
14	Cesar A. Reyes	80727814	Insp. Fente							
15										

Firma SST capacitación, Charla 5x5

Nombre: ZULIBET CATHERINE CARDONA GUERRA
Cargo: SST

la capacitación fue evaluada SI NO X

Observaciones

Powered by CamScanner

Anexo No. 5

CVL Ingeniería

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-040-V1

MEBC

1. GENERALIDADES

CIUDAD: Bogotá DC.

AREA: IED Nicolas Buenaventura.

FECHA: Desde 10-08-2026 Hasta 16-08-2026

TAREA - DESCRIPCION: Instalación Rejas

Si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es NO, CONSULTE con el JEFE INMEDIATO O HSEQ O RESIDENTE SISO

1. ¿Estoy autorizado para el trabajo? SI ✓ NO ___
2. ¿Tengo las herramientas y los equipos en buen estado para desarrollar la tarea con seguridad y eficiencia? SI ✓ NO ___
3. ¿Estoy en condiciones adecuadas para realizar la tarea? SI ✓ NO ___

1. ANALISIS DEL ENTORNO - Identifique los peligros, riesgos del entorno, sus potenciales consecuencias y aplique los controles hasta cuando las condiciones sean apropiadas para el desarrollo de la tarea.

Peligros / Riesgos del entorno				Consecuencias		Medidas de Control			
RUIDO	x	ESQUIRLAS	x	FATALIDAD/ES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x	USO DE EPP	x
VIBRACION		SUPERFICIE CALIENTE		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO		OVEROL	x
MANIPULACION HERRAMIENTAS	x	TAREAS SIMULTANEAS	x	ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME		CASCO	x
EXPOSICION QUIMICOS	x	ELEMENTOS EN MOVIMIENTO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x	BOTAS	x
DERRUMBES		MATERIAL PARTICULADO	x	QUEMADURAS		HOJAS DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD	x
ELECTRICOS		DESCARGAS ATMOSFERICAS		DESCARGAS ELECTRICAS		CONTROLADORES DE TRAFICO		PROTECCION FACIAL	
ZANJAS Y HUECOS	x	Otros: especificar		FRACTURAS	x	USAR LA		GUANTES	x
CAIDA DE ALTURAS	x			CORTES DE PIEL	x	HERRAMIENT	x	GAFAS PARA QUIMICOS	
CARGAS PESADAS				PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x	CHALECO REFLECTIVO	
MANEJO DE MAQUINAS				DERRAMES/VERTIMIENTOS		LIMITES DE VELOCIDAD		ARNES	
TRANSITO VEHICULAR				LESIONES OSTEOMUSCULARES	x	BARRERAS FISICAS		LINEA DE VIDA-ESLINGA	
ESPACIO CONFINADO				OTROS: especificar		EQUIPOS DE		RESPIRADOR PARA POLVO	
QUEMADURAS QUIMICAS Y TERMICAS						EMERGENCIA		PROTECCION AUDITIVA	
CAIDAS AL MISMO NIVEL	x					BLOQUEO Y ETIQUETADO		RESPIRADOR PARA VAPORES	
CORTADURAS O PUNZONAMIENTOS	x					PERMISO DE TRABAJO	x	CARETA PARA SOLDAR	
EXPOSICION CALOR/FRIO	x					SUPERVISOR HSEQ	x	OVEROL IMPERMEABLE	
PRESENCIA ANIMALES	x					OTROS: especificar		PETO PARA SOLDAR	
INUNDACIONES								OTROS: especificar	

2. OPERACIONES / TRABAJOS SIMULTANEOS - Verifique y coordine con los vecinos de trabajo el control de los riesgos de las tareas.

Operación / trabajos simultáneos		Peligros / Riesgos / Consecuencias		Medidas de Control	
TRANSITO VEHICULAR		FATALIDADADES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x
TRANSITO DE EQUIPO/ MAQUINARIA		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO	
IMPRIMACION		ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME	
SOPLETEO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x
COLOCACION DE CONCRETOS		QUEMADURAS		USO DE EPP	x
CONSTRUCCION DE FILTROS		DESCARGAS ELECTRICAS		USO DE DOTACION	x
EXTENSION /COMPACTACION DE AGREGADOS		FRACTURAS	x	CONTROLADORES DE TRAFICO	x
EXTENSION /COMPACTACION DE MEZCLA		CORTES DE PIEL	x	USAR LA HERRAMIENTA / EQUIPO ADECUADO	x
TRITURACION DE AGREGADOS		PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x
PRODUCCION DE MEZCLA		DERRAMES		LIMITES DE VELOCIDAD	
VOLADURA					
CORTE					
EXCAVACIONES					
INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA					
DEMOLICIONES					
OTROS					

3. PERMISOS DE TRABAJO - Marque los permisos de trabajo requeridos para la tarea y mantenga el formato respectivo en el sitio

Trabajo en alturas [✓] Trabajo en Caliente [ ] Espacio Confinados [ ] Otros [ ]

Powered by CamScanner

ingreso a colegio IED GONZALO ARANGO , traslado al salon para alistamiento de dotacion y herramientas.	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado.
ALISTAMIENTO DE DOTACION Y HERRAMIENTAS	riesgo por desconocimiento de las areas a intervenir, herramientas a utilizar,cortes, laceraciones, lesiones oculares, golpes en manos y pies.	preoperacional de herramientas y equipos antes su uso diario. Uso de EPP, areas limpias y secas.
INSTALACION DE ENCERRAMIENTO 1 PISO Y 3 PISO	Caídas al mismo nivel. Presencia de materiales o residuos Contacto eléctrico. Herramientas defectuosas. Proyección de partículas. Inhalación de polvo. Cortes o abrasiones. Contacto con solventes. Derrames. Inhalación de vapores. Contacto con sustancias químicas. Incendio por materiales inflamables.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar labores. Inspeccionar herramientas y EPP diariamente. Mantener orden y aseo permanente. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Garantizar ventilación adecuada. Contar con extintor vigente y botiquín. Suspender actividades ante lluvia cuando el trabajo se realice en exteriores o exista riesgo eléctrico.
ALISTADO(LIJADO Y PINTURA ACABDO PARA REJAS)	Caídas al mismo nivel. Golpes y atrapamientos. Cortes y abrasiones. Exposición a polvo. Exposición a vapores orgánicos. Contacto con sustancias químicas. Riesgo eléctrico. Incendio. Trastornos musculoesqueléticos por posturas forzadas. Contaminación ambiental.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar la actividad. Inspeccionar herramientas y EPP diariamente. Mantener orden y aseo permanente. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Garantizar ventilación adecuada. Contar con extintor y botiquín disponibles. Suspender labores en condiciones inseguras. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos peligrosos.
TRASIEGO DE REJAS PARA INSTALACION Y FIJACION CON TORNILLERIA Y APLICACIÓN DE SOLDADURA REVESTIDA	Manipulación manual de cargas. Golpes y atrapamientos. Cortes por elementos metálicos. Caída de objetos. Trabajo en alturas. Riesgo eléctrico. Exposición a radiaciones de soldadura. Exposición a humos metálicos. Quemaduras. Incendio. Proyección de partículas. Exposición al ruido. Sobreesfuerzos y lesiones musculoesqueléticas.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar labores. Inspeccionar diariamente herramientas, equipos y EPP. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Tramitar permiso para trabajos en caliente cuando aplique. Verificar disponibilidad de extintores y botiquín. Mantener orden y aseo permanente. Suspender actividades ante condiciones inseguras.
SALIDA DEL COLEGIO IED GONZALO ARANGO POR PORTERIA PRINCIPAL Y DESPLAZAMIENTO POR JARDINERIA AL CUARTO PROVISIONAL	pasar por cerca a la excavación con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado.

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI ✓ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI ✓ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Yeison Martinez	1002649967	Ayudante	- Juan Pablo	Juan Pablo	✓	✓	✓	✓	✓
Brayan Hernandez	1073248670	Ayudante	Brayan Hernandez	Brayan H	Brayan	Brayan	Brayan	✓	✓
Andres Martinez	1079033989	Oficial	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	✓
Camilo Salazar	1070918180	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Augusto Rivera	80727814	Inspector Tecnico	✓
Tulibet Catherine Cardona	1072962013	Inspectora SST	✓

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-040-V1

MEBC

1. GENERALIDADES

CIUDAD: Bogotá DC.

ÁREA: IED Nicolás Buenaventura

FECHA: Desde 10 - agosto - 26 Hasta 16 - agosto - 26

TAREA - DESCRIPCION: Demolición - Construcción Muro Mampostería-

Si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es NO, CONSULTE con el JEFE INMEDIATO O HSEQ O RESIDENTE SISO

1. ¿Estoy autorizado para el trabajo? SI ✓ NO ___
2. ¿Tengo las herramientas y los equipos en buen estado para desarrollar la tarea con seguridad y eficiencia? SI ✓ NO ___
3. ¿Estoy en condiciones adecuadas para realizar la tarea? SI ✓ NO ___

1. ANALISIS DEL ENTORNO - Identifique los peligros, riesgos del entorno, sus potenciales consecuencias y aplique los controles hasta cuando las condiciones sean apropiadas para el desarrollo de la tarea.

Peligros / Riesgos del entorno				Consecuencias		Medidas de Control			
RUIDO	x	ESQUIRLAS	x	FATALIDAD/ES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x	USO DE EPP	
VIBRACION		SUPERFICIE CALIENTE		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO		OVEROL	
MANIPULACION HERRAMIENTAS	x	TAREAS SIMULTANEAS	x	ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME		CASCO	
EXPOSICION QUIMICOS	x	ELEMENTOS EN MOVIMIENTO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x	BOTAS	
DERRUMBES		MATERIAL PARTICULADO	x	QUEMADURAS		HOJAS DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD	
ELECTRICOS		DESCARGAS ATMOSFERICAS		DESCARGAS ELECTRICAS		CONTROLADORES DE TRAFICO		PROTECCION FACIAL	
ZANJAS Y HUECOS	x	Otros: especificar		FRACTURAS	x	USAR LA		GUANTES	
CAIDA DE ALTURAS	x			CORTES DE PIEL	x	HERRAMIENT	x	GAFAS PARA QUIMICOS	
CARGAS PESADAS				PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x	CHALECO REFLECTIVO	
MANEJO DE MAQUINAS				DERRAMES/VERTIMIENTOS		LIMITES DE VELOCIDAD		ARNES	
TRANSITO VEHICULAR				LESIONES OSTEOMUSCULARES	x	BARRERAS FISICAS		LINEA DE VIDA-ESLINGA	
ESPACIO CONFINADO				OTROS: especificar		EQUIPOS DE		RESPIRADOR PARA POLVO	
QUEMADURAS QUIMICAS Y TERMICAS						EMERGENCIA		PROTECCION AUDITIVA	
CAIDAS AL MISMO NIVEL	x					BLOQUEO Y ETIQUETADO		RESPIRADOR PARA VAPORES	
CORTADURAS O PUNZONAMIENTOS	x					PERMISO DE TRABAJO	x	CARETA PARA SOLDAR	
EXPOSICION CALOR/FRIO	x					SUPERVISOR HSEQ	x	OVEROL IMPERMEABLE	
PRESENCIA ANIMALES	x					OTROS: especificar		PETO PARA SOLDAR	
INUNDACIONES								OTROS: especificar	

2. OPERACIONES / TRABAJOS SIMULTANEOS - Verifique y coordine con los vecinos de trabajo el control de los riesgos de las tareas.

Operación / trabajos simultáneos		Peligros / Riesgos / Consecuencias		Medidas de Control	
TRANSITO VEHICULAR		FATALIDADADES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x
TRANSITO DE EQUIPO/ MAQUINARIA		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO	
IMPRIMACION		ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME	
SOPLETEO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x
COLOCACION DE CONCRETOS		QUEMADURAS		USO DE EPP	x
CONSTRUCCION DE FILTROS		DESCARGAS ELECTRICAS		USO DE DOTACION	x
EXTENSION /COMPACTACION DE AGREGADOS		FRACTURAS	x	CONTROLADORES DE TRAFICO	x
EXTENSION /COMPACTACION DE MEZCLA		CORTES DE PIEL	x	USAR LA HERRAMIENTA / EQUIPO ADECUADO	x
TRITURACION DE AGREGADOS		PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x
PRODUCCION DE MEZCLA		DERRAMES		LIMITES DE VELOCIDAD	
VOLADURA					
CORTE					
EXCAVACIONES					
INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA					
DEMOLICIONES					
OTROS					

3. PERMISOS DE TRABAJO - Marque los permisos de trabajo requeridos para la tarea y mantenga el formato respectivo en el sitio

Trabajo en alturas ☑ Trabajo en Caliente ☐ Espacio Confinados ☐ Otros ☐

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE LA TAREA PRINCIPAL		
Pasos de la tarea	**Peligros / Riesgos / Consecuencias**	**Medidas de control**
ingreso a colegio IED NICOLAS DE BUENVENTURA, traslado al salon para alistamiento de dotacion y herramientas.	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado
ALISTAMIENTO DE DOTACION Y HERRAMIENTAS	riesgo por desconocimiento de las areas a intervenir, herramientas a utilizar	charla de seguridad, validacion de permisos, señalizacion si se requiere
TRASLADO MANUAL DE HERRAMIENTA AL ÁREA DE TRABAJO.	riesgo mecanico, locativo , biomecanico por trasiego de herramientas, areas desniveladas, cambio de clima	autocuidado, uso de senderos planos para uso de carretilla, uso EPP, ubicación de areas de trabajo
DESCARGUE Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUBERIA, VARILLAS, ANGULOS, CEMENTO, ARENA.	riesgo biomecanico levantamiento de materiales, riesgo mecanico por atramiento, riesgo locativo areas niveladas o desordenadas	uso de carretillas, trabajo en equipo distribucion de peso a cargar, areas despéjadas, hidratacion del personal y ubicacion de materiales
INSPECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA	Ingreso de personal ajeno, caídas	Señalización y cerramiento del área
REPLANTEO Y MARCACIÓN	Golpes en manos, sobreesfuerzo, atrapamientos.Sobrecarga física, caídas, golpes, Inhalación de polvo, posturas forzadas, Lesiones musculares, golpes, Atrapamiento de dedos, golpes, desniveles, Proyección de partículas, ruido, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CON PLÁSTICO	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y ASCENSO PARA LA FACHADA	Caídas de altura Caída de herramientas Caídas al mismo nivel por superficies irregulares o húmedas. Golpes y cortes por uso de herramientas manuales y eléctricas. Cortes con sobrantes Sobreesfuerzos por manipulación de materiales pesados. Interacción con terceros (estudiantes o personal).	Uso permanente de arnés y línea de vida Suspender labores con vientos fuertes u o lluvias Uso obligatorio de EPP Delimitación y señalización del área del salón. Restricción de acceso a personal no autorizado. Ventilación adecuada del área. Uso de herramientas en buen estado. Capacitación en manipulación de cargas supervicion tecnica, comunicacion asertiva de quien dirige la actividad, hidratacion, preoperacional de equipos y herramientas a utilizar para esta labor
DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERÍA	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
RETIRO Y ACOPIO DE ESCOMBROS	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA	Tropezos y caídas	Retiro inmediato de residuos y materiales
Retiro del personal del colegio NICOLAS DE BUENVENTURA	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI ✓ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI ✓ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Luis A. Escandon	9174709	Oficial							
Cesar Ustariz	9769942	Oficial							
Ricardo Moreno	1066513595	Maestro							
Yorlin Acosta	73574153	Oficial							
Juan D Moreno	1104421275	Ayudante							
Felix Castillo	1012351254	Oficial							
Rodrigo Rojas	1031149822	Oficial							
Elder Carrazo	78110154	Ayudante							
Rafael A. Pena	79880318	Ayudante							
Jhonny Sepulveda	1083751276	Oficial							

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Rivero Cardenas	80727824	Inspector de obra	
Zulibeth Cardona Cuevas	1022962a3	Inspector SST	

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI ✓ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI ✓ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Emiliano Gonzalez	6110208	OFICIAL	/	/	EMILIANO	EMILIO	EMILIANO	EMILIANO	/
David lozano		Ayudante	/	/	Adan	Adan	Adan	/	/
Alvaro Caranza	108e066683	Ayudante	—	—	—	—	Alvaro	Alvaro	Alvaro

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Augusto Riveros.	80	Inspector tecnico	CESARRIVEROS
Lulibet Catherine Cardona.	1022362013	HSE	

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-040-V1

MERC

1. GENERALIDADES

CIUDAD: Bogotá DC.

AREA: IED Nicolas Buenaventura

FECHA: Desde 17-08-26 Hasta 23-08-26

TAREA - DESCRIPCION: Demolición, Construcción Muro Mampostería Fachada.

Si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es NO, CONSULTE con el JEFE INMEDIATO O HSEQ O RESIDENTE SISO

1. ¿Estoy autorizado para el trabajo? SI ✓ NO ___
2. ¿Tengo las herramientas y los equipos en buen estado para desarrollar la tarea con seguridad y eficiencia? SI ✓ NO ___
3. ¿Estoy en condiciones adecuadas para realizar la tarea? SI ✓ NO ___

1. ANALISIS DEL ENTORNO - Identifique los peligros, riesgos del entorno, sus potenciales consecuencias y aplique los controles hasta cuando las condiciones sean apropiadas para el desarrollo de la tarea.

Peligros / Riesgos del entorno				Consecuencias		Medidas de Control			
RUIDO	x	ESQUIRLAS	x	FATALIDAD/ES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x	USO DE EPP	x
VIBRACION		SUPERFICIE CALIENTE		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO		OVEROL	x
MANIPULACION HERRAMIENTAS	x	TAREAS SIMULTANEAS	x	ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME		CASCO	x
EXPOSICION QUIMICOS	x	ELEMENTOS EN MOVIMIENTO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x	BOTAS	x
DERRUMBES		MATERIAL PARTICULADO	x	QUEMADURAS		HOJAS DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD	x
ELECTRICOS		DESCARGAS ATMOSFERICAS		DESCARGAS ELECTRICAS		CONTROLADORES DE TRAFICO		PROTECCION FACIAL	
ZANJAS Y HUECOS	x	Otros: especificar		FRACTURAS	x	USAR LA		GUANTES	x
CAIDA DE ALTURAS	x			CORTES DE PIEL	x	HERRAMIENT	x	GAFAS PARA QUIMICOS	
CARGAS PESADAS				PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x	CHALECO REFLECTIVO	
MANEJO DE MAQUINAS				DERRAMES/VERTIMIENTOS		LIMITES DE VELOCIDAD		ARNES	
TRANSITO VEHICULAR				LESIONES OSTEOMUSCULARES	x	BARRERAS FISICAS		LINEA DE VIDA-ESLINGA	
ESPACIO CONFINADO				OTROS: especificar		EQUIPOS DE		RESPIRADOR PARA POLVO	
QUEMADURAS QUIMICAS Y TERMICAS						EMERGENCIA		PROTECCION AUDITIVA	
CAIDAS AL MISMO NIVEL	x					BLOQUEO Y ETIQUETADO		RESPIRADOR PARA VAPORES	
CORTADURAS O PUNZONAMIENTOS	x					PERMISO DE TRABAJO	x	CARETA PARA SOLDAR	
EXPOSICION CALOR/FRIO	x					SUPERVISOR HSEQ	x	OVEROL IMPERMEABLE	
PRESENCIA ANIMALES	x					OTROS: especificar		PETO PARA SOLDAR	
INUNDACIONES								OTROS: especificar	

2. OPERACIONES / TRABAJOS SIMULTANEOS - Verifique y coordine con los vecinos de trabajo el control de los riesgos de las tareas.

Operación / trabajos simultáneos		Peligros / Riesgos / Consecuencias		Medidas de Control	
TRANSITO VEHICULAR		FATALIDADES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x
TRANSITO DE EQUIPO/ MAQUINARIA		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO	
IMPRIMACION		ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME	
SOPLETEO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x
COLOCACION DE CONCRETOS		QUEMADURAS		USO DE EPP	x
CONSTRUCCION DE FILTROS		DESCARGAS ELECTRICAS		USO DE DOTACION	x
EXTENSION /COMPACTACION DE AGREGADOS		FRACTURAS	x	CONTROLADORES DE TRAFICO	x
EXTENSION /COMPACTACION DE MEZCLA		CORTES DE PIEL	x	USAR LA HERRAMIENTA / EQUIPO ADECUADO	x
TRITURACION DE AGREGADOS		PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x
PRODUCCION DE MEZCLA		DERRAMES		LIMITES DE VELOCIDAD	
VOLADURA					
CORTE					
EXCAVACIONES					
INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA					
DEMOLICIONES					
OTROS					

3. PERMISOS DE TRABAJO - Marque los permisos de trabajo requeridos para la tarea y mantenga el formato respectivo en el sitio

Trabajo en alturas ☐ Trabajo en Caliente ☑ Espacio Confinados ☐ Otros ☐

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE LA TAREA PRINCIPAL		
Pasos de la Tarea	**Peligros / Riesgos / Consecuencias**	**Medidas de control**
ingreso a colegio IED NICOLAS DE BUENVENTURA, traslado al salon para alistamiento de dotacion y herramientas	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado
ALISTAMIENTO DE DOTACION Y HERRAMIENTAS	riesgo por desconocimiento de las areas a intervenir, herramientas a utilizar	charla de seguridad, validacion de permisos, señalizacion si se requiere
TRASLADO MANUAL DE HERRAMIENTA AL ÁREA DE TRABAJO.	riesgo mecanico, locativo , biomecanico por trasiego de herramientas, areas desniveladas, cambio de clima	autocuidado, uso de senderos planos para uso de carretilla, uso EPP, ubicación de areas de trabajo
DESCARGUE Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TUBERIA, VARILLAS, ANGULOS, CEMENTO, ARENA.	riesgo biomecanico levantamiento de materiales, riesgo mecanico por atramiento, riesgo locativo areas niveladas o desordenadas	uso de carretillas, trabajo en equipo distribucion de peso a cargar, areas despejadas, hidratacion del personal y ubicacion de materiales
INSPECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA	Ingreso de personal ajeno, caídas	Señalización y cerramiento del área
REPLANTEO Y MARCACIÓN	Golpes en manos, sobreesfuerzo, atrapamientos,Sobrecarga física, caídas, golpes, Inhalación de polvo, posturas forzadas, Lesiones musculares, golpes, Atrapamiento de dedos, golpes, desniveles, Proyección de partículas, ruido, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervsión permanente, Uso de guantes y verificacion de nivelacion, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CON PLÁSTICO	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes.
ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Y ASCENSO PARA LA FACHADA	Caídas de altura Caída de herramientas Caídas al mismo nivel por superficies irregulares o húmedas. Golpes y cortes por uso de herramientas manuales y eléctricas. Cortes con sobrantes Sobreesfuerzos por manipulación de materiales pesados. Interacción con terceros (estudiantes o personal).	Uso permanente de arnés y línea de vida Suspender labores con vientos fuertes u o lluvias Uso obligatorio de EPP Delimitación y señalización del área del salón. Restricción de acceso a personal no autorizado. Ventilación adecuada del área. Uso de herramientas en buen estado. Capacitación en manipulación de cargas supervicion tecnica, comunicacion asertiva de quien dirige la actividad, hidratacion, preoperacional de equipos y herramientas a utilizar para esta labor
DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERÍA	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes
RETIRO Y ACOPIO DE ESCOMBROS	Ingreso de personal ajeno, caídas, Golpes, tropiezos, Sobreesfuerzo, golpes, lesiones musculares, Sobrecarga física, caída de material, Desorden y caídas, Inhalación de polvo, sobreesfuerzo, Posturas forzadas, golpes, Vibración, ruido, atrapamientos, Tropiezos y caídas	Señalizar y demarcar el área de trabajo, Uso adecuado de herramientas y técnicas de levantamiento,Levantamiento seguro de cargas y uso de carretilla, Mantener rutas despejadas y levantar cargas según capacidad, Uso de tapabocas y pausas activas, Uso correcto de herramientas y supervisión permanente, Uso de guantes y verificación de nivelación, Uso obligatorio de gafas y protección auditiva, Retiro inmediato de residuos y materiales sobrantes
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA	Tropiezos y caídas	Retiro inmediato de residuos y materiales
Retiro del personal del colegio NICOLAS DE BUENVENTURA	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI_x_ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI_x_ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Ruibel A. Ruiz	79880318	Ayudante							
Luis A. Escorcon	9174707	Oficial							
Ricardo Moreno	1066513595	Oficial							
Juan david Moreno	1104421225	Ayudante							
Yorlin E. Acosta	23574153	oficial							
Cesar Velilla.	9769942	Oficial							
Elder Carriazo	78110154	Ayudante							
Geovany Sepulveda	1033757276	Oficial							
Felix Castillo	1012851254	Oficial							
Rodrigo Rojas	1031149822	oficial.							

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Augusto Rueros Cardenas.	80727814	Inspector Tecnico	
Zulibet Catherine Cardona Guerra	1022962013	SST	

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI ✓ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI ✓ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Emiliano Gonzalez	6410208	Oficial	✓	EMILIADO	✓	EMILIADO	EMILIADO	✓	✓
Alvaro Carvajal	1082066888	Ayudante	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	✓	✓
Leonel Londoño	19470594	Maestro	Leul	Leul	Leul	Leul	Leul	✓	✓

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Augusto Riveros	80727814	Inspector Tecnico.	CESAR RIVEROS
Zulibet Cardona Guerra	1022962013	Inspector SST	

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-040-V1

MERC

1. GENERALIDADES

CIUDAD: Bogotá D.C.

ÁREA: PED Nicolás Buenaventura

FECHA: Desde 17/05/26 Hasta 23/05/26

TAREA - DESCRIPCION: Instalación de Rejas

Si la respuesta a alguna de las siguientes preguntas es NO, CONSULTE con el JEFE INMEDIATO O HSEQ O RESIDENTE SISO

1. ¿Estoy autorizado para el trabajo? SI ✓ NO ___
2. ¿Tengo las herramientas y los equipos en buen estado para desarrollar la tarea con seguridad y eficiencia? SI ✓ NO ___
3. ¿Estoy en condiciones adecuadas para realizar la tarea? SI ✓ NO ___

1. ANALISIS DEL ENTORNO - Identifique los peligros, riesgos del entorno, sus potenciales consecuencias y aplique los controles hasta cuando las condiciones sean apropiadas para el desarrollo de la tarea.

Peligros / Riesgos del entorno				Consecuencias		Medidas de Control			
RUIDO	x	ESQUIRLAS	x	FATALIDAD/ES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x	USO DE EPP	x
VIBRACION		SUPERFICIE CALIENTE		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO		OVEROL	x
MANIPULACION HERRAMIENTAS	x	TAREAS SIMULTANEAS	x	ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME		CASCO	x
EXPOSICIÓN QUIMICOS	x	ELEMENTOS EN MOVIMIENTO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x	BOTAS	x
DERRUMBES		MATERIAL PARTICULADO	x	QUEMADURAS		HOJAS DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD	x
ELECTRICOS		DESCARGAS ATMOSFERICAS		DESCARGAS ELECTRICAS		CONTROLADORES DE TRAFICO		PROTECCION FACIAL	
ZANJAS Y HUECOS	x	Otros: especificar		FRACTURAS	x	USAR LA	x	GUANTES	x
CAIDA DE ALTURAS	x			CORTES DE PIEL	x	HERRAMIENT		GAFAS PARA QUIMICOS	
CARGAS PESADAS				PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x	CHALECO REFLECTIVO	
MANEJO DE MAQUINAS				DERRAMES/VERTIMIENTOS		LIMITES DE VELOCIDAD		ARNES	
TRANSITO VEHICULAR				LESIONES OSTEOMUSCULARES	x	BARRERAS FISICAS		LINEA DE VIDA-ESLINGA	
ESPACIO CONFINADO				OTROS: especificar		EQUIPOS DE		RESPIRADOR PARA POLVO	
QUEMADURAS QUIMICAS Y TERMICAS						EMERGENCIA		PROTECCION AUDITIVA	
CAIDAS AL MISMO NIVEL	x					BLOQUEO Y ETIQUETADO		RESPIRADOR PARA VAPORES	
CORTADURAS O PUNZONAMIENTOS	x					PERMISO DE TRABAJO	x	CARETA PARA SOLDAR	
EXPOSICION CALOR/FRIO	x					SUPERVISOR HSEQ	x	OVEROL IMPERMEABLE	
PRESENCIA ANIMALES	x					OTROS: especificar		PETO PARA SOLDAR	
INUNDACIONES								OTROS: especificar	

2. OPERACIONES / TRABAJOS SIMULTANEOS - Verifique y coordine con los vecinos de trabajo el control de los riesgos de las tareas.

Operación / trabajos simultáneos		Peligros / Riesgos / Consecuencias		Medidas de Control	
TRANSITO VEHICULAR		FATALIDADADES	x	SEÑALIZACION DE AREAS	x
TRANSITO DE EQUIPO/ MAQUINARIA		GOLPES	x	ATENCION DE ENTORNO	
IMPRIMACION		ATRAPAMIENTO	x	KIT ANTIDERRAME	
SOPLETEO		COLISION/VOLCAMIENTO		ORDEN Y ASEO	x
COLOCACION DE CONCRETOS		QUEMADURAS		USO DE EPP	x
CONSTRUCCION DE FILTROS		DESCARGAS ELECTRICAS		USO DE DOTACION	x
EXTENSION /COMPACTACION DE AGREGADOS		FRACTURAS	x	CONTROLADORES DE TRAFICO	x
EXTENSION /COMPACTACION DE MEZCLA		CORTES DE PIEL	x	USAR LA HERRAMIENTA / EQUIPO ADECUADO	x
TRITURACION DE AGREGADOS		PICADURA /MORDEDURA	x	PRE-OPERACIONAL	x
PRODUCCION DE MEZCLA		DERRAMES		LIMITES DE VELOCIDAD	
VOLADURA					
CORTE					
EXCAVACIONES					
INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA					
DEMOLICIONES					
OTROS					

3. PERMISOS DE TRABAJO - Marque los permisos de trabajo requeridos para la tarea y mantenga el formato respectivo en el sitio

Trabajo en alturas ✓ | Trabajo en Caliente ☐ | Espacio Confinados ☐ | Otros ☐

Powered by CamScanner

ingreso a colegio IED GONZALO ARANGO , traslado al salon para alistamiento de dotacion y herramientas.	ingreso por porteria paso popr puente rampa con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado.
ALISTAMIENTO DE DOTACION Y HERRAMIENTAS	riesgo por desconocimiento de las areas a intervenir, herramientas a utilizar,cortes, laceraciones, lesiones oculares, golpes en manos y pies.	preoperacional de herramientas y equipos antes su uso diario. Uso de EPP, areas limpias y secas.
INSTALACION DE ENCERRAMIENTO 1 PISO Y 3 PISO	Caídas al mismo nivel. Presencia de materiales o residuos Contacto eléctrico. Herramientas defectuosas. Proyección de partículas. Inhalación de polvo. Cortes o abrasiones. Contacto con solventes. Derrames. Inhalación de vapores. Contacto con sustancias químicas. Incendio por materiales inflamables.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar labores. Inspeccionar herramientas y EPP diariamente. Mantener orden y aseo permanente. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Garantizar ventilación adecuada. Contar con extintor vigente y botiquín. Suspender actividades ante lluvia cuando el trabajo se realice en exteriores o exista riesgo eléctrico.
ALISTADO(LIJADO Y PINTURA ACABDO PARA REJAS)	Caídas al mismo nivel. Golpes y atrapamientos. Cortes y abrasiones. Exposición a polvo. Exposición a vapores orgánicos. Contacto con sustancias químicas. Riesgo eléctrico. Incendio. Trastornos musculoesqueléticos por posturas forzadas. Contaminación ambiental.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar la actividad. Inspeccionar herramientas y EPP diariamente. Mantener orden y aseo permanente. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Garantizar ventilación adecuada. Contar con extintor y botiquín disponibles. Suspender labores en condiciones inseguras. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos peligrosos.
TRASIEGO DE REJAS PARA INSTALACION Y FIJACION CON TORNILLERIA Y APLICACIÓN DE SOLDADURA REVESTIDA	Manipulación manual de cargas. Golpes y atrapamientos. Cortes por elementos metálicos. Caída de objetos. Trabajo en alturas. Riesgo eléctrico. Exposición a radiaciones de soldadura. Exposición a humos metálicos. Quemaduras. Incendio. Proyección de partículas. Exposición al ruido. Sobreesfuerzos y lesiones musculoesqueléticas.	Realizar charla de seguridad antes de iniciar labores. Inspeccionar diariamente herramientas, equipos y EPP. Delimitar y señalizar el área de trabajo. Tramitar permiso para trabajos en caliente cuando aplique. Verificar disponibilidad de extintores y botiquín. Mantener orden y aseo permanente. Suspender actividades ante condiciones inseguras.
SALIDA DEL COLEGIO IED GONZALO ARANGO POR PORTERIA PRINCIPAL Y DESPLAZAMIENTO POR JARDINERIA AL CUARTO PROVISIONAL	pasar por cerca a la excavación con desnivel posibilidades de caidas	senderos, pasamanos, autocuidado.

Powered by CamScanner

4. ANALISIS DE CIERRE - Verifique que ahora es seguro hacer la tarea

1. Este análisis de riesgo lo he (hemos) hecho a conciencia? SI ✓ NO __
2. Todos los controles están implementados, hay poca posibilidad de que ocurra un accidente? SI ✓ NO __

Si su respuesta es SI inicie la actividad, si es NO informe a su jefe inmediato o al HSEQ

Personas que elaboran el ATS (*)	Cédula	Posición/Cargo	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Andres Camilo Torres	1019065493	Oficial							
Wilmer montaño	1012480665	Oficial							
Camilo Galazar	1070918130	oficial							

aprobado y revisado por (*)	Cédula	Posición/Cargo	Firma
Cesar Augusto Rivenos	80727814	Inspector Tecnico	
Isabel Catherine Cardenas	1022962013	Inspector SST	

(*) El formato debe ser elaborado por la(s) personas que va(n) a realizar la actividad y revisado por el jefe inmediato o HSEQ

Powered by CamScanner

Anexo No. 6

CVL Ingeniería

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-045-V1

MERC
KARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Resolución 4272 de 2021 Articulo 15. permiso de trabajo en alturas. "Todo trabajo en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de alturas.

Siempre que un trabajador ingrese a una una de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañada de una lista de chequeo, mas aun en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución. El empleador o contratante debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo , previo al inicio del trabajo en alturas.

EMPRESA	Consorcio MecBog.	PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura	HORA DE INICIO:	7:00	HORA FINAL:	6:30 pm	Altura aproximada a la cual se va a cerrillar la actividad: 11 mts

Descripción de la tarea a realizar: Demolicion y Construccion Muro Hampsteria.

FECHA: DESDE: DIA 10 MES 8 AÑO 26 — HASTA: DIA 16 MES 8 AÑO 26

MARCA CON (X) LA SIGIENTE PREGUNTA ¿LA ACTIVIDAD CUENTA CON PROCEDIMIENTO? SI ✓ NO N/A

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CEDULA	CERTIFICACION VIGENTE DE TREABAJO SEGURO EN ALTURAS		REQUERIMIENTOS DE APTITUD (EXAMEN M.)		VERIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		FIRMA						
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	RICARDO MORENO	1066513595	✓		✓		✓								
2	JHANDRO MORENO	1104421225	✓		✓		✓								
3	YORLIN ACOSTA	73574153	✓		✓		✓								
4	CESAR RIVEROS.	80727814	✓		✓		✓								
5	RODRIGO ROJAS	1031149822	✓		✓		✓								
6	Felix Castillo.	1012351284	✓		✓		✓								
7	Jhoiny Sepulveda	1033757776	✓		✓		✓								
8	Emiliano Gonzalez	6110208	✓		✓		✓								
9															
10															

ESPACIO PARA LA CONDICION DE SALUD GENERAL DEL TABAJADOR EN EL PERMISO

ESTADO GENERAL DE SALUD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
¿cómo esta su condición de salud? (bien, regular o mal)	bien	bien	bien	bien	bien	bien	bien
¿está tomando medicamentos que le generan somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿sufre de acrofobia? miedo irreversible a cualquier actividad en alturas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿ya reporto su condición de salud al área encargada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Powered by CamScanner

E.P.P. PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA TAREA					EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS							
1	CASCO	✓			1	ARNES DE 4 PUNTOS	✓				11 TIE OFF	
2	BARBUQUEJO	✓			2	ESLINGA - ADSORBEDOR	✓				12 ESLINGA DE RESTRICCION	
3	MONOGAFAS	✓			3	MOSQUETONES	✓				13 EQUIPO DE RESCATE	
4	GUANTES	✓			4	ESLINGA DE POSICION	✓				14 DELIMITACION A BORDE DE PLACA	✓
5	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			5	PUNTOS ANCLAJES F - M	✓					
					6	LINEA DE VIDA H - V	✓					
					7	LINEA DE TRABAJO	✓				PARA ACTIVIDADES ESPECIALES QUE EPP VA A UTILIZAR	
					8	ARRESTADOR	✓					
					9	ANDAMIOS	✓					
					10	ESCALERAS	✓					

HERRAMIENTAS HA UTILIZAR							
1	Pulidora	4		7		10	
2	Taladro	5		8		11	
3	Herramienta Manual.	6		9		12	

FORMATO DE INSPECCION PARA TRABAJOS EN ALTURAS

ITEM TRABAJADOR - INDIVIDUO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea (Físico y Mental)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El personal cuenta con el equipo de protección personal definido para la tarea ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se verifico que la formación en alturas del personal este acorde al trabajo a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El personal que va ha realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El personal conoce de la actividad que se va a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El personal tiene conocimiento de las recomendaciones medicas dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

ITEM EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La eslinga es la apropiada para la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cuenta con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
La linea de vida cuenta con etiquetas de ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los conectores o mosquetones son de doble seguro?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Plataformas están asegurados del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
se verifico el area operativa antes de iniciar labores?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se realizó el análisis de trabajo seguro enfocado en la actividad y el procedimiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
El sitio donde se ejecutará el trabajo esta aislado y señalizado completamente banderines, cinta de señalizacion etc,la zona y no permitir el paso de personas, o vehículos si aplica?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se realizan actividades simultaneas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Powered by CamScanner

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Las escaleras cumplen las especificaciones necesarias?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se han inspeccionado los elementos de protección personal?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se han inspeccionado las herramientas necesarias para la actividad a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

ITEM OTROS PROCEDIMIENTOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos? (EXCAVASIONES, TRABAJOS EN CALIENTE,	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES:

Autorización APERTURA DIARIA:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Lulibet Catherine Cardona	1072962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar Rivenos.	80727814	INGENIERO RESIDENTE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE
Juan david Moreno.	1104421225.	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Autorización CIERRE DIARIO:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Lulibet Catherine Cardona G.	1072962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar A. Rivenos	80727814	INGENIERO RESIDENTE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE	CESARRIVE
Juan David Moreno	1104421225.	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-045-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Resolución 4272 de 2021 Artículo 15. permiso de trabajo en alturas. "Todo trabajo en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de alturas.

Siempre que un trabajador ingrese a una una de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañada de una lista de chequeo, mas aun en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución. El empleador o contratante debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo , previo al inicio del trabajo en alturas.

EMPRESA	Consorcio Mecbog	PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura	HORA DE INICIO:	7:30	HORA FINAL:	6:30	Altura aproximada a la cual se va a cerriliar la actividad: 10 mts

Descripción de la tarea a realizar: Instalación de Rejas

FECHA: DESDE: 16 / 8 / 26 — HASTA: 16 / 8 / 26

MARCA CON (X) LA SIGIENTE PREGUNTA ¿LA ACTIVIDAD CUENTA CON PROCEDIMIENTO? SI ✓ NO N/A

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CEDULA	CERTIFICACION VIGENTE DE TREABAJO SEGURO EN ALTURAS		REQUERIMIENTOS DE APTITUD (EXAMEN M.)		VERIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		FIRMA						
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Andres Martinez	1079033989	✓		✓		✓		Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
2	Camilo Galvez	1070918130	✓		✓		✓		Cam	Cam	Cam	Cam	Cam	Cam	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

ESPACIO PARA LA CONDICION DE SALUD GENERAL DEL TABAJADOR EN EL PERMISO

ESTADO GENERAL DE SALUD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
¿cómo esta su condición de salud? (bien, regular o mal)	bien	bien	bien	bien	bien	bien	
¿está tomando medicamentos que le generan somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿sufre de acrofobia? miedo irreversible a cualquier actividad en alturas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿ya reporto su condición de salud al área encargada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Powered by CamScanner

E.P.P. PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA TAREA

1	CASCO	✓		
2	BARBUQUEJO	✓		
3	MONOGAFAS	✓		
4	GUANTES	✓		
5	BOTAS DE SEGURIDAD	✓		



EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

1	ARNES DE 4 PUNTOS	✓		
2	ESLINGA - ADSORBEDOR	✓		
3	MOSQUETONES			
4	ESLINGA DE POSICION	✓		
5	PUNTOS ACLAJES F - M	✓		
6	LINEA DE VIDA: H - V	✓		
7	LINEA DE TRABAJO			
8	ARRESTADOR			
9	ANDAMIOS	✓		
10	ESCALERAS			



11 TIE OFF	
12 ESLINGA DE RESTRICCION	/
13 EQUIPO DE RESCATE	/
14 DELIMITACION A BORDE DE PLACA	/

PARA ACTIVIDADES ESPECIALES QUE EPP VA A UTILIZAR

/ / / /

HERRAMIENTAS HA UTILIZAR

1	Equipo Soldadura	4	Taladro	7	/	10	/
2	Equipo pintura	5	Herramienta Manual	8	/	11	/
3	pulidora	6		9	/	12	/

FORMATO DE INSPECCION PARA TRABAJOS EN ALTURAS

ITEM TRABAJADOR - INDIVIDUO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea (Físico y Mental)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	/
El personal cuenta con el equipo de protección personal definido para la tarea ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se verifico que la formación en alturas del personal este acorde al trabajo a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El personal que va ha realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El personal conoce de la actividad que se va a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El personal tiene conocimiento de las recomendaciones medicas dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

ITEM EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La eslinga es la apropiada para la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	/
Cuenta con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
La línea de vida cuenta con etiquetas de ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los conectores o mosquetones son de doble seguro?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Plataformas están asegurados del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se verifico el area operativa antes de iniciar labores?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	/
Se realizó el análisis de trabajo seguro enfocado en la actividad y el procedimiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El sitio donde se ejecutará el trabajo esta aislado y señalizado completamente banderines, cinta de señallizacion etc,la zona y no permitir el paso de personas, o vehículos si aplica?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
se realizan actividades simultaneas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

Powered by CamScanner

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las escaleras cumplen las especificaciones necesarias?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
se han inspeccionado los elementos de protección personal?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
se han inspeccionado las herramientas necesarias para la actividad a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

ITEM OTROS PROCEDIMIENTOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos? (EXCAVASIONES, TRABAJOS EN CALIENTE,	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBSERVACIONES:

Autorización APERTURA DIARIA:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Zulibet Catherine Cardona	CC 1022960193	COORDINADOR TSA /SST							
César A. Rueros	CC 80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Camilo Salazar	CC 1070918130	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Autorización CIERRE DIARIO:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Zulibet Cardona	CC 1022960193	COORDINADOR TSA /SST							
César A. Rueros	CC 80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Camilo Salazar	CC 1070918130	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-045-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Resolución 4272 de 2021 Articulo 15. permiso de trabajo en alturas. "Todo trabajo en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de alturas.

Siempre que un trabajador ingrese a una una de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañada de una lista de chequeo, mas aun en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución. El empleador o contratante debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo , previo al inicio del trabajo en alturas.

EMPRESA	Consorcio Mecbog	PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura	HORA DE INICIO:	07:30	HORA FINAL:	6:30	Altura aproximada a la cual se va a cerrillar la actividad: 10 mts

Descripción de la tarea a realizar:	FECHA:	DESDE: DIA 17 MES 8 AÑO 26	MARCA CON (X) LA SIGIENTE PREGUNTA ¿LA ACTIVIDAD CUENTA CON PROCEDIMIENTO?	SI ✓ NO N/A
Demolición y construcción Muro Mampostería (Fachada).		HASTA: DIA 23 MES 8 AÑO 26		

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CEDULA	CERTIFICACION VIGENTE DE TREABAJO SEGURO EN ALTURAS		REQUERIMIENTOS DE APTITUD (EXAMEN M.)		VERIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		FIRMA						
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Ricardo Moreno	1066513595	✓		✓		✓		Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo		
2	Juan David Moreno	1104421225	✓		✓		✓								
3	Yorlin. Acosta	78574103	✓		✓		✓		Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin		
4	Felix Castillo	1012301254	✓		✓		✓								
5	Geovany Sepulveda	1033787296	✓		✓		✓								
6	Ramiro Rojas	1031149822	✓		✓		✓								
7	Cesar A. Riveros	80727874	✓		✓		✓		Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar		
8															
9															
10															

ESPACIO PARA LA CONDICION DE SALUD GENERAL DEL TABAJADOR EN EL PERMISO

ESTADO GENERAL DE SALUD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
¿cómo esta su condición de salud? (bien, regular o mal)	bien	bien	bien	bien	bien		
¿está tomando medicamentos que le generan somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿sufre de acrofobia? miedo irreversible a cualquier actividad en alturas	NO	NO	NO	NO	NO		
¿ya reporto su condición de salud al área encargada?	SI	SI	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

E.P.P. PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA TAREA					EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS						
1	CASCO	✓			1	ARNES DE 4 PUNTOS	✓				11 TIE OFF
2	BARBUQUEJO	✓			2	ESLINGA - ADSORBEDOR	✓				12 ESLINGA DE RESTRICCION
3	MONOGAFAS	✓			3	MOSQUETONES	✓				13 EQUIPO DE RESCATE
4	GUANTES	✓			4	ESLINGA DE POSICION	✓				14 DELIMITACION A BORDE DE PLACA
5	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			5	PUNTOS ANCLAJES F - M	✓				
					6	LINEA DE VIDA: H - V	✓				PARA ACTIVIDADES ESPECIALES QUE EPP VA A UTILIZAR
					7	LINEA DE TRABAJO	✓				
					8	ARRESTADOR	✓				
					9	ANDAMIOS	✓				
					10	ESCALERAS	✓				

UTILIZA TU EPP COMPLETO

HERRAMIENTAS HA UTILIZAR								
1	Polichara	4		7		10		
2	Taladro	5		8		11		
3	Herramienta Manual	6		9		12		

FORMATO DE INSPECCION PARA TRABAJOS EN ALTURAS

ITEM TRABAJADOR - INDIVIDUO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea (Físico y Mental)?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal cuenta con el equipo de protección personal definido para la tarea ?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se verifico que la formacion en alturas del personal este acorde al trabajo a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal que va ha realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal conoce de la actividad que se va a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal tiene conocimiento de las recomendaciones medicas dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		

ITEM EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La eslinga es la apropiada para la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI		
Cuenta con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	SI	SI	SI	SI	SI		
La línea de vida cuenta con etiquetas de ?	SI	SI	SI	SI	SI		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro?	SI	SI	SI	SI	SI		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	SI	SI	SI	SI	SI		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	SI	SI	SI	SI	SI		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	SI	SI	SI	SI	SI		
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	SI	SI	SI	SI	SI		
Plataformas están asegurados del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	SI	SI	SI	SI	SI		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	SI	SI	SI	SI	SI		
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	SI	SI	SI	SI	SI		

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
se verifico el area operativa antes de iniciar labores?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se realizó el análisis de trabajo seguro enfocado en la actividad y el procedimiento?	SI	SI	SI	SI	SI		
El sitio donde se ejecutará el trabajo esta aislado y señalizado completamente banderines, cinta de señalizacion etc,la zona y no permitir el paso de personas, o vehículos si aplica?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI		
se realizan actividades simultaneas	NO	NO	NO	NO	NO		

Powered by CamScanner

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados?	SI	SI	SI	SI	SI		
se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	SI	SI	SI	SI	SI		
Las escaleras cumplen las especificaciones necesarias?	SI	SI	SI	SI	SI		
se han inspeccionado los elementos de protección personal?	SI	SI	SI	SI	SI		
se han inspeccionado las herramientas necesarias para la actividad a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		

ITEM OTROS PROCEDIMIENTOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos? (EXCAVASIONES,TRABAJOS EN CALIENTE,	NA	NA	NA	NA	NA		
Se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	SI	SI	SI	SI	SI		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	SI	SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

Autorización APERTURA DIARIA:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Zulbet C. Cardona Guerra	cc. 1027962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar Augusto Rueno S	cc 80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Juan David Moreno	cc 1104421225	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Autorización CIERRE DIARIO:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Zulbet Cardona Guerra	cc. 1027962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar Augusto Rueno	cc 80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Juan David Moreno	cc 1104421225	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-045-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Resolución 4272 de 2021 Artículo 15. permiso de trabajo en alturas. "Todo trabajo en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de alturas.

Siempre que un trabajador ingrese a una una de peligro, debe contar con la debida autorización y si requiere exponerse al riesgo de caídas, debe contar con un aval a través de un permiso de trabajo en alturas acompañada de una lista de chequeo, mas aun en caso de que no haya barandas, sistemas de control de acceso, demarcación o sistemas de barreras físicas que cumplan con las especificaciones descritas en la presente resolución. El empleador o contratante debe implementar un procedimiento para los permisos de trabajo , previo al inicio del trabajo en alturas.

EMPRESA	Consorcio MECBOG	PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura.	HORA DE INICIO:	7:30	HORA FINAL:	5:30	Altura aproximada a la cual se va a cerrillar la actividad: 10 mts

Descripción de la tarea a realizar:
Instalación de Rejas Metalicas.

FECHA: DESDE: 17 / 8 / 26 — HASTA: 23 / 8 / 26

MARCA CON (X) LA SIGIENTE PREGUNTA ¿LA ACTIVIDAD CUENTA CON PROCEDIMIENTO? SI ✓ / NO / N/A

ITEM	NOMBRE DEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CEDULA	CERTIFICACION VIGENTE DE TREABAJO SEGURO EN ALTURAS		REQUERIMIENTOS DE APTITUD (EXAMEN M.)		VERIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		FIRMA						
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Camilo Salazar	1075918130	✓		✓		✓								
2	Cesar A. Nuevos	80727814	✓		✓		✓		CESAR N	CESAR N	CESAR N	CESAR N	CESAR N		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

ESPACIO PARA LA CONDICION DE SALUD GENERAL DEL TABAJADOR EN EL PERMISO

ESTADO GENERAL DE SALUD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
¿cómo esta su condición de salud? (bien, regular o mal)	bien	bien	bien	bien	bien		
¿está tomando medicamentos que le generan somnolencia??	NO	NO	NO	NO	NO		
¿sufre de acrofobia? miedo irreversible a cualquier actividad en alturas	NO	NO	NO	NO	NO		
¿ya reporto su condición de salud al área encargada??	SI	SI	SI	SI	SI		

Powered by CamScanner

E.P.P. PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA TAREA					EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS						
1	CASCO	✓			1	ARNES DE 4 PUNTOS	✓				H TIE OFF	
2	BARBUQUEJO	✓			2	ESLINGA - ADSORBEDOR	✓				E ESLINGA DE RESTRICCION	
3	MONOGAFAS	✓			3	MOSQUETONES	✓				D EQUIPO DE RESCATE	
4	GUANTES	✓			4	ESLINGA DE POSICION	✓				% DELIMITACION A BORDE DE PLACA	
5	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			5	PUNTOS ACLAJES F - M	✓					
					6	LINEA DE VIDA H - V	✓				PARA ACTIVIDADES ESPECIALES QUE EPP VA A UTILIZAR	
					7	LINEA DE TRABAJO	✓					
					8	ARRESTADOR	✓					
					9	ANDAMIOS	✓					
					10	ESCALERAS	✓					

HERRAMIENTAS HA UTILIZAR									
1	Taladro	4	Herramienta Manual	7		10			
2	Equipo Soldadura	5	Compresor	8		11			
3	Pulidora	6		9		12			

FORMATO DE INSPECCION PARA TRABAJOS EN ALTURAS

ITEM TRABAJADOR - INDIVIDUO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea (Físico y Mental)?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal cuenta con el equipo de protección personal definido para la tarea ?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se verifico que la formación en alturas del personal este acorde al trabajo a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal que va ha realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal conoce de la actividad que se va a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		
El personal tiene conocimiento de las recomendaciones medicas dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		

ITEM EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La eslinga es la apropiada para la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI		
Cuenta con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?	SI	SI	SI	SI	SI		
La línea de vida cuenta con etiquetas de ?	SI	SI	SI	SI	SI		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro?	NA	NA	NA	NA	NA		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	SI	SI	SI	SI	SI		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	SI	SI	SI	SI	SI		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?	SI	SI	SI	SI	SI		
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?	SI	SI	SI	SI	SI		
Plataformas están asegurados del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?	SI	SI	SI	SI	SI		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	NA	NA	NA	NA	NA		
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?	SI	SI	SI	SI	SI		

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
se verifico el area operativa antes de iniciar labores?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se realizó el análisis de trabajo seguro enfocado en la actividad y el procedimiento?	SI	SI	SI	SI	SI		
El sitio donde se ejecutará el trabajo esta aislado y señalizado completamente banderines, cinta de señalizacion etc,la zona y no permitir el paso de personas, o vehículos si aplica?	SI	SI	SI	SI	SI		
Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo?	SI	SI	SI	SI	SI		
se realizan actividades simultaneas	NO	NO	NO	NO	NO		

Powered by CamScanner

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados?	SI	SI	SI	SI	SI		
se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?	SI	SI	SI	SI	SI		
Las escaleras cumplen las especificaciones necesarias?	SI	SI	SI	SI	SI		
se han inspeccionado los elementos de protección personal?	SI	SI	SI	SI	SI		
se han inspeccionado las herramientas necesarias para la actividad a realizar?	SI	SI	SI	SI	SI		

ITEM OTROS PROCEDIMIENTOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos? (EXCAVASIONES, TRABAJOS EN CALIENTE,	NA	NA	NA	NA	NA		
Se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	SI	SI	SI	SI	SI		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?	SI	SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES:

Autorización APERTURA DIARIA:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Talibet Cardona G.	1022962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar A. Rivera S.	80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Camilo Salazar	1090918130	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Autorización CIERRE DIARIO:

Certifico que se cumplen con todas las condiciones citadas en este permiso para la realización de la tarea de forma segura en alturas.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO Y NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Talibet Cardona G.	1022962013	COORDINADOR TSA /SST							
Cesar A. Rivera S	80727814	INGENIERO RESIDENTE							
Camilo Salazar	1090918130	AYUDANTE DE SEGURIDAD							

Powered by CamScanner

Anexo No. 7

CVL Ingeniería

FORMATO INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-018-VI

MERC

PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura
FECHA DE	10-08-2026
DILIGENCIADO POR	Rusbel Alexander Perez.
FIRMA DEL COLABORADOR	

SST ENCARGADO DE VERIFICAR: Julibet Cardona G.
FIRMA:

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA		REVISION	ESTADO (SI= BUEN ESTADO NO= MAL ESTADO) LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
Herramientas Manuales										
Excavación	Palas	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Palines		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Paladragas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Picas		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Barras		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Azadones		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Demolición o golpe	Almadaras (porras)	Sus caras y bordes están en buen estado. Sus puntas estan afiladas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Martillos de una		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cinceles		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Corte	Machetes con funda	No esta rota o sucias.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Limas	Con mangos y no están rotas o sucias.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cuchillas	Empuñadura esta completa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Seguetas	Correctamente instaladas y no	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Serruchos	Empuñadura y dientes completos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cizalla Cortacable	Empuñadura y cuchillas completas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Tijeras	Empuñadura esta completa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Alicates	Mango, Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrías,uñas,volvedor,	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
De torsión - llaves	Juego de Llaves Mixtas	Dientes, Resorte, Mango	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Llaves para Tubo Pinzas	Mango, Aislamiento	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Hombresolo	Ajuste mango, Aislamiento, Estado general.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Llaves Expansivas	Mango, tornillo sin fin, estado general	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Destornilladores Pala	La punta y cabo de	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Destornilladores Estrella	No presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Juego de Llaves copa		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Varias	Nivel (mano-manquera)	En buen estado los mangos, Llanta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cinta métrica	No presenta cortes - estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Extensiones	Tomas, Estado de cables	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Lámparas-Reflectoms	Cable de Poder, Conexión	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Linternas	Estado general	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Diferencial	Paso correcto de la cadena,	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Polea	Rodamiento, Estado General	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Gratas (cepillo de alambre)	Mango, Cerdas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Coches (Carretillas)	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	llanas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	palustres	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	barra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	cincel	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	mazzeta	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	escuadra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO		ESTADO: OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	RECOMENDACIONES

FIRMA
NOMBRE: Julibet Cardona
CÉDULA: 1022367013

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

FORMATO INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-018-V1

MERC

PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura
FECHA DE	10-08-2026 | 16-08-2026
DILIGENCIADO POR	Yeison Martinez
FIRMA DEL COLABORADOR	
SST ENCARGADO DE VERIFICAR	Julibet Catherine Cardona
FIRMA	

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA			ESTADO (SI= BUEN ESTADO NO= MAL ESTADO)						OBSERVACIONES
Herramientas Manuales		REVISION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Excavación	Palas	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	SI	NA	NA	NA	NA	NA	
	Palines		SI	NA	NA	NA	NA	NA	
	Paladragas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Picas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Barras		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Azadones		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Demolición o golpe	Almadaras (porras)	Sus caras y bordes están en buen estado. Sus puntas estan afiladas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Martillos de una		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cinceles		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Corte	Machetes con funda	No esta rota o sucias.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Limas	Con mangos y no están rotas o sucias.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Cuchillas	Empuñadura esta completa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Seguetas	Correctamente instaladas y no	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Serruchos	Empuñadura y dientes completos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Cizalla Cortacable	Empuñadura y cuchillas completas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Tijeras	Empuñadura esta completa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Alicates	Mango, Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias,uñas,volvedor,	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
De torsión - llaves	Juego de Llaves Mixtas	Dientes, Resorte, Mango	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Llaves para Tubo Pinzas	Mango, Aislamiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Hombresolo	Ajuste mango, Aislamiento, Estado general.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Llaves Expansivas	Mango, tornillo sin fin, estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Destornilladores Pala	La punta y cabo de	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Destornilladores Estrella	No presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Juego de Llaves copa		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Varias	Nivel (mano-manquera)	En buen estado los mangos, Llanta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Cinta métrica	No presenta cortes - estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Extensiones	Tomas, Estado de cables	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Lámparas-Reflectorns	Cable de Poder, Conexión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Linternas	Estado general	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Diferencial	Paso correcto de la cadena,	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Polea	Rodamiento, Estado General	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Gratas (cepillo de alambre)	Mango, Cerdas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Coches (Carretillas)	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	llanas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	palustres	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	barra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	cincel	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	mazzeta	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	escuadra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO		ESTADO			RECOMENDACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA
NOMBRE Julibet Cardona
CEDULA 1022362013

Cotesla.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

FORMATO INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-018-V1

MERC

PROYECTO	IED Nicolas Buenaventura
FECHA DE	17-08-26 23-08-26
DILIGENCIADO POR	CALIXTO SALAZAR ESPINOSA
FIRMA DEL COLABORADOR	
SST ENCARGADO DE VERIFICAR	Gilbert Cervantes
FIRMA	

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA		REVISION	ESTADO (SI= BUEN ESTADO NO= MAL ESTADO) LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	OBSERVACIONES
Herramientas Manuales										
Excavación	Palas	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	NA	NA	NA	NA	NA			
	Palines		NA	NA	NA	NA	NA			
	Paladragas		NA	NA	NA	NA	NA			
	Picas		NA	NA	NA	NA	NA			
	Barras		NA	NA	NA	NA	NA			
	Azadones		NA	NA	NA	NA	NA			
Demolición o golpe	Almadaras (porras)	Sus caras y bordes están en buen estado. Sus puntas estan afiladas	NA	NA	NA	NA	NA			
	Martillos de una		NA	NA	NA	NA	NA			
	Cinceles		NA	NA	NA	NA	NA			
Corte	Machetes con funda	No esta rota o sucias.	NA	NA	NA	NA	NA			
	Limas	Con mangos y no están rotas o sucias.	NA	NA	NA	NA	NA			
	Cuchillas	Empuñadura esta completa	NA	NA	NA	NA	NA			
	Seguetas	Correctamente instaladas y no	NA	NA	NA	NA	NA			
	Serruchos	Empuñadura y dientes completos	NA	NA	NA	NA	NA			
	Cizalla Cortacable	Empuñadura y cuchillas completas	NA	NA	NA	NA	NA			
	Tijeras	Empuñadura esta completa	NA	NA	NA	NA	NA			
	Alicates	Mango, Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias,uñas,volvedor,	NA	NA	NA	NA	NA			
De torsión - llaves	Juego de Llaves Mixtas	Dientes, Resorte, Mango	SI	SI	SI	SI	SI			
	Llaves para Tubo Pinzas	Mango, Aislamiento	SI	SI	SI	SI	SI			
	Hombresolo	Ajuste mango, Aislamiento, Estado general.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Llaves Expansivas	Mango, tornillo sin fin, estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Destornilladores Pala	La punta y cabo de	SI	SI	SI	SI	SI			
	Destornilladores Estrella	No presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Juego de Llaves copa		SI	SI	SI	SI	SI			
Varias	Nivel (mano-manquera)	En buen estado los mangos, Llanta	SI	SI	SI	SI	SI			
	Cinta métrica	No presenta cortes - estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Extensiones	Tomas, Estado de cables	SI	SI	SI	SI	SI			
	Lámparas-Reflectoms	Cable de Poder, Conexión	SI	SI	SI	SI	SI			
	Linternas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Diferencial	Paso correcto de la cadena,	SI	SI	SI	SI	SI			
	Polea	Rodamiento, Estado General	SI	SI	SI	SI	SI			
	Gratas (cepillo de alambre)	Mango, Cerdas	SI	SI	SI	SI	SI			
	Coches (Carretillas)	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	llanas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	palustres	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	barra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	cincel	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	mazzeta	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	escuadra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUÍ

ESTADO		ESTADO OPTIMO	ESTADO REGULAR	ESTADO DEFICIENTE	RECOMENDACIONES

FIRMA
NOMBRE
CEDULA

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

FORMATO INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES

CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-018-V1

MERC

PROYECTO	IED Diego Sibuenaventura
FECHA DE	17-08-2026 — 23-08-2023
DILIGENCIADO POR	Yeison David Moreno
FIRMA DEL COLABORADOR	
ESTE FORMATO DE VERIFICAR	Cristhel Catherine Cardona Cuervo
FIRMA	

INSPECCION DE HERRAMIENTAS										
TIPO DE HERRAMIENTA			ESTADO SI= BUEN ESTADO NO= MAL ESTADO							OBSERVACIONES
Herramientas Manuales		REVISION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Excavación	Palas	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Palines		SI	SI	SI	SI	SI			
	Paladragas		SI	SI	SI	SI	SI			
	Picas		SI	SI	SI	SI	SI			
	Barras		SI	SI	SI	SI	SI			
	Azadones		SI	SI	SI	SI	SI			
Demolición o golpe	Almadanas (porras)	Sus caras y bordes están en buen estado. Sus puntas estan afiladas	SI	SI	SI	SI	SI			
	Martillos de una		SI	SI	SI	SI	SI			
	Cinceles		SI	SI	SI	SI	SI			
Corte	Machetes con funda	No esta rota o sucias.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Limas	Con mangos y no están rotas o sucias.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Cuchillas	Empuñadura esta completa	SI	SI	SI	SI	SI			
	Seguetas	Correctamente instaladas y no	SI	SI	SI	SI	SI			
	Serruchos	Empuñadura y dientes completos	SI	SI	SI	SI	SI			
	Cizalla Cortacable	Empuñadura y cuchillas completas	SI	SI	SI	SI	SI			
	Tijeras	Empuñadura esta completa	SI	SI	SI	SI	SI			
	Alicates	Mango, Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Tarrajas	Dados, Volvedor, Estilas,uñas,volvedor,	SI	SI	SI	SI	SI			
De torsión - llaves	Juego de Llaves Mixtas	Dientes, Resorte, Mango	SI	SI	SI	SI	SI			
	Llaves para Tubo Pinzas	Mango, Aislamiento	SI	SI	SI	SI	SI			
	Hombresolo	Ajuste mango, Aislamiento, Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Llaves Expansivas	Mango, tornillo sin fin, estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Destornilladores Pala	La punta y cabo de	SI	SI	SI	SI	SI			
	Destornilladores Estrella	No presentan sus mordazas abiertas o deteroradas.	SI	SI	SI	SI	SI			
	Juego de Llaves copa		SI	SI	SI	SI	SI			
Varias	Nivel (mano-manquera)	En buen estado los mangos. Llanta	SI	SI	SI	SI	SI			
	Cinta métrica	No presenta cortes - estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Extensiones	Tomas, Estado de cables	SI	SI	SI	SI	SI			
	Lámparas-Reflectoms	Cable de Poder, Conexión	SI	SI	SI	SI	SI			
	Linternas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	Diferencial	Paso correcto de la cadena,	SI	SI	SI	SI	SI			
	Polea	Rodamiento, Estado General	SI	SI	SI	SI	SI			
	Gratas (cepillo de alambre)	Mango, Cerdas	SI	SI	SI	SI	SI			
	Coches (Carretillas)	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	llanas	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	palustres	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	barra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	cincel	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	mazzeta	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			
	escuadra	Estado general	SI	SI	SI	SI	SI			

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI					
ESTADO		ESTADO			RECOMENDACIONES
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

FIRMA
NOMBRE Cristhel Catherine Cardona.
CEDULA 1022[illegible]3

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería | MERC MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS PLEGABLES

Empresa:	Consorcio MC Bloq Pereira	Personal involucrado en el uso del andamio	Andres Martinez / Camilo Salazar
Proyecto:	160 Niveles Buenaventura	Marca	Metaltech
Fecha de inspección:	10-05-2026 16-05-2026	Numero de andamio	#4
Número de Andamio:	#4	Actividad a Realizar	instalacion Pegas · Estaticas ·
Persona SST Encargado:	Zulbet Cardona Gutiérrez		

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mircoles SI	Mircoles NO	Jueves SI	Jueves NO	Viernes SI	Viernes NO	Sabado SI	Sabado NO	Domingo SI	Domingo NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		✓		X		X		X		X		X		
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio cumple con las condiciones mínimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Andres Martinez	Andres M		Andres M		Andres M		Andres M		Andres M		Andres M			
	FIRMA DEL TRABAJADOR Camilo Salazar														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulbet Cardona														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS PLEGABLES

Empresa:	Corporación MERCOS	Personal involucrado en el uso del andamio	Rodrigo Rojas / Jehix Castillo
Proyecto:	TEO Niveles Reconversión	Marca	Numero de andamio
Fecha de inspección:	10-08-2026 - 16-08-2026		
Número de Andamio:	#3	Actividad a Realizar	Mantenimiento
Persona SST Encargado:	Zulibet Catherine Cardoza		

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes		Martes		Mircoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		X		X		X		X		X		X		X
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR														
	FIRMA DEL TRABAJADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

CESAR MUÑOZ
Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería | MERC MARTIN ERNESTO BLASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Empresa:	Consorcio MCBG.	Personal involucrado en el uso del andamio	Ricardo Moreno / Juan David Moreno
Proyecto:	IED Nicolas Buenaventura.	Yorlin Acosta / Cesar Nuñez.	
Fecha de inspección:	10-08-2026 16-08-26.	Marca: Multidireccional.	Numero de andamio: #1
Número de Andamio:	#1	Actividad a Realizar: Pompostería.	
Persona SST Encargado:	Zulbet Cardona.		

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mircoles SI	Mircoles NO	Jueves SI	Jueves NO	Viernes SI	Viernes NO	Sabado SI	Sabado NO	Domingo SI	Domingo NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		X		X		X		X		X		X		X
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Ricardo Moreno - Rusbel A														
	FIRMA DEL TRABAJADOR Juan D. Moreno														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulbet Cardona.														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

Cesar Nuñez
Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

MERC MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Empresa:	CONSORCIO MERCO.	Personal involucrado en el uso del andamio	Yorlin Acosta / Cesar Rivas.
Proyecto:	ICO Nicolas Buenaventura		
Fecha de inspección:	10-08-2026 10-08-2026	Marca	Certificado Multidireccional / Numero de andamio #2
Número de Andamio:	#2	Actividad a Realizar	
Persona SST Encargado:	Zulibet Cardona G.		

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mircoles SI	Mircoles NO	Jueves SI	Jueves NO	Viernes SI	Viernes NO	Sabado SI	Sabado NO	Domingo SI	Domingo NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El area de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción), protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Yorlin Acosta	Yorlin		Yorlin		Yorlin		Yorlin		Yorlin		Yorlin		—	
	FIRMA DEL TRABAJADOR Cesar Rivas.	Cesar Rivas		Cesar Rivas		Cesar Rivas		Cesar Rivas		Cesar Rivas		Cesar Rivas		Cesar Rivas	
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulibet Cardona G.	Zulibet		Zulibet		Zulibet		Zulibet		Zulibet		Zulibet		Zulibet	

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

CESAR RIVAS
Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería | MERC MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS PLEGABLES



Empresa:	Consorcio MERC06	**Personal involucrado en el uso del andamio**	Camilo Sabogal
Proyecto:	IED Nicolas Buenaventura		
Fecha de inspección:	12 - agosto - 26 13 agosto 26	**Marca**	Metaltech — **Numero de andamio**
Número de Andamio:	#4	**Actividad a Realizar**	
Persona SST Encargado:	Zulbet Cardona		Instalacion de Rejas Metalica.

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes		Martes		Mircoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	/		/		/		/		/					
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	/		/		/		/		/					
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	/		/		/		/		/					
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	/		/		/		/		/					
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		X		X		X		X		X				
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	/		/		/		/		/					
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	/		/		/		/		/					
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	/		/		/		/		/					
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	/		/		/		/		/					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	/		/		/		/							
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	/		/		/		/		/					
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	/		/		/		/		/					
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	/		/		/		/							
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	/		/		/		/		/					
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/					
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Camilo Sabogal														
	FIRMA DEL TRABAJADOR														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulbet Cardona														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

COLABORADORES
Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

MERC — MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE, INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS PLEGABLES

Empresa:	Consorcio Mec86.	Personal involucrado en el uso del andamio	Elder Carnizo / Luisa Escandon
Proyecto:	PDD Nicolas Eyzaguirre	Rafael A - Reina / Cesar Villa	
Fecha de inspección:	17 agosto - 23 agosto 2026	Marca: Metaltech	Numero de andamio: #3
Número de Andamio:	#3	Actividad a Realizar	
Persona SST Encargado:	Filbert Catherine Cardona.	Mampostería Muro Fachada.	

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes SI	Lunes NO	Martes SI	Martes NO	Mircoles SI	Mircoles NO	Jueves SI	Jueves NO	Viernes SI	Viernes NO	Sabado SI	Sabado NO	Domingo SI	Domingo NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓					
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		X		X		X		X		X				
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
	El area de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓					
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓					
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Elder Carnizo - Luisa Escandon	Elder		Elder		Elder		Elder		Elder					
	FIRMA DEL TRABAJADOR Rafael A Reina - Cesar Villa.														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Filbert Cardona.														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Elder
Firma quien realiza la inspección

CESAR RIVERS
Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería | MERC MARTIN ERNESTO BIASCOS CAIPE INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Empresa:	Consorcio MERC.	Personal involucrado en el uso del andamio	Enovany Sepulveda Pedro Rojas
Proyecto:	Las Vicchas Buenaventura		Feliz Castillo.
Fecha de inspección:	9 agosto - 23 agosto 2026	Marca	Certificado N.
Número de Andamio:	1	Numero de andamio	01
Persona SST Encargado:	Zulbet Carbonell G.	Actividad a Realizar	Compostera fachada.

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes		Martes		Mircoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓					
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		✗		✗		✗		✗		✗				
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓					
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓					
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Enovany Sepulveda														
	FIRMA DEL TRABAJADOR Pedro Rojas y Feliz Castillo														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulbet Carbonell G.														

Observaciones:

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

Cristian Muñoz

Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

MERC
MARTIN ERNESTO BLANCO CAIPE
INGENIERO CIVIL

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Empresa:	Consorcio Merce.	Personal involucrado en el uso del andamio	Juan david Moreno / Julian Acosta
Proyecto:	IED Ricaurte Bicentenario	Ricardo Moreno	
Fecha de inspección:	12 agosto - 18 agosto 2026	Marca	Contratado / Numero de andamio 4 - 2
Número de Andamio:	4	Actividad a Realizar	
Persona SST Encargado:	Zulbet Cardona G.	Pompostería Enchapada.	

VERIFICACIÓN CALIFIQUE EL ESTADO DEL ANDAMIO

Parte	Condicion o estado	Lunes		Martes		Mircoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ANDAMIO	Estructura del andamio (sin fisuras, buen ajuste) en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los módulos de andamios están asegurados entre secciones?	✓		✓		✓		✓		✓					
	los largueros y diagonales se encuentran debidamente colocados y asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra bien apoyado en el suelo, es decir ruedas deben de tener una resistencia compatible y deben de estar frenadas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Los largueros y diagonales presentan deformidado añadiduras?		✓		X		X		X		X				
	Todos los remaches y cuñas están seguros (soldadura en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cumple con las condiciones minimas de asco?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio cuenta con un sistema de sujeción apropiado y las ruedas se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					
	La plataforma se encuentra debidamente ajustada y no se supera la capacidad de carga del andamio (180kg)?	✓		✓		✓		✓		✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS	El andamio se encuentra ubicado sobre una superficie firme y nivelada?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El andamio se encuentra ubicado cerca de cableado electrico	✓		✓		✓		✓		✓					
	El área de trabajo se encuentra libre de obstaculos?	✓		✓		✓		✓		✓					
EPP'S	El operario utiliza la protección auditiva (inserción). protección respiratoria, gafas de seguridad y guantes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓					
PERSONA	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos?	✓		✓		✓		✓		✓					
	El trabajor esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS	FIRMA DEL TRABAJADOR Juan David Moreno														
	FIRMA DEL TRABAJADOR Ricardo Moreno - Julian A.														
	FIRMA DEL SUPERVISOR SST Zulbet Cardona														
	Observaciones:														

Firma de Coordinador SST

Firma quien realiza la inspección

Firma quien autoriza la actividad

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura | Fecha de inicio: 10-8-26 | Fecha final: 16-8-26 | ARNES: X | ESLINGA: | MARCA DEL EQUIPO: INSAFE

EMPRESA: Consorcio MECBOG | SERIAL DEL EQUIPO: 30033-145 | FECHA DE FABRICACION: 01-2026 | FECHA DE INSPECCION ANUAL: 01-2027

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Andres Martinez | CEDULA: 1079033959 | PERSONA SST ENCARGADA: Zulbet Catherine Cardona | CEDULA: 1072962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
grietas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgaste delirmacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/		/		/		/		/		
picadura o grietas		/		/		/		/		/		/		
resorte con falla		/		/		/		/		/		/		
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/		/		/		/		/		
quemaduras		/		/		/		/		/		/		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C			

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-055-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	TEO Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio:	10-8-26	Fecha final:	16-8-26	ARNES		ESLINGA	X	MARCA DEL EQUIPO:	INSAFE
EMPRESA:	Consorcio MECROG	SERIAL DEL EQUIPO:	003	FECHA DE FABRICACION	01-2026	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	01-2026				
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Andres Martinez	CEDULA	1079033987	PERSONA SST ENCARGADA:	Yulibeth Londoño G.					CEDULA:	1027922013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
gnetas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosion	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgaste delfirmacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosion	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
resorte con falla	C		C		C		C		C		C			
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resorles o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C				C		C		C			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C			

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MEDOG

MEDOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	LED Nicolas Ospina	Fecha de Inicio:	10-8-26	Fecha final:	16-8-26	ARNES		ESLINGA	✓	MARCA DEL EQUIPO:	INSAFE
EMPRESA:	Consorcio Medog	SERIAL DEL EQUIPO:	E-27	FECHA DE FABRICACION	Enero 26	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	Enero 27				
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Carlos Salazar	CEDULA	1070918130	PERSONA SST ENCARGADA:	Julibeth Cardona G.				CEDULA:	1022956403	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas, desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
grietas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro gereral	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgaste delimacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
resorte con falla	C		C		C		C		C		C			
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C			









OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	LEO Nicolas Bilbao	Fecha de inicio:	10-8-26	Fecha final:	16-08-26	ARNES: X	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO:	INSAFE
EMPRESA:	Consorcio Mecbog	SERIAL DEL EQUIPO:	50033-897	FECHA DE FABRICACION	01-2026	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	01-27		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Camilo Sarabia	CEDULA	1070918130	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulbet Urrutia	CEDULA:	1022967203		

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
grietas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C				C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgaste de firmacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/		/		/		/		/		
picadura o grietas		/		/		/		/		/		/		
resorte con falla		/		/		/		/		/		/		
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/		/		/		/		/		
quemaduras		/		/		/		/		/		/		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C			









OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	IED Nicolas Gomez	Fecha de inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES		ESLINGA	MARCA DEL EQUIPO: MSAFE
EMPRESA:	Consorcio Mecrog.	SERIAL DEL EQUIPO:	897	FECHA DE FABRICACION	01-2026	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	01-2027
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Camilo Salazar	CEDULA	1070918130	PERSONA SST ENCARGADA:	Julieth Cardona	CEDULA:	1027760713

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas desgarradas			C		C									
costuras, cortes o roptura del tejido			C		C									
gnetas			C		C									
estiramiento excesivo			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos			C		C									
quemaduras			C		C									
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion			C		C									
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion			C		C									
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
defecto de funcionamiento			C		C									
Corrosión			C		C									
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada			C		C									
Desgaste defirmacion o desgarro			C		C									
estiramiento o elongacion excesiva			C		C									
quemaduras			C		C									
Corrosión			C		C									
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
resorte con falla			C		C									
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)			C		C									
quemaduras			C		C									
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado			C		C									

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA		C	C				
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-045-V1

MERC
MARTIN ERNESTO MASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	IED Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-08-26	ARNES: X	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO:	MSAFE
EMPRESA:	Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO:	S0038897	FECHA DE FABRICACION:	enero 26	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	enero 27
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Camilo Salazar	CEDULA:	1070918130	PERSONA SST ENCARGADA:	Julibet Cardenas.	CEDULA:	1077962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas			C		C									
costuras, cortes o roptura del tejido			C		C									
gnetas			C		C									
estiramiento excesivo			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion por exposicion a acidos o productos químicos			C		C									
quemaduras			C		C									
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion			C		C									
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
corrosion			C		C									
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C									
picadura o gnetas			C		C									
deterioro general			C		C									
defecto de funcionamiento			C		C									
Corrosión			C		C									
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada			C		C									
Desgaste deformacion o desgarro			C		C									
estiramiento o elongacion excesiva			C		C									
quemaduras			C		C									
Corrosión			C		C									
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo				C		C								
picadura o gnetas				C		C								
resorte con falla				C		C								
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de segundad (enganches)				C		C								
quemaduras				C		C								
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado			C		C									

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA		C	C			
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA						









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio: 10-8-26	Fecha final: 16-8-26	ARNES		ESLINGA X		MARCA DEL EQUIPO: FP	
EMPRESA: Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO: 01956		FECHA DE FABRICACION	01-26	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	01-27		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Rodrigo Rojas	CEDULA: 1031149822		PERSONA SST ENCARGADA:	Zulbet Cardona			CEDULA:	1022960213

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C		C	
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C		C	
gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C		C	
Desgaste deformacion o desgarro	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosión	C		C		C		C		C		C		C	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
resorte con falla	C		C		C		C		C		C		C	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C		C	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA						
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA						









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	Consorcio MECROG			Fecha de Inicio:	10-8-26		Fecha final:	6-8-26		APNES	X		ESLINGA			MARCA DEL EQUIPO:	EP		
EMPRESA:	SED Nicolas Bitton			SERIAL DEL EQUIPO:		17343		FECHA DE FABRICACION		Jul 25			FECHA DE INSPECCION ANUAL:		Jul 26				
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Rodrigo Rojas			CEDULA	1031149827			PERSONA SST ENCARGADA:		Zulibeth Cordoba						CEDULA:	1022760013		

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C		C	
costuras, cortes o ruptura del tejido	C		C		C		C		C		C		C	
gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
PIEZAS MECANICAS REMACHES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C				C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C				C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
HEBILLAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
LINEA DE SUJECION	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
costuras, cortes o ruptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C		C	
Desgaste deformacion o desgarro	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
deformaciones o desgaste excesivo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
picadura o gnetas		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
resorte con falla		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
quemaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
estirado	C		C		C		C		C		C		C	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA						
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA						









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	IED Mecbog B/Hisa	Fecha de Inicio:	17-8-26	Fecha final:	23-8-26	ARNES	ESLINGA X	MARCA DEL EQUIPO: EP.
EMPRESA:	Consorcio Mecbog.	SERIAL DEL EQUIPO:	01956	FECHA DE FABRICACION	07-26	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	07-27	
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Rodrigo Rojas	CEDULA	1031149622	PERSONA SST ENCARGADA:	Wilbet Cardona G.		CEDULA:	1027562062

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C					
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C					
gnetas	C		C		C		C		C					
esturamiento excesivo	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos			C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C							
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C					
Desgaste delirmacion o desgarro	C		C		C		C		C					
esturamiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
resorte con falla	C		C		C		C		C					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de segundad (enganches)	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C					









OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR:	FIRMA						
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST:	FIRMA						

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:
EMPRESA:

PROYECTO: APP Pradas Altura	Fecha de Inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES X	ESLINGA	MARCA DEL EQUIPO: EP
EMPRESA: MECROG. Consorcio	SERIAL DEL EQUIPO: 17343	FECHA DE FABRICACION	Julio 25		FECHA DE INSPECCION ANUAL: Julio 26
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Rodrigo Rojas	CEDULA 1031149822	PERSONA SST ENCARGADA: Wilbert Cardenas G.			CEDULA: 1022360273

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C					
costuras, cortes o ruptura del tejido	C		C		C		C		C					
gnetas	C		C		C		C		C					
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		8		C		C		C					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o gnetas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o ruptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C					
Desgaste deformacion o desgarro	C		C		C		C		C					
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
Corrosion	C		C		C		C		C					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		C		C		C		C		C				
picadura o gnetas		C		C		C		C		C				
resorte con falla		C		C		C		C		C				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		C		C		C		C		C				
quemaduras		C		C		C		C		C				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	ED Nicolas Ribera	Fecha de Inicio:	12-8-26	Fecha final:	16-8-26	ARNES		ESLINGA	X	MARCA DEL EQUIPO:	ED
EMPRESA:	Consorcio Mecbog	SERIAL DEL EQUIPO:	120965	FECHA DE FABRICACION	oct 25			FECHA DE INSPECCION ANUAL:	oct 26		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Edwing Bejo Uecles	CEDULA	1033751276	PERSONA SST ENCARGADA:	Wilbet cardona G.					CEDULA:	1022564013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas		/		/	/		/		/		/		/	
costuras, cortes o ruptura del tejido		/		/	/		/		/		/		/	
grietas		/		/	/		/		/		/		/	
estiramiento excesivo		/		/	/		/		/		/		/	
deterioro general		/		/	/		/		/		/		/	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos		/		/	/		/		/		/		/	
quemaduras		/		/	/		/		/		/		/	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados		/		/	/		/		/		/		/	
picadura o grietas		/		/	/		/		/		/		/	
deterioro general		/		/	/		/		/		/		/	
corrosion		/		/	/		/		/		/		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)		/		/	/		/		/		/		/	
picadura o grietas		/		/	/		/		/		/		/	
deterioro general		/		/	/		/		/		/		/	
corrosion		/		/	/		/		/		/		/	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)		/		/	/		/		/		/		/	
picadura o grietas		/		/	/		/		/		/		/	
deterioro general		/		/	/		/		/		/		/	
defecto de funcionamiento		/		/	/		/		/		/		/	
Corrosión		/		/	/		/		/		/		/	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada		/			/		/		/		/		/	
Desgaste deformacion o desgarro					/		/		/		/		/	
estiramiento o elongacion excesiva					/		/		/		/		/	
quemaduras					/		/		/		/		/	
Corrosión					/		/		/		/		/	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/	/		/		/		/		/	
picadura o grietas		/		/	/		/		/		/		/	
resorte con falla		/		/	/		/		/		/		/	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/	/		/		/		/		/	
quemaduras		/		/	/		/		/		/		/	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado					/		/		/		/		/	









OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA

INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA

Powered by CamScanner

INSPECC

CVL ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-045-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	LED Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio:	12-8-26	Fecha final:	16-8-26	ARNES: X	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO: ED
EMPRESA:	Consorcio Mecrog	SERIAL DEL EQUIPO:	0012	FECHA DE FABRICACION:	04-25	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	04-26	
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Geovanny Sepulveda	CEDULA:	1033757276	PERSONA SST ENCARGADA:	Yulibet Cardona	CEDULA:	1077961613	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas					/		/		/		/		/	
costuras, cortes o ruptura del tejido					/		/		/		/		/	
gnetas					/		/		/		/		/	
estiramiento excesivo					/		/		/		/		/	
deterioro general					/		/		/		/		/	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos					/		/		/		/		/	
quemaduras					/		/		/		/		/	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados					/		/		/		/		/	
picadura o gnetas					/		/		/		/		/	
deterioro general					/		/		/		/		/	
corrosion					/		/		/		/		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)					/		/		/		/		/	
picadura o gnetas					/		/		/		/		/	
deterioro general					/		/		/		/		/	
corrosion					/		/		/		/		/	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)					/		/		/		/		/	
picadura o gnetas					/		/		/		/		/	
deterioro general					/		/		/		/		/	
defecto de funcionamiento					/		/		/		/		/	
Corrosion					/		/		/		/		/	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o ruptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada					/		/		/		/		/	
Desgaste deformacion o desgarro					/		/		/		/		/	
estiramiento o elongacion excesiva					/		/		/		/		/	
quemaduras					/		/		/		/		/	
Corrosion					/		/		/		/		/	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo						/		/		/		/		/
picadura o gnetas						/		/		/		/		/
resorte con falla						/		/		/		/		/
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)						/		/		/		/		/
quemaduras						/		/		/		/		/
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado					/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	/						
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA	/						



Powered by CamScanner

CVL ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO MIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	IED Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio:	17-8-26	Fecha final:	23-8-26	ARNES	ESLINGA ✓
EMPRESA:	Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO:	00065	FECHA DE FABRICACION	OCT 25	MARCA DEL EQUIPO:	EP.
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Geovanny Zapata	CEDULA	1033767776	PERSONA SST ENCARGADA:	OCT Isabel Coronado	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	OCT 26
						CEDULA:	1022962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas			/		/		/		/					
costuras, cortes o roptura del tejido			/		/		/		/					
gnetas			/		/		/		/					
estiramiento excesivo			/		/		/		/					
deterioro general			/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos			/		/		/		/					
quemaduras			/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados			/		/		/		/					
picadura o gnetas			/		/		/		/					
deterioro general			/		/		/		/					
corrosion			/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			/		/		/		/					
picadura o gnetas			/		/		/		/					
deterioro general			/		/		/		/					
corrosion			/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			/		/		/		/					
picadura o gnetas			/		/		/		/					
deterioro general			/		/		/		/					
defecto de funcionamiento			/		/		/		/					
Corrosion			/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada			/		/		/		/					
Desgaste deformacion o desgarro			/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva			/		/		/		/					
quemaduras			/		/		/		/					
Corrosion			/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo			/		/		/		/					
picadura o gnetas			/		/		/		/					
resorte con falla			/		/		/		/					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)			/		/		/		/					
quemaduras					/		/		/					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado			/		/		/		/					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	/	✓	✓	✓	✓	/	/
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA	/	✓	✓	✓	✓	/	/



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MEGBOG
MEGBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: RD Nicolas Ortiz	Fecha de Inicio: 17-8-26	Fecha final: 28-8-26	ARNES: X	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO: EP
EMPRESA: Consorcio MEGBOG	SERIAL DEL EQUIPO: 0412	FECHA DE FABRICACION: Oct-25	FECHA DE INSPECCION ANUAL: Oct-26		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Giovany Sepulveda	CEDULA: 1033757276	PERSONA SST ENCARGADA: Zulbet Cardona	CEDULA: 1022962013		

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas			C		C		C		C					
costuras, cortes o roptura del tejido			C		C		C		C					
gnietas			C		C		C		C					
estiramiento excesivo			C		C		C		C					
deterioro general			C		C		C		C					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos			C		C		C		C					
quemaduras			C		C		C		C					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados			C		C		C		C					
picadura o gnietas			C		C		C		C					
deterioro general			C		C		C		C					
corrosion			C		C		C		C					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C		C		C					
picadura o gnietas			C		C		C		C					
deterioro general			C		C		C		C					
corrosion			C		C		C		C					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)			C		C		C		C					
picadura o gnietas			C		C		C		C					
deterioro general			C		C		C		C					
defecto de funcionamiento			C		C		C		C					
Corrosion			C		C		C		C					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada			C		C		C		C					
Desgaste defirmacion o desgarro			C		C		C		C					
estiramiento o elongacion excesiva			C		C		C		C					
quemaduras			C		C		C		C					
Corrosion			C		C		C		C					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo				/		/		/		/				
picadura o gnietas				/		/		/		/				
resorte con falla				/		/		/		/				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (erganches)				/		/		/		/				
quemaduras				/		/		/		/				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado			C		C		C		C					









OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: **FIRMA**

INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: **FIRMA**

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC — MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE, INGENIERO CIVIL

PROYECTO: ICBF Nicolas Buenos | Fecha de Inicio: 10-8-26 | Fecha final: 16-8-26 | ARNES | ESLINGA X | MARCA DEL EQUIPO: Linktech

EMPRESA: Consorcio MECBOG | SERIAL DEL EQUIPO: 100006 | FECHA DE FABRICACION: OCT 25 | FECHA DE INSPECCION ANUAL: OCT 26

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Cesar A. Buenos | CEDULA 80727814 | PERSONA SST ENCARGADA: Zulibet Carchona | CEDULA: 1072962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C		C	
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C		C	
gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosión	C		C		C		C		C		C		C	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C		C	
Desgaste de firmacion o desgarro	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosión	C		C		C		C		C		C		C	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C		C	
resorte con falla	C		C		C		C		C		C		C	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C		C	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA — Cesar Buenos | Cesar Buenos | Cesar Buenos | Cesar Buenos | Cesar Buenos | Cesar Buenos | Cesar Buenos

INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	Colegio Nicolas Buenaventura	Fecha de Inicio:	10-06-25	Fecha final:	16-08-26	ARNES	X	ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO:	Linktech
EMPRESA:	Consorcio Mecrog.	SERIAL DEL EQUIPO:	100401	FECHA DE FABRICACION	oct 25					FECHA DE INSPECCION ANUAL:	oct 26
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Cesar Rivera Cardenas	CEDULA	80122814	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulibet Cardona					CEDULA:	1007962403

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C		C	
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C		C	
grietas	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
corrosion	C		C		C		C		C		C		C	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C		C	
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C		C	
deterioro general	C		C		C		C		C		C		C	
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosión	C		C		C		C		C		C		C	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C		C	
Desgaste deformacion o desgarro	C		C		C		C		C		C		C	
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C		C	
quemaduras	C		C		C		C		C		C		C	
Corrosión	C		C		C		C		C		C		C	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA
picadura o grietas	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA
resorte con falla	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA
quemaduras	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	NC		NC		NC			NA		NA		NA		NA

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR:	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA	CESAR RIVERA
FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST:							
FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	Colegio Nicolás Buenaventura	Fecha de Inicio:	17-08-26	Fecha final:	23-08-26	ARNES	X	ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO:	Linktech
EMPRESA:	Consorcio Mecrog	SERIAL DEL EQUIPO	1204101	FECHA DE FABRICACION	Oct 25			FECHA DE INSPECCION ANUAL:	Oct 26		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Cesar Rivero Cardenas	CEDULA	80771811	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulibet Cardona					CEDULA:	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C					
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C					
grietas	C		C		C		C		C					
estramiento excesivo	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C				C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C				C		C		C					
Desgaste defirmacion o desgarro	C			C	C		C		C					
estramiento o elongacion excesiva	C			C	C		C		C					
quemaduras	C			C	C		C		C					
Corrosión	C			C	C		C		C					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		NA		NA		NA		NA		NA				
picadura o grietas		NA		NA		NA		NA		NA				
resorte con falla		NA		NA		NA		NA		NA				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		NA		NA		NA		NA		NA				
quemaduras		NA		NA		NA		NA		NA				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado		NA		NA		NA		NA		NA				

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR:														
FIRMA	Cesar Rivero		Cesar Rivero		Cesar Rivero		Cesar Rivero		Cesar Rivero					
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST:														
FIRMA														









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	colegio Nicolas Buenaventure	Fecha de Inicio:	17-08-24	Fecha final:	23-08-26	ARNES	ESLINGA X	MARCA DEL EQUIPO:	Intetech
EMPRESA:	Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO:	190606	FECHA DE FABRICACION	oct 25			FECHA DE INSPECCION ANUAL:	oct 26
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Cesar Rivera Cardona	CEDULA	80.478.114	PERSONA SSST ENCARGADA:	Eulibet Cardona			CEDULA:	1022-962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C					
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C					
grietas	C		C		C		C		C					
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
corrosion	C		C		C		C		C					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
deterioro general	C		C		C		C		C					
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C					
Desgaste de firmacion o desgarro	C		C		C		C		C					
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
Corrosión	C		C		C		C		C					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	C		C		C		C		C					
picadura o grietas	C		C		C		C		C					
resorte con falla	C		C		C		C		C					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C					
quemaduras	C		C		C		C		C					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	CESARRIVER	CESARRIVER	CESARRIVER	CESARRIVER	CESARRIVE		
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG 055-V1

MERC — MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE, INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura | Fecha de inicio: 10-8-16 | Fecha final: 16-8-16 | ARNES: X | ESLINGA: | MARCA DEL EQUIPO: LINKTECH

EMPRESA: Consorcio MECROG. | SERIAL DEL EQUIPO: 00089 | FECHA DE FABRICACION: OCT 16 | FECHA DE INSPECCION ANUAL: OCT 16

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Yulin Acosta. | CEDULA: 73187153 | PERSONA SST ENCARGADA: Wilbet Cardona G. | CEDULA: 1077260013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o ruptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
grietas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o grietas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosion	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION			C											
costuras, cortes o ruptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgaste deformacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosion	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
picadura o grietas	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
resorte con falla	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
quemaduras	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
AMORTIGUADOR DE IMPACTO				NA		NA		NA		NA				
estirado	C		C		C		C		C		C			

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Yulin	Yulin	Yulin	Yulin	Yulin	Yulin	
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: LED NICOLAS BUENAVENTURA | Fecha de Inicio: 10-8-26 | Fecha final: 16-08-26 | ARNES | ESLINGA X | MARCA DEL EQUIPO: INKTECH

EMPRESA: CONSORCIOMECBOG. | SERIAL DEL EQUIPO: 10066 | FECHA DE FABRICACION: NOV 21 | FECHA DE INSPECCION ANUAL: NOV 26

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Yonan Acosta. | CEDULA 73574153 | PERSONA SST ENCARGADA: Albert Contreras | CEDULA: 1077962673

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	C		C		C		C		C		C			
costuras, cortes o roptura del tejido	C		C		C		C		C		C			
gnetas	C		C		C		C		C		C			
estiramiento excesivo	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgasle excesivo o deformados	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgasle excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
corrosion	C		C		C		C		C		C			
HEBILLAS														
con deformaciones o desgasle excesivo (dobladura etc.)	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
deterioro general	C		C		C		C		C		C			
defecto de funcionamiento	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	C		C		C		C		C		C			
Desgasle de firmacion o desgarro	C		C		C		C		C		C			
estiramiento o elongacion excesiva	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
Corrosión	C		C		C		C		C		C			
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgasle excesivo	C		C		C		C		C		C			
picadura o gnetas	C		C		C		C		C		C			
resorte con falla	C		C		C		C		C		C			
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	C		C		C		C		C		C			
quemaduras	C		C		C		C		C		C			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	C		C		C		C		C		C			

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Yonan	Yonan	Yonan	Yonan	Yonan	Yonan
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA						









Powered by CamScanner

CVL ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Gomez	Fecha de Inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES		ESLINGA	X	MARCA DEL EQUIPO:	METECH	
EMPRESA: Consorcio Mecrog	SERIAL DEL EQUIPO: 0066	FECHA DE FABRICACION	2021		FECHA DE INSPECCION ANUAL:	2026			
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Yarlin Acosta.	CEDULA 1035741653	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulibet Coronado.		CEDULA:	1007961013			

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/					
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/					
gnetas	/		/		/		/		/					
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/					
Desgaste deformacion o desgarro	/		/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
resorte con falla	/		/		/		/		/					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	/		/		/		/		/					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Yarlin	Yarlin	Yarlin	Yarlin	Yarlin				
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA									









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	TEO Arcelors B/Hyra.	Fecha de Inicio:	17-8-26	Fecha final:	23-8-26	ARNES	X	ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO:	Unikatch.
EMPRESA:	Consorcio Mecbog	SERIAL DEL EQUIPO:	000899	FECHA DE FABRICACION	Oct 25			FECHA DE INSPECCION ANUAL:	Oct 26		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Yolin Acosta	CEDULA	73574153	PERSONA SST ENCARGADA:	Wilbert Cardona G.					CEDULA:	1020961013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	✓		✓		✓		✓		✓					
costuras, cortes o roptura del tejido	✓		✓		✓		✓		✓					
gnetas	✓		✓		✓		✓		✓					
estiramiento excesivo	✓		✓		✓		✓		✓					
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	✓		✓		✓		✓		✓					
quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	✓		✓		✓		✓		✓					
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓					
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓					
corrosion	✓		✓		✓		✓		✓					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓					
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓					
corrosion	✓		✓		✓		✓		✓					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓					
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓					
defecto de funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓					
Corrosion	✓		✓		✓		✓		✓					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	✓		✓		✓		✓		✓					
Desgaste delirmacion o desgarro	✓		✓		✓		✓		✓					
estiramiento o elongacion excesiva	✓		✓		✓		✓		✓					
quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓					
Corrosion	✓		✓		✓		✓		✓					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		✓		✓		✓		✓		✓				
picadura o gnetas		✓		✓		✓		✓		✓				
resorte con falla		✓		✓		✓		✓		✓				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		✓		✓		✓		✓		✓				
quemaduras		✓		✓		✓		✓		✓				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Yolin	Yolin	Yolin	Yolin	Yolin		
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA	Yolin	Yolin	Yolin	Yolin	Yolin		









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-045-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO:	LCD Niddo Bajito			Fecha de Inicio:	10-8-26	Fecha final:	16-8-26	ARNES		ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO:	TARTECH		
EMPRESA:	Condiciones MECBOG			SERIAL DEL EQUIPO:	00056	FECHA DE FABRICACION	OCT-24	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	OCT 26						
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR:	Juan David Pinzon			CEDULA	1104421225	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulibet Cardona					CEDULA:	1022962013.		

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/		/		/	
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/		/		/	
grietas	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o grietas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o grietas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o grietas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/		/		/	
Desgaste defirmacion o desgarro	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o grietas	/		/		/		/		/		/		/	
resorte con falla	/		/		/		/		/		/		/	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
esturado	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECIOG

MECIOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO REASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED NICOLAS BUENAVENTURA	Fecha de inicio: 10-8-26	Fecha final: 16-8-26	ARNES	ESLINGA	MARCA DEL EQUIPO:	UNSAFE	
EMPRESA: CONSORCIO NICIOG.	SERIAL DEL EQUIPO: 214	FECHA DE FABRICACION	4-2019	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	4-2024		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: JUAN DAVID MORENO	CEDULA 1109421225	PERSONA SST ENCARGADA: Zulibet Cardera			CEDULA:	1022960013	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
costuras, cortes o roptura del tejido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
gnetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estiramiento excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
corrosion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
corrosion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
deterioro general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
defecto de funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Corrosion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o desfrosada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Desgaste defirmacion o desgarro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
estiramiento o elongacion excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Corrosión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
picadura o gnetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
resorte con falla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
quemaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
esturado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA						
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA						









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECROG

MECROG-065-V1


MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura	Fecha de Inicio: 7-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES: ✓	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO: Intech
EMPRESA: Consorcio MECROG	SERIAL DEL EQUIPO: 00086	FECHA DE FABRICACION: OCT 24	FECHA DE INSPECCION ANUAL: OCT 26	
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Juan David Moreno	CEDULA: 1104421225	PERSONA SST ENCARGADA: Gilbert Cordoba	CEDULA: 1022360013	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/					
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/					
grietas	/		/		/		/		/					
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion			/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/					
Desgaste deformacion o desgarro	/		/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/		/		/		/				
picadura o grietas		/		/		/		/		/				
resorte con falla		/		/		/		/		/				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/		/		/		/				
quemaduras		/		/		/		/		/				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC

MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: TAU - Nicolas Ormachea	Fecha de Inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES		ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO: INSAFE
EMPRESA: Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO: 214		FECHA DE FABRICACION	4-2019	FECHA DE INSPECCION ANUAL: 4-27		
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Juan David Moreno	CEDULA 1109421225		PERSONA SST ENCARGADA: Zulbet Caldona			CEDULA:	1077677013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/					
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/					
gnetas	/		/		/		/		/					
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/					
Desgaste de limacion o desgarro	/		/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
Corrosion	/		/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
resorte con falla	/		/		/		/		/					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	/		/		/		/		/					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA							
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC — MARTIN ERNESTO REASCOS CAIPE, INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolás Buenaventura	Fecha de inicio: 10-8-26	Fecha final: 16-08-26	ARNES		ESLINGA	X	MARCA DEL EQUIPO: TINKTECH
EMPRESA: Consorcio Mecbog	SERIAL DEL EQUIPO: 0154	FECHA DE FABRICACION	Enero 26		FECHA DE INSPECCION ANUAL:	Enero 27	
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Ricardo Rivera	CEDULA 1066513595	PERSONA SST ENCARGADA: Zulibet Cardona					CEDULA: 1022962013

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/		/		/	
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/		/		/	
gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/		/		/	
detenoro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
detenoro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
detenoro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
detenoro general	/		/		/		/		/		/		/	
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/		/		/	
Desgaste defirmacion o desgarro	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
resorte con falla	/		/		/		/		/		/		/	
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	-	-					
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
MECBOG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Ricaurte Bicentenario	Fecha de Inicio: 10-8-26	Fecha final: 16-8-26	ARNES		ESLINGA		MARCA DEL EQUIPO:	Tractel	
EMPRESA: Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO:	2074	FECHA DE FABRICACION	Sep 22	FECHA DE INSPECCION ANUAL:	Sep 26			
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Ricardo Moreno	CEDULA: 1066535995		PERSONA SST ENCARGADA:	Zulibet Cordoba G.			CEDULA:	1010162013	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/		/		/	
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/		/		/	
gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
corrosion	/		/		/		/		/		/		/	
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/		/		/	
picadura o gnetas	/		/		/		/		/		/		/	
deterioro general	/		/		/		/		/		/		/	
defecto de funcionamiento	/		/		/		//		//		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/		/		/	
Desgaste deformacion o desgarro	/		/		/		/		/		/		/	
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/		/		/	
quemaduras	/		/		/		/		/		/		/	
Corrosión	/		/		/		/		/		/		/	
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/		/		/		/		/		/
picadura o gnetas		/		/		/		/		/		/		/
resorte con falla		/		/		/		/		/		/		/
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/		/		/		/		/		/
quemaduras		/		/		/		/		/		/		/
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES: /

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	-12	-D	D	D	Rom	Rom	Gon
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA							









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MEC1OG

MEC1OG-065-V1

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: Nidos Bosquetura	Fecha de inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES: X	ESLINGA:	MARCA DEL EQUIPO: Tosafe
EMPRESA: Consorcio Mec1oc	SERIAL DEL EQUIPO: 2074	FECHA DE FABRICACION: Sep-22	FECHA DE INSPECCION ANUAL: Sep-26	
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Ricardo Moreno	CEDULA: 1066513595	PERSONA SST ENCARGADA: Zulbet Cardenas	CEDULA: 1079

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/					
costuras, cortes o ruptura del tejido	/		/		/		/		/					
grietas	/		/		/		/		/					
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o grietas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/					
Corrosion	/		/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o ruptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/					
Desgaste delirmacion o desgarro	/		/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
Corrosion	/		/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo		/		/		/		/		/				
picadura o grietas		/		/		/		/		/				
resorte con falla		/		/		/		/		/				
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)		/		/		/		/		/				
quemaduras		/		/		/		/		/				
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
esbirado	/		/		/		/		/					

OBSERVACIONES:

INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo					
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA														









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

PREOPERACIONAL EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MECBOG-065-V1

MERC — MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE, INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura	Fecha de inicio: 17-8-26	Fecha final: 23-8-26	ARNES		ESLINGA	X	MARCA DEL EQUIPO: Linktech
EMPRESA: Consorcio MECBOG	SERIAL DEL EQUIPO:	0154	FECHA DE FABRICACION	01-26	FECHA DE INSPECCION ANUAL:		01-27
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Ricardo Moreno	CEDULA	1066513595	PERSONA SST ENCARGADA:	Zulbet Cifelona-G.		CEDULA:	1077

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA	C	NA
Fibra externas cortadas, desgastadas/ desgarradas	/		/		/		/		/					
costuras, cortes o roptura del tejido	/		/		/		/		/					
gnetas	/		/		/		/		/					
estiramiento excesivo	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion por exposicion a acidos o productos quimicos	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
PIEZAS MECANICAS REMACHES														
Desgaste excesivo o deformados	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
corrosion	/		/		/		/		/					
HEBILLAS														
con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura etc.)	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
deterioro general	/		/		/		/		/					
defecto de funcionamiento	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
LINEA DE SUJECION														
costuras, cortes o roptura del tejido o correa, deshilachada o destrosada	/		/		/		/		/					
Desgaste defirmacion o desgarro	/		/		/		/		/					
estiramiento o elongacion excesiva	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
Corrosión	/		/		/		/		/					
GANCHOS DE RESORTE MOSQUETONES														
deformaciones o desgaste excesivo	/		/		/		/		/					
picadura o gnetas	/		/		/		/		/					
resorte con falla	/		/		/		/		/					
ajuste inadecuados o incorrecto en los cierres de resortes o de seguridad (enganches)	/		/		/		/		/					
quemaduras	/		/		/		/		/					
AMORTIGUADOR DE IMPACTO														
estirado	/		/		/		/		/					
OBSERVACIONES:														
INSPECCION REALIZADA POR: FIRMA	-		-		-									
INSPECCION REVISADA POR COORDINADOR TSA U O SST: FIRMA														









Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: JED NICOLAS BUENAVENTURA ACTIVIDAD: Corte y pulido.

FECHA DE INSPECCIÓN: DESDE: 10 /08-/2026 HASTA: 16 -08- 2026

MARCA DEL EQUIPO: BRUSHLESS N°: 21286 SERIAL/ MODELO: DCG413-B3

DESCRIPCIÓN: GRANDE: PEQUEÑA:



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Cómo es el estado de insertación del disco?	✓		✓		✓		✓				✓			
	Estado del sujetador del fijador adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de instalación adecuada del mango de sujeción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la guia de la pulidora y de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se tiene un adecuado uso del disco según su tarea	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿La pulidora no presenta golpes, abolladuras y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿El estado del interruptor - encendido apagado se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Ricardo Moreno	1066513595							
Edward. Moreno	1104421225							
Yarlin Acosta	73574153							
Elder Carrazo	78110154	Elder	Elder	Elder	Elder	Elder	Elder	

APROBADO SI NO CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DE QUIEN APRUEBA
Wilbert Cardenas.	



Powered by CamScanner

CVL Ingeniena

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas B/Hrm — ACTIVIDAD: Corte y Pulido

FECHA DE INSPECCIÓN: — DESDE: 17 agosto 2026 — HASTA: 23 agosto 2026

MARCA DEL EQUIPO: Stanley — N°: 4120+83 — SERIAL/ MODELO: DWE

DESCRIPCIÓN: — GRANDE: — PEQUEÑA: X



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verifico el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Como es el estado de insertación del disco?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del sujetador del fijador adecuado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de instalación adecuada del mango de sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la guia de la pulidora y de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Se tiene un adecuado uso del disco según su tarea	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿La pulidora no presenta golpes, abolladuras y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿El estado del interruptor - encendido apagado se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓					

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Camilo Gaitan	1070918180							
Andres Torres	1019665493	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES			

APROBADO SI NO — CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DE QUIEN APRUEBA
Tulibet Cordovez.	



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO PIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura ACTIVIDAD: Corte y Pulido

FECHA DE INSPECCIÓN: DESDE: 17 - 08 - 2026 HASTA: 23 - 08 -

MARCA DEL EQUIPO: BOSCH N°: 3241 SERIAL/ MODELO: 70185

DESCRIPCIÓN: GRANDE: X PEQUEÑA:



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	/		/		/		/		/			/		
	¿Cómo es el estado de insertación del disco?	/		/		/		/		/			/		
	Estado del sujetador del fijador adecuado	/		/		/		/		/			/		
	Estado de instalación adecuada del mango de sujeción	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado de la guia de la pulidora y de la guarda	/		/		/		/		/			/		
	Se tiene un adecuado uso del disco según su tarea	/		/		/		/		/			/		
	¿La pulidora no presenta golpes, abolladuras y/o fisuras en su caparazón?	/		/		/		/		/			/		
	¿El estado del interruptor - encendido apagado se encuentra en buen estado?	/		/		/		/		/		/		/	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Juan David Mora	1104421275							
Rubel A. Ruiz	79880318.	/						
Rodrigo Rojas	1031149822	/						
Yarlin Acosta.	73574153	Yar	Yar	Yar	Yar	Yar		

APROBADO SI NO CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DE QUIEN APRUEBA
Zulibet Catherine Cardona Guerra	



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: ITO Nicolas Buenaventura — ACTIVIDAD: Corte y Pulido.

FECHA DE INSPECCIÓN: — DESDE: 10 Agosto 2026 — HASTA: 16 agosto 2026

MARCA DEL EQUIPO: stanley — N°: 4120-B3 — SERIAL/ MODELO: DWE

DESCRIPCIÓN: — GRANDE: — PEQUEÑA: X



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Cómo es el estado de insertación del disco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del sujetador del fijador adecuado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de instalación adecuada del mango de sujeción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la guia de la pulidora y de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Se tiene un adecuado uso del disco según su tarea	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿La pulidora no presenta golpes, abolladuras y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿El estado del interruptor - encendido apagado se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yeison Martinez	1002649967	Yeison Martinez	Yeison Martinez	—	—	—	—	
Brayan Hernandez	1073248670	Brayan Hern.	Brayan Her.	Brayan	13 reloj	Brayan	—	
Andres Martinez	1079033989	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
Camilo Salazar	1070918130	—	—	—	—	—	—	

APROBADO SI — NO — CON RESTRICCIÓN: —

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN
—	—	—	—	—

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DE QUIEN APRUEBA
Eulibel Cardona	



cotesla.

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

PROYECTO: YED Niveles Buenaventura | ACTIVIDAD: Perforación Anclajes

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: día 10 Mes agosto Año: 2026

Hasta: día 16 Mes Agosto Año: 2026.

MARCA DEL EQUIPO: Makita | N°: 787658 | SERIAL/ MODELO: HP 1630

DESCRIPCIÓN: | ELÉCTRICO: X | INALÁMBRICO: | PERCUTOR:



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALDRO

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Cómo es el estado de insertación de la broca?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mandril y mordaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de gatillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del botón de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Adecuado uso de la broca según la tarea	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿El taladro no presenta golpes, roturas y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Se utilizan adecuadamente los EPP para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES APELLIDOS Y CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Ricardo Moreno 1066513595							
Juan david Moreno 1104421225							
Yurlin Acosta 73574153							
Elder Carrazo · 78110154							

APROBADO SI NO | CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DEL SST QUIEN APRUEBA
Lubet Cardona Guerra	



Powered by CamScanner

CVL Ingenieria

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura | ACTIVIDAD: Anclajes

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: día 10 Mes Agosto Año: 2026

Hasta: día 16 Mes Agosto Año: 2026

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt N°: 122392 SERIAL/ MODELO: DWE

DESCRIPCIÓN: ELÉCTRICO: INALÁMBRICO: PERCUTOR: X



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALDRO

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones electricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Cómo es el estado de insertación de la broca?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mandril y mordaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de gatillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del botón de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Adecuado uso de la broca según la tarea	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿El taladro no presenta golpes, roturas y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	¿Se utilizan adecuadamente los EPP para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES APELLIDOS Y CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yeison Martinez 1002649967	Yeison Martinez	Yeison Martinez					
Brayan Hernandez 1073248670	Brayan Hernandez	Brayan He	Brayan	Brayan	Brayan		
Andres Martinez 1079033989	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	
Camilo Solazar 1070918130							

APROBADO SI NO	CON RESTRICCIÓN:			
PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DEL SST QUIEN APRUEBA
Tutibet Katherine Cardona	



Coesla

Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura | ACTIVIDAD: Anclajes

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: día 17 Mes agosto Año: 2026

Hasta: día 23 Mes agosto Año: 2026.

MARCA DEL EQUIPO: Dewalt | N°: 122392 | SERIAL/ MODELO: DWE

DESCRIPCIÓN: ELÉCTRICO: X | INALÁMBRICO: | PERCUTOR:



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALDRO

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones electricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Cómo es el estado de insertación de la broca?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mandril y mordaza	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de gatillos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del botón de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Adecuado uso de la broca según la tarea	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿El taladro no presenta golpes, roturas y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Se utilizan adecuadamente los EPP para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓					

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES APELLIDOS Y CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Camilo Galarza 1070918180	✓	✓	✓	✓	✓		
Andres Torres - 1019063693	ANDRES	ANDRES	ANDRES	ANDRES			

APROBADO SI NO | CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DEL SST QUIEN APRUEBA
Yulibet Cardona C.	



Powered by CamScanner

CVL Ingeniería

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

MERC
MARTIN ERNESTO RIASCOS CAIPE
INGENIERO CIVIL

PROYECTO: IED Nicolas Buenaventura | ACTIVIDAD: Perforación

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde: día 17 Mes Agosto Año: 2026

Hasta: día 23 Mes Agosto Año: 2026

MARCA DEL EQUIPO: Makita N°: 787658 SERIAL/ MODELO: HP1630

DESCRIPCIÓN: ELÉCTRICO: INALÁMBRICO: PERCUTOR: X



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALDRO

TIPO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO MECÁNICO	¿Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, extenciones, cables, tomas?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Cómo es el estado de insertación de la broca?	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mandril y mordaza	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de gatillos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del botón de avance y reversa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Adecuado uso de la broca según la tarea	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿El taladro no presenta golpes, roturas y/o fisuras en su caparazón?	✓		✓		✓		✓		✓					
	¿Se utilizan adecuadamente los EPP para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓					

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL EQUIPO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

INSPECCIÓN DIARIA DEL OPERARIO A CARGO

NOMBRES APELLIDOS Y CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Juan David Moreno 1104422275							
Yorlin Acosta 73574153	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin		
Elder Camizo 78110154	Elder	Elder	Elder	Elder	Elder		
Ricardo Moreno 1066513595	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo		

APROBADO SI NO | CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	NOMBRE DEL INGENIERO	FIRMA DE APROBACIÓN

NOMBRE DEL SST QUE VERIFICA	FIRMA DEL SST QUIEN APRUEBA
Zulbet Cardonado.	



Powered by CamScanner

Anexo No. 8

ANDRES MARTINEZ

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASDO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Andres Martinez	1079033789	Oficial	Salud total	ot	Brayan Hernandez	324488 2159

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	Andres M	

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASDO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
¿Padece alguna enfermedad crónica?							
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?							
¿Presenta problemas respiratorios?							
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?							
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?							
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?							
¿Padece alguna alergia?							
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?							
¿Se encuentra en estado de lucidez?							
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?							
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?							
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?							
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

Powered by CamScanner

CAMILO SALAZAR

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Camilo Salazar	1070918130	Oficial	Salud Total	O+	Andrea Salazar	301528 2146

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Camilo Salazar	1070918130	Oficial	Salud Total	O+	Andrea Salazar	301528 2146

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 2026 17-8	martes 2026 18-8	miércoles 2026 19-8	jueves 2026 20-8	viernes 2026 21-8	sábado 2026 22-8	domingo 2026 23-8
¿Padece alguna enfermedad crónica?		NO	NO				
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?		NO	NO				
¿Presenta problemas respiratorios?		NO	NO				
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?		NO	NO				
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?		NO	NO				
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?		NO	NO				
¿Padece alguna alergia?		NO	NO				
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?		NO	NO				
¿Se encuentra en estado de lucidez?		SI	SI				
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?		NA	NA				
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?		NO	NO				
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?		SI	SI				
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

Powered by CamScanner

RODRIGO ROJAS

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Rodrigo Rojas	1031149822	Oficial	Nueva EPS	A+	Kimberly Duarte	322744 8632

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 11-8-26	jueves 12-8-26	viernes 13-8-26	sábado 14-8-26	domingo
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Rodrigo Rojas	1031149822	Oficial	Nueva EPS	A+	Kimberly Duarte	322744 8632

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8-26	martes 18-8-26	miercoles 19-8-26	jueves 20-8-26	viernes 21-8-26	sábado 22-8-26	domingo 23-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI		
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA		
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

Powered by CamScanner

CESAR RIVEROS

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Cesar A. Riveros	80727814	Inspector Tecnico	Sanitas	A+	Vicky Riveros	321 3876779

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra en estado de lucidez?	Si	Si	Si	SI	SI	SI	SI
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS	CESAR RIVEROS

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Cesar A Riveros	80727814	Inspector Tecnico	Sanitas	A+	Vicky Riveros	321 3876779

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8	martes 18-8	miércoles 19-8	jueves 20-8	viernes 21-8	sábado 22-8	domingo 23-8
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI		
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA		
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR		

Powered by CamScanner

Yobany Sepulveda

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Yobany Sepulveda	1033757276	Operario	Nueva EPS	A+	Siervo Sepulveda	313456 7814

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Presenta problemas respiratorios?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Padece alguna alergia?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra en estado de lucidez?			SI	SI	SI	SI	SI
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?			NA	NA	NA	NA	NA
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?			NO	NO	NO	NO	NO
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?			SI	SI	SI	SI	SI
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Yobany Sepulveda	1033757276	Operario	Nueva EPS	A+	Siervo Sepulveda	313456 7814

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8-26	martes 18-8-26	miércoles 19-8-26	jueves 20-8-26	viernes 21-8-26	sábado 22-8-26	domingo 23-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presenta problemas respiratorios?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Padece alguna alergia?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra en estado de lucidez?		SI	SI	SI	SI	SI	
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?		NA	NA	NA	NA	NA	
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?		NO	NO	NO	NO	NO	
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?		SI	SI	SI	SI	SI	
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

Powered by CamScanner

YORLIN ACOSTA

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Yorlin Acosta	73574153	oficial	Colsanitas	A+	Rosa Vargas	320603 1730

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Yorlin Acosta	73574153	oficial	Colsanitas	A+	Rosa Vargas	320603 1730

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8-26	martes 18-8-26	miércoles 19-8-26	jueves 20-8-26	viernes 21-8-26	sábado 22-8-26	domingo 23-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI		
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA		
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin	Yorlin		

Powered by CamScanner

JUAN DAVID MORENO

MERC — MARTIN ERNESTO RASCOS CAIPE

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Juan david Moreno.	1104421225	Ayudante	Nueva EPS	O+	Onelis Castillo	3007315394

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

MERC — MARTIN ERNESTO RASCOS CAIPE

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Juan David Moreno	1104421225	Ayud.	Nueva Eps	O+	Onelis Castillo	3007315394

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8-26	martes 18-8-26	miércoles 19-8-26	jueves 20-08-26	viernes 21-8-26	sábado	domingo
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI		
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA		
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA							

Powered by CamScanner

RICARDO MORENO

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Ricardo Moreno	1066513595	Maestro	Famisanar	A+	Orelis Castillo	3007315394

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 10-8-26	martes 11-8-26	miércoles 12-8-26	jueves 13-8-26	viernes 14-8-26	sábado 15-8-26	domingo 16-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Esta tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo

MERC

FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL
CONSORCIO COLEGIO MECBOG
FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS MECBOG-019-V1

CVL Ingeniería

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	EPS	RH	FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DEL FAMILIAR
Ricardo Moreno	1066013595	Maestro	Famisanar	A+	Orelis Castillo	3007315394

Por favor conteste SI - NO- N/A en su condicion de salud, si debe reportar algo importante diligenciar la casilla de observaciones

CONDICIONES GENERALES	lunes 17-8-26	martes 18-8-26	miércoles 19-8-26	jueves 20-8-26	viernes 21-8-26	sábado 22-8-26	domingo 23-8-26
¿Padece alguna enfermedad crónica?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Esta tomando algún medicamento en la actualidad que genere somnolencia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presenta problemas respiratorios?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra actualmente en tratamiento?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Padece alguna alergia?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	SI	SI	SI	SI	SI		
Aplica para mujeres ¿Se encuentra en estado de embarazo?	NA	NA	NA	NA	NA		
¿Sufre de acrofobia miedo intenso e irracional a las alturas?	NO	NO	NO	NO	NO		
¿Sigues las recomendaciones dadas en el examen ocupacional?	SI	SI	SI	SI	SI		
NOMBRE DEL COLABORADOR Y FIRMA DIARIA	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo		

Powered by CamScanner

Anexo No. 9

REPORTE DE NOVEDADES DE NOMINA
CONSORCIO COLEGIO MECBOG

AUSENCIAS Y/O PERMISOS	SIN JUSTA CAUSA (información que reporta el jefe inmediato del funcionario que no se presento a laborar).	INCAPACIDAD (anexar documento original, junto con las incapacidades mayores de dos días) para posterior legalización por parte del Grupo de Talento Humano, MECBOG	CALAMIDAD DOMÉSTICA (debe adjuntar soporte) para su posterior verificación en el Grupo de Talento Humano.	PERMISO: Autorización para ausentarse de sus labores hasta por tres (3) días con justa causa (Adjuntar soporte).	AUSENCIA POR LUTO Ley 1635 de 2013.	PERMISO: Autorización para ausentarse de sus labores hasta por tres (3) días con justa causa (Adjuntar soporte).	AUSENCIA POR LUTO Ley 1635 de 2013.

REPORTE DE NOVEDADES DE NOMINA								NOVEDAD SI/NO															DIAS DE NOVEDAD									
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	PROPIO	CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	REINGRESO	INGRESO	INCAPACIDAD	RENUNCIA	AUSENCIA	CALAMIDAD	FERMISO NO REMUNERADO	PERMISO REMUNERADO	ABANDONO	LICENCIA DE MATERNIDAD	CITA MEDICA	FALLECIMIENTO	SANCIONADO	ACCIDENTE TRABAJO	ACCIDENTE DE ORIGEN COMUN	TRASLADO	FINALIZACION DE CONTRATO	TIPO DE NOVEDAD	ANEXO SOPORTE SI/NO	FECHA DE INICIO DE LA NOVEDAD	FECHA FINAL DE LA NOVEDAD	TOTAL DIAS	TIPO DE NOVEDAD	ANEXO SOPORTE SI/NO	FECHA DE INICIO DE LA NOVEDAD	FECHA FINAL DE LA NOVEDAD	TOTAL DIAS
1	Andres Mauricio Rosero Riascos	1.017.229.102	Director de obra	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
2	Tania Fernanda Torres Albarracin	1.233.895.630	Residente de obra	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
3	Yoan Sebastian Mosquera Sicuamia	1.010.035.798	Ingeniero Civil	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
4	Cesar Augusto Riveros Cardenas	80.727.814	Profesional tecnico de apoyo de obra	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
5	Jenni Ximena Torres Becerra	52.746.031	Técnico en SST	Consorcio Colegio MECBOG			X				SI														RETIRO	SI	13/01/2026	13/01/2026	NA					
6	Zulibeth Catherine Cardona Guerra	1.022.962.013	Tecnólogo en gestión de calidad, MA y SST	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
7	Wilmer Genito Alarcón Molina	5.824.966	Tecnologo en gestión de la construcción	Consorcio Colegio MECBOG		X																										
8	Wendy Paola Vargas Zorro	1.053.615.013	Tecnologo en seguridad ocupacional	Consorcio Colegio MECBOG		X				SI															INCAPACIDAD	SI	26/04/2026	30/04/2026	5,00	INCAPACIDAD	SI	30/04/2026	26/08/2026	119,00
9	Andrea Viviana Riascos Caipe	27.082.500	Profesional de costos y presupuestos y programación de obra		Martin Ernesto Riascos Caipe			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
10	Luis Efren Ayala Rojas	79.417.129	Especialista ambiental	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
11	Neider Ayala Guerrero	1.094.279.834	Especialista electrico voz y datos	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
12	Maria Alejandra Caicedo Londoño	1.113.036.624	Especialista redes sanitarias	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
13	Kathy Florez Altamiranda	1.192.787.541	Profesional SST	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
14	Álvaro Javier Carranza Bolaño	1.082.066.880	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
15	Leonel Londoño Montealegre	19.470.594	Maestro de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
16	Deison Manuel Payares Velazques	1.063.149.948	Ayudante de obra - Todero	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	18/04/2026	18/04/2026	NA					
17	Esneyder de Jesús Ferrer Jimeno	1.129.543.478	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	15/02/2026	15/02/2026	NA					
18	Luis Emel Sanchez Perez	1.216.971.588	Oficial de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	9/05/2026	9/05/2026						
19	Pedro Alfonso Caicedo Ramirez	93.135.086	Maestro de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
20	Jose Luis Gonzalez Ipuana	1.147.685.933	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	29-2-2026	29-2-2026	NA	REINGRESO	SI	2/06/2026	2/06/2026	NA
22	Jose Ramón Medina Pinto	80.271.808	Técnico Eléctrico	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
23	Rodrigo Fajardo Marroquin	79.057.484	Maestro de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
24	Cesar Velilla Fuentes	9.269.942	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
25	Diego Ramiro Espejo	1.108.232.256	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	INGRESO	SI	29/04/2026	29/04/2026	NA	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA
26	Rosebel Alexander Reina Rodriguez	79.880.318	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	INGRESO	SI	20/04/2026	20/04/2026	NA	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA
27	Jesús Alberto García Avila	1.148.698.578	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
28	Joan Sebastian Heredia Cortés	1.024.528.704	Ayudante de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	15/11/2026	15/11/2026	NA					
29	Geremias Hernandez Jimenez	80.416.405	Oficial de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	9/05/2026	9/05/2026	NA					
30	David Alejandro Hernandez Ferro	1.023.374.217	Oficial de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	10/05/2026	10/05/2026	NA					
31	Jordy Steven Nemoga Rodriguez	1.014.261.149	Oficial de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	14/01/2026	14/01/2026	NA					
32	Emiliano Gonzalez Gonzalez	6.110.208	Oficial de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X			SI														RETIRO	SI	14/01/2026	14/01/2026	NA					
33	Luis Alfonso Escandon Lara	9.174.707	Maestro de Obra	Consorcio Colegio MECBOG				X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
34	Ricardo Emiro Moreno Madera	1.066.513.595	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
35	Edison Alfredo Piña Vargas	1.049.634.010	Ornamentador		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
36	Juan David Moreno Castillo	1.104.421.225	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
37	Elder Esteban Carriazo	78.110.154	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
38	Rodrigo Rojas Perdomo	1.031.149.822	Operario de Trabajo en Alturas		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
39	Yobani Sepulveda Consuegra	1.033.757.276	Operario de Trabajo en Alturas		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
40	Feliz Castillo Balcero	1.012.351.254	Operario de Trabajo en Alturas		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
41	Yorlin Eduardo Acosta Donado	73.574.153	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
42	Deivid Esteban Mondol Rodriguez	1.019.089.584	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
43	Andres Camilo Torres Rodriguez	1.019.065.493	Ayudante de Obra		CVL Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
44	Ernesto Castillo Arias	1.049.617.032	Maestro de Obra		Martin Ernesto Riascos Caipe			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
45	Omar Danilo Prieto Posada	1.049.612.071	Oficial de Obra		Martin Ernesto Riascos Caipe		X				SI																							
46	Daniel Franciso Alvarez Mongui	1.002.365.393	Ayudante de obra		Martin Ernesto Riascos Caipe			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
47	Daniel Ricardo Lopez Rache	1.049.654.364	Operario de Trabajo en Alturas		Martin Ernesto Riascos Caipe			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
48	Jhonatan Estiven Salazar Tamayo	1.060.655.635	Operario de Trabajo en Alturas		Martin Ernesto Riascos Caipe			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
49	Daniel Fernando Rosero Rivera	98.394.854	Ingeniero de Sistemas		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
50	Benjamin Medina Pinto	80.273.961	Ayudante Eléctrico		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI														RETIRO	SI	17/12/2025	17/12/2025	NA					
51	Didier Vélez Echeverry	80.435.312	Oficial de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI														RETIRO	SI	7/02/2026	7/02/2026	NA					
52	Armando Medina Pinto	79.826.277	Electricista		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS			X			SI																							
53	Jhon Smith Cuervo Valbuena	1.056.708.557	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
54	Luis Miguel Carranza Bolaño	1.044.431.142	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
55	Jorge Ricardo Morales Osorio	80.138.444	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI														RETIRO	SI	7/02/2026	7/02/2026	NA					
56	Sandro Velazquez Camelo	79.998.042	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI																							
57	Samuel David Lozano Ipuana	1.124.052.733	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI																							
58	Andrés Camilo Torres Rodríguez	1.019.065.493	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingeniería SAS		X				SI														INGRESO	SI	26/05/2026	26/05/2026	NA	RETIRO	SI	22/06/2026	22/06/2026	NA

59	Pedro Martinez Leon	3.238.514	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingenieria SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
60	Oscar Eduardo Carranza Bolano	1.082.067.745	Ayudante de Obra		D&CO Proyectos e Ingenieria SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
61	Harbey Villamizar Jaimes	1.098.746.255	Ingeniero Civil		COTESLA SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
62	Daniel Felipe Castro Gil	1.065.234.196	Oficial de Obra		COTESLA SAS		X				SI														RETIRO	SI	15/05/2026	15/05/2026	NA					
63	Franmy Johan Calderon Aranzazo	PPT. 1028393	Soldador Oficial		COTESLA SAS		X				SI														RETIRO	SI	11/05/2026	11/05/2026	NA					
64	Andres Esteban Hernandez Martinez	1.079.033.989	Soldador Ayudante		COTESLA SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
65	Jhon Fredy Suárez Meza	1.063.355.352	Oficial de Obra		COTESLA SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
66	Salvador Suárez Benavides	1.063.354.775	Oficial de Obra		COTESLA SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
67	Jorge Fernando Meneses Villareal	1.010.069.951	Tècnico en Impermeabilizaciòn		CONEXPERTOS SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
68	Angel Antonio Sanchez Moscote	1.085.100.050	Tècnico en Impermeabilizaciòn		CONEXPERTOS SAS			X																SI	RETIRO	SI	17/08/2026	17/08/2026	NA					
69	Luis Emel Sanchez Perez	1.216.971.588	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
70	Geremias Hernandez Jimenez	80.416.405	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
71	David Alejandro Hernandez Ferro	1.023.374.217	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
72	Yeison Zambrano Jimenez	1.049.897.866	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
73	Roni Domingo Colina Briceño	PPT 5393280	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
74	Victor Rafael Cristo Beleño	1.051.743.753	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
75	Robert Luis Hernández Hernández	PPT 8133319	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
76	Meyer Ostos Linde	79.944.412	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
77	Carlos Wilfredo Castellanos Coy	79.944.412	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
78	Eber Manuel Rueda Buitrago	91.439.426	Oficial de trabajos en alturas		JM Moreno Estructura SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
79	Jaider Enrique Bertel de la Rosa	92.522.451	Oficial de trabajos en alturas		INDEPENDIENTE			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
80	Rodrigo Suarez Vivas	80.165.589	Oficial de trabajos en alturas		INDEPENDIENTE			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
81	Luis Eduardo Arias Rivero	92.542.818	Oficial de trabajos en alturas		INDEPENDIENTE			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI	12/02/2026	12/02/2026	NA					
82	Enderson Junior Hernández Guillen	PPT 6659964	Oficial de trabajos en alturas		INDEPENDIENTE			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI	12/02/2026	12/02/2026	NA					
83	Jonathan Miguel Mercado Escobar	1.047.359.838	Oficial de trabajos en alturas		INDEPENDIENTE			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
84	Luz Guzman	1.069.723.373	Auxiliar		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
85	Carlos Bejarano	80.032.621	Oficial de trabajos en alturas		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
86	Brayan Gamero Fontalvo	1.048.280.070	Oficial de trabajos en alturas		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
87	Miguel Grijalba	4.273.885	Auxiliar		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
88	Gregory Caro Contreras	1.051.672.463	Oficial de trabajos en alturas		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
89	Navith Diaz Caro	1.051.660.722	Oficial de trabajos en alturas		Tecnicarpas SAS			X																SI	FINALIZACION DE CONTRATO	SI			NA					
90	Brayan Alexis Hernandez Segoviz	1.073.248.670	Operario de Trabajo en Alturas		COTESLA SAS	X			SI																INGRESO	SI	08/08/2026	8/08/2026	NA					
91	Camilo Salazar Espinosa	1.070.918.130	Operario de Trabajo en Alturas		COTESLA SAS	X			SI																INGRESO	SI	06/08/2026	6/08/2026	NA					
92	Yeison Ferney Martinez Hernandez	1.002.649.967	Operario de Trabajo en Alturas		COTESLA SAS	X			SI																INGRESO		10/08/2026	10/08/2026	NA					
93																																		
94																																		
95																																		
96																																		
97																																		
98																																		

Anexo No. 10

Medellín, 26 de agosto de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO COLEGIO MECBOG, NIT N901973159, no presenta accidentes de trabajo desde el 08 de agosto de 2026 hasta el 17 de agosto de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.67.191.82, 192.230.104.13, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA