



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

1 DATOS GENERALES


MUNICIPIO	SABANALARGA	DIRECCION	CALLE 5a
-----------	-------------	-----------	----------

2. ANTECEDENTES

El municipio de **Sabanalarga** está ubicado en el departamento de **Casanare**, en la región de la Orinoquía colombiana. Se encuentra al occidente del departamento, limitando con los municipios san Luis de Gaceno (Boyacá), Paez (Boyacá) Monterrey (Casanare). Su territorio se caracteriza por una combinación de paisajes montañosos y llanos, lo que le otorga una riqueza natural y una gran diversidad ecológica.

Profesional adscrito a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas realizó visita de inspección a la infraestructura del hogar de bienestar del adulto mayor de acuerdo a la solicitud de la secretaria de desarrollo social.

Localización general del Municipio de Sabanalarga, Casanare



POLIDEPORTIVO EL SECRETO

CANCHA CUBIERTA

Leyenda



Fuente: Imagen Google Earth. Adaptada por autores. 2026

MIRADOR DEL UPIA

CANCHA SINTÉTICA

Leyenda

MIRADOR DEL UPIA

CANCHA SINTÉTICA-MIRADOR DEL UPIA



Fuente: Imagen Google Earth. Adaptada por autores. 2026



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe

4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

POLIDEPORTIVO AGUACLARA

CANCHA CUBIERTA

Leyenda



Fuente: Imagen Google Earth. Adaptada por autores. 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO

Durante el recorrido se realizó una inspección integral de las condiciones físicas de las diferentes infraestructuras, con el propósito de evaluar su estado actual e identificar los aspectos que requieren intervención y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Se informó que se requieren realizar actividades adicionales en las instalaciones del Polideportivo para que sea una construcción más eficiente y se realice un adecuado funcionamiento y conservación, lo cual se detalla a continuación:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

POLIDEPORTIVO EL SECRETO




FOTO No 1: Espacio entre la malla y la portería insuficiente para instalar la cancha de baloncesto móvil (mobiliario), en el costado este y oeste.




FOTO No 2: Cancha de baloncesto móvil (mobiliario)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.




FOTO No 3: Gimnasio para reubicar.





FOTO No 4: Canal para aguas lluvias, en malas condiciones.

CANCHA SINTÉTICA-MIRADOR DEL UPIA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUA CLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.




FOTO No 1: Canal Con Fisuras



FOTO No 2: Malla techo en malas condiciones y descolgada.




FOTO No 3: Luminarias de las esquinas no funcionan.

POLIDEPORTIVO AGUA CLARA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.




FOTO No 1 : Muro sin baranda para protección para el cambio de nivel



FOTO No 2: Aviso sin iluminación




FOTO No3 : Falta iluminación en la parte posterior de la portería norte



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe
4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

De acuerdo con el recorrido técnico realizado en las instalaciones los escenarios deportivos ubicados en la cabecera municipal y en los Centros Poblados de El Secreto y Aguaclara, se evidencian diversas afectaciones de carácter locativo y funcional que inciden directamente en las condiciones de seguridad, relacionadas principalmente con deficiencias en los sistemas de iluminación, condiciones de seguridad para los usuarios, limitaciones en las dimensiones de las áreas destinadas a la práctica deportiva, deterioro de elementos de protección y deficiencias en sistemas de manejo de aguas lluvias. Estas condiciones requieren la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación orientadas a recuperar y mejorar las condiciones físicas y funcionales de dichos escenarios.

En el Polideportivo del Centro Poblado El Secreto se ha identificado que actualmente cuenta con unas canchas móviles para baloncesto que permanecen almacenadas sin cumplir su vida útil ya que no han sido posible instalar debido a que las actuales dimensiones actuales de la placa deportiva e impiden su correcta instalación. Esta limitación espacial impide el aprovechamiento integral del escenario, restringiendo el espacio a una sola disciplina deportiva.

También se evidencia una afectación en la canal de cubierta en la zona norte del polideportivo debido a que tiene fisuras por las cuales se fuga el agua lluvia afectando la zona norte de la cancha generando inundaciones.

El cerramiento perimetral de la cancha sintética de El Mirador del Upía presenta un avanzado estado de deterioro físico, ocasionado por la constante exposición a las inclemencias climáticas de la zona. Ante el riesgo que esto representa y la pérdida de su función de contención, se hace estrictamente necesario sustituir la totalidad del cerramiento que garantice su durabilidad. Asimismo, el sistema de iluminación principal se encuentra fuera de servicio debido a daños severos, por lo cual se requiere el cambio integral de las luminarias para restablecer las condiciones óptimas de visibilidad y seguridad en el escenario deportivo."

En el **polideportivo del centro poblado de Aguaclara** se ha identificado la necesidad de intervenir la infraestructura. Es indispensable la dotación y optimización del sistema de luminarias para garantizar la iluminación del recinto. Finalmente, ante el riesgo de accidentes, se hace estrictamente necesaria la construcción de una baranda de protección en la parte posterior de la portería norte, con el fin de prevenir caídas y salvaguardar la integridad física de los usuarios."

En términos generales de los tres(3) escenarios, aunque durante la visita no se observaron patologías que comprometan la estabilidad estructural de los polideportivos, las condiciones identificadas hacen necesaria la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de cada una de ellas.

2 RESPONSABLE DEL INFORME

NOMBRE	CARGO / CALIDAD EN QUE ACTUA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
FRANCISCO EFRAIN TUAY JARAMILLO	Profesional Contratado S.P.O.P	S.P.O. P	3147597646



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fecha del informe

4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL POLIDEPORTIVO DE EL SECRETO, LA CANCHA SINTÉTICA DEL MIRADOR DEL UPIA DE SABANALARGA Y EL POLIDEPORTIVO DE AGUACLARA, MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

6. APROBACIÓN INFORME

**FUNCIONARIO / CONTRATISTA
QUIEN REALIZÓ INFORME DE VISITA**

SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE: FRANCISCO EFRAIN TUAY JARAMILLO

NOMBRE: MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES

CARGO: Profesional De Apoyo S.P.O.P

CARGO: secretaria De Planeación Y Obras
Públicas