Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: GUADALAJARA DE BUGA, 20/10/2026

Nombre del Supervisor: LOPEZ GIRALDO DAVID

Tipo CONVENIO **Número** 69 **Año** 2026

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LULOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inicio: 24 de agosto de 2026 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2026

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026

Valor Inicial: $90,000,000 **Valores adicionales:** $0 **Valor Total:** $90,000,000

Valor pagado a la fecha: $45.000.000 **Saldo:** $45.000.000 **Valor Aportes:** $9,070,693

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: MUNICIPIO DE GINEBRA

LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LULOS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		PORCENTAJE	100	50	50	50%	SE TIENE UN AVANCE DEL 50%, PRESENTARON CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: GUADALAJARA DE BUGA, 20/10/2026, 20/10/2026
Nombre del Supervisor: LOPEZ GIRALDO DAVID
Tipo CONVENIO **Número** 69 **Año** 2026

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

SE ESTAN PLANEANDO LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LULOS, EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SE TIENE CRONOGRAMA Y PLAN DETALLADO APROBADO POR EL SUPERVISION.

Firma del Supervisor:

LOPEZ GIRALDO DAVID