INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

FICHA DE VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ESPACIOS FÍSICOS

IDENTIFICACIÓN			
LOCALIZACIÓN / SIRVE A:	**Bogotá, Distrito Capital**	DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**
NOMBRE DE LA SEDE	**SEDE PUENTE ARANDA**	CÓDIGO IATA:	
UBICACIÓN DE LA OFICINA	Calle 12 # 42 B - 44		
VISITA REALIZADA POR:	MAURICIO AMAR	FECHA DE LA VISITA:	viernes, 5 de junio de 2026
CORREO ELECTRONICO SEDE CENTRAL		CELULAR	

PERSONAL						
	NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	FORMA DE VINCULACIÓN	DEPENDENCIA	ENCARGADO
1	NIDIA CONSTANZA CRUZ (EMPRESA DE VIGILANCIA)	RECORREDORA DE SEGURIDAD				X
2						

ELEMENTOS, MUEBLES Y EQUIPOS					

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS					

ESTADO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS INTERNAS						
	ESPACIO	AREA (M^2)	ELEMENTO	REG. FOTOGRÁFICO	ESTADO	DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1	PISO 1			   		No existe un espacio adecuado para la recolección de basuras.
2	PISO 1		FACHADA			El cortasol en aluminio de la fachada presenta desprendimiento de algunos de sus perfiles. Se recomienda su revisión genral, ajuste y lavado del mismo.
3	PISO 1		FACHADA			Parte del enchape de fachada en la parte superior, se desprendió. Se recomienda su reinstalación.

ESTADO EXTERNO DE LAS EDIFICACIONES						
	ESPACIO	AREA (M^2)	ELEMENTO	REG. FOTOGRÁFICO	ESTADO	DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS