INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA			
CONTRATO CMA-SIP004-24412-04-2026			
OBJETO	**El CONTRATISTA se compromete con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA para realizar la prestación del servicio de transporte en vehículo tipo camioneta 4x4 con platón, para satisfacer las necesidades que surjan en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en especial, aquellas que se deriven de la ejecución del contrato No. CW295042 de 2024 celebrado con EMVARIAS S.A. E.S.P.**		
COORDINADOR: SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO			
JYW945			
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**	**TOTAL HORAS**
10/1/2026	7:00	19:00	12.00
10/2/2026	7:00	17:00	10.00
10/5/2026	7:00	17:30	10.50
10/6/2026	6:00	18:30	12.50
10/7/2026	6:30	17:00	10.50
10/8/2026	6:30	18:30	12.00
10/9/2026	6:30	17:00	10.50
10/12/2026	8:30	14:00	5.50
10/13/2026	6:30	17:30	11.00
10/14/2026	6:30	19:00	12.50
10/15/2026	6:30	19:00	12.50
10/16/2026	7:00	18:00	11.00
10/19/2026	7:00	17:00	10.00
10/20/2026	6:30	15:00	8.50
10/21/2026	7:00	18:00	11.00
10/22/2026	7:00	18:00	11.00
10/23/2026	7:00	16:30	9.50
10/26/2026	7:00	17:00	10.00
10/27/2026	7:00	18:00	11.00
10/28/2026	7:00	17:00	10.00
10/29/2026	7:00	13:30	6.50
10/30/2026	8:00	18:30	10.50
			228.50

Santiago Londoño G

SANTIAGO LONDOÑO GIRALDO
Coordinador

COOMULTRANSCON

Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	05 09 2027
CDA	29 08 2027
POLIZAS	01 06 2027
T.O.	29 10 2026
PREVENTIVA	29 10 2026

EMPRESA: Colegio Mayor
PLACA: JYW 945
CONDUCTOR: Sergio Alvarez R
PROPIETARIO: Coomultranscon
MES: Octubre
AÑO: 2026

ASOCIADO: K
PRESTADOR:
CÉDULA N° 71494223
CÉDULA N° 811 031 496

PLANILLA Nº 55289

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
01-10-26	7am	7pm	122443	122513	Belen Loma Bernal	Emvarias y Socya	12	Viviana calle	[signature]
02-10 26	7am	5pm	122516	122599	Belen Loma Bernal	Comuna 13 Emvarias Socya	10	Viviana calle	[signature]
05.10 26	7am	5.30pm	122602	122653	Belen Loma Bernal	Emvarias Socya, Alcaldia	10.5	Viviana calle	[signature]
06.10 26	6 am	6.30pm	122656	122725	Belen Loma Bernal	La Cruz Emvarias. Domingo	12.5	Viviana calle	[signature]
07.10 26	6.30am	5pm	122728	122771	Belen Loma Bernal	Emvarias, La Cierra	10.5	Viviana calle	[signature]
08.10 26	6.30 am	6.30pm	122774	122818	Belen Loma Bernal	Emvarias, Moravia	12	Viviana calle	[signature]
09 10 26	6.30am	5pm	122821	122873	Belen Loma Bernal	Socya y Robledo Emvarias	10.5	Viviana calle	[signature]
12.10 26	8.30am	2pm	122993	123041	Belen Loma Bernal	S Cristobal La iguana	5.5	Viviana calle	[signature]
13 10 26	6.30am	5.30pm	123044	123076	Belen Loma Bernal	Socya y Emvarias	11	Viviana calle	[signature]
14.10 26	6.30am	7 pm	123079	123119	Belen Loma Bernal	Emvarias	12.5	Viviana calle	[signature]
15.10 26	6.30am	7 pm	123122	123151	Belen Loma Bernal	Socya y Colegio Mayor	12.5	Viviana calle	[signature]
								Stefania Henao C.	

Vobo Coordinadora de enlace

FIRMA DE RECIBIDO:

FECHA DE RECIBIDO:

COOMULTRANSCON PLANILLA

LITOGRAFIA Papelylápiz - Tel.: 604 5000677

Powered by CamScanner

	F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL	Versión: 04 Edición: 13/12/2024 Hoja 1 de 1

Placa del vehículo:	JYW 945	Mes:	Octubre
Revisó el conductor:	Jorge Alvarez R	Año:	2026

Método de calificación:
B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo,indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Luces Bajas	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Luces Direccionales	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Luces Estacionarias	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Luces de freno	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Luces de reversa	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Alarma de reversa (si aplica)	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
FRENOS	Freno de mano	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Freno de pie	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
ESPEJOS	Espejos laterales	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Espejo retrovisor	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
MOTOR	Fuga de aceite y combustible	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Estado caja de cambios	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Ajustes de bornes y sulfatación	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Puertas (cierre seguro)	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Vidrios	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Nivel líquido de frenos	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Nivel de aceite de motor	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Nivel de agua del radiador	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
EQUIPO DE CARRETERA	Gato	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Cruceta	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	2 triángulos o conos reflectivo	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Chaleco reflectivo	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	2 tacos	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Caja de herramientas	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Linterna	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Disponibilidad y estado del extintor	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Llanta de repuesto	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																
	Botiquín completo	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B																

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA:

Powered by CamScanner

COOMULTRANSCON

Por El Camino Correcto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS
COOMULTRANSCON - NIT. 811.031.496-4
REPORTE CONTROL DE VEHÍCULOS

Calle 18 AA N° 81-59 PBX: (604) 444 33 06 Medellín
info@coomultranscon.com - www.coomultranscon.com.co

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOAT	05 09 2027
CDA	29 08 2027
POLIZAS	01 06 2027
T.O.	29 10 2026
PREVENTIVA	29 10 2026

PLANILLA Nº 55701

EMPRESA: Colegio Mayor
PLACA: JYW 945
CONDUCTOR: Sergio Alvarez R.
PROPIETARIO: Coomultranscon
MES: Octubre
AÑO: 2026

ASOCIADO: 1
PRESTADOR:
CÉDULA N° 71494223.
CÉDULA N° 811 031 496

FECHA: (dd/mm/año)	HORA DE INICIO	HORA FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	ORIGEN	DESTINO	TOTAL HORAS	NOMBRE DEL PERSONAL TRANSPORTADO	FIRMA DEL PERSONAL TRANSPORTADO
16.10.26	7 am	6 pm	123154	123180	Belen Loma Bernal	Socya La 30.	11	Viviana calle	[signature]
19.10.26	7 am.	5 pm	123183	123208	Belen Loma Bernal	Socya, Calazan	10	Viviana calle.	[signature]
20.10.26	6.30 am	3 pm	123211.	123267	Belen Loma Bernal	Varias Comunas	8.50	Viviana Calle	[signature]
21.10.26	7 am	6 pm	123270	123286	Belen Loma Bernal	Socya. La 30	11	Viviana calle	[signature]
22.10.26	7 am	6 pm	123289	123326	Belen Loma Bernal	Socya. Emvarias.	11	Viviana calle	[signature]
23.10.26	7 am.	4:30 pm	123329	123348	Belen Loma Bernal	Centro B	9,50	Viviana calle	[signature]
26.10.26	7 am	5 pm.	123351	123367	Belen Loma Bernal	Socya. La 30	10	Viviana calle	[signature]
27.10.26	7 am.	6 pm.	123370	123386	Belen Loma Bernal	Socya La 30	11	Viviana calle.	[signature]
28.10.26	7 am	5 pm.	123389	123406	Belen Loma Bernal	Socya La 30	10	Viviana calle	[signature]
29.10.26	7 am.	1:30 pm.	123409	123442	Belen Loma Bernal	Varias Comunas.	6.50	Viviana calle	[signature]
30.10.26	8 am.	6:30 pm	123477	123531.	Belen Loma Bernal	Socya Varias Comunas.	10.50	Viviana calle	[signature]

Stefania Henao C.
Vobo Coordinadora de enlace

FIRMA DE RECIBIDO:

FECHA DE RECIBIDO:

COOMULTRANSCON PLANILLA

LITOGRAFIA Papelyrapa - Tel.: 604 6000677

Powered by CamScanner

	F- ALISTAMIENTO PRE- OPERACIONAL	Versión: 04 Edición: 13/12/2024 Hoja 1 de 1

Placa del vehículo:	JYW 945	Mes:	Octubre
Revisó el conductor:	Jorge Alvarez R	Año:	2026

Método de calificación: B: Bueno / R: Regular / M: Malo

Por favor indique en la casilla correspondiente las iniciales de la calificación de la condición. Recuerde que todos los problemas encontrados deben ser anotados en la parte de abajo,indicando la acción adoptada

INSPECCIÓN DIARIA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR:		DÍA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Luces Altas																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Luces Bajas																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Luces Direccionales																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Luces Estacionarias																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Luces de freno																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Luces de reversa																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
BOCINAS Y ALARMAS	Funcionamiento del pito																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Alarma de reversa (si aplica)																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
FRENOS	Freno de mano																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Freno de pie																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
ESPEJOS	Espejos laterales																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Espejo retrovisor																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
LLANTAS	Inspección visual de desgaste y presión de aire																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
MOTOR	Fuga de aceite y combustible																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Estado caja de cambios																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Ajustes de bornes y sulfatación																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
ACCE-SORIOS	Cinturones de seguridad																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Puertas (cierre seguro)																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Vidrios																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
NIVELES DE FLUIDOS	Estado y nivel agua de parabrisas																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Nivel líquido de frenos																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Nivel de aceite de motor																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Nivel de agua del radiador																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Cruceta																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	2 triángulos o conos reflectivo																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Chaleco reflectivo																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	2 tacos																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Caja de herramientas																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Linterna																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Disponibilidad y estado del extintor																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Llanta de repuesto																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
	Botiquín completo																B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	

PROBLEMA DETECTADO - ACCIÓN ADOPTADA:

Powered by CamScanner