Ficha de referencia sanitarios, orinales y lavamanos

Área de infraestructura

Sena

Centro Industrial de Mantenimiento Integral (CIMI)

Girón, Santander

24/08/2026

Nro.	1	Ficha técnica	Fecha	24/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No identificada			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, primer cubículo de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				


Nro	2	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, segundo cubículo de izquierda a derecha			
Estado	Mal estado, se encuentra sellado y en des uso			
Foto				

Nro	3	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal instruccional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, primer orinal de derecha a izquierda			
Estado	Mal estado, se encuentra sellado y en desuso			
Foto				

Nro	4	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, segundo orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	5	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, primer lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				


Nro	6	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque a, al lado de escaleras de bienestar al aprendiz, segundo lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	7	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional (administrativos), color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de bloque a, subdirección			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	8	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional (administrativos), color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de bloque a, subdirección			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	9	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, primer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	10	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, segundo lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	11	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, tercer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	12	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, primer orinal de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	13	Ficha técnica	Fecha	25/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, segundo orinal de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	14	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, tercer orinal de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	15	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, primer inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	16	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de hombres del bloque d, al lado de enfermería, segundo inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	17	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de discapacitados del bloque d, al lado de enfermería			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	1	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño de discapacitados del bloque d, al lado de enfermería			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	19	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, primer inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	20	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, segundo inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	21	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, tercer inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	22	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, primer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	23	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, segundo lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	24	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, tercer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	25	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque d, al frente de enfermería, cuarto lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	26	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), primer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Mal estado, no hay tuberías de desagüe			
Foto				

Nro	27	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), segundo lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Mal estado, no hay tuberías de desagüe			
Foto				

Nro	28	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), tercer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Mal estado, no hay tuberías de desagüe			
Foto				

Nro	29	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), primer orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				


Nro	30	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	orinal institucional, color blanco			
Marca	No se idéntica			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), segundo orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	31	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), primer inodoro de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				


Nro	32	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio f (soldadura), segundo inodoro de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	33	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño mujeres del bloque f/g, baño en medio del edificio de soldadura y motores			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	34	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	inodoro institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño mujeres del bloque f/g, baño en medio del edificio de soldadura y motores			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	35	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), primer lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Mal estado, no cuenta con accesorio de giro			
Foto				

Nro	36	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), segundo lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				


Nro	37	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), segundo lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	38	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	orinal institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), primer orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	39	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	orinal institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), segundo orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	40	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), primer inodoro de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	41	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño hombres del bloque f/g, baño al frente del edificio G (Motores Diesel), primer inodoro de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	42	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño de hombres 3 piso del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, primer lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Mal estado, no cuenta con agua y se aprecian fisuras en la cerámica			
Foto				

Nro	43	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño de hombres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, segundo lavamanos de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	44	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño de hombres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, primer orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	45	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Orinal institucional, color blanco			
Marca	No identificado			
Ubicación	Baño de hombres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, segundo orinal de derecha a izquierda			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	46	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de hombres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, primer inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	47	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de hombres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, segundo inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	48	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de mujeres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, primer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	49	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de mujeres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, Segundo lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	50	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Lavamanos institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de mujeres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, tercer lavamanos de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	51	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de mujeres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, primer inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				

Nro	52	Ficha técnica	Fecha	26/08/2028
Especificaciones generales				
Descripción	Inodoro institucional, color blanco			
Marca	Corona			
Ubicación	Baño de mujeres piso 3 del bloque B, se encuentra por el pasillo a mano izquierda de las escaleras, segundo inodoro de izquierda a derecha			
Estado	Buen estado			
Foto				