MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INVENTARIO ESTADO ACTUAL REFRIGERADORES PAI 2026

NOMBRE ESTABLECIMIENTO	TIPO	MARCA	MODELO	SERIE)	ESTADO	NUMERO DE INVENTARIO	DIAGNOSTICO CONTRATO 1482 DEL 2 DE JULIO DE 2026	ACTIVIDADES RALIZADAS EN MANTENIMIENTO PRREVENTIVO CONTRATO 1482	ACTIVIDADES REQUERIDAS CONTRATO II SEMESTRE 2026	OBSERVACION
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 1)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874189	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10902/ESY 3533	SE EVIDENCIA EQUIPOS CON ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN EL CONDENSADOR, BISAGRAS, MANIJAS Y UNIDAD GENERAL. SE EVIDENCIA DETERIORO Y MAL ESTADO DE LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA. SE EVEDENCIA PILAS DE AGUA QUE RERQUIEREN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETOQUE DE PINTURA.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPOR.
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 2)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874223	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I100903/ESY 3532	SE EVIDENCIA EQUIPOS Y COMPONETES GENERALES EN BUEN ESTADO OPERATIVO. SE EVIDENCIA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN , BISAGRAS, MANIJAS, RODACHINAS Y CONDENSADORA.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. NO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 3)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874206	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I1097/ESY 3521	SE EVIDENCIA MANCHA AMRILLA EN LA ESTRUCTURA GENERADA POR LA HUMEDAD. SE EVIDENCIA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN LAS BISAGRAS. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA CON NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Y REEPLAZO DE LÍQUIDO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. REQUIERE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PILAS DE AGUA/CAMBIO DE AGUA DE LAS PILAS.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 4)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874234	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10912/ESY 3522	SE EVIDENCIA EQUIPO Y ESTRUCTURA GENERAL EN BUEN ESTADO OPERATIVO. SE EVIDENCIA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD DE RUTINA EN MANIJA, CONDENSADORA Y BISAGRAS. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA CON NECESIDAD DE LIMPIEZA Y REEPLAZO DE LÍQUIDO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. REQUIERE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PILAS DE AGUA/CAMBIO DE AGUA DE LAS PILAS.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 5)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874215	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10905/ESY 3530	SE EVIDENCIA EQUIPO Y UNIDAD CON SUCIEDAD ACUMULADA. SE EVIDENCIA MANIJA CON NECESIDAD DE LIMPIEZA. SE EVIDENCIA RODACHINAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN CABIO. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA CON NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	EN LA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO SE EVIDENCIA RODACHINAS EN MAL ESTADO, SI EMBARGO, EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, NO SE PRIORIZA EN ESTE SEMESTRE EL CAMBIO DE RODACHINAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIOAL Y QUE ESTA NOVEDAD NO AFECTA LA CONSEVACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS Y PUEDE SER PROGRAMADA EN LE PRÓXIMO MANTENIMIENTO. REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026.S/LIMPIEZA DE PILAS DE AGUA/CAMBIO DE AGUA DE LAS PILAS.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 6)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874236	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10904/ESY 3529	SE EVIDENCIA UNIDAD Y MANIJA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD ACUMULADA. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA QUE REQUIEREN LIMPIEZA Y RENOVACIÓN DE LÍQUIDO. LOS DEMÁS ACCESORIOS Y COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PARA INTERVENCIÓN PREVENTIVA.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. LIMPIEZA DE PILAS DE AGUA/CAMBIO DE AGUA DE LAS PILAS.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 7)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874229	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10906/ESY 3531	SE EVIDENCIA EQUIPO Y UNIDAD CON SUCIEDAD ACUMULADA. SE EVIDENCIA MANIJA CON NECESIDAD DE LIMPIEZA. SE EVIDENCIA RODACHINAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN CABIO. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA CON NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	EN LA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO SE EVIDENCIA RODACHINAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN CAMBIO, AUNQUE EL LAS ACTIVIDADES A RALIZAR NO SE RELACIONA EL CAMBIO DE RODACHINAS PARA ESTE EQUIPO, SE REQUIERE REALIZAELO YA QUE LOS REFRIGERADORES SE DEBEN MOVER CON FRECUENCIA PARA RALIZAR LIMPIEZA Y ROTACIÓN DE USO DE LOS MISMOS Y POR EL DAÑO QUE PRESENTA LAS RODACHINAS NO SE PUEDEN MOVER. REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. Y CORRECTIVO, CAMBIO DE RODACHINAS/LIMPIEZA DE PILAS DE AGUA/CAMBIO DE AGUA DE LAS PILAS.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO

YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 8)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874181	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10908/ESY 3528	SE EVIDENCIA EQUIPO CON NECESIDAD DE RETOQUE DE PINTURA. SE EVIDENCIA MANIJA EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA LLANTAS EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA PILAS QUE REQUIEREN CAMBIO DE AGUA Y LIMPIEZA.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. REQUIERE LIMPIZA DE PILAS Y CAMBIO DE AGUA.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 9)**	VESFROST SOLUTIONS	VLS 404A AC	20212342130	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	3.416	SE EVIDENCIA UNIDAD Y MANIJA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD ACUMULADA. LOS DEMÁS ACCESORIOS Y COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES PARA INTERVENCIÓN PREVENTIVA.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. NO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. **ESTE REFRIGERADOR NO ES DE PAREDES DE HIELO, NO TIENE PAQUETES FRÍOS NI LÁNINAS DE ICOPOR**
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 10)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874228	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10910/ESY 3526	SE EVIDENCIA UNIDAD Y MANIJA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD. SE EVIDEMCIA PILAS DE AGUA CON ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y LÍQUIDO CON MECESIDAD DE REEMPLAZO. LOS COMPONETES GENERALES DEL EQUIPO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPERATIVAS PARA MANTENIMIENTO DE RUTINA	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. REQUIERE REEMPLAZO DE LÍQUIDO A PILAS DE AGUA	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR(Nº 11)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874220	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	ESY 3525	SE EVIDENCIA EQUIPO CON ACUMULACION DE SUCIEDAD EN CONDENSADOR, BISAGRAS, MANIJAS Y UNIDAD GENERAL. SE EVIDENCIA RODACHINES EN MAL ESTADOADO POR DESGASTE MECÁNICO.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. CORRECTIVO, REQUIERE CAMBIO DE RODACHINES	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 12)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20090874200	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10913/ESY 3523	SE EVIDENCIA UNIDAD CON PRESENCIA DE SUCIEDAD. SE EVIDENCIA RODACHINES CON DESGASTE SEVERO. SE EVIDENCIA PILAS DE AGUA CON ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y LIQUIDO DEGRADADO. SE EVIDENCIA ESTRUCTURA CON DESPENDIMIENTO Y DETRIORO EN LA PINTURA.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. CORRECTIVO, REQUIERE CAMBIO DE RODACHINES Y PINTURA	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 13)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20094471074	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10916	SE EVIDENCIA EQUIPO Y COMPONENTES EN BUEN ESTADO OPERATIVO. SE OBSERVA ACUMULACION DE SUCIEDAD EN MANIJA, CONDENSADOR, BISAGRAS Y RODACHINAS	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. NO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 14)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20094470860	REGULAR/SE ENCUENTRA OPERATIVO	O10911/ESY 3574	SE EVIDENCIA EQUIPO CON PRESENCIA DE SUCIEDAD ACUMULADA EN LA UNIDAD Y MANIJA. SE EVIDENCIA OXIDACIÓN SEVERA QUE ESTÁ COMPROMETIENDO LA EXTRUCTURA Y LÁMINAS DEL REFRIGERADOR. SE EVIDENCIA PILAS DETERIORADAS QUE REQUIEREN CABMBIO. SE EVIDENCIA EQUIPO CON DETERIORO CRÍTICO EN LA PINTURA	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. CORRECTIVO,REQUIERE INSTALACIÓN DE 24 PAQUETES FRÍOS (PILAS DE AGUA) DE 0,6 LITROS, TRABAJOS DE PINTURA GENERAL Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL AVANCE DEL DAÑO EN LAS LÁMINAS, ESTE PROCESO PERMITIRÁ EL USO OPTIMO DEL EQUIPO, DE ACUERDO A LA VALORACIÓN REALIZADA POR LOS TECNICOS DE REFRIGERACIÓN, EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PRIMER SEMESTRE.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**REFRIGERADOR (Nº 15)**	VESFROST SOLUTIONS	MK304	20094473166	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	I10915/ESY 3525	SE EVIDENCIA EQUIPO Y UNIDAD CON SUCIEDAD ACUMULADA. SE EVIDENCIA MANIJA CON NECESIDAD DE LIMPIEZA. LOS DEMÁS COMPONETES E INSUMOS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONE OPERATIVAS.	SE EFECTUÓ MANTENIIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LOS PRECESOS DE INSPECCIÓN CUALITATIVA, LIMPIEZA, INSPECCIÓN CUANTITATIVA Y VERIFICACION DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. NO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	SEMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE ACUEDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ESTE REFRIGERADOR CUENTA CON PAREDES DE HIELO (24 PAQUETES FRÍOS O PILAS DE AGUA) Y LÁMINAS DE ICOPO
YOPAL SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL/CENTRO DE ACOPIO	**CONGELADOR**	VESFROST SOLUTIONS	MF 314	20082559006	BUENO/ SE ENCUENTRA OPERTIVO	10914/ESY 9270	SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUN ESTADO OPERATIVO GENERAL. SE EVIDENCIA ACUMULACION DE SUCIEDAD EN BISAGRAS, CONDENSADORA, RODACHINAS Y SUPERFICIE GENERAL	SE VERIFICO LA TEMPERATURA DE CONGELACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO.	REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNO SEMESTTRE DE AÑO 2026. NO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	EN ESTE EQUIPO SE ALMACENAN LOS PAQUETES FRÍOS, LOS CUALES DEBEN PERMANECER CONGELADOS.

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

INVENTARIO ESTADO ACTUAL INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA PAI 2026

MUNICIPIO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO (3)	TIPO	MARCA	NUMERO DE INVENTA	SERIE	DATOS DE ULTIMA CALIBRACIÓN	OBSERVACIONES
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	LASER	INFRARED/8000 SERIES	NO REGISTRA	DT8530	FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 07/12/2024. EMISIÓN DE LA CLAIBRACION, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CLT 344124	RANGOS DE TEMPERATURA +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	LASER	INFRARED /CENTER 350	I10934 /SY 8975	NO VISIBLE	FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 07/12/2024. EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACION N° CLT 344024	RANGOS DE TEMPERATURA +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD RELATIVA, TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANI	NO REGISTRA	CODIGO N° k1114	FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 06/12/2024. EMISION, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CLH 140824	RANGOS DE TEMPERATURA AMBIENTE +15°C A +24.5 °C. HUMEDAD RELATIVA 40% A 70%.
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS	VICI	NO REGISTRA	SAR 0236	FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN: 03/12/2024, EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 4245	RANGOS DE TEMPERATURA MÁXIMAS Y MÍNIMAS +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS	VICI	NO REGISTRA	SAR 0237	FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN: 03/12/2024, EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 4246	RANGOS DE TEMPERATURA MÁXIMAS Y MÍNIMAS +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS	VICI	NO REGISTRA	SAR 0238	FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN: 03/12/2024, EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 4247	RANGOS DE TEMPERATURA MÁXIMAS Y MÍNIMAS +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS	VICI	NO REGISTRA	SAR 0239	FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN: 03/12/2024, EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 4248	RANGOS DE TEMPERATURA MÁXIMAS Y MÍNIMAS +2 °C +8°C
YOPAL	CETRO D ACOPIO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS	VICI	NO REGISTRA	SAR 0240	FECHA DE ULTIMA CALIBRACIÓN: 03/12/2024, EMISIÓN, 12/12/2024 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 4249	RANGOS DE TEMPERATURA MÁXIMAS Y MÍNIMAS +2 °C +8°C