CONSORCIO ROOSTER		
Versión: 01 Fecha: 01/07/2026	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA RETOEXCAVADORA LLANTAS	CS ROOSTER SST FM-82 A Página 1 de 1

R. GERENCIA ☐ HSEQ ☑ OPERADOR ☑

MODELO: 2010 MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Vanesa Linares / Oscar Lopez LOCALIZACION: CA COMP #1 Cod. Inventario N/A

CARGO: SST - Operador.

PERIODO: DEL 05 AL 08 MES Agosto Año 2026

	ELEMENTOS A INSPECCIONAR - CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
LUCES	*Luces Delanteras(altas y bajas)							✓			✓						✓					
	*Luces De trabajo delanteras							✓			✓						✓					
	*Direccionales traseras							✓			✓						✓					
	*Luces Traseras							✓			✓						✓					
	De stop y señal trasera							✓			✓						✓					
CABINA	Proteccion antivuelco(ROPS) certificada							N/A			N/A						N/A					
	*Cinturon de Seguridad							✓			✓						✓					
	*Extintor contra Fuego Incipiente							✓			✓						✓					
	Asiento en Buen Estado (Dispositivo de giro)							✓			✓						✓					
	Vidrio panoramico en buen estado							✓			✓						✓					
	*Indicadores (hidrahulico - refrigerantes - horometro - corriente - aceite de motor)							✓			✓						✓					
	Tubo de escape (exosto)							✓			✓						✓					
	Alarma de retroceso- Pito							✓			✓						✓					
	Espejos							✓			✓						✓					
	Escaleras y apoyos de acceso							✓			✓						✓					
	Palancas y pedales en buen estado							✓			✓						✓					
	Baterias y cables							✓			✓						✓					
ESTADO MECANICO	*Control de fugas hidrahulicas							✓			✓						✓					
	Kit ambiental							N/A			N/A						N/A					
	Estado pasadores(bastidor, desgarrador)							✓			✓						✓					
	Estado pasadores(brazo, balde)							✓			✓						✓					
	*Gatos estabilizadores							✓			✓						✓					
	Mecanismo de giro(Brazo excavador)							✓			✓						✓					
	*Funcion Hidraulica en bue estado(mangueras)							✓			✓						✓					
	*Freno de servicio							✓			✓						✓					
	*Mando de estacionamiento(freno de emergencia)							✓			✓						✓					
	Estado general desgarrador(balde)							✓			✓						✓					
	Mandos de levante del brazo							✓			✓						✓					
	*Cilindros en buen estado							✓			✓						✓					
	Compartimiento del motor aseado							✓			✓						✓					
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras profundad y sin abultamientos)							✓			✓						✓					
	Huellas en buen estado							✓			✓						✓					
	Firma Operador							OSCAR LOPEZ			OSCAR LOPEZ						OSCAR LOPEZ					
	Vo.Bo. Supervisor HSEQ							Vanesa L.			Vanesa L.						Vanesa L.					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR N/A

OBSERVACIONES: Ninguna.

ITEM DE EVALUACION:

(C) CUMPLE: Señala la conformidad con la condición evaluado, informando que no representa ningún riesgo para la operación. (NC) NO CUMPLE: Señala la no conformidad con la condición evaluada, informando que representa un peligro para la operación y el bienestar del personal, y que se debe establecer y ejecutar un plan de acción para mejorar la condición encontrada.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo y el SUPERVISOR HSE en caso de necesitar ayuda adicional informele a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner