
CONSORCIO ROOSTER	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO	CS ROOSTER-SST-FM-51 VERSION 001

PROYECTO: Construcción módulo B Sanidad		LUGAR: CACOP # 1	
MARCA: Milwaukee	MODELO: ———	AÑO FABRICACIÓN: ———	
REFERENCIA: ———	SERIAL: ———	NUMERO INTERNO: ———	
AÑO: 2026	MES: Agosto	SEMANA DEL 20	AL 22
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Fredy Bernal		C.C: 74.180.973	

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	GATILLO INTERRUPTOR.							✓		✓		✓			
2	BOTON DE SEGURO.							✓		✓		✓			
3	GUIA DE DESLIZAMIENTO.							✓		✓		✓			
4	SELECTOR DE MODO.							✓		✓		✓			
5	MANGO LATERAL.							✓		✓		✓			
6	VARILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.							✓		✓		✓			
7	PORTA BROCAS (Mandril).							✓		✓		✓			
8	MANGUITO.							✓		✓		✓			
9	LLAVE PARA PORTA BROCAS.							✓		✓		✓			
10	CABLE DE ENERGÍA.							✓		✓		✓			
11	LIMPIEZA DEL EQUIPO.							✓		✓		✓			
	Firma del trabajador que opera el equipo.							[signature]		[signature]		[signature]			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Gatillo interruptor.
2. Boton del seguro.
3. Guia de deslizamiento.
4. Selector de modo operación.
5. Mango lateral.
6. Varilla de ajuste de profundidad.
7. Porta brocas.
8. Manguito.
9. Llave para porta brocas.
10. Cable de energia.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	20/08/2026
VERIFICADO POR: Vanesa Linares Lozano.			Firma:	[signature]
OBSERVACIONES: Ninguna.				

Powered by CamScanner