CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL	
FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS



CALLE 7 CON CALLE 6 "INTERSECCION Y"



CALLE 7 CON CARRERA 7

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 8 FARO AZUL "VIA TERMALES"





CALLE 8 CARRERA 9

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.





CALLE 8 CARRERA 10





CALLE 8 CARRERA 11

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.





CALLE 8 CARRERA 12



CALLE 8 CARRERA 13

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL	
FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 9 CARRERA 13



CALLE 11 CARRERA 12

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CARRERA 14 CALLE 12



CARRERA 15 CALLE 12 "CENTRO EMPOCABAL"

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 13 CARRERA 12



CALLE 14 CARRERA 12

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 14 CARRERA 13



CALLE 14 CARRERA 14

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 14 CARRERA 15



CALLE 14 CARRERA 16

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 13 CARRERA 16



CALLE 15 CARRERA 16

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL	
FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 15 CARRERA 15



CALLE 15 CARRERA 14

CONSORCIO LLANO RAMIREZ 902.018.271-0	*CONTRATO DE OBRA No. 1038 - 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA Y DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.*	ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

FECHA	15-dic-25	**SEMANA**	DEL 15 AL 19

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

La obra se inicia con un recorrido de inspección en campo, efectuado conjuntamente por el equipo técnico del contratista y la supervisión. Como parte de las actividades preliminares, se procede a la verificación de todas las intersecciones donde se contempla la instalación de señalización. En cada ubicación se analizan aspectos relacionados con la visibilidad, el entorno y los posibles agentes de deterioro, a fin de asegurar una adecuada funcionalidad y vida útil de las señales.



CALLE 15 CARRERA 13



CALLE 15 CARRERA 12

Durante el recorrido de obra realizado con el fin de demarcar y verificar cada uno de los puntos destinados a la instalación de señales, se efectuó la inspección física en campo conforme a las direcciones y especificaciones técnicas.