CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 06 de noviembre de 2026, a las 10:21:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1067929628
Código de Verificación	1067929628261106102124

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ROMERO

Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 306012128

PIB
10:21:58

Bogotá DC, 06 de noviembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1067929628:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:22:28 AM horas del 06/11/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1067929628**

Apellidos y Nombres: **PASTRANA CARETT ANDRES FELIPE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/11/2026 10:23:26 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1067929628** y Nombre: **ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **151078504** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:25:07 horas del 06/11/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1067929628,** Apellidos y Nombres **PASTRANA CARETT ANDRES FELIPE**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **IE JUAN XXIII**, con NIT **812001705-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

> Portal web DIJIN .

> Consulta Antecedentes Judiciales

> Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

Ciudad: MONTERIA - CORDOBA Fecha: 12/11/2026

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
NIT: 812008228-4

DEBE A

ANDRÉS FELIPE PASTRANA CARETT

C.C. 1067929628

La suma de: **TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS (3.317.000)**

1. Concepto de: **PRESTACIÒN DE SERVICIOS TÈCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA JUAN XXIII: SEDE PRINCIPAL, EL MINUTO, LA ESPERANZA Y EL VIDRIAL.**

Por favor realizar pago en la cuenta Bancaria: CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 091-000777-33

Atentamente:

Andrés Pastrana.
Nombre: ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT
C.C. 1067929628

Manifiesto bajo la Gravedad de Juramento que mediante la presente cuenta de cobro que **SI** ___ **NO** _**X**__ he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad desarrollada en la descripción de la transacción. Parágrafo 2. Art. 383 E.T.

Nota: de acuerdo con el articulo 616-2 del e.t. no estoy en la obligación de expedir factura.
"quien emita este documento no es responsable del impuesto a las ventas sobre servicios (art. 24 ley 6/92 art. 437 e.t.) por ser persona natural que cumple con las condiciones exigidas para pertenecer al régimen simplificado. (art. 499 e.t.)

ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 1 LABORATORIO EQ.1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **WHITE-WESTINGHOUSE**	MODELO: **WASE24C6AHLW**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.3	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BIBLIOTECA				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **MIDEA**	MODELO: **MSAFD-24CRN1-NC0W**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	


OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 1 SALON 1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **WHITE-WESTINGHOUSE**	MODELO: **WASE24C6AHLW**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 1 SALON 2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **MIDEA**	MODELO: **MSAFD-24CRN1-NC0W**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:





ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 1 SALON 3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **MIDEA**	MODELO: **MSAFD-24CRN1-NC0W**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 2 SALON 1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **MIDEA**	MODELO: **MSAFD-24CRN1-NC0W**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 2 SALON 2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: **MINI SPLIT**	MARCA: **MIDEA**	MODELO: **MSAFD-24CRN1-NC0W**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	


OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 2 SALON 4				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: **LG**	MODELO: **ATNLQ40GNLA4**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **34.100 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	17.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 1 PISO 2 SALON 3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: **LG**	MODELO: **ATNLQ40GNLA4**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **34.100 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	17.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 2 PISO 2 SALON 1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **INNOVAIR**	MODELO: **BORROSO**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24.000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 2 PISO 2 SALON 2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: **LG**	MODELO: **ATNQ40GNLA4**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **34.100 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.9	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 2 PISO 2 SALON 3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: **LG**	MODELO: **ATNQ40GNLA4**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **34.100 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.9	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 2 PISO 2 SALON 4				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: **LG**	MODELO: **ATNQ40GNLA4**	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **34.100 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 3 PISO 1 SALON 2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFD-24CRN1-NC0W	SERIAL: **N/A**	CAPACIDAD: **24.000 BTU**	REFRIGERANTE: **R-410A**

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 15/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 3 PISO 1 SALON 3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: MIDEA	MODELO: MSAFD-24CRN1-NC0W	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.8	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 3 PISO 2 SALON 1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **ROWA**	MODELO: **RAC-24CSA/XA21-E/6**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 3 PISO 2 SALON 2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **ROWA**	MODELO: **RAC-24CSA/XA21-E/6**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 3 PISO 2 SALON 3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **ROWA**	MODELO: **RAC-24CSA/XA21-E/6**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 1 LABORATORIO EQ.2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **WHITE-WESTINGHOUSE**	MODELO: **WASE24C6AHLW**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	**125 PSI**	
2	Presion de alta	**N/A**	
3	Amperaje del compresor	**12.3**	
4	Voltaje de alimentacion	**220V**	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 2 SALON AUDIO VISUALES EQ.1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: LG	MODELO: **ATNQ30GPLA4**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	PARAMETROS DE OPERACIÓN		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.3	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 2 SALON AUDIO VISUALES EQ.2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: LG	MODELO: **ATNQ30GPLA4**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 24.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.3	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 2 SALON INFORMATICA EQ1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: LG	MODELO: **ATNQ40GPLA4**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **34.100** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.2	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 4 PISO 2 SALON INFORMATICA EQ2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: LG	MODELO: **ATNQ40GPLA4**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **34.100** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.2	
4	Voltaje de alimentacion	220V	


OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: BLOQUE 5 PISO 2 SALON 1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: TIPO CASSETTE	MARCA: LG	MODELO: **ATNQ40GPLA4**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **34.100** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	16.2	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: COORDINACION				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **LG**	MODELO: **VM092V8**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **9.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: OFICINA KELLY				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFD-18CRN1-NC0W	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **18.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	**125 PSI**	
2	Presion de alta	**N/A**	
3	Amperaje del compresor	**8.5**	
4	Voltaje de alimentacion	**220V**	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: RECTORIA				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFD-18CRN1-NC0W	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **18.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	8.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 17/10/2026
UBICACIÓN: SALA DE PROFESORES				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFC-24CRN1-NC0	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.


REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 16/10/2026
UBICACIÓN: SECRETARIA				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **EVERWELL**	MODELO: **MR2423-EU**	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	10.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 18/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL MINUTO EQ1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFC-18CRN1-NC0	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **18.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 18/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL MINUTO EQ2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFC-18CRN1-NC0	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **18.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	12.0	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 17/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL VIDRIAL EQ1				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **CONFORTFRESH**	MODELO: TWC24QE-D3NNC2A	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	11.8	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 17/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL VIDRIAL EQ2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **CONFORTFRESH**	MODELO: TWC24QE-D3NNC2A	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	**125 PSI**	
2	Presion de alta	**N/A**	
3	Amperaje del compresor	**11.8**	
4	Voltaje de alimentacion	**220V**	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 17/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL VIDRIAL EQ3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **WHITE-WESTINGHOUSSE**	MODELO: WASE24C6AHLW	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	11.8	
4	Voltaje de alimentacion	220V	


OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS				
INFORMACION				
CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII				
TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 17/10/2026
UBICACIÓN: SEDE EL VIDRIAL EQ4				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFC-18CRN1-NC0	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **18.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	**125 PSI**	
2	Presion de alta	**N/A**	
3	Amperaje del compresor	**11.8**	
4	Voltaje de alimentacion	**220V**	

OBDSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 19/10/2026
UBICACIÓN: SEDE LA ESPERANZA EQ2				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: LG	MODELO: VM092C8	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: 9.000 BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	4.5	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







ORDEN DE SERVICIOS

INFORMACION

CLIENTE: Intitucion Educativa Juan XXIII

TIPO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: X	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:	INSTALACION:	FECHA: 19/10/2026
UBICACIÓN: SEDE LA ESPERANZA EQ3				

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT	MARCA: **MIDEA**	MODELO: MSAFD-24CRN1-NC0W	SERIAL: N/A	CAPACIDAD: **24.000** BTU	REFRIGERANTE: R-410A

ITEM:	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	SI	NO
1	Limpieza de filtro polvos	X	
2	Limpieza serpentin evaporador	X	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos del motor	X	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower	X	
5	Limpieza de blower evaporador	X	
6	Limpieza parte electrica	X	
7	Limpieza de carcasa	x	
8	Limpieza de drenaje	x	
9	Verificacion de operatividad del termostato	N/A	
10	Limpieza de condesadora	x	
ITEM:	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**		
1	Presion de baja	125 PSI	
2	Presion de alta	N/A	
3	Amperaje del compresor	11.4	
4	Voltaje de alimentacion	220V	

OBDSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo; lavado de blower, serpentin evaporador y condensador, carcasa, bandeja, drenaje, filtro polvos, parte electrica, ventilador condensador, compresor entre otros. Equipo se deja operativo.

REPUESTOS UTILIZADOS

TECNICO:

RECIBIDO POR:







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1067929628

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1067929628
Ciudad/Municipio	MONTERIA	Departamento	CORDOBA
Dirección	MONTERIA	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**467064453**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	octubre/ 2026	Periodo Cotización Salud	octubre/ 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/11/04
Número Autorización	9998796349		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ANDRES FELIPE	Apellidos	PASTRANA CARETT
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1067929628
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
01	30															

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	31	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	31	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	31	Administradora	14-25-COLMENA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	106792962	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 121.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 621.000**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260009
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	12 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C005-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT identificado(a) con C.C. No. 1067929628, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C005-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 12 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 10,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 6,683,000.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,317,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 12 de Noviembre de 2026

Nombre: KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
CC: 30687913
Cargo: SUPERVISOR (A)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

1. informe final de supervisión - contrato 005-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	005-2026	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIO	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	005-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	
Contratista	- ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT	
NIT/CC	- 1067929628	
Representante legal	N/A	
Identificación del representante legal	N/A	
Valor del Contrato	$ 10.000.000	
Forma de pago o desembolsos	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ EN DOS (02) PAGOS PARCIALES	
Plazo del Contrato	UN MES (01) Y VEINTIDOS (22) DIAS	
adiciones	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
Supervisor	**Nombre**	KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
	Fecha de designación de la supervisión	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	006-2026	Valor(es)	$ 10.007.500	Fecha(s)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	006-2026	Valor(es)	$ 10.000.000	Fecha(s)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	MANTENIMIENTO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	12 DE NOVIEMBRE DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
12 DE NOVIEMBRE DE 2026	**$3.317.000**

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $3.317.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260010
FECHA:	12 de Noviembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,317,000.00

TERCERO:	C.C.: 1067929628	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260006	VALOR RP:	$ 10,000,000.00	CDP:	20260006

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 3,317,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,317,000.00
	TOTALES:	**$ 3,317,000.00**	**$ 3,317,000.00**

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTÍZ
C.C. 26.980.485
TESORERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260019
FECHA:	12 de Noviembre de 20	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,317,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1067929628	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 199,000.00
	TERCERO:	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,317,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 3,118,000.00
	TERCERO:	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT		
	TOTALES:		**$ 3,317,000.00**	**$ 3,317,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (NO DECLARANTE)	$ 142,000.00	6.00%	$ 199,000.00

TOTAL: $ 3,317,000.00 **RETENCION:** $ 199,000.00 **NETO A PAGAR:** $ 3,118,000.00

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTIZ
C.C. 66.980.485
TESORERO

ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT
C.C. 1067929628

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 005-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
CONTRATISTA: - ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT
VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES DE PESO M/CTE ($10.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES (01) Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO

En la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII, el 12 DE NOVIEMBRE DE 2026, nos reunimos LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ, como CONTRATANTE, KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO en calidad de SUPERVISOR y ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT - , como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago FINAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	$ 10.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 10.000.000
1. PAGO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2026	$ 6.683.000
2. PAGO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3.317.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE,

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ
C.C.78.750.515
Rector

CONTRATISTA,

Andrés Pastrana
ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT
C.C.1.067.929.628

SUPERVISOR

Kely Villadiego A.
KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
C.C. 30.687.913

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 005-2026 SUSCRITO CON: - ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	1.067.929.628
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT
NIT PERSONA JURIDICA	N/A
PERSONA JURIDICA	N/A
NUMERO DE CONTRATO	005-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.001.705-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 10000000
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN MES (01) Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (A TODO COSTO) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
006-2026	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 10.007.500

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
006-2026	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 10.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	12 DE NOVIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato , el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 10.000.000	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2026	$ 6.683.000
PAGO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3.317.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 005-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ	**ANDRES FELIPE PASTRANA CARETT**	**KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII	NIT/CC. 1.067.929.628	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR