SUPERVISIÓN CONTRATO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 2026-26
30 DE OCTUBRE 2026

Asunto: Supervisión de Contrato 2026-26 de Mantenimiento para las Sedes Barzal y Siete de Agosto y mesetas

Objetivo: Supervisar la ejecución del contrato descrito en el asunto e informar a la Institución Educativa Francisco Arango acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Información del Contrato

CONTRATISTA:	**Edilberto Rafael Delgado Avila**
C.C.	**92191161**
OBJETO:	**Mantenimiento para las Sedes Barzal, Siete de Agosto y mesetas**
VALOR:	**$12.800.000**
PLAZO:	**113 días**
Nombre del Supervisor	**Otoniel Gómez Quevedo**
Fecha Designación Supervisión:	**10-08-2026**
Fecha de Inicio	**10-08-2026**
Fecha de Terminación	**30-11-2026**
Modificaciones Presentadas	**Ninguna**

Desarrollo de la Ejecución del Contrato: En atención a las obligaciones suscritas por el contratista con la Institución Educativa Francisco Arango, el informe de avances de actividades presentado por escrito por el señor contratista y la verificación en sitio, una a una de las actividades señaladas en el contrato se genera el siguiente informe:

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	DETALLES
01	REINSTALACION DE CHAPA DE BAÑOS DE HOMBRES	1	REINSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE BAÑOS DE HOMBRES, SEDE BARZAL
02	GUADAÑADA DE ZONAS VERDES, SEDE BARZAL	1	GUADAÑADA DE ZONAS DE AREAS COMUNES INTERNAS Y ANDEN EXTERNO, SEDE BARZAL
03	APLICACIÓN DE MATAMALEZA A ANDENES DE ADOQUINES DE AREAS COMUNES EXTERNAS EN INTERNAS	1	APLICACIÓN DE MATAMALEZA A ZONAS DE AREAS COMUNES DE ADOQUINES INTERNAS Y EXTERNAS, SEDE BARZAL
04	TASA SANITARIA DE NIÑOS #1 TAPADA DE TRANSISCION, SEDE SIETE DE AGOSTO	1	TASA SANITARIA #1 TAPADA DE BAÑOS DE NIÑOS DE TRANSSICION. SEDE SIETE DE AGOSTO
05	TASA SANITARIA DE NIÑOS #2 TAPADA DE TRANSISCION, SEDE SIETE DE AGOSTO	2	TASA SANITARIA DE NIÑOS #2 TAPADA DE TRANSISCION, SEDE SIETE DE AGOSTO
06	CANALETAS ELECRICAS DEL SALON 2 H DAÑADAS, SEDE BARZAL	1	REPARACION DE CANALETAS ELECTRICAS DEL SALON 2H, SEDE BARZAL
07	CANALETAS ELECTRICAS DEL LABORATORIO FISICA Y QUIMICA 3 PISO DAÑADAS	1	REPARACION DE CANALETAS ELECTRICAS DEL LABORATORIO DEL 3 PISO DAÑADA, SEDE BARZAL
08	SIFON LAVAMANOS #2 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS #2, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL
09	SIFON LAVAMANOS #5 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS #5, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL
10	SIFON LAVAMANOS #8 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, 3 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS #8, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL
11	SIFON LAVAMANOS #9 DAÑADO,3 PISO LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS #9, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL
12	SIFON LAVAMANOS #10 DAÑADO, 3 PISO	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN

	LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL		LAVAMANOS #10, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL
13	SIFON LAVAMANOS #3 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS #3, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 4 PISO, SEDE BARZAL
14	SIFON LAVAMANOS #5 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS # 5, LABORATORIO DE FISISCA Y QUIMICA 4 PISO, SEDE BARZAL
15	SIFON LAVAMANOS #6 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL	1	INSTALACION DE SIFON NUEVO EN LAVAMANOS # 6, LABORATORIO DE FISISCA Y QUIMICA 4 PISO, SEDE BARZAL
16	LAMPARA DE TARIMA DE COLISEO DESPRENDIDA, SEDE BARZAL	1	REINSTALACION DE LAMPARA DE TARIMA DE COLISEO DESPRENDIDA, SEDE BARZAL

Revisada la documentación que soporta el contrato 2026-26, se verificó la existencia del registro presupuestal de compromiso N° 2026-61 por valor de $12.800.000 e igualmente se verifica la existencia del acta de inicio del contrato de fecha 10 de agosto de 2026

En el periodo del presente informe no se presentaron novedades que la supervisión considere constitutivas de un presunto incumplimiento por parte del contratista.

En calidad de supervisor del Contrato 2026-26 se constató el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social del señor **Edilberto Rafael Delgado Ávila**, en su calidad de contratista y ejecutor de las actividades comprendidas entre la fecha de 30 de septiembre al 30 de octubre del 2026 **PLANILLA #9513647953,** Pensión: Porvenir, Salud: salud total EPS, ARL: sura. Fecha de Pago **2026/10/30**

Finalmente se concluye que el mantenimiento realizado a la fecha es satisfactorio y coincide plenamente con el informe presentado por el señor contratista, de acuerdo con las actividades objeto del contrato y demás obligaciones. En consecuencia, se autoriza tercer pago correspondiente por un valor de $3.200.000 a favor del señor **Edilberto Rafael Delgado Ávila**

Atentamente,

Otoniel Gómez Quevedo
Supervisor

Anexo Fotográfico:


1. REINSTALACION DE CHAPA DE BAÑOS DE HOMBRES







2. GUADAÑADA DE ZONAS VERDES, SEDE BARZAL









Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación
Institución Educativa
Francisco Arango
Resolución 0122 de 2012 de la S.E.M.
NIT **822001021–1**. DANE **150001000111**
Sedes. Barzal Alto, Mesetas Bajas, Siete de Agosto, San José







Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación
Institución Educativa
Francisco Arango
Resolución 0122 de 2012 de la S.E.M.
NIT **822001021–1**. DANE **150001000111**
Sedes. Barzal Alto, Mesetas Bajas, Siete de Agosto, San José







Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación
Institución Educativa
Francisco Arango
Resolución 0122 de 2012 de la S.E.M.
NIT **822001021–1**. DANE **150001000111**
Sedes. Barzal Alto, Mesetas Bajas, Siete de Agosto, San José












11

3. APLICACIÓN DE MATAMALEZA A ANDENES DE ADOQUINES DE AREAS COMUNES EXTERNAS EN INTERNAS







Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación
Institución Educativa
Francisco Arango
Resolución 0122 de 2012 de la S.E.M.
NIT **822001021–1**. DANE **150001000111**
Sedes. Barzal Alto, Mesetas Bajas, Siete de Agosto, San José







4. TASA SANITARIA DE NIÑOS #1 TAPADA DE TRANSISCION, SEDE SIETE DE AGOSTO





5. TASA SANITARIA DE NIÑOS #2 TAPADA DE TRANSISCION, SEDE SIETE DE AGOSTO





6. CANALETAS ELECRICAS DEL SALON 2 H DAÑADAS, SEDE BARZAL










Alcaldía de Villavicencio
Secretaria de Educación
Institución Educativa
Francisco Arango
Resolución 0122 de 2012 de la S.E.M.
NIT **822001021–1**. DANE **150001000111**
Sedes. Barzal Alto, Mesetas Bajas, Siete de Agosto, San José








7. CANALETAS ELECTRICAS DEL LABORATORIO FISICA Y QUIMICA 3 PISO DAÑADAS





8. SIFON LAVAMANOS #2 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL






9. SIFON LAVAMANOS #5 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 3 PISO, SEDE BARZAL





10. SIFON LAVAMANOS #8 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, 3 PISO, SEDE BARZAL





11. SIFON LAVAMANOS #9 DAÑADO,3 PISO LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL





12. SIFON LAVAMANOS #10 DAÑADO, 3 PISO LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL





13. SIFON LAVAMANOS #3 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL





14. SIFON LAVAMANOS #5 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL





15. SIFON LAVAMANOS #6 DAÑADO, LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA, SEDE BARZAL ,4 PISO, SEDE BARZAL





16. LAMPARA DE TARIMA DE COLISEO DESPRENDIDA, SEDE BARZAL



