DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO - REVISIÓN TECNICO MECÁNICA

Ítem	Aplica / Sí	No aplica / No	Fecha	Observaciones
¿Se realizó mantenimiento preventivo al vehículo en el último año?	■	□	FECHA	17/08/2026
¿Se realizó mantenimiento correctivo al vehículo en el último año?	□	■	FECHA	N/A
¿Se anexa soporte de mantenimiento?	□	■	FECHA	N/A
¿Presenta revisión técnico-mecánica vigente?	■	□	FECHA	N/A (vehículo con antigüedad menor a 5 años)

2. REVISIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO – SOAT

Ítem	Respuesta / Estado
Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de emisión del SOAT	3/10/2026
Fecha de vencimiento del SOAT	2/10/2027
Número de póliza del SOAT	3200002819
Tomador de la póliza	Dirección Nacional De Bomberos
¿Se presentó evento(s) de accidente de tránsito?	□ Sí ■ No
Fecha del accidente (N/A si no aplica)	N/A
Observaciones generales	SOAT vigente a la fecha

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

Ciudad: Salamina
Fecha de visita: 11/11/2026

En representación de: UAE - Dirección Nacional de Bomberos Colombia - DNBC

Cargo	**Nombre**
Profesional Especializado	Jose Dario Rivas Cardenas
Contratista DNBC	Angie Catherine Cardona Pabón

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina

Cargo	**Nombre**
Representante Legal	Fabio Oswaldo Tabares Gómez

Objetivo: Realizar la revisión del estado actual del vehículo tipo **camioneta**, entregado en calidad de comodato por la **Dirección Nacional de Bomberos Colombia** al **Cuerpo de Bomberos de Salamina**, mediante inspección física, conteo de inventario de sus componentes y recolección de observaciones técnicas sobre su funcionamiento, conservación y operatividad, conforme a lo establecido en la Ley 1575 de 2012 y demás normativa aplicable. Al siguiente vehículo:

Placa	LJR926	N° Lic. Tránsito	10026043598
Línea	NQR	Marca	CHEVROLET
Cilindraje (cc)	5.193	Modelo	2023
Clase de vehículo	CAMION	Color	ROJO
Combustible	DIESEL	Tipo de carrocería	BOMBERO
Número de chasis	9GDN1R756PB000914	Número de motor	4HQ1-0KT843
Número VIN	9GDN1R756PB000914	Kilometraje actual	5559

La DNBC hace constar, que, sobre el vehículo tipo Camión Cisterna, se realizó la inspección física sobre el estado actual del mismo conforme a la lista de chequeo, como sigue:

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

3. REVISIÓN DE SEGURO TODO RIESGO

Ítem	Respuesta / Estado
Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de emisión del seguro	30/12/2025
Fecha de vencimiento del seguro	30/12/2026
Número de póliza del seguro	320-40-994000013883
Tomador de la póliza	Dirección Nacional De Bomberos
¿Se presentó evento que afecte la póliza de seguro todo riesgo?	☐ Sí ■ No
Fecha del evento (N/A si no aplica)	N/A
Observaciones generales	No presenta reclamaciones

4. CONSULTAS DE MULTAS, SANCIONES Y COMPARENDOS

Ítem	Respuesta / Estado
¿El vehículo presenta alguna multa, sanción y/o comparendo de tránsito?	☐ Sí ■ No
¿Se anexa captura de pantalla de la consulta en SIMIT?	■ Sí ☐ No
Tipo de multa, sanción y/o comparendo - N/A (si no aplica)	N/A
Fecha de la consulta en el sistema SIMIT - N/A (si no aplica)	20/10/2026
Observaciones generales	No evidencia multas en SIMIT

5. ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO

Ítem	Respuesta / Estado
Dirección y municipio de ubicación del área de conservación	SALAMINA - CALDAS
Área física destinada (m^2)	60
Observaciones generales	Espacio cubierto adecuado para el tamaño del vehículo.

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

6. EVENTOS / EMERGENCIAS ATENTIDAS CON EL VEHÍCULO

Ítem	Respuesta / Estado
Número de eventos atendidos con el vehículo en el último semestre	65
Lugar(es) de atención de los eventos (Municipio / Dirección / Zona)	48 incendios forestales en las veredas (El Peligro, Cañaveral, Los Mangos, La Flora, La Unión, La Amoladora, La Amoladora grande, La Amoladora Pequeña y Medio de los ríos) .17 atenciones para el suministro de Agua en los barrios (Pinares, Fundadores, El Bosque, 20 de Julio, El Chamizo, El Alto, Palenque, El Hipódromo y El Playón.
Observaciones o novedades sobre el uso del vehículo en la atención de emergencias	Ninguna, funcionamiento operativo satisfactorio.
¿Se anexa registro fotográfico o documental de los eventos atendidos?	☐ Sí ■ No

La DNBC manifiesta que el contenido de presente informe, guarda relación con la realidad actual del vehículo, a la firma del presente documento, y conforme al **anexo 1. INVENTARIO VEHÍCULO**.

Se realiza el presente informe para dar cumplimiento a las políticas de gestión de bienes de la DNBC, realizando las inspecciones sobre el estado de los activos de la entidad. Para constancia se firma, a los **diez (10) días del mes de noviembre de 2026**,

Observaciones: N/A

Comodatario,

FABIO OSWALDO TABARES GOMEZ
C.C. 75.078.367 de Manizales – Caldas
Representante Legal CBV de Salamina – Caldas

En representación Dirección Nacional de Bomberos Colombia,

JOSE DARIO RIVAS CARDENAS
C.C. 79.861.186 de Bogotá D.C
Profesional Especializado DNBC

ANGIE CATHERINE CARDONA PABON
C.C. 1.039.465.400
Contratista Gestión Contractual DNBC

Proyectó: Jose Dario Rivas Cardenas - Profesional Especializado
Revisó: Angie Catherine Cardona Pabón – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera