COMPONENTE SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe mensual, correspondiente al Consorcio Novalix en representación de la interventoría, se relacionan las acciones desarrolladas por el componente social del Consorcio de Obras Nusefa DT con base al Plan de Gestión Social, el cual se presenta las acciones desarrolladas enmarcadas en los programas de caracterización de la zona, atención a la comunidad, información, divulgación, organización social y participación ciudadana, sostenibilidad y fomento de empleo, procurando que la información relacionada con la ejecución del proyecto fuera comunicada de manera clara y oportuna a los actores del área de influencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales PN DIBIE 08-6-16031-26, cuyo objeto corresponde a: : "DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

Para este periodo del informe, se realizó acompañamiento, apoyo y supervisión al contratista, en el inició de la caracterización de la zona de influencia directa del área a intervenir, mediante la socialización del proyecto y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el inicio de actas de vecindad e inspecciones preliminares, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional y en articulación con los componentes técnico y de interventoría.

- **Actas de vecindad de inicio:**

Se dio acompañamiento y supervisión al levantamiento de actas de vecindad, a partir del 23 de septiembre de 2026, en el barrio La Primavera y Colegio Nuestra Señora de las Lajas, mediante la programación y atención de los propietarios y/o responsables de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto. En la siguiente tabla se presenta el resumen de las actas de vecindad. *Ver anexos sociales.*

No. de acta	Sector	Tipo de predio
01-02-03-04 y 05	Barrio La Primavera	Viviendas.
06 y 07	Barrio La Primavera	Hospital Mental y Colegio de la Policía.
Total, actas realizadas	**7 actas de vecindad**	

Indicador	Observación
$\frac{\textit{7 actas de vecindad}}{\textit{26 actas de vecindad propuestas}} = 26{,}9\ \%$	Se constata, que el contratista ha tenido dificultad para realizar el levantamiento de actas, ya que la gran mayoría de los propietarios colindantes al Colegio, han presentado disgusto e inconformidad por las obras a ejecutar con relación al muro de cerramiento de igual manera se han dejado visitado en varias oportunidades y no se encuentra nadie en la propiedad.

- **Inventario de elementos existentes:**

Se realizó supervisión al levantamiento de inventario de elementos existentes que realizó el contratista, el cual describe características de la Avenida Panamericana continuo al Colegio Nuestra Señora de las Lajas, carrera 33, calle 3 oeste, carrera 32 A (Barrio Primavera). *Ver anexos sociales.*

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Desde la interventoría del proyecto, se aprueban los canales de comunicación propuestos por el contratista descritos a continuación:

- ✓ Correo electrónico: gestionsocialnusefadt@gmail.com
- ✓ Vía telefónica: 317 4560164
- ✓ Atención presencial: martes, miércoles y jueves de 10:00Am a 12:00M y de 04:00Pm a 06:00Pm en oficina del contratista.

- **Atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS):**

Atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS)	MOTIVO DE PQRS	No. DE PQRS	FECHA APERTURA PQRS	FECHA CIERRE PQRS
PQRS interpuestas por correo electrónico gestionsocialnusefa@gmail.com.	Solicitud de información en torno a la demolición, nueva construcción del Colegio.	01	22 09 2026	En tramite
	Solicitud de información en torno a la demolición, nueva construcción del Colegio.	02	22 09 2026	En tramite
TOTAL, PQRS	**2**			

Indicador	Observación
$\frac{\textit{7 PQRS recibidas}}{\textit{0 PQRS atendidas}} = 0\ \%$	El contratista llevó a cabo el cierre de una de las pqrs fuera del periodo del informe por lo tanto no se reporta, además aun cuenta con el tiempo permitido para realizar el cierre de la pqrs restante, desde interventoría se continúa haciendo seguimiento a esta actividad pendiente.

Ver anexos sociales.

4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

- **Reunión inicio de obra:**

Se realizó acompañamiento, apoyo y supervisión a la reunión de inicio de obra, llevada a cabo el día 22 de septiembre del 2026, en instalaciones de una vivienda en calidad de préstamo de la presidenta de la JAC del Barrio Primavera, colindante al Colegio Nuestra Señora de Las Lajas. En la cual se dio información general de proyecto, alcance del mismo, actividades programadas, fases a ejecutar, componente ambiental, SST, social y por ultimo se brindó espacio para atender y resolver inquietudes.

Como compromiso, el contratista debe realizar en un plazo no mayor a 15 días siguientes, una reunión con los propietarios de los predios del Barrio La Primavera que se encuentra colindantes al Colegio, en la cual se debe dar claridad sobre la implantación del proyecto, así como también, revisar la situación correspondiente al muro y analizar las posibles afectaciones a los predios vecinos.

Indicador	Observación
1 reunión de inicio ejecutada / *1 reunión de inicio propuesta* =100%	El contratista debe dar cumplimiento al compromiso de realizar reunión con vecinos colindantes al colegio, para tratar tema de implantación del proyecto y posibles afectaciones a sus predios por ejecución de obra.

5. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para este periodo del informe, el componente social de obra no evidencia la conformación del "Grupo de participación ciudadana", pero se compromete a realizar la correspondiente conformación para el mes de octubre, en el que se realizara el acompañamiento y supervisión a esta actividad.

6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Se realizó apoyo y acompañamiento a una reunión propuesta por la rectora del Colegio Nuestra Señora de las Lajas en la que el contratista menciona, el alcance, fases del proyecto y desde el componente social se trató el tema de fortalecer las medidas de prevención, cuidado y seguridad durante la ejecución de la obra para estudiantes del Colegio, respetando las zonas delimitadas y restringidas de obra.

7. FOMENTO DE EMPLEO

- **Empleo personal mano de obra calificada y no calificada:**


FOMENTO DE EMPLEO CONSORCIO NUSEFA DT Periodo / 27 de agosto a 27 de septiembre 2026	
Descripción de personal	**No de personas vinculadas**
Total, mano de obra no calificada contratada en el proyecto.	5
Total, mano de obra no calificada contratada en el proyecto (proveniente de la región).	5
Total, mano de obra no calificada contratada en el proyecto (no proveniente de la región).	0
Total, mano de obra calificada contratada en el proyecto (proveniente de la región).	2
Total, mano de obra calificada contratada en el proyecto (no proveniente de la región).	3
TOTAL, PERSONAL CONTRATADO	**10**

Indicadores	Observaciones
5 personas MO no calificada local contratado / *5 personas MO no calificada contratada* = *100%*	El contratista cumple con el indicador propuesto frente a la mano de obra no calificada local de la zona propuesta.
0 mujeres de MO no calificada local contratado / *5 personas MO no calificada contratada* =	El contratista no cuenta con la vinculación de mujeres de mano de obra no calificada contratadas, pero se compromete a que para

0% *Mujeres MO no calificada contratada*	el próximo periodo vinculara este personal y así cumplir con el indicador.
1 persona SEPC vinculada *_____ =100%* *Personas SEPC vinculadas*	El contratista debe dar cumplimiento al compromiso de realizar reunión con vecinos colindantes al colegio, para tratar tema de implantación del proyecto y posibles afectaciones a sus predios por ejecución de obra.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo informado se evidenció un avance inicial en la implementación del Plan de Gestión Social, mediante el desarrollo de acciones de caracterización del área de influencia, socialización del proyecto, divulgación de los mecanismos de atención a la comunidad, inicio del levantamiento de actas de vecindad, promoción de medidas de prevención y seguridad con la comunidad educativa y generación de espacios de información y diálogo con residentes y actores del área de influencia. Estas acciones permitieron establecer canales iniciales de comunicación entre el proyecto, la comunidad del Colegio Nuestra Señora de las Lajas, facilitando la atención de inquietudes relacionadas con el desarrollo de la obra.
- Se recomienda dar cumplimiento a los compromisos realizados en cada unos de los programas del Plan de Gestión Social, especialmente en dar claridad a los habitantes de los predios que colindan con el Colegio.
- Se recomienda que desde el componente social del contratista se fomente con la dirección de obra, la vinculación de personal femenino de mano de obra no calificado, así como también de personal del grupo de SEPC, con el fin de dar cumplimiento a los indicadores sociales dados.

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Angela María Santos	Profesional Social	
APROBÓ	Astrid Martínez	Directora de Interventoría	

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1.
ACTA INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENES

CONSORCIO OBRAS NUSEFA DT	INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES ÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, PASTO	

FECHA			
25	9		2026
Página	1	de	2

CONTRATO No. PN DIBIE 08-6-16031-26 (Número de Contrato) **DE** 2026 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Obra Publica, consultoría) **CONTRATANTE** DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL

ÁREA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO
DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, CALLE 2 SUR No. 33 - 19 (SECTOR No. 4) BARRIO MIJIYAYO (PRIMAVERA). SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO.
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2026 (Año)

CONTRATISTA CONSORCIO NUSEFA DT
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO NOVALIX
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR 1 MY. MARIO AYALA
(Escriba el nombre del supervisor establecido en el contrato)

SUPERVISOR 2 SI. ARQ. OSCAR URREA
(nombre de la persona delegada por el supervisor para encargarse del contrato)

En San Juan de Pasto, Nariño; a los **Venticinco** (día en letras) **(25)** (día en #) días del mes de **Septiembre** (mes en letra) de **2026** (año) se reunieron:

MARLON GUSTAVO CONDE BENAVIDES (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

ASTRID MARTÍNEZ (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante Legal del INTERVENTOR

con el fin de REALIZAR EL INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES DEL ÁREA A INTERVENIR
(propósito del acta)

Para los fines de sus obligaciones contractuales, la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional asegura al contratista el derecho de ocupación de los terrenos sobre los cuales se desarrollarán las obras objeto del contrato en mención.

Para el efecto y mediante la presente acta se describe el estado de las áreas por intervenir, como también las áreas no incluidas en la intervención, pero susceptibles de ser afectadas por las obras a desarrollar.

Scanned with CamScanner

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS HALLADOS Y DEL ESTADO DE ESTOS ELEMENTOS:

1.AV.PANAMERICANA (Carrera 33A Sur) presenta un buen estado de conservación y funcionalidad, evidenciando una superficie de rodadura en condiciones generales aceptables, sin deterioros significativos que afecten la movilidad vehicular. No obstante, se identificó desgaste y deterioro en algunos elementos de señalización vial. Durante la inspección se cuantificaron los siguientes elementos existentes: una (1) señal de zona escolar, cuatro (4) postes de señalización, un (1) paso peatonal tipo cebra, un (1) reductor de velocidad con señalización horizontal en círculos, cuatro (4) flechas de direccionamiento vial y dos (2) señales de prohibido parquear

2. AV.PANAMERICANA (CR 33 A SUR) Anden en concreto con superficie intervenida y repavimentada , presenta infraestructura de red de gas y alacantarillado con una rejilla visible

3. AV.PANAMERICANA (CR 33 A SUR) Separador vial presenta deterioro general de sus elementos y presencia de zonas verdes dentro de su configuracion

4. CARRERA 33 - El andén de la Avenida Panamericana (Carrera 33 A Sur) comprende un área peatonal que alberga tubería de la infraestructura de alumbrado eléctrico y presenta un estado de conservación regular caracterizado por desgaste y deterioro superficial del pavimento

5.CARRERA 33 - Presenta sectores puntuales con condiciones favorables en la superficie de rodadura y un estado general de conservación regular. Se identifica un (1) reductor de velocidad en buen estado de conservación y con condiciones funcionales adecuadas. En cuanto a la señalización vial, se evidencia desgaste, deterioro y pérdida parcial de visibilidad en algunos elementos. Se registran diez (10) postes, dos (2) señales de prohibido parquear, una (1) señal de velocidad máxima de 40 km/h, una (1) señal de zona escolar y un (1) reductor de velocidad.

6. CARRERA 33 - Los andenes albergan infraestructura correspondiente a la red de gas en ambos costados e incluyen rejillas de alcantarillado. Su estado de conservación es deficiente en la superficie de los andenes, afectando su adecuada funcionalidad, mientras que las rejillas de alcantarillado presentan un estado de conservación regular.

7.CALLE 3 OESTE - Correspondiente al acceso directo al plantel, presenta un estado de conservación entre regular y deficiente, evidenciándose un deterioro generalizado de la superficie de rodadura, caracterizado por la presencia de múltiples parches, fisuras y afectaciones superficiales. La señalización vial presenta desgaste, deterioro y baja visibilidad, afectando parcialmente su identificación y funcionalidad. Se registran tres (3) señales de prohibido parquear y dos (2) postes de señalización, los cuales presentan condiciones variables de conservación.

8.CALLE 3 OESTE - Presenta superficies peatonales en estado de conservación deficiente, evidenciándose fisuras, deterioro superficial y presencia de parches que afectan su condición física. Asimismo, se identifica infraestructura correspondiente a la red de alcantarillado y gas, cuyos elementos presentan condiciones variables de conservación y funcionamiento, además de postes asociados al alumbrado eléctrico que deberán ser considerados en la planificación de futuras intervenciones. Se registran dos (2) pares de señalización horizontal, dos (2) señales verticales, dos (2) postes de alumbrado eléctrico y cuatro (4) flechas de direccionamiento vial.

9.CARRERA 32 A - Presenta un estado de conservación deficiente, evidenciándose un deterioro generalizado de la superficie de rodadura, con presencia de múltiples fisuras, grietas y afectaciones superficiales que disminuyen las condiciones de transitabilidad y funcionalidad de la vía. Se identifica un (1) reductor de velocidad en condiciones deficientes de conservación, acompañado de señalización vial que presenta desgaste, deterioro y baja visibilidad. En el tramo se registran además dos (2) flechas de direccionamiento, siete (7) postes, un (1) elemento de señalización semafórica, un (1) semáforo y un (1) paso peatonal tipo cebra.

10. CARRERA 32 A - Los andenes presentan un estado de conservación deficiente, evidenciándose un deterioro general de la superficie. Asimismo, se identifica la presencia de infraestructura correspondiente a la red de gas y postes de alumbrado eléctrico en ambos costados.

OBSERVACIONES

La infraestructura vial comprendida entre la Vía Panamericana, la Carrera 33A Sur, la Carrera 33, la Calle 3 Oeste y la Carrera 32A presenta un estado general de deterioro avanzado, caracterizado por un desgaste significativo en la señalización horizontal y vertical, así como por un pavimento con presencia generalizada de fisuras y grietas. Adicionalmente, los andenes registran desgaste superficial e intervenciones puntuales (parches) derivadas de obras de infraestructura de gas domiciliario, lo que afecta la continuidad y seguridad en la movilidad peatonal del sector

Son parte integral del presente inventario los siguientes anexos:

[X] REGISTRO FOTOGRÁFICO INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES (debidamente rotulado y explicado)

[X] OTROS (descríbalos, si son necesarios) Videos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en San Juan de Pasto, Nariño; a los

Venticinco (día en letras) (25) (día en números) días del mes de Septiembre (mes en letras) de 2026 (Año)

(Firma)

(Nombre) MARLON GUSTAVO CONDE BENAVIDES
Contratista de Obra
DIRECTOR

(Firma)

(Nombre) ASTRID MARTINEZ
Contratista de Interventoría
DIRECTORA

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

Scanned with CamScanner


ANEXO 2.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD


LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE 20206




















ANEXO 3:

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMO Y SOLICITUDES.

PQRS



2 de 2

22-09-2026 Solicitud de informa ción en torno a la demolición y nueva construcción del Colegio Nuestra Senora de las Lajas.docx Recibidos ×

Mariana Salas <marianasalassalas2@gmail.com> mar, 22 sept, 14:53 (hace 8 días)
para mepas.nusla-rec, mepas.oac, mí

San Juan de Pasto, Nariño
22 de septiembre de 2026

Señores
Colegio Nuestra señora de las Lajas
mepas.nusla-rec@policia.gov.co
mepas.oac@policia.gov.co
gestionsocialnusefadt@gmail.com
Ciudad

Ref: Solicitud de información en torno a la demolición y nueva construcción del Colegio Nuestra Señora de las Lajas
Citación 22 de septiembre de 2026

Responder Reenviar

1 de 2

Solicitud de información Recibidos ×

Marta Lucía Guerrero Muñoz <monitormarta@gmail.com> vie, 25 sept, 10:04 (hace 5 días)
para mí

Cordial saludo
Le escribe Marta Lucia Guerrero, presidente de JAC LA PRIMAVERA y de la ASOJAC COMUNA SIETE
Agradecemos su interés en brindar información y los canales de comunicación se la comunidad del barrio la Primavera y los aledaños respecto a la obra del colegio de ls policía en camino
Lastimosamente la comunidad no participa pero si objeta y no da alternativas de dialogar
Mi posición como les informe sera la de buscar las soluciones o ser enlace para poder manejar los inconvenientes relacionados con la obra si se llegan a presentar y mantener las buenas relaciones con el colegio y la comunidad educativa pues los conflictos que han existido se han generado por falta de diálogo de un sector de este barrio.

Con base en las inquietudes que se han recibido les resumimos algunas


Les solicitamos respetuosamente nos informen sobre estos temas
Fecha de inicio de las labores de
Trazado de tipografía


Responder Reenviar


ANEXO 4:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO












LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN INICIO DE OBRA



CONSORCIO OBRAS NUSEFA DT


REGISTRO DE DIVULGACIÓN CONTRATO DE OBRA No. PN DIBIE 08-6-16031-26

DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, PASTO - NARIÑO.

EVENTO: Reunion de inicio proyecto construcción f 192 FECHA: 22 09 2026

HORA INICIAL 5:30pm HORA FINAL 8:10pm LUGAR Residencia B/Primavera

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Fredy A. Erazo Mendoza	Colindante			particular	ferazo7@hotmail.	3155816024
2	José Fabián Lasso Muñoz	Colindante			Particular	fabianlasso82@gmail.com	3173249566
3	Pilar López Arturo	Colindante			Particular	hazaselhpil@yahoo.com	3146209091
4	Patricia Arturo	Colindante			Particular	dalapatriacerts@gmail.com	3112308451
5	Oscar David Pasto	Hospital Pasto Sesato			Particular	almamehospitalenpaz.edu.co	3014851748
6	Paola Andrea Lopez	Colindante			Particular	lopezerazo.paola@gmail.com	3183955160
7	Augusto Delgado Luna	Colindante			Particular	adinglun13@gmail.com	3177358516
8	Robert Bolaños López	Colindante			Particular	rbolanos1@condoj.ramajud	3155792773
9	Carlos Augusto Lopez	Colindante			Particular		3155792773
10	Juan Camilo Enriquez O	Colindante			Particular	dvcaenorc.gmail.com	3144140174
11	Maria Nieves Revelo C	Colindante			Particular	mariaenievesrevelo@gmail.com	3186037312
12	Yonne Quila A.	Colindante			Particular	ivonnequilaalvarado2@	3185104339
13	Alejandro Cabrera.	Colindante			Particular		3146613497
14	Cecelia Acosta	Colindante			Particular		300 616 59 45
15	Angela Escobar C	Colindante			Particular	angelaescobarcarm@gmail	3182876247
16	Valentina Mejía	Colindante			Particular	valentinamejiaarango@gmail	3137542978
17	Maria del Carmen Salazar	Colindante			particular	madelpu@gmail.com	3105498463
18	Stella Guerrer	Colindante			particular		3015248934



CONSORCIO OBRAS NUSEFA DT

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN CONTRATO DE OBRA No. PN DIBIE 08-6-16031-26

DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, PASTO - NARIÑO.

EVENTO: Reunion de inicio Proyecto construcción f 192 FECHA: 22 09 2026

HORA INICIAL 5:30pm HORA FINAL 8:10pm LUGAR Residencia B/Primavera

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Monica Dueñas Achicanoy	COLINDANTE				monicadueñas2@gmail	3154911561
2	Italo E. Jimenez H.					jeJimenez026@gmail	3108983074
3	Orlando Chaves Gonzalez	colindante				ormachago@hotmail.com	3148146850
4	JORGE IVAN CUERPO L.	USUARIO				joivanqlo@gmail.com	3152794247
5	Alejandro J. Cabrera	COLINDANTE				alejocan@hotmail.com	3168969703
6	Franco Salazar Cabs	Colindante				Francosalazar1@Hotmail	3016719750
7	Jhon Miranda Villejo	Colindante				Limiranda v21@gmail.com	3155811009
8	Yolanda Enriquez E.	Colindante				yenriquez78@gmail.com	3137885945
9	Maria Lucia Guerrero	Vecina Primera				lmonitoymartin@gmail	3102946
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

ANEXO. 5

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

REUNION CON PADRES DE FAMILIA COLEGIO NUESTRA SEÑORADE LAS LAJAS










LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN INICIO DE OBRA EN NUSLA



CONSORCIO OBRAS NUSEFA DT


LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN CONTRATO DE OBRA No. PN DIBIE 08-6-16031-26

DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, PASTO - NARIÑO.

EVENTO: Reunión Padres de familia Colegio FECHA: 18 09 2026

HORA INICIAL 08:00Am HORA FINAL 09:00Am LUGAR

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angie Hernandez Portillo	Docente.	NUSLA		NUSLA	angiesfernandezportillo@gmail.com	3170727402
2	Jenny Alexandra Mora	Docente	NUSLA		NUSLA	jennymoraeducacion@gmail.com	3123699455
3	Karen Yamile Delgado Salas	Docente	NUSLA		NUSLA	karendelgadosalas18@gmail.com	3156629669
4	Cesar Julio Ceron H.	Docente	NUSLA		NUSLA	cesar.ceron@correo.policia.gov.co	3177618279
5	Angie Alejandra Arosteguí Alvarado	Docente	NUSLA		NUSLA	analorad2158@gmail.com	3142658952
6	Sebastian Erazo Castillo.	Docente.	NUSLA		NUSLA		3136922062
7	Soraida Tuso Rosero	Docente	NUSLA		NUSLA		3167341738
8	Martha Goyes A	Docente	NUSLA		NUSLA		3122831333
9	Francisco Javier Bolaños Rengifo	Docente	NUSLA		NUSLA	franjabolr527@gmail.com	3013788422
10	Erick Benavides Perez	Docente	NUSLA		NUSLA	erick.bp7@hotmail.com	3122256456
11	Edwin Andres Jimenez	Docente	Nusla		Nusla	edwinjds@hotmail.com	3013263218
12	Christian Camila Tavera Morales	Docente	Nusla		Nusla	camuz1944@gmail.com	3154355512
13	Luis Melquicedec Marin J	Docente	Nusla		Nusla		3923779
14	Maria Victoria Tobar Lopez	Docente	NUSLA		NUSLA		3186149414
15	Paola Andrea Realpe	Acudiente	NUSLA		NUSLA		3194836187
16	Jovita Jimenez C.	Acudiente.	NUSLA		NUSLA		3206062748
17	Claudia Rodriguez	madre	NUSLA		Nusla		3167697506
18							



CONSORCIO OBRAS NUSEFA DT

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN CONTRATO DE OBRA No. PN DIBIE 08-6-16031-26

DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, PASTO - NARIÑO.

EVENTO: Reunión Padres de familia Colegio FECHA: 18 09 2026

HORA INICIAL 02:00pm HORA FINAL 03:00pm LUGAR

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Claudia Cisneros P.	Madre de familia			NUSLA.	claudia.2010cisneros@gmail.com	3146330031
2	Angelica María Ruiz Jurado	Madre de familia			NUSLA	angi.7este@gmail.com	3103715285
3	Stella Legarda	Acudiente			Nusla	stellalegardabastidas2-30@gmail.com	
4	Ruby Izquierdo V.	Madre			NUSLA	rubyizquierdo@gmail	3173807466
5	Nubia Margoly Melo G.	Madre			NUSLA	Margolymelo10@gmail.com	3147427434
6	Jersey Stefany Rodriguez B	Madre			NUSLA.	Jersystefanyr@gmail.com	3226354567
7	Angélica mpa Ruiz Pala	Madre			NUSLA	anbreymen22@hotmail.com	3176683177
8	Lina Omaira Delgado	Madre			Nusla	linadelgado@gmail.	3209301131
9	Patricia Quenda Rosero M.	MADRE			Nusla		3116609691
10	Fernando Jaramillo Muñoz		Nusla			fernandojaramillo@gmail.com	3163466936
11	William Armando Solarte Florez	Tio	Nusla		Nusla		3124
12	Javier Sanmiguel	Padre	Nusla		Nusla.		3167716023
13	Amanda Lucia Narváez	Abuela	Nuestra		Nusla		3259938
14	Viviana Bastidas	Madre	Nusla		Nusla		3152497333
15	Maricel Oliva	Madre	NUSLA		Nusla		3155835
16	Jose Portilla	Padre	Nusla		Nusla		3164286
17	Ana Cristina Velasquez	Madre	Nusla		Nusla		3171609059
18	CARMEN GOMEZ	MADRE	NUSLA		NUSLA		3205508860