CONSORCIO ROOSTER

CONTRATO 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST

PERIODO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO B Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A Y ÁREA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, EN PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

UBICACIÓN

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA.

ELABORADO POR:
YULI VANESA LINARES LOZANO
LICENCIA 12465 DE 2016
RESIDENTE HSEQ
CONSORCIO ROOSTER

CONSORCIO ROOSTER

CONTRATO 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026



ELABORADO	*APROBADO*
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: YULI VANESA LINARES LOZANO **RESIDENTE HSEQ**	**NOMBRE: MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR** **REPRESENTANTE LEGAL**
CEDULA: 1.018.451.465	**CEDULA: 7.174.650**

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental corresponde al periodo comprendido durante el mes de septiembre de 2026, en el marco del proyecto “Construcción Sanidad Militar Fase II”.

El informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental, así como las acciones de prevención, seguimiento, control y mejora implementadas durante el periodo objeto de reporte.

Durante el mes se realizó acompañamiento permanente a las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de las labores y promoviendo condiciones de trabajo seguras para los colaboradores y demás personal involucrado en el proyecto.

Dentro de las principales actividades ejecutadas durante el periodo se encuentran la terminación de construcción de campamento, amarre de acero para zapatas, excavación manual para cimentación de zapatas y excavación manual para cerramiento perimetral, actividades que fueron objeto de seguimiento y control desde el componente SST.

De igual manera, se efectuaron actividades relacionadas con inducciones, capacitaciones, inspecciones de seguridad, verificación del uso adecuado de elementos de protección personal, identificación de peligros y control de riesgos, señalización, orden y aseo, atención de condiciones inseguras y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desde el componente ambiental se realizó seguimiento a las medidas implementadas para la adecuada gestión de residuos, manejo de materiales e insumos, uso eficiente de los recursos naturales, control de emisiones, orden y aseo, y demás aspectos ambientales asociados al desarrollo de las actividades constructivas.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y control a la implementación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental durante el desarrollo del proyecto Construcción Sanidad Militar Fase II, mediante la identificación de peligros, valoración y control de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, y control de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre del 2026.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicables al proyecto.
- Realizar acompañamiento y seguimiento a las condiciones de seguridad presentes en los diferentes frentes de trabajo.
- Identificar oportunamente actos y condiciones inseguras, estableciendo las medidas de intervención y control correspondientes.
- Promover el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) de acuerdo con los peligros asociados a cada actividad.
- Fortalecer la cultura de prevención mediante la ejecución de inducciones, charlas de seguridad.
- Realizar seguimiento a las actividades de construcción ejecutadas durante el periodo, levantamiento topográfico, localización y replanteo, descargue de herramientas y materiales, construcción de campamento, amarre de acero para zapatas, excavaciones manuales para cimentación de zapatas y cerramiento perimetral.
- Verificar la implementación de medidas preventivas para el control de los riesgos asociados a las actividades contractuales.
- Realizar inspecciones preventivas a las áreas de trabajo, herramientas, equipos y condiciones locativas.
- Promover el uso eficiente de los recursos naturales y el adecuado manejo de los aspectos ambientales derivados de las actividades del proyecto.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto se ubica en EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA y consiste en la construcción del siguiente frente:

UNIDAD	MUNICIPIO	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCIÓN
SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1	Puerto Salgar - Cundinamarca	MÓDULO B Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A	Propiedad	Autopista Bogotá - Medellín, Kilómetro 1, Puerto Salgar, Cundinamarca.

A continuación, se muestra la zona de intervención:



4. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA

Construcción del módulo B y la culminación del módulo A y área de servicios del establecimiento de sanidad militar del comando aéreo de combate no.1, en Puerto Salgar (Cundinamarca)

5. COMPONENTE AMBIENTAL

5.1. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Durante el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026) el CONSORCIO ROOSTER realizó las siguientes actividades generales: manejo de residuos sólidos ordinarios, almacenamiento, y protección de materiales, orden, aseo y limpieza de zonas de trabajo

5.2 GESTIÓN DOCUMENTAL

La Interventoría dio aprobación a los documentos del Contratista Plan de Manejo Ambiental (PMA ROOSTER CTON 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026) y Matriz Aspectos Impactos Formato ASPI CACOM1, los cuales fueron remitidos a la Entidad para su revisión correspondiente.

El Contratista presentó el informe mensual No. 1 al cual la Interventoría le realizó observaciones, actualmente el documento se encuentra en ajustes por parte del Contratista.

5.3 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), llegó al frente de obra material triturado, sub-base y madera.

El material que se encuentra en la obra está demarcado y clasificado de otros elementos o residuos.







Observaciones: Se realiza el acopio de material proveniente de la canteras y proveedores a obra, madera señalizado y cubierto

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
SUB-BASE	M3	267

5.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

El CONSORCIO ROOSTER, realiza el manejo de los residuos sólidos convencionales generados en el proyecto a través del punto ecológico que se encuentran en el Frente de trabajo.



Observaciones: Se asigna las canecas de colores con sus respectivas bolsas de colores para el cumplimento normativo

5.5 MANEJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Durante el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026) no se generó material de excavación. (En el **anexo 4** se adjunta los soportes vehiculares de los vehículos que ingresaron a descargar el material sub-base)



Observaciones: Ingreso de vehículos con sub-base porque no se generó material de excavación.

5.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), no se han generado residuos peligrosos.

5.7 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), se contó en el frente de trabajo con ACPM, los cuales se encuentran rotuladas. En el **anexo 3** se adjuntan las fichas de seguridad.



Observaciones: Se realiza la rotulación de sustancias químicas en la obra.

5.8 MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

El suministro de agua para el consumo del personal de la obra se hace mediante la compra de botellones a la empresa SandyLiz, semanalmente se hace la compra de 6 botellones de agua potable.

	
Observaciones: El consorcio asigna el agua potable para el personal	Observaciones: Interventoría asigna el agua para el personal

5.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

El Consorcio cubre el material y señaliza, de igual forma realiza el cerramiento para evitar la dispersión de material particulado y realiza la humectación del terreno.

	
Observaciones: El contratista realiza humectación del terreno.	Observaciones: El consorcio realiza el cubrimiento del material.

5.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

Para la ejecución de las actividades del proyecto, no se hace necesario la solicitud ante autoridad ambiental de permisos de tratamientos silviculturales.

El Consorcio ROOSTER debe garantizar la protección de las zonas verdes e individuos arbóreos que sean susceptibles de deterioro a causa de las actividades constructivas que se ejecutan.

5.11 CAPACITACIONES AMBIENTALES

En el periodo del informe, el Contratista Consorcio ROOSTER realizó las siguientes capacitaciones en el área ambiental. En el **anexo 1** se adjuntan las correspondientes capacitaciones:

ÍTEM	TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA
1	Manejo adecuado de residuos en obra	16-09-2026
2	Mordeduras de serpientes	17-09-2026
3	Socialización del PMA	19-09-2026

5.12 ORDEN Y ASEO

El Contratista realiza jornada de orden y aseo al interior de la obra para mantenerla en buenas condiciones de limpieza.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Observaciones: Se realiza jornadas de orden y aseo en los frentes de obra</td>
</tr>
</table>

5.13 BATERÍAS SANITARIAS

MANEJO DEL LAVADO DE CANOAS DE CAMIONES MEZCLADORES (MIXERS)

Durante la ejecución de las actividades de fundida de concreto en el presente periodo, el suministro de concreto premezclado.

Como medida de control ambiental, y para prevenir la contaminación del suelo, de las redes de drenaje y de las fuentes hídricas por residuos de concreto, lechadas y sedimentos, no se realizó el lavado de las canoas de los camiones mezcladores dentro de la base aérea. Una vez descargado el concreto, los vehículos se retiraron de las instalaciones sin efectuar lavado alguno en el área de obra.

Por lo anterior, se informa que:

“El lavado de las canoas de los camiones mezcladores (mixers) se realiza en la planta de la empresa proveedora del concreto; dicha actividad se encuentra prohibida dentro de las instalaciones del Comando Aéreo.”

6. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Mediante comunicación de Interventoría CIN 032-00-A-COFAC se dio aprobación al documento del Contratista Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, el cual fue remitido a la Entidad para su revisión (CS ROOSTER 046 - 2026).

El Contratista presentó el informe mensual No. 1 al cual la Interventoría le realizó observaciones, actualmente el documento se encuentra en ajustes por parte del Consorcio.

6.2. INGRESO/RETIRO DE PERSONAL

En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), el Consorcio contó con el siguiente personal en la obra:

ACTIVOS			
NOMBRE COMPLETO	**NUMERO DE CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
LUIS HERNANDO GÓMEZ LEGUIZAMON	79.712.866	DIRECTOR DE OBRA	23/07/2026
IVÁN JAVIER LÓPEZ RUMBO	15.186.214	RESIDENTE DE OBRA	14/09/2026
YULI VANESA LINARES LOZANO	1.018.451.465	RESIDENTE SST	27/07/2026
CARLOS FREDY BERNAL	74.180.973	MAESTRO GENERAL	19/08/2026
OSCAR ALBERTO BERNAL	91.134.142	OFICIAL	18/08/2026
ALEXANDER RIVAS RUIZ	7.186.881	OFICIAL	19/08/2026
VÍCTOR FABIAN RIVAS ROPERO	1.049.610.369	OFICIAL	19/08/2026
DAVID SANTIAGO BARÓN HUERTAS	1.056.074.593	AYUDANTE	18/08/2026
DARWIN ANDRÉS GÓMEZ RUBIO	1.054.544.486	AYUDANTE	24/08/2026
URIEL EDUARDO MARTÍNEZ TRIANA	3.133.060	AYUDANTE	24/08/2026
JAIBERTH JOEL OLAYA ACERO	1.073.322.977	AYUDANTE	24/08/2026
JOSÉ DE JESÚS PUERTA GUARIN	1054556069	AYUDANTE	24/08/2026
WILMAR ANDRÉS ÁVILA GARCÍA	80896314	AYUDANTE	24/08/2026
SEBASTIÁN MEDINA GIRALDO	1.058.198.284	AYUDANTE	24/08/2026
YEIMI NATALIA RESTREPO RUIZ	1.054.544.578	AYUDANTE	17/08/2026
JESÚS EDGARDO GALLEGO PRADA	4.438.051	OFICIAL	4/09/2026
ROBIRO ROSAS GONZALEZ	3.133.482	OFICIAL	4/09/2026
JUAN ESTEBAN TRIANA SÁNCHEZ	1.073.328.126	AYUDANTE	4/09/2026
JUAN SEBASTIÁN TRIANA SÁNCHEZ	1.073.328.127	AYUDANTE	4/09/2026
DEYBI DUVÁN CAMPOS PRIETO	1.073.326.989	AYUDANTE	22/09/2026
CLAUDIA NATALIA GÓMEZ CALDERÓN	1.073.328.166	AYUDANTE	22/09/2026
SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ	1.098.638.198	PINTOR	9/9/2026
JAIRO JHON REY	1.095.910.180	PINTOR	9/9/2026
JUAN CARLOS SALCEDO PÉREZ	1.065.234.572	PINTOR	9/9/2026
RETIRADOS			
CAMILO EDUARDO PAIPILLA BURGOS	1.018.447.474	RESIDENTE DE OBRA	18/08/2026
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ	10.168.373	OFICIAL	24/08/2026

JHON JAIRO VARÓN AGUIRRE	10.184.574	AYUDANTE	24/08/2026
OSNEIDER TRUJILLO TOBAR	1.058.198.284	AYUDANTE	24/08/2026
KEVIN STIVEN BECERRA GARCÍA	1.058.198.284	AYUDANTE	31/08/2026
SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ	1.098.638.198	ESTUCADOR Y PINTOR	7/09/2026
JAIRO JHON REY	1.095.910.180	ESTUCADOR Y PINTOR	7/09/2026
JUAN CARLOS SALCEDO PÉREZ	1.065.234.572	ESTUCADOR Y PINTOR	7/09/2026
INCAPACIDAD			
LUIS CARLOS BERNAL BARÓN	1.057.583.114	AYUDANTE	18/08/2026

6.3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

El Contratista Consorcio ROOSTER presenta los registros de las inducciones realizadas al personal que ingresó al Contrato y realizó las charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Inducción SST</td><td>Inducción SST</td><td>Inducción SST</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Capacitaciones SST</td><td>Capacitaciones SST</td><td>Capacitaciones SST</td></tr>
<tr><td colspan="3">Observaciones: Charlas diarias de Seguridad y salud en el trabajo.</td></tr>
</table>

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	No Asistentes	
			Horas	Prog.	Cobe.
1/9/2026	Charla Situaciones de emergencia	1	0.25	17	17
2/9/2026	Charla Tormentas y lluvias	1	0.25	17	17
3/9/2026	Charla Temperaturas extremas	1	0.25	17	17
4/9/2026	Charla de prevención de golpes y choques	1	0.25	20	20
5/9/2026	Charla buen uso de los epps	1	0.25	21	21
7/9/2026	Charla de clima laboral	1	0.25	22	22
8/9/2026	Charla de prevención de lesiones por contacto con cemento	1	0.25	22	22
11/9/2026	Charla prevención de golpes y lesiones	1	0.25	20	20
14/9/2026	Charla de actos inseguros	1	0.25	22	22
15/9/2026	Charla caída de objetos	1	0.25	22	22
18/9/2026	Charla socialización lesiones aprendidas	1	0.25	16	16
21/9/2026	Charla Manejo uso correcto de herramientas eléctricas	1	0.25	16	16
22/9/2026	Chala distancia hombre-maquina	1	0.25	17	17
23/9/2026	Charla material particulado	1	0.25	19	19
24/9/2026	Charla riesgo mecánico	1	0.25	21	21
25/9/2026	Charla prohibido el uso del celular	1	0.25	19	19
26/9/2026	Charla contacto con partes móviles (vibro compactador)	1	0.25	16	16
TOTAL		17	4H y 15 Min	324	324

6.4 SEÑALIZACIÓN

El Consorcio ROOSTER realiza demarcaciones de sitios de trabajo e implementa señalización en la obra. En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026).







Observaciones: Instalación de señalización en la obra.

CONSORCIO ROOSTER

CONTRATO 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

6.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El Contratista Consorcio ROOSTER ha entregado a sus trabajadores buso de dotación, igualmente ha hecho entrega y reposición de elementos de protección personal. El Contratista envía a la Interventoría los registros correspondientes.













Observaciones: Entrega y reposición de elementos de protección personal

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Fecha de entrega epp	EPP ENTREGADOS					
					Botas	Casco	Guantes	Gafas	Tapa oídos	Mascarillas
1	CRISTIAN REINOSO	1109380755	OPERADOR	21/9/2026	0	1	0	1	0	0
2	ÁNGEL GUTIÉRREZ	79559537	AYUDANTE	30/9/2026	0	1	1	1	0	0
3	CLAUDIA GÓMEZ	1073328166	AYUDANTE	22/9/2026	0	1	1	1	1	0
4	DEIBY CAMPOS	1073326989	AYUDANTE	22/9/2026	0	1	1	1	1	0
5	EDGAR CÁRDENAS	1110532528	OFICIAL	29/9/2026	0	1	1	0	0	0
6	HERNAN GAMBOA	80281507	OFICIAL	29/9/2026	0	1	1	0	0	0
7	HERNAN CASTELLANOS	1106688413	OFICIAL	29/9/2026	0	1	1	0	0	0
8	JESÚS EDUARDO GALLEGO	4473080	OFICIAL	4/9/2026	0	1	1	1	1	0
9	JUAN ESTEBAN TRIANA	1073328126	AYUDANTE	4/9/2026	0	0	1	1	1	0
10	JUAN SEBASTIÁN TRIANA	1073328127	AYUDANTE	4/9/2026	0	0	1	1	1	0

11	JAIRO JHON REY	10.184.574	OFICIAL	8/9/2026	0	1	1	1	0	0
12	JUAN CARLOS SALCEDO PÉREZ	1065934572	OFICIAL	8/9/2026	0	1	1	1	0	0
13	SERGIO ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ	1098638188	OFICIAL	8/9/2026	0	1	1	1	0	0
14	IVAN JAVIER LÓPEZ RUMBO	15186219	RESIDENTE	15/9/2026	0	1	0	1	0	0
15	RAFAEL ANDRÉS LEMUS GUARIN	1110535999	TOPÓGRAFO	22/9/2026	0	1	1	1	0	0
16	ROBIRO ROSAS	3133413	OFICIAL	24/9/2026	0	1	1	1	1	0
17	JHONNY ALEXANDER RUIZ	1110482860	OFICIAL	29/9/2026	0	1	1	0	0	0
18	MIGUEL ESTEBAN SANTOS	1007493789	ENCARGADO	30/9/2026	0	1	1	1	0	0
19	JOSE ALFREDO CASTILBLANCO	79003807	OPERADOR	30/9/2026	0	1	0	0	0	0
Total					**0**	**17**	**16**	**14**	**6**	**0**

6.6 MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), el Consorcio ROOSTER contó en obra con herramienta menor, contó con 2 maquinarias, los vehículos que ingresaron a la obra corresponden a proveedores de materiales.

Maquinaria y Vehículos correspondientes al Periodo

Tipo de Vehiculo o Maquinaria	Placa o Serie	Marca	Modelo	Color
Excavadora de orugas	EX60ADA	XCMG	2022	Amarillo
Vibro compactador	SD-100	Ingersoll Rand	1999	Naranja
Volqueta	SVM-120	Kenworth	2011	Naranja
Volqueta	ALL-039	Mack	1976	Blanco Naranja
Volqueta	JKC-479	Ford	1968	Azul
Volqueta	SWM-056	Chevrolet Kodiak	2008	Blanco Arco
Volqueta	SLH-597	International	2009	Blanco

6.7 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En los anexos, se presenta los soportes de pago de aportes de seguridad social correspondiente al mes de agosto de 2026, del personal del Consorcio ROOSTER.

6.8 EMERGENCIAS

En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), en la obra no se presentaron situaciones de emergencias.

El Consorcio cuenta en obra con kit de emergencias (camilla, botiquín, extintor) para atender cualquier eventualidad que se llagará a presentar.







Observaciones: El Consorcio cuenta con Botiquín, camilla y extintor, para la atención de cualquier emergencia que se pueda presentar en obra.

6.9 COPASST

El Consorcio realizó la designación el día 19 de septiembre de la persona que ejecutará los compromisos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, dejando establecido que el señor Carlos Fredy Bernal es miembro del COPASST.

6.10 INDICADORES DE SST

El Consorcio ROOSTER envía reporte de los indicadores de SST del periodo del informe.:

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausentismo por Enfermedad Común:

Nombre del colaborador	Origen de la enfermedad	Días de Incapacidad
Luis Carlos Bernal Barón	Dolor Precordial	20

6.11 REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

En el periodo del informe (1 al 30 de septiembre del 2026), no se presentaron accidentes laborales.

Nombre del colaborador	días de Incapacidad	tipo de lesión	Causas del Accidente	Medidas preventivas a realizar	Hechos
Juan Esteban Triana Sanchéz	2	Trauma superficial	Golpes contra objetos	Socialización de lesiones prendidas	El 10 se septiembre de 2026, aproximadamente a las 2:25 p.m., el trabajador usaba los elementos de protección personal y se encontraba realizando labores de figuración de acero en el módulo b del comando aéreo de combate no. 1. en ese momento estaba ajustando una varilla de acero a la medida requerida para la actividad. para sostenerla, estaban utilizando unos elementos conocidos como "perros", mientras el trabajador ejercía fuerza manual para lograr el ajuste. durante esta maniobra, la varilla se soltó repentinamente del punto donde se encontraba sostenida y golpeo al trabajador en la rodilla derecha.
Uriel Eduardo Martínez Triana	31	Trauma superficial	Golpes contra objetos	Socialización de lesiones prendidas	El día 11 de septiembre del 2026, aproximadamente a las 8:15 am, el colaborador Uriel Eduardo Martínez Triana se encontraba realizando la actividad figuración de acero, específicamente el cambio de dirección del gancho de una varilla de acero, utilizada para la posterior fundición de zapatas. Durante la ejecución de la actividad, se emplearon perros metálicos como herramienta de sujeción con el fin de facilitar el cambio de dirección del gancho. Al ejercer fuerza sobre la varilla para realizar el ajuste requerido, la herramienta de sujeción se soltó, generando un movimiento inesperado del elemento. como consecuencia del evento y la fuerza ejercida, impactó al colaborador presentando dolor y rasguño en la rodilla izquierda.

CONSORCIO ROOSTER

CONTRATO 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026

ANEXOS SST

ANEXO 1. Inducciones
ANEXO 2. Análisis de trabajo seguro (ATS)
ANEXO 3. Asistencia a capacitaciones
ANEXO 4. Comités
ANEXO 5. Entrega de epp
ANEXO 6. Inspecciones
ANEXO 7. Paz y salvo
ANEXO 8. Registro at

ANEXOS AMBIENTALES

ANEXO 1. Registro capacitaciones
ANEXO 2. Materiales sub-base
ANEXO 3. Seguimiento sustancias químicas
ANEXO 4. Documentación soporte vehicular