COTIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

AUTOLARTE

COTIZACIÓN:				FECHA:	10/11/2026 0:00
CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS			TELÉFONO:	
VEHÍCULO		PLACA	KZO720	KILÓMETROS:	73,503

	VR TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
REPUESTOS	367,729	21,189	346,540	65,843	412,382
T.O.T.	-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	206,208	-	206,208	39,180	245,388
TOTAL GENERAL	573,937	21,189	552,748	105,022	657,770

Garantía de un año o 20.000 km. (Lo primero que ocurra) en repuestos originales y mano de obra.
Esta cotizacion puede cambiar sin previo aviso por imprevistos que se presentan al momento de desarmar o por cambio de precios en los repuestos
La vigencia de esta cotización es de 15 días calendario.

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

	MANO DE OBRA	HORAS	VR HORA	VR TOTAL	DCTO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	RUTINA DE MANTENIMINETO	2.0	103,104	206,208		206,208	39,180	245,388
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			**206,208**		**206,208**	**39,180**	**245,388**

	T.O.T.	CANT	VR UNIDAD	VR TOTAL	DCTO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1								
2								
3								
4								
5								
	SUBTOTAL T.O.T.			-		-	-	-

	RESPUESTOS	# Parte	CANT	VR UNIDAD	VR TOTAL	DCTO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	**4** ACEITE 5W30 DEXOS 1 GEN 3 FULL SINTE		6	24,246	145,476	-	145,476	27,640	173,116
2	ELEMENTO FILTRO ACEITE		1	59,626	59,626	10	53,663	10,196	63,859
3	FILTRO COMBUSTIBLE INDIVIDUAL FRANIG/WI		2	43,480	86,960	10	78,264	14,870	93,134
4	FILTRO AIRE COMPARTIMIENT		1	19,433	19,433	10	17,490	3,323	20,813
5	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR COLORADO /		1	45,873	45,873	10	41,286	7,844	49,130
6	SELLO TAPON DRENAJE CARTE		1	10,361	10,361	-	10,361	1,969	12,330
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
	SUBTOTAL REPUESTOS (Esta página)				**367,729**		**346,540**	**65,843**	**412,382**

Esta cotización consta de 1 hoja(s)

Fecha hora de impresión: 10/nov/2026 10:42

Asesor a cargo

CARLOS FIDEL MARIN
Supervisor a cargo

PÁGINA 2 - ANEXO A LA COTIZACIÓN:

	RESPUESTOS	CANT	VR UNIDAD	VR TOTAL	DCTO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1								

27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
	SUBTOTAL REPUESTOS (Esta página)			-		-	-	-

E S.E. Hospital San Vicente de Paúl Caldas - Antioquia	SOLICITUD DE COMPRA Y/O CONTRATACION	Codigo: FR.GR.AYC-02 Version: 01 Fecha: Julio 2022 Pagina 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD	AA	MM	DD	PROCESO SOLICITANTE:	Mantenimiento
	2026	11	10		
PERSONA QUE SOLICITA	NOMBRE COMPLETO		ISMAEL EDUARDO CERVANTES BARRAZA		
	FIRMA				

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO O SERVICIO A CONTRATAR	CANTIDAD	DETALLE	CÓDIGO
	1	SELLO TAPÓN DE DRENAJE DEL CARTER	
	1	FILTRO DE ACEITE	
	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE INDIVIDUAL	
	1	FILTRO DE AIRE COMPARTIEMINETO	

JUSTIFICACIÓN	* SE LE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO DE PLACAS KZO-720 PARA ESTAR EN PERFECTO ESTADO DE OPERACIÓN.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Adjuntar anexo o ficha técnica, si se requiere	* ANTICIPARNOS AL DESGASTE E PIEZAS CLAVE COMO: FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN, MOTOR
LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL CALDAS ANTIOQUIA (SEDE PRINCIPAL)
ANÁLISIS DE RIESGOS	* PREVENIR AVERIAS QUE IMPLIQUEN REPARACIONES COSTOSAS O TIEMPOS PROLONGADOS FUERA DE SERVICIO

LA COMPRA ESTÁ INCLUIDA EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI	X	NO		*Si seleccionó "NO", solicite la inclusión a la subdirección administrativa y financiera*

NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Responsable de compras		NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Responsable de compras	
ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Sólo aplica para compras de más de 15 SMMLV			
PROVEEDOR SELECCIONADO	AUTOLARTE NIT: 890900081-8		
CONCEPTO JURÍDICO Control de legalidad			

Seleccione con una "x" la modalidad de compra y/o servicio

APRUEBA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (HASTA 15 SMMLV)						
	EVALUACIÓN POR COMITÉ DE COMPRAS (A PARTIR DE 15 SMMLV)		ACTA N°		FECHA		

FIRMAS

RESPONSABLE DEL PROCESO COMPRAS		RESPONSABLE DEL PROCESO JURÍDICO	
V.B. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO O SU DELEGADO		AUTORIZADO POR GERENCIA	

AUTOLARTE

Medellín, 10 de noviembre de 2026

INFORME

KZO720

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS

ASISTENCIA A FLOTAS AUTOLARTE S.A.
OSCAR MORENO

CHEVROLET

TECNOLOGÍA ISUZU

INFORME TECNICO

AUTOLARTE

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: KZO720

VIN: 9BG143DK0NC430458
Modelo: Colorado 2,8 4x4
Fecha OT: 27/07/2026

SOLICITUD DEL CLIENTE: RUTINA DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.

EVIDENCIA: SE REALIZA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO, ENCONTRANDO QUE EL VEHÍCULO SE ENCENTRA EN BUEN ESTADO Y DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERTINENTE A EL KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO.

DIAGNÓSTICO:
SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, SE REALIZAR INSPECCIÓN DE LUCES, LIMPIEZA Y TENSIÓN DE FRENOS, SE REVISAN NIVELES, SE REVISA FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE REVISA SUSPENSIÓN Y SISTEMA DE CARGA.