ANEXO 1. INVENTARIO ESTADO ACTUAL VEHÍCULO CAMIONETA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

Cuerpo de Bomberos	Vehículo Placa	Vehículo Modelo	Vehículo Kilometraje	Fecha de Visita	Fecha de Informe
FILADELFIA	OJY063	2016	63.434	12/11/26	12/11/26

De acuerdo con el siguiente listado, registre el estado actual del vehículo objeto de comodato, y sobre los ítems con respuesta "NO FUNCIONAL", realice un pequeño informe de complementación en las observaciones para aclaración con su debido soporte:

Item	Estado	Observaciones
Combustible: ACPM	Funcional	
Frenos Delanteros (DISCO)	Funcional	
Frenos Traseros	Funcional	
Freno de emergencia manual.	Funcional	
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)	Funcional	
Control Electrónico de Estabilidad.	N/A	
Sistema de Dirección (Hidráulica, asistida electrónica, ajuste timón)	Funcional	
Suspensión Delantera	Funcional	
Suspensión Trasera	Funcional	Cambio de troque y sistema de suspensión trasero.
Tracción: 4x4	Funcional	
Sistema Transmisión: Mecánica - cinco (05) Velocidades + Reversa.	Funcional	
Rines: cinco (5) incluye repuesto	Funcional	
Llantas: cinco (5) incluye repuesto	Funcional	
Tanque de combustible	Funcional	
Cabina	Funcional	
Espejos retrovisores	Funcional	
Tapicería	Funcional	
Asientos	Funcional	
Vidrios: Parabrisas, Laterales, Posterior	Funcional	
Carrocería	Funcional	


ANEXO 1. INVENTARIO ESTADO ACTUAL VEHÍCULO CAMIONETA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

Puertas: Cuatro (04)	Funcional	
Protector de Cárter	Funcional	
Estribos en costado del vehículo.	Funcional	
Cámara de Reversa	N/A	
Winche Eléctrico	Funcional	
Air Bag: Frontal conductor acompañante	Funcional	
Cinturones de Seguridad Delanteros, traseros	Funcional	
Luces Antiniebla: Exploradoras tipo Led.	Funcional	
Alarma Auditiva de Reversa	Funcional	
Sistema GPS	N/A	
Sensores de Estacionamiento: Delanteros y Traseros.	N/A	
Guayas y Pernos de Seguridad: Kit completo.	Funcional	
Aire Acondicionado	Funcional	
Radio Receptor	Funcional	
Toma 12V	Funcional	
Tiro de Arrastre	Funcional	
Dispositivo de Enganche	Funcional	
Platón	Funcional	
Recubrimiento protector de platón	Funcional	
Sistema canastilla en la parte superior con cuatro (4) puntos de soporte en la parte posterior de la camioneta	Funcional	
Sistema de bombeo		
Bomba para incendios instalada	Funcional	
Motor de la bomba de incendios	Funcional	
Sistema de espuma	N/A	
Tanque de agua	Funcional	
Tanque de espuma	N/A	
Sistema de alarma luminosa y sonora		
• Una (1) Barra de luces tipo led	Funcional	
• Dos (2) Luces de destello en las unidades del vehículo	Funcional	
• Un (1) Sistema de sonido sirena electrónica y sistemas de perifoneo	Funcional	
• Dos (2) luces de emergencia tipo LED en la persiana del vehículo.	Funcional	
• Dos (2) luces de emergencia tipo LED en la tapa del platón del vehículo	Funcional	

• Dos (2) Luces tipo reflector LED instaladas en la parte superior trasera de la canastilla.	Funcional	
Comunicaciones		
• Un (1) Radio base VHF	Funcional	
• Dos (2) radios portátiles VHF	N/A	
Kit de carretera y accesorios		
• Un (1) Extintor de 20 libras PQ. (BC).	Funcional	
• Un (1) Un gato hidráulico	Funcional	
• Una (1) cruceta.	Funcional	
• Cuatro (4) Cuatro conos reflectivos de señalización.	Funcional	
• Dos (2) Cuñas y/o tacos para estabilización del vehículo.	Funcional	
• Una (1) Caja de herramientas básica (alicate, destornilladores pala-estrella, llave de expansión y llaves fijas).	Funcional	
• Cuatro (4) chalecos reflectivos	Funcional	
• Una (1) Llanta de repuesto.	Funcional	
• Una (1) linterna tipo led de mínimo 1.000 lúmenes.	Funcional	
• Un (1) juego de cables de iniciar de acuerdo con la capacidad de la batería, no menos de 6 mts con caimanes en sus extremidades.	Funcional	
• Una (1) Llave universal para hidrante.	N/A	
• Un (1) sistema de enganche tipo arrastre para remolque con bola universal de 2".	N/A	

ANEXO 1. INVENTARIO ESTADO ACTUAL VEHÍCULO CAMIONETA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEHÍCULO

<table>
<tr><td>
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010873133
PLACA OJY063 | MARCA NISSAN | LÍNEA NP300 FRONTIER | MODELO 2016
CILINDRADA CC 2.488 | COLOR BLANCO | SERVICIO OFICIAL
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ 1000 - 5
NÚMERO DE MOTOR YD25-626781P | REG N | VIN 3N6CD33B9ZK351282
NÚMERO DE SERIE 3N6CD33B9ZK351282 | REG N | NÚMERO DE CHASIS 3N6CD33B9ZK351282 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | IDENTIFICACIÓN NIT 900639630</td><td>
RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 161
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 032015001644964
I/E I
FECHA IMPORT. 17/11/2015
PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 15/12/2015
FECHA EXP. LIC. TTO. 15/12/2015
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO SDM - BOGOTA D.C.
LT01006306727</td><td></td></tr>
<tr><td>Tarjeta de Propiedad Cara Frontal</td><td>Tarjeta de Propiedad Cara Posterior</td><td>Cara Frontal del Vehículo</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Parte Posterior del Vehículo Puerta Cerrada</td><td>Parte Posterior del Vehículo</td><td>Lateral Derecha</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Lateral Derecha</td><td>Lateral Izquierda</td><td>Lateral izquierda</td></tr>
</table>

ANEXO 1. INVENTARIO ESTADO ACTUAL VEHÍCULO CAMIONETA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

		
Techo del vehículo (Gavetas de herramientas superiores)	Motobomba	Motor
		
Llantas	Kilometraje	Comunicaciones
		
Luces	Sillas/Tapizado	Sillas/Tapizado 2

ANEXO 1. INVENTARIO ESTADO ACTUAL VEHÍCULO CAMIONETA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

El comodatario manifiesta que el contenido de presente anexo, guarda relación con la realidad actual del vehículo objeto de comodato, a la firma del presente documento.

Se realiza el presente informe para dar cumplimiento a la estipulación contractual de las obligaciones del Comodatario, para constancia se firma, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2026.

Observaciones: Se observa Vehículo en excelentes condiciones de mantenimiento, operativo y funcional.

Comodatario,

JOAQUIN ADRIAN QUINTERO ALZATE
C.C. 75.057.072 de la Filadelfia – Caldas
Representante Legal CBV de Filadelfia – Caldas

En representación Dirección Nacional de Bomberos Colombia,

JOSE DARIO RIVAS CARDENAS
C.C. 79.861.186 de Bogotá D.C
Profesional Especializado DNBC

ANGIE CATHERINE CARDONA PABON
C.C. 1.039.465.400
Contratista Gestión Contractual DNBC

Proyectó: Jose Dario Rivas Cardenas - Profesional Especializado
Revisó: Angie Catherine Cardona Pabón – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera