DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

Ciudad: Rio Sucio
Fecha de visita: 12/11/2026

En representación de: UAE - Dirección Nacional de Bomberos Colombia - DNBC

Cargo	**Nombre**
Profesional Especializado	Jose Dario Rivas Cardenas
Contratista DNBC	Angie Catherine Cardona Pabón

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio

Cargo	**Nombre**
Representante Legal	Oscar Fernando Mejía Muñoz

Objetivo: Realizar la revisión del estado actual del vehículo tipo **camioneta**, entregado en calidad de comodato por la **Dirección Nacional de Bomberos Colombia** al **Cuerpo de Bomberos de Rio Sucio**, mediante inspección física, conteo de inventario de sus componentes y recolección de observaciones técnicas sobre su funcionamiento, conservación y operatividad, conforme a lo establecido en la Ley 1575 de 2012 y demás normativa aplicable. Al siguiente vehículo:

Placa	IXX317	N° Lic. Tránsito	10012153989
Línea	NKR	Marca	CHEVROLET
Cilindraje (cc)	2.999	Modelo	2017
Clase de vehículo	CAMION	Color	BLANCO GALAXIA
Combustible	DIESEL	Tipo de carrocería	FURGON
Número de chasis	9GDNMR850HB013035	Número de motor	2M6187
Número VIN	9GDNMR850HB013035	Kilometraje actual	5.263

La DNBC hace constar, que, sobre el vehículo tipo Camión Furgón, se realizó la inspección física sobre el estado actual del mismo conforme a la lista de chequeo, como sigue:

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO - REVISIÓN TECNICO MECÁNICA

Ítem	Aplica / Sí	No aplica / No	Fecha	Observaciones
¿Se realizó mantenimiento preventivo al vehículo en el último año?	■	□	FECHA	19/10/2026
¿Se realizó mantenimiento correctivo al vehículo en el último año?	□	■	FECHA	N/A
¿Se anexa soporte de mantenimiento?	□	■	FECHA	N/A
¿Presenta revisión técnico-mecánica vigente?	□	□	FECHA	22/10/2026

2. REVISIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO – SOAT

Ítem	Respuesta / Estado
Aseguradora	Aseguradora Solidaria
Fecha de emisión del SOAT	9/01/2026
Fecha de vencimiento del SOAT	8/01/2027
Número de póliza del SOAT	3200002765
Tomador de la póliza	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
¿Se presentó evento(s) de accidente de tránsito?	□ Sí ■ No
Fecha del accidente (N/A si no aplica)	N/A
Observaciones generales	SOAT vigente a la fecha

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

3. REVISIÓN DE SEGURO TODO RIESGO

Ítem	Respuesta / Estado
Aseguradora	Aseguradora Solidaria
Fecha de emisión del seguro	30/12/2025
Fecha de vencimiento del seguro	30/12/2026
Número de póliza del seguro	320-40-994000013883
Tomador de la póliza	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
¿Se presentó evento que afecte la póliza de seguro todo riesgo?	☐ Sí ■ No
Fecha del evento (N/A si no aplica)	N/A
Observaciones generales	No presenta reclamaciones

4. CONSULTAS DE MULTAS, SANCIONES Y COMPARENDOS

Ítem	Respuesta / Estado
¿El vehículo presenta alguna multa, sanción y/o comparendo de tránsito?	☐ Sí ■ No
¿Se anexa captura de pantalla de la consulta en SIMIT?	■ Sí ☐ No
Tipo de multa, sanción y/o comparendo - N/A (si no aplica)	N/A
Fecha de la consulta en el sistema SIMIT - N/A (si no aplica)	21/10/2026
Observaciones generales	No evidencia multas en SIMIT

5. ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO

Ítem	Respuesta / Estado
Dirección y municipio de ubicación del área de conservación	RIO SUCIO - CALDAS
Área física destinada (m^2)	30
Observaciones generales	Área cubierta, adecuada para el mantenimiento del vehículo en buenas condiciones de resguardo.

DNBC

INFORME REVISIÓN ESTADO ACTUAL VEHÍCULO

6. EVENTOS / EMERGENCIAS ATENTIDAS CON EL VEHÍCULO

Item	Respuesta / Estado
Número de eventos atendidos con el vehículo en el último semestre	5
Lugar(es) de atención de los eventos (Municipio / Dirección / Zona)	Se atendieron 7 Incendios (forestales Pastizal sector la mandrágora, Cerro Polcas comunidad de veneros, igualmente se apoyaron en La Dorada y otro en Anserma Caldas.
Observaciones o novedades sobre el uso del vehículo en la atención de emergencias	Ninguna
¿Se anexa registro fotográfico o documental de los eventos atendidos?	☐ Sí ■ No

La DNBC manifiesta que el contenido de presente informe, guarda relación con la realidad actual del vehículo, a la firma del presente documento, y conforme al **anexo 1. INVENTARIO VEHÍCULO**.

Se realiza el presente informe para dar cumplimiento a las políticas de gestión de bienes de la DNBC, realizando las inspecciones sobre el estado de los activos de la entidad. Para constancia se firma, a los **doce (12) días del mes de noviembre de 2026**,

Observaciones: N/A

Comodatario,

OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ
C.C. 15.915.110 de Rio Sucio – Caldas
Representante Legal CBV de Rio Sucio – Caldas

En representación Dirección Nacional de Bomberos Colombia,

JOSE DARIO RIVAS CARDENAS
C.C. 79.861.186 de Bogotá D.C
Profesional Especializado DNBC

ANGIE CATHERINE CARDONA PABON
C.C. 1.039.465.400
Contratista Gestión Contractual DNBC

Proyectó: Jose Dario Rivas Cardenas - Profesional Especializado
Revisó: Angie Catherine Cardona Pabón – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera