ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

Fecha: 30/10/2026
Lugar: Pozo No. 11
Área/Dependencia: Área Ambiental

1. OBJETO

Realizar inspección técnica al Pozo No. 11, debido a la suspensión de su funcionamiento, con el fin de identificar la causa de la falla, verificar las condiciones del sistema y establecer las acciones necesarias para su recuperación.

2. REPORTE Y ACTIVIDADES REALIZADAS

El viernes 30 de octubre de 2026 siendo las 8:00 am se recibió la llamada del operario del pozo No. 11 Iván Hernández, quien manifestó que la bomba no encendía. Posterior a ello, se desplazó el electricista Jesús de la Hoz al sitio, quien, tras verificar los circuitos eléctricos, informó que efectivamente la bomba dejó de funcionar.

3. PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR

Para determinar el daño reportado y colocar en funcionamiento la bomba y del Pozo No. 11 se establece el siguiente procedimiento:

1. sustraer la bomba y evaluar su estado para determinar el daño, si es posible su reparación o si requiere reposición.
2. Realizar la limpieza del pozo, con el propósito de mejorar sus condiciones internas antes de la instalación del equipo.
3. Instalar la bomba sumergible, reparada o nueva, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones de operación del Pozo No. 11.
4. Realizar pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Lobi 30/oct/26
Alexander S.M.
jefe Juridica

Camilo Rodríguez.
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VILLEGAS
Apoyo técnico Ambiental