INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARTOLOME LOBOGUERRERO

Mediante la siguiente acta de deja evidencia del estado en que se encontraba el cableado de cámaras ubicadas a un lado del árbol. Se realizó el cambio y reparación del cableado antes mencionado y se anexan imágenes.







