



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

LUGAR, FECHA Y DURACIÓN	Primera Verificación: Santiago de Cali, 08 de marzo de 2020, 4 horas - Centro de la Construcción sede Yumbo
DEPENDENCIA	Centro de la Construcción Sede YUMBO
ÁREAS INSPECCIONADAS	Áreas comunes, baños, ambientes de formación, Laboratorios.
INSPECTORES	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas.
RESPONSABLE DEL INFORME	Santiago Arias Mercado, Edgar Alexander Salas.

GENERALIDADES DE LA INSPECCIÓN

-Se realiza la inspección planeada para el primer trimestre de la vigencia 2021 para la sede YUMBO teniendo en cuenta las la verificación de las condiciones Ambientales, de SST y protocolo de bioseguridad

1. OBJETIVO

Identificar oportunidades de mejora y situaciones que se desvían del estado óptimo en materia de desempeño Ambiental, SST y Protocolo de Bioseguridad; con el propósito de tomar acciones al respecto.

2. ALCANCE

Todas las actividades desarrolladas en las áreas inspeccionadas.

3. ASPECTOS POR RESALTAR

Se identifico especial presencia de residuos peligrosos almacenados en l sede que deberan ser gestionados tan pronto como sea posible y asegurar su adecuada disposición final.

4. CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE MEJORA

	<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</p> <p>INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ CONDICIÓN AMBIENTAL DESFAVORABLE /DESCRIPCIÓN	Responsable	<u>Medida De Control:</u>	FOTOGRAFÍA
Áreas de tránsito, Zonas Comunes	Se identifico falta de separación de residuos en la fuente en las áreas comunes del centro la sede, ocasionando problemas para la gestión integral de los mismos residuos.	Santiago Areas	separación de residuos en la fuente en las áreas comunes del centro la sede, ocasionando problemas para la gestión integral de los mismos residuos.	 

<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</p> <p>INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>	
---	--

				
Oficinas	Se identifico falta de orden y limpieza en las áreas de oficinas por el almacenamiento de elementos para la formación profesional y mantenimiento de los equipos utilizados en la sede.	Jaimwe Muriel	orden y limpieza en las áreas de oficinas por el almacenamiento de elementos para la formación profesional y mantenimiento de los equipos utilizados en la sede.	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

	<p>Se identifico puerta que puede generar caída que no permite la apertura total de la misma generando problemas para la movilidad y posibles inconvenientes en eventuales situaciones de emergencia.</p>	Luz Stella Gutierrez	Mantenimiento de la puerta	
	<p>Se identifico el almacenamiento de residuos de aceites usados de motor en las oficinas de la sede, generando posibles derrames y afectan a la gestión de residuos peligrosos de la sede.</p>	Santiago Areas	gestión de residuos peligrosos identificados como "Residuos de mantenimiento de maquinaria pesada"	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	
---	--

Baños	Se identificaron averías en algunas de las baterías hidrosanitarias de la sede del centro de formación generando posibles gastos excesivos de agua y dificultando el saneamiento básico.	Luz Stela Gutierrez	Realizar mantenimiento de las baterías hidrosanitarias	 
-------	--	---------------------	--	---



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

	Se identifico baterías hidrosanitarias sin el respectivo cambio a sistemas ahorradores, generando exceso en el uso de agua y generando posibles incumplimientos en los requisitos legales ambientales.	Luz Stella Gutierrez	baterías hidrosanitarias	
Talleres/Ambientes de formación	Se identifico falta de orden y limpieza en la mayoría de los talleres de la sede generando posibles complicaciones en la gestión ambiental y de SST por proliferación de plagas.	REGIONAL		 

	<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>
--	--



<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</p> <p>INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>				
---	--	--	--	--



REGIONAL

Se identifico posibles Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEES sin la gestión oportuna según las directrices del Sistema de Gestión Ambiental generando un posible incumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados a esta actividad.



<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</p> <p>INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>				
---	--	--	--	--

	<p>Se identifico falta de gestión de residuos peligrosos identificados como “Residuos de mantenimiento de maquinaria pesada” sin la gestión oportuna según las directrices del Sistema de Gestión Ambiental generando un posible incumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados a esta actividad.</p>	Santiago Areas.	<p>gestión de residuos peligrosos identificados como “Residuos de mantenimiento de maquinaria pesada”</p>	
--	---	-----------------	---	---



	<p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</p> <p>INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE</p>
--	---

	<p>Se identifico falta de gestión de residuos peligrosos presentes en la sede antes de ser otorgada al centro de formación denominados como "Residuos líquidos misceláneos" de procesos de curtiembre sin la gestión oportuna según las directrices del Sistema de Gestión Ambiental generando un posible incumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados a esta actividad.</p>			
--	--	--	--	--





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

--	--	--	--



6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalar la condición insegura o aislar el área.)

- Se realizó recorrido con el personal de mantenimiento de la sede para verificar las acciones de mejora implementada.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

--