# INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA Nº 3

## OCTUBRE DE 2019

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No** | 4600009839 DEL 2019 |
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVIAL |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No** | 4600009747 de 2019 |
| **OBJETO** | "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". |
| **CONTRATISTA** | INTRAMAQ |

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600009839**

**"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**



# INFORME SST DE INTERVENTORIA N° 3




## FICHA TÉCNICA

| PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA |
|---|

## FICHA TÉCNICA

| PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA | |
|---|---|
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |
| Resident SST interventoría | Director de Interventoría |
| Flor Maria Garcia Castañeda | Ing. Rafael Villar Ospina |
|  |  |
| **FIRMA** | **FIRMA** |
| **FECHA** | **FECHA** |
| Octubre de 2019 | octubre 2019 |

| SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA |
|---|
| |
| **APROBÓ** |
| Supervisor SST SIF |
| Ing. Luis Alcides Díaz |
|  |
| **FIRMA** |
| **FECHA** |
| Octubre 2019 |

El presente informe está elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato **N°4600009747** de 2019 **"MEJORAMIENTO Y COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

Está prohibida su reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro método, sin el permiso escrito del que aprobó el informe



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

## Contenido

Registro de actividades generales realizadas por el contratista en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo ..... 5
DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 19
ACCIDENTES LABORALES ..... 21
AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL ..... 23
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES ..... 23
CONCEPTOS DE APTITUD LABORAL ..... 24
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ..... 24
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERVENTORÍA ..... 25
Entrega De EPP Y Dotación ..... 25
Accidentalidad personal de interventoría ..... 25
Evaluación De La Gestión ..... 26



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

## INDICE DE TABLAS

**TABLA N° 1: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO** ..... 19
TABLA N° 2 ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE ..... 21
TABLA N° 3 DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES ..... 22
TABLA N° 4 AUSENTISMO DE PERSONAL EN OBRA ..... 23
TABLA N° 5 INDUCCIONES PERSONAL DE INTERVENTORIA ..... 25



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y construcción de obras complementarias en la vía San Fermín-Briceño subregión norte del departamento de Antioquia" | | |
| **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA | **CONTRATISTA:** INTRAMAQ | |
| **INGENIERA SUPERVISOR SIF:** MARIA KATERINE DE LOS RIOS ROA | **PROFESIONAL SST SIF:** LUIS ALCIDES DIAZ | |
| **RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA:** FLOR MARIA GARCIA | **PERIODO:** 01 AL 31 Octubre del 2019 | **INFORME No:** 03 |

**Registro de actividades generales realizadas por la interventoría en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo**

- La interventoría realiza revisión de pago de aportes a la seguridad social según los días hábiles de pago, teniendo en cuenta los últimos dígitos del nit de la empresa y se verifican los aportes de acuerdo con las proporciones en relación con el salario devengado.

- El contratista fomenta una adecuada hidratación del personal, promoviendo estilos de vida saludable teniendo en cuenta el desempeño, el rendimiento, la capacidad de trabajo. Y algo que se debe tener en cuenta es una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como mejorar la sensación de bienestar de los trabajadores.

- Se verifica el acompañamiento de controladores viales en la excavación de filtros y se recomienda al contratista el uso de radios, el uso continuo de los chalecos reflectivos durante toda la jornada.

- Reporte Accidente laboral a causa de sobre esfuerzo a causa de un levantamiento de una lámina de acero que pesa aproximadamente 300.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Seguimiento y acompañamiento del personal de interventoría en vaciado de solado en box culver.

- Se realiza reporte de accidente de trabajador que se golpea un ojo al pisar un alambre que ocasiona contusión.

- Seguimiento y control en fundida de concreto clase D para bordillo, verificación el de uso de EPP de acuerdo a la actividad que se realiza.

- Verificación en áreas de alto riego demarcación de áreas de alto riesgo, para evitar caídas a distinto nivel.

- Seguimiento y control en fundida de concreto y posterior verificación áreas de trabajo condiciones de orden y aseo.

- El contratista realiza Instalación de señalización vertical en ZODNE de entrada y salida de volquetas según lo recomendado en informe anterior.

- Se identifica personal aplicando aceite quemado para preparación de formaleta, se recomienda al contratista el uso de guantes aptos para dicha actividad y sensibilizar el personal en el uso adecuado de este material para evitar derrames y tener a la mano un kit anti derrames.

- Acompañamiento de la supervisión técnica de la Gobernación para seguimiento de las distintas actividades del proyecto y se realiza levantamiento de acta de reunión con el ing. Alcides Díaz en el área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de aplicar mejoras según lo observado en el recorrido.

- Seguimiento y control en disposición de materia de derrumbes para evitar la aglomeración de material en la vía y así evitar obstaculizar la misma.

- Seguimiento y control el corte de subrasante y suministro, extensión, conformación y compactación de material granular en el cual el personal debe estar cerca de la maquinaria, y al cual se le recomienda estar a una distancia mínima de 2 metros y deben estar retirados del radio de acción de la maquinaria.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- La interventoría realiza el seguimiento en actividades de amarre de hierro en muro se evidencia personal en actividades de alto riesgo con uso adecuado de EPP.

- Se realiza control y seguimiento en demarcación de áreas de alto riesgo para evitar caídas, ya sea de personal de obra o ajeno a esta.

- Seguimiento y control en retiro de lámina de acero y se realiza manejo de carga mediante ayuda mecánica por el mini cargador para evitar accidentes de trabajo de este origen.

- Se realiza recorrido para realizar inventario de señalización vertical vial que se tiene en la obra y se le solicita al contratista el replanteamiento de la señalización existente e instalar la señalización faltante que se tiene contemplada en el PMT.

- Seguimiento y control en excavación de alcantarillas donde se evidencia que el contratista realiza cargue de volquetas con material de excavación para evitar la disposición de este, en el área de intervención y así evitar cerramiento de la brecha y posibles accidentes.

- Interventoría toma evidencia de cargue de materia con ayuda de maquinaria para evitar riesgo biomecánico y posibles accidentes por las condiciones locativas de la vía.

- Seguimiento y control en excavación para construcción de cárcamo, se evidencia personal realizando excavación manual para evitar derrumbes de tierra que pueda afectar la integridad de las personas expuesta.

- La interventoría realiza observaciones al contratista de acuerdo a las actividades armado de formaleta y hierro en muro de box culvert en el cual se debe concientizar al personal del uso de los EPP acordes a la actividad y efectuar reposición inmediatamente se presente desgaste de estos.

- Seguimiento y control de botiquín y extintores en vehículos del contratista y se evidencia la reposición de extintores por su respectivo vencimiento, botiquín se observa que faltan elementos y de los cuales el contratista debe hacer reposición.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Se realiza acompañamiento a excavación en roca con compresor para la construcción de filtros y se evidencia ayuda por maquinaria, retro zaxis 75 contratistas.

- Seguimiento y control en manejo y mantenimiento de demarcación de obra, según la recomendado por el supervisor de la Gobernación de Antioquia el cual queda evidenciado mediante acta del día 10/10/2019.

- Se evidencia capacitación semanal por el contratista de seguridad y salud en el trabajo en diferentes temas que se mencionan en la tabla **N°1**.

- El contratista realiza capacitación a auxiliares viales teniendo en cuenta el cumplimiento el requisito del plan estratégico vial y el cumplimiento de acuerdo al manual de señalización de invias 2015. En el cual el auxiliar de tránsito es responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que debe ser seleccionado cuidadosamente, debiendo cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos.
  1. Debe haber terminado mínimo el ciclo de educación primaria.
  2. Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado físico que lo habilite como Auxiliar de Tránsito para obras en vías.
  3. Poseer buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles con sus labores a desarrollar, aceptándose que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos tales como lentes o audífonos.
  4. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano.
  5. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeúntes y ser capaz de reconocer situaciones peligrosas.

- El contratista efectúa ubicación de camilla y botiquín de campo en zona o lugar visible de fácil acceso (sin obstrucciones) y libres de obstáculos.

- Seguimiento y control en reubicación de tablero SSG-SST en obra.

- Se realiza actividades de alto riesgo, construcción de bordillo para conformación de vía. Se diligencia el respectivo permiso para dicha actividad.

- El contratista ejecuta el replanteamiento de la señalización vertical de PMT en la obra.




Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Seguimiento y control en la reposición de elementos de protección personal para las diferentes actividades que se encuentra realizando el personal dentro del proyecto. Y se le recuerda al contratista que los EPP deteriorados, dañados o en mal estado deben ser reemplazados cada vez que sea necesario, sin importar el tiempo de uso del mismo.

- El contratista de acuerdo a la incidencia de precipitaciones realiza entrega al personal dotación de protección de para las lluvias, por rendimiento de obra, movilidad y evitar riesgos adicionales a la labor. El tema del personal trabajando sin protección a futuro será un aumento en el ausentismo por enfermedad general (respiratoria).

## REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA







Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

**Fotografías**

**1.** Hidratación de personal.
**2.** Vaciado de solado en box curvar.
**3.** Excavación de filtros.
**4.** Fundida de concreto clase D para bordillo










**Fotografías**

**5.** Demarcación de áreas de alto riesgo.
**6.** Fundida de concreto.
**7.** Instalación de señalización vertical en ZODNE.
**8.** Preparación de formaleta.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com











**Fotografías**

**9.** Reunión de con los supervisores de la Gobernación.

**10.** Vaciado de solado en box culvert.

**11.** Disposición de materia de derrumbes.


**12.** Demarcación de materiales del proyecto




Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com






**Fotografías**

**13.** Corte de subrasante.

**14.** Suministro, extensión, conformación y compactación de material granular.


**15.** Amarre de hierro en muro.


**16.** Excavación de filtros.




Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com










**Fotografías**

**17.** Demarcación de áreas de caída a distinto nivel.


**18.** Retirar lamina

**19.** inventario de señalización vertical.

**20.** Excavación de alcantarillas.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com




**Fotografías**

**21.** Cargue de materia con ayuda de maquinaria.

**22.** Excavación para construcción de cárcamo.

**23.** Armado de formaleta y hierro en muro de box culvert.

**24.** Demolición de roca con compresor.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com











**Fotografías**

**25.** Excavación descole de obra.

**26.** Armado de hierro y formaleta para pesetas.


**27.** Desencofrado de muro de box culvert.

**28.** Revisión de botiquín y extintores en vehículos.




Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

## ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA










**Fotografías**

**29.** Mantenimiento de demarcación de obra.
**30.** Capacitación semanal.
**31.** Reposición de recarga de extintores.
**32.** Capacitación a auxiliares viales.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com











**Fotografías**

**33**. Ubicación de camilla y botiquín de campo.
**34.** Capacitación semanal
**35.** Reubicación de tablero SSG-SST
**36.** Replanteamiento de señalización vertical.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com





**Fotografías**

**37**. Reposición de elementos de protección personal.

**38.** Entrega de carpas.

**Actividades realizadas por interventoría (control interno)**

Se inicia proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para llevar a cabo en el mes de octubre por parte del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA para dar cumplimiento a conformidad con legislación vigente.

Se realizan las siguientes actividades al periodo:

- Se realiza charla de peligros en excavación y orden y aseo.
- Se realiza inspección locativa de la oficina y campamento.
- Se realiza inspecciones de botiquín y extintor.
- Se realiza pre operacional al vehículo con el cual actualmente cuenta la interventoría, es de recordar que el diligenciamiento de este, es de suma



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

importancia para tomar las acciones correctivas en caso de alguna falla técnica.

## DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo, el cual comprende desde el día 01 hasta 31 de octubre de 2019, con las actividades realizadas buscamos identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad asociada a la labor de los trabajadores y con ello establecer acciones preventivas dirigidas a evitar daños a la salud, provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito laboral. Dentro de estas actividades están las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones general de obra, botiquín y uso de estos, inspecciones pre operacionales a vehículos y maquinaria, verificación de señalización y demarcación de frentes de trabajo.
**VER ANEXO 1: Pre-operacionales.**

En la tabla adjunta a continuación se podrá evidenciar el consolidado de charlas, inducciones y capacitaciones.

**TABLA N° 1: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE**

| ACTIVIDAD | TEMAS | ASISTENTES | ORIENTADOR |
|---|---|---|---|
| CHARLA | ◦ Socialización transporte seguro en escalera.<br>◦ Vinculación voluntaria de personal para la conformación de brigada de emergencia del proyecto.<br>◦ Premios Golden incentivos a la cuadrilla más | 43 | Angélica Atehortua |



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| | destacada en orden y aseo.<br>◦ Uso de puntos ecológicos | | |
| CHARLA | ◦ Socialización transporte seguro en escalera<br>◦ Vinculación personal a la brigada de emergencia.<br>◦ Uso de EPP.<br>◦ Uso de dotación de la Gobernación.<br>◦ Demarcación. | 37 | Angélica Atehortua |
| DIVULGACION/ SOCIALIZACION Y CHARLA | ◦ Socialización de eventos ocurrido en días pasados en manejo de cargas.<br>◦ Evitar realizar actos inseguros que pongan en riesgo la integridad física.<br>◦ Autocuidado.<br>◦ Responsabilidad en la identificación de riesgos y peligros.<br>◦ Orden y aseo. | 40 | Angélica Atehortua |
| CHARLA SOCIALIZACION Y DIVULGACION DE SEGURIDAD | ◦ Negociación AT ocurrido por manejo inadecuado de Cargas.<br>◦ Socialización del caso Johan Cañaveral, lección aprendida.<br>◦ Definición y alcances de AT.<br>◦ No tolerancia a actos inseguros8 orden jefe inmediato). | 37 | Angélica Atehortua |
| | ◦ Generalidades de | | |



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHARLA DE SEGURIDAD | mejorar condiciones de la obra.<br>• Uso adecuado de EPP.<br>• Socialización AT Santiago Arango.<br>• Retroalimentar deberes y derechos de los trabajadores.<br>• Alerta de incidentes, invitación a trabajar con autocuidado. | 52 | Angélica Atehortua |
| CAPACITACION | • Funciones y responsabilidades de controladores viales (bandereros viales) | 4 | Agente de transito Luis Fernando Villegas |

**VER ANEXOS 2.**

**Inducciones de seguridad y salud en le trabajo**

Se realiza inducción de los ingreso del mes de octubre. **VER ANEXO 2.1**

## ACCIDENTES LABORALES

Para este periodo, se presentaron 2 accidentes laborales en el cual se vio involucrados la siguiente persona: Johan Alexis Cañaveral Quiroz y Santiago Arango Torres, el contratista realiza entrega de FURAT de cada uno de los implicados.

Se adjunta las Investigaciones del personal anteriormente mencionado y del personal del mes de septiembre Reinaldo Bernal y Yoni Cantillo.
**ANEXO 3.**

**TABLA N° 2 ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE**

| Mes | Frente de obra | Administrativos | Operativos | N° Total de trabajadores | Accidente laboral |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | San Fermín Briceño | 7 | 68 | 75 | 2 |



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

## TABLA N° 3 DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

| | |
|---|---|
| **N° 1** | |
| **ACCIDENTE** | HERNIA INGUINAL UNILATERAL |
| **FECHA** | 14 de octubre de 2019 |
| **PARTE DEL CUERPO AFECTADA** | Miembros inferiores |
| **DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE** | Siendo las 2:30 pm del día 14/10/2019; el colaborador Johan Alexis Cañaveral Quiroz (oficial de obra del proyecto mejoramiento de vías en el municipio de Briceño Ant.) manifiesta se encontraban moviendo una lámina de acero para cubrir un hueco en la vía; para esta actividad estaban utilizando picas y barras buscando moverla (en modo palanca) ya que la lámina pesaba aproximadamente 300 kilos. Al momento de realizar la fuerza sintió un desgarro muscular en la zona inguinal por lo cual informa inmediatamente a las persona de SST, manifestándole que no es necesario consultar al médico. Solo hasta el siguiente día que siente "una quemadura" en la zona afectada. Se remite al centro médico más cercano para la respectiva valoración. |
| **DÍAS DE INCAPACIDAD** | 6 |
| **N°2** | |
| **ACCIDENTE** | HERIDA DEL PARPADO Y DE LA REGION PERIOCULAR |
| **FECHA** | 21 de octubre de 2019 |
| **PARTE DEL CUERPO AFECTADA** | Ojo izquierdo. |
| **DESCRIPCION DEL ACCIDENTE** | El colaborador Santiago Arango Torres, ayudante de obra del proyecto mejoramiento de vías en el sector san Fermín - Briceño, manifiesta que se encontraba amarrando un hierro con el oficial Luis Eduardo rubio Reyna, en el suelo había un alambre galvanizado el cual al pisarlo este se levante golpeándolo en el ojo izquierdo, generando así dolor e inflamación. El empleado informa lo ocurrido al departamento de seguridad y salud en el trabajo. se remite al centro médico más cercano para la respectiva valoración |
| **DIAS DE INCAPACIDAD** | 3 |



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

**VER ANEXO 4:** Incapacidad por accidente laboral de **Johan Alexis Cañaveral Quiroz y Santiago Arango Torres** Se anexa incapacidad de accidentes laborales.

## AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL

Para este periodo, se presentaron las siguientes incapacidades de personal por enfermedad general las cuales se mencionan en la siguiente tabla.

### TABLA N° 4 AUSENTISMO DE PERSONAL EN OBRA

| Mes | Nombre | Cedula | Diagnostico CIE 10 | Fecha inicio | Fecha Terminación | Días de incapacidad | Prorroga | Total días perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wilson Restrepo | 98643386 | A881 | 09/10/2019 | 12/10/2019 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Jhon Eider Jaramillo | 1000768389 | A09 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Edgar Nicolás López | 71411440 | | 18/10/2019 | 19/10/2019 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Johan cañavera Quiroz | 1036626946 | K409 | 16/10/2019 | 20/10/2019 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Johan cañavera Quiroz | 1036626946 | K409 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Santiago Arango Torres | 1044150166 | S011 | 21/10/2019 | 23/10/2019 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Santiago Arango Torres | 1044150166 | S011 | 22/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | 0 | 5 |

**VER ANEXO 5: Incapacidades por enfermedad general.**

## PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

Se anexan las planillas donde se evidencia el pago y estado de cobertura de cada trabajador al sistema de seguridad social integral y a que entidades de ARL, EPS, CAJAS DE COMPENSACION Y FONDOS DE PENSIONES se encuentran inscritas.

**VER ANEXO 6: Seguridad social personal contratista**

## CONCEPTOS DE APTITUD LABORAL

INTRAMAQ, con el fin de dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, realiza examines ocupacionales de ingreso, al personal nuevo, es de mencionar que en estos se verifican sin son actos para el desarrollo de las actividades para las cuales son contratados
**VER ANEXO 7.**

## ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El contratista entrega actividades con relación al plan de seguridad y salud en el trabajo para seguimiento de la interventoría.

Se Anexa acta de la reunión del COPASST del mes de Septiembre, contratos de los servicios sanitarios para uso de personal de obra.

Se ejecuta seguimiento a trabajos de alto riesgo y se realiza su respectiva firma de permiso para construcción de bordillos para conformación de vía.

De acuerdo al PESV se adjuntan evidencias de los controles de mantenimiento de maquinaria y vehículos del contratista.
**VER ANEXO 8**

El contratista con el fin de conservar la salud del personal realiza entrega de EPP y dotación para realización de las diferentes actividades en obra es de recordar que estos son de mucha importancia y se deben reponer cada que se presente desgaste de los mismos. **VER ANEXO 9 SOPORTES DE EPP Y DOTACION**

INTRAMAQ, cuenta con la documentación de maquinarias al día, la cual fue verificada en campo por la interventoría **VER ANEXO 10**



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

Se verifica la nómina paga por el personal contratista en la cual se evidencia cumplimiento en los tiempos de pago y las deducciones acordes al contrato laboral que se realizó con el empleador, **VER ANEXO 11**

## GESTIÓN DOCUMENTAL INTERVENTORÍA

### PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

Se anexan las planillas donde se evidencia el pago y estado de cobertura de cada trabajador al sistema de seguridad social integral y a que entidades de ARL, EPS, CAJAS DE COMPENSACION Y FONDOS DE PENSIONES se encuentran inscritas. **VER ANEXO 12**

### TABLA N° 5 INDUCCIONES PERSONAL DE INTERVENTORIA.

No se generó ningún ingreso por parte del consorcio en el mes de Octubre de 2019.

| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | CEDULA |
|---|---|---|
| | | |

### Entrega De EPP Y Dotación

Se realizó la entrega de los siguientes EPP (se evidencia en **VER ANEXO 13.**

### Accidentalidad personal de interventoría

No ocurrió ningún accidente donde se estuviera involucrado ni afectado ningún trabajador de interventoría durante el mes de Octubre 2019"

### Capacitaciones o charlas

Se realiza capacitación del personal con peligros en excavaciones y orden y aseo **VER ANEXO 14**

### Inspecciones

Se realiza inspecciones del mes de Octubre de 2019 de botiquín, extintor y pre operacionales. **VER ANEXO 15**



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

## Pre operacional

Se realizan inspección del vehículo de transporte utilizado por la interventoría en el proyecto y se anexa documentos del mismo. **VER ANEXO 16**

## Evaluación De La Gestión

Durante el mes de octubre de 2019 la gestión SST realizada por el contratista ha sido diligente, demuestra interés y preocupación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Desde el comienzo del contrato y mientras se desarrollan las actividades de conformación y construcción.

Sin embargo se recomienda que el personal use la respectiva dotación que fue entregada por el contratista al momento del ingreso y se debe suplir la necesidad del personal que aún no se le ha entregado esta.

Según reunión con el supervisor de la Gobernación, personal de SST del contratista e interventoría se llega a la siguiente conclusión, el contratista debe realizar mejoras los aspectos ya plateados en el acta de reunión del pasado 10/10/2019 y entregar las respectivas evidencias a la interventoría del proyecto.

**VER ANEXO N 17**



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

# ANEXOS

1. PREOPERACIONALES
2. CAPACITACIONES
   2.1 INDUCCIONES
3. REPORTE DE ACCIDENTE
4. INCAPACIDADES ACCIDENTE LABORAL
5. INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
6. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
7. EXAMENES MEDICOS PERSONAL CONTRATISTA
8. PLAN DE SST (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)
9. SOPORTES DE EPP Y DOTACION
10. DOCUMENTOS MAQUINARIA Y VEHICULO
11. LIQUIDACION NOMINAL Y CONTRATOS
12. INDUCCIONES INTERVENTORIA
13. SOPORTE EPP
14. INSPECCIONES
15. PREOPERACIONAL



Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

# OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

## En este folio va un CD/DVD

