INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA Nº 4

NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	4600009839 DEL 2019
OBJETO	"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No	4600009747 de 2019
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SAN FERMIN-BRICEÑO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA	INTRAMAQ

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600009839

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"


INFORME SST DE INTERVENTORIA N° 4



FICHA TÉCNICA

PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

FICHA TÉCNICA

PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	
ELABORÓ	**REVISÓ**
Resident SST interventoría	Director de Interventoría
Flor Maria Garcia Castañeda	Ing. Rafael Villar Ospina
	
FIRMA	**FIRMA**
FECHA	**FECHA**
Noviembre de 2019	Noviembre 2019

SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
APROBÓ
Supervisor SST SIF
Ing. Luis Alcides Díaz

FIRMA
FECHA
Noviembre 2019

El presente informe está elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el contrato **N°4600009747** de 2019 **"MEJORAMIENTO Y COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

Está prohibida su reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro método, sin el permiso escrito del que aprobó el informe

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

Contenido

Registro de actividades generales realizadas por el contratista en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo....5
DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....20
ACCIDENTES LABORALES....22
AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL....23
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES....24
CONCEPTOS DE APTITUD LABORAL....24
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS....24
GESTIÓN DOCUMENTAL INTERVENTORÍA....25
Entrega De EPP Y Dotación....26
Accidentalidad personal de interventoría....26
Evaluación De La Gestión....26

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

INDICE DE TABLAS

TABLA N° 1: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO.....21
TABLA N° 2 ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 22
TABLA N° 3 DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES.....22
TABLA N° 4 AUSENTISMO DE PERSONAL EN OBRA.....24
TABLA N° 5 INDUCCIONES PERSONAL DE INTERVENTORIA.....26

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO DEL CONTRATO: "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y construcción de obras complementarias en la vía San Fermín-Briceño subregión norte del departamento de Antioquia"		
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**CONTRATISTA:** INTRAMAQ	
INGENIERA SUPERVISOR SIF: MARIA KATERINE DE LOS RIOS ROA	**PROFESIONAL SST SIF:** LUIS ALCIDES DIAZ	
RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA: FLOR MARIA GARCIA	**PERIODO:** 01 AL 30 Noviembre del 2019	**INFORME No:** 04

Registro de actividades generales realizadas por la interventoría en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo

- La interventoría realiza revisión de pago de aportes a la seguridad social según los días hábiles de pago, teniendo en cuenta los últimos dígitos del nit de la empresa y se verifican los aportes de acuerdo con las proporciones en relación con el salario devengado.

- Se verifica uso adecuado de dotación y se realiza acompañamiento del personal en armado y figuración de hierro y vaciado box culvert.

- Se realiza reporte de accidente de trabajo a causa de caída a distinto nivel del señor CRISTIAN GALEANO reporte realizado el día 14 de noviembre 2019 y se realiza seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Seguimiento en los cierres viales con sus respectivos controladores y adecuada ubicación de este implica la organización de la circulación vehicular y peatonal alrededor de una zona de obras viales y la evitación de accidentes de origen de tránsito.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Se evidencia la instalación de la señalización vertical según lo recomendado en el informe del mes de octubre.

- Socialización y acompañamiento de la Gobernación de Antioquia para facilitar la convivencia y el desarrollo del proyecto San Fermín Briceño. Se evidencia la breve intervención del área de seguridad y salud en el trabajo y su rol dentro de la obra.

- Se verifica condiciones del terreno para realizar la excavación de filtros que van a una profundidad a aproximada de 1.30 cm y se sugiere que cualquier anomalía no prevista, se interrumpirán los trabajos y se debe reportar inmediatamente a el residente técnico de la obra y al área de Sst.

- Seguimiento en el vaciado de box culvert y los procesos que desencadena dicha actividad, que representan riesgo a la salud de los trabajadores.

- Se realiza control y seguimiento en demarcación de áreas de alto riesgo para evitar caídas, ya sea de personal de obra o ajeno a esta. Al contratista se le está recordando mediante bitácora el debido mantenimiento de esta demarcación el pasado 25/11/2019.

- La interventoría realiza seguimiento en señalización de equipos en la vía para evitar posibles accidentes a causa de la mala ubicación de equipos y maquinaria

- Se realiza seguimiento y control en los puntos críticos en la vía que pueda causar afectación a los trabajadores y a transeúntes verificando la adecuada demarcación de áreas de caída a distinto nivel en el proyecto.

- Se evidencia adecuado manejo de material en la limpieza de material de formaletas para poder reutilización en los procesos de la obra.

- Seguimiento y control en uso de EPP en vaciado de obras trasversales en el cual se evidencia uso adecuado de elementos de protección personal en la actividad.

- El contratista realiza delimitación y demarcación de zona box culvert Izquierda para evitar accidentes a los transeúntes y al mismo personal de que labora en la obra.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Seguimiento y control en la actividad estabilización con cemento de la vía verificación y corrección de condiciones inseguras con respecto a la exposición de material para prevenir los efectos nocivos para la salud haciendo uso adecuado de dotación y EPP acordes a la actividad.

- Acompañamiento en conformación y compactación de materia por parte de del área de Sst durante la jornada y verificación de condiciones de trabajo.

- La interventoría de mano de la supervisión de la Gobernación de Antioquia se ejecuta Inspección general de vehículos y maquinaria que están dentro de la obra, para verificar condiciones, estado y el cumplimiento de cada equipo y los respectivos elementos en caso de una emergencia.

- El contratista realiza recorridos por el proyecto para realizar el respectivo mantenimiento de la demarcación de la obra para prevenir riesgos de caídas a distinto nivel.

- Se realiza acompañamiento y verificación de condiciones que pueda afectar la integridad de las personas que realizan el vaciado de solados de obra. Y realizando las respectivas correcciones a las condiciones que se observan y que puedan generar cambios en la evolución de la actividad.

- Se evidencia demolición de roca en la vía por compresor en el cual, el personal expuesto a esta condición de trabajo usan adecuadamente sus elementos de protección personal.

- Se evidenciapor parte del contratista el debido manejo en el cargue de materiales con ayuda de maquinaria para evitar riesgo biomecánico y posibles accidentes generados a causa de la manipulación de cargas.

- El contratista cuenta con punto de residuos sólidos para la debida disposición y tratamiento de los residuos generados en el proyecto para la respectiva disposición final, atenuando así los impactos ambientales y condiciones de trabajo creando así conciencia en los trabajadores para mantener en completo orden las áreas donde realizan su desempeño.

- Seguimiento y control en el desencofrado de obra teniendo en cuenta el uso adecuado de herramientas y elementos de protección personal.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

- Se inicia actividad de Imprimación y pavimentación de la vía, en la cual se observa personal con su respectiva dotación, uso de epp y el contratista realiza su debida inducción de Sst del personal antes de iniciar la actividad.

- El contratista se realiza recolección de madera de desencofrado retiro de clavos de la madera para evitar accidentes de trabajo a causa de los clavos productos de esta actividad y realiza adecuado almacenamiento de la madera para posteriormente ser reutilizada.

- Se ejecuta la respectiva inspección botiquín para verifica la cantidad de elementos del botiquín para reponer los faltantes, de las fechas de vencimiento de los elementos para su remplazo y de su integridad de los empaques e informar mensualmente.

- Se hace la socialización y divulgación de teléfonos de emergencia en la oficina para activar el servicio de emergencia en el momento que se requiera para velar por la seguridad y bienestar del personal allí ubicado.

- Seguimiento y control en proceso de inicio de actividad con la recicladora y el adecuado uso de elementos de protección personal pues de acuerdo a esta actividad se presentan exposición a riesgo de inhalación de polvos y contacto dermatológico con cemento.

- El contratista dando cumplimiento con el SSG SST realiza capacitación semanal con el fin de estimular habilidades, actitudes y conocimiento para el buen desempeño en su labor.

- Seguimiento y control de la área de seguridad y salud en el trabajo jornada de orden y aseo ya que esta hace parte de la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo del proyecto.

- Se realiza inducciones de ingresos para garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la labor de cada colaborador.

- Seguimiento y control en la reposición de elementos de protección personal para las diferentes actividades que se encuentra realizando el personal dentro del proyecto. Y se le recuerda al contratista que los EPP deteriorados, dañados o en mal estado deben ser reemplazados cada vez que sea necesario, sin importar el tiempo de uso del mismo.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com


- El contratista realiza charlas de seguridad antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad, salud y permite generar en los trabajadores un compromiso con el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se realiza socialización de pruebas de alcoholemia para el personal del proyecto con el objetivo de iniciar este control en algún momento de la semana y así sensibilizar al personal con respecto a el consumo de alcohol pues este tipo de estado, hace que la persona pierda capacidad y habilidad para la realización adecuada de sus actividades exponiéndose a sufrir accidentes a causa de esta condición.

- El contratita realiza su respectiva Inspección general de obra: Análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo. Mediante las Inspecciones de Seguridad se podrán identificar y analizar los peligros de accidente, de enfermedades laborales y de aquellas disfunciones del trabajador que pueden ocasionar pérdidas de cualquier tipo, para posteriormente corregirlos.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com


REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA



Fotografías

1. Armado de hierro y vaciado box culvert.
2. Cierres viales con su respectivo controladores.
3. Señalización vertical.
4. Socialización del proyecto.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com




Fotografías

4 y 5. Socialización y acompañamiento de la Gobernación de Antioquia.
6. Excavación de filtros.
7. Vaciado de box culvert.
8. Demarcación de excavaciones.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com










Fotografías

9. Señalización de equipos en la vía.
10. Demarcación de áreas de caída a distinto nivel.
11. Limpieza de material de formaletas.
12. Vaciado de obras.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com




Fotografías


13. Demarcación y señalización zona box culver IZQ
14. Estabilización con cemento de la vía...
15. vaciado de obras.
16. conformación y compactación de material.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com











Fotografías

17 y 18 Inspección general de vehículos y maquinaria.
19. Mantenimiento de señalización.
20. Vaciado de solados de obra.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com











Fotografías


21. Demolición de roca en la vía por compresor.
22. Cargue de materia con ayuda de maquinaria.
23. Punto de residuos sólidos.
24. Desencofrado de obra.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com










Fotografías

25. Imprimación y pavimentación.
26. Recolección de madera de desencofrado.
27. Inspección botiquín.
28. Socialización de teléfonos de emergencia.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA



Fotografías

29. Recicladora
30. Capacitación semanal.
31. Jornada de orden y aseo.
32. Inducciones de ingresos.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com










Fotografías

33,34 Y 35 Reposición de EPP.

36. Replanteamiento de señalización vertical.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com



Fotografías

37. Charla de seguridad.
38. Socialización de pruebas de alcoholemia
39. Inducciones Sst.
40. Inspección general de obra

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

Actividades realizadas por interventoría (control interno)

Se inicia proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para llevar a cabo en el mes de octubre por parte del CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA para dar cumplimiento a conformidad con legislación vigente.

Se realizan las siguientes actividades al periodo:

- Se realiza charla publicación de números de emergencia y prevención de riesgos en obra.
- Se realiza inspección locativa de la oficina y campamento para verificar las condiciones del inmueble.
- Se realiza inspecciones de botiquín y extintor.
- Se realiza pre operacional al vehículo con el cual actualmente cuenta la interventoría, es de recordar que el diligenciamiento de este, es de suma importancia para tomar las acciones correctivas en caso de alguna falla técnica.

DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se describen las actividades realizadas durante este periodo, el cual comprende desde el día 01 hasta 30 de Noviembre de 2019, con las actividades realizadas buscamos identificar, valorar e intervenir los factores de riesgo y su causalidad asociada a la labor de los trabajadores y con ello establecer acciones preventivas dirigidas a evitar daños a la salud, provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito laboral. Dentro de estas actividades están las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones general de obra, botiquines, extintores y EPP uso de estos, inspecciones pre operacionales a vehículos y maquinaria, verificación de señalización y demarcación de frentes de trabajo.
VER ANEXO 1: Pre-operacionales.

En la tabla adjunta a continuación se podrá evidenciar el consolidado de charlas, inducciones y capacitaciones.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

TABLA N° 1: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD	TEMAS	ASISTENTES	ORIENTADOR
Reunión	• Socialización de los trabajadores destacados en el mes de octubre por su buena gestión y desempeño en Sst. Retroalimentación al personal con el autocuidado en las labores, uso adecuado de EPP. • Orden y aseo, señalización y demarcación.	46	Angélica Atehortua
Charla	• Autocuidado y manejo adecuado de herramientas.	20	Angélica Atehortua
Divulgación	• Divulgación de políticas de no consumo de alcohol y drogas.	51	Sandra Milena Colonia
	• Reporte de condiciones. • Orden y aseo.	5	Angélica Atehortua
Charla	• Charla de seguridad donde se enfocó el uso correcto de los EPP, enfatizo el uso de protección auditiva, teniendo en cuenta la prevención de hipoacusia inducida por el ruido. • Prevención al contacto con maquinaria amarilla. Socialización eventos ocurridos.	41	Angélica Atehortua
	• Demarcación de áreas y puntos críticos	10	Angélica Atehortua
	• Sensibilización en campo frente al uso EPP y dotación. • Higiene postural, reporte de AT	17	Angélica Atehortua
Reunión	• Revisión de temas de Sst. A lo largo del recorrido de obra. • Observaciones de comportamientos manejo de actos y condiciones	40	Cristian Isaza

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

	inseguras.		

VER ANEXOS 2.

Inducciones de seguridad y salud en el trabajo

Se realiza inducción de los ingreso del mes de Noviembre. **VER ANEXO 2.1**

ACCIDENTES LABORALES

Para este periodo, se presentaron 1 accidentes laborales en el cual se vio involucrados la siguiente persona: Cristian Galeano, el contratista realiza entrega de FURAT de cada uno de los implicados.
Y se presenta incidente que fue reportado del señor Fran Areiza, el cual no se dirigió ante la ARL Sura, como también se presenta su debida investigación.

Se adjunta las Investigaciones
ANEXO 3.

TABLA N° 2 ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE

Mes	Frente de obra	Administrativos	Operativos	N° Total de trabajadores	Accidente laboral
11	San Fermín Briceño	7	104	111	1

TABLA N° 3 DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

N° 1	
ACCIDENTE	Golpe o contusión
FECHA	13 de Noviembre 2019
PARTE DEL CUERPO AFECTADA	Tórax
	El día miércoles 13 de noviembre siendo las 4:50pm en la actividad de vaciado de un cabezote de obra civil, el trabajador Cristian Alexis Galeano, oficial de construcción del proyecto San Fermín-Briceño sufre

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	caída a diferente nivel (inferior a 1,50cms) en una plataforma de trabajo que se encontraba a una altura aproximada a 1,30 cms ya que según manifiesta el colaborador uno de los tablones de madera se revienta y provoca caiga hacia atrás, generando golpe sobre espalda, refiere dolor en el costado derecho (lado de las costillas).
DÍAS DE INCAPACIDAD	3
N°2	
INCIDENTE	Contacto de cemento
FECHA	07 de Noviembre 2019
PARATE DE CUERPO	Ojo
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	Siendo aproximadamente las 2:00 pm. el colaborador Fran Araiza ayudante obra del proyecto construcción y mejoramiento de vías del municipio de Briceño; manifiesta se encontraba en la actividad de estabilización de vía para lo cual estaban descargando bultos de cemento de un planchón, uno de ellos se reventó con la caída al piso y el polvo sale de forma expulsiva, a pesar de tener su protección ocular (gafas) el polvo ingreso al ojo derecho generando ardor e irritación, se realiza lavado con abundante agua sin mostrar mejoría alguna. Por lo cual se direcciona al hospital de Briceño para recibir atención médica.
DÍAS DE INCAPACIDAD	El trabajador no se presentó a la arl.

VER ANEXO 4: Incapacidad por accidente laboral de **Cristian Galeano**
Se anexa incapacidad de accidentes laborales.

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD LABORAL

Para este periodo, se presentaron las siguientes incapacidades de personal por enfermedad general las cuales se mencionan en la siguiente tabla.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

TABLA N° 4 AUSENTISMO DE PERSONAL EN OBRA

Mes	Nombre	Cedula	Diagnostico CIE 10	Fecha inicio	Fecha Terminación	Días de incapacidad	Prorroga	Total días perdidos
11	Alejandro Zapata	1023801455	R51X	06/11/2019	06/11/2019	1	0	1
11	Cristian Alexis Galano	1018350787	S234	13/11/2019	19/11/2019	7	0	7
11	Santiago Arango	1044150166		15/11/2019	19/11/2019	5	0	5
11	Andrés Nanclares	1152440930	S998	27/11/2019	28/11/2019	2	0	2

VER ANEXO 5: Incapacidades por enfermedad general.

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

Se anexan las planillas donde se evidencia el pago y estado de cobertura de cada trabajador al sistema de seguridad social integral y a que entidades de ARL, EPS, CAJAS DE COMPENSACION Y FONDOS DE PENSIONES se encuentran inscritas.

VER ANEXO 6: Seguridad social personal contratista

CONCEPTOS DE APTITUD LABORAL

INTRAMAQ, con el fin de dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, realiza exámenes ocupacionales de ingreso, al personal nuevo, es de mencionar que en estos se verifican sin son actos para el desarrollo de las actividades para las cuales son contratados.

El contratista realiza seguimiento a las restricciones originadas en los exámenes médicos ocupacionales y notificar a la gerencia cuando no se dé cumplimiento por parte de los empleados.

VER ANEXO 7.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El contratista entrega actividades con relación al plan de seguridad y salud en el trabajo para seguimiento de la interventoría.

Se ejecuta seguimiento a trabajos de alto riesgo y se realiza su respectiva firma de permiso para construcción de bordillos para conformación de vía.

De acuerdo al PESV se adjuntan evidencias de los controles de mantenimiento de maquinaria y vehículos del contratista.

VER ANEXO 8

El contratista con el fin de conservar la salud del personal realiza entrega de EPP y dotación para realización de las diferentes actividades en obra es de recordar que estos son de mucha importancia y se deben reponer cada que se presente desgaste de los mismos. **VER ANEXO 9 SOPORTES DE EPP Y DOTACION**

INTRAMAQ, cuenta con la documentación de maquinarias al día, la cual fue verificada en campo por la interventoría **VER ANEXO 10**

Se verifica la nómina paga por el personal contratista en la cual se evidencia cumplimiento en los tiempos de pago y las deducciones acordes al contrato laboral que se realizó con el empleador, **VER ANEXO 11**

GESTIÓN DOCUMENTAL INTERVENTORÍA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES.

Se anexan las planillas donde se evidencia el pago y estado de cobertura de cada trabajador al sistema de seguridad social integral y a que entidades de ARL, EPS, CAJAS DE COMPENSACION Y FONDOS DE PENSIONES se encuentran inscritas. **VER ANEXO 12**

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

TABLA N° 5 INDUCCIONES PERSONAL DE INTERVENTORIA.

No se generó ningún ingreso por parte de intervalo en el mes de Octubre de 2019.

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CEDULA

Entrega De EPP Y Dotación

Se realizó la entrega de los siguientes EPP (se evidencia en **VER ANEXO 13.**

Accidentalidad personal de interventoría

No ocurrió ningún accidente donde se estuviera involucrado ni afectado ningún trabajador de interventoría durante el mes de Noviembre 2019"

Capacitaciones o charlas

Se realiza charla referente a la publicación de teléfonos de emergencia en oficina, prevención de riesgos en obra y control de riesgo con maquinaria.
VER ANEXO 14

Inspecciones

Se realiza inspecciones del mes de Noviembre de 2019 de botiquín, extintor y pre operacionales. **VER ANEXO 15**

Pre operacional

Se realizan inspección del vehículo de transporte utilizado por la interventoría en el proyecto y se anexa documentos del mismo. **VER ANEXO 16**

Evaluación De La Gestión

Durante el mes de Noviembre de 2019 la gestión SST realizada por el contratista ha sido diligente, demuestra interés y preocupación en materia de seguridad y

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

salud en el trabajo. Desde el comienzo del contrato y mientras se desarrollan las actividades de conformación y construcción.

Manifiesto preocupación en el control de la entrega de pre operacional en la cual se evidencia incumplimiento por parte del contratista.

Durante el periodo de Noviembre se siguen presentado falencias con el uso de dotación personal con el logo de la Gobernación de Antioquia.

Hasta la fecha se han ido realizando algunos de los compromisos que quedaron pendientes en el día 10/10/2019pactados en el acta del mes de octubre.

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

ANEXOS

1. PREOPERACIONALES
2. CAPACITACIONES
   2.1 INDUCCIONES
3. REPORTE DE ACCIDENTE
4. INCAPACIDADES ACCIDENTE LABORAL
5. INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL
6. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
7. EXAMENES MEDICOS PERSONAL CONTRATISTA
8. PLAN DE SST (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)
9. SOPORTES DE EPP Y DOTACION
10. DOCUMENTOS MAQUINARIA Y VEHICULO
11. LIQUIDACION NOMINAL Y CONTRATOS
12. INDUCCIONES INTERVENTORIA
13. SOPORTE EPP
14. INSPECCIONES
15. PREOPERACIONAL

Carrera 46 N° 22B-20 Oficina 507 Tel:3145384- Bogotá D.C
Email:larproyectos.servicios@gmail.com

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

En este folio va un CD/DVD

