**2.3 Estadísticas:**

| NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN EL PERIODO | NÚMERO DE QUEJAS ABIERTAS EN PERIODOS ANTERIORES | NÚMERO DE QUEJAS ABIERTAS AL FINAL DEL PERIODO | NÚMERO DE QUEJAS CERRADAS EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

**POR PARTE DE LOS TRABAJADORES**

Lizeth Castillo

Lizeth Castillo

**Principal**

Katerine Cruz

**Suplente**

**POR PARTE DEL EMPLEADOR**

Yanneth Duarte Almonacid

**Presidente**

Raúl Orlando Delgado

**Suplente**

| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9 | ACTA DE REUNIÓN SST | F-SST08 |
|---|---|---|
| | | Versión 0 |
| | | Pág.: 1 de 4 |

| **ACTA No** 01 | **FECHA:** 22-02-2021 | **HORA:** 2:00 p.m. |
|---|---|---|

| TIPO DE REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COPASST | | Comité de Convivencia | | Otra | x |
| Reunión ordinaria | | Reunión extraordinaria | | Otra | |

## 1. ASISTENTES A REUNIÓN

| ASISTENTES | CARGOS | FIRMAS |
|---|---|---|
| Sonia Milena Benavides Roa | Brigadista | |
| Yulieth Torres | Brigadista | |
| Raúl Andres Guatéame | Brigadista | |

## 2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Revisión compromisos anteriores

2.2 Temas a tratar

2.3 Compromisos

## 3. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

**3.1 Revisión de compromisos**

No aplica

**3.2 Temas a tratar**

**3.2.1 Conformación brigada de emergencia**

Mediante esta reunión se realiza la conformación de la brigada de emergencia para el Contrato 796 de 2020, quedando como integrantes los trabajadores relacionados a continuación:

- Sonia Milena Benavides Roa
- Yulieth Torres
- Raúl Andres Guatéame

**3.2.2 Objeto y Responsabilidad de la brigada de emergencia**

El objeto de la brigada de emergencia es atender y/o coordinar la atención de cualquier emergencia que se presente en el frente de obra del Contrato 796 de 2020.

La brigada es responsable de conocer a cabalidad el plan de Prevención, preparación y respuesta emergencias del Proyecto, proponer mejoras en caso de requerirse e implementarlo de acuerdo con la orientación del Coordinador brigada, responsable SST y las capacitaciones recibidas.

**3.2.3 Funciones de la brigada durante una emergencia**

De forma general las funciones de la brigada son las relacionadas a continuación, y pueden variar de acuerdo al tipo de emergencia que atiendan:

**ANTES:**

- Inspección periódica de áreas
- Inventario e inspección periódica de equipos para atención de emergencias
- Asistir a capacitaciones que se programen
- Realizar prácticas para la actualización
- Participar en los simulacros
- Conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro
- Conocer o tener listados de personal del Proyecto

**DURANTE:**

- Ubicar el área afectada o del evento
- Utilizar elementos necesarios para bioseguridad y de señalización o aislamiento del área
- Trasladar los equipos necesarios para la atención o control de la emergencia
- Evaluar el área y trabajadores afectados
- Realizar control del evento
- Apoyar entidades externas que se presenten

**DESPUES:**

- Apoyar en el restablecimiento de la zona
- Mantenimiento, reposición e inventario de equipos o recursos utilizados
- Evolución de las maniobras realizadas
- Evaluación de la respuesta
- Ajuste de procedimientos

**3.2.4 Identificación de la brigada de emergencia**

Se determinó por facilidad para el Proyecto que los brigadistas estarán identificados con una cruz verde en el casco, el cual deben portarlo durante la jornada laboral.

**3.2.5 Capacitación de brigada de emergencia**

Se determinó que los integrantes de la brigada deben asistir a las capacitaciones en temas relacionados con primeros auxilios, contra incendio y evacuación, que se programen dentro de la organización o el Contrato.

**3.3 Compromisos**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA |
|---|---|---|
| Identificación de los integrantes de la brigada de emergencia | Brigada/SST | Mar-21 |

| | | |
|---|---|---|
| Asistencia a Capacitaciones de la brigada | Brigada | Cuando se programe |

## 4. PROGRAMACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

| | | |
|---|---|---|
| APLICA PRÒXIMA REUNIÓN | **SI** | **No X** |

| | |
|---|---|
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN | NA |

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** |

**EMPRESA INCITECO S.A.S - CONSORCIO SAN JUAN 003**

PERIODO: DURACIÓN CONTRATOS 796 Y 780 DE 2020

El día 26 de febrero de 2021 se eligió el Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo para los contratos 796 de 2020 de la empresa INCITECO S.A.S Y 780 de 2020 del Consorcio San Juan 003 – para la "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"."

Para la elección de los representantes por parte de los empleados se utilizó la modalidad de votación con tarjetón.

Resultaron elegidos:

| | |
|---|---|
| SANDRO NICOLAS MUÑOZ | PRINCIPAL 1 EMPLEADOS -SECRETARIO |
| DIEGO ARMANDO CALLEJAS | SUPLENTE 1 EMPLEADOS |
| RAUL ANDRES GUATAME | PRINCIPAL 2 EMPLEADOS |
| JAIRO TORRES | SUPLENTE 2 EMPLEADOS |

El número total de votos fueron 26

El representante legal de la empresa designa como representantes del empleador a:

| | |
|---|---|
| JOHANANA UÑATE | PRINCIPAL 1 - PRESIDENTE |
| CARMEN LUCIA VELEZ | SUPLENTE 1 |
| SONIA MILENA BENAVIDES | PRINCIPAL 2 |
| YULIETH TORRES | SUPLENTE 2 |

Aceptación,

SANDRO NICOLAS MUÑOZ
C.C. 80.190.806
Principal 1 empleados- Secretario

RAUL ANDRES GUATAME
C.C. 1.072.648.342
Principal 2 empleados

DIEGO ARMANDO CALLEJAS
C.C. 1.063.486.876
Suplente 1 empleados

JAIRO TORRES
C.C. 79.058.365
Suplente 2 empleados



Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** |

JOHANNA UÑATE
C.C. 1.072.644.212
Principal 1 - Presidente

SONIA MILENA BENAVIDES
C.C. 26.423.520
Principal 2

CARMEN LUCIA VELEZ
C.C. 65.777.928
Suplente 1

YULIETH TORRES
C.C. 52.181.808
Suplente 2



Scanned by CamScanner

| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.104.214-9 | ACTA DE REUNIÓN SST | F-SST08<br>Versión 0<br>Pág.: 1 de 4 |
|---|---|---|

| **ACTA No** 01 | **FECHA:** 22-02-2021 | **HORA:** 2:00 p.m. |
|---|---|---|

| TIPO DE REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COPASST | | Comité de Convivencia | | Otra | x |
| Reunión ordinaria | | Reunión extraordinaria | | Otra | |

## 1. ASISTENTES A REUNIÓN

| ASISTENTES | CARGOS | FIRMAS |
|---|---|---|
| Sonia Milena Benavides Roa | Brigadista | |
| Yulieth Torres | Brigadista | |
| Raúl Andres Guatéame | Brigadista | |

## 2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Revisión compromisos anteriores

2.2 Temas a tratar

2.3 Compromisos

## 3. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

**3.1 Revisión de compromisos**

No aplica

**3.2 Temas a tratar**

**3.2.1 Conformación brigada de emergencia**

Mediante esta reunión se realiza la conformación de la brigada de emergencia para el Contrato 796 de 2020, quedando como integrantes los trabajadores relacionados a continuación:

- Sonia Milena Benavides Roa
- Yulieth Torres
- Raúl Andres Guatéame

**3.2.2 Objeto y Responsabilidad de la brigada de emergencia**

El objeto de la brigada de emergencia es atender y/o coordinar la atención de cualquier emergencia que se presente en el frente de obra del Contrato 796 de 2020.

La brigada es responsable de conocer a cabalidad el plan de Prevención, preparación y respuesta emergencias del Proyecto, proponer mejoras en caso de requerirse e implementarlo de acuerdo con la orientación del Coordinador brigada, responsable SST y las capacitaciones recibidas.

**3.2.3 Funciones de la brigada durante una emergencia**

De forma general las funciones de la brigada son las relacionadas a continuación, y pueden variar de acuerdo al tipo de emergencia que atiendan:

**ANTES:**

- Inspección periódica de áreas
- Inventario e inspección periódica de equipos para atención de emergencias
- Asistir a capacitaciones que se programen
- Realizar prácticas para la actualización
- Participar en los simulacros
- Conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro
- Conocer o tener listados de personal del Proyecto

**DURANTE:**

- Ubicar el área afectada o del evento
- Utilizar elementos necesarios para bioseguridad y de señalización o aislamiento del área
- Trasladar los equipos necesarios para la atención o control de la emergencia
- Evaluar el área y trabajadores afectados
- Realizar control del evento
- Apoyar entidades externas que se presenten

**DESPUES:**

- Apoyar en el restablecimiento de la zona
- Mantenimiento, reposición e inventario de equipos o recursos utilizados
- Evolución de las maniobras realizadas
- Evaluación de la respuesta
- Ajuste de procedimientos

**3.2.4 Identificación de la brigada de emergencia**

Se determinó por facilidad para el Proyecto que los brigadistas estarán identificados con una cruz verde en el casco, el cual deben portarlo durante la jornada laboral.

**3.2.5 Capacitación de brigada de emergencia**

Se determinó que los integrantes de la brigada deben asistir a las capacitaciones en temas relacionados con primeros auxilios, contra incendio y evacuación, que se programen dentro de la organización o el Contrato.

**3.3 Compromisos**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA |
|---|---|---|
| Identificación de los integrantes de la brigada de emergencia | Brigada/SST | Mar-21 |

| | | |
|---|---|---|
| Asistencia a Capacitaciones de la brigada | Brigada | Cuando se programe |

## 4. PROGRAMACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

| | | |
|---|---|---|
| APLICA PRÒXIMA REUNIÓN | **SI** | **No X** |

| | |
|---|---|
| FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN | NA |

**ANEXO 9**

**Registro entrega de EPP, elementos de Bioseguridad y Dotaciòn**

**ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
**CONSORCIO SAN JUAN 053**

Código: 237-FR-009
Versión: 1
Fecha de Elaboración: 15/01/2021

El presente formato da cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 122, 123 y 124, Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.24 referente al selección, suministro, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal y las respectivas responsabilidades de la entidad y sus funcionarios.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | RAUL ANDRES GUATAME | Cédula de Ciudadanía | 1072648 XXX |
| Area/Proyecto | PARQUE LA PERLA | Fecha: | 17/02/2021 |
| Cargo | INSPECTOR | | |

## 2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| ITEM | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | | | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | |
| 1 | 17/02/2021 | Tapabocas Institucional | 1 | Unidad | |
| 2 | 17/02/2021 | Kit Alcohol + Gel Antibacterial | 1 | Unidad | |
| 3 | 17/02/2021 | Bloqueador Facial | 1 | Unidad | |
| 4 | 17/02/2021 | Casco de seguridad | 1 | Unidad | |
| 5 | 22/03/2021 | Chaqueta doble faz (institucional) | 1 | Unidad | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Para ser diligenciado por el Funcionario | | |
|---|---|---|
| 1. Certifica que conoce el procedimiento de entrega, uso, cuidado y reposición de Elementos de Protección Personal | SI<br>X | NO |
| 2. Certifica que tiene claridad de los motivos por los cuales es de obligatorio uso los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad | SI<br>X | NO |
| 3. Considera que los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad son los adecuados para la realización de sus labores | SI<br>X | NO |

Con mi firma dejo constancia que la información registrada en el presente formato es veraz y comprobable y me comprometo a cuidar y emplear de manera correcta los elementos que me fueron entregados, de acuerdo a las indicaciones dadas y frente a los riesgos para los cuales fueron

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONSORCIO SAN JUAN 929

CODIGO: SST-PR-036
VERSION: VERSION 1
Fecha de Elaboración: 05/10/2021

El presente formato da cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 122, 123 y 124, Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.24 referente al suministro, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal y las responsabilidades de la entidad y sus trabajadores

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: | JOHANNA URIBE | Cédula de Ciudadanía: | 1092644212 |
| Area/Proyecto: | PARQUE LA PERLA | Fecha: | 22/02/2021 |
| Cargo: | RESIDENTE SST_MA | | |

## 2. ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| ITEM | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | | | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | |
| 1 | 22/02/2021 | Chaqueta Institucional Doble Faz | 1 | Unidad | Johanna Uribe |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Para ser diligenciado por el Funcionario | | |
|---|---|---|
| 1. Certifica que conoce el procedimiento de entrega, uso, cuidado y reposición de Elementos de Protección Personal | SI<br>X | NO |
| 2. Certifica que tiene claridad de los eventos por los cuales es de obligatorio uso los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad | SI<br>X | NO |
| 3. Considera que los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad son los adecuados para la realización de sus labores | SI<br>X | NO |

Con mi firma dejo constancia que la información relacionada en el presente formato es veraz y comprobable y me comprometo a cuidar y emplear de manera correcta los elementos que estoy recibiendo de acuerdo a las indicaciones dadas y frente a los riesgos para los cuales fueron

Johanna Uribe
FIRMA DEL TRABAJADOR

Johanna Uribe
FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST

# ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONSORCIO SAN JUAN 903

Código: 121-FO-053
Versión: 1
Fecha de Elaboración: 19/01/2021

El presente formato da cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 122, 123 y 124; Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.24 referente al suministro, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal y las respectivas responsabilidades de la entidad y sus trabajadores.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | JAIRO HERNAN TORRES | Cédula de Ciudadanía | 79098365 |
| Área/Proyecto | PARQUE LA PERLA | Fecha | 22/02/2021 |
| Cargo | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | | |

## 2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Ítem | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | |
| 1 | 22/02/2021 | Chaqueta Institucional Doble Faz | 1 | Unidad | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Para ser diligenciado por el Funcionario | | |
|---|---|---|
| 1. Certifico que conozco el procedimiento de entrega, uso, cuidado y reposición de Elementos de Protección Personal | SI x | NO |
| 2. Certifico que tengo claridad de los motivos por los cuales es de obligatorio uso los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad | SI x | NO |
| 3. Considero que los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad son los adecuados para la realización de sus labores | SI x | NO |

Con mi firma dejo constancia que la información relacionada en el presente formato es veraz y comprobable y me comprometo a cuidar y emplear de manera correcta los elementos que estoy recibiendo, de acuerdo a las indicaciones dadas y frente a los riesgos para los cuales fueron.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST

**ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
**CONSORCIO SAN JUAN 003**

Código: [illegible] Versión: [illegible]
Fecha de elaboración: [illegible] Página: [illegible]

El presente formato da cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 122, 123 y 124, Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.24 referente al suministro, dotación, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal y las responsabilidades de la entidad y los trabajadores.

**1. DATOS GENERALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: | CARMEN LUCIA VELEZ | Cédula de Ciudadanía: | [illegible] |
| Área/Proyecto: | PARQUE LA PERLA | Fecha: | [illegible] |
| Cargo: | RESIDENTE SOCIAL | | |

**2. ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| ITEM | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | | | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | |
| 1 | [illegible] | Tapabocas antifluidos | 1 | unidad | |
| 2 | [illegible] | Kit Alcohol + Gel Antibacterial | 1 | unidad | |
| 3 | [illegible] | Bloqueador Facial | 1 | unidad | |
| 4 | [illegible] | Chaqueta roja tipo (protección) | 1 | unidad | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

**3. CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| Para ser diligenciado por el Trabajador | | |
|---|---|---|
| 1. Certifico que conozco el procedimiento de entrega, uso, cuidado y reposición de Elementos de Protección Personal | SI | NO |
| 2. Certifico que tengo claridad de las motivos por los cuales es de obligatorio uso los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa | SI | NO |
| 3. Considero que los Elementos de Protección Personal suministrados por la empresa son los adecuados para la realización de sus labores | SI | NO |

Con mi firma doy constancia que la información relacionada en el presente formato es veraz y corresponde a la verdad y firmo de manera consciente, libre y espontánea, de acuerdo a las indicaciones dadas a diario y de manera constante.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST

**ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
**CONSORCIO SAN JUAN 003**

| | |
|---|---|
| Código: | SST-FR-009 |
| Versión: | Versión: 1 |
| Fecha de Elaboración: | 18/01/2021 |

El presente formato da cumplimiento a lo establecido en la Ley 9 de 1979 artículos 122, 123 y 124, Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo 1072 de 2015 en los artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.24 referente al selección, suministro, uso, cuidado y reposición de los elementos de protección personal y las respectivas responsabilidades de la entidad y sus funcionarios.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y Apellidos | RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA | Cédula de Ciudadanía | 79573492 |
| Área/Proyecto: | PARQUE LA PERLA | Fecha: | 1/03/2021 |
| Cargo | DIRECTOR | | |

## 2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Item | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | |
| 1 | 1/03/2021 | Chaqueta Roja impermeable | 1 | unidad | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE SELECCION, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Para ser diligenciado por el Funcionario | | |
|---|---|---|
| 1. Certifica que conoce el procedimiento de entrega, uso, cuidado y reposición de Elementos de Protección Personal | SI X | NO |
| 2. Certifica que tiene claridad de los motivos por los cuales es de obligatorio uso los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad | SI X | NO |
| 3. Considera que los Elementos de Protección Personal brindados por la entidad son los adecuados para la realización de sus labores | SI X | NO |

Con mi firma dejo constancia que la información relacionada en el presente formato es veraz y comprobable y me comprometo a cuidar y emplear de manera correcta los elementos que estoy recibiendo de acuerdo a las indicaciones dadas y frente a los riesgos para los cuales


FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SG-SST

Scanned by CamScanner

**ANEXO 10**

**Registros Protocolo de Bioseguridad Interventoría**


Marca temporal
Empresa en la que trabaja
Nombre y apellido
Edad
¿Que medio de transporte se movilizara el dia de hoy para realizar su trabajo?
¿Se encuentra en estado de embarazo?
En los últimos tres días, usted ha tenido falta de Olor y Sabor?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas de fatiga?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido fiebre de difícil control, mayor a 37.5° C?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas de tos y/o dolor de garganta?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido Secreciones Nasales?
¿En os últimos tres días, usted ha tenido dificultad para respirar?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido malestar general?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido debilidad?
¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas como diarrea, vomito o malestar estomacal?
Pertenece a algún grupo de riesgo, tales como: Obesidad, Hipertensión, Diabetes, enfermedades autoinmunes, inmunosupresión por cualquier causa y enfermedad pulmonar
Por favor, registre su temperatura corporal antes de salir de casa o comenzar su jornada laboral (en caso que realice trabajo en casa) - Recuerde que si es mayor a 38ºC- Debe informar de inmediato a su Jefe y Profesional SST
¿Alguna de las personas con las que convive ha presentado algún síntoma relacionado con COVID-19 en los últimos 3 días?
¿Ha estado en contacto con alguna persona que sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un espacio cerrado, con una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo mayor a 10minutos )
Autorizo de manera libre y voluntaria a la empresa con la cual trabajo, para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que he suministrado a la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto
Me compromeso a: I)Cumplir todas las medidas de auto cuidado establecidas por la empresa, terceros, gobierno nacional y autoridades de salud para la prevencion COVID 19 II) Cumplir todos los protocolos definidos por la organización para la prevención del COVID 19. III) Informar a mis jefes

**ANEXO 11**
**Informe Forestal y Avifauna Contratista**

Agrupación
Ciudad Verde
AGRUPACIÓN SOCIAL CIUDAD VERDE
NIT 900.530.711-7

Ciudad Verde, Soacha, 12 de febrero de 2021

# CERTIFICADO DE DONACION

**La Corporación Agrupación Social Ciudad Verde**, con Nit 900.530.711-7, por medio de la presente certifica que, recibió como donación, material vegetal de 12 m3 generados del contrato No. 796 DE 2020, con el objeto de ***realizar la construcción de las obras del parque la perla oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad cerros nororientales,*** el cual fue utilizado para compostaje y recuperación de suelos y partes áridas,

**CONTRATISTA:** INCITECO S.A.S
**NIT:** 800104214-9

**NOTA:** La agrupación social ciudad verde garantiza el uso responsable del material vegetal donado por INCITECO S.A.S, dejando salvedad que el material no será quemado, ni incinerado

Cordialmente,

**OSCAR ALONSO CASTAÑEDA TOLEDO**
**Gerente Corporación Agrupación Social Ciudad Verde**
E-mail: agrupacion.socialciudadverde@gmail.com

# INFORMACION FORESTAL INFORME 2

Durante el periodo, se realizaron las talas de los individuos arbóreos, autorizadas mediante la Resolución 02990 de 2019 de la Secretaria Distrital de Ambiente, para los árboles que se encontraban dentro del alcance del contrato 796 de 2020. Como se mencionó en el informe 1, se encontraron 34 árboles, de los cuales 20 eran para tala, 9 para conservación y 5 ya se habían talado, previo al inicio de las obras del presente contrato. También se encontró un árbol adicional, el cual no estaba incluido en el inventario forestal de estudios y diseños.

Los 9 árboles de conservación y el árbol adicional encontrado, fueron protegidos mediante encerramiento con cuatro varas y polisombra azul. La evidencia fotográfica respectiva, se presenta junto con el registro fotográfico de la gestión ambiental.

Entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, se talaron 19 árboles, de los cuales 13 eran palma yucas y no necesitaban autorización por parte de la autoridad ambiental. Los 6 individuos restantes, se encontraban autorizados mediante la resolución 02990 de 2019. La información al respecto de los árboles talados se presenta a continuación.

| No. ARBOL | Especie | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 1 | Guayacán de Manizales | 8.0 |
| 4 | Palma yuca | 7.0 |
| 6 | Aguacate | 10.0 |
| 9 | Palma yuca | 5.0 |
| 56 | Cerezo | 7.5 |
| 59 | Palma yuca | 5.0 |
| 60 | Palma yuca | 5.0 |
| 61 | Palma yuca | 7.0 |
| 62 | Palma yuca | 3.5 |
| 63 | Palma yuca | 4.8 |
| 64 | Pino montezuma | 17.0 |
| 65 | Palma yuca | 8.0 |
| 66 | Ciprés | 24.0 |
| 68 | Palma yuca | 4.0 |
| 69 | Cerezo | 8.0 |
| 78 | Urapán | 20.0 |
| 80 | Palma yuca | 7.0 |
| 81 | Palma yuca | 7.0 |

| No. ARBOL | Especie | ALTURA (m) |
|---|---|---|
| 83 | Palma yuca | 8.0 |
| 84 | Palma yuca | 9.5 |

El árbol No. 6 (aguacate), a la fecha no ha sido talado, ya que del área en la que se encuentra, aún no ha sido definida la intervención a realizar.

Para la realización de las talas de los árboles que se encontraban dentro de la mencionada resolución, se contó con una cuadrilla forestal con experiencia en silvicultura urbana, de cuatro trabajadores, uno certificado para trabajo en alturas y tres ayudantes de piso, un coordinador de trabajo en alturas, un ingeniero forestal y un profesional biólogo encargado del manejo de fauna.


La actividad se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana y en la ficha de manejo silvicultural presentada en el MAO V2 para el contrato, minimizando los riesgos para las personas y las afectaciones ambientales al entorno.

Para las especies Urapán, Ciprés y Pino, que permitían la generación de madera comercial, no se solicitó salvoconducto de movilización ante la autoridad ambiental, ya que la madera producto de la tala fue picada en obra y llevada a disposición final, junto con los demás residuos, por lo cual no se llevó a cabo su utilización comercial. Con el presente reporte, se adjunta acta realizada con interventoría, en la cual se evidencia el tratamiento realizado a la madera, antes de que fuera llevada a disposición final.

Finalmente, los residuos vegetales generados durante los tratamientos silviculturales efectuados, se entregaron a la Agrupación Social Ciudad Verde, para posteriormente ser utilizados en procesos de compostaje y recuperación de suelos. El certificado de donación se adjunta también al presente reporte.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas.


| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9 | INFORMACION FORESTAL INFORME 2 | SDHT |
|---|---|---|
| | CONTRATO 796 DE 2020 | VERSIÓN 0 |



| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9 | INFORMACION FORESTAL INFORME 2 | SDHT |
|---|---|---|
| | CONTRATO 796 DE 2020 | VERSIÓN 0 |



| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES - NIT 800.104.214-9 | INFORMACION FORESTAL INFORME 2 | SDHT |
|---|---|---|
| | CONTRATO 796 DE 2020 | VERSIÓN 0 |



# INFORME DE MANEJO DE FAUNA No. 2

## SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

**CONTRATO 796 DE 2020**

**OBJETO: " REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"**

**CONTRATISTA: INCITECO S.A.S**

**VERSIÓN 0**

**BOGOTA, MARZO DE 2021**

## TABLA DE CONTENIDO


1 INTRODUCCIÓN ..... 3
2 JUSTIFICACIÓN ..... 3
3 OBJETIVOS ..... 4
4 METODOLOGÍA ..... 5
5 RESULTADOS ..... 6
6 INDICADORES ..... 14
7 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8 CONCLUSIONES ..... 15
9 BIBLIOGRAFÍA ..... 16


**Lista de anexos**


ANEXO 1. Formato Censo de fauna
ANEXO 2. Formato Inventario de nidos
ANEXO 3. Formato Liberación de árboles
ANEXO 4. Formato Capacitaciones

# 1 INTRODUCCIÓN

Debido a la condición de ciudad capital, Bogotá posee cada vez más habitantes por ser capital y ofrecer oportunidades de negocio y crecimiento. A pesar del fenómeno de crecimiento urbano, Bogotá posee una gran cantidad de zonas verdes y arboladas que brindan bienestar tanto a las personas como a poblaciones de avifauna que están adaptadas a las perturbaciones y encuentran allí alimento y refugio permanente o temporal.

De acuerdo con estos lineamientos, dentro de las obligaciones del **PROYECTO 796-2020,** se hace necesario realizar actividades para el manejo de la avifauna, buscando preservar este patrimonio biológico de la ciudad, favorecer su sobrevivencia y permanencia en el área de influencia del proyecto, minimizando y mitigando el efecto que este componente pueda sufrir debido a los cambios en la cobertura vegetal y demás áreas que serán objeto de intervención.

# 2 JUSTIFICACIÓN

Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves a nivel mundial con un total de 1934 especies (Donegan *et al*, 2018), en la Región de los Andes se reporta un estimado de 812 especies (Salaman & Caro, 2009) de acuerdo al Checklist de Aves de Colombia, lo cual indica que el 43% de las aves de Colombia se distribuyen en ésta Región. A nivel local, en los Cerros Orientales de la ciudad se encuentra la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, junto con el considerable número de humedales urbanos, de acuerdo con estudios realizados por la Asociación Bogotana de Ornitología (SDA – ABO, 2009) se han reportado cerca de 153 especies de aves, incluyendo aves migratorias y algunas de carácter endémico; estas aprovechan la oferta de hábitat de las coberturas vegetales que se encuentran presentes en los corredores viales, parques, canales, jardines, humedales y demás zonas verdes de la ciudad. De esta manera la avifauna de la ciudad representa el 8.10% de la avifauna presente a nivel nacional.

Dadas estas condiciones se hace necesario plantear e implementar medidas de manejo para que las actividades de la construcción de la obra no afecten de manera drástica las poblaciones de las especies de avifauna presentes en el parque.

# 3 OBJETIVOS

## 3.1. Objetivo General

Establecer las medidas de control y mitigación de impactos ambientales durante la ejecución de las obras y de los tratamientos silviculturales que pueden afectar la fauna silvestre en el desarrollo del proyecto.

## 3.2. Objetivos Específicos

- ✓ Actualizar el plan de manejo de fauna de acuerdo con los nuevos registros que se presenten.
- ✓ Ahuyentar la fauna antes de la ejecución de los tratamientos silviculturales.
- ✓ Mitigar la pérdida de avifauna del área de influencia, realizando el rescate de individuos en nidos activos presentes en los árboles que serán objeto de los tratamientos silviculturales.
- ✓ Capacitar al personal de obra acerca de la importancia de la fauna y razones para su conservación y manejo.

# 4 METODOLOGÍA

## 4.1. Área de trabajo

El parque urbano La Perla está localizado al nor-oriente de Bogotá a 2600 m.s.n.m. con morfología de montaña, dominado por vegetación exótica como pastos, pino y eucalipto, con algunos árboles nativos, como sauco, sauce y cerezo. Se encuentra en la siguiente dirección: Carrera 4C x Calle 162B. En la Fig. 1. se muestra su ubicación geográfica en Bogotá, a 1 Km del borde de la ciudad con los Cerros Orientales, conectado por dos quebradas que fluyen desde la montaña.




**Figura 1. Ubicación del parque La Perla en Bogotá (área destacada en rojo). Fuente: Google Earth, 2020.**

### 4.2. Actividades del periodo

Durante el periodo, se llevaron a cabo los tratamientos silviculturales autorizados por la SDA mediante la resolución 02990 de 2019, los cuales correspondieron a la tala de 6 árboles, quedando pendiente solo 1, de los correspondientes al alcance del contrato 796 de 2020. Adicionalmente, se realizaron las talas de 13 palmas yucas para las cuales no se necesitaban autorización por parte de la autoridad ambiental.

### 4.3. Manejo de fauna

#### 4.3.1. Censo de avifauna

Tanto la búsqueda de nidos como el censo de fauna se realizaron empleando binoculares 10x42 y cámara fotográfica. Se diligenció el Formato de Monitoreo de fauna. Para la identificación de aves hasta categoría de especie, se utilizaron guías de campo como el Libro Aves de la Sabana de Bogotá (ABO, 2000) y la Guía de Avifauna colombiana (Ayerbe-Quiñones 2019). Se establecieron tres puntos de observación y el recorrido entre ellos durante las horas de la mañana (entre las 7 y las 9 am) puesto que en este horario es cuando las aves tienen su mayor actividad.

#### 4.3.2. Inventario de Nidos

Se realizó el inventario de nidos en los árboles incluidos en la Resolución SDA 02990 de 2019, empleando la metodología de censo de búsqueda intensiva (Ralph *et al*, 1996), constatando la presencia de nidos árbol por árbol, teniendo en cuenta la numeración establecida en el inventario forestal. También se realizó búsqueda de nidos en las palmas yucas excluidas de la resolución.

#### 4.3.3. Ahuyentamiento

Previo al inicio de las actividades de obra y durante las actividades de descapote y aprovechamiento forestal, se realizó el ahuyentamiento con la generación de ruido empleando varas de madera y movimiento de las ramas recorriendo los árboles en el área de intervención. Se realizó la remoción de nidos vacíos con el fin de evitar nuevas anidaciones en ellos.

## 5 RESULTADOS

### 5.1. Censo de aves

Los días de toma de datos en campo fueron 1/02/2021 y 8/02/2021. El índice de Riqueza está representado en las trece especies de aves distribuidas en cuatro órdenes y doce familias. Se diligenció el Formato Censo de fauna, ver Anexo 1.

En la Tabla 1, se presenta el total las aves registradas, en la Fig. 2 se presentan algunas de las aves observadas.

**Tabla 1 Composición taxonómica de las aves en el parque La Perla.**

| ORDEN | FAMILIA | ESPECIE | NOMBRE COMÚN | ILUSTRACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Columbiformes | Columbidae | *Zenaida auriculata* | Torcaza |  |
| | | *Columba livia* | Paloma |  |
| Apodiformes | Trochilidae | *Colibri coruscans* | Colibri (polinizador) |  |
| Cathartiformes | Cathartidae | *Coragyps atratus* | Chulo, Gallinazo (control de residuos) |  |
| Passeriformes | Tyrannidae | *Tyrannus melancholicus* | Sirirí (control de insectos) |  |
| | Hirundinidae | *Orochelidon murina* | Golondrina (control de insectos) |  |

| ORDEN | FAMILIA | ESPECIE | NOMBRE COMÚN | ILUSTRACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | Troglodytidae | *Troglodytes aedon* | Cucarachero |  |
| | Fringilidae | *Spinus psaltria* | Jilguero aliblanco |  |
| | Passerellidae | *Zonotrichia capensis* | Copetón |  |
| | Icteridae | *Molothrus bonariensis* | Chamón |  |
| | Thraupidae | *Thraupis episcopus* | Azulejo |   |
| | Cardinalidae | *Piranga rubra* | Cardenal (Migratoria) | |
| | Parulidae | *Setophaga fusca* | Reinita naranja (Migratoria) | |

**Fuente de ilustraciones: Asociación Bogotana de Ornitología – ABO, 2000. Convenio SDA-ABO, 2009. Sociedad Antioqueña de Ornitología - SAO, 2003.**

La ubicación del parque La Perla está favorecida por la conectividad ecológica con los cerros orientales por intermedio de los canales y corriente de agua que tienen vegetación nativa incluyendo arbustos con flores, razón por la cual se acercan aves para aprovechar la zona verde y los árboles que brindan alimento y refugio, a su vez las aves aportan servicios como el control del exceso de insectos y roedores.

Se registraron 2 especies de aves migratorias que pasan por el lugar, estas son de interés de conservación internacional debido a que visitan varios países durante su migración y cada una aporta servicios ambientales en los lugares que llega.

## 5.2. Inventario de nidos

El día 1/02/2021, una semana previa a la ejecución de los tratamientos silviculturales, se realizó el inventario de nidos, con el resultado nulo. En la Tabla 2 se detallan las observaciones realizadas. Ver Formato Inventario de nidos, Anexo 2.

Se observó un nido de Mirla negra (*Turdus fuscater*) vacío, con un individuo en etapa juvenil siendo alimentado fuera del nido por sus padres, ver Fig. 3.

**Tabla 2. Inventario de nidos en el parque La Perla.**

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | TRATA MIENTO | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayacán de Manizales | *Lafoensia acuminata* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 4 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 6 | Aguacate | *Persea americana* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 9 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 56 | Cerezo | *Prunus capuli* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 59 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 60 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 61 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 62 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 63 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 64 | Pino | *Pinus montezuma* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | TRATA MIENTO | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 66 | Ciprés | *Cupressus lusitanica* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 68 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 69 | Cerezo | *Prunus capulí* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 78 | Urapán | *Fraxinus chinensis* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 80 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 81 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 83 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 84 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |

a.  b. 

**Figura 2. Nido Mirla. a. Vacío. b. Mirla adulta (der.) alimentando a juvenil (izq.) fuera del nido.**

### 5.3. Liberación de Árboles

Un día antes de la intervención forestal, el 8/02/2021, se realizó un nuevo inventario y revisión de los nidos con el fin de verificar que los árboles se

encontraban sin fauna asociada, se diligenció el Formato de Liberación de árboles, ver Anexo 3. Nuevamente el resultado fue que no se encontraron nidos, de manera que los tratamientos forestales se pueden realizar sin afectar a la fauna.

**Tabla 3. Liberación de árboles del parque La Perla.**

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | Trata miento | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayacán de Manizales | *Lafoensia acuminata* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 4 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 6 | Aguacate | *Persea americana* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 9 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 56 | Cerezo | *Prunus capulí* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 59 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 60 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 61 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 62 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 63 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 64 | Pino | *Pinus montezuma* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 65 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 66 | Ciprés | *Cupressus lusitanica* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 68 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 69 | Cerezo | *Prunus capulí* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | Trata miento | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Urapán | *Fraxinus chinensis* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 80 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 81 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 83 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 84 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |

## 5.4. Capacitación

Se realizó una capacitación dirigida al personal de obra (técnicos y operarios) acerca de la importancia de la fauna silvestre y el manejo y precauciones que se tienen en cuenta durante esta obra. Ver formato de registro en el Anexo 4.




**Figura 3. Capacitación a personal de obra en Parque La Perla.**
**Fuente: Inciteco, 2021**

## 5.5. Ahuyentamiento de fauna

El ahuyentamiento de fauna fue programado para realizar el mismo día de la tala, considerando que los nidos ya habían sido utilizados y los árboles únicamente tenían aves adultas que podían ser ahuyentadas con ruido previo a las talas.

## 5.6. Rescate de fauna

No se realizaron actividades de rescate debido a la ausencia de nidos en los árboles con tratamiento forestal, ni tampoco se encontraron otras especies al momento de las actividades de obra.

## 5.7. Rescate de nidos

Todos los árboles objeto de talas fueron revisados minuciosamente de acuerdo con la metodología del inventario de nidos. Para los árboles con mucho follaje, como es el caso del pino ciprés, fue necesario el acompañamiento el día de la tala para realizar una revisión previa con un operario con certificado para trabajo en alturas, quien al subirse al árbol realizó la revisión de la presencia de nidos con polluelos. En ninguno de los casos se encontraron nidos activos.




**Figura 4. Acompañamiento durante la tala de árboles con mucho follaje.**
**Fuente: Inciteco, 2021**

# 6 INDICADORES

Para realizar el seguimiento a los objetivos propuestos se definieron los indicadores de cumplimiento presentados en la Tabla 4 con los siguientes resultados.

**Tabla 4. Indicadores de cumplimiento.**

| Indicador | Índice | Cumplimiento |
|---|---|---|
| Censo de aves | (Jornadas de censo ejecutadas / Total de jornadas de censo programadas) x 100 | 100% |
| | 2 / 2 | |
| Inventario de nidos | (Jornadas de inventario ejecutadas / Total de jornadas de inventario programadas) x 100 | 100% |
| | 1 / 1 | |
| Remoción de Nidos Inactivos | (Nidos inactivos removidos / Total de nidos activos bajo observación) x 100 | N.A. |
| | N.A. | |
| Ahuyentamiento de Fauna | (Jornadas de ahuyentamiento ejecutadas / Total de jornadas de ahuyentamiento programadas) x 100 | 100% |
| | 1 / 1 | |
| Rescate de Fauna: individuos rescatados, huevos, polluelos y fauna en general | (Individuos rescatados y entregados al centro de atención veterinaria / Total de individuos rescatados) x 100 | N.A. |
| | N.A | |
| Capacitaciones | (Capacitaciones realizadas) / (Capacitaciones programadas) x 100 | 100% |
| | 1 / 1 | |

# 7 CONCLUSIONES

No se encontraron nidos con actividad reproductiva. Por esta razón no fue necesario realizar rescates de avifauna, ni se requirió el servicio veterinario de URRAS.

Se diligenció el formato de liberación de árboles como soporte que se verificó que la avifauna asociada a los mismos no se encontraba presente y se puede proceder con los tratamientos forestales autorizados.

# 8 BIBLIOGRAFÍA

ABO - Asociación Bogotana de Ornitología. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, Guía de Campo. Asociación Bogotana de Ornitología - ABO, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Colombia.

Alcaldía Mayor de Bogotá y Asociación Bogotana de Ornitología ABO, 2019. Aves de Bogotá - Guía de Aviturismo.308p.

DONEGAN, T., T. ELLERY, J.A. PACHECO, J.C. VERHELST & P. SALAMAN. (2018). Revision of the status occurring or reported in Colombia 2018. Conservación Colombiana. 25: 4-47.

McMULLAN, M., QUEVEDO, A., & DONEGAN, T. M. (2011). Guía de Campo de las Aves de Colombia. Fundación ProAves, Bogotá.

RALPH, C. JOHN; GEUPEL, GEOFFREY R.; PYLE, PETER; MARTIN, THOMAS E.; DE SANTE, DAVID F; MILÁ, BORJA. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 46 p.

REMSEM J.V., et al. 2018. A classification of the bird species of South America. American Ornithologist Union. Version (Mayo de 2018). Tomado en Línea de http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html

SDA. 2013. Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción. Segunda edición. Secretaría Distrital de Ambiente. Alcaldía de Mayor de Bogotá. Bogotá D.C.
http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/GUIA_MANEJO_AMBIENTAL_FINAL.pdf

## ANEXO 1. Formato Censo de fauna

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES

**RECOLECCION DE DATOS OBSERVACION DE FAUNA**

Página 1 de 1

**CONTRATO** 796-2020 Secretaría de Hábitat **CONTRATISTA** INCITECO S.A.S.

**OBJETO:** "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES""

**Datos operativos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 1/02/2021 | Profesional | Juan Carlos Linero |
| Departamento | Bogotá, D.C. | Ciudad | Bogotá |
| Altitud (msnm) | 2600 m.s.n.m. | Estado del tiempo | Seco |

**Datos de registro**

| N° | Nombre Común | Nombre científico | Grupo Taxonómico | | | Localización | Tipo de registro | No. de individuos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aves | Mamíferos | Herpetofauna | | | | |
| 1 | Torcaza | *Zenaida auriculata* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | Extremo occidental |
| 2 | Paloma | *Columba livia* | X | | | Punto 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Jilguero | *Spinus psaltria* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Copetón | *Zonotrichia capensis* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Golondrina | *Orochelidon murina* | X | | | Punto 1 | 1 | 10 | |
| 6 | Sirirí | *Tyrannus melancholicus* | X | | | Punto 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Chamón | *Molothrus bonariensis* | X | | | Punto 1 | 1 | 8 | |
| 8 | Bababuy | *Pheucticus auriventris* | X | | | Punto 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Chulo | *Coragyps atratus* | X | | | Punto 2 | 1 | 1 | Extremo oriental |
| 10 | Turpial | *Icterus chrysater* | X | | | Punto 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Golondrina | *Orochelidon murina* | X | | | Punto 2 | 1 | 15 | |
| 12 | Jilguero | *Spinus psaltria* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | |
| 13 | Colibrí | *Colibri coruscans* | X | | | Punto 2 | 1 | 1 | |
| 14 | Torcaza | *Zenaida auriculata* | X | | | Punto 2 | 1 | 3 | |
| 15 | Mirla negra | *Turdus fuscater* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | Juvenil alimentado fuera del nido |
| 16 | Tordo | *Quiscalus lugubris* | X | | | Punto 2 | 1 | 6 | |
| 17 | Copetón | *Zonotrichia capensis* | X | | | Punto 2 | 1 | 1 | |
| 18 | Azulejo | *Thraupis episcopus* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

**Convenciones** *Tipo de Registro: 1: Visual, 2: Vocalizaciones, 3:Nidos, 4: Otros (especificar)

Biólogo contratista

Interventoría

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES

**RECOLECCION DE DATOS OBSERVACION DE FAUNA**

Página 1 de 1

**CONTRATO** 796-2020 Secretaría de Hábitat **CONTRATISTA** INCITECO S.A.S.

**OBJETO:** "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES""

**Datos operativos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 8/02/2021 | Profesional | Juan Carlos Linero |
| Departamento | Bogotá, D.C. | Ciudad | Bogotá |
| Altitud (msnm) | 2600 m.s.n.m. | Estado del tiempo | Seco |

**Datos de registro**

| N° | Nombre Común | Nombre científico | Grupo Taxonómico | | | Localización | Tipo de registro | No. de individuos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aves | Mamíferos | Herpetofauna | | | | |
| 1 | Paloma | *Columba livia* | X | | | Punto 2 | 1 | 10 | Extremo oriental |
| 2 | Golondrina | *Orochelidon murina* | X | | | Punto 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Mirla negra | *Turdus fuscater* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | Juvenil alimentado fuera del nido |
| 4 | Sirirí | *Tyrannus melancholicus* | X | | | Punto 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Copetón | *Zonotrichia capensis* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Cucarachero | *Troglodytes aedon* | X | | | Punto 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Chamón | *Molothrus bonariensis* | X | | | Punto 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Reinita naranja | *Setophaga fusca* | X | | | Punto 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Jilguero | *Spinus psaltria* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | Extremo occidental |
| 10 | Piranga | *Piranga rubra* | X | | | Punto 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Colibrí | *Colibri coruscans* | X | | | Punto 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Bababuy | *Pheucticus auriventris* | X | | | Punto 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Mirla negra | *Turdus fuscater* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Copetón | *Zonotrichia capensis* | X | | | Punto 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Chulo | *Coragyps atratus* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Torcaza | *Zenaida auriculata* | X | | | Punto 1 | 1 | 2 | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

**Convenciones** *Tipo de Registro: 1: Visual, 2: Vocalizaciones, 3:Nidos, 4: Otros (especificar)

850000

Biólogo contratista

Interventoría

## ANEXO 2. Formato Inventario de nidos

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES

## INVENTARIO DE NIDOS

Página 1 de 1

CONTRATO 796-2020 Secretaría de Hábitat — CONTRATISTA INCITECO S.A.S.

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES""

FECHA 1-feb-21 — CIUDAD Bogotá

PROFESIONAL RESPONSABLE Juan Carlos Linero, Biólogo

Resolución SDA 02990 de 2019 — Ubicación Calle 162A y calle 163A entre carreras 4 y 6A. Parque La Perla. Localidad: Usaquén

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | Tratamiento | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayacán de Manizales | *Lafoensia acuminata* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 4 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 6 | Aguacate | *Persea americana* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 9 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 56 | Cerezo | *Prunus capuli* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 59 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 60 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 61 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 62 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 63 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 64 | Pino | *Pinus montezuma* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 65 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 66 | Ciprés | *Cupressus lusitanica* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 68 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 69 | Cerezo | *Prunus capuli* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 78 | Urapán | *Fraxinus chinensis* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 80 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 81 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 83 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 84 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |

**OBSERVACIONES**

1. Los árboles revisados no tienen nidos ni otra fauna asociada.
2. Pino ciprés y Palma yuca rquieren una revisión previa el día de la tala.

Biólogo contratista
T.P. 5758891 Resol 21-2002 Consejo Profesional de Biología

## ANEXO 3. Formato Liberación de árboles

| INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES | LIBERACIÓN DE ÁRBOLES | Página 1 de 1 |
|---|---|---|

CONTRATO 796-2020 Secretaría de Hábitat CONTRATISTA INCITECO S.A.S.

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES""

FECHA 8-feb-21 CIUDAD Bogotá

PROFESIONAL RESPONSABLE Juan Carlos Linero, Biólogo

Resolución SDA 02990 de 2019 Ubicación Calle 162A y calle 163A entre carreras 4 y 6A. Parque La Perla. Localidad: Usaquén

| No. DE ÁRBOL | ESPECIE VEGETAL | | Tratamiento | NIDOS | ALTURA DEL NIDO (m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayacán de Manizales | *Lafoensia acuminata* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 4 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 6 | Aguacate | *Persea americana* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 9 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 56 | Cerezo | *Prunus capuli* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 59 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 60 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 61 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 62 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 63 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 64 | Pino | *Pinus montezuma* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 65 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 66 | Ciprés | *Cupressus lusitanica* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 68 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 69 | Cerezo | *Prunus capuli* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 78 | Urapán | *Fraxinus chinensis* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 80 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 81 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 83 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| 84 | Palma yuca | *Yucca elephantipes* | Tala | No | N.A. | Sin nidos |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

1. Los árboles revisados no tienen fauna asociada.
2. Se puede proceder con los tratamientos forestales
3. Se requiere acompañamiento del Biólogo durante las talas de Pino Ciprés por posibilidad de nidos en el follaje.

Biólogo contratista
T.P. 5758891 Resol 21-2002 Consejo Profesional de Biología

## ANEXO 4. Formato Capacitaciones

INCITECO

## LISTA DE PARTICIPANTES - ASISTENCIA

RH-F05 | Versión 6 | Pág 1 de 1

FECHA: 9/02/2021 DURACION: 30 min

CLIENTE: Secretaría Distrital de Hábitat

CONTRATO: 796 de 2020

FORMADOR: JUAN CARLOS LINERO, BIÓLOGO

TIPO:
INTRODUCCIÓN ☐ REINDUCCION ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐
SOCIALIZACION ☐ CHARLA INFORMATIVA ☐ REUNION ☐ OTRO ☐

TEMAS: MANEJO DE FAUNA EN OBRA

| | NOMBRE | CARGO | CÉDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Forero | Ayudante | 79 717 284 | |
| 2 | Elkin Carrascal | Operador | 92258863 | |
| 3 | Deiro Carrascal | Operador | 1003261977 | |
| 4 | Yenis Sibaja | Operador | 6031922 | |
| 5 | Robert Rodriguez | Coordinador SST | 80926434 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

JUAN CARLOS LINERO, BIÓLOGO
Firma Formador

Escaneado con CamScanner

**ANEXO 12**
**Seguimiento RCD y Materiales**

**TRAZABILIDAD DE INSUMOS GRANULARES**
**CONSORCIO SAN JUAN 003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 796 de 2020 | CONTRATISTA: | Insiteco S.A.S. |
| OBJETO: | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. | | |
| CONTRATO INTERVENTORIA No: | 780 de 2020 | CONTRATISTA: | Consorcio San Juan 003 |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. | | |
| PARQUE | PARQUE LA PERLA ORIENTAL | PIN OBRA | 19473 |
| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 01 Febrero de 2021 | 28 Febrero de 2021 | | |

| Num | vehículo | PIN | Fecha de Ingreso | Material | Volumen transportado m3 | Disposición | Proveedor | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQB 000 | 2805 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,8 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 2 | SOA 993 | 2892 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,7 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 3 | SQB 000 | 2805 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,5 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 4 | TBO 095 | 2843 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 17,1 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 5 | SOA 993 | 2892 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,6 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 6 | TBO 095 | 2843 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,2 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 7 | SQB 000 | 2805 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,4 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 8 | TBO 095 | 2843 | 3/02/2021 | Sub-base reciclada | 11,5 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 9 | ZOG 718 | 18630 | 4/02/2021 | Sub-base reciclada | 16,4 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 10 | SOA 993 | 2892 | 4/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,6 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 11 | TBO 095 | 2843 | 4/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,3 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 12 | SQB 000 | 2805 | 13/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,0 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 13 | TBO 095 | 2843 | 13/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,0 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 14 | ZOG 718 | 18630 | 13/02/2021 | Sub-base reciclada | 16,3 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 15 | ZOG 718 | 18630 | 15/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,0 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 16 | SQB 000 | 2805 | 16/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,9 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 17 | TBO 095 | 2843 | 16/02/2021 | Sub-base reciclada | 13,0 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 18 | SOA 993 | 2892 | 16/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,6 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 19 | TBO 095 | 2843 | 17/02/2021 | Sub-base reciclada | 13,9 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 20 | SOA 993 | 2892 | 17/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,4 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 21 | ZOG 718 | 18630 | 17/02/2021 | Sub-base reciclada | 13,7 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 22 | SOA 993 | 2892 | 18/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,6 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 23 | SQB 000 | 2805 | 18/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,4 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 24 | SQB 000 | 2805 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,5 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 25 | TBO 095 | 2843 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,0 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 26 | ZOG 718 | 18630 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,4 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 27 | SOA 993 | 2892 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,3 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 28 | SQB 000 | 2805 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,9 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 29 | TBO 095 | 2843 | 19/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,2 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 30 | TBO 095 | 2843 | 22/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,2 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 31 | SOA 993 | 2892 | 22/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,6 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 32 | ZOG 718 | 18630 | 25/02/2021 | Sub-base reciclada | 15,8 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 33 | TBO 095 | 2843 | 26/02/2021 | Sub-base reciclada | 13,9 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 34 | SOA 993 | 2892 | 27/02/2021 | B200 | 14 M3 | Acopio | REX Ingenieria | Inciteco S.A.S. |
| 35 | SQB 000 | 2805 | 27/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,8 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 36 | TBO 095 | 2843 | 27/02/2021 | Sub-base reciclada | 14,9 M3 | Acopio | Granulados reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SOA 993 | 2892 | 24/02/2021 | Piedra Rajon | 14,0 M3 | Acopio | REX Ingenieria | Inciteco S.A.S. |
| 38 | SOA 993 | 2892 | 25/02/2021 | Piedra Rajon | 14,0 M3 | Acopio | REX Ingenieria | Inciteco S.A.S. |
| 39 | SOA 993 | 2892 | 27/02/2021 | Piedra Rajon | 14,0 M3 | Acopio | REX Ingenieria | Inciteco S.A.S. |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | |

| CUADRO RESUMEN MATERIAL | | |
|---|---|---|
| PIEDRA RAJON 30 | 42,00 | M3 |
| B200 | 14,00 | M3 |
| Arena de peña | | |
| Recebo | | |
| SUB-BASE RECICLADA | 521,2 | M3 |
| TRITURADO Y/O GRAVA | | |
| Caucho | | |
| TOTAL MES | 577,23 | M3 |

Firma:

Nombre

**RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre.

**INSPECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: Arq. Jairo Torres

**RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Andrés Guatame

**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 88543

FECHA: 24/02/2021

OBRA: INCITECO SAS 40597

HORA DE CARGUE: 1.11.25 p. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: SOA 993

MATERIAL: RECHAZO M³ 14

REX INGENIERIA SA
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IBIZ

FIRMA

Nombre de quien Recibe:

FIRMA EVELIO 29 416 229

OBRA

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 88562

FECHA: 25/02/2021

OBRA: INCITECO SAS 41564

HORA DE CARGUE: 7.20.31 a. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: SOA 993

MATERIAL: RECHAZO M³ 14

REX INGENIERIA SA
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IBIZ

FIRMA

Nombre de quien Recibe:

FIRMA EVELIO 29 416 229

OBRA

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 88625

FECHA: 27/02/2021

OBRA: INCITECO SAS 41569

HORA DE CARGUE: 9.21.18 a. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: ZOG 718

MATERIAL: RECHAZO M³ 14

REX INGENIERIA SA
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IBIZ

FIRMA

Nombre de quien Recibe: + Termino Durado

FIRMA +

OBRA 79701001

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 88619

FECHA: 26/01/2021

OBRA: INCITECO SAS 41566

HORA DE CARGUE: 4:00:33 p. m. REX INGENIERIA SA

HORA DESCARGUE: PMRRA EL CEDRO

PLACA: SOA 993 DESPACHO

MATERIAL: 8200 M³ 14

Nombre de quien Despacha: TATIANA

FIRMA

Nombre de quien Recibe:

FIRMA Evelio Toro

OBRA

Firma y Sello Responsable

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**Número:** RMV-00024893
**Fecha:** 03/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** | PV-00000965 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,810 |
| | | | **Total** | 15,810 |

**Observación:**
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41514; PESO NETO: 22.93 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

---

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
**Número:** RMV-00024894
**Fecha:** 03/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** | PV-00000965 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,710 |
| | | | **Total** | 15,710 |

**Observación:**
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41513; PESO NETO: 41513; PESO NETO: 22.78 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

780

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00024909
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** **Guía:** | **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** | PV-00001585 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,530 |
| | | | **Total** | 15,530 |

**Observación:**
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41531; PESO NETO: 22.53 TN

| cbustos | cbustos | |
|---|---|---|
| **ELABORADO** | **APROBADO** | **RECIBIDO** |

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00024897
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** **Guía:** | **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.** | PV-00001585 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 17,100 |
| | | | **Total** | 17,100 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41515; PESO NETO: 24.8 TN

| cbustos | cbustos | |
|---|---|---|
| **ELABORADO** | **APROBADO** | **RECIBIDO** |

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00024911
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001585 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,590 |
| | | | Total | 14,590 |

**Observación:**
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41530; PESO NETO: 21.16 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00024912
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001585 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,200 |
| | | | Total | 15,200 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41532; PESO NETO: 22.04 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00024929
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00001585 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,410 |
| | | | Total | 15,410 |

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41517; PESO NETO: 22.35 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00024930
Fecha: 03/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00000963 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 11,490 |
| | | | Total | 11,490 |

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41518; PESO NETO: 18.17 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00024958
Fecha: 04/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guia: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 16,350 |
| | | | Total | 16,350 |

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 41525; PESO NETO: 23.77 TN

cbustos — ELABORADO

cbustos — APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00024959
Fecha: 04/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guia: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,570 |
| | | | Total | 14,570 |

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41520; PESO NETO: 21.14 TN

cbustos — ELABORADO

cbustos — APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**- R E M I S I O N**

**Número:** RMV-00024981
**Fecha:** 04/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,290 |
| | | | **Total** | 15,290 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41521; PESO NETO: 22.18 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**- R E M I S I O N**

**Número:** RMV-00025504
**Fecha:** 13/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 13,950 |
| | | | **Total** | 13,950 |

**Observación:**
PLACA SQB00 FRENTE LA PALA VALE 41522; PESO NETO: 20.23 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

en sitio OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025505
**Fecha:** 13/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,990 |
| | | | **Total** | 14,990 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 40545; PESO NETO: 21.74 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

Jonathan
**RECIBIDO**

en sinco
ok

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025514
**Fecha:** 13/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 16,260 |
| | | | **Total** | 16,260 |

**Observación:**
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 41526; PESO NETO: 23.58 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

ot
en sinco
ot

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025559
Fecha: 15/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,030 |
| | | | Total | 15,030 |

**Observación:**
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 40557; PESO NETO: 21.8 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

en sinco
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025607
Fecha: 16/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,940 |
| | | | Total | 15,940 |

**Observación:**
PLACA SBB000 FRENTE LA PERLA VALE 40553; PESO NETO: 23.12 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

en sinco
OK

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
**Número:** RMV-00025608
**Fecha:** 16/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 12,960 |
| | | | **Total** | 12,960 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 40555; PESO NETO: 18.8 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

Jonathan
**RECIBIDO**

en sinco
OK

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
**Número:** RMV-00025611
**Fecha:** 16/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,640 |
| | | | **Total** | 15,640 |

**Observación:**
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41527; PESO NETO: 22.69 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

Edwin
**RECIBIDO**

en sinco
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025666
Fecha: 2/17/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: INCITECO S A S | | Transportador | |
| Contacto: INCITECO S A S | | - | |
| Nit o C.C.: 800104214 | Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: CL 127 D 70 D 27 | | Vendedor | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: 6178875 | | OC.Nro | Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 13.920 |
| | | | Total | 13.920 |

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 40565; PESO NETO: 20.19 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ten sinco OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025670
Fecha: 2/17/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: INCITECO S A S | | Transportador | |
| Contacto: INCITECO S A S | | - | |
| Nit o C.C.: 800104214 | Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: CL 127 D 70 D 27 | | Vendedor | |
| Ciudad: BOGOTA D.C. | | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: 6178875 | | OC.Nro | Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14.440 |
| | | | Total | 14.440 |

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 40569; PESO NETO: 20.94 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

en sinco OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

Número: RMV-00025676
Fecha: 2/17/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 13.730 |
| | | | Total | 13.730 |

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 40559; PESO NETO: 19.92 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

en SMCO
OT

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**REMISION DE SALIDA** No. 05820

| | |
|---|---|
| FECHA: | 18/02/2021 |
| OMBRE Y/O RAZON SOCIAL | INCITECO S A S |
| NO. CEDULA O NIT. | 800104214 |

TIPO DE MATERIAL

| | | |
|---|---|---|
| SUB. BASE GRANULAR | TIPO A | |
| | TIPO B | |
| | TIPO C | |
| BASE GRANULAR | TIPO A | |
| | TIPO B | |
| | TIPO C | |
| ACERO | | |
| SUB BASE GRANULAR PEATONAL | | X |
| AGR GRU 0-50 SELECCIONADO | | |
| AGR GRU RECEBO CLASIFICADO | | |
| AGR FINO 0-5 CON | | |
| AGR GRU 25-40 CON | | |

**TIPO DE VEHICULO**

| | | cantidad despachada $m^3$ | | Tn. |
|---|---|---|---|---|
| SENCILLO | | | | |
| DOBLE TROQUE | X | 14,64 | # | 21,23 |
| TRACTO CAMIÓN | | | | |

PLACA SOA993
FRENTE LA PERLA VALE 40573

EVC 1.0

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

790

Granulados Reciclados de Colombia Greco

# REMISION DE SALIDA No. 05822

| | |
|---|---|
| FECHA: | 18/02/2021 |
| OMBRE Y/O RAZON SOCIAL | INCITECO S A S |
| NO. CEDULA O NIT. | 800104214 |

**TIPO DE MATERIAL**

| | | |
|---|---|---|
| SUB. BASE GRANULAR | TIPO A | |
| | TIPO B | |
| | TIPO C | |
| BASE GRANULAR | TIPO A | |
| | TIPO B | |
| | TIPO C | |
| ACERO | | |
| SUB BASE GRANULAR PEATONAL | | X |
| AGR GRU 0-50 SELECCIONADO | | |
| AGR GRU RECEBO CLASIFICADO | | |
| AGR FINO 0-5 CON | | |
| AGR GRU 25-40 CON | | |

**TIPO DE VEHICULO**

cantidad despachada

| | | $m^3$ | | Tn. |
|---|---|---|---|---|
| SENCILLO | | | | |
| DOBLE TROQUE | X | 15,39 | # | 22,32 |
| TRACTO CAMIÓN | | | | |

PLACA SQB000
FRENTE LA PERLA VALE 40567

Entrega, (firma y Sello).

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025762
Fecha: 19/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 | **Código:** 800104214 | |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | | |
| **Teléfono:** | 6178875 | | |
| **Fax:** | | | |

**Transportador**
-
**Placa:** **Guía:** **Cajas:** 0
**Vendedor**
900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S

| OC.Nro | Docto.Alt. | P.V. Nro. |
|---|---|---|
| | | PV-00001586 |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15,460 |
| | | | Total | 15,460 |

**Observación:**
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 40578; PESO NETO: 22.43 TN

| cbustos | cbustos | |
|---|---|---|
| ELABORADO | APROBADO | RECIBIDO |

OK

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025768
**Fecha:** 19/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 13,960 |
| | | | **Total** | 13,960 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 40571; PESO NETO: 20.25 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

Jhonathan
**RECIBIDO**

OK

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025777
**Fecha:** 19/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,350 |
| | | | **Total** | 14,350 |

**Observación:**
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 40574; PESO NETO: 20.81 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025797
Fecha: 19/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,300 |
| | | | Total | 14,300 |

**Observación:**
PLACA SOA993 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40576; PESO NETO: 20.73 TN

cbustos — ELABORADO
cbustos — APROBADO
EVELIO — RECIBIDO

OF

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**
Número: RMV-00025798
Fecha: 19/02/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. | PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,860 |
| | | | Total | 14,860 |

**Observación:**
PALCA SQB000 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE40581; PESO NETO: 21.54 TN

cbustos — ELABORADO
cbustos — APROBADO
RECIBIDO

OF

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025803
**Fecha:** 19/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,230 |
| | | | **Total** | 14,230 |

**Observación:**
PALCA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40583; PESO NETO: 23.63 TN

cbustos — **ELABORADO**

cbustos — **APROBADO**

**RECIBIDO**

OF.

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00025859
**Fecha:** 2/22/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15.210 |
| | | | **Total** | 15.210 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40588; PESO NETO: 22.06 TN

cbustos — **ELABORADO**

cbustos — **APROBADO**

**RECIBIDO**

OF

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00025871
Fecha: 2/22/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15.630 |
| | | | Total | 15.630 |

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40586; PESO NETO: 22.67 TN

| cbustos | cbustos | |
|---|---|---|
| ELABORADO | APROBADO | RECIBIDO |

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

Número: RMV-00026165
Fecha: 2/25/2021
Página: 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | INCITECO S A S | Transportador | |
| Contacto: | INCITECO S A S | - | |
| Nit o C.C.: | 800104214 Código: 800104214 | Placa: | Guía: Cajas: 0 |
| Dirección: | CL 127 D 70 D 27 | Vendedor | |
| Ciudad: | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| Teléfono: | 6178875 | OC.Nro / Docto.Alt. | P.V. Nro. PV-00001586 |
| Fax: | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 15.800 |
| | | | Total | 15.800 |

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LAPERLA VALE; 40585; PESO NETO: 22.91 TN

| cbustos | cbustos | |
|---|---|---|
| ELABORADO | APROBADO | RECIBIDO |

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00026184
**Fecha:** 26/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 13,890 |
| | | | **Total** | 13,890 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40595; PESO NETO: 20.14 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

Jonathan Bot
**RECIBIDO**

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S**
**900767473-7**
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**REMISION**

**Número:** RMV-00026219
**Fecha:** 27/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot | Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | | M3 | 14,780 |
| | | | **Total** | 14,780 |

**Observación:**
PLACA SQB000 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 40587; PESO NETO: 21.43 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

**Número:** RMV-00026220
**Fecha:** 27/02/2021
**Página:** 1 de 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INCITECO S A S | **Transportador** | |
| **Contacto:** | INCITECO S A S | - | |
| **Nit o C.C.:** | 800104214 **Código:** 800104214 | **Placa:** | **Guía:** **Cajas:** 0 |
| **Dirección:** | CL 127 D 70 D 27 | **Vendedor** | |
| **Ciudad:** | BOGOTA D.C. | 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S | |
| **Teléfono:** | 6178875 | **OC.Nro** / **Docto.Alt.** | **P.V. Nro.** PV-00001586 |
| **Fax:** | | | |

| Item | Mot Lote | U.M. | Cant. despachada |
|---|---|---|---|
| 0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL | 11 | M3 | 14,910 |
| | | **Total** | 14,910 |

**Observación:**
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41559; PESO NETO: 21.62 TN

cbustos
**ELABORADO**

cbustos
**APROBADO**

**RECIBIDO**

**CONTROL DE GENERACIÒN DE ESCOMBROS - RCD**
**CONSORCIO SAN JUAN 003**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 796 de 2020 |
| **CONTRATISTA:** | Inciteco S.A.S |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | 780 de 2020 |
| **INTERVENTOR :** | Consorcio San Juan 003 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. |
| **PARQUE** | PARQUE LA PERLA ORIENTAL |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:** | **01 de Febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021** |

| Número | Placa del vehículo | PIN DE VOLQUETA | Fecha | Tipo de RCD | Volumen transportado y/o reutilizado | | Origen | Sitio de disposición | Responsable del despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572911 | SRO 840 | 1297 | 1/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572912 | SOA 993 | 2892 | 1/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572914 | SOA 993 | 2892 | 2/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572917 | SOA 993 | 2892 | 2/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572918 | SOA 993 | 2892 | 3/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572919 | TBO 095 | 2843 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572920 | SQB 000 | 2805 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572921 | SOA 993 | 2892 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572922 | TBO 095 | 2843 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572923 | ZOG 718 | 18630 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572924 | UFE 334 | 6057 | 4/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572925 | ZOG 718 | 18630 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572926 | UFE 334 | 6057 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572927 | TBO 095 | 2843 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572928 | SQB 000 | 2805 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572929 | SOA 993 | 2892 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572930 | ZOG 718 | 18630 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572931 | UFE 334 | 6057 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572932 | TBO 095 | 2843 | 5/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572933 | SOA 993 | 2892 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572934 | SQB 000 | 2805 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572935 | ZOG 718 | 18630 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572937 | SOA 993 | 2892 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572938 | TBO 095 | 2843 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584701 | SQB 000 | 2805 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584702 | ZOG 718 | 18630 | 9/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572940 | SQB 000 | 2805 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572942 | TBO 095 | 2843 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572943 | SOA 993 | 2892 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572944 | ZOG 718 | 18630 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572947 | UFE 334 | 6057 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572948 | SQB 000 | 2805 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572949 | TBO 095 | 2843 | 10/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 572950 | SOA 993 | 2892 | 11/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584705 | SQB 000 | 2805 | 12/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584707 | TBO 095 | 2843 | 12/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584708 | TBO 095 | 2843 | 13/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584709 | SQB 000 | 2805 | 13/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584710 | ZOG 718 | 18630 | 13/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584711 | SOA 993 | 2892 | 13/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584712 | ZOG 718 | 18630 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584713 | ZOG 718 | 18630 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584716 | TBO 095 | 2843 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584717 | UFE 334 | 2805 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584718 | SOA 993 | 2892 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 586522 | SQB 000 | 2805 | 15/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584715 | TBO 095 | 2843 | 16/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584719 | SQB 000 | 2805 | 16/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584720 | SRO 840 | 1297 | 17/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584721 | TBO 095 | 2843 | 17/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584722 | SOA 993 | 2892 | 17/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584723 | SOA 993 | 2892 | 17/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584724 | SOA 993 | 2892 | 18/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584725 | SQB 000 | 2805 | 18/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584726 | SRO 840 | 1297 | 18/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584727 | ZOG 718 | 18630 | 19/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | Parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| A15362 | SOA 993 | 2892 | 19/02/2021 | Concreto | 15 | M3 | Parque la perla | Granulares reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| A15375 | SQB 000 | 2805 | 19/02/2021 | Heterogeneo | 15 | M3 | Parque la perla | Granulares reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| A15379 | TBO 094 | 2842 | 19/02/2021 | Concreto | 15 | M3 | parque la perla | Granulares reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |
| 584728 | THY 433 | 8172 | 20/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584729 | SOA 993 | 2892 | 20/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584730 | ZOG 718 | 18630 | 20/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584731 | TBO 094 | 2842 | 20/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584732 | SOA 993 | 2892 | 22/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| A15531 | TBO 095 | 2843 | 21/02/2021 | Concreto | 15 | M3 | parque la perla | Granulares reciclados de colombia | Inciteco S.A.S. |

**CONTROL DE GENERACIÒN DE ESCOMBROS - RCD**
**CONSORCIO SAN JUAN 003**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 796 de 2020 |
| **CONTRATISTA:** | Inciteco S.A.S |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | 780 de 2020 |
| **INTERVENTOR :** | Consorcio San Juan 003 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES. |
| **PARQUE** | PARQUE LA PERLA ORIENTAL |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:** | **01 de Febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021** |

| Número | Placa del vehículo | PIN DE VOLQUETA | Fecha | Tipo de RCD | Volumen transportado y/o reutilizado | | Origen | Sitio de disposición | Responsable del despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584733 | ZOG 718 | 18630 | 22/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584734 | SQB 000 | 2805 | 23/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584735 | ZOG 718 | 18630 | 23/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584736 | THY 433 | 8172 | 23/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584737 | SQB 000 | 2805 | 23/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584738 | THY 433 | 8172 | 23/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584741 | SOA 993 | 2892 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584742 | ZOG 718 | 18630 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584743 | TBO 095 | 2843 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584744 | ZOG 718 | 18630 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584745 | SQB 000 | 2805 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584746 | SOA 993 | 2892 | 24/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584747 | TBO 095 | 2843 | 25/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584748 | SQB 000 | 2805 | 25/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 584749 | ZOG 718 | 18630 | 25/02/2021 | Excavacion | 15 | M4 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589551 | SOA 993 | 2892 | 25/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589552 | TBO 095 | 2843 | 25/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589553 | SQB 000 | 2805 | 26/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589554 | SOA 993 | 2892 | 26/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589555 | TBO 095 | 2843 | 26/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589556 | ZOG 718 | 18630 | 26/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589557 | SQB 000 | 2805 | 26/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589559 | SOA 993 | 2892 | 27/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589561 | SQB 000 | 2805 | 27/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| 589562 | SRO 840 | 1297 | 27/02/2021 | Excavacion | 15 | M3 | parque la perla | Escombrera San Antonio | Inciteco S.A.S. |
| | | | | | 1350 M3 | | | TOTAL | 1350 M3 |

Nombre: Johanna Uñate Dominguez
**RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

Nombre: Andres Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
**NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: GRE VD A15362-2021**

## PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Mediante oficio emitido por la Corporación Autónoma Regional CAR Nro. 9162109219 del 31 de Octubre de 2016 y la Secretaría Agropecuaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico (SAMADE) del municipio de Cota
RI Nro. C015712 del 12 de Junio de 2017

**FECHA Y HORA DE INGRESO:** 2021/02/19 09:37 am

**EMPRESA GENEDADORA:** INCITECO SAS
**NIT EMPRESA GENEDADORA:** 800104214
**NOMBRE OBRA/FRENTE:** VALE 40579 PARQUE LA PERLA
**PIN DE OBRA:** NA
**DIRECCIÓN OBRA:** CALLE 162 CARRERA 5
**PLACA VEHÍCULO:** SOA993
**PIN VEHÍCULO:** 2892
**TIPO VEHÍCULO:** CAMIÓN DOBLE TROQUE (EQUIVALENTE 15M3)
**TIPO MATERIAL:** CONCRETO
**CANTIDAD.:** 15.00 M3 Cantidad Aproximada

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida
Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia se firma

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
**NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: GRE VD A15375-2021**

## PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Mediante oficio emitido por la Corporación Autónoma Regional CAR Nro. 9162109219 del 31 de Octubre de 2016 y la Secretaría Agropecuaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico (SAMADE) del municipio de Cota
RI Nro. C015712 del 12 de Junio de 2017

**FECHA Y HORA DE INGRESO:** 2021/02/19 10:27 am

**EMPRESA GENEDADORA:** INCITECO SAS
**NIT EMPRESA GENEDADORA:** 800104214
**NOMBRE OBRA/FRENTE:** VALE 40580 PARQUE LA PERLA
**PIN DE OBRA:** NA
**DIRECCIÓN OBRA:** NA
**PLACA VEHÍCULO:** SQB000
**PIN VEHÍCULO:** NA
**TIPO VEHÍCULO:** CAMIÓN DOBLE TROQUE (EQUIVALENTE 15M3)
**TIPO MATERIAL:** HETEROGÉNEO
**CANTIDAD.:** 15.00 M3 Cantidad Aproximada

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida
Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia se firma

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

OK

200

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
**NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: GRE VD A15379-2021**

## PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Mediante oficio emitido por la Corporación Autónoma Regional CAR Nro. 9162109219 del 31 de Octubre de 2016 y la Secretaría Agropecuaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico (SAMADE) del municipio de Cota
RI Nro. C015712 del 12 de Junio de 2017

**FECHA Y HORA DE INGRESO:** 2021/02/19 11:11 am

**EMPRESA GENEDADORA:** INCITECO SAS
**NIT EMPRESA GENEDADORA:** 800104214
**NOMBRE OBRA/FRENTE:** VALE 40582 PARQUE LA PERLA
**PIN DE OBRA:** NA
**DIRECCIÓN OBRA:** CALLE 162B CARRERA 5
**PLACA VEHÍCULO:** TBO095
**PIN VEHÍCULO:** 2843
**TIPO VEHÍCULO:** CAMIÓN DOBLE TROQUE (EQUIVALENTE 15M3)
**TIPO MATERIAL:** CONCRETO
**CANTIDAD.:** 15.00 M3 Cantidad Aproximada

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida
Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia se firma

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**
**NIT. 900767473-7**

**Vale de Recepción Nro.: GRE VD A15531-2021**

## PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Mediante oficio emitido por la Corporación Autónoma Regional CAR Nro. 9162109219 del 31 de Octubre de 2016 y la Secretaría Agropecuaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico (SAMADE) del municipio de Cota
RI Nro. C015712 del 12 de Junio de 2017

**FECHA Y HORA DE INGRESO:** 2021/02/22 10:24 am

**EMPRESA GENEDADORA:** INCITECO SAS
**NIT EMPRESA GENEDADORA:** 800104214
**NOMBRE OBRA/FRENTE:** VALE 40589 PARQUE LA PERLA
**PIN DE OBRA:** NA
**DIRECCIÓN OBRA:** CALLE 162B CARRERA 5
**PLACA VEHÍCULO:** TBO095
**PIN VEHÍCULO:** 2843
**TIPO VEHÍCULO:** CAMIÓN DOBLE TROQUE (EQUIVALENTE 15M3)
**TIPO MATERIAL:** CONCRETO
**CANTIDAD.:** 15.00 M3 Cantidad Aproximada

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida
Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia se firma

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572912

Registro N° 386943

FECHA: 01/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inviteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

01/02/2021 01:20:33 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 2892 Placa SOA993
Inviteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 41509

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572914

Registro N° 387170

FECHA: 02/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inviteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

02/02/2021 12:01:16 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 2892 Placa SOA993
Inviteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 41517

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572917

FECHA: 02 02 2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA Inviteco

OBRA/FRENTE Clo 796 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

INGENIERIA

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572918

Registro N° 387563

FECHA: 03/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inviteco SAS

OBRA/FRENTE SOA993 PIN

PLACAS VEHICULO PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

03/02/2021 04:55:19 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 2892 Placa SOA993
Inviteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 41519

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572919

FECHA: 04/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TBU093 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 07:29:12 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa TBO095 |
| T. Negra | | | | Oto 396 De 2020 |
| Lodo | | | | Vale de Obra N° 41523 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Registro N° 387633

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572920

FECHA: 04/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 07:30:40 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SQ8000 |
| T. Negra | | | | Oto 396 De 2020 |
| Lodo | | | | Vale de Obra N° 41524 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Registro N° 387635

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572921

FECHA: 04/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 11:50:28 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SOA993 |
| T. Negra | | | | Oto 796 De 2020 |
| Lodo | | | | Vale de Obra N° 41528 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Registro N° 387713

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572922

FECHA: 04/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE TBO095 PIN

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 02:07:23 p.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa TBO095 |
| T. Negra | | | | Oto 2661-2019 |
| Lodo | | | | Vale de Obra N° 41534 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Registro N° 387787

---

Para ubicar los mejores resultados asegúrese que el tipo de

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572923

Registro N° 387780

FECHA: 04/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 02:31:24 p.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Vr 198630 Placa ZOG718 |
| T. Negra | | | | Inoteco SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 41529 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Recibido por: Sergio Forero

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572924

Registro N° 387899

FECHA: 04/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE UFE334 PIN 6057

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 04/02/2021 06:28:18 p.m. |
| Excavación | | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Pin 6057 Placa UFE334 |
| T. Negra | | | | Inoteco SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 41535 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Recibido por: Sergio Forero

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572925

Registro N° 387935

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 05/02/2021 09:23:30 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Vr 198630 Placa ZOG718 |
| T. Negra | | | | Inoteco SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 41532 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Recibido por: Sergio Forero

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572926

Registro N° 387948

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE UFE334 PIN 6057

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 05/02/2021 09:55:56 a.m. |
| Excavación | | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Pin 6057 Placa UFE334 |
| T. Negra | | | | Inoteco SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 41536 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

Recibido por: Sergio Forero

...cio ... el 30% del anticipo en la cuenta ...

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572927

Registro N° 387990

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

05/02/2021 10:03:52 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2685 Placa TBO095
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41537

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572928

Registro N° 387991

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2685

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

05/02/2021 11:46:11 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2685 Placa SQB000
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41538

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572929

Registro N° 388054

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE SQA353 PIN

PLACAS VEHICULO PIN 2692

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

05/02/2021 11:26:01 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2692 Placa SQA353
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41539

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572930

Registro N° 388120

FECHA: 05/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE ZOG718 PIN

PLACAS VEHICULO PIN 2650

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

05/02/2021 09:55:00 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2650 Placa ZOG718
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41540

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572931
Registro N° 388131

FECHA: 05/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO UFE334 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 05/02/2021 04:23:26 p.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa UFE334 |
| T. Negra | | | | Vale de Obra N° 41541 |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572932
Registro N° 388141

FECHA: 05/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 05/02/2021 04:28:26 p.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa TBO095 |
| T. Negra | | | | Vale de Obra N° 41542 |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572933
Registro N° 388697

FECHA: 09/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE SOA993 PIN

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 09/02/2021 10:39:21 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SOA993 |
| T. Negra | | | | Vale de Obra N° 40539 |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572934
Registro N° 388711

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE SQ8000 PIN

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | | 09/02/2021 10:54:38 a.m. |
| Excavación | | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SQ8000 |
| T. Negra | | | | Vale de Obra N° 41543 |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

206

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572935

Registro N° 388732

FECHA: 09/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE Cto 266-2019 PIN

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 09/02/2021 11:23:40 a.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa ZOG718 |
| T. Negra | | | | Inversiones SAS |
| Lodo | | | | Cto 266-2019 |
| | | | | Vale de Obra N° 41544 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572937

Registro N° 388835

FECHA: 09/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 09/02/2021 09:12:31 p.m. |
| Excavación | X | Doble Troque | X | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SOA993 |
| T. Negra | | | | Inversiones SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 40540 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572938

Registro N° 388898

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE TBO095 PIN

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | X | 09/02/2021 04:29:00 p.m. |
| Excavación | | Doble Troque | | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa TBO095 |
| T. Negra | | | | Inversiones SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Vale de Obra N° 41547 |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584701

Registro N° 388906

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOB006 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | 09/02/2021 04:26:03 p.m. |
| Excavación | | Doble Troque | | Excavación Doble Troque |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | Placa SOB006 |
| T. Negra | | | | Inversiones SAS |
| Lodo | | | | Cto 796 De 2020 |
| | | | | Espacio Para Timbre |
| | | | | Vale de Obra N° 41545 |

CLIENTE

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584702

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 388912

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Placa ZOG718

Espacio Para Timbre

Vale de Obra N° 41546

CLIENTE

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572940

Registro N° 389050

FECHA: 10/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque

Placa SQ8000

Vale de Obra N° 41548

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572943

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE

PLACAS VEHICULO PIN

PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque

Placa SOA9

Vale de Obra N° 41550

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572942

Registro N° 389065

FECHA: 10/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TBOO95 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque

Placa TBOO9

Vale de Obra N° 41549

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

208

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572944
Registro N° 389149

FECHA: 10/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Insiteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN 0

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 19630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

10/02/2021 08:26:30 pm
Excavación Doble Troque
Fin 19630 Placa ZOG718
Insiteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 40541

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 3521374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572947
Registro N° 389289

FECHA: DIA 10/02/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Insiteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN 19630

PLACAS VEHICULO UFE334 PIN 19630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

10/02/2021 08:26:30 pm
Excavación Doble Troque
Fin 19630 Placa UFE334
Insiteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 40541

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 3521374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572948
Registro N° 389315

FECHA: 10/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Insiteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN 19630

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

10/02/2021 05:20:21 pm
Excavación Doble Troque
Fin 2805 Placa SQB000
Insiteco SAS
Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 40543

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 3521374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572949
Registro N° 389326

FECHA: 10/02/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Insiteco SAS

OBRA/FRENTE Clo 796 De 2020 PIN 19630

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

10/02/2021 06:21:35 pm
Excavación Doble Troque
Fin 2805 Placa TBO095
Insiteco SAS
Clo 796 De 2020

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 3521374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

572950
Registro N° 389515

FECHA: 11/02/2021 DIA MES AÑO  CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE  PIN

PLACAS VEHICULO SOA993  PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | Excavación Doble Troque<br>Placa SOA993<br>Vale de Obra N° 40546 |
| Excavación | | Doble Troque | X | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | |
| T. Negra | | | | |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

LITOFORMAS - TEL: 352 1374 - CEL: 311 483 7935

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584705
Registro N° 389786

FECHA: DIA MES/2021 AÑO  CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE  PIN

PLACAS VEHICULO SQB000  PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | Excavación Doble Troque<br>Placa SQB000<br>Vale de Obra N° 40547 |
| Excavación | | Doble Troque | | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | |
| T. Negra | | | | |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584707
Registro N° 389788

FECHA: DIA MES/2021 AÑO  CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE  PIN

PLACAS VEHICULO TBO095  PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | Excavación Doble Troque<br>Placa TBO095<br>Vale de Obra N° 40548 |
| Excavación | | Doble Troque | | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | |
| T. Negra | | | | |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584708
Registro N° 389997

FECHA: DIA MES/2021 AÑO  CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE  PIN

PLACAS VEHICULO TBO095  PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | | |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | | Excavación Doble Troque<br>Placa TBO095<br>Vale de Obra N° 40549 |
| Excavación | | Doble Troque | | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | | |
| T. Negra | | | | |
| Lodo | | | | |

CLIENTE

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584709

Registro N° 389998

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 2885

PLACAS VEHICULO SQA993 PIN 2885

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

13/02/2021 09:04:24 a.m.
Excavación Doble Troque
Placa SQA993
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584710

Registro N° 390007

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 2885

PLACAS VEHICULO ZQG718 PIN 2885

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

13/02/2021 09:22:13 a.m.
Excavación Doble Troque
Placa ZQG718
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584711

Registro N° 390043

FECHA: DIA 18/02/2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 2885

PLACAS VEHICULO SQA993 PIN 2885

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

13/02/2021 07:58:52 a.m.
Excavación Doble Troque
Placa SQA993
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584712

Registro N° 390092

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 2885

PLACAS VEHICULO ZQG718 PIN 2885

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 07:46:30 a.m.
Excavación Doble Troque
Placa ZQG718
Inditeco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

211

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584713

Registro N° 390208

FECHA: DIA MES/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incheco SAS

OBRA/FRENTE Cra 79b De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 09:36:35 p.m.
Excavación Doble Troque
Placa ZOG718
Incheco SAS
Cra 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584716

Registro N° 390275

FECHA: DIA MES/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incheco SAS

OBRA/FRENTE Cra 79b De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 04:27:52 p.m.
Excavación Doble Troque
Placa TBO095
Incheco SAS
Cra 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584717

Registro N° 390276

FECHA: DIA 15/02/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incheco SAS

OBRA/FRENTE Cra 79b De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO UFE334 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 04:36:02 p.m.
Excavación Doble Troque
Placa UFE334
Incheco SAS
Cra 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

---

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584718

Registro N° 390292

FECHA: DIA 15/02/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incheco SAS

OBRA/FRENTE Cra 79b De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 05:20:22 p.m.
Excavación Doble Troque
Placa SOA993
Incheco SAS
Cra 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

586522

FECHA: DÍA 15 MES 02 AÑO 2021 CONTRATO IDU: Registro N° 390266

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS N.A.

OBRA/FRENTE Clo 79b De 2020 PIN 154071

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

15/02/2021 04:21:09 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 3815 Placa SQB000
Inversiones SAS
Clo 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40561

Recibido por: Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584715

FECHA: DÍA 16 MES 02 AÑO 2021 CONTRATO IDU: Registro N° 390395

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS N.A.

OBRA/FRENTE Clo 79b De 2020 PIN 154071

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 3805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

16/02/2021 10:36:54 a.m.
Excavación Doble Troque
Fin 3815 Placa TBO095
Inversiones SAS
Clo 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40564

Recibido por: Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584719

Registro N° 390487

FECHA: DÍA 16 MES 02 AÑO 2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE Clo 79b De 2020 PIN 154071

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

16/02/2021 02:47:02 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 3815 Placa SQB000
Inversiones SAS
Clo 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40562

Recibido por: Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584721

Registro N° 390733

FECHA: DÍA 17 MES 02 AÑO 2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inversiones SAS

OBRA/FRENTE Clo 79b De 2020 PIN 154071

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 3805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

17/02/2021 01:53:36 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 3815 Placa TBO095
Inversiones SAS
Clo 79b De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40570

Recibido por: Fernando Ricaurte

213

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584722

Registro N° 390819

FECHA: 17/02/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Indigo SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 24403

PLACAS VEHICULO SQA993 PIN 2992

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

17/02/2021 04:51:26 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2992 Placa SQA993
Indigo SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 40572

CLIENTE

Recibido por: Sergio Fajardo

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584723

Registro N° 390820

17/02/2021

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Indigo SAS N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE SQA993 PIN 24403

PLACAS VEHICULO PIN 2992

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | X |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

17/02/2021 04:52:34 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2992 Placa SQA993
Indigo SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 40573
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Recibido por: Sergio Fajardo

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584724

Registro N° 390967

FECHA: DÍA 18/ MES 02/ 2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Indigo SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 24403

PLACAS VEHICULO SQA993 PIN 2992

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

18/02/2021 11:24:36 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2992 Placa SQA993
Indigo SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 40574

CLIENTE

Recibido por: Sergio Fajardo

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584725

Registro N° 391000

18/02/2021

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Indigo SAS

OBRA/FRENTE SQB000 PIN 24403

PLACAS VEHICULO PIN 2992

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

18/02/2021 12:27:00 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2992 Placa SQB000
Indigo SAS
Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 40577
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Recibido por: Sergio Fajardo

214

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584727

Registro N° 391328

FECHA: DIA 19/02/2021 MES AÑO

CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | X |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

19/02/2021 01:36:23 p.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40588

OK

Recibido Por Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584728

Registro N° 391500

FECHA: DIA MES AÑO 20/02/2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 8172

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

20/02/2021 10:00:03 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Inciteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40590

OK

Recibido Por Fernando Ricaurte

ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Figurado y Fijación) 6.04 3708

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584729

Registro N° 391510

FECHA: DIA MES AÑO 20/02/2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

20/02/2021 10:28:45 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inciteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40592

OK

Recibido Por Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584730

Registro N° 391530

FECHA: DIA MES AÑO 20/02/2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

20/02/2021 11:14:23 a.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40591

OK

215

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584731

FECHA: DÍA MES AÑO 20/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 391547 N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

20/02/2021 11:57:36 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Inoteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40594

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584732

FECHA: DÍA MES AÑO 22/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 391706 N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

22/02/2021 01:33:20 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inoteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40596

Recibido Por: Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584733

FECHA: DÍA MES AÑO 22/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 391709 N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

22/02/2021 01:37:44 p.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 40598

Recibido Por: Fernando Ricaurte

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584734

FECHA: DÍA MES AÑO 25/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 391848 N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

23/02/2021 09:42:01 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inoteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 4059

216

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584735

FECHA: DIA 23/02/2021 MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 391893 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

23/02/2021 11:59:31 a.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Rivera

CLIENTE

Vale de Obra N° 41551

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584736

FECHA: DIA 23/02/2021 MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 391923 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 8172

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

23/02/2021 01:17:36 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

Vale de Obra N° 40600

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584737

FECHA: DIA 23/02/2021 MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 391950 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

23/02/2021 02:19:55 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

Vale de Obra N° 41552

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584741

FECHA: DIA 24/02/2021 MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 392119 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

Vale de Obra N° 41556

OK

217

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584742

FECHA: DIA MES AÑO 24/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392129 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

24/02/2021 11:08:23 a.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41557

Recibido Por: Sergio Forero

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584743

FECHA: DIA MES AÑO 24/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392194 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

24/02/2021 02:59:26 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41558

Recibido Por: Sergio Forero

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584745

FECHA: DIA MES AÑO 24/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392221 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | X | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

24/02/2021 04:02:30 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41561

Recibido Por: Sergio Forero

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584746

FECHA: DIA MES AÑO 24/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392239 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

24/02/2021 04:34:22 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41563

Recibido Por: Sergio Forero

OK

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584744

FECHA: DIA MES AÑO 24/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392220

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Indteco SAS PIN

PLACAS VEHICULO Cto 796 De 2020 PIN 19473

ZOG718 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

24/02/2021 04:01:41 p.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41566

CLIENTE

Recibido Por: Sergio Forero

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584747

FECHA: DIA MES AÑO 25/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392368

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Indteco SAS PIN

PLACAS VEHICULO Cto 796 De 2020 PIN 19473

TBO095 2843

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

25/02/2021 11:46:20 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41567

CLIENTE

Recibido Por: Sergio Forero

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584748

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 392430

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 Indteco SAS PIN

PLACAS VEHICULO Vale de Obra N° 41567 PIN 19473

SQB000 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

25/02/2021 02:40:49 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41567

CLIENTE

Recibido Por: Sergio Forero

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589551

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 392487

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Indteco SAS PIN

PLACAS VEHICULO Cto 796 De 2020 PIN 19473

SOA993 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

25/02/2021 04:33:57 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41568

CLIENTE

Recibido Por: Fernando Ricaurte

219

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589552

FECHA: DIA MES AÑO 25/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392523 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

25/02/2021 05:48:07 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41570

Recibido Por: Fernando Ricaurte

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589553

Registro N° 392661

FECHA: DIA MES AÑO 25/02/2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

26/02/2021 12:40:16 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41571

Recibido Por: Fernando Ricaurte

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589554

FECHA: DIA 26/02/2021 AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 392697 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

26/02/2021 02:06:23 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Vale de Obra N° 41557?

Recibido Por: Sergio Forero

OK

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589555

Registro N° 392707 N.A.

FECHA: DIA MES AÑO 26/02/2021 CONTRATO IDU: Indteco SAS

EMPRESA GENERADORA Cto 796 De 2020 19473

OBRA/FRENTE TBO095 PIN 2843

PLACAS VEHICULO PIN 26/02/2021 02:25:12 p.m.

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | X |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

CLIENTE

Recibido Por: Sergio Forero

OK

220

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589556

FECHA: DIA MES AÑO 26/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392754 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

26/02/2021 04:09:58 p.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Firma

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

Vale de Obra N° 41577

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589557

FECHA: DIA MES AÑO 26/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392764 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

26/02/2021 04:39:34 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Firma

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

Vale de Obra N° 41578

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MZ | $ | 3.775,00 |

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584749

FECHA: DIA MES AÑO 25/02/2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392481 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

25/02/2021 04:21:23 p.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Firma

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

Vale de Obra N° 41562

ACION Y
4:35:53
-OrfeoJA

## SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589559

FECHA: DIA 27/02/2021 MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 392830 N.A.

EMPRESA GENERADORA Indteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

27/02/2021 07:56:26 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Indteco SAS
Cto 796 De 2020
Espacio Para Firma

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

227

# SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589561

FECHA: DÍA 27 MES 02 AÑO 2021 CONTRATO IDU: Registro N° 392969

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS N.A.

OBRA/FRENTE Cl 79a De 2020 PIN 2805

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 19473

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | X |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

27/02/2021 01:22:25 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inditeco SAS
Estado Placa Dic 2020

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

Vale de Obra N° 41582



**SAN ANTONIO**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

572911

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SRO840 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Placa SRO840

CLIENTE



**SAN ANTONIO**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

584726

Registro N° 391138

FECHA: DIA CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN


PLACAS VEHICULO SRO840 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| odo | | | |

Placa SRO840

Espacio Para Timbre

CLIENTE



**SAN ANTONIO**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

584720

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SRO840 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

CLIENTE



VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

584738

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO THY433 PIN

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | | Sencillo | |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | X | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Placa THY433

CLIENTE

823

# SAN ANTONIO

**VALE POR UN VIAJE**

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

Registro N° 589562

27/02/2021
Indteco SAS

FECHA: DÍA MES AÑO Cto 796 De 2020 CONTRATO IDU: 19473

EMPRESA GENERADORA SRO840 1270

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN 27/02/2021 01:22:55 p.m.

| TIPO DE MATERIAL | | TIPO DE VEHICULO | |
|---|---|---|---|
| Escombro | X | Sencillo | X |
| Excavación | | Doble Troque | |
| Capa Vegetal | | Tracto Camión | |
| T. Negra | | | |
| Lodo | | | |

Excavación Doble Troque
Pin 1270 **Placa SRO840**
Indteco SAS
Cto 796 De 2020

**Vale de Obra N° 41485**

Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

| Contrato 796 de 2020 Hoja 1 de 1 | | | GESTIÓN SOCIAL |
|---|---|---|---|
| FECHA | | | ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD |
| 16 | 02 | 2021 | " REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD " CERROS ORIENTALES" |
| DD | MM | AA | |

**PREDIO Y/O ÁREA OBJETO DEL COMPROMISO** — Negativo No.



**DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PREDIO Y/O ÁREA**

| | |
|---|---|
| Nombre del Ciudadano/na | Concepción Marín Diaz |
| Dirección / Ubicación | Cra 5 # 162 A - 31 |
| Teléfono | 3202401225 |
| Correo electrónico | — o — |
| Barrio | la perla |
| Localidad | Usaquen |

**Antecedentes:**
Inicio proceso constructivo parque la perla.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

Por medio de la presente se suscribe acta con la ciudadana concepción Marín, por medio de la cual se legaliza la entrega formal de los elementos metálicos desmontados del parque la perla con código 01-302. Los elementos entregados a la ciudadana el día 25-01-2021 fueron:

- x Estructuras Metálicas desmontadas
- x Estructural rejas jardineras

**FIRMAS**

CC Ciudadano/na x 39.692.056.

Carolina Garín
Profesional Social Contratista
CC 52.496.998 Bta

Residente Social Interventoría

BOGOTA D.C FECHA 3 FEBRERO 2021

A QUIEN CORESPONDA

POR MEDIO DE LA PRECENTE YO LAURA CAROLINA RUIZ RICO CON NUMERO CC 1020813011 NUMERO DE CEL 3133185806-3005251552

ESTOY SOLICITANDO UNA APROVACION PARA QUE POR FAVOR NOS REGALEN EL ROBADERO YA QUE CON EL ESTAMOS HACIENDO UN LUGAR DE JUEGO PARA LOS NIÑOS POR LO TANTO SI FUERA POCIBLE DE DONAR EL ROBADERO ESTARIAMOS MUY AGRADECIDOS ESTE SERA UVICADO EN LA CLL 163 # 50º 15 IN 1

LES AGRADECEMOS LA ATENCION PRESTADA ATENTA MENTE

LAURA CAROLINA RUIZ RICO 1020813011

Mahara Juliana 51 5 94 522 Bogota

Luz Maira Rico R 34781028

Lida Yaneth Ruiz 1020786637

Hauda 1015401651

| 3 | 02 | 2021 | "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NOR ORIENTALES." | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | | |
| CONSECUTIVO: | 2 | | | |

| Ciudadano que solicita información o hace el reclamo | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Laura Carolina Ruiz Rico | Organización: | Comunidad |
| Dirección / Barrio | Calle 163 # 5 a 15 int. 1 | Teléfono | 3133185806 |

| Tipo de Solicitud | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queja | | Reclamo | | Sugerencia | | Solicitud Información | X | Otra | |
| **Forma Solicitud** | | | | | | | | | |
| Personal: | | Escrito: | X | Telefónico: | | Otro: | | | |

**DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO**

La ciudadana Solicita se les regale el rodadero para hacer un lugar de juego para los niños el cual sera ubicado en la Calle 163 # 5 a 15 Int. 1.

| Área de la solicitud | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiental | | Social | | Tráfico | | Seg. Ind. / Salud Ocupacional | | Construcción | X | Otra | | CUAL | |

| FECHA | TRÁMITE | SOLUCION |
|---|---|---|
| 3-02-2021 | El área social traslada este requerimiento al área técnica y al área social de la interventoria para su conocimiento y revisión del tema. | |
| 5-02-2021 | En comité integral se le consulta a la entidad quien manifiesta que revisara si se puede hacer la donación o no del rodadero. | |
| 9-02-2021 | la interventoria manifiesta via whatsapp que la entidad autoriza la entrega del rodadero por medio de un acta. | Cerrada. |
| 10-02-2021 | se realiza entrega formal por medio de acta del rodadero a la ciudadana Laura Ruiz | |

| DATOS | RESIDENTE SOCIAL | INTERVENTORIA | CIUDADANO |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Carolina Guarin | [illegible] Cárdenas | LAURA CAROLINA RUIZ |
| CEDULA | 52.496.998 | 98 [illegible] | 1020 [illegible] 811 |
| FIRMA | Carolina Guarin | [illegible] Cárdenas | LAURA RUIZ. |

M&M Universal | ESP

NIT. 900.505.305-4 - Régimen Común Especial

Bogotá D.C. 5 de marzo de 2021

Señores

**JUNTA DE ACCION COMUNAL**
CARRERA 5 Nº162ª -08

**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL**

Cordial Saludo.

Nosotros los acá suscritos ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES MYM UNIVERSAL E.S.P. organización de recicladores habilitada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP mediante resolución 068 de 2014 y la Superintendencia De Servicios Públicos mediante registro único de prestadores RUPS 26697 de 2016; en atención a la solicitud de referencia nos permitimos certificar que la **junta de acción comunal**, domiciliado en Bogotá, realiza la entrega de su material aprovechable proveniente de las estructuras existentes en el parque la perla oriental de las obras del contrato No. 796 de 2020 para realizar el proceso de transformación con la industria. Los materiales que entregan son:

Reporte destino de los materiales

| MATERIAL | KILOS | RECEPTOR | NIT | DISPOSICION FINAL | NIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHATARRA** | 235 | ASOCIACION DE RECUPERADORES MYM UNIVERSAL E.S.P | 900505305-4 | COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE | 900249016-2 |

Se entrega a los cinco (5) días del mes de marzo de 2021

carrera. 18 No. 164 – 32 Bogotá, D.C.
teléfonos: (+57) 621 2020 - 312 3351997 – 3132648855
E-mail: info@mymuniversal.com

M&M Universal | ESP

NIT. 900.505.305-4 - Régimen Común Especial

Atentamente.

**JOSÉ MALAGÓN PEREZ**
Representante Legal
MYM UNIVERSAL E.S.P.

Elaboró: Fernanda Moreno– Gestora Ambiental de Campo
Revisó: Giovany Mora – Pr. Amb. operaciones
Aprobó: José Malagón – R.L.

carrera. 18 No. 164 – 32 Bogotá, D.C.
teléfonos: (+57) 621 2020 - 312 3351997 – 3132648855
E-mail: info@mymuniversal.com

REX INGENIERIA S.A.

Miércoles, 10 de febrero de 2021

CER-SA-0091-2021

**Señores:**
**A quien interese**
Ciudad

**Asunto:** Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa INCITECO SAS identificada con NIT: 80410214-9 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolucion 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el viernes, 1 de enero de 2021 y el domingo, 31 de enero de 2021 un total de 8 viajes, que representan aproximadamente 120 m3 de acuerdo con la siguiente relación.

| Material | Sencilla | | Doble Troque | | Tracto Camión | | Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. | Cant. | Vol. |
| Escombro | | | | | | | | |
| Excavación | | | 8 Vj | 120 m³ | | | 8 Vj | 120 m³ |
| Capa Vegetal | | | | | | | | |
| Tierra Negra | | | | | | | | |
| Lodo | | | | | | | | |
| Asfalto | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Viajes** | 8 Vj |
| **Volumen Total** | 120 m3 |

Los cuales son provenientes de la Obra CTO 796 DE 2020 pin 19473

Cordialmente

**Ing. Juliana Pinzón**
**Residente de Obra**
**REX INGENIERIA S.A.**

Nota: El volumen calculado es un estimativo de acuerdo con volqueta sencilla 7 m3, volqueta dobletroque 15 m3 y mula 22 m3. Para la verificacion, ajustes o cambios del certificado se tendrá una fecha máxima de 30 dias calendario a partir de la fecha de entrega.

Cra. 27 No. 47A - 35
Tel: (571) 337 87 26/28/56
Fax: (571) 335 65 30
info@rexingenieria.com - administracion@rexingenieria.com
www.rexingenieria.com
Bogotá - Colombia

# INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

**REALREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"**

## FEBRERO 2021

### 1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 22.703.126,31}{\$\ 47.119.904,00} \times 100 = \textbf{48,18\%}$$

**OBSERVACIONES:**

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,27% | **48,18%** | | | | | | | | | | |

### 2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{859,45}{954,65} \times 100 = \textbf{90,03\%}$$

**OBSERVACIONES:** Durante el periodo se presentó ingreso e instalación de materiales.

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | **90,03%** | | | | | | | | | | |

### 3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{2.226}{656} \times 100 = \textbf{339,32\%}$$

**OBSERVACIONES:** Durante el periodo se generaron RCD los cuales fueron llevados a disposición final

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,29% | **339,32%** | | | | | | | | | | |

⚠ SE SUGIERE AL PÚBLICO EN GENERAL, REALIZAR LA REVISIÓN ESPECÍFICA DE CADA PROVEEDOR POR CATEGORÍA.

ACTIVOS A 28 DE FEBRERO DE 2021

| NÚMERO REGISTRO IDU | AÑO INSCRIPCIÓN | CATEGORIA | NOMBRE - RAZÓN SOCIAL | NIT | REPRESENTANTE LEGAL | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | TELÉFONO | MUNICIPIO | PREDIO O LOTE | PERMISO MINERO | TIC. ACTO ADMIN MINERO | PERMISO AMBIENTAL | TIC. ACTO ADMIN AMBIENTAL | TIPO DE PERMISO | AUTORIDAD AMBIENTAL | PERSONA DE CONTACTO | E-MAIL | FECHA RADICADO IDU | N.. OFICIO IDU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 2007 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION-RCD | CEMEX COLOMBIA S.A. | 860812523-4 | ALEJANDRO ALBERTO RAMIREZ CANTU | CL 99 No. 9A-54, PISO 8, EDIFICIO 100 STREET | 3125857274-3173714647-3108745185 | BOGOTA | KILÓMETRO 4 VÍA USME - RESERVA ECOLOGICA PROTEGIDA LA FISCALA - NO RECIBE BASURAS,LODOS,MATERIAL VEGETAL,ASFALTOS | N.A | N.A | RES. 1528 DE 22/05/2015 | DURACION DEL PROYECTO | PMA | AMLA | N/A | subiaelizabeth.gonzalezsabear@cemex.com | 4/11/2020 | 20202150878341 |
| 404 | 2014 | TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | CICLOMAT SAS | 900251447-8 | GERMAN RAMIRO CASTAÑEDA RUIZ | AUTO MEDELLÍN \|CALLE 80\| KILÓMETRO 4.2 VÍA SIBERIA - BOGOTÁ, ENTRADA PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA 500 METROS AL SUR DE LA CALLE 80. | 8502508 - 3142538891 | COTA | PREDIO UBICADO 500 METROS AL SUR DE LA AUTOPISTA MEDELLÍN \|CALLE 80\|, ENTRADA PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA, VÍA SIBERIA-BOGOTÁ, VEREDA SIBERIA | N.A | N.A | COMUNICADO N.. 2020EE47515 DE 28/10/2020 | VIGENCIA REGISTRO IDU | REGISTRO DE INSCRIPCIÓN N.. 834 | CAR | VILMA LUCIA CINTURA | aciclomat@ciclomat.com | 10/11/2020 | 20202150888341 |
| 413 | 2014 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION-RCD | AGREGADOS EL VINCULO SAS | 830111332-2 | WILLIAM MONTOYA BERMUDEZ | CARRERA 7 No.. 32 - 33, CENTRO COMERCIAL MERCURIO, OFICINA 202 | 7251831 | SOACHA | PREDIO CANTERA EL VINCULO \|POLIGONO 2\| KM 14 VIA SOACHA - SIBATE. | N.A | N.A | RES. 1824 DEL 27/12/2018 | 2/09/2020 | POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL DESARROLLO DEL POLIGONO 2 PREVISTO DENTRO DE LA "ESCOMBRERA MUNICIPAL" PARA LA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL" | MUNICIPIO DE SOACHA | CLARA VIRGUEZ | cvirguez@agregadoselvinculo.com | 2/10/2020 | 20202150875341 |
| 421 | 2015 | DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESTÉRILES Y MATERIALES SELECCIONADOS | MAQUINAS AMARILLAS SAS - MAMILLAS SAS. | 900455594-6 | HERNANDO LAVERDE MANJARRES | KR. 47 No.. 142-25, BOGOTA | 3144774233 / 3116454155 | BOGOTA | PLAN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA MINA LAS MARIAS Y SANTA INES, EN EL ÁREA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA 051 A NOMBRE DE LA EMPRESA HOLCIM COLOMBIA S.A. \|PERFIL-0\|SECTOR NOR-OESTE), TUNJUELITO-BOGOTA | N.A. | N.A | RES. 1488 DE 4/12/2014, RES. 0228 del 22/03/2016 | FINALIZACION DEL PROYECTO | PMA | AMLA | HERNANDO LAVERDE MANJARRES - CAMILO LAVERDE MANJARRES | comercial@maquinasamarillas.com | 19/03/2020 | 20202150582351 |
| 427 | 2015 | DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESTÉRILES Y MATERIALES SELECCIONADOS | REX INGENIERIA S.A. | 830071845-6 | LICIA EUGENIA RODRIGUEZ SALAZAR | KR 27 No.. 47 A - 55 | 3578725 - 3578726 - 3578756 | BOGOTA | UBICADO EN EL ÁREA DEL REGISTRO MINERO NO 048 DE LA CANTERA SAN ANTONIO, AL SUR DE BOGOTÁ D.C, EN LAS LOCALIDADES DE USME Y CIUDAD BOLIVAR EN LA PARTE PLANA DEL DENOMINADO "CODO DEL TUNJUELO" | N.A | N.A | RES. 0858 DEL 16/07/2015, RES. 0998 DEL 12/08/2017 | 15/07/2015 | PMA | AMLA | PABLO A. RODRIGUEZ LEAL | kreg.reringenieria@gmail.com | 15/12/2020 | 20202151454031 |

**ANEXO 13**
**Registro Fotográfico**

# REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

## FEBRERO DE 2021



**Foto 1.** Seguimiento instalación cerramiento de obra. 1/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 2.** Seguimiento vigencia extintores maquinaria. 1/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 3.** Seguimiento protección individuos arbóreos- 1/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 4.** Seguimiento disposición material tala de árboles. 1/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 5.** Seguimiento protección de sumideros 2/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 6.** Seguimiento uso adecuado de elementos de protección personal 2/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 7.** Seguimiento subsanación protección de sumideros 3/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 8.** Seguimiento identificación de maquinaria 3/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 9.** Seguimiento vigencia extintores maquinaria 3/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 10.** Seguimiento instalación cerramiento de obra. 4/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 11.** Seguimiento protección de sumideros 4/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 12.** Seguimiento protección de sumideros 4/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 13.** Seguimiento cubrimiento de material de acopio 4/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 14.** Seguimiento instalación punto ecológico 5/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 15.** Seguimiento acopio de cemento 5/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 16.** Seguimiento señalización excavaciones y sendero peatonal 5/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 17.** Seguimiento identificación de maquinaria 6/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 18.** Seguimiento señalización excavaciones 8/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 19.** Seguimiento protección de sumideros 8/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 20.** Seguimiento vigencia extintores maquinaria 8/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 21.** Seguimiento actividad tala de árboles 9/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 22.** Seguimiento actividad tala de árboles 9/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 23.** Seguimiento señalización excavaciones 9/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 24.** Seguimiento capacitación trabajadores 10/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 24.** Seguimiento mejoramiento acopio de madera 11/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 25.** Seguimiento mejoramiento cerramientos, señalización 15/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 26.** Seguimiento muestreo de calidad del agua 15/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 27.** Seguimiento acopio de material 16/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 28.** Seguimiento señalización excavaciones 16/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 29.** Seguimiento instalación lavamanos portátil protocolos de bioseguridad 16/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 30.** Seguimiento Señalización mojón (parte alta al peatonal)17/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 31.** Seguimiento protección sumideros 18/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 32.** Seguimiento orden y aseo de la obra 18/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 33.** Seguimiento la señalización de los pozos y cajas de aguas negras 19/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 34.** Seguimiento la señalización de los pozos y cajas de aguas negras 19/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 35.** Seguimiento la señalización de los pozos y cajas de aguas negras 19/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 36.** Seguimiento y llamo de atención operarios de volquetas que se evidencio a uno de ellos subido encima de la misma ya estando cargada.20/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 37.** Seguimiento ingreso y retiro de maquinaria 20/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 38.** Seguimiento acceso excavaciones 22/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 39.** Seguimiento acceso excavaciones 22/02/2021
**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 40.** Seguimiento mantenimiento cerramiento de obra 23/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 41.** Seguimiento mantenimiento cerramiento de obra 23/02/2021**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 42.** Seguimiento mantenimiento cerramiento de obra 23/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003




**Foto 43.** Seguimiento mantenimiento protección sumideros 23/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 44.** Seguimiento trabajos en excavaciones 24/02/2021

**FUENTE:** Consorcio San Juan 003



**Foto 45.** Seguimiento protección y



**Foto 46.** Seguimiento protección y



**Foto 47.** Seguimiento señalización de

| | | |
|---|---|---|
| construcción senderos peatonales 25/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | construcción senderos peatonales 25/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | excavaciones, acopios de material, orden y aseo del cuarto de almacenamiento de materiales y herramientas 26/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 |
| <br><br>**Foto 48.** Seguimiento señalización de excavaciones, acopios de material, orden y aseo del cuarto de almacenamiento de materiales y herramientas 26/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | <br>**Foto 49.** Seguimiento señalización de excavaciones, acopios de material, orden y aseo del cuarto de almacenamiento de materiales y herramientas 27/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | <br><br>**Foto 50.** Seguimiento señalización de excavaciones, acopios de material, orden y aseo del cuarto de almacenamiento de materiales y herramientas 27/02/2021<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 |
| <br>**Foto 51.** Extintor Interventoría<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | <br><br>**Foto 52.** Botiquín Interventoría<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 | <br>**Foto 53.** Camilla Interventoría<br><br>**FUENTE:** Consorcio San Juan 003 |

**ANEXO 14**
**Inspecciones Interventoría**

| | INSPECCIÓN A BOTIQUIN<br>CONSORCIO SAN JUAN 003 | | | CÓDIGO: | SST-FR-021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VERSIÓN: | 1 |
| | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 18/01/2021 |
| REALIZADO POR: | Johanna Uñate | | FIRMA: | Johanna Uñate | |
| BOTIQUIN: | Tipo B | | FECHA: | 26/02/2021 | |
| ÁREA O PROYECTO: | Parque La Perla | | | | |

| MEDICAMENTO | CANTIDAD | ESTADO | ACCESO | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasas Esteriles Paquete | 8 sobres * 2 unidades | Bueno | SI | 5/08/2021 | |
| Baja Lenguas | 1 | Bueno | SI | N/A | |
| Esparadrapo de Tela Rollo | 1 | Bueno | SI | 30/08/2022 | |
| algodón | 2 bolsas pequeñas | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Vendas Elasticas 1" | 2 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Vendas Elasticas 4*5 | 1 | Bueno | SI | 1/07/2024 | |
| Vendas de Algodón 3 pulg* 5 pulg | 2 | Bueno | SI | 1/03/2025 | |
| Vendas de Algodón 5 pulg* 5 pulg | 1 | | SI | 1/03/2025 | |
| Aplicadores (Copitos) | 2 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Curas | 21 unidades | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Soluciòn Antiseptica, | 1 | Bueno | SI | 1/03/2022 | |
| Tintura Thimerosal | 1 | Bueno | SI | 1/03/2022 | |
| Toalla Higuienica | 1 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Solucion Salina | 1 | Bueno | SI | 1/02/2022 | |
| Guantes de Latex | 16 pares | Bueno | SI | 07/2024 (Blancos)<br>01/2025 (Azules) | |
| Condon | 1 | Bueno | SI | 1/10/2024 | |
| Bisturi | 1 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Pito | 1 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Jeringa 5 CC | 1 | Bueno | SI | 5/12/2024 | |
| Alcohol Antiseptico *350 ml | 1 | Bueno | SI | 1/06/2023 | |
| Inmovilizador de Cuello | 2 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Botella con Agua 500 ml | 1 | Bueno | SI | N/A | NO TIENE FECHA |
| Tapabocas | Caja *50 unidades | Bueno | SI | 26/12/2025 | |

| | REGISTRO CONSUMO BOTIQUIN<br>CONSORCIO SAN JUAN 003 | CÓDIGO: | SST-FR-022 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 1 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 18/01/2021 |

| No | FECHA | NOMBRE | SINTOMA/MOTIVO | ELEMENTO | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES**<br>**CONSORCIO SAN JUAN 003** | **CÓDIGO:** | SST-FR-023 |
| | | **VERSÓN:** | 1 |
| | | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 18/01/2021 |

| | |
|---|---|
| **Lugar Donde esta Ubicado: Campamento de Interventoria** | **Proyecto: Interventoria a la Construcciòn del Parque La Perla** |
| **Inspección realizada por: Johanna Uñate D** | **N° Contrato: 780 de 2020** |

| No | FECHA | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | Observaciones | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manometro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multiproposito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | | |
| 1 | 26 de febrero de 2021 | 6 | 2021 | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | X | | X | | X | | X | | | | Buen estado en general | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Johanna Uñate D

Firma responsable inspección