BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5 COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CORRECCIONES SOLDADURA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CORRECCIONES SOLDADURA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

DESMONTE CIELO RASO EN RECTORIA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5 COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

DESMONTE CIELO RASO EN RECTORIA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

INSTALACION ESTRUCTURA CUBIERTA HALL



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.



INSTALACION ESTRUCTURA CUBIERTA HALL

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5 COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

PULIDAD DE PISOS EN MARMOL



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

SE CONTINUA PULIDAD DE PISOS EN MARMOL



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

SE CULMINA CON LA INSTALACION DE PISO EN MARMOL DE LOS DEMAS SALONES DEL BLOQUE C



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

INICIA CONTINUA CON PINTURA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

INICIA INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

EXACAVACION CARCAMO Y AMARERE DE HIERRO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

EXACAVACION CARCAMO Y AMARERE DE HIERRO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.



TOMA DE DENCIDADES

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS


NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FORMALETA PARA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.



.

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

FUNDIDA CARCAMO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.


CONSTRUCCION DE CERCHAS EN TALLER



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN TALLER



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN TALLER



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN TALLER



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN SITIO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN SITIO

.



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN SITIO



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 5** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DE 2020.

CONSTRUCCION DE CERCHAS EN SITIO



ANEXO 6.
LIBRO O BITACORA DE OBRA.

JUANA ESCOBAR - SEDE B - SAN LUIS.

17-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Intelventoria, 1 Inspector SISO, 2 Ayudantes, Continua Actividad De Aplicación de Anticorrosivo en Carpintería Metálica, Hace Presencia 1 Ayudante Electrico para Hacer la Instalación de toma corriente en Bateria Sanitaria de Sotano.

Diego Petina

18-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Inspector de Intelventoria, 2 Ayudantes, se Continua con Aplicación de Anticorrosivo en Carpintería Metálica de Boteleros Sanitarias, se Recomienda al Contratista en Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, se Solicita al Personal de Obra Lavar el Piso de Sotano ya que Hace Falta la Aplicación del Sellante del Piso.

Diego Petina

19-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Intelventoria, 1 Inspector SISO, 2 Ayudantes, se Continua con Actividad de Pintura en Carpintería Metálica de Boteleros Sanitarias, se Solicita al Contratista Hacer Mas Personal para Obra, Hubo Suministro de Pintura para Carpintería Metálica.

Diego Petina

21-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector SISO, se Hace Limpieza de Pintura de Vinilo en Boteleros de Baños del Piso 1, 2 Ayudantes.

Diego Petina

22-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector SISO, 2 Ayudantes, se Solicita al Contratista Hacer Retiro de Barro Sobre Muros de Boteleros Sanitarios del Piso 1, se Solicita al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Petina

23-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Inspector de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intelventoria, Continua Actividad de Limpieza en Pintura en Boteleros Sanitarios del Piso 1, se Solicita al Contratista Hacer Retiro de Pintura en Boteleros Sanitarios del Sotano, Hace Presencia la Supervisión de la SED, para Verificar Estado de la Obra.

Diego Petina

24-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Residente de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Intelventoria, se Aplica Anticorrosivo en Ventanas de Boteleros Sanitarias del Sotano y Cuarto de Aseo, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, 2 Pintores

Diego Petina.

26-12-20

Din Solorio, Personal en Obra, 1 Inspector de Intelventoria, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intelventoria, 2 Pintores, se Aplica Anticorrosivo en Ventanas de Boteleros Sanitarias del Piso 1, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Petina

28-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 2 Pintores, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, Se Aplica Pintura de Esmalte en Ventanas de Bateria Sanitaria de Piso 2 y Bodega de Profesores, Se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

2-3t. Diego Patiño 2-1

29-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, 2 Pintores, Se Aplica Segunda Capa de Pintura en Muros de Baterias Sanitarias del Piso 1, Se Aplica Segunda Capa de Esmalte a Puerta del Cuarto de Aseo.

Diego Patiño 2-1 2-3t.

30-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Pintor, 1 Inspector de Interventoria, Se Hacen Remates de Pintura en Vidrio en Bateria Sanitaria del Sotano, Se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

2-1 Diego Patiño 2-3t.

31-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Pintor, Continua Retirando de Pantalla en Pintura en Vidrio de Bateria Sanitaria del Sotano, Se Solicita al Contratista Hacer Aseo General al Frente de Obra, y el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

2-3t. 2-1 Diego Patiño

02-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Pintor, Se Aplica Pintura en Vidrio con Telon de la Bateria Sanitaria del Sotano; Se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

2-1 Diego Patiño 2-3t.

04-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 2 Pintores, Continua Aplicando de Pintura en Esmalte en Carpintaria Metalica de Baterias Sanitarias, Se Recomienda al Contratista Cubrir el Piso en Granito con Plastico Para que no se Manche con Caer Falta de Aseo el Sabado.

2-1 2-3t. Diego Patiño

05-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Pintor, Se Hace Remate de Pintura en Vidrio con la Bateria Sanitaria del Piso 1, Se Solicita al Contratista la Limpieza de la Cuneta del Frente de Obra Conjuntamente con Suspensiones de Pintura, Se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Patiño 2-1 2-3t.

07-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial Para Suministro de Sanitarios Lavamanos y Olimpicos, Se Recomienda al Contratista el Retiro de Residuos de Obra para no Generar Retrasos en Esta Fecha.

2-3t. Diego Patiño 2-1

03-01-21

Dia Soleado, Personal en obra 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Ayudante, se hacen retoques a Giro y pintura en Baterias Sanitarias, se hace recomendación al Contratista para que diariamente Personal en este frente de obra ya que hay Actividades pendientes por Ejecutar.

Diego Cetina — 2-1 — 2-3t.

09-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Ayudante, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, se Solicita Hacer Aseo General al frente de obra, se Recomienda el Aumento de Personal de obra para mas Celeridad Requerido.

2-3t. — 2-1 — Diego Cetina

11-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria, 1 Oficial, se Hace Instalación de Sanitarios en Bateria Sanitaria del Piso 1, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Cetina — 2-3t — 2-1

12-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Oficial, se inicia instalación de Sanitarios en Bateria Sanitaria del Sotano se Hace en Coordinación de Sanitarios de la Bateria Sanitaria del Piso 1

2-1 — 2-3t — Diego Cetina.

13-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante, continua Actividad de instalación de Sanitarios en la Bateria Sanitaria del Sotano, se Hace el Embovinado de estos Sanitarios, se Termina de instalar en Drywall la Shaft de Tuveria Sanitaria del Piso 2 que Pasa por Bateria Sanitaria del Piso 1, se Recomienda al Contratista el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Cetina — 2-3t — 2-1

14-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Ayudante, se Hace Aseo General a obra, se Hace Limpieza a Fachada de los Baterias Sanitarias, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

2-1 — Diego Cetina — 2-3t.

15-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Ayudante, se Hace Retoque de Pintura a Viniltex en Bateria Sanitaria del Piso 2 y Paso a Profesorado, se Recomienda al Contratista terminar de instalar el Techo de PVC de la Bateria Sanitaria del Sotano.

2-3t — 2-1 — Diego Cetina

16-01-21

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Inspector de Interventoria, 1 Ayudante, se Hace Limpieza de Fachada en Bateria Sanitaria del Piso 1 y Cuarto a Piso, se Recomienda el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Cetina — 2-3t. — 2-1

18-01-21

DIO SUELDO PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 2 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, SE HACE ENTREGA DE UNIFORMES CON ACCESORIOS DE BOTERIA SEGURIDAD DEL SITIO.

Dicho Cotino

JUANA ESCOBAR – SEDE C - REPUBLICA DE CANADÁ II.

15-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Instalaciones, Hubo suministro de Plancha y Bandas de Seguridad para Losa de Edificio 2 Aulas y Oficina de Orientación, Continua Activando el Cuarto donde Bombeo Existente y Oficina donde Edificio de Aulas y Oficina de Dirección.

16-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Instalaciones, 1 Oficial, se inicia con la Instalación de Bandeja de Piso en Aula de Clases, se Hace Medición de Bandejas y de Difusores en Instalación, Hubo suministro de Plancha.

17-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Instalaciones, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Continua Activando de Instalación de Piso en Salón de Aulas, Continua Activando de Desmonte de Gobernadores, Sigue la Activando de Colocación en Muros Interiores de Edificio de Aulas, Hace Presencia la Supervisión por parte de la Selección Contratista por Verificar el Avance de la Obra.

18-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Inspector de Instalaciones, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Continua Activando a Remate de Edificio en Aulas, se Solicita al Contratista Colocar Tipos en Valores a Muros en Aulas, Sigue en Medición la Instalación a Piso en Aulas de Clases, se inicia la Instalación de Bandeja de Piso en Salón de Clases, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

19-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Instalaciones, Continua Activando a Remate de Edificio en Aulas, Continua la Instalación de Bandeja de Piso en Aula de Clases.

21-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Electricista con su Ayudante, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, Hubo suministro de Lámparas para Baterías Sanitarias y Aula de Clase, se inicia con Instalación de Bandeja de Piso en Segundo Salón de Clase, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

22-12-20
Dio Servicio, Personal en Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Continua Activando a Remate de Pintura y Estuco en Salones de Clase, se inicia con la Instalación de Cableado en Segundo Salón de Clases, se Recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

23-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Se inicia Actividad de Limpieza de Estructura, Hubo Visita de Fiscal de Obra por parte de la Secretaria de Educacion para verificar el Estado de la Obra.

Diego Patiño

24-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Inspector de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Continua Actividad de Limpieza de Estructura de Cubierta, Se Solicito la Contratista instalar Tapas en D24 wall en Muros Divisorios de Salones y Oficinas de Orientación para Aislar Ruido, Se Hace Aseo General al Frente de Obra.

Diego Patiño

26-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente Obra, 1 Inspector de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Se Aplica Primera Capa de Pintura en Salon de Clases, Se Recomienda al Contratista Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Patiño.

-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector Interventoria, Se Inicia Actividad de Pintura en Estructura Metalica de Cubierta, Con Pintura de Esmalte.

Diego Patiño.

29-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Oficial, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 2 Pintores, 1 Inspector de Interventoria, Se Aplica Pintura de Vinilo en Muros Interiores de los Salones, Se Hace Instalación de Icopor en Celdas de Estructura Metalica de Cubierta de los Salones para Aislar el Ruido.

Diego Patiño

30-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Oficial, 2 Pintores, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, Continua Actividad de Primera Capa de Pintura en Muros de Clase, Hubo Suministro de Material para Aislar Ruido Entre los Muros Divisorios de los Aulas a Clase y Oficina de Orientación.

Diego Patiño.

31-12-20

Dia Soleado Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial 1 Inspector de Interventoria, Hubo Suministro de Material para Instalación de Piso de Aulas de Clase y Oficina de Orientación, Hubo Retiro de Estiva de Aulas a Clase.

Diego Patiño.

02-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Oficial, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, Se Hace Cierre con Puerta en Parion Instalada Ventana en Oficina de Orientación, Se Hace Limpieza de Fachada en Aulas de Clase.

Diego Patiño.

04-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 2 Pintores, se hace Recorte de Estuco en Aulas de Clase y continua Actividad de limpieza de Fachadas, se reunio al contratista el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad. Asi como el incremento de Personal en el Frente de Obra para no generar Retrasos.

Diego Patiño

05-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, se hace Recorte con Estuco en Filos de Aulas de Clase, se reunio al contratista el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad Asi como el incremento de Personal en el Frente de Obra para no generar Retrasos.

Diego Patiño

06-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Oficial, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, continua Actividad de Instalacion de Boleteria de Piso en segundo Salon de Aulas, se reunio al contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y el Aumento de Personal de Obra para no generar Retrasos. en este Frente de Obra.

Diego Patiño

07-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, Hubo Recoleccion de Escombros, Hubo Suministro de Sanitarios y Orinales para Baterias Sanitarias, Continua la instalacion de Piso en Aulas de Clase, se reunio al contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y el Aumento de Personal de Obra para no generar Retrasos en este Frente.

Diego Patiño

08-01-21

No Hubo Actividad Laboral por Cuarentena Estricta Decretada por la Alcaldia Mayor de Bogota.

Diego Patiño

09-01-21

No Hubo Actividad Laboral por Cuarentena Estricta Decretada por la Alcaldia Mayor de Bogotá

Diego Patiño

12-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, se hace Recorte en Dicho donde se ubicara la Ventana de Oficina de Orientacion, se hace Recorte de Estuco en Fachadas de Aulas y continua Actividad de Instalacion de Piso en Aula de Clase.

Diego Patiño

13-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, se inicia la Instalacion de Piso de Gres en Oficina de Orientacion, se hace Limpieza de Fachadas de Aulas de Clase, se reunio al

Contratista en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, continua Actividad de Retiro de Estuco en Aulas de Clase.

2da Diego Cetina 2da

14-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, se inicia Actividad de Resane de Fachada en Baterias Sanitarios de Niños y Profesores, Hubo Suministro de Arena y Cemento para Friete de Fachada, continua el Picado de Fachada en Aulas de Clase y la instalación de Piso en Oficina de Orientación.

Diego Cetina 2da 2da

15-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 1 Inspector de Interventoria, 2 Ayudantes, se hace Remate de Baños a Profesores para instalar Ventana de Ventilación, Hubo Suministro de Estuco para Fachada, Continua Actividad de Resane de Fisuras y la instalación de Guarda Escoba en Aula de Clase, se hace Remate de Filos en Vano de Ventana de Oficina de Orientación, se Recuerda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

3da 2da 1 Diego Petina

-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Inspector de Interventoria, se Rectifican medidas en compañia del Contratista, Esto para Actualizar

Considerando de Obra, se hace demolición para instalar TRABA en caso de inspección de Baño de Profesores, continua instalación de Guardaescoba en Oficina de Orientación y Aula de Clase.

1 Diego Petina 2da 2da

18-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, se inicia Actividad de Estucado de Fachada en Aulas de Clase, se inicia Actividad de Friete en Fachada de Baterias de Baños de Niños y Profesores, se recomienda al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

3da 1 Diego Petina 2da

19-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector de Interventoria. se hace Limpieza de Estructura Metalica de Cubierta de Aulas de Clase y Oficina de Orientación, Continua Actividad de Friete en Fachada de Baterias Sanitarios, Hubo Suministro de Pintura tipo Cuzco para Fachada.

2da 3da 1 Diego Petina.

20-01-21

Dia Sabado, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 2 Ayudantes, se Aplica Capa de Estuco Plastico en Fachada de Aulas y Oficina de Orientación, Continua Actividad de Friete en Baterias Sanitarios.

ATENAS SEDE A.

trabajos de pintura anticorrosivo.

19-dic-2020
Pza= Soleado.
Personal= 1 Ayudante, 1 siso, 1 Interventor, 1 residente.

Se continua con la pintura esmalte y anticorrosivo en estructura cubierta.

21-dic-2020.
Pza= soleado
Personal= 1 Ayudante, 1 siso, 1 Interventor, 1 residente.

se continua con pintura esmalte y anticorrosivo en estructura cubierta.

22-dic-2020.
Pza: soleado
Personal= 1 Ayudante, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.

Se continua con pintura esmalte y anticorrosivo en estructura cubierta.

Norma

Escaneado con CamScanner

23-dic-2020
Dia: sdeado
Personal 1 Ayudante, 1siso, 1residente, 1 Interventor
se continua con pintura esmalte y anticorrosivo en estructura cubierta

24-dic-2020.
Dia: Soleada
Personal = 1 Ayudante, 1siso, 1residente, 1 interventor.

se continua con pintura esmalte y anticorrosivo en estructura cubierta.

25-dic-2020.
dia: Soleado
personal: 1 Ayudante. 1siso, 1residente, 1 Interventor.

se continua con pintura esmalte y anticorrosiva en estructura cubierta

26-dic-2020.
dia soleado.
personal = 1 Ayudante, 1siso, 1residente, 1interventor.

Norma

Escaneado con CamScanner

se continua con pintura esmalte y anticorosivo en estructura cubierta.

28-dic-2020
dia: soleado
Personal = 1Ayudante, 1siso, 1residente, 1 interventor.

se continua coon pintura esmalte y anticorosivo en estructura cubierta.

29-dic-2020.
dia: soleado
personal = 1Ayudante, 1siso, 1residente, 1 interventor.

se continua con pintura estahate y anticorosiva en estructura cubierta.

30-dic=2020.
dia= Soleado
personal = 1Ayudante, 1siso, 1dente. 1Interventor

se continua con pintura esmalte y anticorsivo


Norma

Escaneado con CamScanner

en estructura cubierta.


31-dic-2020.
dia= Soleado
personal= 1Ayudante, 1SISO, 1residente, 1 Interventor

se continua con pintura esmaltey anticorrosivo. en estructura cubierta.




04-enero-2021.
dia: Soleado
personal. 1Ayudante, 1SISO, 1Residente, 1interventor

se continua con pintura esmalte y anticorrosivoen estructura cubierta.



05-enero-2021
dia= Soleado
personal=1Ayudante, 1SISO, 1residente, 1interventor.
s
se continuaa con pintura. esmalte y anticorrosiva estructua cubierta.



Escaneado con CamScanner

06-enero-2021
dia= Soleado
Personal= 1 Ayudante, piso, 1residente, 1 interventor.

se continua con pintura esmalte. y anticaro-
sivo. estructura. cubierta.

07-enero-2021
dia= soleado
personal= 1 Ayudante, 1piso, 1residente, 1interventor.

se continua con pintura esmalte y anticorosivo
en estructura cubierta.

08-enero-2021
dia= Soleado
personal= 1 Ayudante, 1piso, 1residente, 1 interventor.

se continua con pintura esmalte y anticorosivo
en estructura. cubierta

Norma

Escaneado con CamScanner

09-enero-2021.
dia: soleado
personal: 1 Ayudante. 1sso, 1residente, 1interventor.

se continua con pintura esmalte y anticarosivo en estructura cubierta.

11-enero-2021
dia: soleado
personal: 1Oficial, 4 Ayudantes, 1sso, 1residente, 1interventor.

se inicia la construccion de cuchillas, se realiza la instalacion de estructura simple del Hall, se inicia instalacion de canal de cafeteria, remates soldadura

12-enero-2021
dia: soleado
personal 1Oficial, 4Ayudantes, 1sso, 1residente 1interventor.

Norma

Escaneado con CamScanner

se continua la construccion de cuchillas
se continua la adecuacion estructura simple
Hall se continua con instalaccion de canal
cafetena, remates soldadura. pintura.

13-enero-2021
dia: soleado
personal. 1oficial, 4Ayudantes, 1siso, 1residente, 1interventor

se continua con la construccion de cuchillas
se continua con adecuacion de estructura simple Hall
se realiza des instalacion de cielo raso vectora.
remates, soldadura, pintura

14-enero-2021
dia: soleado
personal: 1oficial. 4 Ayudantes, 1siso 1residente, 1interventor.

se continua con la construccion de cuchillas, se continua con adecuacion de estructra del Hall.
se realiza des instalacion de cielo raso vectora.

Norma

Escaneado con CamScanner

remates soldadora pintura.

15 enero. 2021.
dia: Soleado
personal: 1 oficial. 4 Ayudantes, 1 SISO, 1 residente, 1 interventor.

se continua con la construccion de cochillas, se continua con la adecuacion cubierta Hall ondolizada. remates soldadura. pintura, demoli con: cubierta asbesto de fectoria.

16 enero 2021.
dia:
personal: 1 oficial = 4 Ayudantes, 1 SISO, 1 residente, 1 interve

se continua con la construccion de cochillas se continua con la adecuacion de cubierta Hall ondulada, remates soldadura, pintura.

18 enero 2021.
dia: ~~X~~ Soleado
personal. 1 oficial. 4 Ayudantes 1 SISO, 1 residente, 1 interventor

Norma

Escaneado con CamScanner

se continua con la construccion de cachimbas remates y adecuacion de estructura cubierta soldadura pintura correas.

Escaneado con CamScanner

JUAN EVANGELISTA GÓMEZ - SEDE A.

restantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura existente.
- El piso queda por realizar emboquillado destronque y pulida.

19 Diciembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas Faltantes del Bloque C.
- Se continua construccion de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructua.
- Se inicia emboquillado, destronque y pulida de piso.

21 Diciembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas Faltantes del Bloque C.

Escaneado con CamScanner

- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura existente
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

22 Diciembre 2020
Día: soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 sisa, 1 residente, 1 interventor.
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura existente
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

23 Diciembre 2020
Día soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 sisa, 1 residente, 1 interventor
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura existente
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

Escaneado con CamScanner

24 Diciembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 residente, 1 interventor
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas Faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mamposteria estructural, con anclajes debidos a la estructura existente.
- Se continua emboquillada, destrongue y polida de piso.

25 Diciembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 residente, 1 interventor
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mamposteria estructural, con anclajes debidos a la estructura existente.
- Se continua emboquillada, destrongue y polida de piso.

Escaneado con CamScanner

26 Diciembre 2020
Dia= soleado
Personal: 2oficiales, 7ayudantes, 1siso, 1interventor, 1residente.
- Se continua instalacion de piso en marmol en aulas Faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mamposteria estructural, con anclajes debidos ala estructura.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

28 Diciembre 2020
Dia: soleado
Personal: 2 oficiales, 7ayudantes, 1siso, 1interventor, 1residente.
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas Faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mamposteria estructural, con anclajes debidas a la estructura.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

29 Diciembre 2020.
Dia: soleado
Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente

Escaneado con CamScanner

- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

30 Diciembre 2020
Día: Soleado
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estuctura.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

31 Diciembre 2020
Día: soleado
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas

Escaneado con CamScanner

Faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampos. teria estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua emboquillada, destranque y pulida de piso

4 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampos- teria estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua emboquillada, destranque y pulida de piso.

5 Enero 2021
Dia soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mamposteria

Escaneado con CamScanner

estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

6 Enero 2021
Dia soleado
Personal: 4 ayudantes, 1 oficial, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua construcción de machones en mamposteria estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

7 Enero 2021
Dia soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.

Escaneado con CamScanner

8 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura.
- Se continua con emboquillada, destronque y polida. de piso.

9 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol en aulas faltantes del Bloque C.
- Se continua construcción de machones en mampostería estructural, con anclajes debidos a la estructura existente.
- Se continua con emboquillada, destronque y pulida de piso.

Escaneado con CamScanner

11 Enero 2021
Día: soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 sisa, 1 residente, 1 interventor.
- Se culmina la instalación de piso y se inicia la instalación de guarda escobas.
- Se continua con embaquillada, destronque y polida de piso.
- Se inician arreglos en el corredor del Bloque C. al interior, reconstrucción de tapas, cambio de tabletas en mal estado.

12 Enero 2021
Día: soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 sisa, 1 residente, 1 interventor
- Se collmina la instalación de pisa y se inicia la instalación de guardaescobas.
- Se continua con embaquillada, destronque y polida de piso.
- Se inician arreglos en el corredor del Bloque C. al interior, reconstrucción de tapas, cambio de tabletas en mal estado.

Escaneado con CamScanner

13 Enero 2021
Día Soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 sisa, 1 interventor, 1 residente
- Se culmina la instalación de piso y se inicia la instalación de guardaescobas.
- Se continua con emboquillada, destronque y polida de piso
- Se inician arreglos en el corredor al interior del Bloque C, reconstrucción de tapas y cambio de tabletas en mal estado.

14 Enero 2021
Día: Soleado
Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 sisa, 1 interventor, 1 residente
- Se continua la instalación de guardaescobas.
- Se continua con emboquillada, destronque y polida de piso
- Se continuan arreglos en el corredor del Bloque C, la reconstrucción de tapas y cambio de tabletas en mal estado.

Escaneado con CamScanner

15 Enero 2021

Dia:

Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente

- Se continua la instalación de guardaescobas
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.
- Se continua arreglos en el corredor del Blogue C, la reconstrucción de tapas y cambio de tabletas en mal estado.

16 Enero 2021

Dia: soleado

Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente

- Se continua la instalacion de guardaescobas.
- Se continua emboquillada, destronque y polida de piso.
- Se continuan arreglos en el corredor del Blogue C', la reconstrucción de tapas y cambio de tabletas en mal estado.

18 Enero 2021

Dia soleado

Personal: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente

- Se continu la instalación de guardaescobas.

Escaneado con CamScanner

- Se continúa emboquillado, desbronque y pulida de piso.
- Se continúan arreglos en el corredor del Bloque C, la reconstrucción de tapas y cambio de tablefas en mal estado.

Escaneado con CamScanner

RURAL GRAN COLOMBIA.

ENTERADO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO VOLADO EN VÍA PÚBLICA.

Diego Petina

16-12-20

DÍA SOLEADO, PERSONAL DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, SE HACE EXCAVADO Y DILATACIONES EN RAMPA EXTERIOR Y ANDÉN. HUBO SUMINISTRO DE CEMENTO Y MEZCLA PARA FUNDIR RAMPA INTERNA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ASEO GENERAL AL FRENTE DE OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Petina

17-12-20

DÍA SOLEADO, PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, SE FUNDE RAMPA INTERNA, SE HACEN DILATACIONES Y ESCOBEADO A LA RAMPA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO QUE SE ENCUENTRA EN VÍA PÚBLICA.

Diego Petina

18-12-20

DÍA SOLEADO, PERSONAL DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 RESIDENTE DE OBRA, SE ALISTA MURO PARA ANDÉN VOLADO AL PASO DE LOS JUEGOS INFANTILES, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA COMPRA DE ALAMBRE PARA REFORZAR CONTINUACIÓN DE MURO VOLADO EN RAMPA EXTERNA.

Diego Petina

19-12-20

DÍA SOLEADO, PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ASEO GENERAL A LA OBRA, CONTINUA ACTIVIDAD DE PEGANTADO DE ANDÉN VOLADO JUNTO AL PARQUE DE JUEGOS, SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO VOLADO EN VÍA PÚBLICA YA QUE SE VUELVE A RECOGER QUEDA POR PARTE DE LOS VECINOS.

Diego Petina

21-12-20

DÍA SOLEADO. PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 AYUDANTE. SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA

INFORMANDO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SOLICITO LA REVISIÓN DE EXAMENES QUE SE ENCUENTRA EN UNA PISTA YA QUE SE HALLE MALFUNCIONADO DURANTE POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE HACE CONSTE DE INCONFORMIDAD EN VARIOS CON MOTIVO INCONFORMIDAD.

Diego Patiño

22-12-20

DIA SIENDO, PRESENTE EN CASA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 2, RESIDENTE DE CASA, 1 AYUDANTE, SE HACE CONSTE A 1 PANEL DE LEVANTAMIENTO, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, LA CORTINA DE HIERRO PARA VERIFICAR LOS CONTENIDOS VOLUMENES EN LA CAMPA, ASI COMO LA REVISIÓN DE EXAMENES VOLCADO EN UNA PISTA.

Diego Patiño

23-12-20

DIA SIENDO, PRESENTE EN CASA, 1 AYUDANTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE CASA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 AYUDANTE, SE SOLICITO AL CONTRATISTA HACER ASEO GENERAL AL FRENTE DE CASA, SE REVISA MURO VOLADO AL LOTE A LOS JUEGOS INFANTILES, SE SOLICITO AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA, SE SOLICITO LA REVISIÓN DE EXAMENES VOLCADO EN UNA PISTA Y SE SOLICITO NUEVAMENTE LA CORTINA DE HIERRO VOLCADO EN LA CAMPA.

Diego Patiño

24-12-20

DIA SIENDO, PRESENTE EN CASA, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE HACE ASEO GENERAL AL FRENTE DE CASA, SE SOLICITO AL CONTRATISTA ARREGLAR LA PLATABANDA VOLADO EN UNA PISTA, SE SOLICITO AL CONTRATISTA LA CORTINA DE HIERRO PARA VERIFICAR LOS CONTENIDOS VOLUMENES EN LA CAMPA, SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA, NUEVAMENTE SE SOLICITA LA REVISIÓN DE EXAMENES VOLCADO EN UNA PISTA.

Diego Patiño

26-12-20

DIA SIENDO, PRESENTE EN CASA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL AUMENTO DE PERSONAL EN ESTE FRENTE YA QUE NO HAY MAS PERSONAS EN ESTE FRENTE DE OBRA, SE RECOMIENDA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Patiño

23-12-20

Dia Soleado, Personal en obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria, se solicito al Contratista la instalación de la Valla Informativa del Proyecto, se Recomendo el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, se Reitera nuevamente la solicitud de la Cartilla de Hierros utilizada en las Rampas para Verificar Cantidades, se Recomienda el Aumento de Personal en este Frente para no Generar Retrasos.

Ing. Ing. Diego Patiño.

29-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria, se Hace Recomendación al Contratista para que se Haga Aumento de Personal en este Frente de Obra Hasta no Generar Retrasos, se Reitera nuevamente la Solicitud para que se Haga la Recolección de Escombros ubicados en Via Publica, ya que se Han Generado Quejas por Parte de los Vecinos que Viven al Frente de la Institución Educativa, se Recomienda el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Patiño Ing. Ing.

30-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Inspector de Interventoria, 1 Residente de Interventoria, se Hace nuevamente Recomendación al Contratista para que se Haga Aumento de Personal en Obra ya que Hay Actividades de Obra Atrasadas por Ejecutar, se Solicita la Instalación de la Valla Informativa del Proyecto, se Recomienda el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Ing. Ing. Diego Patiño.

31-12-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria, se Solicito al Contratista la Cartilla de Hierros de las Rampas para Verificar Cantidades de Hierro Utilizado, se Solicita la Instalación de la Valla Informativa, se Recomienda el Aumento de Personal en Obra para no Generar Retrasos en este Frente de Obra.

Ing. Diego Patiño Ing.

02-01-21

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoria, se Solicito nuevamente al Contratista la Recolección

DE ESCOMBROS UBICADO EN VIA PUBLICA YA QUE SE SIGUEN RECIBIENDO QUEJAS POR PARTE DE LOS VECINOS, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO. SE RECOMIENDA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS EN ESTE FRENTE DE OBRA.

Ing. Diego Petit Ing.

04-01-21

DIA MIERCOLES, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE HACE RECOMENDACIÓN AL CONTRATISTA NUEVAMENTE PARA QUE AUMENTE PERSONAL EN OBRA, PUES LO QUE SIGUEN ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, SE RECUERDA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Petit Ing. Ing.

05-01-21

DIA JUEVES, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE REITERA AL CONTRATISTA LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA, DE IGUAL FORMA LA CANTIDAD DE HIERRO UTILIZADA EN LA ZAPATA PARA VERIFICAR CANTIDADES, SE RECOMIENDA EL AUMENTO DE PERSONAL EN ESTE FRENTE DE OBRA, PARA NO GENERAR RETRASOS, SE SIGUEN PRESENTANDO ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR.

Ing. Ing. Diego Petit

07-01-21

DIA JUEVES, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE REITERA JUNTO DEL CONTRATISTA PARA QUE SE HAGA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS UBICADO EN VIA PUBLICA, SE RECOMIENDA EL AUMENTO DE PERSONAL EN ESTE FRENTE DE OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS.

Diego Petit Ing. Ing.

08-01-21

DIA SABADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE REITERA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA YA QUE SE SIGUEN PRESENTANDO ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, SE RECOMIENDA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Ing. Diego Petit Ing.

09-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, SE SOLICITA NUEVAMENTE LA CASETILLA DE HIGIENES DE LOS BAÑOS, SE RECOMIENDA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS. EN ESTA FRENTE DE OBRA.

Diego Cetina

11-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS UBICADOS EN VIA PUBLICA, SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, SE HACE RECOMENDACIÓN PARA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS.

Diego Cetina.

12-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE REITERA SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA QUE SEA COLOCADA LA CASETILLA DE HIGIENES DE LOS BAÑOS, SE RECOMIENDA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS YA QUE SIGUEN ACTIVIDADES DE OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR.

Diego Cetina

13-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DE LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, SE REITERA SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA QUE SE RECOLECTE EL ESCOMBRO DEPOSITADO EN VIA PUBLICA YA QUE LOS VECINOS CONSTANTE SE HAN RECIBIDO QUEJAS POR PARTE DE LOS VECINOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Diego Cetina

14-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR SISO, 1 OFICIAL Y 1 AYUDANTE, SE INICIA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PLANOS REMITIDOS QUE HACEN PARTE DE LA CONTRATO SON APROBADOS POR INTERVENTORIA, SE RECTIFICAN MEDIDAS DE LA CAÑUELA.

Diego Petina

15-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE Y SE INICIA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE DEBE EXCAVAR A .20CM Y SE DEBE UTILIZAR RECESO COMÚN SEGÚN PLANOS APROBADOS.

Diego Petina

16-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA, SE HACE INSTALACIÓN DE RECESO COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS ITEM APROBADOS EN PRESUPUESTO INCLUYEN EL RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS POR ESTAS ACTIVIDADES DE OBRA, SE RETIRA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO, Y EL CUMPLIMIENTO DE L PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Petina

18-01-21

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE HACE ASEO GENERAL AL FRENTE DE OBRA, CONTINUA ACTIVIDAD DE PODA DE UN ARBOL A SOLICITUD DE VECINOS, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, Y SE SOLICITA NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE AVISOS A LOS RAMALES PARA VEHICULOS DE HIERRO UTILIZADOS

Diego Petina.

LOS ALPES.

18 Diciembre 2020
Dia: Soleado.
Personal: 2oficiales, 4ayudantes, 1sso, 1interventor, 1residente.
- Se continua con figurado de hierro con planimetria y se evidencian sobre excavaciones en el carcamo.
- Se continua con reconstrucción de cajas y desagues de tuverias en PVC.
- Se evidencia encharcamiento en excavación de carcamo por clima.

19 Diciembre 2020
Dia: Lluvioso
Personal: 2oficiales, 4ayudantes, 1sso / 1interventor / 1residente.
- Se continua con figurado de hierro con planimetria y se evidencian sobre excavaciones en el carcamo.
- Se continua con reconstrucción de cajas y desagues de tuverias en PVC.
- Se evidencia encharcamientos en exacavación de carcamo por el clima.

21 Diciembre 2020
Dia: 2oficiales, 3ayudantes, 1sso, 1interventor, 1maestro, 1residente.
Personal: Soleado
- Se continua con Figuración de hierro y se continua con reconstrucción de cajas y desagues de tuverias en PVC.

22 Diciembre 2020
Dia: Soleado.
Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1maestro, 1sso, 1interventor, 1residente
- Se realiza toma de densidades a la cancheo, quedando

Escaneado con CamScanner

algunos puntos por debajo.
- Se continua con figuración de hierro y reconstrucción de cajas y desagues de tuberias en PVC.

23 Diciembre 2020
Dia Soleado
Personal: 2oficiales, 3ayudantes, 1maestro, 1siso, 1 interventor, 1residente
- se continua con figurado de hierro y reconstrucción de cajas y desagues de tuberias en PVC. y nivelación para el carcamo.
- Se inicia Formaleteada de carcamo.

24 Diciembre 2020
Dia soleado
Personal 2oficiales, 3ayudantes, 1 maestro, 1siso, 1interventor, 1residente
- Se continua formaleteada del carcamo junto con su nivelación
- Se continua figurado de hierro y reconstrucción de cajas y desagues de tuberia en PVC.

26 Diciembre 2020
Dia Soleado
Personal 2 oficiales, 3ayudantes, 1 maestro, 1siso, 1interventor, 1residente.
- Se continua formaleteada del carcamo junto con nivelación. y figurado de hierro para carcamo.

28 Diciembre 2020
Dia Soleado.
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua con figurado de hierro para carcamo,

Escaneado con CamScanner

Junto con nivelación y formaleteada.

29 Diciembre 2020
Día Soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 interventor, 1 residente, 1 sisso
- Se continua con figurado de hierro, nivelación y formaleta para el carcamo.

30 Diciembre 2020
Día soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 interventor, 1 sisso, 1 residente
- Se continua con figurado de hierro, nivelación y formaleta para el carcamo.

31 Diciembre 2020
Día Soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 interventor, 1 sisso, 1 residente.
- Se inicia fundida de carcamo en sitio.

4 Enero 2021
Día soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 interventor, 1 sisso, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio.

5 Enero 2021
Día soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 interventor, 1 sisso, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio.

Escaneado con CamScanner

6 Enero, 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio

7 Enero, 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio.

8 Enero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio

9 Enero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua fundida de carcamo en sitio.

12 Enero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua fundida de carcamo en sitio.

13 Enero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 siso, 1 interventor,

Escaneado con CamScanner